

|                                                                                   |                                                                            |                         |             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                         |             |  |
| <b>CÓDIGO:GCT-FO-65</b>                                                           | <b>VERSIÓN: 01</b>                                                         | <b>FECHA: 3/01/2020</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 1 de 7</b>                                                               |

### INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE DE CONTRATO:                             | COMPRAVENTA                                                                                                    |
| NUMERO DE CONTRATO:                            | MT-MC 055 DE 2025                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO:                           | ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE toro |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:         | CARLOS ALBERTO CARMONA MONTOYA (TRACTODIESEL)                                                                  |
| CC O NIT DEL CONTRATISTA:                      | 10.098.232                                                                                                     |
| FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:                | 16 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                        |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:                  | 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:             | 19 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                        |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP | 11 000015 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                          |


Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

|                                                                                   |                                                                                                                                          |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA</b><br><b>NIT 891.900.985-4</b><br><b>INFORME FINAL INTERVENTORIA O<br/>SUPERVISIÓN</b> |                  |  |
| CÓDIGO: GCT-FO-65                                                                 | VERSIÓN: 01                                                                                                                              | FECHA: 3/01/2020 | TRD: PÁGINA: 2 de 7                                                                 |

Se recibieron a satisfacción los siguientes elementos necesarios para el mantenimiento y reparación de la maquinaria amarilla del municipio de Toro Valle:

| ITEM | VEHICULO/<br>EQUIPO               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANT. |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | RETRO CAT416E                     | KIT COMPLETO DE MOTOR CATERPILLAR (CAMISAS SEMITERMINADAS, PISTONES, ANILLOS, PASADORES Y PINES, CASQUETERIA DE BIELA Y CASQUETERIA DE BANCADA, ARANDELAS AXIALES, BUJE DE LEVAS, BUJES DE BIELA, BOMBA DE ACEITE)                                                                                                                                                                    | 1     |
| 2    | RETRO CAT46E                      | EMPAQUETADURA DE MOTOR (EMPAQUETADURA FRONTAL, EMPAQUETADURA TRASERA, EMPAQUETADURA CARTER, EMPAQUETADURA SUPERIOR DE CULATA, RETEN DELANTERO Y TRASERO DEL CIGÜEÑAL)                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| 3    | RETRO CAT46E                      | BIELA (BIELA DE MOTOR CONICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| 4    | RETRO CAT416E                     | CIGÜEÑAL (Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio)                                               | 1     |
| 5    | VOLQUETA<br>CHEVROLET FTR<br>2014 | RETEN SPEED (sellos del eje de rotación en sistemas de transmisión (como reductores, diferenciales, motores) para evitar fugas de lubricante (aceite, grasa) hacia el exterior y a la vez impedir la entrada de contaminantes (polvo, humedad, suciedad) al interior del mecanismo, protegiendo sus componentes internos y asegurando un funcionamiento suave, silencioso y duradero) | 1     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b><br/> <b>TORO – VALLE DEL CAUCA</b><br/> <b>NIT 891.900.985-4</b> </p> <p align="center"> <b>INFORME FINAL INTERVENTORÍA O</b><br/> <b>SUPERVISIÓN</b> </p> |                         |  |
| <b>CÓDIGO: GCT-FO-65</b>                                                          | <b>VERSIÓN: 01</b>                                                                                                                                                                                      | <b>FECHA: 3/01/2020</b> | <b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 3 de 7</b>                                                   |

|                                                                                   |                                                                                  |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA</b><br><b>NIT 891.900.985-4</b> |                  |  |
| CÓDIGO: GCT-FO-65                                                                 | VERSIÓN: 01                                                                      | FECHA: 3/01/2020 | TRD: PÁGINA: 4 de 7                                                                 |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6  | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | CANASTILLAS DE ESCUALIZACION (En las transmisiones manuales sincronizadas, la función principal de los componentes de sincronización (anillos, conos, manguitos) es igualar la velocidad de rotación de los diferentes engranajes antes de que se acoplen físicamente) | 2 |
| 7  | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | SATELITES (tienen funciones cruciales dependiendo de su ubicación en el tren motriz: principalmente en el diferencial y en caso de transmisiones automáticas o reductores planetarios de volquetas, dentro de los conjuntos epicicloidales)                            | 4 |
| 8  | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | PLANETARIOS (juegan dos roles fundamentales en la transmisión y en el tren motriz de una volqueta, dependiendo de si se encuentran en el diferencial o en un conjunto de engranajes epicicloidales)                                                                    | 2 |
| 9  | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | PIN COMPLETO DE RODILLO PILOTO CARRIER (una pieza pequeña pero fundamental ubicada entre el motor y la transmisión en vehículos con embrague manual, como las volquetas. Su función principal es la alineación y soporte del eje de entrada de la transmisión)         | 1 |
| 10 | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | RODILLO PILOTO DE CARRIER (la función del rodamiento piloto (comúnmente llamado "rodillo piloto" o buje piloto) en una transmisión manual es crítica y relativamente simple: alinear y soportar el eje de entrada de la transmisión)                                   | 1 |
| 11 | VOLQUETA<br>CHEVROLET<br>FTR 2014 | JUEGO DE ARANDELAS DE ESCUALIZACION (KIT COMPLETO) ("utilizadas en la transmisión o más específicamente, en el diferencial de una volqueta. El término "escualización" se relaciona con función de ajustar tolerancias para lograr un funcionamiento equilibrado)      | 1 |

|                                                                                   |                                                                            |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                         |  |
| <b>INFORME FINAL INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>                                  |                                                                            |                         |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: GCT-FO-65</b>                                                          | <b>VERSIÓN: 01</b>                                                         | <b>FECHA: 3/01/2020</b> | <b>TRD: PÁGINA: 5 de 7</b>                                                          |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | VOLQUETA<br>CHEVROLET FTR<br>2014 | TORNILLOS DE ESCUALIZACION CON TUERCA (mantener el conjunto del diferencial firmemente en su lugar y a menudo trabajar junto con ajustadores roscados para establecer la precarga correcta de los rodamientos y el juego del engranaje (backlash) estos ajustes son vitales para la escializacion o equilibrio de lamalla delos engranajes) | 12 |
| 13 | VOLQUETA<br>CHEVROLET FTR<br>2014 | CARRIER COMPLETO CON SUS TAPAS (es la carcaza principal de hierro fundido o acero a la que se atornilla la corona t que contiene los engranajes intemos (satelites y planearios)                                                                                                                                                            | 1  |

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 19 de DICIEMBRE de 2025, de conformidad al acta de terminación.


OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

| TIPO DE PAGO                        | VALOR         |
|-------------------------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL | \$ 25.106.329 |
| TOTAL                               | \$ 25.106.329 |

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                  |      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b><br><b>INFORME FINAL INTERVENTORIA O<br/>SUPERVISION</b> |                  |      |  |
| CÓDIGO:GCT-FO-65                                                                  | VERSIÓN: 01                                                                                                                        | FECHA: 3/01/2020 | TRD: | PÁGINA: 6 de 7                                                                      |

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

|                                            |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Valor inicial del contrato:                | \$ 25.106.329 |               |
| Valor adicional del contrato:              | \$ 0          |               |
|                                            | =====         |               |
| Valor total del contrato:                  | \$ 25.106.329 |               |
| Valor total de pagos parciales efectuados: |               | \$ - 0 -      |
| Valor final a pagar:                       |               | \$ 25.106.329 |
| Saldo a favor de (Entidad o contratista)   |               | \$ - 0 -      |

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

| ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO                              |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| No. Contrato adicional                                      | Valor adicional          |
| NO HUBO                                                     | NO HUBO                  |
| PLAZO ADICIONAL O PRORROGA                                  |                          |
| FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:                                 | PLAZO DE LA PRORROGA     |
| NO HUBO                                                     | NO HUBO                  |
| SUSPENSIONES DEL CONTRATO                                   |                          |
| FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:                               | TERMINO DE LA SUSPENSION |
| NO HUBO                                                     | NO HUBO                  |
| REINICIO DEL CONTRATO:                                      |                          |
| FECHA DEL ACTA DE REINICIO:                                 |                          |
| NO HUBO                                                     |                          |
| RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO                   |                          |
| NO HUBO                                                     |                          |
| RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO |                          |
| NO HUBO                                                     |                          |

## GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p align="center"><b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b></p> <p align="center"><b>INFORME FINAL INTERVENTORIA O<br/>SUPERVISION</b></p> |                  |  |                |
| CÓDIGO:GCT-FO-65                                                                  | VERSIÓN: 01                                                                                                                                                                 | FECHA: 3/01/2020 | TRD:                                                                                | PÁGINA: 7 de 7 |

### CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de (\$ 25.106.329) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 22 días del mes de DICIEMBRE del año 2025.

Supervisor(a) del contrato,

  
**MANUELA CALDERON ESCUDERO**  
 CC. No. 1.115.423.126  
 Secretaria de Planeación  
 Supervisor(a)