
INFORME PGIO – AMBIENTAL (PMA)



PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOAVITA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INFORME AMBIENTAL - PGIO 3
1.1. OBJETIVO 3
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
1.3. INTRODUCCIÓN 3
1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 3
1.5. Información de contrato 4
2. COMPONENTE AMBIENTAL 6
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 8
CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA 8
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 8
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9
EXPLOTACIÓN FUENTES DE MATERIALES 9
SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES 10
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS 10
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 10
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES 12
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO 12
MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 13
DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 13
CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 13
3. COMPONENTE SST (PGIO) 14
3.1. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15
3.2. SUBPROGRAMA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 18
4. CONCLUSIONES 19
5. LISTADO DE ANEXOS 20

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Zona de estudio del proyecto 4
Ilustración 3. Organigrama 5

Ilustración 3. Implementación de capacitaciones Ambientales 8
Ilustración 4. Medidas implementadas para el manejo integral de materiales de construcción 9
Ilustración 5. Disposición final de RCD producidos en obra 10
Ilustración 6. Manejo y disposición final de residuos sólidos producidos en obra 11
Ilustración 7. Instalación de punto ecológico en obra 11
Ilustración 8. Instalación y funcionamiento del campamento de obra 12
Ilustración 9. Instalación buzón de PQRS obra 13
Ilustración 10. Entrega de EPP´s a todo el personal de obra 16
Ilustración 11. Inspección de maquinaria en obra 17
Ilustración 12. Implementación Inspección punto de primeros auxilios 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información contrato 4
Tabla 2. Profesionales requeridos en el proyecto 5
Tabla 3. Relación de programas ambientales del PMA 6
Tabla 4. Relación capacitaciones Ambientales de obra desarrolladas 8
Tabla 5. Relación planillas contrato No. C-MB-CO-089 de 2025 15
Tabla 6. Mano de obra calificada ofertada 15
Tabla 7. Mano de obra calificada - apoyo 15
Tabla 8: Mano de obra no calificada 16
Tabla 9: Conductores volqueta ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INFORME AMBIENTAL - PGIO

1.1. OBJETIVO

Describir las actividades ejecutadas dentro del componente ambiental y de SST del periodo correspondiente al mes de octubre del año 2025 con el fin de prevenir, mitigar compensar y controlar los impactos negativos socioambientales que se pudieran generar durante la ejecución del contrato y dar a conocer a la interventoría y a la entidad los procesos empleados en la consecución del objeto del contrato.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar el reporte de actividades ejecutadas dentro del componente ambiental.
- Presentar evidencias del cumplimiento al plan de adaptación de la guía ambiental (PMA).
- Socializar las medidas que se efectuaron contempladas en el PMA elaborado por la empresa SILYCON INGENIERIA SAS y aprobado por la interventoría del contrato.
- Realizar el reporte de actividades ejecutadas dentro del componente de seguridad y salud en el trabajo.
- Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo” y el Estatuto Tributario Nacional.
- Garantizar la afiliación a los sistemas de seguridad social, riesgos, salud, pensión y caja de compensación familiar de todo el personal vinculado al proyecto.

1.3. INTRODUCCIÓN


Este informe presenta la descripción y detalles de las actividades realizadas del plan de manejo ambiental (PMA) y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementados por la empresa, dentro del marco del contrato de obra No. C-MB-CO-089 de 2025 cuyo objeto es el **“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA”** para el periodo del 01 al 07 de noviembre.

1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Boavita se encuentra en el departamento de Boyacá, en la región central de Colombia, destaca por su belleza natural y riqueza cultural. Su territorio tiene una extensión aproximada de 159 kilómetros cuadrados y está ubicado a una altitud de 2114 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, Boavita se localiza en las coordenadas 6.1951°N de latitud y 72.3503°O de longitud, en una zona de gran importancia ecológica y paisajística dentro del país.

El proyecto denominado “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA”, está localizado en el municipio de Boavita del departamento de Boyacá, sobre la malla vial urbana del municipio.

Ilustración 1. Zona de estudio del proyecto



Fuente: Google Earth. (2025). Vista satelital Municipio de Boavita, Boyacá

1.5. Información de contrato

A. Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se presentan los procesos administrativos generados durante la ejecución del contrato desde su inicio hasta su terminación.

Tabla 1. Información contrato

Contrato de obra N°:	C-MB-CO-089 de 2025
Contratante:	Municipio de Boavita Nit: 891.856.294-5
Objeto:	“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA”
Contratista:	SILYCON INGENIERÍA SAS
Valor:	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($467.299.674) M/CTE.
Plazo de ejecución:	Tres (3) meses

Fecha de inicio:	03 de Septiembre de 2025
Fecha de terminación:	03 de Diciembre de 2025

Fuente: Elaboración Propia

B. Personal profesional del contrato de obra


Tabla 2. Profesionales requeridos en el proyecto

NO.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON	1.049.638.664	DIRECTOR OBRA
2	JORGE VILLAMIL	7.173.560	RESIDENTE OBRA
3	CAROLA CRISTINA CORREDOR	1.055.333.260	INGENIERO AMBIENTAL
4	GERMAN ANDRES GARCIA	7.187.105	ESPECIAILISTA EN GEOTECNIA

Fuente: Elaboración Propia

C. Organigrama de obra

Ilustración 2. Organigrama



Fuente: Elaboración propia

2. COMPONENTE AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el desarrollo de las actividades contractuales del proyecto, se realizó la implementación del PMA, con el objetivo de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se pudieran generar. En el presente informe se socializan las medidas que se efectuaron con el fin de dar cumplimiento al PMA elaborado por la empresa SILYCON INGENIERIA S.A.S el cual consta de cinco (5) programas y trece (13) fichas ambientales.

Tabla 3. Relación de programas ambientales del PMA

No. FICHA	NOMBRE FICHA	ACCIONES A EJECUTAR
PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO		
1.	Conformación del grupo de gestión ambiental y social	• Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el Plan de adaptación de la Guía Ambiental "PMA", dando cumplimiento a los requerimientos legales y operativos del contrato. • Conformación del grupo de gestión ambiental.
2.	Capacitación y concienciación para el personal de obra	Lograr la concienciación del personal de obra a través de capacitaciones para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona.
3.	Requerimientos legales	Antes del inicio de las obras debe verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales. • Título minero y licencia ambiental para explotación de materiales. • Autorización de Sitios de disposición de materiales sobrantes.
PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		
4.	Manejo integral de materiales de construcción	**Materiales pétreos:** • Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra. El almacenamiento debe hacerse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno. • Los materiales no utilizados en las obras deben ser retirados del frente de éstas; y/o en caso de almacenamiento temporal de materiales de construcción, el área debe ser delimitada y señalizada.
5.	Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	• Definir de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que mitigue el impacto generado por las obras y en las zonas aledañas a éstas, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito. • Adecuar accesos temporales a viviendas debidamente señalizados, cuando se requiera. • Realizar el mantenimiento permanente de todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra.
6.	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción (RCD) y lodos	• Seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los RCD. • Se realizará acopio temporal del material RCD producto de excavaciones dentro del área de obra debidamente acordonado y cubierto para evitar la dispersión de partículas.

		• Es necesario adecuar un sitio de almacenamiento temporal, que no interfiera ni con el tránsito vehicular, ni con el peatonal. • Certificación de la oficina de planeación municipal donde conste que de acuerdo con el uso del suelo si está permitida la disposición de material sobrante de excavación en el sitio aprobado por la interventoría. • Autorización del dueño del predio quien recibirá el material para conformación de su predio una vez finalice la disposición del material y/o traslado a la escombrera municipal.
7.	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	• El manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente. • Disponer de recipientes adecuados (punto ecológico), el cual debe ser de un material resistente que no se deteriore con facilidad. • En el frente de obra debe disponer de bolsas para residuos debidamente señalizadas, la recolección se realizará acorde a los horarios de recolección en el casco urbano del municipio.
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO		
8.	Manejo de aguas superficiales	• El recurso se obtendrá mediante adquisición de un punto localizado en el lote arrendado para parqueo de maquinaria.
9.	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Manejo de agua residual doméstica – ARD 1.No se realizarán vertimientos de aguas residuales domesticas ya que el contratista encontrándose en el casco urbano el proyecto cuenta dentro de su logística los horarios de descanso y toma de alimentos del personal durante la jornada laboral y se aprovecha para el uso de baños en establecimientos públicos.
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
10.	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	• No se realizará la instalación de campamentos ya que se tomará en arriendo un bien inmueble para el almacenamiento de maquinaria, equipos, materiales y objetos personales del personal de obra.
11.	Manejo de la maquinaria, equipos y vehículos	1. Previo al inicio de las actividades de obra que requieran uso de maquinaria el contratista debe entregar a la interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los frentes de obra, de acuerdo con lo estipulado en el documento PMA. 2. Los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra deberán estar vigentes y por ley se debe garantizar como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL		
12.	Obras con participación comunitaria	El contratista deberá desarrollar las diferentes actividades de divulgación del proyecto y actas de vecindad en predios aledaños, dirigidas a garantizar y estimular la participación comunitaria.
PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS		
13.	Infraestructura de predios y servicios públicos	Con el fin de prevenir afectaciones a los predios e infraestructura aledaña a las áreas de intervención del contrato, se realizarán las siguientes actividades: 1. Actas de actas de vecindad de inicio 2. Actas de vecindad de cierre
14.	Atención a la comunidad	• Instalación del Sistema de atención al Usuario (Buzón PQRS)

15.	Información y divulgación	• Reuniones con la comunidad

Fuente: Elaboración Propia

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se desarrolló procedimiento para la conformación del grupo de gestión ambiental y social de obra en el periodo anterior; en el mes de octubre no se desarrollaron reuniones de seguimiento a causa del corto tiempo de ejecución del contrato, sin embargo, se dio cumplimiento a las actividades ambientales contempladas en las fichas de manejo del PMA en el marco del proyecto.

Se realizaron las actividades pertinentes contempladas en el plan de manejo ambiental del proyecto y se presentó el respectivo informe de cumplimiento durante el tiempo contractual del contrato.

CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA

Como actividad inicial del programa de *DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL* se desarrolló la ficha para la concienciación del personal de obra, con el fin de sensibilizar e instruir a todos los trabajadores en aspectos técnicos, ambientales y sociales. Se adjunta al presente informe registros de asistencia a capacitaciones mediante **ANEXO No.1.**

Tabla 4. Relación capacitaciones Ambientales de obra desarrolladas

FECHA	TEMA	RESPONSABLE
01-11-2025	Manejo de residuos en obra	Daniela Sofia Duarte
01-11-2025	Taller de socialización	Daniela Sofia Duarte
01-11-2025	Información y comunicación a la comunidad	Daniela Sofia Duarte
06-11-2025	Habitos y estilo de vida saludable-pausas activas	Daniela Sofia Duarte

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3. Implementación de capacitaciones Ambientales



CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

A solicitud de la interventoría y atendiendo las observaciones realizadas por parte de la entidad, con el objetivo de contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto, se presentó la documentación

de la cantera autorizada certificado de registro minero y de otorgamiento de licencia ambiental (documentación presentada inicialmente).

Así mismo, se adjuntan al presente informe evidencias de tramites adicionales necesarios como: contrato de suministro de agua para actividades constructivas; servicio de baño para el personal de obra y alquiler de parqueadero para la maquinaria en el informe mensual No.1.

La autorización emitida por la entidad contratante para la disposición de RCD producto de las actividades de obra fue presentada a la interventoría inicialmente.

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de prevenir, mitigar, y/o controlar los impactos ambientales ocasionados por el manejo de los materiales de construcción durante el desarrollo de la obra, se dio cumplimiento a las medidas establecidas por la norma ambiental vigente, entre las cuales se destacan: el cubrimiento de los materiales para evitar la dispersión de material particulado y arrastre por escorrentía, acopio y señalización en un lugar que no impidiera las labores ni fuese un foco de riesgo para la integridad física de los trabajadores.

Ilustración 4. Medidas implementadas para el manejo integral de materiales de construcción



Adicionalmente, se desarrollaron jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar la jornada laboral; y se implementaron inspecciones de dicha actividad, se adjuntan soportes mediante **ANEXO No.2.**

EXPLOTACIÓN FUENTES DE MATERIALES

Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de concesión minera y de licencia ambiental para su explotación, documentación que se entregó inicialmente como se indicó en la *ficha No.3 "Cumplimiento De Requerimientos Legales"***.**

Así mismo se afilio a los sistemas de seguridad social; riesgos, salud y pensión a todo el personal vinculado a la obra, como se videncia en el informe *componente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo***.**

Se realizaron inspecciones diarias en obra para identificar los posibles riesgos, condiciones peligrosas y accidentes laborales que se pudieran presentar en obra de acuerdo a las funciones a desempeñar, y se exigió el uso estricto de los Elementos de Protección Personal.

SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES

Se instaló señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde a las características de las obras a ejecutar, dicha señalización se mantiene permanentemente en buen estado y limpia.

Es importante mantener las áreas de trabajo libres de materiales ajenos al proyecto, que puedan causar lesiones o accidentes, igualmente las herramientas y materiales deben ser dispuestos en un lugar adecuado que no obstaculice de alguna manera las actividades laborales y posible tránsito peatonal.

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS

Para el manejo de residuos de construcción, excavaciones y demoliciones (RCD), se dio cumplimiento a las medidas de manejo integral de escombros, evitando así que su manejo inadecuado genere impactos mayores al medio ambiente, dentro de las actividades desarrolladas en el periodo evaluado se destacan: almacenamiento temporal, donde se tuvo en cuenta lo descrito en la normativa vigente adecuando un sitio dentro de la obra para el almacenamiento hasta tanto se reutilizo y/o realizo transporte para su disposición final, se llevó a cabo la verificación de documentos a los vehículos empleados para el trasporte de materiales e insumos, así mismo, se realizó tramite de consecución de autorización por entidad contratante y propietario del predio para la disposición de RCD producto de las actividades de obra, se adjuntó evidencias mediante INFORME NO.1.

Ilustración 5. Disposición final de RCD producidos en obra



MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Con el fin de dar cumplimiento a la Política Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se implementaron medidas específicas para el manejo de los mismos, tales como el almacenamiento temporal y disposición final; para esto se contó con puntos ecológicos debidamente etiquetados

de acuerdo a la clasificación por colores, color negro (residuos orgánicos biodegradables), color blanco (cartón y papel), color verde (plásticos, empaques de bebidas y alimentos), según la norma vigente Resolución 2184 de 2019.

Adicionalmente se informa que teniendo en cuenta los horarios de recolección de residuos sólidos en el área urbana del municipio; que se llevan a cabo los días martes y viernes de cada semana. Es así que la empresa SILYCON INGENIERIAS S.A.S. en cumplimiento de las funciones se hizo responsable de realizar el adecuado manejo, separación en la fuente y entrega de residuos convencionales generados en obra, donde finalmente fueron entregados al vehículo recolector y trasladados por la empresa prestadora del servicio de aseo al sitio autorizado para su disposición final como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.

Ilustración 6. Manejo y disposición final de residuos sólidos producidos en obra



Ilustración 7. Instalación de punto ecológico en obra



Se realizó la instalación de señalización pertinente al punto ecológico. Así mismo, se realizó capacitación al personal de obra con el fin de instruir a los trabajadores sobre la importancia de clasificar desde la fuente, reducir y reutilizar los residuos convencionales.

Se informa que durante la ejecución del proyecto en el mes de octubre no se generaron residuos peligrosos y/o especiales que requirieran de un manejo diferente.

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES

Durante el periodo no se requirió de aguas superficiales lenticas y loticas para uso industrial, se realizó la adquisición de agua con el acueducto municipal para suplir las necesidades de uso durante la obra en el punto ubicado en el lote arrendado, documento que se anexa en la *ficha No.3 "cumplimiento de requerimientos legales"*. Igualmente se prohibió el lavado de maquinaria y equipos en ninguna área de los frentes de trabajo y/o campamento.

Por otra parte, se garantizó el servicio de baño para los trabajadores a través de método de arrendamiento en el lote aledaño, dicho inmueble se mantuvo con los insumos necesarios y adecuado aseo para su uso, la bodega cuenta con sistema de tratamiento adecuado para los residuos.

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO

Se realizaron diariamente jornadas de aseo, para garantizar la limpieza permanente de las áreas de trabajo, así mismo se llevó a cabo inspecciones de áreas con el fin de identificar fuentes de peligro para los trabajadores.

Se realizó el suministro de extintor para control de incendios, de acuerdo con el panorama de riesgos y demás elementos de primeros auxilios los cuales estuvieron permanentemente en obra, con el fin de tener los insumos necesarios para atender posibles emergencias que se pudieran presentar en la obra, sin embargo, es de señalar que durante el desarrollo de las obras no se presentaron eventualidades que debieran ser informadas, el diligenciamiento de formatos de orden y aseo e inspección al punto de primeros auxilios se presentó en la *ficha No.4. "Manejo integral de materiales de construcción"*.

Ilustración 8. Instalación y funcionamiento del campamento de obra



MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Toda la maquinaria pesada presente en obra, estuvo sometida a un programa de mantenimiento preventivo/correctivo, mediante la implementación de preoperacionales.

Así mismo, se adelantaron jornadas de inducción a los operarios de maquinaria y equipos con el objeto de darles a conocer el presente programa; de igual manera se les hizo la respectiva revisión de los EPP.

DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se estableció un punto de atención a la comunidad en la oficina, donde se dispuso de un buzón para PQRS y cartelera con información del proyecto.

Previo a las actividades de obra se llevó a cabo una reunión informativa para dar a conocer las características del proyecto, su tiempo de ejecución.

Así mismo, se llevó a cabo levantamiento de actas de vecindad y compromiso previo al inicio de las actividades de obra, con el fin de tener una evidencia sólida de las condiciones de las estructuras y predios adyacentes al área e intervención y así garantizar la responsabilidad por los probables daños generados y el posterior levantamiento de actas de cierre donde se constado lo ya mencionado y se dieron soluciones a las afectaciones presentadas eliminando pasivos y no conformidades con la comunidad. Dichas actas fueron adjuntas al informe mensual No.1**.**

CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Durante el periodo no se presentaron PQRS por parte de la comunidad y/o trabajadores, sin embargo, se llevó el seguimiento a través de bitácora, se anexan evidencias mediante **ANEXO No.3.**

Ilustración 9. Instalación buzón de PQRS obra



3. COMPONENTE SST (PGIO)

El ministerio de trabajo exige el cumplimiento de las políticas de protección de los trabajadores colombianos desarrollando normas para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el objetivo de mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo cooperando al aumento de la productividad.

La empresa SILYCON INGENIERIA S.A.S llevo a cabo subprogramas establecidos en el desarrollo de las actividades relacionadas con: saneamiento básico, suministro de elementos de protección personal, inspecciones, mantenimiento preventivo, demarcación de áreas, entre otros.

Todas las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo de ejecución del proyecto y descritas a continuación, se realizaron con el fin de prevenir y mitigar los riesgos que se pudieran generar en el desarrollo de las actividades propias de la obra.

3.1. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Tiene como objetivo el control y verificación oportuna de los pagos correspondientes a aportes a salud y parafiscales del personal vinculado a la obra según lo estipulado en la Ley 1429 de 2010 "Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo" y el Estatuto Tributario Nacional, también se realiza la inspección respecto la entrega de elementos de protección personal.

Se aseguró que todos los trabajadores estuvieran afiliados a los sistemas de seguridad social, riesgos, salud, pensión y caja de compensación familiar previo al inicio de actividades. Dichas afiliaciones junto con los exámenes de ingreso fueron presentadas en concordancia con los ingresos del personal a la interventoría.

En el **ANEXO No.4** se adjunta relación de planillas de aportes a seguridad social del personal correspondientes al periodo de octubre.

PERSONAL DE OBRA

El siguiente cuadro muestra la relación de planilla pagada durante el periodo del mes de octubre.

Tabla 5. Relación planillas contrato No. C-MB-CO-089 de 2025

RELACIÓN DE PLANILLAS		
No. Planilla	**PERIODO**	**AÑO**
-	Novimbre	2025
-		
-		
-		

Fuente: Elaboración propia

Mano de obra calificada

A continuación, se muestra la relación de personal de mano de obra calificada solicitada según anexo técnico del proceso licitatorio y aprobado por la interventoría:

Tabla 6. Mano de obra calificada ofertada

NO.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEDICACIÓN
1	IVAN GERARDO MARQUEZ	1.049.638.664	DIRECTOR OBRA	50%
2	JORGE VILLAMIL	7.173.560	RESIDENTE OBRA	100%
3	CAROLA CRISTINA CORREDOR	1.055.333.260	INGENIERA AMBIENTAL /SST	70%
4	GERMAN ANDRES GARCIA	7.187.105	ESPECIAILISTA EN GEOTECNIA	25%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Mano de obra calificada - apoyo

No.	NOMBRE	C.C. N°	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
1	NELSON GARCIA	7.172.665	AUXILIAR RESIDENCIA	03/09/2025	-

2	DANIELA DUARTE	1.127.916.735	AUXILIAR SST	03/09/2025	-
3	MARIA ALEJANDRA PEREZ	1.049.373.116	PROFESIONAL DE APOYO	03/09/2025	-

Fuente: Elaboración propia

Mano de obra no calificada

Durante la ejecución del contrato, se contó con el apoyo para la ejecución de las obras los trabajadores relacionados a continuación:

Tabla 8: Mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	C.C. N°	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
1	JOSE MONTAÑA SUAREZ	1.049.412.458	MAESTRO DE OBRA	03/09/2025	-
2	JUAN PABLO CARREÑO APONTE	74.170.459	AUXILIAR DE OBRA	03/09/2025	-

Fuente: Elaboración Propia

- ✓ **Entrega de dotación y elementos de protección personal**

La dotación de cada trabajador se definió de acuerdo a los riesgos a los que estuvieran expuestos; el responsable SST, realizo la entrega, reposición y supervisión del correcto uso de los elementos de protección personal (EPP´s), a todos los trabajadores del proyecto en el periodo del informe, se adjuntan registros de entrega de EPP's mediante **ANEXO No.5.**

Ilustración 10. Entrega de EPP´s a todo el personal de obra

- ✓ **Inducción en seguridad y salud en el trabajo**

SILYCON INGENIERIA S.A.S realizo el proceso inicial de inducción y entrenamiento a todos sus trabajadores, esto con el fin de dar a conocer sus políticas y demás reglamentos del SG-SST.

En el proceso de inducción, nuestros empleados recibieron orientación en temas de SST como lo son:

- Roles y responsabilidades ante el protocolo de bioseguridad
- Generalidades del proyecto
- Políticas de seguridad y salud en el trabajo
- Política sobre el NO consumo de alcohol, tabaco y drogas
- Plan de emergencias
- Procedimiento de reporte de incidente o accidente de trabajo
- Uso, almacenamiento y mantenimiento correcto de elementos de protección personal
- Conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo
- Programas Ambientales
- Matriz de aspectos e impactos asociados a la actividad
- Procedimiento de reporte de incidente o accidente ambiental

Durante este periodo de ejecución del proyecto no se realizó ingreso de personal, se deja constancia que, durante el proceso del proyecto re realizo la inducción a los trabajadores vinculados, registros adjuntos mediante informes anteriores.

✓ **Preoperacionales de la maquinaria, equipos y herramientas presentes en obra**

Se realizaron registros preoperacionales a la maquinaria, equipos y herramientas presentes en obra, para verificar su correcto funcionamiento y de esta manera reducir los peligros a los que se expone el personal del proyecto, Se adjuntan registros preoperacionales mediante **ANEXO No.6.**

Ilustración 11. Inspección de maquinaria en obra



✓ **Inspección de extintores y botiquín de primeros auxilios**

Se realizó inspección a los elementos de primeros auxilios de obra, verificando que los extintores que se pusieron a disposición en obra e instalaciones de la empresa estuvieran en buen estado y funcionalmente correctos; se revisó la fecha de caducidad y el estado físico del elemento. Así mismo se comprobó que el botiquín de primeros auxilios contara con todos los elementos necesario y en buen estado, para atender una posible emergencia, actividad liderada por el ingeniero SST. Se adjuntan evidencias de inspección mediante **ANEXO No.7.**

Ilustración 12. Implementación Inspección punto de primeros auxilios





3.2. SUBPROGRAMA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Con el fin de prevenir y mitigar impactos al medio ambiente por la ejecución de actividades propias del proyecto, se realizó la implementación del PMA y se da cumplimiento a la norma ambiental vigente.


4. CONCLUSIONES

- En el periodo informado se dio cumplimiento a la implementación del PGIO y PMA de obra acorde a lo estipulado en las obligaciones el contrato.

- No se presentaron pasivos ambientales, y a la fecha no se han recibido requerimientos adicionales por parte de interventoría.

- No se presentaron accidentes cumpliendo con los indicadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,



Ing. CAROLA CRISTINA CORREDOR TAPIAS
Ingeniera Ambiental
M.P. 041021-0530740 BYC
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo

5. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO No.1: REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

ANEXO No.2: REGISTROS INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

ANEXO No.3: REGISTROS BITACORA RECEPCION DE PQRS

ANEXO No.4: PLANILLAS DE SS

ANEXO No.5: REGISTROS ENTREGA E INSPECCION DE EPP´S

ANEXO No.6: REGISTROS PREOPERACIONALES

ANEXO No.7: REGISTROS DE INSPECCIONES ELEMENTOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

ANEXO No.8: ACTAS DE VECINDAD

SILYCON S.A.S	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACÁ	
	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE- CAPACITACION PAUSAS ACTIVAS	

CONTRATO N°	C- MB-CO-089	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA	SILYCON INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORÍA	SOFI INVERSIONES SAS R/L JOSE ALFONSO SOCHA

N°	NOMBRE	FECHA	ASISTENCIA
1	José Montaña Suarez	06/11/2025	
2	Juan pablo Correa	06/11/2025	
3	PEDRO ELICIA COLMENARES	06/11/2025	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONTRATISTA
SILYCON S.A.S.
RL: GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S
R/L JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

SILYCON S.A.S	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACÁ	
	TALLERES DE SOCIALIZACION	

CONTRATO N°	C- MB-CO-089	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA	SILYCON S.A.S
INTERVENTORÍA	SOFI INVERSIONES SAS R/L JOSE ALFONSO SOCHA

N°	NOMBRE	FECHA	ASISTENCIA
1	José Mantilla Suarez	01/11/2025	
2	Juan Pablo Correa	01/11/2025	
3	NELSON GARCIA COLMENARES	01/11/2025	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONTRATISTA
SILYCON S.A.S.
RL: GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S
R/L JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

SILYCON S.A.S	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACÁ INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD	

CONTRATO N°	C- MB-CO-089	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA	SILYCON S.A.S
INTERVENTORÍA	SOFI INVERSIONES SAS R/L JOSE ALFONSO SOCHA

N°	NOMBRE	FECHA	ASISTENCIA
1	Jose Montero Suarez	01/11/2025	
2	Juan pablo Correño	01/11/2025	
3	NELSON GARCIA CARMONARES	01/11/2025	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONTRATISTA
SILYCON S.A.S.
RL: GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S
R/L JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

SILYCON S.A.S	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACÁ MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA	

CONTRATO N°	C- MB-CO-089	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA	SILYCON S.A.S
INTERVENTORÍA	SOFI INVERSIONES SAS R/L JOSE ALFONSO SOCHA

N°	NOMBRE	FECHA	ASISTENCIA
1	José Martínez Suárez	01/11/2025	
2	Juan pablo Correño	01/11/2025	
3	edson Garcia- colmenares	01/11/2025	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONTRATISTA
SILYCON S.A.S.
RL: GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S
R/L JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

SILYCON INGENIERIA S.A.S	**FORMATO DE INPECCION DE ORDEN Y ASEO**	**CODIGO:**
		VERSION:003

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: DANIELA SOFIA DUARTE ROMERO

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CARGO: AUXILIAR SST

CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
los materiales estan bien apilados y en forma ordenada	X			
El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos y ordenada en caso de que se presente una emergencia	X			
Los elementos de proteccion Personal se encuentran limpios y aseados.	X			
existe señalizacion informativa preventiva visible bien ubicada y en buenas condiciones	X			
Se encuentra con las canecas para disposicion final de residuos ordinarios.	X			
Se cuenta con espacio adecuados para el almacenamiento de la herramienta y equipos.	X			
Los puestos de trabaj se encuentran limpios y libres de obetos que no se utilice.	X			
El extintor se encuentra en perfectas condiciones y el acceso a este se encuentra libre de obstaculos.	X			

OBSERVACION GENERAL: Las jornadas de orden y aseo se realizan diariamente al terminar labores garabtizando la seguridad y limpieza de trabajadores y peatones





PUNTO











aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400064	6	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SILYCON SAS	CL 26 N 6 56 OF 101	TUNJA-BOYACA	3118617112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/16				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SILYCON SAS (3 Afiliados)																							$3,084,250	$493,600			$3,084,250	$123,500			$2,240,750	$89,700			$3,084,250		$107,900		$0	$0		$814,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$1,660,750	$265,800			$1,660,750	$66,500			$817,250	$32,700			$1,660,750		$8,800		$0	$0		$373,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,660,750	$265,800			$1,660,750	$66,500			$817,250	$32,700			$1,660,750		$8,800		$0	$0		$373,800
1	CC	46358514	PLAZAS AURA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$580,000	$23,200	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$315,500
2	CC	33376333	VERGARA SINDY		X																25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	Si	$58,300
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
3	CC	7173560	VILLAMIL JORGE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOAVITA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
Centro de Trabajo: BOAVITA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
4	CC	74170459	CARREÑO JUAN		X																25-14	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
5	CC	1127916735	DUARTE DANIELA		X																25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
6	CC	7172665	GARCIA NELSON		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
7	CC	1073320067	MARIN MAICOL	X	X																25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
8	CC	1049412458	MONTAÑA JOSE		X																230301	7	$332,150	$53,200	CCFC55	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
9	CC	1049373116	PEREZ MARIA		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS008	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
Total			**Afiliados(9)**																				$5,978,700	$956,900			$5,978,700	$239,400			$5,135,200	$205,600			$5,978,700		$309,800		$0	$0		$1,711,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400064	6	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SILYCON SAS	CL 26 N 6 56 OF 101	TUNJA-BOYACA	3118617112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/16				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$956,900	$0	$0	$956,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$448,100	$0	$0	$448,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$281,000	$0	$0	$281,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$309,800	$0	$0	$309,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$309,800	$0	$0	$309,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$205,600	$0	$0	$205,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$205,600	$0	$0	$205,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$239,400	$0	$0	$239,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$41,800	$0	$0	$41,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$89,300	$0	$0	$89,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$66,500	$0	$0	$66,500
TOTAL				**9**	**$1,711,700**	**$0**	**$0**	**$1,711,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400064	6	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SILYCON SAS	CL 26 N 6 56 OF 101	TUNJA-BOYACA	3118617112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/16				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SILYCON SAS (3 Afiliados)																							$3,084,250	$493,600			$3,084,250	$123,500			$2,240,750	$89,700			$3,084,250		$107,900		$0	$0		$814,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$1,660,750	$265,800			$1,660,750	$66,500			$817,250	$32,700			$1,660,750		$8,800		$0	$0		$373,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,660,750	$265,800			$1,660,750	$66,500			$817,250	$32,700			$1,660,750		$8,800		$0	$0		$373,800
1	CC	46358514	PLAZAS AURA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$580,000	$23,200	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$315,500
2	CC	33376333	VERGARA SINDY		X																25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	Si	$58,300
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
3	CC	7173560	VILLAMIL JORGE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOAVITA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
Centro de Trabajo: BOAVITA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																							$2,894,450	$463,300			$2,894,450	$115,900			$2,894,450	$115,900			$2,894,450		$201,900		$0	$0		$897,000
4	CC	74170459	CARREÑO JUAN		X																25-14	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
5	CC	1127916735	DUARTE DANIELA		X																25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
6	CC	7172665	GARCIA NELSON		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
7	CC	1073320067	MARIN MAICOL	X	X																25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
8	CC	1049412458	MONTAÑA JOSE		X																230301	7	$332,150	$53,200	CCFC55	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
9	CC	1049373116	PEREZ MARIA		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS008	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
Total			**Afiliados(9)**																				$5,978,700	$956,900			$5,978,700	$239,400			$5,135,200	$205,600			$5,978,700		$309,800		$0	$0		$1,711,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400064	6	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SILYCON SAS	CL 26 N 6 56 OF 101	TUNJA-BOYACA	3118617112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/16				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$956,900	$0	$0	$956,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$448,100	$0	$0	$448,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$281,000	$0	$0	$281,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$309,800	$0	$0	$309,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$309,800	$0	$0	$309,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$205,600	$0	$0	$205,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$205,600	$0	$0	$205,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$239,400	$0	$0	$239,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$13,300	$0	$0	$13,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$41,800	$0	$0	$41,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$89,300	$0	$0	$89,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$66,500	$0	$0	$66,500
TOTAL				**9**	**$1,711,700**	**$0**	**$0**	**$1,711,700**

SEYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBRADOR DE CONCRETO

Marca:	WILTI	Modelo:	2.5"x 50		Serial:	2352305	Color:	AZUL	Periodo:	MENSUAL	Proyecto:	

Componente Inspeccionado	Día / Estado: C (cumple) - R (no cumple)																													Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Manga o Asa	C	C	C	C	C	C	C																									
Motor	C	C	C	C	C	C	C																									
Interruptor	C	C	C	C	C	C	C																									
Punzón rígido	C	C	C	C	C	C	C																									
Manguera	C	C	C	C	C	C	C																									
Punta vibradora	C	C	C	C	C	C	C																									
Cilindro	C	C	C	C	C	C	C																									
Cabeza de Accionamiento	C	C	C	C	C	C	C																									
Cuerpo	C	C	C	C	C	C	C																									
Balín y Apariencia General	C	C	C	C	C	C	C																									

Imagen de Referencia





Firma de Revisión																																
Turno																																
Nocturno																																
Día																																

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimiento Correctivo	
Dar de Baja el Equipo	

FIRMA:

Nombre:	
Cargo:	Residente de Obra

SEYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXTENSION ELECTRICA

Marca | Modelo | Serial | Color | Placa | Propietario

Componente Inspeccionado	Día / Estado: C (cumple) - N (no cumple)																															Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Tomas machos																																
Tomas hembra																																
Estado del cable																																
Estado y Apariencia General																																

Imagen de Referencia



Clase de Falencia

Mecánica																																
Eléctrica																																
Otra																																

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimientos Correctivos

Dar de Baja el Equipo

FIRMA:

Nombre

Cargo

SILYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Nombre: | Cédula: | Cargo: | Fecha: | Proyecto:

Componente Inspeccionado	Día / Estado (C cumple) - (N no cumple)																													Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Estado / Aseo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cable	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Interruptor, Encendido y Apagado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Protector de Seguridad de Protección	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Disco de Corte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Tornillo de Ajuste de Disco y Bridas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Carcasa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Protector Resistencia Eléctrica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cable de Alimentación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Clavija y Tomacorriente Industrial	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Imagen de Referencia:



Firma de Operador

Nombre																														
Cédula																														

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimiento Correctivo	
Dar de Baja el Equipo?	

FIRMA:

Nombre:	
Cargo:	Residente de Obra

SEYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBRADOR DE CONCRETO

Marca:	WILTI	Modelo:	2.5"x 50		Serial:	2352305	Color:	AZUL	Periodo:	MENSUAL	Proyecto:	

Componente Inspeccionado	Día / Estado: C (cumple) - R (no cumple)																													Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Manga o Asa	C	C	C	C	C	C	C																									
Motor	C	C	C	C	C	C	C																									
Interruptor	C	C	C	C	C	C	C																									
Punzón rígido	C	C	C	C	C	C	C																									
Manguera	C	C	C	C	C	C	C																									
Punta vibradora	C	C	C	C	C	C	C																									
Cilindro	C	C	C	C	C	C	C																									
Cabeza de Accionamiento	C	C	C	C	C	C	C																									
Cuerpo	C	C	C	C	C	C	C																									
Balín y Apariencia General	C	C	C	C	C	C	C																									

Imagen de Referencia





Firma de Revisión																																
Turno																																
Nocturno																																
Día																																

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimiento Correctivo	
Dar de Baja el Equipo	

FIRMA:

Nombre:	
Cargo:	Residente de Obra

SEYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXTENSION ELECTRICA

Marca | Modelo | Serial | Color | Placa | Propietario

Componente Inspeccionado	Día / Estado: C (cumple) - N (no cumple)																															Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Tomas machos																																
Tomas hembra																																
Estado del cable																																
Estado y Apariencia General																																

Imagen de Referencia



Clase de Falencia

Mecánica																																
Eléctrica																																
Otra																																

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimientos Correctivos

Dar de Baja el Equipo

FIRMA:

Nombre

Cargo

SILYCON

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Nombre: | Cédula: | Cargo: | Fecha: | Proyecto:

Componente Inspeccionado	Día / Estado (C cumple) - (N no cumple)																													Observaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Estado / Aseo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cable	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Interruptor, Encendido y Apagado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Protector de Seguridad de Protección	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Disco de Corte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Tornillo de Ajuste de Disco y Bridas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Carcasa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Protector Resistencia Eléctrica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cable de Alimentación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Clavija y Tomacorriente Industrial	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Imagen de Referencia:



Firma de Operador

Nombre																														
Cédula																														

Recomendaciones Especiales

Ejecutar Mantenimiento Correctivo	
Dar de Baja el Equipo?	

FIRMA:

Nombre:	
Cargo:	Residente de Obra

000000

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 05 | 11 | 25

No. ACTA: 1

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Carrera 8 entre CL 5 y 4

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: [illegible] FECHA CONTRATO: PLAZO: 3 Meses/Días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 UNIDOS EN EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS

CONTRATO INTEVENTORIA No: IPMC-MB 043 2025 FECHA CONTRATO: PLAZO: 3 Meses/Días

INTEVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: BOAVITA DIRECCIÓN: C 8 # 489, C 8 # 4-87, C 8 # 4-2[illegible]

BARRIO: CENTRO ESTRATO: 2

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL	✓	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	✓	
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Autoservicio el Bevatazo y Almacen punto Agropecuario

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JOSE ISIDRO SANDOVAL SUAREZ

NUMERO DE CÉDULA: 4245823

TELÉFONO CELULAR: 3116133620

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NUMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		✗
ELECTRICIDAD	✓	
TELÉFONO FIJO		✗
AGUA	✓	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	✓	
RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELEVISIÓN POR CABLE		✗

5. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		Se evidencia fisuras en pañetada, puertas, ventanas, piso y pintura en general
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Fisuras
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Fisuras

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METALICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			3	X
INTERIORES			2	X

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	Algunas se encuentran con fisuras
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
PLACA CONCRETO		
TEJA ASBESTO CEMENTO		
TEJA PLASTICA		
TEJA DE BARRO	X	Tejado completo, con vegetación
ZINC		
OTRO		¿CUAL?

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 2 DIMENSIONES APROXIMADAS: 500 lts

9. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencian fisuras muy notorias en paredes internas, externas, pisos y fachada. Se encuentra una pintura en mal estado y deteriorada. Se encuentra tejado con vegetación y algunas tejas en mal estado. Existe un segundo tejado a una altura aproximada de 3 metros en teja trapezoidal con recubrimiento en asfalto, se evidencia el mal estado en algunas partes por posibles golpes de vehículos. El propietario indica que su propiedad no se vio afectada por la construcción de la obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 11 25

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORÍA

Original
Copia
Copia

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 06 | 11 | 25 — No. ACTA: 2

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Carrera 8 entre CL4

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: CMB-LP-339 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: 3 Mes(es)/Día

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 UNIDOS POR EL BUARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS.

CONTRATO INTERVENTORIA No: IPMC-MB-048-2025 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: 3 Mes(es)/Día

INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS.

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: BOAVITA — DIRECCIÓN: CR 8 # 4-81, CR 8 # 4-73, CR 8 # 4-

BARRIO: B - CENTRO — ESTRATO: 2

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO

RESIDENCIAL	✓	OFICINA	
COMERCIAL	✓	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	✓	
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CAFE Y LICOR BOAVITA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ANA JOAQUINA PEFUELPA CALAMANCA

NUMERO DE CÉDULA: 24036865 de la vieja

TELEFONO CELULAR: 3102581889

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NUMERO DE CÉDULA:

TELEFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓		ALCANTARILLADO	✓	
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELÉFONO FIJO		✓	TELEVISIÓN POR CABLE		✓
AGUA	✓				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		fisuras y grietas
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		fisuras y grietas
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Grietas y fisuras

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METALICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			3	✓
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	Algunas presentan fisuras
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLASTICA				
TEJA DE BARRO	X	Se observa vegetación, tejado completo y algunas tejas		
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [x] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [piscina desconoce]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencian fisuras muy notables en paredes de fachada, paredes internas y marcos de ventanas y puertas. Tejado completo con vegetación visible. Existe un segundo tejado a una altura aproximada de 3 metros, en teja trapezoidal con recubrimiento en asfalto. Se evidencia el mal estado en algunas partes.
El propietario indica que su propiedad no se vio afectada por la construcción de la obra

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 05 11 25

Ana Joaquina Sepúlveda
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORÍA

Original:
Copia:
Copia:

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código
		Versión
		Fecha
		Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 05 | 11 | 25

No. ACTA: 3

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Carrera 8 entre CL4 y 5

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: [illegible] FECHA CONTRATO: PLAZO: 3 Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS

CONTRATO INTEVENTORIA No: IPM-MC-048 2025 FECHA CONTRATO: PLAZO: 3 Meses/días

INTEVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: BOAVITA DIRECCIÓN: Cr 8 # 4-69, Cr 8 # 4-67

BARRIO: CENTRO ESTRATO: 2

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO

RESIDENCIAL	✓	OFICINA	
COMERCIAL	✓	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	✓	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: AGROTIENDA JUAN JAIME

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN CARLOS JAIME BONILLA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓		ALCANTARILLADO	✓	
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELÉFONO FIJO		✗	TELEVISIÓN POR CABLE	✓	
AGUA	✓				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
MUROS DE LINDERO PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			5	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	Algunas baldosas se encuentran fisuradas.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO	X			
TEJA PLASTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [X]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencia estructura en buenas condiciones tanto fachada, interna. Se evidencia algunas fisuras internas superficiales que no afectan estructura. Se evidencia en ventanas y puertas algunas fisuras. Algunas ventanas con vidrios fisurados.

El propietario indica que su propiedad no presento ninguna afectacion por la construccion de la obra

Con la firma de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

05 | 11 | 25

Juan Carlos Jaime

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original
Copia
Copia

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 05 11 25 — No. ACTA: 5

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: CARRERA 8 entre LL

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: SMC-LO-094 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: 3 Meses

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: PAVIMENTACION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 VIVIENDO POR EL DESARROLLO DE SUMAPAZ

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS

CONTRATO INTERVENTORIA No: SMC-MC-108-2025 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: 3 Me

INTERVENTORIA: SOH INVERSIONES SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: SOACHA — DIRECCIÓN:

BARRIO: CENTRO — ESTRATO:

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERES CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	✓

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO	✓	OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JOSE ALBERTO ROMERO SANCHEZ

NUMERO DE CÉDULA: 4086779

TELEFONO CELULAR: 3138143978

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NUMERO DE CÉDULA:

TELEFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI
GAS DOMICILIARIO		X	ALCANTARILLADO	✓
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE	
AGUA	✓			

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	✓
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO	X	Tierra

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLASTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [X]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencian fisuras en los muros externos

El propietario indica que la propiedad no presento ningun tipo de afectación por la obra

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 | 11 | 25

JOSE ROMERO S

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original
Copia
Copia

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 05 | 11 | 25

No. ACTA: 4

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Carrera 8 entre CL 4 y 5

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: EMB-CO-389 FECHA CONTRATO: | | | | | | PLAZO: 3 Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: PEDIMENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS

CONTRATO INTERVENTORIA No: EMB-MBOMB-2025 FECHA CONTRATO: | | | | | | PLAZO: 3 Meses/días

INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: BOAVITA DIRECCIÓN: CB # 4-59

BARRIO: CENTRO ESTRATO:

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: GLORIA SOFIA ALBARRACIN

NÚMERO DE CÉDULA: 23350243

TELÉFONO CELULAR: 3104713543

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		
ELECTRICIDAD		
TELÉFONO FIJO		
AGUA		

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO		
RECOLECCIÓN DE BASURA		
TELEVISIÓN POR CABLE		

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		FISURAS
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		FISURAS
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		FISURAS

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	✓
INTERIORES	1	✓		

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN	
PLACA CONCRETO			
TEJA ASBESTO CEMENTO			
TEJA PLASTICA			
TEJA DE BARRO			
ZINC			
OTRO	X	¿CUAL?	Sin techo.

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [X]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

La propiedad se encuentra en estado de demolición

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 | 11 | 25

Gloria Sierra A
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO 33350847 Cel.

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE DE LA INTERVENTORIA

Original:
Copia:
Copia:

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SILYCON S.A.S.	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Página 1 de 2

FECHA ELABORACION: 05 11 25 — No. ACTA: 06

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Carrera 8 entre CL4 y 5

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: C-190-0-391 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: — Meses/Días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: PEATONALIZACION EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 4Y5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 LIDERADO POR EL DESARROLLO DE BOYACA

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA SAS

CONTRATO INTEVENTORIA No: SIC-PMB-040-2026 — FECHA CONTRATO: — PLAZO: 3 — Meses/Días

INTEVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: BOYACA — DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL

BARRIO: CENTRO — ESTRATO:

LOCALIZACIÓN:

TIPO DE USO

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERES CULTURAL	
RECREACIONAL	/	LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Edison Yobany Arguello Lopez

NUMERO DE CÉDULA: 7.179.097 de Tunja

TELÉFONO CELULAR: 3118756937

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NUMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		
ELECTRICIDAD	X	
TELEFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METALICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	se evidencian algunas FISURAS
CONCRETO		
OTRO	X	Adoquin

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLASTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencia el deterioro de algunas losetas, adoquines y sardineles

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 11 25

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original
Copia:
Copia: