Alcaldía Local de Santa Fe	REVISIÓN EXTINTORES	VERSION: 01 CODIGO: PAGINA: 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 28-08-2020 | Nº INSPECCIÓN: 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Brayan Rojas Machacha Profesional DIGA

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS								CILINDRO															
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
1	Gabinete Despacho	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
2	Oficina Alcalde		X					20lbs	NA	B	Si	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	31-07-20	No tiene base, golpe en la parte inferior del cilindro, no tiene señalización
3	Escaleras 6 Piso		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
4	Servidor 6 piso			X				5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	NT	NT	B	B	NT	B	B	31-07-20	
5	Pasillo despacho		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
6	Jurídica		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
7	Presupuesto		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
8	Gabinete 5 Piso	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
9	Prensa		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
10	Cafetería		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
11	Gabinete 4 Piso	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
12	Almacen		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
13	Contraloria		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	M	NT	B	NT	B	B	31-07-20	Boquilla rota

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Alcaldía Local de Santa Fe	REVISIÓN EXTINTORES	VERSION: 01 CODIGO: PAGINA: 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 28-08-2020 Nº INSPECCIÓN: 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Brayan Rojas Mahecha Profesional Pyga.

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO												
14	Planeación Pasillo		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	NT	B	B	31-07-20	
15	Planeación Oficina			X				10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	NT	NT	B	B	NT	B	B	31-07-20	
16	Sala de juntas 3 Piso		X					20 lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	NT	B	B	31-07-20	
17	Gabinete 3 Piso	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
18	Sala de juntas No. 2		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
19	Oficina Infraestructura		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
20	Salon JAL		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-07-20	No tiene Señalizacion
21	Salon JAL		X					10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-07-20	No tiene Señalizacion
22	Gabinete 2 Piso	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
23	Pasillo JAL		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
24	Oficina JAL		X					10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	
25	Almacen Bodega		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-07-20	No tiene Señalizacion
26	Gabinete 1 Piso	X						10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-07-20	

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Alcaldía Local de Santa Fe

REVISIÓN EXTINTORES

VERSION: 01
CODIGO:
PAGINA: 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 28-08-20

Nº INSPECCIÓN:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Brayan Rojas Maheca Profesional PIGA

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
27	Garaje 1 Piso		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	No tiene señalizacio
28	Archivo					X		2.5Gal	NA	B	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	NT	NT	B	31-09-20	No tiene señalizacion
29	Archivo		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	No tiene señalizacion
30	Archivo		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	No tiene señalizacion
31	Cuarto Planta electrics			X				10lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	NT	NT	B	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion
32	Garaje 1 Piso		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion
33	Inspecciones C.P.		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion
34	Inspecciones C.P		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion
35	Inspecciones C.P					X		2.5Gal	NA	B	NA	B	B	B	B	B	M	B	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion
36	Inspecciones C.P		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	R	B	NT	B	NT	NT	B	31-09-20	Falta señalizacion, manometro regular
37	Lote		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Falta señalizacion y soporte
38	Lote		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Falta señalizacion y soporte
39	Bodega		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Falta señalizacion y soporte

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Alcaldía Local de Santa Fe	REVISIÓN EXTINTORES	VERSION: 01 CODIGO: PAGINA: 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 28-08-2020 | Nº INSPECCIÓN:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Brayan Rojas Mahecha Profesional PIGA.

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO											
40	Bodega		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Sin soporte ni señalizacion
41	Bodega		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Sin soporte ni señalizacion
42	San Bernardo Recepcion 4 Piso AISF		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	NT	NT	NT	NT	31-09-20	No tiene pin de seguridad, manero, soporte ni señalizacion.
43	San Bernardo Cuarto Planta electrico 1 Piso		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	NT	NT	NT	NT	31-09-20	No tiene pin de seguridad, manero, soporte ni señalizacion.
44	San Bernardo Bodega Giovanny		X					20lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Falta señalizacion y Soporte
45	San Bernardo Bodega Giovanny					X		2.5gal	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NT	NT	31-09-20	Falta señalizacion y soporte
46	Vehiculos		X					5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NA	NA	31-09-20	
47	Vehiculos		X					5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NA	NA	31-09-20	
48	Vehiculos		X					5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NA	NA	31-09-20	
49	Vehiculos		X					5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	NA	NA	31-09-20	
50	Punto vive Digital Lourdes			X				5lbs	NA	B	NA	B	B	B	B	NT	NT	B	B	M	B	NT	31-09-20	Falta señalizacion
51	Punto vive digital lourdes						X	4.5kg	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	B	B	31-09-20	Carbon dioxide
52	Punto vive digital lourdes						X	4.5kg	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	31-09-20	Carbon dioxide

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Alcaldía Local de Santa Fe	REVISIÓN EXTINTORES	VERSION: 01 CODIGO: PAGINA: 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN: 28-08-2020 | Nº INSPECCIÓN: 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Brayan Rojas Machacha Profesional P16

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS								CILINDRO														
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
53	Portodigital lourdes						X	4.5Kg	NA	B	M	B	B	B	B	B	B	NT	B	M	B	B	31-0920	Carbon dioxide
54	Portovive digital lourdes						X	4.5 kg	NA	B	M	B	B	B	B	B	B	NT	B	M	B	B	31-0920	Carbon dioxide

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE