La Dorada 3 de febrero 2026

Informe visita predio carrera 11ª #50-08 Barrio Victoria Real predio de la Señora Maritza Salazar Pérez

Se realiza visita al predio de la señora Maritza Salazar Pérez el cual se encuentra ubicada en el barrio victoria real en la dirección carrera 11ª #50-08, en el cual manifiesta encontrarse en riesgo de deslizamiento, a continuación se adjuntaran fotos tomadas en la visita realizada con su respectiva descripción.



Foto 1



Foto 2

En esta foto 1 y 2 se evidencia el predio de la señora Maritza al lado izquierdo foto 1 lado derecho foto 2, se mide y del andén del predio al borde verde que se marca en la foto se tienen aproximadamente 4 metros de los 4 metros en adelante se tiene un relleno en escombro el cual tiene un ancho aproximado de 2 metros al borde del talud del caño.



Foto 3

En la foto 3 se muestra una línea verde la cual tiene como inicio el borde del andén del predio de la señora mariza y el punto final es el borde del inicio del materia de relleno el cual es escombro, esta línea tiene una distancia aproximada de 4 metros.



Foto 4

En esta foto 4 se observa la cantidad de material de relleno que se ha depositado en el sitio para rellenar lo que ya se ha deslizado del terreno natural, este ancho de material de relleno es aproximado a los 2 metros.

Realizando la visita al predio la señora Maritza manifiesta que este material que han depositado como relleno el cual se muestra en la foto 4, se desliza y se lo lleva el agua cuando se presentan fuertes lluvias y que esto genera un hueco grande que pone en riesgo su vivienda.

ELABORO
JUAN SEBASTIAN MILLAN MARIÑO
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE LA DORADA.