SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	Fecha	Versión
EVALUACION DE CAPACITACION	23/09/2024	1

Nombre y Apellido del Trabajador	Sebastian Marin Pinchesco Oyola
No. identificación	1121921556 1075264933
Tema evaluado	**RIESGO ELÉCTRICO**
Fecha de evaluación	17/07/25

1. Porque se producen los accidentes eléctricos:

A. Rayos, sobrecarga.
B. Arco eléctrico, rayos, sobrecarga, corto circuito, equipos en mal estado
C. Malas posturas, manipulación de cargos.
D. Ninguna de las anteriores.

2. **Mencione dos efectos adversos en la salud producida por corriente eléctrica.**

- Muerte
- Quemaduras

3. **Marque (f) falso o (V) verdadero a la siguiente pregunta:**

¿La corriente electrica es perceptible a los sentidos del hombre? (V)

4. Encierre en un circulo el símbolo de electricidad.



Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
	23/09/2024	1

Nombre y Apellido del Trabajador	Carlos Vargas / Fran rodrigo
No. identificación	1075263649 1128879410
Tema evaluado	**RIESGO ELECTRICO**
Fecha de evaluación	17/07/25

1. Porque se producen los accidentes eléctricos:

A. Rayos, sobrecarga.
B. Arco eléctrico, rayos, sobrecarga, corto circuito, equipos en mal estado
C. Malas posturas, manipulación de cargos.
D. Ninguna de las anteriores.

2. **Mencione dos efectos adversos en la salud producida por corriente eléctrica.**

- Quemaduras leves graves
- fatalidad muerte

3. **Marque (f) falso o (V) verdadero a la siguiente pregunta:**

¿La corriente electrica es perceptible a los sentidos del hombre? (V)

4. Encierre en un circulo el símbolo de electricidad.



Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	Fecha	Versión
EVALUACION DE CAPACITACION	23/09/2024	1

Nombre y Apellido del Trabajador	Andrey Arcia Urbina vega
No. identificación	20919402 / 11087991
Tema evaluado	**RIESGO ELECTRICO**
Fecha de evaluación	17/07/25

1. Porque se producen los accidentes eléctricos:

A. Rayos, sobrecarga.
B. Arco eléctrico, rayos, sobrecarga, corto circuito, equipos en mal estado
C. Malas posturas, manipulación de cargas.
D. Ninguna de las anteriores.


2. **Mencione dos efectos adversos en la salud producida por corriente eléctrica.**

- electrocución
- fracturas

3. **Marque (f) falso o (V) verdadero a la siguiente pregunta:**

¿La corriente electrica es perceptible a los sentidos del hombre? (F)

4. Encierre en un circulo el símbolo de electricidad.



Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST		Fecha: /2024 Versión: 001 Página 1 de 1

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18/07/15 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Cristian Bravo CEDULA: 1006825465

AREA/SECCION: Bilogo de justicia CARGO: Op

ENCARGADO DE LA INDUCCION: [illegible]

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Cristian Bravo
Firma del Trabajador
c.c. 1006825465

[illegible]
Responsable del SG-SST
c.c. 1121[illegible]

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18/07/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Daniel olivros CEDULA: 1234585564

AREA/SECCION: Palacio de justicia CARGO: ay

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Hilarcage

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Daniel Olivros
Firma del Trabajador
c.c. 1.234.585.564

Hilarcage
Responsable del SG-SST
c.c. 1118969883

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 12/07/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Oscar Gallego CEDULA 1121845358

AREA/SECCION: Planta deshidratada CARGO: OF

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Telemarketing

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Oscar Gallego

Firma del Trabajador
C.C. 1121845358

Telemarketing

Responsable del SG-SST
C.C. 1118846483

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18/04/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Kleiver Rodriguez CEDULA: 1143596540

AREA/SECCION: Patrullero de tránsito CARGO: OF

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Yulexorge

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1143596540.


Yulexorge
Responsable del SG-SST
C.C. 1118548183

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1


Nombre: Ariel olivero
Cedula: 1.234.789504
Fecha: 18-09-25
Tema: Induccion SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:



3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo

A. Caida a distinto nivel y mismo nivel

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores



Nombre y cargo del evaluador:	Yelaagpe mse SST
Puntaje obtenido:	100%.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Cesar Gallego


Cedula: 1179 84358

Fecha: 18/07/25


Tema: Induccion sst

3/3

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:



2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:



X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo

A. Caida a distinto nivel y mismo nivel

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión organica, una perturbación funcional o psiquiatrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.




Nombre y cargo del evaluador:	
Puntaje obtenido:	100%

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Cristian Alexander Bravo Briceño

Cedula: 1006875405
Fecha: 18-07-25
Tema: Inducción SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:



3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.




C.



D.





Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.



Nombre y cargo del evaluador:	Milena Ortega Inspector
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Jeferson Rodriguez Ramirez


Cedula: 1193965840

Fecha: 19/07/25


Tema: Inducción SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

3/3



2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:





Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caida a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiatrica, una invalidez o la muerte.

X Todas las anteriores



Nombre y cargo del evaluador:	[illegible]
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	18	07	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización políticas acoso laboral
Charla de seguridad	X	no consumo de sustancias psicoactivas ni
Capacitación y Entrenamiento en SST		alcoholismo, no fumar, reporte toda condición
Capacitación específica al cargo		insegura inmediatamente, Riesgos a los que
		están expuestos, Horario de trabajo.

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Daniel Olivares	1234385564	oy	Daniel Olivares
2	Cesar Gallego	1121849558	of	
3	Jefferson Kalegas	1193496540	of	
4	Cristian Alexander Bravo	1006825465	Of	Cristian Bravo
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Melo Ospina	Melo Ospina

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio deportes	29	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		(Cuál? socialización de políticas, reportar cualquier incidente, accidente, peligro de trabajo en el día que no estén afiliados
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Henderson Fabian S	1123206871	AY - obra	
2	Fabio sañudo	18188140		
3	Fabian Rodriguez	1123.313.316	AY - obra	Fabian Rodriguez
4	Didier sañudo	18127164	AY. obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Arque	Firma	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/08/2024	1

Nombre: Henderson Polanco


Cedula: 1123206822

Fecha: 29/07/25


Tema: Induccion SST

3/3

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:



2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con **maceta**, puntero y martillo.

X suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, **una** perturbación funcional o psiquiátrica, **una** invalidez **o la** muerte.

D. Todas las anteriores.



Nombre y cargo del evaluador:	
Puntaje obtenido:	100 V.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1


Nombre: Fabian Suarez L.

Cedula: 1818281420

Fecha: 24 08 25


Tema: Inducción SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:



3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caida a distinto nivel y mismo nivel

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

X C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión organica, una perturbación funcional o psiquiatrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores



Nombre y cargo del evaluador:	Hilda Duque Inspect
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Oswaldo Rodriguez


Cedula: 1.123.313.316
Fecha: 29/07/25
Tema: Induccion SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

3/3

EPP

COLABORADOR



2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA


A.

B.

C.

D





Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

© suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Pilar Vargue INSPECTOR
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 29 03 25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Fabio Cuñado CEDULA: 18189140

AREA/SECCION: Policia de Tránsito CARGO: cf

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Fabio Duque

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedmientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Fabio Cuñado L.

Firma del Trabajador
c.c. 18189140

Responsable del SG-SST
c.c. 91218[illegible]983

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 29/07/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Oswaldo Fabian Portugal Hernandez CEDULA: 1.123.313.316

AREA/SECCION: Planta de proceso CARGO: Auxiliar obra

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Hilena Ospe

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Fabian Portugal
Firma del Trabajador
c.c. 1.123 313.316

Hilena Ospe
Responsable del SG-SST
c.c. 1.111.896 983

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-029
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 29/07/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Didier Saludo CEDULA 18127164

AREA/SECCION: Palacio de justicia CARGO: Oy

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Mlevaque

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
c.c. 18127164

Mlevaque
Responsable del SG-SST
c.c. 1118d6983

Powered by CamScanner


	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Version
		23/09/2024	

Nombre: Pedro señuelo
Cedula: 4 7872764
Fecha: 29/09/25
Tema: Inducción SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

3/3

EPP	COLABORADOR



2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.



C.



D.



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo.

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	[illegible] SST
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

ANEXO # 5

REGISTRO DE CHARLAS SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	1	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	orden y aseo Caidas al mismo nivel
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andres Cañas	1022515970	T. cubiertas	
2	David Cortes	1053346778	T. cubiertas	
3	Kelvin Diaz	515917...	T. cubiertas	Kelvin
4	Johan Sebastian Jimenez	1121920464	Pintor	
5	Lina Yurany Gonzalez	1058325236	Aseo	
6	[illegible]	[illegible]	PINTOR	
7	[illegible]	[illegible]	PINTOR	
8	[illegible]	7222021	CF	
9	Jorge Jabaleto Ospino	1023877696	Pintor	
10	[illegible]	[illegible]	Pintor	
11	[illegible]	1121900617	PINTOR	
12	Felipe Cadena	1124895212	Impermeabilizador	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lepdy Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Valledupar	Predio de postcosecha	2	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Señalización y delimitación de áreas
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yuranny Gonzalez J.	1058325236	Aseo	
2	Jorge Gabriel Ospino.	1.023877696	pintura	
3	Omar Iguaran	7320689.	T cubierta	
4	Andres Cerro	1007525970	T cubiertas	
5	David correa.	1053346778.	T. cubiertas	
6	Yeferson Diaz	5159135.	T. cubiertas	
7	Jonas sebastian Jimenez	1121920429	Pintor	
8	[illegible]	[illegible]	Pintor	
9	[illegible]	[illegible]	Pintor	
10	Yhonny Bernal	1121902617	Pintor.	
11	Ricardo Hernandez	7222021	OF -	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio deportivo	13	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo Biologico (Hongos, Virus, Picaduras)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ronal Rodriguez	1121879410	OF.	
2	Ricardo [illegible]	7222021	OF	
3	[illegible]	1762[illegible]	electrico	
4	Alexander Nobara	1075[illegible]	Electrico	
5	SERGIO ESQUIVEL ES	1064195205	Pintor	
6	Andres Santiago Cañon Castillo	1002529970	T. cubiertas	
7	Melvin DIAZ	5159176	T. cubiertas	Melvin
8	FRANCISCO OYOLA	1015264433	Tecnico.	
9	Carlos Fernando Vargas	1075865699	Tecnico	Carlos
10	David cortés cañon	1053346778	T. cubiertas	
11	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
12	[illegible]	1006[illegible]	PINTOR	
13	Johan Sebastian Linares	1121420424	Pintor	
14	Jorge Zabaleta	1.023237696	PINTOR	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	4	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Uso de tapa oidos para afectaciones de Ruido
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andrés Lopez	1007315920	T cubiertas	
2	David Cortés.	1053346778.	T. cubiertas	
3	Melvin Diaz	5159175	T. cubiertas	
4	[illegible]	17612/61	elect	
5	Alexander Notoca	1075211071	Electricu	
6	Ricardo Mendoza	7222021	OFS	
7	SERGIO ESCALANTE LIZ	1000[illegible]	PINTOR	
8	Lina Yuranny Gonzalez	1058325236	Aseo	
9	Felipe Sean	1121[illegible]	Impermeabilizador	
10	Jeiston Manrique	1121921855	Impermeab.	
11	[illegible]	20[illegible]	PINTO	
12	Jorge Sebastian Jimenez	1121404124	PINTOR	
13	Luis Fernando Vargas	1073[illegible]	tecnico	
14	Francisco Ulloa	1075269433	Tecnico	
15	Ronal Rodriguez	1121879410	OFI	
16	Andres Estiben Fonseca	1001[illegible]	Ay	
17	Jorge Trebelt	1023[illegible]	pintura	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Ruta de gestión	5	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo locativo caidas al mismo Nivel
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	ASEO	
2	Andrey Esteban Fonseca	1001191969	Ayudante	
3	Diego Cano	1140815212	Oficial	
4	Andres Saion	1001515910	1. Cubiertas	
5	Alex Mu alz	17612961	elect	
6	Alexander Nobcano	1075110311	Electrico	
7	David Cortes.	1013 546 178.	5. Cubiertas	
8	Adrian Diaz.	5159135.	1. Cubiertas	
9	Ricardo Mendieta	7222021	OFC	
10	Erick Saavedra	1000495203	Pintor	
11	Sebastian Manrique	1121921556	OF.	
12	Miguel Jimena C.	1006732148	PINTOR	
13	Jonas Sebastian Jimene	1121904109	Pintor	
14	Hernandez Cruz	1073219433	Tecnico	
15	Carlos Fernando Vargas	1075207699	tecnico	
16	Jorge Zubieta	1023977696	Oficial	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Asqueros	Firma	Milena Asque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	8	09	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo mecanico manipulación de Herramientas electricas en buen estado y con todos los accesorios, epp.
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Hernando Noboa Ro	1075211091	Electrico	
3	Edgar Esteban Ortiz	1006715757	Pintor	
4	Ronal Rodriguez	1121879410	OF.	
5	[illegible]	1222021	OF	
6	Fabian Sebastian Jimenez	1121926464	Pintor	
7	Miguel [illegible]	1006913119	AUXILIAR	
8	Hayder Bonilla	1075269473	Electrico	
9	Carlos Fernando Vargas	1122565699	Carpintero	
10	Sebastian Manrique	1121921576	OF	
11	Jorge Roberto	1.023897696	PINTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Hernandez	Firma	Hernandez

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	9	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo Químico Uso de tabocas para aplicación de Pintura y estuco
Capacitación y Entrenamiento en SST		Lijado de Paredes, Mezcla de Cemento
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ricardo Muñoz	7222021	OPS	
2	Sergio Saavedra	1006792624	Pintor	Sergio
3	Lina Yurany Gonzalez Le	1058323236	Aseo	
4	Alexander Navarro	1015211031	Electricista	
5	Jorge Zabaleta	1023933696	pintor	
6	Wilson Lopez D	1121847491	maestro de obra	
7	Francisco Ojeda S.	70+5+64433	Tec	
8	Edwin Fernando Moreno	1075265699	tecnico	
9	Angie Tatiana Urrea	1006773145	Pintor	
10	Jhon Descutia	1121900624	Pintor	
11	Daniel Rodriguez	1121879410	OPS	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	10	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización Procedimiento desmonte de Policarbonato existente e instalación de uno nuevo en gradilla de conexión de tierra A Y B
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	David Cortes.	1053346778.	Instructores.	
2	Andres Cañon	1007221910	Instructor	
3	Yolvin Diaz	5159175	Instructores	Yolvin
4	Omar Cano	7320089	Instructor	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones: Riesgos, a los que estuvo expuestos, procedimiento uso de EPP y EPCC evaluados

Nombre	Firma
Leidy Milay Ospina	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Valledupar	Palacio de Justicia	16	08	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo ergonomico, manipulación de cargas (utilizar ayudas mecanicas correctamente y pausas).
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ricardo Mendoza	7222021	OF-	
2	Ing Yuranny Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
3	Wilson Vega	1121947491	OF	
4	[illegible]	[illegible]	Pintor	
5	Alexander Noguera	1075411071	Electrico	
6	Miguel [illegible]	1006773748	Montaje	
7	Jonder Sebastian Gomez		Pintor	
8	Francisco Ucka	16152647	Tec	
9	Carlos Leonardo Vargas	1075266644	tecnico	
10	Andres Santiago Leon	1002515918	T. Cubierta	
11	Nelvin Diaz	5159175	T. cubierta	
12	Omar Jose Cantor	7620687	T Cubierta	
13	Ronal Rodriguez	1121879410	OF.	
14	Jorge Zabaleta	1.023877696	OFicial	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Arguello Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	07	08	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Fenomenos naturales (sus peligros) actividades de alturas cuando se presenten condiciones adversas de lluvias, Vientos, y verdaderos
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilson vega	1121847491	Dti	
2	Sergio Esquivel Ltda	1006497262	Pinta	
3	Ricardo [illegible]	72822021	OF	
4	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
5	Jorge Zubieta Ospino	1023977696	OF.	
6	Miguel Jimenez Chala	1075247249	Ele	
7	Francisco J Ojeda S	1075264433	Ele	
8	Carlos firma de Vargas	1072276794	Tecnico	
9	Johan Sebastian J.	1121470469	Pintor	
10	Bonal R	1121879410	OFI	
11	Alexander Naharro	1075261031	Electrico	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Hilena Duque Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	12	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Rotulacion de sustancias quimicas
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilson Vega	1121847491	Ofi	
2	Sergio Esquivel Ilia	1024495205	Pintor	Sergio
3	Ricardo Londoño	722202	OF	
4	Andres Cañon	1001125920	T cubiertas	
5	Alexander Navarrete	1075281071	Electrico	
6	Omar Cano	7320087	T Cubiertas	
7	david correa.	1053 346 778.	T. cubiertas.	
8	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
9	Melvin Diaz	5159175	T. cubiertas.	Melvin
10	Johan Sebastian Jimenez	1121204609.	Pintor	
11	Maria Alejandra	1006838298	pintor	
12	Rodal Rodriguez	1121879410	OFi	
13	Francisco Ojeda	1615749433	Tec.	
14	Carlos fernando Vargas	1078265609	Tecnico	Carlos Vargas
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Arque Rojas	Firma	Milena Arque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Relleno de gestión	14	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cual?
Charla de seguridad	X	Riesgo Biologico. (Alacranes, Mangos)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Reinaldo Mendivelso	7222021	OF	
2	Wilson Vega	1121847491	OF	
3	Alexander Nobara	1075211051	Electrico	
4	Lina Yurany Gonzalez S.	1058325236	Aseo	
5	Jonan Sebastian Jaimes	1124110124	Pintura	
6	Miguel Jaime Chala	1006773148	PINTOR	
7	Carlos Eduardo Vargas	1075265599	Tecnico	
8	Franchesco Ayala	1075269433	TL	
9	David Cortes	1053346778	T. Cubiertas	
10	Melvin Diaz	5159175	T. Cubiertas	
11	Andres Cañon	1007215916	T cubierta	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Ospino	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	25	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización de nuevo Horario de trabajo, en cumplimiento a lo establecido en la ley 2101 de 2021
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jorge Zabaleta.	1023827696	PINTOR	
2	David cortes.	1013 346 778.	T. Cubiertas	
3	Melvin Diaz	5159135	T. cubiertas	Melvin
4	Rodolfo Cañas	1007508919	T. cubiertas	
5	Wilson Vega	1121847491	OF	
6	Ricardo Rodriguez	7222021	OF	
7	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325226	Aseo	
8	Ronal Rodriguez	1121879410	O F	
9	Jonan Sebastian Jaimes	1121920429	Pintor	
10	Maria Angel Jimenez C.	1006713748	Pintor	
11	Jairo Fernando Vargas	1073268694	Tecnico	
12	Francisco Oyola	1015269432	Tec.	
13	Andres Fonseca	1001191969	AT	
14	Felipe Lopez	1121851212	Obra	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Duque Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Policía departamental	16	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización de hojas de seguridad de sustancias químicas
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Ricardo Mendez	7722021	OFS	
2	Lina Yurany Gonzalez	1058325236	Aseo	
3	Wilson Vega	1121847491	OF	
4	Jorge Zabaleta Ospino	1.023897696	PINTOR	
5	Raúl Rodríguez	1121879410	OF.	
6	Johan Sebastian Jimenez	1121920429	Pintor	
7	Hoy Franchesco Ospina	1085269433	T.C.	
8	Carlos Fernando Vargas	1093222699	Tecnico	
9	Miguel Jimenez Ocaña	1006778918	pintor	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Agre Ochoa	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	16	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización de Plan de emergencias del Palacio de Justicia, y conformación de Brigada del consorcio A y V.
Charla de seguridad		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilson Vega	1121847491	OF	
2	Ricardo	7222021	OF	
3	Sebastián Jiménez	1121920429	Pintor	
4	Angel Rodriguez	1121879410	OF	
5	[illegible]	1006773748	Pintor	
6	Trayner J Ocho	1015476933	T&C	
7	Carlos Fernando Vargas	1073265699	T&C	
8	Lina Yurany Gonzalez L	1058325236	Aseo	
9	Jorge Mario Zabaleta	1023817696	Pintor	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	18	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Limpieza desinfección de mascarilla
Capacitación y Entrenamiento en SST		dematenal aislado
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jorge Zabaleta Osorio	1023877696	pintor	
2	Jefferson Rodriguez Ramirez	1143596540	Pintor	
3	Mayra Yuri Jurado	1006743148	Aprendiz	
4	Johan Sebastian Jimenez	1121920469	Pintor	
5	Daniel olivenos	1.234.789564	Pintor	Daniel O.
6	Ricardo Mendoza	7222021	OF	
7	Wilson Vega	1121947491	OF	
8	Cristian Bravo	1006825463	Pintor	Cristian
9	Cesar Galeano	1121 [illegible]	pintor	
10	Frambuin Ortiz	1015269433	Tec.	
11	Carlos fernando Vargas	1072006694	Tec.	
12	Ronal Rodriguez	1121879410	OF	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Ospina	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	palacio de justicia	19	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	uso de extensiones electricas en buen Estado (sin alladuras ni pelados)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Johan Sebastian Jimenez C	1121[illegible]29	Pintor	
3	Oscar Iván Santana Murcia	1070943713	Contratista	
4	Wilson vega	1121647491	OF	
5	Jorge Zabaleta Ospino	1.023877696	pintor	
6	Cristian Bravo	1006829465	pintor	Cristian
7	Cesar Gallego	1021844158	pintor	cesar
8	Teferson Rodriguez Ramirez	1143596340	pintor	
9	David Olivenos	1234789564	PINTO	David O.
10	Reingreso inducción	7222021	OFO	
11	Francisco Ayala	7075216443	Tec.	
12	Angel Ismael Ubala	1006773749	PINTOR	
13	[illegible]	1075[illegible]	[illegible]	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Ayala Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	19	07	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	uso de extensiones electricas en buen Estado (sin alladiduras o pelados)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Johan Sebastian Jimenez C	1121404729	Pintor	
3	Oxdr Iván Santana Murcia	1070943713	Contratista	
4	Wilson vega	1121847491	OF	
5	Jorge Zubieta Ospina	1.023877696	Pintor	
6	Cristian Bravo	1006821465	pintor	Cristian
7	Cesar Galeso	1021844358	Pintor	cesar
8	Jeferson Rodriguez Ramirez	1145596340	pintor	
9	Daniel Olivaos	1234.789564	Pinto	Daniel O.
10	Ricardo Mendieta	7272021	OFO	
11	Francisco Ojeda	1075264433	Tec.	
12	Angie Viviana Ubaldo	1006773219	Pintor	
13	Cristian Fernando Vargas	1075267894	Celador	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Mulga Arbe	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	21	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo Físico (Vibración equipos eléctricos)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Gallego	1218445JB	portero	
2	Jorge Zabaleta	1.023877696	PINTOR	
3	Jeferson Rodriguez R.	1193596540	PINTOR	
4	Fabián Prieto	88272783	[illegible]	
5	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
6	Jonas Sebastian Jiminez	1214104279	portero	
7	Miguel Angel Jimenez Chata	1.067743648	PINTOR	
8	Mauricio Ayala	1015264432		
9	Carlos Eduardo Vargas	1073263699	Técnico	
10	Wilson Vargas	1018942891	SST	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Cristina Duque Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	22	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo químico (Cobreras, material particulado)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jorge Sabaleta Espino	1023837696	pintor	
2	Cesar Casallas E.	1121848558	pintor	
3	Jeferson Rodriguez Ramirez	1193596540	Pintor	
4	Wilson vega	1121897191	OP	
5	Lina Yurany Gonzalez	1058325236	Aseo	
6	Johan Sebastian Jara C	1121420424	Pintor	
7	Miguel Jimenez Chala	1006873748	Pintor	
8	Francisco Ayala	1075269433	TEC.	
9	Carlos Fernando Vargas	1075263899	tec.	
10	Cristian Bravo	1006825165	Pintor	Cristian
11	FABIAN PRADO	8872783	AUXILIAR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Ruge Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	23	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Suspender actividades de alturas cuando las condiciones climaticas esten lluviosas
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Oscar Gallego E.	1121844158	Pintor	
3	wilson vega R.	1121947491	OF.	
4	Jorge Zabaleta Ospino	1.023837696	pintor	
5	Jonan Sebastian Jimenez	1121420429	Pintor	
6	MIGUEL ANGEL CHAVEZ	1067773718	pintor	
7	Jefferson Pedraza	1193565540	Pintor	
8	FABIAN PRIETO	8892793	AUXILIAR	
9	Cristian Bravo	1006825465	Pintor	Cristian
10	Carlos Ricardo Vargas	1075256594	Tecnico	
11	Francisco Cano	7073520775	Tg	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Ospina Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Predio de Justicia	24	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	uso adecuado de equipos electricos (Rotadora)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Galeano	1124844358	Pintor	
2	Wilson Vega	1121847491	OK.	
3	Jeferson Rodriguez Ramirez	1193546520	Pintor	
4	Jorge Zabaleta Ospino	1023877696	Pintor	
5	Cristian Bravo	1006825465	Pintor	Cristian
6	Miguel Jimenez Ortiz	1006813789	Pintor	
7	Nolber Sebastian Jimenez	1121920424	Pintor.	
8	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
9	Carlos Fernando Vargas	6773205694	Tecnico	
10	Francisco Ochoa	1073264433	Tec.	
11	FABIAN PRIETO	-		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Ortiz	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	07	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Hidratación de los trabajadores con climas soleados? la hidratación es importante
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Arley [illegible]	1[illegible]6	elect	
2	Leonardo Herrera	Elec 7718513	Electrico	
3	Hernando Noboa	Electrico	Electrico	
4	Cesar Celis	Practicante	pintor	
5	wilson Vega	[illegible]	[illegible]	
6	Lina Yurany Gonzalez L	1058325236	Aseo	
7	Cristian Bravo	1006825465	Pintor	
8	Miguel Jaime Chala	1006732[illegible]	Pintor	
9	Jhon Sebastian Jaimes	1121202124	Pintor	
10	Jorge Zabaleta	1023697696	pintor	
11	Position Pronto	88.227.83	[illegible]	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	26	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Protección Solar, Para evitar Quemaduras solares, Cancer
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Leonardo Herrera	7718513	Electrico	
2	Alexander Ndoura C	1075 41021	Electrico	
3	Arly [illegible]	1760 96	elec	
4	Wilson Vega	1122 84 4491	OFC	
5	Cesar Gallegos	1121 84 [illegible]	Pint	
6	Lina Yurany Gonzalez L.	1058375236	Aseo	
7	Cristian Bravo	1065 925 165	Pinto	Cristian
8	Johan Sebastian Jimenez	1121920429	Pintor	
9	Miguel Angel Chaparro	1067773148		
10	Fabian Prieto	8932793	Auxiliar	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Mileros	Firma	Mileros

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	23	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Cuida almismo NIVEL, Aspectos Precauciones de seguridad.
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325736	Asco	
2	[illegible]	17612961	Elefa	
3	[illegible]	7718513	Electrico	
4	[illegible]	10852191	Electrico	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	1121921552	OF	
7	[illegible]	8897783	AUXILIAR	
8	[illegible]	1121920429	Pintor	
9	[illegible]	9002900	Pintor	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Duque Rojas	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	18	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo ergonomico (utilizar mecanismos posturas adecuadas)
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alexander Notavera	1075 211031	Electrico	Alex
2	Ade [illegible]	1[illegible]2962	elect	
3	Leonardo Herrera	7718313	Electrico	
4	Lina Yuranny Gonzalez L	1058325236	Aseo	
5	Wilson vega	1121847491	Ofn	
6	Miguel [illegible] Chaky	1006773178	Pintor	
7	Johan Sebastian Jimenez	1[illegible]9	Pintor	
8	Jorge Zabaleta Ospino	1023877696	pintor	
9	Cristian Bravo	1006825485	Pintor	Cristian
10	Edgar Prieto	8357783	Auxiliar	
11	Reason Rodriguez	1193596540	pintor	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Ospina	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Valledupar	Palacio de justicia	14	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Manipulación de cargas e Izaje manual
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alexander Navarro	1075 210511	Electrico	Alex
2	Leonardo Herrera.	7718513	Electrico	
3	Cesar Callejo	1121846458	Pintor	
4	Wilson Vega	1121847441	Oficial	
5	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
6	Cristian Bravo	1065825485	Pintor	Cristian
7	Fabian Rodriguez	1.123.313.315	Aux obra	Fabian R
8	Didier Salcedo	1047216	Ayudante	
9	Fabio Suarez	1818881140	Ayudante	
10	Hernan Alfaro	1065826	Ax - pda	
11	Jorge Sebastian Jimenez	1121940429	Pintor	
12	[illegible]	1065783148	[illegible]	
13	FABIAN ANTONIO	8897787	AUXILIAR	
14	Jorge Zabaleta.	1.023877696	PINTOR	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Yuly Milena Ospe	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Rutacodenstra 30	09	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Importancia de realizar actividades activas
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Gutierrez	1121844350	P. Flor.	
2	Leonardo Herrera	7718513	Electrico	
3	Mercadel Navarro	1075 711 011	Electrico	
4	Andrey Estiben Forero	1001191469	Ayudante	
5	Lina Yuranny Gonzalez L.	1058375236	Aseo	
6	Cristian Bravo	1006825465	Pintor	Cristian
7	Hadersin Pedraza	1123006871	Ay - plom	
8	Johan Sebastian Jimenez	1121920429	Pintor	
9	Fabian Cuesta	1218840	Diligente	
10	Jose Didier Salud	1082716U	Ayudante	
11	Oswaldo Fabian Rodriguez	1123 313 315	AUX Obra	fabian rodriguez
12	Miguel Angel Jimenez	1121068773248	pintor	
13	Sebastian Madrigal	1121921516	Of	
14	Fabian Pinto	8897783	Auxiliar	
15	Jorge Zabaleta	1023877696	Oficial	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Milagrosa Rojas	

Powered by CamScanner

ANEXO # 6

REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N° FT-SST-070	
	SST	
FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO		FECHA Agosto /2024
		Version: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 25/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																					FIRMA
Leonardo Herrera	25/07/25		of															•	X					

FIRMAS

Milenagye

RESPONSABLE INVENTARIO

Milenagye

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO Nº: FT-SST-070	
	SST	
FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO		FECHA Agosto /2024
		Version: 001

CONTRATO/ OBJETO:	Mantenimiento y adecuaciones
FECHA ENTREGA:	29/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FIRMA
Jhon Fabio Sotelo	29/07/25	1818870	of	X	X					X		X		X	X		X		X				Firmado

FIRMAS

Milena Duque
RESPONSABLE ENVENTARIO

Milena Duque
RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SIGI

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA Agosto /2024

Versión: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 29/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																		FIRMA
Heiderson Polanias	29/07/25	1122831658	Of	X	X					X		X		X	X		X				

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FORMATO Nº: FT-SST-070
	SST:

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO	FECHA Agosto /2024
	Versión: 001

CONTRATO/ OBJETO	Mantenimiento y adecuaciones
FECHA ENTREGA	29/07/24

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Oswaldo Rodriguez	29/07/24	2033937	76 of	X	X					X		X		X	X	X	X		X				

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto /2024

Version: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 18/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Daniel alvaros	18/07	1239713895	Of	X		X							X	X	X				X	X		-	

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto /2024

Versión: 001

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 18/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Gustavo Bravo	18/07		OF	X		X							X		X	X			X	X			Gustavo

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N°: FT- SST 070	
	SST	
FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO		FECHA Agosto /2024
		Versión: 001

CONTRATO OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 18/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																			FIRMA
Cesar Gallus	18/07/25	1120[illegible]558	of	X		X							X		X	X	X		X	X		

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto /2024

Versión: 001

CONTRATO/ OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 5/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FIRMA
[illegible]	5/07/25	1118[illegible]	[illegible]	✓		X																

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº: FT- SST 070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA Agosto /2024

Version: 001

CONTRATO/ OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 26/05/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																			FIRMA
Miguel Angel Jimenez	26/05/25	1006771248	Pintor	X		X							X						X			
Miguel Jimenez	29/05/25	1006771248	Pintor																X			
Miguel Jimenez	11/06/25	1006771248	Pintor										X									
Miguel Jimenez	18/06/25	1006771248	Pintor										X									
Miguel Jimenez	7/07/25	1006771248	Pintor										X									

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA Agosto 2024

Versión: 001

CONTRATO/OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 26/11/24

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																			FIRMA
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF	X		X				X	X	X		X	X			X	X			
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF			X				X								X				
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF	X		X						X		X	X			X	X			
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF															X				
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF								X							X				
Jorge Zabaleta	26/11/24	1023776[illegible]	OF								X											

FIRMAS

Jorge Zabaleta

RESPONSABLE INVENTARIO

Jorge Zabaleta

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA

CONTRATO OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 26/05/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Johan sebastian [illegible]	26/05/25	1122[illegible]	pintor	X		X							X		X	X			X	X			
Johan sebastian [illegible]	26/05/25	1122[illegible]	pintor										X						X				- Sebastian
Johan sebastian [illegible]	26/05	1122[illegible]	pintor			X																	- sebastian
sebastian [illegible]	26/05	1122[illegible]	pintor			X																	- Sebastian
Sebastian [illegible]	26/05	1122[illegible]	pintor										X										- Sebastian
Sebastian [illegible]	26/05	1122[illegible]	pintor										X										- [illegible]

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto-2024

Versión: 001

CONTRATO/OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 15/05/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																			FIRMA
Sergio Esquivel	15/05/25	1006779205	Pintor	X		X							X	X	X		X	X				-Sergio
Sergio Esquivel	9/05/25	1006795205	Pintor										X				X					-Sergio
Sergio esquivel	18/05/25	1006795205	pintor			X							X									-Sergio
Sergio esquivel	9/05/25	1006795205	Pintor										X									-Sergio
sergio esquivel	9/05/25	1006795205	Pintor										X									-Sergio

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

FORMATO N°

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

CONTRATO OBJETO: Adecuaciones y mantenimiento del Palacio de Justicia

FECHA ENTREGA: 1 de 1 / 24

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Ricardo Montaño	10/01/24	7222021	of										X						X				
Ricardo Montaño	11/01/24	7222021	of									X		X									
Ricardo Montaño	18/01/24	7222021	of												X	X				X			
Ricardo Montaño	16/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	17/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	18/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	19/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	25/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	26/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	27/01/24	7222021	of																X				
Ricardo Montaño	30/01/24	7222021	of			X					X												
Ricardo Montaño	31/01/24	7222021	of									X											
Ricardo Montaño	1/02/24	7222021	of		X								X										

FIRMAS

RESPONSABLE DILIGENCIADO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA Agosto 2024

CONTRATO/ OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 20/06/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																			FIRMA
David cortez	20/06/25	1053846178	OF	X	X				X	X			X	X			X	X				
David cortez	24/06/25	1053846178	OF																			
David cortez	11/07/25	1053846178	OF									X										

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: FT-SST-010

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto /2024

Versión: 001

CONTRATO OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 20/06/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Melvin Diaz	20/06/25	525475	OF	X	X							X			X	X			X	X			- Melvin
Melvin Diaz	19/06/25	525475	OF									X											- Melvin
Melvin Diaz	11/07/25	525475	OF											X									- Melvin

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº: FT-SST-070

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA Agosto 2024

Versión: 001

CONTRATO OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 14/03/25


NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																		FIRMA
Liney Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay	X		X				X		X	X	X			X	X			Lina Yurany Gu.
Linay Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay							X											Lina Yurany Gu.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay														X				Lina Yurany G.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay									X									Lina Yurany G.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay									X									Lina Yurany G.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay									X									Lina Yurany G.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay									X									Lina Yurany G.
Lina Yurany Gutiérrez	14/03/25	1058325230	ay									X									Lina Yurany G.

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO Nº: FT-SST-071

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto 2024

Versión: 001

CONTRATO/OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 31/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
carlos vargas	31/07/25	1095666	tecnico	X						X													

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°

SST

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

FECHA: Agosto 2024

Versión: 001

CONTRATO OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 7/07/25


NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				FIRMA
Francisco Cepeda	7/07/25	1075264	Técnico	X						X								X				

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner



FORMATO N°:

FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO

CONTRATO OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

FECHA ENTREGA: 29/07/25

NOMBRE	FECHA	CC	CARGO																				
Didier ramirez	29/07/25		ay	X		X							X					X	X	X			

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

Powered by CamScanner

ANEXO # 7

REGISTRO DE INSPECCIONES

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST-053 Version: b001

Fecha de Inspeccion: 30/05/25

AREA: Palacio de Justicia — No. DE EQUIPO: _____

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado fisico de los cilindro	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Cuerda de la válvula principal	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Gatillo del soplete	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Boquilla en buenas condiciones	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.					✓		✓		✓		✓			
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.	✓						✓				✓		✓	
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.					✓		✓		✓		✓		✓	
El ciiindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.	✓						✓							
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.					✓		✓		✓		✓		✓	
Se transporta en forma vertical y asegurado	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo	✓				✓		✓				✓		✓	
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Regulador de presión	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Válvula principal	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Manguera presenta agrietamientos	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Manguera (presenta empates)	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas.	✓				✓		✓		✓		✓		✓	
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de					✓		✓		✓		✓		✓	


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de proteccion personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
guantes de carnaza	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
Botas de seguridad con punta de acero	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
gafas de seguridad	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
Capuchon	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
Casco de seguridad	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
Otros:	✓			✓		✓		✓		✓		✓	



OBSERVACIONES

CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Felipe Sosa	Felipe Sosa	/	Felipe Sosa	Felipe Sosa	Felipe Sosa	Felipe Sosa	Felipe Sosa
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Milena Ospina	Miles Ospina	/	Miles Ospina	Miles Ospina	Miles Ospina	Miles Ospina	Miles Ospina
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST-063 Version: 0001

Fecha de inspeccion: 9/06/25

AREA: Palacio de justicia No. DE EQUIPO: 2

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado fisico de los cilindro									✓		✓		/	
Estado de la Cuerda de la válvula principal									-		✓		/	
Estado de la Gatillo del soplete									-		✓		/	
Estado de la Boquilla en buenas condiciones									-		-		/	
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.									-		-		/	
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.									-		-		/	
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.									-		-		/	
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.									-		-		/	
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.									-		-		✓	
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural									-		-		/	
Se transporta en forma vertical y asegurado									-		-		/	
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo									-		-		/	
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion									-		-		/	
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo									-		-		/	
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes									-		-		/	
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion									-		-		/	
Regulador de presión									-		-		/	
Válvula principal									-		-		/	
Estado de la Manguera presenta agrietamientos									-		-		✓	
Estado de la Manguera (presenta empates)									-		-		/	
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado									-		-		/	
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas.									-		-		/	
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de									-		-		/	


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de protección personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans													
guantes de carnaza													
Botas de seguridad con punta de acero													
gafas de seguridad													
Capuchon													
Casco de seguridad													
Otros:													



OBSERVACIONES
CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sebastian M.	/	/	/	/	Sebas	Sebas	Sebas
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Miguel Angel	/	/	/	/	Miguel Angel	Miguel Angel	Miguel Angel
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre B piso 5	
PROVEEDOR:	AYV		SERIE:		
ACTIVIDAD:	Corte		MARCA:	GWS 670 Bosch	
SEMANA DEL	30	AL 5	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Omar Javier Cañón														
Andres Cepeda														
David cortes.														
Melvin DIAZ														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	Torre B piso 5		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	11825		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Milwaukee		
SEMANA DEL	30	AL	5	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓				✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Omar Javier Cañon	Omar Cañon													
Andres Cañon														
David cortes														
Melvin Diaz	Melvin		Melvin		Melvin		Melvin		Melvin		Melvin			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre A y B	
PROVEEDOR:	AYV		SERIE:	2810816757	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	anco	
SEMANA DEL	30	AL 2	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓									
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓									
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
Estado del mango	✓		✓		✓									
Estado del cuerpo	✓		✓		✓									
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓									
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓									
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓									
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓									
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Johan Sebastian Jimenez														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre B Plataforma	
PROVEEDOR:	AYN		SERIE:	2810B1A0154	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	tarco	
SEMANA DEL	2	AL 5	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)														
Estado del interruptor de encendido y su seguro														
Estado del accesorio portadiscos														
Estado del mango														
Estado del cuerpo														
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)														
Estado general de la guía y la guarda														
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)														
Condiciones de orden y aseo														
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Ricardo Esteban Gutierrez	-													
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	—		—		+		Mosqe		Mosqe		Mosqe			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA EQUIPO DE SOLDADURA

ACTIVIDAD: Soldar		MARCAR CON UNA X		B:BUENO	R:REGULAR	M:MALO			
CONTRATISTA: AYV		PROPIO X	ALQUILADO						
MARCA Y SERIAL: ESAB		LUNES	MARTES	MIERCOLES	31/06/25	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	BRM	
ESTADO MECÁNICO	Cable				B				
	porto electrodos				B				
	clavija				B				
	pinza de tierra				B				
	interruptor				B				
INSPECCIONADO POR:	Andres Cajigas	—	—	—	[signature]				
INSPECCION SST 1	Nombre: Milena Lopez Rojas	—	—	—	[signature]				
INSPECTOR SST 2	Nombre:								

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:	
SI X	NO	Bueno	
PRÓXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO.	ESTADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL		CÓDIGO: FT-SST : 033 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto -2024 PÁGINA: 1 de 2

Responsable: Hilera Ospe — Fecha desde: 30/06/25

Inspección realizada por: Ricardo Menduebo — Fecha hasta: 3/07/25

Altura: 16 Mts — Tipo de andamio: certificado Multidireccional

Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular	C					/	C			C											
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	C					/	C			C											
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas						/				C											
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	C					/	C			C											
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	C						C			C											
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	C						C			C											
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados							C			C											
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	C					/	C			C											
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	C					/	C			C											
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	C					/				C											
11	Cuenta con baranda superior	C					/	C			C					/						
12	Cuenta con baranda intermedia	C					/				C					/						
13	Cuenta con rodapiés	C						C			C											
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	C						C			C											
	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	C						C			C											
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	C						C			C											

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Harby Esteres	17 324 [illegible]	[signature]	/				/		
Ricardo	7222021		/	[illegible]	[illegible]		/		
			/				/		

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Hilera Ospe R	1148 [illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]				

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 6 al 6 Mes 07	ÁREA:	Pulidora de gusto 9
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Carlos Vargas	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☑ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)										✓				
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)													—	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS													—	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO													—	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN													—	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA													—	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)													—	
SEE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR													—	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS													—	

Nombre del operador								
Carlos Fernando Vargas Francisco Oyuky Sanchez								
Firma de Inspector SST 1	—	—	—	—	—	—		
Firma de Inspector SST 2								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 30 al 5 Mes 07	ÁREA:	Pulitrico de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Andres Garcia	GRUPO DE TRABAJO:	Milwak

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														✓
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nombre del operador						
Omar Javier Cañon	ausente	—				
Andres Cañon						
David Cortes						
Melvin Diaz	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin
Firma de Inspector SST 1						
Firma de Inspector SST 2						

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro — MODELO: Dewalt DCH133

FECHA: 6/07/25 — HASTA: — CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado																			/		
	Clavo acerado																			/		
	Mangos o punos de apoyo																			/		
	Cuerpo de la pistola de fijacion																			/		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones																			/		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip																			/		
	verificar funcionamiento general																			/		
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado							/												/		
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	—			—			—			—			—			—			Carlos Hernandez		
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			—			—			—			—			—			Mileidy Mejia		
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: fabian castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Milena Reyes Rojas	CARGO: Inspe SST	FIRMA: Milenreyes
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Carlos Fernando Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA: Carlos Vargas
OPERADOR 2	NOMBRE: Hernan Francisco Ospina	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro — MODELO: Milwaukee

FECHA: 30/06/25 — HASTA: 5/07/25 — CONSECUTIVO:

PROPIA [X] — ALQUILADA [ ]

ITEM	DOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado				✓			✓			✓			✓			✓					

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1	Omar Leal	—																				
	FIRMA OPERADOR 2	—	—																				
	FIRMA OPERADOR 3	—	—																				
	FIRMA OPERADOR 4	—	—					Melvin			Melvin			Melvin			Melvin						
	FIRMA OPERADOR 5																						
	FIRMA OPERADOR 6																						
	FIRMA OPERADOR 7																						
	FIRMA OPERADOR 8																						
	INSPECTOR SST 1	Leidy Mileng Arque			Leidy Mileng Arque			Leidy Mileng Arque			[illegible]			Leidy Mileng Arque			Leidy Mileng Arque			—		
	INSPECTOR SST 2																						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Mileng Arque	CARGO: Insp sst	FIRMA: Mileng Arque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Omar Jamer Cañon	CARGO: T. cubiertas	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Andres Cañon	CARGO: T. calientes	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE: David cortés.	CARGO: T. cubiertas	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE: Melvin Diaz.	CARGO: T. cubiertas	FIRMA: Melvin
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] — NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Melvin Diaz	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Anner grafe seral 105 Eslinga Anner grafe seral 150	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	30/05/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.3	GRIETAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.5	DETERIORO GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.10	OTROS			✓													
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.2	DESHILACHAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.3	HILOS FALTANTES			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.4	QUEMADURAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.6	OTROS			✓													
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.3	DETERIORO GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.5	CORROSIÓN			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.6	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			✓		✓	✓						
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓			✓						
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD				✓	✓							
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓		✓							
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)				✓	✓							
	4.5	PIEZAS FALTANTES			✓			✓						
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a			✓	✓	✓	✓						
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			✓		✓	✓						
	4.8	OTROS			✓			✓						
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación							✓					
	5.1	Picaduras, grietas							✓					
	5.2	Seguros y partes móviles							✓					
	5.3	Corrosión							✓					
	5.4	otros							✓					
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta								✓				
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)								✓				
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.								✓				
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado								✓				
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado								✓				
ID	7.0	Se encuentra en buen estado									✓			
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido									✓			
	7.2	Seguros y partes móviles									✓			
	7.3	Desgaste excesivo o deformación									✓			
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)										✓		
	8.1	PICADURAS, GRIETAS										✓		
	8.2	PRESENTA DESGASTE										✓		
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN										✓		
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS										✓		
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS										✓		
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD										✓		
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO										✓		
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)										✓		
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS										✓		
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV										✓		
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS										✓		
	8.12	PRESENCIA DE MOHO										✓		
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS										✓		
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN										✓		
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)										✓		

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL COLABORADOR: Melvin Diaz	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin	Melvin	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1: Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	Mileidy Rojas	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2:							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Sebastian Jimenez	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Lincaderada Sosegg 100812 Silla Sosegg 384 Arnes Sosegg 8726	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	30/06/25 Lincaderada titon 8726 PRENDYNG26	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3	GRIETAS																
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5	DETERIORO GENERAL																
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS																
	2.2	DESHILACHAMIENTO																
	2.3	HILOS FALTANTES																
	2.4	QUEMADURAS																
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																
	3.3	DETERIORO GENERAL																
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5	CORROSIÓN																
	3.6	OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.8	OTROS	
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado	
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sebastian Jimenez NOMBRE DEL COLABORADOR							
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hilary Jorge Rojas NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1							
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Andres carton	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnes ensafe serial 226 Eslinga ensafe serial 112	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	30/05/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

			EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1		TEJIDO O CORREA																
		1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓				✓		✓		✓		✓			
		1.3	GRIETAS				✓			✓		✓				✓			
		1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.5	DETERIORO GENERAL				✓			✓		✓				✓			
		1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			✓				✓		✓		✓					
		1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓		✓		✓				✓		✓			
		1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.9	PRESENCIA DE MOHO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.10	OTROS				✓			✓		✓		✓		✓			
	2		COSTURAS																
		2.1	CORTADURAS			✓				✓		✓		✓		✓			
		2.2	DESHILACHAMIENTO				✓			✓		✓		✓		✓			
		2.3	HILOS FALTANTES			✓				✓		✓		✓		✓			
		2.4	QUEMADURAS				✓			✓		✓		✓		✓			
		2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓				✓		✓		✓		✓			
		2.6	OTROS				✓			✓		✓		✓		✓			
	3		ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
		3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.3	DETERIORO GENERAL				✓			✓		✓		✓		✓			
		3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.5	CORROSIÓN			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.6	OTROS				✓			✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST . 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Omar Cañón	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnés serial 03223ACAE eslinga Snaple Serial 0321	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	30/8/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo													
					DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			/													
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			/													
	1.3	GRIETAS			/													
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			/													
	1.5	DETERIORO GENERAL			/													
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			/													
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			/													
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			/													
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			/													
	1.10	OTROS			/													
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			/													
	2.2	DESHILACHAMIENTO			/													
	2.3	HILOS FALTANTES			/													
	2.4	QUEMADURAS			/													
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			/													
	2.6	OTROS			/													
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			/				/									
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			/													
	3.3	DETERIORO GENERAL			/													
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			/													
	3.5	CORROSIÓN			/													
	3.6	OTROS			/													

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN	Código: FT-SST : 032
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
			Fecha: Agosto - 2024
			Página: 1 de 2

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)
	4.5	PIEZAS FALTANTES
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS
	4.8	OTROS
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación
	5.1	Picaduras, grietas
	5.2	Seguros y partes móviles
	5.3	Corrosión
	5.4	otros
SILLA DE SUSPENSION	6.0	Si e utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado
ID	7.0	Se encuentra en buen estado
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido
	7.2	Seguros y partes móviles
	7.3	Desgaste excesivo o deformación
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)
	8.1	PICADURAS, GRIETAS
	8.2	PRESENTA DESGASTE
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS
	8.12	PRESENCIA DE MOHO
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
omar carlos NOMBRE DEL COLABORADOR	omar carlos						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Miguel Angel NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1	Miguel Angel						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	David castro	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnes Safecate Social02 Eslinga Safecate general 199	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	30/05/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓		✓		✓	✓			✓			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					✓		✓		✓				✓			
	1.3	GRIETAS			✓								✓					
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					✓		✓		✓		✓		✓			
	1.5	DETERIORO GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS					✓		✓		✓		✓		✓			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	1.9	PRESENCIA DE MOHO					✓		✓		✓		✓		✓			
	1.10	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2	COSTURAS							✓									
	2.1	CORTADURAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.2	DESHILACHAMIENTO					✓		✓		✓		✓		✓			
	2.3	HILOS FALTANTES			✓				✓		✓		✓		✓			
	2.4	QUEMADURAS			✓		✓				✓		✓		✓			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	2.6	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES							✓									
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.3	DETERIORO GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓		✓				✓		✓		✓			
	3.5	CORROSIÓN			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	3.6	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST:030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro — MODELO: TDH4 | TRA2TL0268

FECHA: 3/06/25 — HASTA: 6/07/25 — CONSECUTIVO:

PROPIA [X] — ALQUILADA [ ]

ITEM	000	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado										✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado										✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo										✓			✓			✓			✓		
	Cuerpo de la pistola de fijacion										✓			✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones										✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip										✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general										✓			✓			✓			✓		
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado										✓			✓			✓			✓		

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1										Alex			Alex			Alex			Alex		
	FIRMA OPERADOR 2										Alex			Alex			Alex			Alex		
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			—			—			Mileidy Duque			Mileidy Duque			Mileidy Duque			Mileidy Duque		
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castañeda	CARGO: Residente SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Mileidy Duque Rojas	CARGO: SST	FIRMA: Mileidy Duque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Alex [illegible]	CARGO: electricista	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE: Alexander Ocampo	CARGO: electrico	FIRMA: Alex
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:				
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.				

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	Torre B pos 5		
PROVEEDOR:	AyV			SERIE:	645 850 - 3501		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	3	AL	6	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)							✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro							✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos							—		—		✓		✓	
Estado del mango							✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo							✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)							✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda							✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)							✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo							✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Alex Alexander Rodoceo							Alex		Alex		Alex		Alex	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 3 al 6 Mes 09 ÁREA: Palacio de justicia

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Alex urrea GRUPO DE TRABAJO: total 2 4 6 8 7 6 1 3 7 8

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE [X] TALADRO O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
Nombre del operador														
Alex urrea Alexander Noguera														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Sebastian Jimenez	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnes SOzeg9 Freno XFN Linea devida 55e99	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	7/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3	GRIETAS																
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5	DETERIORO GENERAL																
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS																
	2.2	DESHILACHAMIENTO																
	2.3	HILOS FALTANTES																
	2.4	QUEMADURAS																
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																
	3.3	DETERIORO GENERAL																
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5	CORROSIÓN																
	3.6	OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST -032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT-SST-031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto -2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: reparacion mantenimiento y adecuaciones

Frente de Obra: Palacio de justicia

Responsable ejecutor Actividad:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Armado de Andamio

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°:

*Para realizar el análisis diligenciar el punto A

Empresa Ejecutora : Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 09 Mes 07 Año 25

Fecha de ejecución: Desde: Día 09 Mes 07 Año 25 Hasta: Día 09 Mes 07 Año 25

Puntero, Maceta, linea de vida

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido		Particulas naturales		Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas	X	Rotulado de envases y hojas de seguridad	
Iluminación excesiva	X	Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas		Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	X
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes	X	Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficies de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	X
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caida de objetos	X	Aterrizar el equipo	X
Altas temperaturas	X	Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo	X	Baja tensión	X	Condiciones de orden y aseo	X	Revisión de equipos y herramientas	X
Bajas temperaturas	X	Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, tomas, cableado	X	Demolición		Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste fisico	X	Estática	X	Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	X	Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Orenar/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIA L		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, rickelsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto r/Supervisо r	X
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, liquidos,		Transporte de sustancias quimicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	

CONSECUENCIA/SEVERIDAD					PROBABILIDAD			
Fatalidad	Contaminación inoperable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	M	A	MA	MA
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $ 20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	A	M	A	A
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad relevantes	Regional	A	M	M	A
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplimiento contractual no relevantes	Local: Clase y tenedores	M	A	M	M
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interna Corporativo	B	B	B	B
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún impacto	B	B	B	B

RIESGO MEDIO (M): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal idoneo y experto para su seguimiento y valoración.

RIESGO BAJO (B): se deben asegurar los controles a partir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

RIESGO MUY ALTO (MA): Riesgo muy bajo se pueden utilizar los controles de control establecidos

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado		Gafas especiales	
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caida	X	Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	

¿Otros? ¿Cuáles? Tapa oidos

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
9/07/25	300	1108	Pedro Velasquez 1121826485		1121426925.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ATS

1	INSPECCIONAR Y SEÑALIZAR EL ÁREA DE TRABAJO	Locativos: condiciones de la superficie, superficies lisas,actividades adyacentes en el area, obstaculos en el area a intervenir.	Caidas a nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades .	I- inspeccionar previamente el area reconociendo la zona e identificando obstaculos removibles y no removibles, huecos que puedieren causar caidas y cualquier tipo de lesion. -Identificar el estado del terreno antes de ingresar Implementar la señalizacion preventiva y/o informativa. (conos, cinta de peligro, entre otros) cartificar la ubicación exacta en donde se realizara la instalación de la señalización -Uso adecuado de los elementos de protección personal.	Inspector S.S.T. Trabajadores ingeniero residente
2.	ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS EPP, EPCC Y UBICAR EN EL AREA DE TRABAJO	1 Riesgo locativo 2. Riesgo biomecanico	1. Caida a diferente y mismo nivel golpes, fracturas, luxaciones y heridas, 2. Malas posturas, lavantamiento de cargas, dolor lumbal, posturas forzadas o permanentes.	1. Charlas de seguridad, Diligenciamiento de permisos, Ats, inspeccion de equipos y herramientas, tener en cuenta señalización y las diferente actividades que se ejecutan en obra, casco con barbuquejo, guantes de vaqueta y carnaza, tapaoidos, gafas de seguridad, overol y botas de seguridad. 2. rotación de actividades, pausas activas, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas y manipulación de equipos.	Inspector S.S.T. Trabajadores ingeniero residente
3	ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL A UTILIZAR (EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	1) MECÁNICO: Manejo de herramientas. - Caidas a nivel y a diferente nivel, caidas de objetos. 2)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas 3) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas. 4) LOCATIVO: Trabajo en alturas, Caidas de distinto y mismo nivel.	1)Cortes, atrapamientos Golpes, Machucones Caidas de Distinto y mismo nivel. 2) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones 3) Cefalea, hipoacusia. 4) golpes, machucones	1)utilizar los elementos de proteccion personal adecuados para realizar la labor (Guantes, Gafas , casco y botas) 2)Realizar inspección a las herramientas de trabajo antes durante y despues de realizar la actividad. HB 3)Realizar Pausas Saludables. (Hidratación) 4)mantener una buena higiene postural.	Inspector S.S.T. Trabajadores Ingeniero residente
4	ARMADO DE ANDAMIO CERTIFICADO	1. BIOMECANICO: Por la exposicion a posturas forzadas, sobreesfuerzo. 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO, TRABAJO EN ALTURAS 3. MECANICO	1. Dolor lumbar, lesiones musculoesqualetico. 2. caida de herramientas, caida de diferente nivel. TRABAJO EN ALTURAS: fracturas, golpes, trauma craneoacefico, accidente fatal. 3. Machucones, golpes, fracturas, heridas.	1. realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural. 2.caida de herramientas, caida de diferente nivel. TRABAJO EN ALTURAS:Verificación de curso de alturas vigentes del personal, examen medico con aptitudes en alturas, condiciones de salud,inspeccion de los equipos de aiturasl(arnes, eslinga, linea de vida). Acompañamiento SST. Delimitación y señalizacion suficiente del área, socializacion de procedimiento de la actividad arme de andamio, inspeccion de andamio que cuente con todas piezas del mismo (plataformas metalicas, conectores, tornillos nivelatores, escalera, rodapies travesaños, señalizacion de andamio, el Andamio debe contar con la certificacion, inspeccion por la persona competente y ficha tecnica. 3. Autocuidado, Inspeccion de herramientas a utilizar llaves, destornillador, diligencimaiento de Ats, trabajo en equipo, coordinacion de actividad en el armado del andamio, concentracion en la actividad no distraerse.	Inspector S.S.T. Trabajadores ingeniero residente
5	ANCLAJE DE LINEAS DE VIDA VERTICAL Y DEMAS EQUIPOS DE ALTURA	1. BIOMECANICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS). 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO, TRABAJO EN ALTURAS. 3.FISICO (exposicion a rayos UV luz solar) 4.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS	1. BIOMECANICO:dolor lumbar, dolor muscular. 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD: LOCATIVO: caida de herramientas, caida de diferente nivel. TRABAJO EN ALTURAS: fracturas, golpes, trauma craneoacefico, accidente fatal. MECANICO:caidas de herramientas, lacaraciones,hematomas, machucones. 3.FISICO: Golpe de calor,mareo,cefalea, deshidratacion. 4.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS: Lluvias torrenciales, tormenta eléctrica, sismos, terremotos	1. realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural. 2.Realizar el ascenso por escaleras en buenas condiciones hasta llegar a la superficie de la torre. No llevar carga dimensionada (equipos de altura y herramientas). TRABAJO EN ALTURAS:Verificación de curso de alturas vigentes del personal,Inspeccion de los equipos de alturas(Eneas de vida, arnes cuerpo entero, eslinga con absorvedor ,freno arrestador), socializacion de procedimiento, Acompañamiento SST. Verificacion de puntos de anclaje. Delimitación y señalizacion suficiente del área. 3.Hidratacion uso de camisa mangalarga, casco de seguridad, recesos cuando el dia es bastante soleado, proteccion solar. 4.Siempre estar pendiente de las condiciones climáticas antes de iniciar y durante la ejecución de las actividades laborales, ante la presencia de vientos fuertes o tormentas eléctricas se suspende inmediatamente la actividad.	Inspector S.S.T. Trabajadores. Ingeniero residente
12	ORDEN Y ASEO DEL ÁREA DE TRABAJO	Locativos: objetos y material, presentes en el lugar de trabajo	Caidas, golpes, lesiones graves en cualquier parte del cuerpo.	*Uso adecuado de los elementos de protección personal. * Manejo de cargas. *Evitar la acumulacion de escombros para evitar cualquier tipo de incidente o accidente en las zonas de trabajo.	Inspector S.S.T. Trabajadores.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINC
	1124864483	PROFESIONAL SST	✓	✓	Hilary Jaque	✓	✓	✓	✓
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINC**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING
Yoban Muñoz	1121857923	ANDAMIERO	✓	✓	Robilson Cortez	✓	✓	✓	✓
Robilson Esteban	1120883731	Operativo							
JUAN CASTILLO G	1120583777	ANDAMIERO							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V NIT: 901.843.382-1 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO:	FT-SST-199
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	ago-24

Este permiso debe diligenciarse para toda actividad realizada a una altura superior a 1.80 mts con relacion del plano de los pies del trabajador

PROYECTO: Palacio de Justicia	CIUDAD: Villa	ALTURA APROXIMADA: 20mts Aproximado	
Fecha de iniciación del trabajo (dd/mm/aa): 9/07/25		Hora: 3:00PM	
Fecha de finalización del trabajo: (dd/mm/aa): 9/07/25		Hora: 10:30PM	

PERMISO CONCEDIDO A

Empresa/Contratista:	AyV
Responsable de la actividad:	Fabian Castañeda
Nombre del ayudante de seguridad:	Esteban Cortes
Lugar Exacto donde se realizará el trabajo:	Palacio de Justicia
Area donde se realiza la actividad:	Plataforma tercera
HERRAMIENTAS A AUTILIZAR):	Puntero, Maceta, Martillo
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA:	Instalacion de Andamios certificados
TIPO DE TRABAJO:	Reparacion
Responsable de diligenciar el permiso(EMISOR):	Yulieza Rojas

Las personas que firmamos este documento somos concientes de los riesgos de desarrollar el trabajo, declaramos que no tenemos ningún impedimiento para desarrollar la labor y nos comprometemos a cumplir con todas las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente de . y del cliente.

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIENES REALIZARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	TIPO DE DOCUMNETO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	LUNES PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	MARTES PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	MIERCOLES PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	JUEVES PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	VIERNES PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	SABADO PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO	DOMINGO PUNTOS DE ANCLAJE SI / NO
Hollan Muñoz	CC	1118879?2	ANDAMIERO	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
Juan Castillo	CC	1160373777	ANDAMIERO	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ Abrasivos	☑ Aceites
☑ Arena, cemento	☐ Acetona, disolventes
☐ Detergentes	☐ Pintura, laca, barniz
☑ Soluciones para lavar	☑ Gasolina, thiner
☐ Químicos ¿cuál?	☐ Resinas
☐ Otro ¿Cuál? BARANDAS	

NOMBRE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	Puntero, maceta, martillo

Si el trabajo a desarrollar emplea sustancias químicas, es indispensable que las personas que van a ejecutar el trabajo conozcan las hojas de seguridad de las sustancias respectivas y estén capacitados en manejo de sustancias químicas

IDENTIFICACION DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES *(marque con una X según aplique)*

RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE
☑ Asfixia	☑ Contaminación del agua
☒ Atrapamiento	☑ Contaminación del aire
☑ Atropellamiento	☑ Contaminación del suelo
☒ Caídas de diferente nivel	☑ Afectación de la flora
☒ Caídas al mismo nivel	☐ Afectación de la fauna
☒ Cambios bruscos de temperatura	☑ Otros ¿cuál?
☒ Cortaduras o punzonamientos	
☑ Derrames, Fugas	**MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS**
☐ Electrocución	Señalizacion ☒
☑ Explosión, implosión	Delimitacion ☒
☑ Incendio	Control en superficies con huecos y aberturas ☒
☑ Infecciones	Control de acceso ☒
☑ Infestación	Ayudante de seguridad ☒
☑ Irritación	Linea de advertencia ☒
☒ Lesiones osteomusculares	
☑ Quemaduras químicas o térmicas	
☐ **Otros ¿cuál?**	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V NIT: 901.863.382-1 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO:	FT-SST 930
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	ago-24

Este permiso debe diligenciarse para toda actividad realizada a una altura superior a 2.00 mts con relacion del plano de los pies del trabajador

Este permiso no debe otorgarse si alguna de las anteriores condiciones no se está cumpliendo	**SI**	**NO**

Nota: *En caso de tormentas, lloviznas suaves y/o vientos, se deben suspender los trabajos.*

Yo, Leidy Milena Argue he revisado personalmente el área y certifico que se han tomado las precauciones indicadas para dar inicio al trabajo.

NOMBRES Y APELLIDOS INSPECTOR 1 (De la persona designada por el contratista como responsable del trabajo)	**FIRMA:** Milena Argue
NOMBRES Y APELLIDOS INSPECTOR 2 (De la persona designada por el contratista como responsable del trabajo)	**FIRMA:**

Verificación y autorizacion del Permiso de Trabajo Seguro

OBSERVACIONES:	
Concepto del cierre del trabajo: Finaliza actividad	**Firma:** Milena Argue
OBSERVACIONES:	

RESPONSABLE DE AREA DE TRABAJO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE Fabio Castañeda CARGO Residente FIRMA CC. 1117926925	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROFESIONAL SST Y COORDINADOR DE ALTURAS HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINALIZACION: 10:00 PM NOMBRE: Leidy Milena Argue Rojas CARGO: TASP SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	✓	✓	Milena Argue	✓	✓	✓	✓

PROFESIONAL SST Y COORDINADOR DE ALTURAS HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINALIZACION: 10:00 PM NOMBRE Leidy Milena Argue Rojas CARGO TASP SST CC 1121948483	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	✓	✓	Milena Argue	✓	✓	✓	✓

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST- 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	[illegible]	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Eduar Ray Monte Arnes Monte	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	9/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS																				
	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.															
			PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7			
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R		
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																		
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																		
	1.3	GRIETAS																		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																		
	1.5	DETERIORO GENERAL																		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																		
	1.10	OTROS																		
	2	COSTURAS																		
	2.1	CORTADURAS																		
	2.2	DESHILACHAMIENTO																		
	2.3	HILOS FALTANTES																		
	2.4	QUEMADURAS																		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																		
	2.6	OTROS																		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																		
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																		
	3.3	DETERIORO GENERAL																		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																		
	3.5	CORROSIÓN																		
	3.6	OTROS																		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Juan Camilo	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Eslinga en X Arnes	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	9/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS					ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.																	
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES					PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7					
							B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R				
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																						
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																						
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																						
	1.3	GRIETAS																						
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																						
	1.5	DETERIORO GENERAL																						
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																						
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																						
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																						
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																						
	1.10	OTROS																						
	2	COSTURAS																						
	2.1	CORTADURAS																						
	2.2	DESHILACHAMIENTO																						
	2.3	HILOS FALTANTES																						
	2.4	QUEMADURAS																						
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																						
	2.6	OTROS																						
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																						
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																						
	3.3	DETERIORO GENERAL																						
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																						
	3.5	CORROSIÓN																						
	3.6	OTROS																						

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS												
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD												
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	4.5	PIEZAS FALTANTES												
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a												
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS												
	4.8	OTROS												
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación												
	5.1	Picaduras, grietas												
	5.2	Seguros y partes móviles												
	5.3	Corrosión												
	5.4	otros												
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta												
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)												
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.												
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado.												
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado												
ID	7.0	Se encuentra en buen estado												
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido												
	7.2	Seguros y partes móviles												
	7.3	Desgaste excesivo o deformación												
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	8.1	PICADURAS, GRIETAS												
	8.2	PRESENTA DESGASTE												
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION												
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS												
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD												
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS												
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.												
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS												
	8.12	PRESENCIA DE MOHO												
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS												
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN												
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)												

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL COLABORADOR							
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1							
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL		**CÓDIGO: FT-SST : 033** **VERSIÓN: 1** **VIGENCIA: Agosto -2024** **PÁGINA: 1 de 2**

Responsable: Remey Cortalez
Inspección realizada por: Hilarongue
Altura: 20 Mts Aprox

Fecha desde: 9/07/25
Fecha hasta: 09/07/25
Tipo de andamio: Tubular certificado
Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular							C														
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia							C														
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas							C														
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente							C														
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)							C														
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)							C														
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados							C														
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)							C														
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)							C														
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas							C														
11	Cuenta con baranda superior							C														
12	Cuenta con baranda intermedia							C														
13	Cuenta con rodapiés							C														
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada							C														
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo							C														
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios							C														

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Nolan Hunter	1121857923	/	/	R+					
Juan Camilo Gil	1020827777	/	/						

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Remy Cortalez	1118[illegible]83	—	—	Hilarongue					

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS

Codigo: FT-SST-053
Version: 0001

Fecha de inspeccion: 8/09/25

AREA: Patelladero Distrito No. DE EQUIPO: 2

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado físico de los cilindro			✓											
Estado de la Cuerda de la válvula principal			✓											
Estado de la Gatillo del soplete			✓											
Estado de la Boquilla en buenas condiciones			✓											
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.			✓											
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.			✓											
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.			✓											
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.			✓											
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.			✓											
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.			✓											
Se transporta en forma vertical y asegurado			✓											
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo			✓											
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion			✓											
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo			✓											
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes			✓											
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion			✓											
Regulador de presión			✓											
Válvula principal			✓											
Estado de la Manguera presenta agrietamientos			✓											
Estado de la Manguera (presenta empates)			✓											
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado			✓											
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas			✓											
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de			✓											


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de protección personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans	
guantes de carnaza	
Botas de seguridad con punta de acero	
gafas de seguridad	
Capuchon	
Casco de seguridad	
Otros:	



OBSERVACIONES

CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE INSPECTOR 2	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE INSPECTOR 1	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-536
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro
FECHA: 7/07/25 HASTA: 12/07/25 MODELO: Dewalt
PROPIA: X ALQUILADA: CONSECUTIVO:

ITEM	DDO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El pistón se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓						✓			✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de protección personal al operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	Carlos Vargas	Carlos Vargas	Carlos Vargas	Carlos Vargas	Carlos Vargas	Carlos Vargas	
	FIRMA OPERADOR 2							
	FIRMA OPERADOR 3							
	FIRMA OPERADOR 4							
	FIRMA OPERADOR 5							
	FIRMA OPERADOR 6							
	FIRMA OPERADOR 7							
	FIRMA OPERADOR 8							
	INSPECTOR SST 1	Leidy Mileydi Oyuela	Leidy Mileydi Oyuela	Leidy Mileydi Oyuela	Leidy Mileydi Oyuela	Leidy Mileydi Oyuela	Leidy Mileydi Oyuela	
	INSPECTOR SST 2							

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian Castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Mileydi Oyuela	CARGO: Inspector SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Carlos Fernando Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Hamilton Ojeda Sanchez	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-018
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro MODELO: 10 T2 | T2442 20205

FECHA: 7/07/25 HASTA: 12/07/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	DDO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	Alex			Alex			Alex			Alex			Alex			Alex					
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Rubian castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Yuleidy Angie	CARGO: Inspector SST	FIRMA: Yuleidy Angie
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alexander Noboa	CARGO: Electrico	FIRMA: Alex.
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Pulidora de gypsum	UBICACION:	torre B cubierta
PROVEEDOR:	AYV	SERIE:	1810819B157
ACTIVIDAD:	corte	MARCA:	taco
SEMANA DEL	8 AL 11 DE 28		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓					
Estado del mango			✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓					
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Ricardo														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia		UBICACION:	torre B 5 Piso	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:	GWS 850 3601	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	Bosch	
SEMANA DEL	7	AL 12 DE 15			

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Carlos Vargas Hernandez Ojeda Sandra														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milagro	Milagro	Milagro	Milagro	Milagro	Milagro	Milagro							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	torre B piso 5		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	D28112		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Dewalt		
SEMANA DEL	9	AL	12	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)					✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓		✓			
Estado del mango					✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo					✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)					✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda					✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)					✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo					✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
wilson vega														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia		UBICACION:	torre B piso 5	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:	GWS 850 - 3601	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	Bosch	
SEMANA DEL	21	AL	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Alexander Navarro	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia			UBICACION:	torre A y B pozuelo de concesión		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	GOS 670		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	10	AL	12	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)							✓				✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro							✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos							✓				✓			
Estado del mango							✓				✓			
Estado del cuerpo							✓				✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)							✓				✓			
Estado general de la guía y la guarda							✓				✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)							//				✓			
Condiciones de orden y aseo														
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
David Correa														
Andres Cañas														
Melvin Diaz							Melvin				Melvin			
Omar Javier Cañas							Omar Cañas				Omar Cañas			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	—		—		—		[illegible]				[illegible]			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 7 al 16 Mes 07	ÁREA	Pulido de rastrag
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Carlos Vargas	GRUPO DE TRABAJO	Delta DC07781

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL: TALADRO X O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Carlos Vargas Hernandez Ayala Sandra														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028 VERSIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 28-06-2024 PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 2 al 7 Mes 07	ÁREA:	Palacio de justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Arley arrea	GRUPO DE TRABAJO:	total 2146176373

REALIZA INSPECCION PRE OPERACIONAL DE TALADRO O PULIDORA DE

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÒN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Alexander Noboa	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex			
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 10 al 12 Mes 07	ÁREA:	Palacio de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Omar cortes	GRUPO DE TRABAJO:	Ulloa F

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO X O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÒN DEL DISCO (INSERTACIÒN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
Nombre del operador														
Yahir David cortés cañon.	—		—		—									
Andres cañon														
Nelvin Diaz														
Omar Cañon														
Firma de Inspector SST 1	—		—		—									
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	omar cortes	
MARCA / MODELO/ SERIAL	tornado tread serial 22 Ginger prouke serial 150	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	10/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS																										
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.																					
			PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7									
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R								
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																								
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																								
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																								
	1.3	GRIETAS																								
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																								
	1.5	DETERIORO GENERAL																								
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																								
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																								
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																								
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																								
	1.10	OTROS																								
	2	COSTURAS																								
	2.1	CORTADURAS																								
	2.2	DESHILACHAMIENTO																								
	2.3	HILOS FALTANTES																								
	2.4	QUEMADURAS																								
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																								
	2.6	OTROS																								
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																								
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																								
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																								
	3.3	DETERIORO GENERAL																								
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																								
	3.5	CORROSIÓN																								
	3.6	OTROS																								

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código FT-SST-537 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
ELEMENTOS DE AMARRE Y CONECTORES	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.5	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.6	OTROS	
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado.	
	6.4	Utiliza cuenta de trabajo certificado	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

Omar Javier Cano
NOMBRE DEL COLABORADOR

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			Omar		Omar	

Hilerdage Rojas
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			Hilerdage		Hilerdage	

NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Helver Diaz	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Armstrong Serial 105 Eslinga doble con absorbe	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	16/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS				ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.															
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7			
						B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R		
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																			
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																			
	1.3	GRIETAS																			
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																			
	1.5	DETERIORO GENERAL																			
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																			
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																			
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																			
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																			
	1.10	OTROS																			
	2	COSTURAS																			
	2.1	CORTADURAS																			
	2.2	DESHILACHAMIENTO																			
	2.3	HILOS FALTANTES																			
	2.4	QUEMADURAS																			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																			
	2.6	OTROS																			
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																			
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																			
	3.3	DETERIORO GENERAL																			
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																			
	3.5	CORROSIÓN																			
	3.6	OTROS																			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST- 099 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.8	OTROS	
ARRESTADOR DE CAÍDAS	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSIÓN	6.0	Si e utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado	
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Melvin Diaz NOMBRE DEL COLABORADOR							
				Melvin			
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Helen Roldan Rojas NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1							
				Helen		Helen	
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN	Código FT-SST-032
	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
		Fecha: Agosto - 2024
		PÁGINA 1 de 2

ÁREA	Palacio de justicia
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Andrea cañon
MARCA / MODELO/ SERIAL	Eslinga estándar serial 132 Arnés ARMA serial 01
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	10/07/25

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DÍA 1 B	DÍA 1 R	DÍA 2 B	DÍA 2 R	DÍA 3 B	DÍA 3 R	DÍA 4 B	DÍA 4 R	DÍA 5 B	DÍA 5 R	DÍA 6 B	DÍA 6 R	DÍA 7 B	DÍA 7 R
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA																
	1.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS. Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3 GRIETAS																
	1.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5 DETERIORO GENERAL																
	1.6 CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8 DECOLORACIÓN DEL MATERIAL. Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9 PRESENCIA DE MOHO																
	1.10 OTROS																
	2 COSTURAS																
	2.1 CORTADURAS																
	2.2 DESHILACHAMIENTO																
	2.3 HILOS FALTANTES																
	2.4 QUEMADURAS																
	2.5 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6 OTROS																
	3 ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1 CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2 PICADURAS, GRIETAS																
	3.3 DETERIORO GENERAL																
	3.4 DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5 CORROSIÓN																
	3.6 OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST- 097 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
ELEMENTO			
ELEMENTO DE CONECTOR CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.7	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.8	OTROS	
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado	
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificada	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Andres Quiroga NOMBRE DEL COLABORADOR	/	/	/	/	/	/	/
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1	/	/	/	/	/	/	/
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código FT-SST-032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	David Cortez	
MARCA / MODELO/ SERIAL:	Arnés serial: SL Salvaguarde serial 112	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA:	10/07/25	

CONDICION ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS					Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo															
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			ESTADO		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7			
			PRE	POST	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R		
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																		
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																		
	1.3	GRIETAS																		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																		
	1.5	DETERIORO GENERAL																		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																		
	1.10	OTROS																		
	2	COSTURAS																		
	2.1	CORTADURAS																		
	2.2	DESHILACHAMIENTO																		
	2.3	HILOS FALTANTES																		
	2.4	QUEMADURAS																		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																		
	2.6	OTROS																		
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																		
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																		
	3.3	DETERIORO GENERAL																		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																		
	3.5	CORROSIÓN																		
	3.6	OTROS																		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 033 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2
ELEMENTOS DE AMARRE Y CONECTORES	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.9	OTROS	
ABSORBEDOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado.	
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
David cortes. NOMBRE DEL COLABORADOR	/	/	/	/	/	/	/
Hilarage NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1	/	/	/	Hilarage	/	Hilarage	/
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL		CÓDIGO: FT-SST-933 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto -2024 PÁGINA: 1 de 2

Responsable: Omar Cotton
Inspección realizada por: Leidy Ortiz
Altura: Hasta 1.5 mod
Fecha desde: 30/07/25
Fecha hasta: 1/08/25
Tipo de andamio: tubular certificado
Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular										C						C					
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia										C						C					
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas										C						C					
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente										C						C					
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)										C						C					
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)										C						C					
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados										C						C					
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)										C						C					
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)										C						C					
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas										C						C					
11	Cuenta con baranda superior										C						C					
12	Cuenta con baranda intermedia										C						C					
13	Cuenta con rodapiés										C						C					
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada										C						C					
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo										C						C					
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios										C						C					

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
David cortes	1053346778								
Andres cañon	1007517929								
Yelvin Diaz	5159175				Yelvin		Yelvin		
Omar Leiton	7320689				Omar Leiton		Omar Leiton		

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Leidy Hilarcaje	1118064985	—	—	—	Hilarcaje	—	Hilarcaje	—	—

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS


Codigo: H SIG 027
Version: 03
Fecha: 29-06-2024

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	17/07/25	PERMISO VALIDO HASTA	17/07/25
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	1
EMPRESA EJECUTADORA	A&V	AREA O LUGAR	Palacio de justicia

IDENTIFIQUE EL EQUIPO A OPERAR







EQUIPO PARA ELECTRODOS ( )	TALADRO ( )	PULIDORA (X)

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar	✓		1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del botón de bloqueo	✓		2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reversa			3. Estado general de la palanca de bloqueo	✓	
4. Estado General del cable electrodo - incluye el porta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido			4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave	✓		5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del equipo			6.Estado general de la carcazo del taladro	✓		6. Estado general de la carcaza de la pulidora	✓	
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas	✓		7.Estado general de la conexiones electicas	✓	
			8. Extintor cerca al área de trabajo			8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida	✓	
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓		10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓	
10. Cuenta con Programa de Mantenienta de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenienta de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenienta de equipo	✓	
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓		12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓	
OBSERVACIONES			**OBSERVACIONES**			**OBSERVACIONES**		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	FECHA ULTIMO MANTTO	OBSERVACIONES
INVERSORES	FECHA ULTIMO MANTTO	
TALADROS	FECHA ULTIMO MANTTO	
ROTOMARTILLOS	FECHA ULTIMO MANTTO	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCEDIOS EN FRENTE DE TRABAJO		FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO	PROX RECARGA	OBSERVACIONES
LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	SI	✓		NO	

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	✓	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD O CARETA PARA FUJI	✓		BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	
GUANTES DE CARNAZA		✓	CARETA ESMERILAR		✓
GUANTES DE VAQUETA	✓		ROPA TRABAJO (PANTALON, CHAQUETA)	✓	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		CARETA DE SOLDADOR		✓
PETO EN CARNAZA O VAQUETA		✓	MANGAS EN CARNAZA O VAQUETA		✓

FIRMAS EMISION Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA Desde:(dd/mm/aa) 17-7/25 **Hasta:(dd/mm/aa)** 200PM

HORA: Desde/Hasta (hra/hra): 800AM 200PM

EMISOR: Firma Rilegadge **cc** 1113961483

EMISOR: Firma _____ **cc** _____

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
17/07/25	Ricardo	MRP	Rilegadge

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO: Dewalt

FECHA: 19/07/25 HASTA: 19/07/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A
	El piston se encuentra en buen estado													—								
	Clavo acerado													—								
	Mangos o puntos de apoyo													—								
	Cuerpo de la pistola de fijacion													—								
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones													—								
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip													—								
	verificar funcionamiento general													—								
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado													—								
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	—			—			—			—			—								
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			—			—			—			Mileydi Ospina								
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Mileydi Ospina	CARGO: Insp SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Ricardo	CARGO: OF	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-636
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO: 36V 6811-182

FECHA: 19-07-24 HASTA: CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado																✓					
	Clavo asegurado																✓					
	Mangos o puntos de apoyo																✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion																✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones																✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip																✓					
	verificar funcionamiento general																✓					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado																✓					
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FIRMA OPERADOR 2				✓			✓			✓			✓			WF					
	FIRMA OPERADOR 3				✓			✓			✓			✓						✓		
	FIRMA OPERADOR 4				✓			✓			✓			✓								
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—				—			—			—			—			Milagros			✓	
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Milena Arque	CARGO: Inspector SST	FIRMA: Milenaarque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE: 0	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Jose Juan Santana	CARGO: Contratista	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: William Ramos	CARGO: Instalador	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-938
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro | MODELO: [illegible]

FECHA: 14/08/25 (07/25) | HASTA: 15/08/25 | CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	ODO	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A
	El platon se encuentra en buen estado	✓																				
	Clavo asegurado	✓																				
	Mangos o puntos de apoyo	✓																				
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓																				
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓																				
	Utilice siempre los elementos de protección personal al operar el equip	✓																				
	verificar funcionamiento general	✓																				
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓																				
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	Aley																				
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Mercaje																				
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fubian castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Milena Arcje	CARGO: Inspector SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alexander Ndoveza	CARGO: Electrico	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [ ]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia			UBICACION:	torre B piso 5		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	Euus 850 I601		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	14	AL	14	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓													
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓													
Estado del accesorio portadiscos	✓													
Estado del mango	✓													
Estado del cuerpo	✓													
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓													
Estado general de la guia y la guarda	✓													
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓													
Condiciones de orden y aseo	✓													
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Alexander Navarro	Alx													
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 928
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 14 al 14 Mes 07 ÁREA: Pulidor de justag

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Alexander Noguera GRUPO DE TRABAJO: TOTAL 2446176373

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO (X) O PULIDORA DE ( )

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÒN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
Nombre del operador														
Alexander Noguera	Alex													
Firma de Inspector SST 1	Alexander													
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AXV

PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS


Codigo: PE-ST-027
Version: 01
Fecha: 29-08-2024


INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	14/07/25	PERMISO VALIDO HASTA	14/07/25
ACTIVIDAD A REALIZAR	Perforación	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	1
EMPRESA EJECUTADORA	AXV	AREA O LUGAR	Palacio de Justicia

IDENTIFIQUE EL EQUIPO A OPERAR







EQUIPO PARA ELECTRODOS		TALADRO	X	PULIDORA	X

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar	✓		1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del boton de bloqueo	✓		2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - Incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reversa	✓		3. Estado general de la palanca de bloqueo		
4. Estado General del cable electrodo - Incluye el porta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido	✓		4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave	✓		5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del equipo			6.Estado general de la carcaza del taladro	✓		6. Estado general de la carcaza de la pulidora	✓	
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas	✓		7.Estado general de la conexiones electicas		
			8. Extintor cerca al área de trabajo			8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida	✓		9. Cuenta con hoja de vida	✓	
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓		10. Cuenta con Manual de Procedimientos		
10. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓		11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓	
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓		12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓	
OBSERVACIONES			**OBSERVACIONES**			**OBSERVACIONES**		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	FECHA ULTIMO MANTTO	OBSERVACIONES
INVERSORES	FECHA ULTIMO MANTTO	
TALADROS	FECHA ULTIMO MANTTO	
ROTOMARTILLOS	FECHA ULTIMO MANTTO	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCEDIOS EN FRENTE DE TRABAJO		FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO	PROX RECARGA	OBSERVACIONES
LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	SI	✓	NO		

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	✓	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PERMISO EQUIPOS NORMAL

Figura 1

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD O CARETA PARA PIAR	✓		BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	
GUANTES DE CARNAZA		✓	CARETA ESMERILAR		✓
GUANTES DE VAQUETA	✓		ROPA TRABAJO (PANTALON, CHAQUETA)	✓	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		CARETA DE SOLDADOR		✓
PETO EN CARNAZA O VAQUETA		✓	MANGAS EN CARNAZA O VAQUETA		✓

FIRMAS EMISION Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA Desde:(dd/mm/aa) 14/07/25 Hasta:(dd/mm/aa) 14/07/25

HORA: Desde/Hasta (hra/hra): 730 AM 500 PM

EMISOR: Firma Alexander cc 1114896483

EMISOR: Firma _____ cc _____

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
14/07/25	Alexander Nabarro	Alex Nabarro	Alexander

	PROCESO GESTION FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: PT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO	Andres cortes	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnes gancho serial 22 Eslinga, Disipe serial 112	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	14/01/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓											
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓		✓											
	1.3	GRIETAS			✓		✓											
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓													
	1.5	DETERIORO GENERAL			✓		✓											
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓											
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓		✓											
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			✓		✓											
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			✓		✓											
	1.10	OTROS					✓											
	2	COSTURAS			✓													
	2.1	CORTADURAS			✓		✓											
	2.2	DESHILACHAMIENTO			✓		✓											
	2.3	HILOS FALTANTES			✓		✓											
	2.4	QUEMADURAS			✓		✓											
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓											
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			✓		✓											
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓		✓											
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓		✓											
	3.3	DETERIORO GENERAL			✓		✓											
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓		✓											
	3.5	CORROSIÓN			✓		✓											
	3.6	OTROS			✓		✓											

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 052 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	MAYRA DIAZ	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Ames Arnés Serial 105 Eslinga Arnés Serial 150	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	14/07/25	

			CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS																	
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo														
				PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		
						B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																		
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓												
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS				✓														
	1.3	GRIETAS				✓		✓												
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO				✓		✓												
	1.5	DETERIORO GENERAL				✓		✓												
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				✓		✓												
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				✓		✓												
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				✓		✓												
	1.9	PRESENCIA DE MOHO				✓														
	1.10	OTROS				✓														
	2	COSTURAS																		
	2.1	CORTADURAS				✓		✓												
	2.2	DESHILACHAMIENTO				✓		✓												
	2.3	HILOS FALTANTES				✓		✓												
	2.4	QUEMADURAS				✓		✓												
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS				✓		✓												
	2.6	OTROS				✓		✓												
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																		
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				✓		✓												
	3.2	PICADURAS, GRIETAS				✓		✓												
	3.3	DETERIORO GENERAL				✓		✓												
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				✓		✓												
	3.5	CORROSIÓN				✓		✓												
	3.6	OTROS				✓		✓												

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN	Código: FT-SST : 032
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
			Fecha: Agosto - 2024
			Página: 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Relación degustación	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	David cortez	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnés Insape serial 02 Eslinga Insape serial 148	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	14/oct/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo			✓		✓									/		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓		✓											
	1.3	GRIETAS			✓		✓											
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓		✓											
	1.5	DETERIORO GENERAL			✓		✓											
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓											
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓		✓											
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			✓		✓											
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			✓		✓											
	1.10	OTROS			✓		✓											
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			✓		✓											
	2.2	DESHILACHAMIENTO			✓		✓											
	2.3	HILOS FALTANTES			✓		✓											
	2.4	QUEMADURAS			✓		✓											
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓		✓											
	2.6	OTROS			✓		✓											
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓		✓											
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓		✓											
	3.3	DETERIORO GENERAL			✓		✓											
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓		✓											
	3.5	CORROSIÓN			✓		✓											
	3.6	OTROS			✓		✓											

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 052 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS												
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD												
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	4.5	PIEZAS FALTANTES												
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS												
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a												
	4.5	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS												
	4.8	OTROS												
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación												
	5.1	Picaduras, grietas												
	5.2	Seguros y partes móviles												
	5.3	Corrosión												
	5.4	otros												
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cerificados o elementos estructurales capeces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta												
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)												
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, posndeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.												
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado												
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado												
ID	7.0	Se encuentra en buen estado												
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido												
	7.2	Seguros y partes móviles												
	7.3	Desgaste excesivo o deformación												
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	8.1	PICADURAS, GRIETAS												
	8.2	PRESENTA DESGASTE												
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACION												
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS												
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD												
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)												
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS												
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.												
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS												
	8.12	PRESENCIA DE MOHO												
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS												
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN												
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)												

David cortés NOMBRE DEL COLABORADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hilarache NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia						UBICACION:	Pasillo de conexión de torre A y B									
PROVEEDOR:	AYN						SERIE:	GWS 670									
ACTIVIDAD:	Corte						MARCA:	Bosch									
SEMANA DEL	14	AL	15	DE	28												
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓														
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓														
Estado del accesorio portadiscos														✓			
Estado del mango	✓		✓														
Estado del cuerpo	✓		✓														
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓														
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓														
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓														
Condiciones de orden y aseo			✓														
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA				
Melvin Diaz	Melvin		Melvin														
David Cortés																	
Fabian Cañon																	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	Pasillo de conexión de torre A y B		
PROVEEDOR:	AyN			SERIE:			
ACTIVIDAD:	Corte			MARCA:	Bosch GWS 670		
SEMANA DEL	14	AL	15	DE	28		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓											
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓											
Estado del accesorio portadiscos														
Estado del mango	✓		✓											
Estado del cuerpo	✓		✓											
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓											
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓											
Condiciones de orden y aseo			✓											
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Melvin Diaz	Melvin		Melvin											
David Cortés														
Andres Cañon														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Hilenarque		Hilenarque											
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL		CÓDIGO: FT-SST : 033 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto -2024 PÁGINA: 1 de 2

Responsable: Omar Cotrina

Inspección realizada por: Hilario Rojas Rojas

Altura: 18 Mts Aprox

Fecha desde: 14/07/25

Fecha hasta: 15/07/25

Tipo de andamio: Multidireccional Certificado

Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular	C			C																	
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	C			C																	
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	C			C																	
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	C			C																	
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	C			C																	
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	C			C																	
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	C			C																	
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	C			C																	
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	C			C																	
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	C																				
11	Cuenta con baranda superior	C			C																	
12	Cuenta con baranda intermedia	C			C																	
13	Cuenta con rodapiés	C			C																	
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	C																				
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	C			C																	
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	C			C																	

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
David Cortés.	1053346778.	Y	Y	/	/	/	/	/	/
Melvin Díaz	5159175	Melvin	Melvin						
Andrés Cañón	1007875979								

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Leidy Hilario Rojas	1118[illegible]								

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 14 al 15 Mes 07	ÁREA: Palacio de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Andres Carrión	GRUPO DE TRABAJO: Mubpake

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														

DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓											
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓											
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓											

Nombre del operador								
David Cortes.	~~Yolt~~	~~Yolt~~						
Melvin Diaz.	Melvin	Melvin						
Andres Carrión								
Firma de Inspector SST 1			—	—	—	—	—	
Firma de Inspector SST 2								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST:053 Version: b001

Fecha de inspeccion: 15/07/25

AREA: Patrullaje de ajustes No. DE EQUIPO: 1

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Estado físico de los cilindro			✓											
Estado de la Cuerda de la válvula principal			✓											
Estado de la Gatillo del soplete			✓											
Estado de la Boquilla en buenas condiciones			✓											
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.			✓											
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.			✓											
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.			✓											
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.			✓											
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.			✓											
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural			✓											
Se transporta en forma vertical y asegurado			✓											
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo			✓											
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion			✓											
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo			✓											
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes			✓											
se utiliza en ambienta abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion			✓											
Regulador de presión			✓											
Válvula principal			✓											
Estado de la Manguera presenta agrietamientos			✓											
Estado de la Manguera (presenta empates)			✓											
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado			✓											
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas.			✓											
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de			✓											


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de proteccion personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans	✓
guantes de carnaza	✓
Botas de seguridad con punta de acero	✓
gafas de seguridad	✓
Capuchon	✓
Casco de seguridad	✓
Otros:	✓



OBSERVACIONES

CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Pedro Suárez	✓	Pedro Suárez		✓		✓	
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Heberto Rojas	✓	Heberto Rojas		✓		✓	
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST-053 Version: 0001

Fecha de Inspeccion: 17/09/25

AREA: Palanaod Bus Hotel No. DE EQUIPO: 2

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado físico de los cilindro														
Estado de la Cuerda de la válvula principal														
Estado de la Gatillo del soplete														
Estado de la Boquilla en buenas condiciones														
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.														
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.														
la base de sustentación y su union no presentan golpes o agrietamientos.														
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.														
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.														
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.														
Se transporta en forma vertical y asegurado														
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo														
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion														
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo														
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes														
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion														
Regulador de presión														
Válvula principal														
Estado de la Manguera presenta agrietamientos														
Estado de la Manguera (presenta empates)														
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado														
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas														
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de														


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de proteccion personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans	✓
guantes de carnaza	✓
Botas de seguridad con punta de acero	✓
gafas de seguridad	✓
Capuchon	✓
Casco de seguridad	✓
Otros:	✓



OBSERVACIONES

CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sebastian Mauricio	/	/	/	Albert			

NOMBRE INSPECTOR 2	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Alberto Reyes	—	—	—	Alberto Reyes			

NOMBRE INSPECTOR 1	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST:030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Atlas taladro — MODELO: Dewalt

FECHA: 14/07/25 — HASTA: 19/07/25 — CONSECUTIVO:

PROPIA [X] — ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos o puntos de apoyo				✓						✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓											
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general				✓			✓			✓			✓			✓					
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	Carlos Vargas			Carlos Vargas			Carlos Vargas			Carlos Vargas			Carlos Vargas			Carlos Vargas					
	FIRMA OPERADOR 2	Francisco Ospina			Francisco Ospina			Francisco Ospina			Francisco Ospina			Francisco Ospina			Francisco Ospina					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Yuliana Ospina			Yuliana Ospina			Yuliana Ospina			Yuliana Ospina			Yuliana Ospina			Yuliana Ospina					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian Castañeda	CARGO: Presidente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Yuliana Ospina Rojas	CARGO: Insp SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Carlos Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Francisco Ospina	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Pulida de juntas			UBICACION:	torre 8 piso 5		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	GWS 850 - 36 01		
ACTIVIDAD:	Corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	14	AL	19	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo														
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Carlos Eduardo Vargas Franchesca Ospina														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 029
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 14 al 17 Mes 07	ÁREA	
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Carlos Vargas	GRUPO DE TRABAJO	Dewalt DCD 7781

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
Nombre del operador														
Francisco Ospina														
Carlos Fernando Vargas														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 19 al 19 Mes 07	ÁREA	Palacio de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Cesar Gallego	GRUPO DE TRABAJO:	Bunker

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS											✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO											✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN											✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA											✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)											✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR											✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS											✓			
Nombre del operador														
Cesar Gallego	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cesar			
Firma de Inspector SST 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gallego			
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	Piso 1 torre A y B ingreso
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	
ACTIVIDAD:	corte	MARCA:	Black+Decker
SEMANA DEL	14 AL 19 DE		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)														
Estado del interruptor de encendido y su seguro														
Estado del accesorio portadiscos														
Estado del mango														
Estado del cuerpo														
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)														
Estado general de la guía y la guarda														
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)														
Condiciones de orden y aseo														
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Oscar Iván Zartano														
WILLIAM RANGEL														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre B piso 5	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:	D28112	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	DeWalt	
SEMANA DEL	14	AL 19 DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓				✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓							
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Wilson Giovanny Vega R.														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN	Código: FT-SST - 032
	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
		Fecha: Agosto - 2024
		Página: 1 de 2

AREA:	Palacio de justicia
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Sebastian Jimenez
MARCA / MODELO/ SERIAL	ARMES SOSA, Estrella Inadelia 1005172 Silla Soleg 733 Linea de vida Titan Eagle Pro No 1416 20 Pies
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	27/08/25 12/09/25

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo													
					DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3	GRIETAS																
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5	DETERIORO GENERAL																
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS																
	2.2	DESHILACHAMIENTO																
	2.3	HILOS FALTANTES																
	2.4	QUEMADURAS																
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																
	3.3	DETERIORO GENERAL																
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5	CORROSIÓN																
	3.6	OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST-053 Versión: 1 Fecha: Agosto- 2024 Página 1 de 2

| | | |

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	Torre C Piso 5		
PROVEEDOR:	AYV			SERIE:	GWS 850 - 125		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	21	AL	27	DE	28		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Francisco Ortiz														
Carlos Vargas														
Fabian Torres														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia					UBICACION:	Torre 5 Ejes										
PROVEEDOR:	AyV					SERIE:	D28112										
ACTIVIDAD:	corte					MARCA:	Dewalt										
SEMANA DEL	21	AL	26	DE	25												

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓				✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓				✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milerosque		Milerosque		Milerosque		Milerosque		Milerosque		Milerosque			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Ayv Palacio de Justicia	UBICACION:	torre Ay B Fachada
PROVEEDOR:	Ayv	SERIE:	6105 850-3601
ACTIVIDAD:	Corte	MARCA:	Bosch
SEMANA DEL	23 AL 27 DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)									✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro									✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos									✓		✓		✓	
Estado del mango									✓		✓		✓	
Estado del cuerpo									✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)									✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda									✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)									✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo									✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Ayv [illegible]	/		/		/		/		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Leonardo Herrera														
Alexander Noboa														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	—		—		—		—		[illegible]					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-936
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro | MODELO: Dewalt

FECHA: 21/08/25 | HASTA: 27/08/25 | CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado				✓						✓						✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1																						
	FIRMA OPERADOR 2																						
	FIRMA OPERADOR 3																						
	FIRMA OPERADOR 4																						
	FIRMA OPERADOR 5																						
	FIRMA OPERADOR 6																						
	FIRMA OPERADOR 7																						
	FIRMA OPERADOR 8																						
	INSPECTOR SST 1																						
	INSPECTOR SST 2																						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Publio Castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Julieth Duque Rojas	CARGO: Prof SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE: Franchesco Ortiz	CARGO: Tec Top	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Carlos Vargas	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 21 al 27 Mes 07 — ÁREA: Palacio de Justicia

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Carlos Vargas — GRUPO DE TRABAJO: Desalt DCD77381

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LÚN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nombre del operador														
Francisco Ojeda														
Carlos Vargas														
FIRMA DIRECTO														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 928 VERSIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 28-08-2024 PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 25 al 27 Mes 07	ÁREA	Palacio de justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Alexander Noguera	GRUPO DE TRABAJO	Total 2996479615 78

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO O PULIDORA DE

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
Nombre del operador														
Alexander Noguera									Alex		Alex		Alex	
Firma de Inspector SST 1	—		—		—		—							
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST-065 Version: 0001

Fecha de Inspeccion: 27/01/25

AREA: Palacio de Justicia — No. DE EQUIPO: 1

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado fisico de los cilindro											✓			
Estado de la Cuerda de la válvula principal														
Estado de la Gatillo del soplete											✓			
Estado de la Boquilla en buenas condiciones														
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas											✓			
la soldadura circunferencial se encuentra en efecto estado, libre de daños.											✓			
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.											✓			
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.											✓			
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.														
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.											✓			
Se transporta en forma vertical y asegurado														
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo											✓			
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion											✓			
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo											✓			
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes											✓			
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion											✓			
Regulador de presión											✓			
Válvula principal											✓			
Estado de la Manguera presenta agrietamientos											✓			
Estado de la Manguera (presenta empates)											✓			
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado											✓			
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas											✓			
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de											✓			


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnatos de protección personal

Camisa manga larga y pnatalon en jeans	/
guantes de carnaza	/
Botas de seguridad con punta de acero	/
gafas de seguridad	/
Capuchon	/
Casco de seguridad	/
Otros:	/



OBSERVACIONES
CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Felipe Salazar	/	/	/	/	/	/	Felipe Salazar
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Ladi Milagro		/	/			/	Ruben Duque
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS	Codigo: FT-SST-083 Version: b001

Fecha de Inspeccion: 27/5/25

AREA: Palacio de Justicia No. DE EQUIPO: 2

CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado fisico de los cilindro													✓	
Estado de la Cuerda de la válvula principal													✓	
Estado de la Gatillo del soplete													✓	
Estado de la Boquilla en buenas condiciones													✓	
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.													✓	
la soldadura circunferencial se encuentra en efecto estado, libre de daños.													✓	
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.													✓	
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.													✓	
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.													✓	
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.													✓	
Se transporta en forma vertical y asegurado													✓	
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo													✓	
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion													✓	
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo													✓	
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes													✓	
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion													✓	
Regulador de presión													✓	
Válvula principal													✓	
Estado de la Manguera presenta agrietamientos													✓	
Estado de la Manguera (presenta empates)													✓	
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado													✓	
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas.													✓	
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de													✓	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como mínimo los siguientes elemnetos de protecion personal

Camisa manga larga y pratalon en jeans	
guantes de carnaza	
Botas de seguridad con punta de acero	
gafas de seguridad	
Capuchon	
Casco de seguridad	
Otros:	



OBSERVACIONES
CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sebastian Manuel		/	/	/		/	Descanso
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Leidy Milagros		/		/	/		Descanso
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE TALADROS	CÓDIGO	FT-SST-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro | MODELO: Bateria Taladro
FECHA: 23/04/25 | HASTA: 27/04/25 | CONSECUTIVO:
PROPIA: X | ALQUILADA:

ITEM	ÍTEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El pistón se encuentra en buen estado													/			/			/		
	Cinn asegurado													/			/			/		
	Mangos o puños de apoyo													/			/			/		
	Cuerpo de la pistola de fijación													/			/			/		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones													/			/			/		
	Utilizo siempre los elementos de protección personal al operar el equipo													/			/			/		
	Verificar funcionamiento general				/									/			/			/		
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado													/			/			/		
VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1				/			/			/			Alex			Alex			Alex		
	FIRMA OPERADOR 2				/			/			/			Leonardo			Leonardo			Leonardo		
	FIRMA OPERADOR 3				/			/						Alex			Alex			Alex		
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			—			—			—			Hilary Ayde			Hilary Ayde			Hilary Ayde		
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian Castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Hilary Ayde	CARGO: Inspector SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alex Jaramillo	CARGO: Soldador	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Leonardo Herrera	CARGO: Electrico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE: Alexander Noguera	CARGO: Electrico	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia			UBICACION:	torre B pisos		
PROVEEDOR:	AyV			SERIE:	GWS 850-125 CI		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Bosch		
SEMANA DEL	28	AL	1	DE	28		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓							
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FABIAN PARETO														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	sebastian JIMENEZ	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Lineadevida sayago 2005 12 SALA8569384	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	28/09/24	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3	GRIETAS																
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5	DETERIORO GENERAL																
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS																
	2.2	DESHILACHAMIENTO																
	2.3	HILOS FALTANTES																
	2.4	QUEMADURAS																
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																
	3.3	DETERIORO GENERAL																
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5	CORROSIÓN																
	3.6	OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		PROCESO GESTION FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST- 092 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST -032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Fabio	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Eslinga Sencilla 2M Arnés Steer Pro serial 0341	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	29/07/25	

CONDICION ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS																						
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo																	
			PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7					
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA			B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																				
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																				
	1.3	GRIETAS																				
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																				
	1.5	DETERIORO GENERAL																				
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																				
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																				
	1.10	OTROS																				
	2	COSTURAS																				
	2.1	CORTADURAS																				
	2.2	DESHILACHAMIENTO																				
	2.3	HILOS FALTANTES																				
	2.4	QUEMADURAS																				
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																				
	2.6	OTROS																				
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																				
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																				
	3.3	DETERIORO GENERAL																				
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																				
	3.5	CORROSIÓN																				
	3.6	OTROS																				

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST - 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	4.8	OTROS	
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	
	5.1	Picaduras, grietas	
	5.2	Seguros y partes móviles	
	5.3	Corrosión	
	5.4	otros	
SILLA DE SUSPENSION	6.0	S e utilizan puntos de anclaje cenficados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta	
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, reatas entre otros)	
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.	
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado.	
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado	
ID	7.0	Se encuentra en buen estado	
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido	
	7.2	Seguros y partes móviles	
	7.3	Desgaste excesivo o deformación	
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.1	PICADURAS, GRIETAS	
	8.2	PRESENTA DESGASTE	
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	8.12	PRESENCIA DE MOHO	
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL COLABORADOR							
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1							
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2
AREA:	Palacio deportivo	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Heiderson palomeque	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Eslingo Soleggzzy Arnes Steelpro 2344 Lanyard Kida 3oseyG 6036	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	29/07/25	

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo																
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	1.3	GRIETAS																
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	1.5	DETERIORO GENERAL																
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS																
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.																
	1.9	PRESENCIA DE MOHO																
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS																
	2.2	DESHILACHAMIENTO																
	2.3	HILOS FALTANTES																
	2.4	QUEMADURAS																
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
	3.2	PICADURAS, GRIETAS																
	3.3	DETERIORO GENERAL																
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
	3.5	CORROSIÓN																
	3.6	OTROS																

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST : 032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2

| | | |

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FT-SST- 092 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 7
ÁREA:	Palacio de Justicia	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Oswaldo Rodriguez	
MARCA / MODELO/ SERIAL	Arnes Steelpro 0247 color negro Soga 273 linea 8595 linea	
FECHA O PERIODO DESDE HASTA	24/07/25	

		CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS																	
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo														
			PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		
					B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																	
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo					✓		✓											
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS					✓		✓										
	1.3	GRIETAS					✓		✓										
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO					✓		✓										
	1.5	DETERIORO GENERAL					✓		✓										
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS					✓												
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.					✓		✓										
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.					✓		✓										
	1.9	PRESENCIA DE MOHO					✓		✓										
	1.10	OTROS					✓												
	2	COSTURAS																	
	2.1	CORTADURAS					✓		✓										
	2.2	DESHILACHAMIENTO					✓		✓										
	2.3	HILOS FALTANTES					✓		✓										
	2.4	QUEMADURAS					✓		✓										
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS					✓		✓										
	2.6	OTROS																	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																	
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO					✓		✓										
	3.2	PICADURAS, GRIETAS					✓		✓										
	3.3	DETERIORO GENERAL					✓		✓										
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO					✓		✓										
	3.5	CORROSIÓN					✓		✓										
	3.6	OTROS					✓												

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS			Código: FT-SST- 010 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			
	4.5	PIEZAS FALTANTES			
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a			
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			
	4.8	OTROS			
ARRESTADOR DE CAIDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación			
	5.1	Picaduras, grietas			
	5.2	Seguros y partes móviles			
	5.3	Corrosión			
	5.4	otros			
SILLA DE SUSPENSION	6.0	Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta			
	6.1	Los componentes estan certificados (argollas, restas entre otros)			
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.			
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulacion de deslizamiento certificado			
	6.4	Utiliza cuerda de trabajo certificado			
ID	7.0	Se encuentra en buen estado			
	7.1	partes metalicas sin corrosion sin oxido			
	7.2	Seguros y partes móviles			
	7.3	Desgaste excesivo o deformación			
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			
	8.1	PICADURAS, GRIETAS			
	8.2	PRESENTA DESGASTE			
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN			
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			
	8.10	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS			
	8.12	PRESENCIA DE MOHO			
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS			
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			
	8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Oswaldo Rodriguez NOMBRE DEL COLABORADOR							
			Fabian Rodriguez	Fabian			
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Rulado Ocge NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 1		Rulado Ocge	Rulado Ocge	Rulado Ocge			
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST 2							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST-339
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 04-09-2024
		PAGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del [illegible] AREA: [illegible]

INSPECCIÓN REALIZADA POR: [illegible] GRUPO DE TRABAJO: [illegible]

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL: TALADRO [X] PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DE MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														

DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														

Nombre del operador		
[illegible]	/	[illegible]
[illegible]		[illegible]

Firma de Inspector SST 1	[illegible]
Firma de Inspector SST 2	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-039
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro | MODELO: Dewalt

FECHA: 29/07/25 | HASTA: 31/07/25 | CONSECUTIVO:

PROPIA [X] | ARRIENDADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado				✓			✓			✓			✓								
	Clavo acerado				✓			✓			✓			✓								
	Mangos o puntos de apoyo				✓			✓			✓			✓								
	Cuerpo de la pistola de fijacion				✓			✓			✓			✓								
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones				✓			✓			✓			✓								
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip				✓			✓			✓			✓								
	verificar funcionamiento general				✓			✓			✓			✓								
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado				✓			✓			✓			✓								

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	—	Fabian R.	Fabian R.	Fabian R.	Fabian R.	
	FIRMA OPERADOR 2						
	FIRMA OPERADOR 3						
	FIRMA OPERADOR 4						
	FIRMA OPERADOR 5						
	FIRMA OPERADOR 6						
	FIRMA OPERADOR 7						
	FIRMA OPERADOR 8						
	INSPECTOR SST 1	—	Yulena	Yulena	Yulena		
	INSPECTOR SST 2						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian cartagena	CARGO: residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Yuleidy Rojas	CARGO: Inspe SST	FIRMA: Yuleidy Rojas
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Oswaldo Rodriguez	CARGO: AU. obra	FIRMA: fabian Rodri
OPERADOR 2	NOMBRE: Henderson Blanco	CARGO: Aux obra	FIRMA: Henderson
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI	[ ]	NO	[X] Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	torre B y A Bomos		
PROVEEDOR:	AyV			SERIE:	ESMA-4-1/2A12		
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	truper		
SEMANA DEL	24	AL	31	DE	25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓							
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓							
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓							
Estado del mango			✓		✓		✓							
Estado del cuerpo			✓		✓		✓							
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			✓		✓		✓							
Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓							
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓							
Condiciones de orden y aseo														
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Oswaldo Rodriguez			Fabian Rodr.		Fabian R.		Fabian R.							
Anderson Adarme														
Fabio Suarez														
Didier Sanudo														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST			Milenaque		Milenaque		Milenaque							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
INSPECCION EQUIPO SOPLETE Y CILINDRO DE GAS

Codigo: FT-SST-083
Version: 0001

Fecha de Inspeccion: 31/07/25

AREA: Patacon de Juticua No. DE EQUIPO: 1


CONDICIONES DE ACCESORIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado fisico de los cilindro							✓		✓					
Estado de la Cuerda de la válvula principal							✓		✓					
Estado de la Gatillo del soplete							✓		✓					
Estado de la Boquilla en buenas condiciones							✓							
Los casquetes superior e inferior se observan libres de golpes y grietas.							✓		✓					
la soldadura circunferencial se encuentra en erfecto estado, libre de daños.									✓					
la base de sustentacion y su union no presentan golpes o agrietamientos.							✓		✓					
El cilindro se mantiene ubicado de manera vertical.							✓		✓					
El cilindro se mantiene ventilado y aislado de altas temperaturas o fuentes de calor.							✓		✓					
una vez se termina la actividad el cilindro se almacena lejos de otros materiales inflamables, bajo techo, protegido de la interperie y con ventilacion natural.							✓		✓					
Se transporta en forma vertical y asegurado							✓							
se cuenta con extintor contra incendios en el area de trabajo									✓					
se ha verificado que el area este libre de fuentes de ignicion							✓		✓					
Se ha instalado señalizacion y demarcacion del area detrabajo							✓		✓					
SOPLETE DE CALENTAMIENTO														
El mango o empuñadura esta firme y no presenta desajustes							✓		✓					
se utiliza en ambiente abiertos? O de lo contrario el espacio cuenta con una adecuada ventilacion							✓		✓					
Regulador de presión							✓		✓					
Válvula principal							✓		✓					
Estado de la Manguera presenta agrietamientos							✓		✓					
.Estado de la Manguera (presenta empates)							✓		✓					
todo el brazo y su estructura esta libre de daños y esta en buen estado							✓		✓					
todas las conexiones, acoples y empaques estan bien ajustadas y selladas.							✓		✓					
la manguera no presenta fugas, fisuras, agrietamiento, erupciones o evidencias de							✓		✓					

Powered by CamScanner

ELEMNETOS DE PROTECCION PERSONAL

Los trabajadores usan como minimo los sigueintes elemnetos de proteccion personal

Camisa manga larga y pratalon en jeans													
guantes de carnaza													
Botas de seguridad con punta de acero													
gafas de seguridad													
Capuchon													
Casco de seguridad													
Otros:													



OBSERVACIONES
CHECAR CON JABON TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO.

NOTA: SI EL EQUIPO TIENE DEFICIENCIAS, SUSPENDER SU USO DE INMEDIATO.

NOMBRE OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sebastian Manriquez	/	/	/	Sebastian	Sebastian		
NOMBRE INSPECTOR 2	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
Reinaldo Jorge Rojas	/	/	/	Reinaldo Jorge	Reinaldo Jorge		
NOMBRE INSPECTOR 1	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-061
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha: Enero Agosto 2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1

FECHA 28/07/25

AREA INSPECCIONADA epp del Personal de contratistas

NOMBRE DE QUIEN REPORTA Milena Arque Rojas

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Lina yurani Gonzales	aseo persona	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓										
2	Jose Zabaleta	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			✓										
3	Alexander Noguera	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		—										
4	Leonardo	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
5	Arley urrea	oficial	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓		✓										
6	wilder vega	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
7	cristian bravo	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
8	cesar Gallego	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
9	Sebastian jimenez	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
10	Miguel Jimenez	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓										
11	Fabian Prieto	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓		—										
12	Francheasco ayola	oficial	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓		—										
13	Carlos vargas	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓										
14	Fabian rodriguez	a y/o f	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		✓										
15	Henderson		—	—	✓	—	—	✓	✓	—	✓		✓										
16	Fabio	ay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		✓										
17	Didier Gomez	ay	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	✓		✓										
18	sebastian Moringue	of	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓		✓										
19	Felipe cuenta	of	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓		✓										
20	Stiven Fonseca	ay																					
21																							
22																							

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL / CAMISA -PANTALON	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? CAMIBUSO	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES

FIRMA Milena Arque
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA Milena Arque
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V INSPECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Código: FT-SST: 023
		Fecha: 29-08-2024
		Version:001

Fecha de realización de la inspección	28/07/25
Lugar de la inspección:	Palacio de justicia
Área de trabajo a inspeccionar:	condiciones de la obra

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL:BODEGA Y/O ALMACEN					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en el area de almacenamiento de productos (cada cosa en su lugar)?	✓		✓		
Se observa organización y sin obstrucciones los productos y herramientas?	✓		✓		
Se observa limpieza de equipos/implementos?	✓		✓		
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	✓		✓		
Se observa en buenas condiciones las paredes del lugar?	✓		✓		
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas)?	✓		✓		
Se observan pasillos libres de obstáculos?	✓		✓		
Techos Presentan Humedad, Deterioro, Grietas?		✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
materiales etiquetiados correctamente?	✓		✓		
los materiales estan protegidos de la interperie?	✓		✓		
todos los productos estan almacenados correctamente?	✓		✓		
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?	✓		✓		
existe una buena ventilacion que evite malos oleres?	✓		✓		
la estanteria donde se encuentran ubicados los productos y herramientas estan en buen estado y bien sujetos y/o anclados, que eviten caidas y/o accidentes?		✓		✓	
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?	✓		✓		
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?		✓		✓	
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?		✓		✓	
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	✓		✓		
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	✓		✓		

Powered by CamScanner

Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?			✓		
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?		✓		✓	
Existe buena ventilación / aireación?	✓		✓		
Existe confort auditivo?	✓		✓		
Existe confort térmico?	✓		✓		
CONDICIONES ELECTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?		✓			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?	✓		✓		
Las tomas e interruptores están en buen estado?	✓		✓		
Existe línea o polo a tierra?	✓		✓		
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?	✓		✓		
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?		✓			
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?		✓		✓	
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	✓		✓		
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	✓		✓		
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?	✓		✓		
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓		✓		
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓		✓		
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓		✓		
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓		✓		
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias quimicas?	✓		✓		
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)	✓		✓		
Se cuenta con buen suministro de energía	✓		✓		
Se cuenta con buen suministro de agua	✓		✓		
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de liquido).	✓		✓		
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?		✓		✓	





Powered by CamScanner

...uestas para los lockers se encuentran en buenas ...o aseo e higiene?		✓		✓	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
...enta con extintor(es) en el área revisada?	✓		✓		
...sta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	✓		✓		
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	✓		✓		
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	✓		✓		
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	✓		✓		
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	✓		✓		
El botiquín esta señalizado?	✓		✓		
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	✓		✓		
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	✓		✓		
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	✓		✓		
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	✓		✓		
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	✓		✓		
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	✓		✓		
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	✓		✓		
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	✓		✓		
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	✓		✓		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.	✓		✓		si se cuenta con los epp
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	✓		✓		
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?	✓		✓		Se les informa que cuando el epp presente deterioro se le hace reposición

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024


LUGAR QUE SE INSPECCIONA: OFICINA SST **FECHA:** 23/07/25

HERRAMIENTA	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES	
	BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso		
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	✓		✓			
PUNZONES/MACETA/CINCELES	✓		✓			
OTRAS. ¿CUÁL?	—		—			
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA	✓		✓			
LLAVE INGLESA	—		—			
LLAVE ESTRIA O DE TUBO	—		—			
LLAVE ALEMANA	—		—			
COPAS/DADOS	—		—			
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:	✓		✓			
ACCESORIOS	✓		✓			
RATCHES Y TORQUES	—		—			
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar						
SEGUETAS	✓		✓			
SERRUCHO	✓		✓			
CORTA TUBOS	✓		✓			
TIJERAS	✓		✓			
MACHETE	—		—			
OTRAS. ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	✓		✓			
LIJADORA	✓		✓			
MOTORTOOL	—		—			
OTRAS. ¿CUÁL?	—		—			
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	✓		✓			
TALADRO DE ÁRBOL	—		—			
ESMERIL	—		—			
PULIDORAS	✓		✓			
CALADORA	—		—			
PINZAS	✓		✓			
OTRAS. ¿CUÁL?	—		—			
METROS	✓		✓			
PISTOLA DE SILICONA	✓		✓			
OTRAS. ¿CUÁL?	—		—			

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico se observan hábitos correctos de trabajo de limpiera y conservación

PALIN	✓		✓			
BARRA	✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA	✓		✓			
MANGUERAS	✓		✓			
DESTORNILLADORES	✓		✓			
NIVELADORA DE MADERA	-					
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	✓		✓			
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas	✓		✓			
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado	✓		✓			
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)	✓		✓			
OTRAS. ¿CUÁL?	-					

Responsable de la Inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Leidy Milena Duque	NOMBRE: Fabercs torres	NOMBRE: Leidy Milena Duque
CARGO: Tsp SST	CARGO: Residente	CARGO: Tsp SST
CÉDULA: 1118946483	CÉDULA: 1112962625	CÉDULA: 1118946483
FIRMA: Milena Duque	FIRMA:	FIRMA: Milena Duque

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO N°:	FT-SST-056	
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha: Agosto /2024	
		Versión: 001	
		Página 1 de 2	

Fecha de inspección: 25/07/25 Hora: 3:00PM	Area / Unidad operativa: Pjusticia	Localidad: Nido	
Inspección realizada por: Milena Duque	Nombre responsable unidad: Fabian cortazar		
Dirección: Palacio de justicia	Telefono: Nido		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db)	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓			
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin goteras, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes)	✓			
2.3	Pisos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc)	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga	✓			
3.5	Cables en buen estado.	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	✓			
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria)	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se trene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓	✓		
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)		✓		
6.3	Sillas en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base		✓		
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada.	✓			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas	✓			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			

Powered by CamScanner

8	SANEAMIENTO BASICO				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado.	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Acoidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)			✓	
	Nevera. (Si aplica)			✓	
	Cafetera. (Si aplica)			✓	
	Aire Acondicionado. (Si aplica)			✓	
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)			✓	
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro.	✓			
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	—			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	✓			
	Otro.	✓			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

Powered by CamScanner

ANEXO # 8

REGISTRO DE CERTIFICACION EQUIPOS DE ALTURAS

INFORME DIAGNÓSTICO TECNICO DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS

GRUPO EMPRESARIAL
SION SST
SOLUCIONES INNOVADORAS

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT. 901.863.382-1

VILLAVICENCIO - META

INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS.

ASESORADO POR: GRUPO EMPRESARIAL SION SST SAS

LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 9293 / 2024

RESOLUCION 1500-67.10-2058 SECRETARIA DE EDUCACION

FECHA INSPECCION: 28 - JULIO - 2025.

FECHA DE INFORME: 28 - JULIO - 2025.

Powered by CamScanner

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
INVENTARIO DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS.....6
BIBLIOGRAFÍA 9
RECOMENDACIONES 10

+57 320 9036722
+57 3102659809
+57 3168672602
info@sionsst.com

Powered by CamScanner

INTRODUCCIÓN

En consideración se puede decir que el trabajo en alturas está calificado como de alto riesgo debido a que, en las estadísticas nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Por lo cual es requerido que se realice las inspecciones a los elementos de protección individual, a los sistemas de acceso y a los equipos de prevención y protección contra caídas que se utilizan en la realización de los trabajos en alturas de la organización. Según Resolución 4272 de 2021 tiene aplicación a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en altura, en el que exista el riesgo de caer a 2 metros o más sobre un nivel inferior. En cumplimiento con los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Haciendo énfasis especifico a lo nombrados en el TITULO II CAPITULO III articulo 16 Numeral 2 y 10 TÍTULO IV OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES FINALES CAPÍTULO I. OBLIGACIONES Artículo 61. Obligaciones del empleador. - Numeral g. DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR TRABAJO 1072 ARTICULO 2.2.4.6.12 Numeral 14

En este informe se entregan el resultado del proceso de inspección anual que se realizó a la empresa **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V** durante el mes de JULIO de 2025 en donde evidenciamos inspección de los diferentes componentes del sistema de protección contra caídas, elementos de protección personal.Este proceso fue realizado por medio de inspección visual de los componentes según recomendaciones de fichas técnicas y fabricante en general.

La observaciones y recomendaciones contenidas en el presente informe pertenecen al punto de vista y evaluación técnica de un profesional; la empresa revisara la pertinencia de implementar dichas recomendaciones aplicadas a cada elemento inspeccionado en este documento.

Powered by CamScanner

OBJETIVO GENERAL

- Certificar la inspección anual de los equipos de protección contra caídas de la operación de acuerdo la legislación vigente Nacional e internacional. Con el ánimo prevenir accidentes graves

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Inspeccionar los equipos de protección contra caídas de la empresa **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V**
- Realizar las recomendaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados
- Certificar los equipos que cumple con estándares de seguridad
- Determinar si el equipo esta funcional y puede continuar utilizándose o debe retirarse de uso, próxima inspección
- Proponer recomendaciones y plan de acción para la corrección de condiciones sub estándar identificadas en los equipos de protección personal contra caídas que actualmente utilizan los trabajadores
- Realizar recomendaciones generales sobre el mantenimiento de los mismos


Powered by CamScanner

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la inspección de seguridad de los Equipos de Protección Contra Caídas. La empresa **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V** contrato a nuestra empresa **SION SST SAS**. Para que efectúe a través de su personal competente y/o calificado, la inspección de los equipos, los cuales se referencianen el presente informe.





La actividad de inspección se realiza en las instalaciones de **SION SST SAS** Villavicencio - Meta; el día 25 de JUNIO de 2025. Los Profesionales **JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS** Inspector de equipos Certificado, profesional en Seguridad y salud en el trabajo, Entrenador de Trabajo en Alturas, Entrenador de espacios confinados, inspector de centros de formación para trabajo en alturas y espacios confinados, Los equipos se inspeccionaron en las instalaciones de **SION SST SAS**, para inspección técnica según normativa legal vigente. Se realizará por **ESTA TABLA DE VALORACION** de colores así:

CUMPLIMIENTO 100 %	
CUMPLIMIENTO 50 %	
NO CUMPLE	









Powered by CamScanner


INVENTARIO DE EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS

NO.	NOMBRE DEL EQUIPO O EPCC	MARCA	SERIE	LOTE	NORMA QUE CUMPLE	FECHA FABRICACION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	VALOR
1	LINEA DE VIDA 13 MM DE 40 MTS CON GANCHO	SOSEGA	JJ079	8036	ANSI Z 359.1 ANSI Z 359.12 ANSI Z 359.15 CSA Z 259.12	01/2023		
2	LINEA DE VIDA 13 MM DE 40 MTS CON GANCHO	SOSEGA	JJ076	8036	ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 ANSI Z359.18 CSA Z259.12	01/2023		
3	LINEA DE VIDA 13 MM DE 40 MTS CON GANCHO	SOSEGA	JJ081	8036	ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 ANSI Z359.18 CSA Z259.12	01/2023		
4	LINEA DE VIDA 13 MM DE 40 MTS CON GANCHO	SOSEGA	JJ114	8036	ANSI Z359.1 ANSI Z359.11 ANSI Z 359.12 CSA Z259.11	01/2023		
5	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	SOSEGA	224	SESA003	ANSI Z359.13 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 EN 362 CE 0321	12/2023		

Powered by CamScanner

6	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	SOSEGA	223	SESA003	ANSI Z359.13 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 EN 362 CE 0321	12/2023		
7	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	3M PROTECTA	10413	350032	ANSI Z359.13 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 EN 362 CE 0321	04/2021		
8	ARNES DE CUERPO ENTERO 4 ARGOLLAS	STEEL PRO SAFETY	0197	01110925	ANSI Z359.11 CSA Z259.11	09/2021		
9	ARNES DE CUERPO ENTERO 4 ARGOLLAS	STEEL PRO SAFETY	0341	01262588	ANSI Z359.11 CSA Z259.11	04/2022		
10	ARNES DE CUERPO ENTERO 4 ARGOLLAS	STEEL PRO SAFETY	0344	01262588	ANSI Z359.11 CSA Z259.11	04/2022		
11	ARRESTADOR DE CAIDAS CON ABSORBEDOR	ROTOBLAS	13126410	13126410	EN 353 CE 0082	08/2014		

Powered by CamScanner

12	ARRESTADOR DE CAIDAS CON ABSORBEDOR	ROTOBLAS	13126408	13126408	EN 353 CE 0082	08/2014				
13	ARRESTADO DE CAIDA(FRENO)	SOSEGA	AAT	24 YBY	ANSI Z359.1 CSA Z259.2.1 EN 353 – 2	2024				

Powered by CamScanner

BIBLIOGRAFÍA

- www.mintrabajo.gov.co
- Resolución 4272 trabajo seguro en Alturas.
- NTP 239: Escaleras manuales
- NTP 404.
- UNE-EN 795:1997
- Norma Técnica Colombiana 4201
- Norma Técnica Colombiana 947
- Norma Técnica Colombiana 4114
- Norma Técnica Colombiana 1700.
- ANSI A 14.2 2000 Escaleras de Metal.
- ANSI A14.5
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.4
- ANSI Z359.6
- ANSI Z359.9
- ANSI Z359.12
- ANSI Z359.15
- ANSI Z359.16
- ANSI Z359.18
- CSA Z359.12
- OSHA CFR 1910.23
- OSHA CFR 1910.25
- OSHA CFR 1910.66
- OSHA CFR 1910 SUB PARTE I
- OSHA CFR 1910.140
- OSHA CFR 1910.10
- OSHA CFR 1926 SUB PARTE E
- OSHA CFR 1926.100
- OSHA CFR 1926.104
- OSHA CFR 1926.502
- OSHA CFR 1926 SUB PARTE X
- OSHCA CFR 1926 1053
- FICHA TECNICA DEL FABRICANTE

Powered by CamScanner

RECOMENDACIONES

- Inspecciones diarias antes del uso, periódica (mensual, bimensual, trimestral) y anual de los equipos.
- Capacitación al personal sobre mantenimiento, limpieza, cuidados, uso adecuado y procedimientos de seguridad. Con el ánimo de evitar caídas y un inadecuado uso de los EPCC.
- General unas fichas de inspección y de aprobación diarias que aprueben las condiciones y que hagan que el trabajador las llene y sean verificadas y autorizadas por el Coordinador de trabajo en alturas.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, dejando anotación en la hoja de vida del equipo
- garantizar la corrección oportuna de posibles daños por desgastes.
- Realizar un aseo al terminar la actividad para dejar limpios los equipos
- Realizar un lavado periódico de los equipos para evitar el desgaste y daño temprano de los componentes, por adherencia de sustancias.
- La línea de vida Sosega lote y serial cuenta con una laceración en el primer metro de la misma en la punta del gancho de resto se encuentra en condiciones para su uso, por lo cual **(No Aplica Como Línea De vida)** pero queda a disposición del propietario si le da de baja, si corta la cuerda de manera adecuada a la altura de el corte y usa el elemento como cuerda de trabajo.
- El arnés con lote 01110925 y serial 0197 de la marca STEEL PRO SAFETY se recomienda darle de baja por que su estado no cumple con las especificaciones técnicas para su uso, presenta laceración a la altura de una anilla lateral que ya sobrepasa los 2 mm.
- El arnés con lote 01262588 y serial 0341de la marca STEEL PRO SAFETY se recomienda darle de baja por que su estado no cumple con las especificaciones técnicas para su uso, presenta corrosión avanzada en las hebillas de conexión de las reatas.
- El arnés con lote 01262588 y serial 0344 de la marca STEEL PRO SAFETY se recomienda realizarle mantenimientos periódicos, prestando mayor atención a los componentes metálicos.
- El arrestador con lote y serial 13126408 de la marca Rothoblaas se recomienda darle de baja por que su estado no cumple con las especificaciones técnicas para su uso, presenta un deterioro avanzado en el componente textil a la altura de la unión de los conectores
- El arrestador con lote y serial 13126410 de la marca Rothoblaas se recomienda darle de baja por que su estado no cumple con las especificaciones técnicas para su uso, presenta un deterioro avanzado en el componente textil a la altura de la unión de los conectores
- garantizar la corrección oportuna de posibles daños por desgastes.



Julián Eduardo Castañeda
Inspector equipos

Powered by CamScanner

Ministerio de Educación Nacional

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - Aunar -

ACTA DE GRADO No. 133

En ceremonia realizada el dia Dieciséis (16) de Junio de 2018 en la ciudad de San Juan de Pasto y presidida por la Especialista Ingrid Cortés Benavides, Rectora de la Corporación Universitaria AUNAR, una vez cumplido el juramento reglamentario, confirió el titulo de:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

SNIES No. 104696

a

Julián Eduardo Castañeda Campos

Cédula de Ciudadanía No. 1.121.859.211 de Villavicencio (Meta)

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos en los reglamentos y normas legales de la Institución.

En fe de lo anterior firma la presente Acta de Grado en San Juan de Pasto, el Dieciséis (16) de Junio de 2018.

Secretaria General

Registrado al folio No. 145 del Libro de Diplomas Uno

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFRAESTRUCTURA
INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner



La República de Colombia

y en su nombre

La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - Aunar

Con Personería Jurídica otorgada mediante Resolución 3154 de 1983
Reforma Estatutaria 6344 del 17-10-06 del Ministerio de Educación Nacional

Confiere el Título

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

SNIES No. 105609

a

Julián Eduardo Castañeda Campos

Cédula de Ciudadanía No. 1.121.859.241 de Villavicencio (Meta)

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto,
a los Dieciséis (16) de Junio de 2018

Rector

Vice-Rector Académico

Secretaria General

No. 5012

Registrado al folio No. 146 del Libro de Diplomas 2018

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1121859211

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Controlar los riesgos de trabajos en alturas de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo - NIVEL AVANZADO

Código: 220601039 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en MEDELLÍN. A los quince (15) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

1151675 - 15/10/2021
No Y FECHA REGISTRO

XIOMARA POSADA ZULUAGA
Subdirectora (E) CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

Vigencia:
hasta el 15 de Octubre de 2024

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 92030022060103 9CC1121859211C.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION
DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL
28/07/2025 CONTINGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1121859211

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Trabajos en espacios confinados de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo - NIVEL AVANZADO

Código: 220601040 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en BOGOTÁ D.C., A los quince (15) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

8050433 - 15/10/2020
No Y FECHA REGISTRO

CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Vigencia:
hasta el 15 de Octubre de 2023

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 0230040594401040CC1121859211C.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1121859211
Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Ejecutar el programa de higiene y seguridad industrial de acuerdo con procedimiento establecido y legislación vigente. - NIVEL AVANZADO

Código: 220601054 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en GIRARDOT. A los diecinueve (19) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

828908 - 19/10/2020
No Y FECHA REGISTRO

DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
Subdirector CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

Vigencia
hasta el 19 de Octubre de 2025

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el vigente certificado que se encuentra en la página web https://certificadosenasoft.edu.co, bajo el número 9518602869104541C1785970 1C

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION
DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL
28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1121859211
Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Trabajar en alturas de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo - NIVEL AVANZADO

Código: 220601038 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARMENIA. A los diez (10) días del mes de Diciembre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

897652 - 13/12/2020
No Y FECHA REGISTRO

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Subdirector (E) CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO

Vigencia
hasta el 10 de Diciembre de 2025

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el vigente certificado que se encuentra en la página web https://certificadosenasoft.edu.co, bajo el número 9518602869104541C1785970 1C

Powered by CamScanner

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1121859211

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Armar andamios según especificaciones técnicas y normativa de trabajo en alturas - NIVEL AVANZADO

Código: 290201193 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en ARMENIA. A los seis (6) días del mes de Julio de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

1055939 - 06/07/2021
No Y FECHA REGISTRO

Vigencia:
hasta el 6 de Julio de 2024

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Subdirector CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9251002902011935CC1121859211C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994
Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.859.211

Cursó y aprobó la acción de Formación

MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

10474274 - 30/10/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificado en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9532004236690C1121859211C

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Espinal a los Doce (12) días del mes de Marzo de Dos Mil Doce (2012)

PEDRO EDUARDO FONTAL APONTE
SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
REGIONAL TOLIMA

SGCV20123980698 12/03/2012
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2008

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2023 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

SALUD OCUPACIONAL: FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Sogamoso a los Veintitres (23) días del mes de Marzo de Dos Mil Doce (2012)

NESTOR ALFREDO BARRERA MORA
SUBDIRECTOR CENTRO MINERO
REGIONAL BOYACA

SGCV20124014414 23/03/2012
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2008

Powered by CamScanner

Unidad para la
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadanía No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

PEDAGOGIA HUMANA.

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

JAIRO IVAN MARIN MASMELLA
SUBDIRECTOR
CENTRO DE FORMACIÓN MINERO
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

73164062 - 17/03/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 921400226899DCC1121859211C

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Unidad para la
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadanía No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

INDUCCION A PROCESOS PEDAGOGICOS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Barranquilla, a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

CARMEN SOFIA DAZA BELTRAN
Subdirectora (E)
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL
REGIONAL ATLÁNTICO

73517065 - 05/04/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 915300227916CC1121859211C

+57 320 9036722
+57 3102659809
+57 3168672602
info@sionsst.com

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadania No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

APLICACION DE CRITERIOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Floridablanca, a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
Subdirector
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
REGIONAL SANTANDER

79855022 - 08/07/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9225002340871CC1121859211C.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadania No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE GESTION PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

con una duración de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Guarne, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

JORGE ANTONIO LONDOÑO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

79806680 - 25/11/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9503002442718CC1121859211C.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadania No. 1121859211

Participó en la acción de Formación

CONOCIMIENTO BASICOS DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

con una duración de 10 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Girardot. a los treinta y un (31) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
Subdirector
CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

6480824 - 31/10/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95110021 4526CC1121859211C.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION
DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL
28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cedula de Ciudadania No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

BIOSEGURIDAD

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Cúcuta. a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

EDUARDO RIVERA SIERRA
Subdirector
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL NORTE DE SANTANDER

69281220 - 12/08/2020
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9537002156501CC1121859211C.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS
Con Cedula de Ciudadanía No. 1121859211

Cursó y aprobó la acción de Formación

PRIMEROS AUXILIOS

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cúcuta, a los veintiseis (26) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

EDUARDO RIVERA SIERRA
Subdirector
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL NORTE DE SANTANDER

76256538 - 26/07/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9537002343369CC1121859211C

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION
DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL
28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

CERTIFICADO

OTORGADO A

Julián eduardo Castañeda campos

Retos en Protección de Caída durante mantenimiento de equipos pesados en Minería

15-feb-2021
Fecha de finalización

Nicolas Ureta
Organizador

3M Ciencia. Aplicada a la Vida.™

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

SEGURIDAD INTEGRAL HSEQ S.A.S
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

Código Certificado BUREAU VERITAS: CO18.01303
Código Min. Trabajo: 08SE2018220000000020142

CERTIFICA QUE

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Con Cédula de Ciudadanía No. 112.[illegible]9211

Cumplió satisfactoriamente los requisitos establecidos en la ley

OBTENIENDO EL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN NIVEL ENTRENADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una duración de 120 Horas
08SE2014320-35-EN

Realizado y expedido en Dosquebradas a los Dieciocho (18) dias del mes de Agosto de Dos mil veinte (2020)

LEIDDY JOHANA MEJIA VILLA
GERENTE

LILIANA MARITZA MEJIA VILLA
LC LC SO 72317
ENTRENADOR TSA

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Para validar la autenticidad del documento por favor comunicarse

Telefono: (6) 3389665 Celular: 3105259679 - 3117627119
www.seguridadintegral.com.co
info@seguridadintegral.com.co
Cra. 17 # 18 - 111 Santa Mónica, Dosquebradas

Powered by CamScanner

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
y la Asociación Nacional de Entidades de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano - ASENOF

Hacen constar que

Julián Eduardo Castañeda Campos

Con C.C. 1.121.859.211

Asistió al Curso

Creación de contenidos y recursos didácticos virtuales

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CONVOCATORIA 2021

Este certificado se expide en el marco del Convenio N° CO1.PCCNTR.2888444 de 2021,
celebrado entre el SENA y ASENOF, con una duración de 40 horas.

Bogotá, D.C., Diciembre 9 de 2021

GILBERTO SALCEDO PIZARRO
Presidente Asenof

CATALINA HERNÁNDEZ
Gerente General Adalid

PORQUE CREEMOS QUE UNIDOS LOGRAMOS EL PROGRESO,
CREAMOS LAS OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR JUNTOS

Las acciones de formación ejecutadas en el marco de la Convocatoria DG-0012-2021 son gratuitas para los trabajadores beneficiarios.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

El Instituto Europa, Aspasia y Adalid Colombia

Hacen constar que

Julián Eduardo Castañeda Campos

C.C. 1.121.859.211

ASISTIÓ AL CURSO

Creación de contenidos y recursos didácticos virtuales

Impartido con 40 horas de duración en modalidad virtual.

Bogotá, D.C. 9 de Diciembre de 2021

CATALINA HERNÁNDEZ
Gerente General Adalid

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

GRI COMPANY

GRI COMPANY

CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

CC 1121859211

Curso y aprobó satisfactoriamente la acción de formación y entrenamiento:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

COORDINADOR

Con Una Intensidad De (80) Horas

Realizado en la ciudad de Villavicencio, del 03 de Agosto de 2020 a 10 de Agosto de 2020

EDWIN JULIAN PARRA MORALES
Entrenador TSA Reg. 08SE201422020-20-EN
Evaluador de Competencias laborales Sena Reg .
Licencia, SST 2278 / 2014
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Lady Marcela Sánchez Martínez
Gerente General
Licencia. SST 3752 / 2016
Gestion De Riesgo Integral Company S.A.S

Institución Educativa Para El Talento Y Desarrollo Humano
Gri Company
Nit: 900 892 983-6
Resolución N° 1500-56.03 1795 de la secretaria de educación
Licencia seguridad y salud en el trabajo Resolución N° 3753 Secretaria de Salud del Meta
Centro de Entrenamiento Para Trabajo Seguro en Alturas
Autorizada con Radicado 08SE2019220000000045994 Min.Trabajo Res. 1178 de 2017
Certificado N° CS-CER709434 Organismo Certificado ICONTEC

Expedido en la ciudad de Villavicencio, meta, el 25-02-2021
Codigo de validación:29417 válido hasta

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO DIRIGIRSE A LA PAGINA WEB http://www.gricompany.co/ O A LOS TELEFONOS CELULAR 3143257703 o 3142114658

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DE 28/07/2023 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

SION SST
SOLUCIONES INNOVADORAS

GRI COMPANY

CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL
PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

CC 1121859211

Curso y aprobó satisfactoriamente la accion de formación y entrenamiento:

TRABAJADOR ENTRANTE PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Con Una Intensidad De (16) Horas
Realizado en la ciudad de Villavicencio, del 12 de Diciembre de 2021 a 12 de Diciembre de 2021

Expedido en la ciudad de Villavicencio, meta, el 16-05-2022
Codigo de validacion: 62832 válido hasta 12-12-2024

JORGE MARTINEZ A.
Entrenador EC Reg. 76501230
Evaluador de Competencias laborales Sena Reg
Licencia, SST 10338/21
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Lady Marcela Sánchez Martínez
Gerente General
Licencia. SST 3752 / 2016
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Institución Educativa Para El Talento Y Desarrollo Humano
GRI Company Nit: 900 892 983-6

Resolución Nº 1500-56.03 1795 de la secretaria de educación Licencia seguridad y salud en el trabajo Resolución Nº 3753 Secretaria de Salud del Meta - Centro de Entrenamiento Para Trabajo Seguro en Alturas - Autorizada con Radicado 08SE2019220000000045994 Min.Trabajo Res. 1178 de 2017 Certificado Nº CS-CER709434 Organismo Certificado ICONTEC

Centro de Entrenamiento Para Trabajo en Espacios Confinados – Autorizada con Radicado 08SE2021220100000060719 Min. Trabajo Res. 0491 de 2020

Para verificar la autenticidad del presente documento Dirigirse a la pagina web www.gricompany.co
O a los telefonos celulares 3143257703 o 3142114658

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

GRI COMPANY

EL INSTITUTO GRI COMPANY SAS

*En cumplimiento de la Resolución 0491 de 2020 y demás normas complementarias

CERTIFICA QUE

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

CC 11218592[illegible]

Curso y aprobó satisfactoriamente la acción de formación y entrenamiento:

VIGÍA DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Con Una Intensidad De 60 Horas

Realizado en la ciudad de Villavicencio, del 20 de Septiembre de 2022 a 20 de Septiembre de 2022

RODOLFO SILVA R
Entrenador EC Reg. 31704
Evaluador de Competencias laborales Sena Reg
Licencia, SST 374 / 2017
Gestion del Riesgo integral Company S.A.S

Lady Marcela Sánchez Martínez
Gerente General
Licencia, SST 3752 / 2016
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

INGRESO SEGURO

Institución Educativa Para El Talento Y Desarrollo Humano Gri Company Nit: 900 892 983-6
Resolución Nº 1500-56.03 1795 de la secretaria de educación Licencia seguridad y salud en el trabajo - Resolución Nº 3753 Secretaria de Salud del Meta - Centro de Entrenamiento Para Trabajo Seguro en Alturas - Autorizada con Radicado 08SE2019220000000045994 Min.Trabajo Res. 1178 de 2017 - Certificado Nº CS-CER709434 Organismo Certificado ICONTEC
Centro de Entrenamiento Para Trabajo en Espacios Confinados- Autorizada con Radicado 08SE2021220100000607194 Min. Trabajo Res. 0491 de 2020

Expedido en la ciudad de Villavicencio, meta, el 31-03-2023
Codigo de validación: 82624

Para verificar la autenticidad del presente documento dirijase a la pagina web www.gricompany.co o a los telefonos celulares 3143257703 o 3142184658

SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC
CON A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA
EL 28/07/2026
DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner

GRI COMPANY

EL INSTITUTO GRI COMPANY SAS

"En cumplimiento de la Resolución 0491 de 2020 y demás normas complementarias"

CERTIFICA QUE

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

CC 1121859211

Curso y aprobó satisfactoriamente la acción de formación y entrenamiento:

SUPERVISOR PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Con Una Intensidad De (20) Horas

Realizado en la ciudad de Villavicencio del 21 de Septiembre de 2022 a 22 de Septiembre de 2022

RODOLFO SILVA R
Entrenador EC Reg. 31704
Evaluador de Competencias laborales Sena Reg
Licencia, SST 374 / 2017
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Lady Marcela Sánchez Martínez
Gerente General
Licencia. SST 3752 / 2016
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Para verificar la autenticidad del presente documento dirigirse a la pagina web www.gricompany.co o a los telefonos celulares 3143257313 o 3142941556

Institución Educativa Para El Talento Y Desarrollo Humano Gri Company Nit: 900 892 983-6
Resolución Nº 1500-56.03 1795 de la secretaria de educación Licencia seguridad y salud en el trabajo - Resolución Nº 3753 Secretaria de Salud del Meta - Centro de Entrenamiento Para Trabajo Seguro en Alturas - Autorizada con Radicado 08SE2019220000000045994 Min.Trabajo Res. 1178 de 2017 - Certificado Nº CS-CER709434 Organismo Certificado ICONTEC
Centro de Entrenamiento Para Trabajo en Espacios Confinados- Autorizada con Radicado 08SE2021220100000607194 Min. Trabajo Res. 0491 de 2020

Expedido en la ciudad de Villavicencio, meta, el 23-09-2022
Codigo de validación: 82625

DOCUMENTO SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

SION SST
SOLUCIONES INNOVADORAS

GRI COMPANY

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

CC 1121859211

Curso y aprobó satisfactoriamente la acción de formación y entrenamiento:

CURSO ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES TRABAJO SEGURO EN ALTURAS RES. 4272

Con Una Intensidad De (32) Horas
Realizado en la ciudad de Villavicencio, del 14 de Junio de 2022 a 17 de Junio de 2022

Expedido en la ciudad de Villavicencio, meta, el 19-08-2022
Codigo de validación: 75472 válido hasta

ANTHONY GARAY RIAÑO
Entrenador TSA Reg. 112019-0630-ETSA Min. Trabajo
Evaluador de Competencias laborales Sena Reg
Licencia. SST 1748 / 2013
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Lady Marcela Sánchez Martínez
Gerente General
Licencia. SST 3752 / 2016
Gestion del Riesgo Integral Company S.A.S

Institución Educativa Para El Talento Y Desarrollo Humano
Gri Company Nit: 900 892 983-6

Resolución N° 1500-56.03 1795 de la secretaria de educación Licencia seguridad y salud en el trabajo Resolución N° 3753 Secretaria de Salud del Meta - Centro de Entrenamiento Para Trabajo Seguro en Alturas - Autorizada con Radicado 08SE2019220000000045994 Min.Trabajo Res. 1178 de 2017 Certificado N° CS-CER709434 Organismo Certificado ICONTEC

Para verificar la autenticidad del presente documento Dirigirse a la pagina web www.gricompany.co
O a los telefonos celulares 3143257703 o 3142114658

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner





DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

RESOLUCIÓN NÚMERO 5636
(abril 01 de 2019)

Por la cual se concede una licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a una persona natural.

EL SECRETARIO DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la Ley 1562 de 2012 y 1° de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

CONSIDERANDO:

Que JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS con cédula de ciudadanía número 1.121.859.211 expedida en Villavicencio, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, presentó solicitud de licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual allegó la documentación exigida por la norma.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de la licencia solicitada.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Salud y Seguridad en el Trabajo a JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS con cédula de ciudadanía número 1.121.859.211 expedida en Villavicencio, como Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

1. Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Higiene Industrial.
3. Seguridad Industrial.
4. Investigación del Accidente de Trabajo de acuerdo con su competencia según formación académica.
5. Educación.
6. Capacitación.
7. Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO TERCERO: La presente licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

+57 320 9036722
+57 3102659809
+57 3168672602
info@sionsst.com

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ARTÍCULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a esta Secretaria de Salud, a fin de proceder a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adiciones.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución al interesado, informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaria de Salud, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Villavicencio, abril 01 de 2019

JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ
Secretario de Salud

Revisó: Yenni Angelina Paredes Ortiz
Gerente de Calidad, Inspección y Vigilancia de los Servicios

Gloria C.

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

EL META
Tierra de Oportunidades

SECRETARÍA DE SALUD
Calle 37 No.41-80, Barzal, Villavicencio
Teléfonos: 6620129, 6620140, 6620157, Ext. 1113
Línea Gratuita: 018000129202
www.meta.gov.co, registrossaludmeta@gmail.gov.co

Powered by CamScanner

3M Safety Training | DBI SALA | PROTECTA | arseg Protección contra caídas | FIRST Protección contra caídas

Certificado de Entrenamiento

Serial: R231751

La división de Seguridad Personal de 3M, da constancia que:

Nombre: JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

Empresa: SICOL

CC, CI, DNI, CE: 1121859211

Participo del proceso de formación:

INSPECTOR DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Fecha de Inicio: 10/9/2023

Fecha de Fin: 10/9/2023

Horas: 4

País: Colombia

Los contenidos teóricos y prácticos cubiertos en el programa de formación sigue los lineamientos y definiciones de OSHA y ANSI.

Instructor: Alexander Montilla

Fecha recomendada de actualización: 10/9/2025

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

INSAFE®

GLOBAL SAFETY SUPPLIES S.A.S CERTIFICA QUE:

Julian Eduardo Castañeda Campos

C.C. 1121859211

Es persona competente para la revisión e inspección de los equipos de protección contra caídas de la marca **INSAFE FALL PROTECTION**

Francisco Anzola C.
Coordinador Técnico

Jennyfer Benavides N.
Líder de Calidad

Daniel Felipe Jaimes
Gerente General

Certificado No. RPQ-23-3914 | Fecha Emisión: Julio de 2023
Fecha de Renovación: Julio de 2025

www.insafe.com.co

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA 3G

JULIAN EDUARDO CASTAÑEDA CAMPOS

"INSPECTOR DE EQUIPOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS LINKTECH"

Como persona competente para P.S.A de la marca LINKTECH, basados en los requerimientos establecidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 4272 de 2021 y AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ANSI / ASSP Z359

Número de Certificado: LT0703- 1121859211

Fecha de aprobación: MARZO 7 de 2025
Fecha de Vencimiento: MARZO 6 de 2026

Jefe Administrativo

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo inspectores@lt.com.co o en la página web www.lt.com.co

DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner

Prevention World
QHSE S.A.S
"Una Cultura para Mejorar Nuestra Calidad de Vida"

Licencia SST # 1561 del 2019
Licencias de Funcionamiento # 0808/13 y 0934/16

Diego Fernando Trujillo Valderrama
Representante Legal

Diego Fernando Trujillo Valderrama
Entrenador: 670/2020
Licencia SST: 55728

Autorizados
MINTRABAJO

NEIVA: No. Radicado 08E2022320000000006845
BARRANCABERMEJA: No. Radicado 08E2022320000000006842

EL INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S

"En cumplimiento de la Resolución 0491 de 2020 y demás normas complementarias"

CERTIFICA QUE:

Julian Eduardo Castañeda Campos

CC 1121859211

Realizó en Neiva del 09 al 28 de octubre del año 2023 , la acción de formación teórico – práctica en:

ENTRENADOR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Con una duración de 120 horas.
En constancia se expide el presente certificado de formación y entrenamiento
para trabajo en espacios confinados en Neiva - Huila, el día 30 de octubre de 2023

La autenticidad de este documento puede consultarla en
https://preventionworld.org/portal/consulta-de-certificado/ o comunicarse
a las líneas (57) (8) 8745516 - 8651717 Celulares: 317 6389965 - 317 4380896 - 316 5219126 - 317 4305154
E-mail: info@preventionworld.edu.co - gerencia@preventionworld.edu.co
www.preventionworld.org

Verifique la validez de este Certificado escaneando el código QR de forma ágil y sencilla.

SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026
DOCUMENTOS Y FIRMAS SOLO PARA INFORME DE INSPECCION DE EPCC DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V DEL 28/07/2025 CON VIGENCIA HASTA EL 28/07/2026

Powered by CamScanner