GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

NOV-DIC DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO — ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA NUEVA #5 — EDINSON ROJAS
VOLQUETA #38 — DEINER PEÑA

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ATACO: PAUJIL

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO: PAUJIL CONFORMACIÓN DE LA VÍA S COMPACTAR

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN
	DE	A			
01/11/2025	K0+000	K0+250	250	3	750
02/11/2025	K0+250	K0+500	250	3	750
03/11/2025	K0+500	K0+750	250	3	750
04/11/2025	K0+750	K1+000	250	3	750
11/11/2025	K1+000	K1+250	250	3	750
12/11/2025	K1+250	K1+500	250	3	750
13/11/2025	K1+500	K1+750	250	3	750
18/11/2025	K1+750	K2+000	250	3	750
19/11/2025	K2+000	K2+250	250	3	750
26/11/2025	K2+250	K2+500	250	3	750
27/11/2025	K2+500	K2+750	250	3	750
28/11/2025	K2+750	K3+000	250	3	750
29/11/2025	K3+000	K3+250	250	3	750
30/11/2025	K3+250	K3+500	250	3	750
01/12/2025	K3+500	K3+800	300	3	900
02/12/2025	K3+800	K4+100	300	3	900
03/12/2025	K4+100	K4+400	300	3	900
10/12/2025	K4+400	K4+700	300	3	900
11/12/2025	K4+700	K5+000	300	3	900
TOTAL, CONFORMACIÓN DE LA VIA					15.000

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA	KM
ATACO: PAUJIL	5,0
TOTAL, MEJORAMIENTO	**5,0 KM**

FRENTE DE TRABAJO ATACO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

MUNICIPIO DE ATACO 1
CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: PAUJIL 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del municipio de Ataco específicamente en la vía de la vereda Canoas con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios de Ataco, se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, recuperación de banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de 1 retroexcavadoras y 1 volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco, ubicado en el departamento del Tolima es un municipio que forma parte de la región Andina del país. Está situado a unas 2 horas al suroeste de Ibagué, la capital del Tolima, y a aproximadamente 30 minutos de Melgar, uno de los destinos turísticos más conocidos del departamento.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 1 volqueta y 1 retroexcavadora.

Se realizaron las actividades de mantenimiento sobre la vía Ataco-Paujil, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda, se realizó el arreglo de pasos críticos en la vía mencionada anteriormente logrando remover gran cantidad de tierra en la vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 5,0 kms en la vereda Paujil; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables, por lo tanto, se registraron lluvias equivalentes a un total de 14 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas en el municipio se conformaron 5,0 kms en la vía Paujil:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/11/2025 al 30/11/2025	ATACO-PAUJIL	3,5
Del 01/12/2025 al 11/12/2025		1,5
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS		5,0 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDINSON ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DEINER PEÑA


6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	1
VOLQUETA	38	1

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL







PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL






PAUJIL





PAUJIL







PAUJIL





PAUJIL





PAUJIL

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PAUJIL — **MUNICIPIO: ATACO**

CONFORMACIÓN DE LA VÍA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M3** — **15.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/11/2025	K0+000	K0+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
02/11/2025	K0+250	K0+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
03/11/2025	K0+500	K0+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
04/11/2025	K0+750	K1+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
11/11/2025	K1+000	K1+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
12/11/2025	K1+250	K1+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
13/11/2025	K1+500	K1+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
18/11/2025	K1+750	K2+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
19/11/2025	K2+000	K2+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
26/11/2025	K2+250	K2+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
27/11/2025	K2+500	K2+750	250	3	750	Se laboro Normalmente.
28/11/2025	K2+750	K3+000	250	3	750	Se laboro Normalmente.
29/11/2025	K3+000	K3+250	250	3	750	Se laboro Normalmente.
30/11/2025	K3+250	K3+500	250	3	750	Se laboro Normalmente.
01/12/2025	K3+500	K3+800	300	3	900	Se laboro Normalmente.
02/12/2025	K3+800	K4+100	300	3	900	Se laboro Normalmente.
03/12/2025	K4+100	K4+400	300	3	900	Se laboro Normalmente.
10/12/2025	K4+400	K4+700	300	3	900	Se laboro Normalmente.
11/12/2025	K4+700	K5+000	300	3	900	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VIA					**15.000**	
TOTAL CONFORMACIÓN DE LA VIA SIN COMPACTAR					**15.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ATACO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Henry Pesta, con Cédula de Ciudadanía N° 14.190.391, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio El Recreo de la vereda CANOA, del municipio ATACO autorizo al Ingeniero (a) Diana Trujillo quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta ✓ #14, #33, #38,
Retroexcavadora ✓ NUEVO #1, #5,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 14.190.391

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Henry Penna, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 14.190391. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio El Recreo., ubicado en la vereda Canoas, del municipio Ataco autorizo al Ingeniero (a) Diana Trollego quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 14.190391

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						1/11/2025	2/11/2025
	HOROMETRO						769	781
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar						✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar						✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar						✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar						✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar						✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar						✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar						✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)						✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar						✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)						✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar						✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar						✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar						✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)						✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)						✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						1/11/2025	2/11/2025
	HOROMETRO						769	781
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)						✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar						✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar						✓	✓
	Espejos - Revisar						✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar						✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar						✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar						✓	✓
	Cableado electrico - Revisar						✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar						✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)						✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	3/11/2025	4/11/2025					
	HOROMETRO	787	793					
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓					
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓					
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	3/11/2025	4/11/2025					
	HOROMETRO	787	793					
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓					
	Espejos - Revisar	✓	✓					
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓					
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓					
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025			
	HOROMETRO		799	806	811			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025			
	HOROMETRO		799	806	811			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		18/11/2025	19/11/2025				
	HOROMETRO		817	825				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		18/11/2025	19/11/2025				
	HOROMETRO		817	825				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓				
	Espejos - Revisar		✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025	30/11/2025
	HOROMETRO			832	838	845	851	858
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

			VERSION	1
	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025	30/11/2025
	HOROMETRO			832	838	845	851	858
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025				
	HOROMETRO	860	866	872				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

		VERSION	1
	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOL[illegible] B80C	PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025				
	HOROMETRO	860	866	872				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			10/12/2025	11/12/2025			
	HOROMETRO			878	885			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			10/12/2025	11/12/2025			
	HOROMETRO			878	885			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓			
	Espejos - Revisar			✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO NUEVA # 5 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PAUJIL **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												769		781	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													781		787	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:													Diana		Diana	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PAUJIL **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	787		793											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		793		799											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO NUEVA # 5 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: PAUJIL FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			799		806		811							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				806		811		817							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PAUJIL **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			817		825									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X									
	* De trabajo delanteras	2			X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X									
	* De stop y señal trasera	2			X		X									
	* De trabajo traseras	2			X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X									
	* Cinturón de seguridad	1			X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X									
	Alarma de retroceso	1			X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X									
	Palancas de mando	2			X		X									
	Pedales	Todos			X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X									
	Mandos de levante del brazo	2			X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X									
	Sistema de Dirección	1			X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X									
	* Huellas en buen estado	4			X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				825		832									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PAUJIL **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					832		838		845		851		858	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						838		845		851		858		860	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PAUJIL **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	860		866		872									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		866		872		878									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA # 5** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **PAUJIL** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					878		885							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X							
	* De trabajo delanteras	2					X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X							
	* De stop y señal trasera	2					X		X							
	* De trabajo traseras	2					X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X							
	* Cinturón de seguridad	1					X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X							
	Alarma de retroceso	1					X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X							
	Palancas de mando	2					X		X							
	Pedales	Todos					X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X							
	Mandos de levante del brazo	2					X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X							
	Sistema de Dirección	1					X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X							
	* Huellas en buen estado	4					X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						885		893							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL											43721		44140			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X			
	Caja de Herramienta											X		X			
	Tacos											X		X			
	Gato											X		X			
	Linterna recargable											X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X			
	Estado del Tanque de combustible											X		X			
	Nivel del aceite											X		X			
	Soportes motor											X		X			
	Estado del exhosto											X		X			
	Estado del switche de encendido											X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X			
	De trabajo traseras											X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X			
	Stop Traseros											X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X			
	Espejos laterales											X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X			
	Pito Normal											X		X			
	Frenos de Servicio											X		X			
	Freno de emergencia											X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X			
	Cinturones de Seguridad											X		X			
	Estado de la puertas											X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X			
	Limpia brisas											X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X			
	Estado de los asientos											X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).											X		X			
	Velocímetro											X		X			
	Batería y cables											X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X			
	Repuesto											X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X			
	Estado de correas											X		X			
	Caja de cambios en buen estado.											X		X			
	Radiador											X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X			
	Mangueras											X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X			
	Estado de empaques del volco											X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL											44140		44560			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Dainer Johan Pastor	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00												
	KILOMETRAJE INICIAL	44560		44700												
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X												
	Caja de Herramienta	X		X												
	Tacos	X		X												
	Gato	X		X												
	Linterna recargable	X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X												
	Nivel del aceite	X		X												
	Soportes motor	X		X												
	Estado del exhosto	X		X												
	Estado del switche de encendido	X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X												
	De trabajo traseras	X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X												
	Stop Traseros	X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X												
	Espejos laterales	X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X												
	Pito Normal	X		X												
	Frenos de Servicio	X		X												
	Freno de emergencia	X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X												
	Estado de la puertas	X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X												
	Limpia brisas	X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X												
	Estado de los asientos	X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X												
	Velocímetro	X		X												
	Batería y cables	X		X												
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X												
	Repuesto	X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X												
	Estado de correas	X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X												
	Radiador	X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X												
	Mangueras	X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X												
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X												
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00												
	KILOMETRAJE FINAL	44700		44840												

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

Daniel Jobar Parra

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00									
	KILOMETRAJE INICIAL			44840		45001		45163									
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X									
	Caja de Herramienta			X		X		X									
	Tacos			X		X		X									
	Gato			X		X		X									
	Linterna recargable			X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X									
	Nivel del aceite			X		X		X									
	Soportes motor			X		X		X									
	Estado del exhosto			X		X		X									
	Estado del switche de encendido			X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X									
	De trabajo traseras			X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X									
	Stop Traseros			X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X									
	Espejos laterales			X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X									
	Pito Normal			X		X		X									
	Frenos de Servicio			X		X		X									
	Freno de emergencia			X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X									
	Cinturones de Seguridad			X		X		X									
	Estado de la puertas			X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X									
	Limpia brisas			X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X									
	Estado de los asientos			X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X									
	Velocímetro			X		X		X									
	Batería y cables			X		X		X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X									
	Repuesto			X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X									
	Estado de correas			X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X									
	Radiador			X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X									
	Mangueras			X		X		X									
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X									
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X									
	Estado de empaques del volco			X		X		X									
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00									
	KILOMETRAJE FINAL			45001		45163		45182									

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

Damar Johan Jaramillo

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL			45182		45292											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X											
	Caja de Herramienta			X		X											
	Tacos			X		X											
	Gato			X		X											
	Linterna recargable			X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X											
	Estado del Tanque de combustible			X		X											
	Nivel del aceite			X		X											
	Soportes motor			X		X											
	Estado del exhosto			X		X											
	Estado del switche de encendido			X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X											
	De trabajo traseras			X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X											
	Stop Traseros			X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X											
	Espejos laterales			X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X											
	Pito Normal			X		X											
	Frenos de Servicio			X		X											
	Freno de emergencia			X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X											
	Cinturones de Seguridad			X		X											
	Estado de la puertas			X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X											
	Limpia brisas			X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X											
	Estado de los asientos			X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X											
	Velocímetro			X		X											
	Batería y cables			X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X											
	Repuesto			X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X											
	Estado de correas			X		X											
	Caja de cambios en buen estado.			X		X											
	Radiador			X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X											
	Mangueras			X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X											
	Estado de empaques del volco			X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL			45292		45403											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

Deiner Jokar Jaz

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL					45403		45815		45833		45913		45942			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X			
	Tacos					X		X		X		X		X			
	Gato					X		X		X		X		X			
	Linterna recargable					X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X			
	Soportes motor					X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X			
	Stop Traseros					X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X			
	Pito Normal					X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Limpia brisas					X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X			
	Velocímetro					X		X		X		X		X			
	Batería y cables					X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X			
	Repuesto					X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X			
	Estado de correas					X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Radiador					X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X			
	Mangueras					X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL					45815		45833		45913		45942		45971			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

Daiver Johan Gon

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	45971		46051		46360										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	46051		46360		46669										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

Deiner Johan [illegible]

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 737**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	38	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: PAUJIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL					46669		46980								
	DIA															**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X								
	Caja de Herramienta					X		X								
	Tacos					X		X								
	Gato					X		X								
	Linterna recargable					X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X								
	Estado del Tanque de combustible					X		X								
	Nivel del aceite					X		X								
	Soportes motor					X		X								
	Estado del exhosto					X		X								
	Estado del switche de encendido					X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X								
	De trabajo traseras					X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X								
	Stop Traseros					X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X								
	Espejos laterales					X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X								
	Pito Normal					X		X								
	Frenos de Servicio					X		X								
	Freno de emergencia					X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X								
	Cinturones de Seguridad					X		X								
	Estado de la puertas					X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X								
	Limpia brisas					X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X								
	Estado de los asientos					X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X								
	Velocímetro					X		X								
	Batería y cables					X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X								
	Repuesto					X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X								
	Estado de correas					X		X								
	Caja de cambios en buen estado.					X		X								
	Radiador					X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X								
	Mangueras					X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X								
	Estado de empaques del volco					X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL					46980		47180								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

Diner Jahon Peña

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
54	7-nov-25	12:22:32	119742	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO
55	7-nov-25	12:37:30	119747	**86,108**	$ 931.689,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO
56	7-nov-25	12:50:31	119750	**20,689**	$ 223.855,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ATACO
116	21-nov-25	11:39:06	120721	**21,193**	$ 229.520,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ATACO
116	21-nov-25	11:49:12	120727	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO
117	21-nov-25	12:04:44	120729	**32,385**	$ 350.730,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO
118	25-nov-25	13:44:31	120986	**14,206**	$ 153.851,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ATACO

TOTAL MES	357,491
REMANENTE MES ANTERIOR	120,000
REMANENTE FRENTE	
TOTAL ACPM	477,491

CONSUMO MES	347,491
REMANENTE FRENTE NATAGAIMA	70,000
REMANENTE DICIEMBRE	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : PAUJIL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: PAUJIL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO (1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS													30				30,000
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES (6)		VIERNES (7)		SABADO (8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS			30														30,000
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA									20,689								20,689
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (10)		MARTES (11)		MIERCOLES (12)		JUEVES (13)		VIERNES (14)		SABADO (15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS					30												30,000
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA			30														30,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (17)		MARTES (18)		MIERCOLES (19)		JUEVES (20)		VIERNES (21)		SABADO (22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS			30														30,000
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA					30				21,193								51,193
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (24)		MARTES (25)		MIERCOLES (26)		JUEVES (27)		VIERNES (28)		SABADO (29)		DOMINGO (30)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS									30				26,40				56,403
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA			14,206				30						25				69,206
																				0,000
																				347,491

OBSERVACIONES: Vienen 120,000 gls de el mes de octubre. Pasan para el frente de Natagaima 70,000 gls. Remanente para el mes de diciembre 60,000 gls.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Bolaños

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ATACO					
MES NOVIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVARORA	5	146,403	769	860	1,61
VOLQUETA	38	171,088	43721	45971	0,08
		317,491			

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 07/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 198,294 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 07 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 119742
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:22:32
Hora Fin:	12:36:19
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 119747
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:37:30
Hora Fin:	12:49:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	86.1080
Precio:	$10820
Total:	$931689
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ATAG JH 50

U. #38

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 119750
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	44287
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:50:31
Hora Fin:	12:55:04
Combustible:	DIESEL
Volumen:	20.6890
Precio:	$10820
Total:	$223855
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

1110530340

Nombre:

ATACO

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 21/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 144,991 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 21 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120721
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	45398
Cedula:	80011362
Hora Ini:	11:39:06
Hora Fin:	11:48:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	21.1930
Precio:	$10830
Total:	$229520
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego: V#38 ATACO

Recibi:

Nombre: Deiner PEÑA.

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120727
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:49:12
Hora Fin:	12:04:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego: V#38

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120729
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:04:44
Hora Fin:	12:10:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.3850
Precio:	$10830
Total:	$350730
Panel:	MFC499
Entrego:	
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Recibi:

Nombre: V#38

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 25/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 14,206 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120986

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/25
Vencimiento:	2025/12/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	45541
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:44:31
Hora Fin:	13:47:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.2060
Precio:	$10830
Total:	$153851
Panel:	
Lad/Man/Pos:	MFC501
Dispositivo:	1/1/5
Empleado:	IMP-ADMIN
Emp. Apoyo:	LUISA FERNANDA GA
	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VH38

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
37	5-dic-25	12:07:45	121719	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO
38	5-dic-25	12:38:40	121721	**22,617**	$ 244.942,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ATACO
39	5-dic-25	12:36:22	121723	**30,944**	$ 335.124,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ATACO

TOTAL MES	144,974
REMANENTE MES ANTERIOR	60,000
REMANENTE FRENTE	
TOTAL ACPM	204,974

CONSUMO MES	204,974
REMANENTE	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : PAUJIL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: PAUJIL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES (4)		VIERNES (5)		SABADO (6)		DOMINGO (7)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS					37,36										37,357
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA			30		30				22,617						82,617
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (8)		MARTES (9)		MIERCOLES (10)		JUEVES (11)		VIERNES (12)		SABADO (13)		DOMINGO (14)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS							35								35,000
2	VOLQUETA	38	DEINER PENA					30		20								50,000
																		0,000
																		204,974

OBSERVACIONES: Vienen 60,000 gls de el mes de noviembre.

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

FRENTE DE TRABAJO ATACO					
MES DICIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	5	72,357	860	893	2,19
VOLQUETA	38	132,617	45971	47180	0,11
		204,974			

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 05/12/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 144,974 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 05 de Diciembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121719

Distribu y Transporte de C

NI .009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:07:45
Hora Fin:	12:35:47
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

ATACO

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121721

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL737
Kilometros:	46651
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:38:40
Hora Fin:	12:43:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	22.6170
Precio:	$10830
Total:	$244942
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Emp. Apoyo:	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Deiner Pena

VH38

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121723

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:36:22
Hora Fin:	12:46:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.9440
Precio:	$10830
Total:	$335124
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

ATACO

Recibi:

VH38

Nombre: