GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	JULIO GIRALDO
VIBROCOMPACTADOR #8	ANDRES MARIN
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS
VOLQUETA #33	GUILLERMO CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

BILBAO

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/11/2025	K0+000	K0+300	33 , 41	7	4	28
02/11/2025	K0+300	K0+600	33 , 41	7	4	28
03/11/2025	K0+600	K0+900	33 , 41	7	4	28
04/11/2025	K0+900	K1+200	33 , 41	7	4	28
05/11/2025	K1+200	K1+500	33 , 41	7	4	28
10/11/2025	K1+500	K1+800	33 , 41	7	4	28
11/11/2025	K1+800	K2+100	33 , 41	7	4	28
12/11/2025	K2+100	K2+400	33 , 41	7	4	28
13/11/2025	K2+400	K2+700	33 , 41	7	4	28
14/11/2025	K2+700	K3+000	33 , 41	7	4	28
15/11/2025	K3+000	K3+300	33 , 41	7	4	28
16/11/2025	K3+300	K3+600	33 , 41	7	4	28
17/11/2025	K3+600	K3+900	33 , 41	7	4	28
18/11/2025	K3+900	K4+200	33 , 41	7	4	28
19/11/2025	K4+200	K4+500	33 , 41	7	4	28
24/11/2025	K4+500	K4+800	33 , 41	7	4	28
25/11/2025	K4+800	K5+200	33 , 41	7	6	42
26/11/2025	K5+200	K5+600	33 , 41	7	6	42
27/11/2025	K5+600	K6+000	33 , 41	7	6	42
28/11/2025	K6+000	K6+400	33 , 41	7	4	28
29/11/2025	K6+400	K6+700	33 , 41	7	4	28
30/11/2025	K6+700	K7+000	33 , 41	7	4	28
01/12/2025	K7+000	K7+500	33 , 41	7	4	28
02/12/2025	K7+500	K8+000	33 , 41	7	6	42
03/12/2025	K8+000	K8+500	33 , 41	7	6	42
04/12/2025	K8+500	K9+000	33 , 41	7	6	42
09/12/2025	K9+000	K9+500	33 , 41	7	6	42
11/12/2025	K9+500	K10+000	33 , 41	7	6	42
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						896

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/11/2025	K0+000	K0+300	300	5	1.500
02/11/2025	K0+300	K0+600	300	5	1.500
03/11/2025	K0+600	K0+900	300	5	1.500
04/11/2025	K0+900	K1+200	300	5	1.500
05/11/2025	K1+200	K1+500	300	5	1.500
10/11/2025	K1+500	K1+800	300	5	1.500
11/11/2025	K1+800	K2+100	300	5	1.500
12/11/2025	K2+100	K2+400	300	5	1.500
13/11/2025	K2+400	K2+700	300	5	1.500
14/11/2025	K2+700	K3+000	300	5	1.500
15/11/2025	K3+000	K3+300	300	5	1.500
16/11/2025	K3+300	K3+600	300	5	1.500
17/11/2025	K3+600	K3+900	300	5	1.500
18/11/2025	K3+900	K4+200	300	5	1.500
19/11/2025	K4+200	K4+500	300	5	1.500
24/11/2025	K4+500	K4+800	300	5	1.500
25/11/2025	K4+800	K5+200	400	5	2.000
26/11/2025	K5+200	K5+600	400	5	2.000
27/11/2025	K5+600	K6+000	400	5	2.000
28/11/2025	K6+000	K6+400	400	5	2.000
29/11/2025	K6+400	K6+700	300	5	1.500
30/11/2025	K6+700	K7+000	300	5	1.500
01/12/2025	K7+000	K7+500	500	5	2.500
02/12/2025	K7+500	K8+000	500	5	2.500
03/12/2025	K8+000	K8+500	500	5	2.500
04/12/2025	K8+500	K9+000	500	5	2.500
09/12/2025	K9+000	K9+500	500	5	2.500
11/12/2025	K9+500	K10+000	500	5	2.500
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					50.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/11/2025	K0+000	K0+300	300	1	300
02/11/2025	K0+300	K0+600	300	1	300
03/11/2025	K0+600	K0+900	300	1	300
04/11/2025	K0+900	K1+200	300	1	300
05/11/2025	K1+200	K1+500	300	1	300
10/11/2025	K1+500	K1+800	300	1	300
11/11/2025	K1+800	K2+100	300	1	300
12/11/2025	K2+100	K2+400	300	1	300
13/11/2025	K2+400	K2+700	300	1	300
14/11/2025	K2+700	K3+000	300	1	300
15/11/2025	K3+000	K3+300	300	1	300
16/11/2025	K3+300	K3+600	300	1	300
17/11/2025	K3+600	K3+900	300	1	300
18/11/2025	K3+900	K4+200	300	1	300
19/11/2025	K4+200	K4+500	300	1	300
24/11/2025	K4+500	K4+800	300	1	300
25/11/2025	K4+800	K5+200	400	1	400
26/11/2025	K5+200	K5+600	400	1	400
27/11/2025	K5+600	K6+000	400	1	400
28/11/2025	K6+000	K6+400	400	1	400
29/11/2025	K6+400	K6+700	300	1	300
30/11/2025	K6+700	K7+000	300	1	300
01/12/2025	K7+000	K7+500	500	1	500
02/12/2025	K7+500	K8+000	500	1	500
03/12/2025	K8+000	K8+500	500	1	500
04/12/2025	K8+500	K9+000	500	1	500
09/12/2025	K9+000	K9+500	500	1	500
11/12/2025	K9+500	K10+000	500	1	500
TOTAL CUNETA					10.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/11/2025 al 30/11/2025	Bilbao	7 KM
Del 1/12/2025 al 11/12/2025	Bilbao	3 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		10 KM

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
Del 4/11/2025 al 5/11/2025	Bilbao	2	50
Del 10/12/2025	Bilbao	1	160
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			210 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en la vía Planadas – Bilbao para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando la vía en Bilbao. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 10 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 28 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 10 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/11/2025 al 30/11/2025	Bilbao	7 KM
Del 1/12/2025 al 11/12/2025	Bilbao	3 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		10 KM

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de llantas, Se han removido 210 m3 material de deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (M3)
Del 4/11/2025 al 5/11/2025	Bilbao	2	50
Del 10/12/2025	Bilbao	1	160
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			210 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	HUMBERTO PATIÑO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDRES MARIN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
RETRO. ORUGA	3	1
VOLQUETA	33, 41	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA



BILBAO




BILBAO



BILBAO




BILBAO



BILBAO



BILBAO



BILBAO



BILBAO

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **896**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/11/2025	K0+000	K0+300	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/11/2025	K0+300	K0+600	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
03/11/2025	K0+600	K0+900	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
04/11/2025	K0+900	K1+200	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
05/11/2025	K1+200	K1+500	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
10/11/2025	K1+500	K1+800	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/11/2025	K1+800	K2+100	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
12/11/2025	K2+100	K2+400	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
13/11/2025	K2+400	K2+700	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
14/11/2025	K2+700	K3+000	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/11/2025	K3+000	K3+300	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
16/11/2025	K3+300	K3+600	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/11/2025	K3+600	K3+900	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
18/11/2025	K3+900	K4+200	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
19/11/2025	K4+200	K4+500	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
24/11/2025	K4+500	K4+800	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
25/11/2025	K4+800	K5+200	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
26/11/2025	K5+200	K5+600	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
27/11/2025	K5+600	K6+000	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
28/11/2025	K6+000	K6+400	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
29/11/2025	K6+400	K6+700	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
30/11/2025	K6+700	K7+000	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
01/12/2025	K7+000	K7+500	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/12/2025	K7+500	K8+000	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
03/12/2025	K8+000	K8+500	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
04/12/2025	K8+500	K9+000	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
09/12/2025	K9+000	K9+500	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
11/12/2025	K9+500	K10+000	33 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**896**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**896**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	50.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/11/2025	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
02/11/2025	K0+300	K0+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
03/11/2025	K0+600	K0+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
04/11/2025	K0+900	K1+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
05/11/2025	K1+200	K1+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
10/11/2025	K1+500	K1+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
11/11/2025	K1+800	K2+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
12/11/2025	K2+100	K2+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
13/11/2025	K2+400	K2+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
14/11/2025	K2+700	K3+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
15/11/2025	K3+000	K3+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
16/11/2025	K3+300	K3+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
17/11/2025	K3+600	K3+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
18/11/2025	K3+900	K4+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
19/11/2025	K4+200	K4+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
24/11/2025	K4+500	K4+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
25/11/2025	K4+800	K5+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
26/11/2025	K5+200	K5+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/11/2025	K5+600	K6+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
28/11/2025	K6+000	K6+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/11/2025	K6+400	K6+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
30/11/2025	K6+700	K7+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
01/12/2025	K7+000	K7+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
02/12/2025	K7+500	K8+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
03/12/2025	K8+000	K8+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
04/12/2025	K8+500	K9+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
09/12/2025	K9+000	K9+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
11/12/2025	K9+500	K10+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**50.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**50.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **10.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/11/2025	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
02/11/2025	K0+300	K0+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
03/11/2025	K0+600	K0+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
04/11/2025	K0+900	K1+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
05/11/2025	K1+200	K1+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
10/11/2025	K1+500	K1+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
11/11/2025	K1+800	K2+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
12/11/2025	K2+100	K2+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
13/11/2025	K2+400	K2+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
14/11/2025	K2+700	K3+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
15/11/2025	K3+000	K3+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
16/11/2025	K3+300	K3+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
17/11/2025	K3+600	K3+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
18/11/2025	K3+900	K4+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
19/11/2025	K4+200	K4+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
24/11/2025	K4+500	K4+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
25/11/2025	K4+800	K5+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
26/11/2025	K5+200	K5+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/11/2025	K5+600	K6+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
28/11/2025	K6+000	K6+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/11/2025	K6+400	K6+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
30/11/2025	K6+700	K7+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
01/12/2025	K7+000	K7+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
02/12/2025	K7+500	K8+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
03/12/2025	K8+000	K8+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
04/12/2025	K8+500	K9+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
09/12/2025	K9+000	K9+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
11/12/2025	K9+500	K10+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**10.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**10.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **210**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	04/11/2025	BILBAO		5	1	5	25	Se laboro Normalmente.
2	05/11/2025	BILBAO		5	1	5	25	Se laboro Normalmente.
3	10/12/2025	BILBAO		8	4	5	160	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**210**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**210**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Viviana Colmenares, con Cédula de Ciudadanía N° 1006030735, Por medio del presente documento, y en calidad de Administradora, del predio El mirador de la vereda Bilbao, del municipio Ataco autorizo al Ingeniero (a) Jesus Alos Lora quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 37,
Retroexcavadora 38,
Motoniveladora 1,
Cargador ____,
Vibrocompactador ____,
Excavadora ____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Viviana H. Colmenares

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006030735

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Bilbao

A los 11 Días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron Viviana Lama como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Bilbao. Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Lara como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el *Contratista* **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:

Se Conforma 10 Km Vía Bilbao

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Viviana M. Lama
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

Inspector MARV 5
C.C. No. 1.110.534.065

Edison Rojas
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1109419506

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Bilbao

En el Municipio de Planadas, en la vereda Bilbao. a los 11 días del mes de Mayo del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stefanie Lora como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Viviana Colma en calidad de Residente SAS en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Bilbao	10 Km

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Viviana M. Colma

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1006030735.

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No 1.110.534.065

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											33814		33958		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Batería y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											33958		34102		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	34102		34247		34391											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	34247		34391		34535											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARL		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	34535		34679		34824		34968		35112		35256		35401		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	34679		34824		34968		35112		35256		35401		35545		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector**
	Afiliación ARL.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	35545		35689		35833										
	DIA															
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	35689		35833		35978										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	35978		36122		36266		36410		36555		36699		36843		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	36122		36266		36410		36555		36699		36843		36987		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** NGX 920	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	36987		37132		37276		37420								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	37132		37276		37420		37564								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARL.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 9 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL			37564		37708		37853								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X								
	Caja de Herramienta			X		X		X								
	Tacos			X		X		X								
	Gato			X		X		X								
	Linterna recargable			X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			37708		37853		37997								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARL	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											38464		38567		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Batería y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											38567		38671		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** LTL 732	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO:** 2014	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	38671		38774		38878										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	38774		38878		38981										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** LTL 732	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO:** 2014	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	38981		39084		39188		39291		39395		39498		39602		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	. KILOMETRAJE FINAL	39084		39188		39291		39395		39498		39602		39705		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** LTL 732	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO:** 2014	**FRENTE DE TRABAJO:** BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** PLANADAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	39705		39808		39912										
	DIA															
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	39808		39912		40015										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL	40015		40119		40222		40325		40429		40532		40636		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	40119		40222		40325		40429		40532		40636		40739		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2025				
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL	
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**	
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**	
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**	
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**		

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
	KILOMETRAJE INICIAL	40739		40842		40946		41049								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	40842		40946		41049		41153								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 9 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 732**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL			41153		41256		41359								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X								
	Caja de Herramienta			X		X		X								
	Tacos			X		X		X								
	Gato			X		X		X								
	Linterna recargable			X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			41256		41359		41463								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												4849		4855	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													4855		4862	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													Patiño		Patiño	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4862		4868		4875									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4868		4875		4882									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Patiño		Patiño		Patiño									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4882		4888		4893		4898		4903		4908		4915	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4888		4893		4898		4903		4908		4915		4922	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		patiño		patiño		patiño		patiño		patiño		patiño		pabio	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO 38 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4922		4929		4934		4939							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4929		4934		4939		4945							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Patiño		Patiño		patiño		Patiño							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4945		4952		4957											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X											
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X											
	Palancas de mando	2	X		X		X											
	Pedales	Todos	X		X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4952		4957		4964											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Patiño		Patiño		Patiño											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4964		4970		4977		4982		4987		4992		4999	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4970		4977		4982		4987		4992		4999		5006	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Patiño		Patiño		Patiño		Patiño		Patiño		Patiño		Patiño	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO 38 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5006		5012		5019		5026							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5012		5019		5026		5030							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Patiño		Patiño		patiño		Patiño							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 9 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			5030		5034		5039							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				5034		5039		5043							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Patiño		Patiño		Patiño							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** MOTO KMT2081 (1) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												930		932	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos													X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1													X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2													X		X
	Mandos de levante del brazo	2													X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X			X
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													932		937	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 3 DE NOVIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	937		940		945									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		940		945		948									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** MOTO KMT2081 (1) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	948		950		953		958		962		965		968	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		950		953		958		962		965		968		972	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** MOTO KMT2081 (1) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	972		977		980									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		977		980		983									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	983		985		988		993		997		1000		1003	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	

AVAL DE FUNCIONAMIENTO																
	HOROMETRO FINAL	985		988		993		997		1000		1003		1006		
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** MOTO KMT2081 (1) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** PLANADAS

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1006		1008		1012		1017							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1008		1012		1017		1021							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 9 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1021		1024		1024							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1024		1024		1027							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							2151		2154		2159		2163	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								2154		2159		2163		2167	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2167		2170		2175									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2170		2175		2180									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

								VERSION	1
								PAGINA	1 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						1/11/2025	2/11/2025	
	HOROMETRO						930	932	
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)						✓	✓	
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)						✓	✓	
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar						✓	✓	
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓	
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces						✓	✓	
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)						✓	✓	
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓	
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓	
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible						✓	✓	
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓	
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)						✓	✓	
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓	
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)						✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

							VERSION	1
							PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)						1/11/2025	2/11/2025
	HOROMETRO						930	932
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)						✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)						✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)						✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar						✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)						✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)						✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible						✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar						✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar						✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar						✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar						✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar						✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar						✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar						✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)						✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)						✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar						✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	3/11/2025	4/11/2025	5/11/2025				
	HOROMETRO	937	940	945				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	3/11/2025	4/11/2025	5/11/2025				
	HOROMETRO	937	940	945				
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓				
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓				
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025	16/11/2025
	HOROMETRO	948	950	953	958	962	965	968
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025	16/11/2025
	HOROMETRO	948	950	953	958	962	965	968
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	17/11/2025	18/11/2025	19/11/2025				
	HOROMETRO	972	977	980				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	17/11/2025	18/11/2025	19/11/2025				
	HOROMETRO	972	977	980				
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓				
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓				
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	24/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025	30/11/2025
	HOROMETRO	983	985	988	993	997	1000	1003
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	24/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025	30/11/2025
	HOROMETRO	983	985	988	993	997	1000	1003
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025	4/12/2025			
	HOROMETRO	1006	1008	1012	1017			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	1/12/2025	2/12/2025	3/12/2025	4/12/2025			
	HOROMETRO	1006	1008	1012	1017			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		9/12/2025	10/12/2025	11/12/2025			
	HOROMETRO		1021	1024	1024			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces		✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		9/12/2025	10/12/2025	11/12/2025			
	HOROMETRO		1021	1024	1024			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
13	7-nov-25	9:45:57	119702	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
14	7-nov-25	9:46:54	119698	**22,138**	$ 239.533,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE PLANADAS
15	7-nov-25	10:16:53	119704	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
16	7-nov-25	10:30:56	119706	**25,037**	$ 270.900,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
17	7-nov-25	10:27:25	119707	**65,512**	$ 708.840,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
18	7-nov-25	12:57:21	119751	**27,670**	$ 299.389,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
19	7-nov-25	13:05:20	119754	**60,348**	$ 652.965,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#41	FRENTE PLANADAS
87	21-nov-25	9:16:20	120678	**15,014**	$ 162.602,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
88	21-nov-25	9:19:46	120680	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#41	FRENTE PLANADAS
89	21-nov-25	9:33:34	120682	**29,008**	$ 314.157,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#42	FRENTE PLANADAS
90	21-nov-25	11:39:54	120722	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
91	21-nov-25	11:44:33	120723	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
92	21-nov-25	11:54:43	120725	**58,227**	$ 630.598,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
93	21-nov-25	12:00:16	120726	**11,927**	$ 129.169,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
94	21-nov-25	12:07:45	120730	**32,042**	$ 347.015,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	804,156
REMANENTE MES ANTERIOR	300,000
TOTAL ACPM	1104,156

CONSUMO MES	870,156
REMANENTE DICIEMBRE	234,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : BILBAO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES( )		SABADO(1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	33	JILLERMO CASTAÑEDA																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(3)		MARTES(4)		MIERCOLES(5)		JUEVES(6)		VIERNES(7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGO	50																50,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO	40																40,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	30								27,67								57,670
4	VOLQUETA	33	JILLERMO CASTAÑE	35								22,138								57,138
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGO	40						30										70,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO	40						38										78,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	20						20										40,000
4	VOLQUETA	33	JILLERMO CASTAÑE	20						20										40,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON			50														50,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO			40														40,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			35						15,014								50,014
4	VOLQUETA	33	JILLERMO CASTAÑEDA			35						32,042								67,042
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES(26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO(29)		DOMINGO (30)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON					40												40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO					30						30,292						60,292
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					30						25						55,000
4	VOLQUETA	33	JILLERMO CASTAÑEDA					30						25						55,000
5	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN											20						20,000

870,156

OBSERVACIONES: Viene 300 gl del mes de octubre.Se traslada 234 gl para diciembre.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS					
MES NOVIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	KMT 1	210,000	930	1006	2,76
RETROEXCAVADORA	38	218,292	4849	5006	1,39
VOLQUETA	41	202,684	33814	36987	0,06
VOLQUETA	33	219,180	38464	39705	0,18
VIBROCOMPACTADOR	8	20,000	2151	2167	1,25
		870,156			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 07/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 383,699 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 07 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119698
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros:	38777
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:46:54
Hora Fin:	09:52:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	22.1380
Precio:	$10820
Total:	$239533
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Bilbao - Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119704
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:16:53
Hora Fin:	10:30:36
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119706
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:30:56
Hora Fin:	10:35:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	25.0370
Precio:	$10820
Total:	$270900
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119707
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:27:25
Hora Fin:	10:35:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	65.5120
Precio:	$10820
Total:	$708840
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119751
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	34655
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:57:21
Hora Fin:	13:02:14
Combustible:	DIESEL
Volumen:	27.6700
Precio:	$10820
Total:	$299389
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Juan Diego 9/11
Rendon

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119754
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:05:20
Hora Fin:	13:14:31
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.3480
Precio:	$10820
Total:	$652965
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119702
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora Ini:	10:16:05
Hora Fin:	10:27:01

Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$989998

Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 21/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 420,457 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 21 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Vtt 41

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120678
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	36057
Hora Ini:	09:16:20
Hora Fin:	09:19:21
Combustible:	DIESEL
Volumen:	15.0140
Precio:	$10830
Total:	$162602
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Juan Diego

Recibi:
Vtt 41
Planact

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120680
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:19:46
Hora Fin:	09:32:47
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Vtt 41

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120682
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:33:34
Hora Fin:	09:39:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	29.0080
Precio:	$10830
Total:	$314157
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Vtt 41

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120722
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	11:39:54
Hora Fin:	11:54:29
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120723
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	11:44:33
Hora Fin:	12:00:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: JH3

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120725
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	11:54:43
Hora Fin:	12:02:52
Combustible:	DIESEL
Volumen:	58.2270
Precio:	$10830
Total:	$630598
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: JH33

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120726
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:00:16
Hora Fin:	12:02:54
Combustible:	DIESEL
Volumen:	11.9270
Precio:	$10830
Total:	$129169
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: JH33

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 120730
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros:	39459
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:07:45
Hora Fin:	12:12:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.0420
Precio:	$10830
Total:	$347015
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
4	5-dic-25	9:17:10	121683	**19,028**	$ 206.073,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE PLANADAS
5	5-dic-25	11:46:11	121712	**60,367**	$ 653.775,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
6	5-dic-25	11:53:05	121713	**67,178**	$ 727.538,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
7	5-dic-25	12:12:48	121717	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS
8	5-dic-25	12:32:13	121720	**33,096**	$ 358.430,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#33	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	271,082
REMANENTE MES ANTERIOR	234,000
TOTAL ACPM	505,082

CONSUMO MES	385,082
REMANENTE NUEVO CONTRATO	120,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	**CONTRATO NO. 2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 1 DE DICIEMBRE **AL** 11 DE DICIEMBRE **DE** 2025

MUNICIPIO: PLANADAS **VEREDA :** BILBAO **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES(4)		VIERNES(5)		SABADO(6)		DOMINGO (7)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON			30												30,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO			30												30,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			35												35,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA			35						19,028						54,028
5	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN					20										20,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(8)		MARTES(9)		MIERCOLES(10)		JUEVES(11)		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	OLBERTO ORTEGON			20				10								30,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO			33				23,05								56,054
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			35				30								65,000
4	VOLQUETA	33	UILLERMO CASTAÑEDA			35				30								65,000
5	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN															0,000

385,082

OBSERVACIONES: Viene 234 gl del mes de noviembre.Se traslada 120 gl para el siguiente contrato.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS					
MES DICIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	KMT 1	60,000	1006	1027	2,86
RETROEXCAVADORA	38	86,054	5006	5043	2,33
VOLQUETA	41	100,000	36987	37997	0,10
VOLQUETA	33	119,028	39705	41463	0,07
VIBROCOMPACTADOR	8	20,000	2167	2180	1,54
		385,082			

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 05/12/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 271,082 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 05 de Diciembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121683
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros	40866
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:17:10
Hora Fin:	09:21:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	19.0280
Precio:	$10830
Total:	$206073
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Emp. Apoyo:	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

#33

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121712
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:46:11
Hora Fin:	12:05:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.3670
Precio:	$10830
Total:	$653775
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121713
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:53:05
Hora Fin:	12:05:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	67.1780
Precio:	$10830
Total:	$727538
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Entrego:
*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121717
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:12:48
Hora Fin:	12:29:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121720

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:32:13
Hora Fin:	12:38:37
Combustible:	DIESEL
Volumen:	33.0960
Precio:	$10830
Total:	$358430
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: