REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 27-11-2019
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: 1 DE 1 ID DISEÑO EX-01-298-1236-11 Sta Paula

TIPO DE PINTURA	Imprimante	ESPESOR HUMEDO MILS	8	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR SECO MILS	4	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	1R9-232379
MARCA:	Pintuco
REF:	13759

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO (m)	CANTIDAD (m)	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO	
Kra 13A - CL 109	Lineas	Negro	MZ	0,5m	38,2			19,1m
Kra 13A Entre CL 109 y 108	Lineas	Negro	MZ	1,1m	44,96			49,616
Kra 13A Entre CL 109 y 108	FFGD - Pictograma	Negro	MZ	3m²	1			3 m²
Kra 13A Entre CL 109 y 108	PZE - Pictograma	Negro	MZ	6,46m²	1			6,46m²
Kra 13A - CL 109	Linea Pare	Negro	MZ	0,7 m	3,8			2,66
Kra 13A Entre CL 107A y 109	LB Izq	Negro	ML	0,15m	98,6 m			
Kra 13A Entre CL 108A y 109	LB Der	Negro	ML	0,15m	52 m			
Kra 13A Entre CL 108A y 109	LC	Negro	mL	0,15m	109 m			
				TOTAL :				

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10 Pm	HORA	
T° AMBIENTE	11 °C	T° AMBIENTE	
T° PISO	10°C	T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	85%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACIÓN | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR	VoB SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 28-11-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:

DE

ID DISEÑO Ex-01-Z98-1236-11 Sta Paola

TIPO DE PINTURA	Imprimante	ESPESOR HUMEDO MILS	8
TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR SECO MILS	4

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	IR9-Z32379
MARCA:	Pintuco
REF:	13759

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
KR13A - CL108	linea	Negro	M2	0,5m	25,8m		
KR13A - CL108	linea(4cm,66)	Negro	M2	0,4m	161,7m		
KR13A Entre El107 y 108	Achurado	Negro	M2	1,1m	20,2m		
KR13A - CL107A y 108	LC	Negro	mL	15cm	63,2m		
KR13A - CL 107. y 108	LB Derecho	Negro	mL	15cm	29,7m		
				TOTAL :			

129m²
64,68m²
22,22m²

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10Pm	HORA	
Tº. AMBIENTE	11ºC	Tº. AMBIENTE	
Tº PISO	10ºC	Tº PISO	
HUMEDAD RELATIVA	85%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 29-11-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:

DE

ID DISEÑO EX-01-298-1236-11 sta Paula

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente Blanca	ESPESOR HUMEDO MILS	18	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente Amarilla	ESPESOR SECO MILS	9	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	Blanca 149-230916 Amarilla 149-230917
MARCA:	Blanca Amarilla Pintuco
REF:	Blanca 13722 Amarilla 13723

MICROESFERA DE VIDRIO	MARCA:	BALLOTINI
	LOTE No.	1905161617
	REFERENCIA/TIPO	DIOP-ON TIPO 1
Antideslizante	MARCA:	Pintuco
	LOTE No.	J19-219932
	REFERENCIA/TIPO	13779
	MARCA:	
	LOTE No.	
	REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
Kra 13A - CL107 y 108	Achurado	Amarillo	M2	1 m	43,96m²		
Kra 13A - CL 108 y 109	Achurado	Amarillo	M2	1 m	19,78 m²		
Kra 13A - CL108 Plaza	Linea Cebra	Blanca	M2	0,4 m	49,61m		
				TOTAL :			

19,84

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10 Pm	HORA	
T°. AMBIENTE	12 °C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	89%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 01-12-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.:
	DE
	ID DISEÑO Ex-01-298-1236-11 Sta Paula

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR HUMEDO MILS	18	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA	Blanca	ESPESOR SECO MILS	9	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	149-239916
MARCA:	Pintuco
REF:	13722

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	
Antideslizante MARCA:	Pintuco
LOTE No.	519-219932
REFERENCIA/TIPO	13779
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO	
Kra 13A - CL 108 Plaza	Linea	Blanca	M2	0,12m²	211,1m			25,33m²
Kra 13A - CL 108 Plaza	linea	Blanca	ML	0,12cm	20m			
Antid Kra 13A - CL 108 Plaza	Linea Cebra	Blanca	M2	0,4m	44m			17,6m²
				TOTAL :				

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10Pm	HORA	
T°. AMBIENTE	15°C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	85%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 02-12-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:

DE

ID DISEÑO Ex-01-298-1236-11 Sta Paula

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR HUMEDO MILS	18	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA	Blanca y Amarilla	ESPESOR SECO MILS	9	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	Blanca = 149-230916 Amarilla = 149-230917
MARCA:	Blanca = Amarilla = PINTUCO
REF:	Blanca = 13722 Amarilla - 13723

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	Ballotini
LOTE No.	1905161617
REFERENCIA/TIPO	DROP-ON TIPO1
Antideslizante MARCA:	PINTUCO
LOTE No.	319-219932
REFERENCIA/TIPO	13779
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
KR13A-CL108 Plaza	Linea Cebra	Blanca	M2	0,40 m	26,4mL		
KR13A-CL108 Plaza	Linea	Blanca	M2	0,12 m	55mL		
KR13A-CL108	Antibloqueo	Blanca	M2	0,30m	119mL		
KR13A-CL107A y CL108	LB Des y 129	Blanca	ML	12cm	93,8mL		
KR13A-CL108 y 109	LB Des y 129	Blanca	ML	12 cm	120mL		
KR13A-CL109	Linea Cebra	Blanca	M2	0,40	37,2mL		
KR13A-CL108 y 109	Pict FF6D	Blanca	M2	2,2 m²	1 und		
KR13A-CL108 y 109	Linea Pare	Blanca	M2	0,6m	3,8mL		
				TOTAL :			

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10 Pm	HORA	
T° AMBIENTE	10 °C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	90 %	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 03-12-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	HOJA No.:
	DE
	ID DISEÑO Ex_01-298_1236_11 Sta Paola

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR HUMEDO MILS	18	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE PINTURA	Blanca	ESPESOR SECO MILS	9	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	B 149-230916
MARCA:	Pintuco
REF:	13722

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

Antideslizante

MARCA:	Pintuco
LOTE No.	519-219932
REFERENCIA/TIPO	13779
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
KR13A - CL 108 Plaza	Linea	Blanca	M2	0,12cm	108,2+134 mL		
KR13A - CL 108 Plaza	Linea Parqueo	Blanca	M2	12cm	35 mL		
TOTAL :							

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10Pm	HORA	
T°. AMBIENTE	12°C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	85%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 05-12-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:

DE

ID DISEÑO Ex-01-298-1236-11 Sta Paola

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR HUMEDO MILS	18
TIPO DE PINTURA	Blanca - Amarilla	ESPESOR SECO MILS	9

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	Blanca = 149-230916 Amarilla = 149-230916
MARCA:	Blanca = Amarillo = PINTUCO
REF:	Blanca = 13722 Amarilla = 13723

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	BOLLOTINI
LOTE No.	190516617
REFERENCIA/TIPO	DROP-ON TIPO 1
MARCA:	PINTUCO
LOTE No.	319-219932
REFERENCIA/TIPO	13779
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
KR 13A - CL 108	Linea Cebra	Blanca	MZ	0,4m	24,9mL		
KR 13A - CL 108 Plaza	Urb Tactico	Amarilla	MZ		28,25m²		
KR 13A - CL 108 y 109	PSPU7	Amarilla	MZ		5,8m²		
				TOTAL :			

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	11 AM	HORA	
T°. AMBIENTE	22°C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	72%	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B - HORIZONTAL REGISTRO DE CONDICIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA - IMPRIMANTE - PLASTICO EN FRIO - TERMOPLASTICO	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 10-12-2019
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: DE ID DISEÑO Ex-01-298-1236-11 Sta Paola

TIPO DE PINTURA	Acrilica Base Solvente	ESPESOR HUMEDO MILS	18	**CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ**
TIPO DE PINTURA	Naranja – Azul	ESPESOR SECO MILS	9	

TRAZABILIDAD

PINTURA

LOTE No.	Naranja = 19-0010 Azul = 19-0010
MARCA:	Naranja = CREA Azul =
REF:	Naranja = AE-107 AZUL = AE-1011

MICROESFERA DE VIDRIO

MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

Antideslizante

MARCA:	Pintuco
LOTE No.	J19-Z19932
REFERENCIA/TIPO	13779
MARCA:	
LOTE No.	
REFERENCIA/TIPO	

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE LINEA / MARCA	COLOR	UNIDAD	ANCHO	CANTIDAD	ESPESORES HUMEDO	ESPESORES SECO
KR13A-CL 108 Plaza	Urb Tactico	Naranja	MZ	0,89 m	65,4 mL		
KR13A-CL 108 Plaza	Urb Tactico	Azul	MZ	1,10 m	106,3 mL		
KR13A-CL 108 Plaza	Urb Tactico (cant)	Naranja	MZ	D=0,8m	42 Und		
KR13A-CL108 Plaza	Urb tactico (Cruc)	Naranja	MZ	0,89m	31 mL		
				TOTAL :			

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	11 AM	HORA	
T°. AMBIENTE	16 °C	T° AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	53 %	HUMEDAD RELATIVA	

CONTROL DE LLUVIAS

4. EQUIPO

IDENTIFICACION | PLACA | AUTOPROPULSADO | MANUAL X

PRESIONES

PINTURA		MICROESFERA	
TANQUE	PISTOLA	TANQUE	PISTOLA

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA (22-23)-12-2019
CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		HOJA No.: / DE / ID DISEÑO EX-CL-298-1236-11 Sta Paola
TIPO DE SEÑALIZACION: Bandas en Agregado H= 2cm		CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
TIPO DE SEÑALIZACION:		

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACION ELEVADA O ELEMENTO	COLOR	DIMENSION		CANTIDADES		
			ANCHO	LONGITUD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	CANTIDAD
Kra 13a - CL 108	ZB (Borde Agregado)	Blanca	0,30m	32,63m	M2	9,79	1
Kra 13a - CL 109	ZB (Borde Agregado)	Blanca	0,30m	41,52m	M2	12,46	1
				TOTAL :			

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO	X	ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 Pm	HORA	
T°. AMBIENTE	15°C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	82%	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE _____	VoB. RESIDENTE _____

REGISTROS DE LA CALIDAD	APENDICE B HORIZONTAL ELEVADA Y BANDAS REDUCTORAS REGISTRO DE CONDICIONES INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ELEVADA	RG.-
CONTRATO No.:17802019		FECHA: 20-12-2019

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HOJA No.:

DE

ID DISEÑO Ex-01-298-1236-11 Sta Paula

TIPO DE SEÑALIZACION

TIPO DE SEÑALIZACION

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

TRAZABILIDAD

1. SITIO DE APLICACIÓN

UBICACIÓN	TIPO DE SEÑALIZACION ELEVADA O ELEMENTO	COLOR	DIMENSION		CANTIDADES		
			ANCHO	LONGITUD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	CANTIDAD
Kra 13a - CL 107 y 108	TR	Amarilla			Und		61
Kra 13a - CL 108 y 109	TR	Amarilla			Und		109
Kra 13a - CL 107 Plaza	TCH	Amarillo			Und		19
Kra 13a - CL 107 y 108	TCH	Amarillo			Und		83
Kra 13a - CL 107 y 108	BC (Hitos)	Amarillo			Und		5
Kra 13a - CL 108 y 109	EP	Blanco			Und		341
CL 109 - Kra 13 Bis y 13a	EP	Blanco			Und		565
CL 109 - Kra 13a y 14	EP	Blanco			Und		480
					TOTAL :		

2. ESTADO DE LA VÍA

TIPO PAVIMENTO		ESTADO DEL PAVIMENTO		NIVEL DE CONTAMINACION	
FLEXIBLE	X	BUENO		ALTO	
RIGIDO		REGULAR		MEDIO	
EDAD		MALO		BAJO	X

COMENTARIOS:

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

INICIO		SUSPENSIÓN	
HORA	10:00 Pm	HORA	
T°. AMBIENTE	10°C	T°. AMBIENTE	
T° PISO		T° PISO	
HUMEDAD RELATIVA	85%.	HUMEDAD RELATIVA	
CONTROL DE LLUVIAS			

4. EQUIPO

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

IDENTIFICACION _____ TIPO _____

5. OBSERVACIONES

POR EL CONTRATISTA	POR EL CLIENTE
SUPERVISOR _____	VoB. SUPERVISOR _____
RESIDENTE _____	VoB. RESIDENTE _____