ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

CONTRATO SDM 2019-1799			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE			
Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 05 de diciembre de 2019 al 04 de enero de 2020.		
ID	EX_01_298_1236_11	SEÑALIZACIÓN	Horizontal y Vertical
LOCALIZACIÓN	KRA 13A ENTRE CALLE 107 CON 109	UPZ	16 -SANTA BARBARA

FOTOGRAFÍA Nº 1



Urbanismo tactico naranja de plazoleta santa paula

FOTOGRAFÍA Nº 2



Urbanismo tactico lineas de borde de plazoleta santa paula

FOTOGRAFÍA Nº 3



Urbanismo tactico aul plazoleta santa paula

FOTOGRAFÍA Nº 4



Pintura Acrilica Base solvente en marcas viales

FOTOGRAFÍA Nº 5



Pintura base solvente texto zona escolar

FOTOGRAFÍA Nº 6



Borrado de marcas viales existentes

FOTOGRAFÍA Nº 7	FOTOGRAFÍA Nº 8
	
Pintura Acrilica Base solvente Lineas de paso peatonal - cebra	Instalacion de estoperoles plasticos
FOTOGRAFÍA Nº 9	FOTOGRAFÍA Nº 10
	
Lineas de Reticula en material granular H:2cm	Lineas de Reticula en material granular H:2cm
FOTOGRAFÍA Nº 11	FOTOGRAFÍA Nº 12
	
Instalacion de señales verticales en santa paula	Instalacion de señales verticales en santa paula