
Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

visita a predio de derecho de petición con RT 11022, 11023 y 11024




Descripción Foto 1.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (ACTA)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 2.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (ACTA)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 3.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (ACTA)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 4.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 5.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 6.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 7.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 8.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90

Registro fotográfico de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

visita a predio de derecho de petición con PT 11020, 11022 y 11024




Descripción Foto 9.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (pruebas de que hay humedad)
CL 65A # 93-90




Descripción Foto 10.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (pruebas de que hay humedad)
CL 65A # 93-90




Descripción Foto 11.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (pruebas de que hay humedad)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 12.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (pruebas de que hay humedad)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 13.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (pruebas de que hay humedad)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 14.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 15.

01/08/2022
verificacion derecho de peticiòn (visita predio)
CL 65A # 93-90



Descripción Foto 16.

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B041'37.5%22N+74%C2%B007'05.2%22W/@4.6937582,-74.1203091,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdaedaf82c0a01f87!8m2!3d4.6937582!4d-74.1181204?hl=es

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 09/08/2022- 14/08/2022



Descripción Foto 1.

lleno de excavación



Descripción Foto 2.

conformacion de jarilon. 1 retro-excavadora



Descripción Foto 3.

Personal:
2 boal, 2 tráficos, 1 operador, Maquinaria, 1 retro



Descripción Foto 4.

Personal:
2 boal, 2 tráficos, 1 operador, Maquinaria, 1 retro



Descripción Foto 5.

Cerramiento de carpas de Bioseguridad



Descripción Foto 6.

conformacion de jarilon. 1 retro-excavadora

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 7.

Cerramientos para el ingreso y retiro de la maquinaria con su debida señalización y trafico



Descripción Foto 8.

Se evidencia que están instalando polisombra para protección de árboles



Descripción Foto 9.

conformacion de jarilon. 1 retro-excavadora



Descripción Foto 10.

Se evidencia que están instalando polisombra para protección de árboles



Descripción Foto 11.

Visita a predios a demoler. Rt 52882



Descripción Foto 12.

Visita a predios a demoler. Rt 52873

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 9.

Visita a predios a demoler. Rt 40903



Descripción Foto 10.

labores de mantenimiento de fachadas



Descripción Foto 11.

labores de mantenimiento de fachadas

Descripción Foto 12.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11170

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

Sin Actividades no se evidencia aún brigada de poda



Descripción Foto 2.

Sin Actividades no se evidencia aún brigada de poda



Descripción Foto 3.

Sin Actividades no se evidencia aún brigada de poda



Descripción Foto 4.

Sin Actividades no se evidencia aún brigada de poda



Descripción Foto 5.

Instalación de cerramientos para acopio de materiales. Se evidencia personal
• 1 Tráfico
• 2 Boal



Descripción Foto 6.

Cerramiento

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11170



Descripción Foto 7.

Cerramientos arboles



Descripción Foto 8.

Cerramientos arboles



Descripción Foto 9.

Conformacion de jarillon



Descripción Foto 10.

Conformacion de jarillon



Descripción Foto 11.

Conformacion de jarillon



Descripción Foto 12.

Se reune la comunidad con interventoria y el IDU, no hay personal del contratista

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11170



Descripción Foto 13.

Implementacion carpa



Descripción Foto 14.

Implementacion carpa



Descripción Foto 15.

Cerramientos arboles

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11087

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

RT 11087
Conformación de jarillon. 1 tráfico,1 operador,Maquinaria 1 retro



Descripción Foto 2.

RT 11087
Conformación de jarillon. 1 tráfico,1 operador,Maquinaria 1 retro



Descripción Foto 3.

Adecuacion del espacio publico



Descripción Foto 4.

Limpieza espacio publico



Descripción Foto 5.

Conformacion jarillon



Descripción Foto 6.

Implementacion carpas



Descripción Foto 7.

Proteccion de sumideros



Descripción Foto 8.

Conformacion jarillon

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 40903

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

Residuos de demolicion



Descripción Foto 2.

Residuos de demolicion



Descripción Foto 3.

Residuos de demolicion



Descripción Foto 4.

Residuos de demolicion

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Numero de Contrato) Carrera 7

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Numero de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

Se pintó, pendiente rejas



Descripción Foto 2.

Poda y pintura



Descripción Foto 3.

Poda y quitar pintura



Descripción Foto 4.

El sotano esta lleno de agua y se debe bombear

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Numero de Contrato) Carrera 7



Descripción Foto 5.

Mantenimiento (pintura de fachadas)



Descripción Foto 6.

Mantenimiento (pintura de fachadas)



Descripción Foto 7.

Implementacion carpas para realizar pintura



Descripción Foto 8.

Implementacion carpas para realizar pintura

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

Colocacion baño portatil



Descripción Foto 2.

Implementacion carpas



Descripción Foto 3.

Implementacion carpas



Descripción Foto 4.

Personal, 1 inspector técnico, 1 inspe sst, 1 operador, 1 oficial, 1 ayudantes, 1 trágico, 1 boal, Maquinaria 1 retro



Descripción Foto 5.

Demolicion de placa contrapiso



Descripción Foto 6.

Demolicion de placa contrapiso

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Numero de Contrato) RT 52898

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 15/08/2022- 21/08/2022



Descripción Foto 1.

Se incluye predio para poda y mantenimiento - RT 52898



Descripción Foto 2.

Se incluye predio para poda y mantenimiento - RT 52898



Descripción Foto 3.

Se incluye predio para poda y mantenimiento - RT 52898



Descripción Foto 4.

Demolicion caseta - RT 52898



Descripción Foto 5.

Demolicion de muero se coloca cerramiento - RT 52898



Descripción Foto 6.

Demolicion de muro - RT 52898

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11170

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Pendiente bajar la altura del jarillon para dar paso peatonal



Descripción Foto 2.

Conformación del jarillon



Descripción Foto 5.

Conformación del jarillon

Descripción Foto 6.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11087, 11086, 11085

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Se hace la implementacion del jarillon



Descripción Foto 2.

Se hace la implementacion del jarillon



Descripción Foto 3.

Se hace la implementacion del jarillon



Descripción Foto 4.

Implementacion de carpas



Descripción Foto 5.

Implementacion de baño portatil



Descripción Foto 6.

Acopio de material para cerramiento

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 11087, 11086, 11085



Descripción Foto 7.

Vista interior del predio



Descripción Foto 8.

Vista interior del predio



Descripción Foto 9.

Maquinaria



Descripción Foto 10.

equipo de poda

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 40903

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Retiro de material de demolicion



Descripción Foto 2.

Retiro de material de demolicion

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Carrera 7ma

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Se continuan las actividades de mantenimiento (Pintura fachada)



Descripción Foto 2.

Se continuan las actividades de mantenimiento (Pintura fachada). Aun pendiente ciertas fachadas



Descripción Foto 3.

Se continuan las actividades de mantenimiento (Pintura fachada)



Descripción Foto 4.

Se continuan las actividades de mantenimiento (Pintura fachada)



Descripción Foto 5.

Se continuan las actividades de mantenimiento (Pintura fachada)

Descripción Foto 6.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13 - RT 52996, 50823

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Implementacion de carpas RT 52996



Descripción Foto 2.

Personal 1 oficial, 1 ayudantes, 1 tráfico, 1 operador, Maquinaria 1 retro
RT 52996



Descripción Foto 3.

Demolicion de placa contrapiso - RT 52996



Descripción Foto 4.

Demolicion de placa contrapiso - RT 52996



Descripción Foto 5.

Demolicion de placa contrapiso - RT 52996



Descripción Foto 6.

Demolicion de placa contrapiso - RT 52996

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13 - RT 52996, 50823



Descripción Foto 7.

Implementacion de baño portatil - RT 52996



Descripción Foto 8.

Implementacion de baño portatil - RT 52996



Descripción Foto 9.

Personal en la obra - RT 52996



Descripción Foto 10.

Implementacion de carpas - RT 52996



Descripción Foto 11.

Acopio de material - RT 52996



Descripción Foto 12.

Acopio de material - RT 52996

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13 - RT 52996, 50823



Descripción Foto 13.
Zona de intervencion- RT 52996



Descripción Foto 14.
Zona de intervencion- RT 52996



Descripción Foto 15.
Zona de intervencion- RT 52996



Descripción Foto 16.
Zona de intervencion- RT 52996

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13 - RT 52996, 50823



Descripción Foto 17.

Acopio de material- RT 52996



Descripción Foto 18.

Acopio de material- RT 52996



Descripción Foto 19.

Acopio de material- RT 52996



Descripción Foto 20.

Zona de intervencion



Descripción Foto 21.

Zona de intervencion



Descripción Foto 22.

Zona de intervencion

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 13 - RT 52996, 50823



Descripción Foto 23.
Construcción de cerca



Descripción Foto 24.
Construcción de cerca



Descripción Foto 25.
Construcción de cerca



Descripción Foto 26.
Demolición de placas

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No.	**523 de 2022** (Número de Contrato)	RT 47618 (derecho petición - reparaciones	
Contrato de obra asociado No.	**520 de 2022** (Número de Contrato)	**Fecha:**	22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Entrada al predio



Descripción Foto 2.

impermeabilización de terraza



Descripción Foto 3.

impermeabilización de terraza



Descripción Foto 4.

Materiales empleados



Descripción Foto 5.

impermeabilización de terraza



Descripción Foto 6.

Actividades de mantenimiento (Poda de pasto)

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 47618 (derecho petición - reparaciones



Descripción Foto 7.

Actividades de mantenimiento (Poda de pasto)



Descripción Foto 8.

impermeabilización de terraza



Descripción Foto 9.

Actividades de mantenimiento (Poda de pasto)



Descripción Foto 10.

Materiales empleados



Descripción Foto 11.



Descripción Foto 12.

Materiales empleados

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) RT 47618 (derecho petición - reparaciones



Descripción Foto 11.

Materiales empleados

Descripción Foto 12.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 26 (mantenimiento poda)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Estado antes de las actividades de mantenimiento



Descripción Foto 2.

Estado antes de las actividades de mantenimiento



Descripción Foto 3.

Llega el personal del contratista para iniciar actividades



Descripción Foto 4.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)



Descripción Foto 5.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)




Descripción Foto 6.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 26 (mantenimiento poda)



Descripción Foto 7.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)



Descripción Foto 8.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)



Descripción Foto 9.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)




Descripción Foto 10.

Se inicia las actividades de poda de pasto (mantenimiento)



Descripción Foto 11.

Localización de los RT a intervenir con mantenimiento sobre la calle 26



Descripción Foto 12.

Localización de los RT a intervenir con mantenimiento sobre la calle 26

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No.	**523 de 2022** (Número de Contrato)	Calle 26- RT 37035 (mantenimiento poda)	
Contrato de obra asociado No.	**520 de 2022** (Número de Contrato)	**Fecha:**	22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.

Estado anterior



Descripción Foto 2.

Estado anterior



Descripción Foto 3.

Estado anterior



Descripción Foto 4.

Mantenimiento



Descripción Foto 5.

Mantenimiento



Descripción Foto 6.

Localizació RT 37035

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato) Calle 26- RT 2659A y 8346


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 22/08/2022- 28/08/2022



Descripción Foto 1.
Preparación para actividades de mantenimiento



Descripción Foto 2.
Preparación para actividades de mantenimiento



Descripción Foto 3.
Localización RT 2659A



Descripción Foto 4.
Estado antes de poda



Descripción Foto 5.
Estado antes de poda



Descripción Foto 6.
Estado antes de poda

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** Calle 26- RT 2659A y 8346

(Número de Contrato)



Descripción Foto 7.
Estado antes de poda



Descripción Foto 8.
Estado antes de poda



Descripción Foto 9.
Localización RT 8346



Descripción Foto 10.
Estado antes de poda



Descripción Foto 11.
Estado antes de poda



Descripción Foto 12.
Estado antes de poda