Comprobante de Aseos Nro 67116

04-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	si	
Aspen / Flushing	1182	si	
TOTAL ASEOS :	**2**		






Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67692

11-oct-2022	**Vehículo Stap:** G05
Conductor: JHON JAIRO AREVALO	**Operario:** NICOLAS SANTO MANZO
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1182	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68084

14-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1182	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Jhon Dueñas C.	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68831

25-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1182	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67783

11-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		





Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68076

14-oct-2022	**Vehículo Stap:** G33
Conductor: EDUARDO BOTIA	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	no	Terreno de difícil acceso
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68399

19-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68572

21-oct-2022	**Vehículo Stap:** G82
Conductor: JHON JAIRO AREVALO	**Operario:** WILVER UMBA
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	no	Baño no se encontro donde el cliente
TOTAL ASEOS :	**1**		

EL COMPROBANTE NO TIENE ADJUNTOS

Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68774

25-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Infante Figueroa Jose Arlez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		





Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 69131

28-oct-2022	**Vehículo Stap:** G32
Conductor: JUAN PABLO ARENAS	**Operario:** NICOLAS SANTO MANZO
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** casandra

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1188	no	Baño no se encontro donde el cliente
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67117

04-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67509

08-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Kety Ramos	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67687

11-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Kelly Ramos	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68169

15-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	no	Baño no se encontro donde el cliente
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68222

18-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** NICOLAS SANTO MANZO
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	K. Johana Ramo	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68456

20-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Francisco Alvis
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Kjohana Ramos	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68824

25-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** FONTIBON

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	01309	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67118

04-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Jhon Dueñas	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67557

08-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	no	Baño no se encontro donde el cliente
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67688

11-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Katy Ramos	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68170

15-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Villarraga Peñalosa Sandro
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	no	Baño no se encontro donde el cliente
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68247

18-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** NICOLAS SANTO MANZO
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68457

20-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Francisco Alvis
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Kjohn0R.N	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68825

25-oct-2022	**Vehículo Stap:** G02
Conductor: SANCHEZ SANABRIA ARTURO	**Operario:** Cristian Ricardo Sanchez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1605	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	kjohana Ramos	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67121

04-oct-2022	**Vehículo Stap:** G03
Conductor: GONZALEZ GONZALEZ ARNOLD	**Operario:** Lozano Aldana Oscar
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67423

07-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: GONZALEZ GONZALEZ ARNOLD	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 67745

11-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Brayan M.	





Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68024

14-oct-2022	**Vehículo Stap:** G33
Conductor: EDUARDO BOTIA	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**	Brayan M.	



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68355

19-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Quintana Yacuma Giovanni
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 68805

25-oct-2022	**Vehículo Stap:** G11
Conductor: Sergio Antonio Moreno	**Operario:** Infante Figueroa Jose Arlez
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

Comprobante de Aseos Nro 69075

28-oct-2022	**Vehículo Stap:** G32
Conductor: JUAN PABLO ARENAS	**Operario:** NICOLAS SANTO MANZO
Cliente: CONSORCIO OBRAS 2022	**Obra:** suba

PRODUCTO	CÓDIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	1643	si	
TOTAL ASEOS :	**1**		



Servicios para su bienestar y el Medio Ambiente!
Dirección: Oficina: Calle 96 #10-72 Piso 3. Planta: Calle 11A No. 39 - 60
Tel:
- E-mail:
Nororiente y Centro del País - Colombia.
Desarrollo Fenixpuntonet

NIT 901.221.797-8

Bogotá D.C, Noviembre 30 de 2022

TODO AMBIENTAL SAS ESP., ES UNA EMPRESA COLOMBIANA LEGALMENTE ESTABLECIDA, CON REGISTRO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ; CUMPLE EL REGIMEN TRIBUTARIO EN ATENCION A LAS NORMAS PARA TAL FIN. RINDE SUS INFORMES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DA ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, EN ESPECIAL A LOS VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA VERTER A LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION No. 631 DE 2015. SUS PROCESOS ESTÁN ACORDES CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CON CLARAS ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO Y REVALORIZACION DE RESIDUOS, **CERTIFICA:**

No CERTIFICACION:	**CSCT-1530 22-TD**
FECHA DE EXPEDICION:	**Noviembre 30 de 2022**
GENERADOR:	**CONSORCIO OBRAS 2022**
NIT:	**901.583.119-7**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1". PIN AMBIENTAL: 21733 Contrato IDU 520 DE 2022**
CANTIDAD (KG):	**1.985**
DIRECCION:	CR 49 103 16
FECHA DE RECEPCION EN PLANTA:	**Periodo de Octubre de 2022**
TIPO DE AGUA:	**AGUA RESIDUAL DOMESTICA**
ORIGEN:	**BAÑOS PORTATILES**

LA MATRIZ FUE RECIBIDA PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, TRANSFORMACION Y POSTERIOR APROVECHAMIENTO Y/O LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 2.2.2.3.2.3, 2.2.6.1.2.1 Y 2.2.3.4.5.20 DEL DECRETO ÚNICO AMBIENTAL 1076 DE 2015, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

EL Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Esta Resolución fue modificada por la Resolución 2659 de 2015 en atención a la Ley 99 de 1993 y el articulo 28 del Decreto No. 3930 de 2010 modificado por el articulo 1° del Decreto número 4728 de 2010, y Considerando que el articulo 49 de la Constitución Política establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado. Que los articulos 79 y 80 de la Constitución Política establecen como obligación del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente; fomentar la educación ambiental; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Que el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la contaminación hídrica en todo el territorio nacional (numerales 2 y 11). Que en ese orden de ideas, la autoridad ambiental en Bogotá D.C., es la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual monitorea las actuaciones de carácter industrial en materia de vertimientos a través de la revisión de los resultados de la caracterizaciones realizadas por laboratorios acreditados ante el IDEAM y reportados igualmente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

"Este Certificado tiene validez únicamente para el Titular del Servicio, por lo que es intransferible y no será válida ningún tipo de copia".

"La información presentada en este documento procede de la empresa TODOAMBIENTAL SAS ESP . Es un documento confidencial e intransferible. Está prohibida su retención, comercialización y/o grabación. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el Código Penal Colombiano (Art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la empresa TODOAMBIENTAL SAS ESP."

NIT 901.221.797-8
FRANCYS LARIOS JUSSEF
DIRECTOR COMERCIAL
Ley 1124 de 2007
Resolución 1229 de 2008
Resolución 1310 de 2009

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

TODO AMBIENTAL SAS ESP

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

No. 6063

FECHA DEL SERVICIO 04 | 10 | 22

Cra. 18D No. 59-80 Sur B. San Benito -Bogota-Cund. Tel.: 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	consorcio obras 2022	DIRECCION-UBICACIÓN	calle 151 c NO
Nombre Contacto:		CARGO - TEL.:	133-20

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

[V]	BAÑOS PORTATILES 2	[ ]	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
[ ]	POZOS	[ ]	Otros		SONDEO

INSUMOS

[V]	PAPEL HIGIENICO 2	[ ]	BACTERIAS	[ ]	LIMPIEZA TUBERIA
[V]	DESINTEGRADOR DE MATERIA 2	[ ]	JABON ANTIBACTERIAL	[ ]	
[ ]	TOALLAS DE MANOS	[ ]	GEL ANTIBACTERIAL	[ ]	

ENTREGA DE BAÑOS

[ ]	CANTIDAD	[ ]	M3 Trampa de grasa
[ ]	M3 POZOS	[ ]	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBENTAL SAS ESP
Sandra Paola R B	HECTOR NOVA

IDU METE 947

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

TODO AMBIENTAL SAS ESP

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

No. 6127

FECHA DEL SERVICIO 07 | 10 | 22

Cra. 18D No. 59-80 Sur B. San Benito -Bogota-Cund. Tel.: 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	consorcio obras 2022	DIRECCION-UBICACIÓN	Cll 151 c # 133-20
Nombre Contacto:		CARGO - TEL.:	

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

[V]	BAÑOS PORTATILES 2	[ ]	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
[ ]	POZOS	[ ]	Otros		SONDEO

INSUMOS

[V]	PAPEL HIGIENICO 2	[ ]	BACTERIAS	[ ]	LIMPIEZA TUBERIA
[V]	DESINTEGRADOR DE MATERIA 2	[ ]	JABON ANTIBACTERIAL	[ ]	
[ ]	TOALLAS DE MANOS	[ ]	GEL ANTIBACTERIAL	[ ]	

ENTREGA DE BAÑOS

[ ]	CANTIDAD	[ ]	M3 Trampa de grasa
[ ]	M3 POZOS	[ ]	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBENTAL SAS ESP
Sandra Paola R B	Luis Sacha

Powered by CamScanner

TODO AMBIENTAL SAS ESP

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

No. 6136

FECHA DEL SERVICIO 11 | 16 | 22

Cra. 18D No. 59-80 Sur B San Benito -Bogota-Cund. Tel. 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	[illegible]	DIRECCION-UBICACIÓN	[illegible]
Nombre Contacto:	[illegible]	CARGO - TEL.:	[illegible]

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

☑	BAÑOS PORTATILES 3	☐	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
☐	POZOS	☐	Otros		SONDEO

INSUMOS

☑	PAPEL HIGIENICO 3	☐	BACTERIAS	☐	LIMPIEZA TUBERIA
☑	DESINTEGRADOR DE MATERIA 3	☐	JABON ANTIBACTERIAL	☐	
☐	TOALLAS DE MANOS	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐	

ENTREGA DE BAÑOS

☐	CANTIDAD	☐	M3 Trampa de grasa
☐	M3 POZOS	☐	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBIENTAL SAS ESP
Sandra Ruda R-B	[illegible]

5.1. Elementos de Protección Personal

vía al finalizar la jornada laboral (si se requiere)

TODO AMBIENTAL SAS ESP

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

No. 5786

FECHA DEL SERVICIO 13 | 10 | 22

Cra. 18D No. 59-80 Sur B San Benito -Bogota-Cund. Tel. 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	Cl 65 [illegible]	DIRECCION-UBICACIÓN	Cll 159 C # 122
Nombre Contacto:		CARGO - TEL.:	

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

☑	BAÑOS PORTATILES 3	☐	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
☐	POZOS	☐	Otros		SONDEO

INSUMOS

☑	PAPEL HIGIENICO 3	☐	BACTERIAS	☐	LIMPIEZA TUBERIA
☑	DESINTEGRADOR DE MATERIA 3	☐	JABON ANTIBACTERIAL	☐	
☐	TOALLAS DE MANOS	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐	

ENTREGA DE BAÑOS

☐	CANTIDAD	☐	M3 Trampa de grasa
☐	M3 POZOS	☐	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBIENTAL SAS ESP
Sandra Ruda Ramos B	[illegible]

Powered by CamScanner

TODO AMBIENTAL SAS ESP

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

No. 6289

FECHA DEL SERVICIO 27 | 10 | 2022

Cra. 18D No. 59-80 Sur B. San Benito -Bogota-Cund. Tel.: 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	Consorcio Zuli	DIRECCION-UBICACIÓN	Cll 151 c # 133
Nombre Contacto:		CARGO - TEL.:	Suba

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

☑	BAÑOS PORTATILES 2	☐	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
☐	POZOS	☐	Otros		SONDEO

INSUMOS

☑	PAPEL HIGIENICO 2	☐	BACTERIAS	☐	LIMPIEZA TUBERIA
☑	DESINTEGRADOR DE MATERIA 2	☐	JABON ANTIBACTERIAL	☐	
☐	TOALLAS DE MANOS	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐	

ENTREGA DE BAÑOS

☐	CANTIDAD	☐	M3 Trampa de grasa
☐	M3 POZOS	☐	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBENTAL SAS ESP
Luz Simon	Juan Gonzalez

8. PESOS MAXIMOS.....
9. REGISTROS RELACIONADOS..... 1

TODO AMBIENTAL SAS ESP

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

No. 6315

FECHA DEL SERVICIO 25 | 10 | 2022

Cra. 18D No. 59-80 Sur B. San Benito -Bogota-Cund. Tel.: 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	Consorcio Obras 2022	DIRECCION-UBICACIÓN	Calle 151 c No.
Nombre Contacto:		CARGO - TEL.:	133-20

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

☑	BAÑOS PORTATILES 2	☐	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
☐	POZOS	☐	Otros		SONDEO

INSUMOS

☑	PAPEL HIGIENICO 2	☐	BACTERIAS	☐	LIMPIEZA TUBERIA
☑	DESINTEGRADOR DE MATERIA 2	☐	JABON ANTIBACTERIAL	☐	
☐	TOALLAS DE MANOS	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐	

ENTREGA DE BAÑOS

☐	CANTIDAD	☐	M3 Trampa de grasa
☐	M3 POZOS	☐	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBENTAL SAS ESP
Luz Simon	HECTOR NOVA

Powered by CamScanner

TODO AMBIENTAL SAS ESP

Versión: 3 No. 200 TD
Fecha creación: 4/07/2020

GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO DE SERVICIOS PROCESO

No. 6343

Cra. 18D No. 59-80 Sur B. San Benito -Bogota-Cund. Tel. 695 62 87 * Cel 3217544694 E-mail: todoambientalsas@gmail.com

FECHA DEL SERVICIO: 27 | 10 | 21

DATOS GENERALES

Razón Social Cliente:	consorcio obras	DIRECCION-UBICACIÓN	calle 151 c 70.
Nombre Contacto:	2077	CARGO - TEL.:	133-20

OBSERVACIONES

CANTIDAD DE ASEOS

TIPO DE RESIDUO

☑	BAÑOS PORTATILES 2	☐	TRAMPAS DE GRASA		LIMPIEZA TUBERIA
☐	POZOS	☐	Otros		SONDEO

INSUMOS

☑	PAPEL HIGIENICO 2	☐	BACTERIAS	☐	LIMPIEZA TUBERIA
☑	DESINTEGRADOR DE MATERIA 2	☐	JABON ANTIBACTERIAL	☐	
☐	TOALLAS DE MANOS	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐	

ENTREGA DE BAÑOS

☐	CANTIDAD	☐	M3 Trampa de grasa
☐	M3 POZOS	☐	Otros

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA TECNICO TODO AMBENTAL SAS ESP
* Luz Amaya.	HECTOR NOVA

Powered by CamScanner

COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S.
ESPECIALISTAS EN EL TRANSPORTE Y MANEJO DE LIQUIDOS
NIT: 900.244.519-2 RÉGIMEN COMÚN

C E R T I F I C A C I Ó N

Nosotros COMPAÑIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S **"COMULTRANS S.A.S."**, sociedad comercial identificada con el Nit. 900.244.519-2, certificamos que prestamos el servicio de suministro y transporte de 12 metros cúbicos de agua potable para: **CONSORCIO OBRAS 2022** identificada con el NIT: **NIT 901.583.119,** con destino al siguiente contrato o actividad:

· **Contrato IDU 520 DE 2022**

· **Objeto: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".**

PIN AMBIENTAL: 21733

En el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2022 y el 31 del mismo mes y año.

Quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

La presente certificación se expide a solicitud de la Empresa interesada, en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de Noviembre de 2022.

Atentamente,

REINALDO JOSE APONTE ENCISO
REPRESENTE LEGAL (S)

Servi Agua Expres

NIT. 1.024.499.729-0



Transportamos Agua Limpia y Potable
En Carro Tanque

Bogotá D.C. noviembre 4 de 2022

Señores
CONSORCIO OBRAS 2022
NIT 901.583.119-7
Ciudad

Nosotros **SERVIAGUA EXPRES** con NIT 1.024.499.729-0 certificamos que por medio de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y cumpliendo con el decreto **No. 475** del ministerio del medio ambiente prestamos el servicio de agua potable en carrotanque el día 13 de octubre del 2022 suministrando 14 m3 de agua potable.

Objetivo: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

Teniendo en cuenta la reglamentación establecida manifestamos que:

- El agua suministrada es tratada directamente por la EAAB y cumple con las características de potabilidad y con análisis físico, químico y microbiológico que se necesita para ser 100% potable y consumible.

- Los tanques de cada uno de nuestros vehículos cumplen con sus respectivos certificados de lavado y desinfectado para el transporte del agua potable

Por otra parte anexamos copia de factura de compra de agua en el EAAB.

Cordialmente,

Diego Galindez

DIEGO A GALINDEZ C


KR 83 N° 15 A 39 / Bogotá, D.C.
serviaguaexpres@hotmail.com
Celular: 321 469 22 92 - 317 829 8231

PERSONAL DE OBRA:
• 1 BOAL • 1 TRAFICO • 2 OFICIALES • 4 AYUDANTES.
HORA: 08:15 AM. CLIMA: SOLEADO.
RT BOCHICA: ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLÓN Y DESCAPOTE.
• 1 BOAL • 1 OPERADOR • 1 RETRO.
HORA 11:00 AM. CLIMA: SOLEADO.
INTERVENTORIA. Alix Romero – Residente Int.

03/10/22 EN RECORRIDO POR LA INTERVENTORIA EVIDENCIAMOS QUE EN EL C RT 6999 HAY ACTIVIDADES DE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN MANUAL PARA CERRAMIENTO.
NOTA: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO TIENE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR LOS CERRAMIENTOS.
NOTA: NO HAY PUNTO DE HIDRATACIÓN.
PERSONAL:
• 2 RETROS • 2 OPERADORES • 1 BOAL • 2 OFICIALES.
• 1 AYUDANTE.
HORA: 07:10 AM. CLIMA: SOLEADO.
INTERVENTORIA Res Amb. Alix Romero – Residente Int. Residente SST Interventoria

06/10/22 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR. ACTIVIDADES EN.
RT 11170 = ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS (NO TIENEN NOMBRE DE PODA).
NOTA: AUN NO SE EVIDENCIA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y NO HAN REALIZADO LA TERMINACIÓN DEL JARILLON.
• 1 BOAL. • 4 AYUDANTES
• 1 OFICIAL.
RT 6999 = ACTIVIDADES DE DESCAPOTAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE JARILLON
• 2 RETRO • 2 OPERADORES • 1 BOAL • 1 TRAFICO.
• 1 OFICIAL • 3 AYUDANTES.
HORA: 10:30 AM. CLIMA: SOLEADO.
INTERVENTORIA Alix Romero Residente Int.

(3) Retros (2) oficiales



08/10/2022 SABADO = EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR QUE HAY ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS RT. 51136, 51147, 51141 DEMOLICION DE PLACAS Y ACOPIO DE BASURAS.

NOTA = • SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA NUEVAMENTE, IMPLEMENTAR LOS CERRAMIENTOS ADECUADOS PARA CADA RT.
• SE LES SOLICITA IMPLEMENTACION DE PMT.
• SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA RETIRAR LAS BASURAS DE RT.


EN LA OBRA PODEMOS EVIDENCIAR PERSONAL.
• 1 BOAL. • 1 TRAFICO • 1 SST INSP. • 5 OFICIALES.
• 3 OPERADORES • 3 RETROS.

HORA: 10:00 AM. CLIMA: NUBLADO.

DAU INTERVENTORIA.
Alix Romero – Residente Interventoria.

12 sep 2022

RT MANZAN (1 a 6) Demolicion de placas y corrido de excavadores
Personal
(1) oficial, (1) Boal, (1) TRAFICO
(1) Retro



Residente SST
Interventoria.

Ing. Ambiental

14/10/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR
EVIDENCIAR ACTIVIDADES EN
RT = ACTIVIDADES DE PE
ADICIONAL SE EVIDENCIA
- VOLQUETAS (3) MOVILES 02
- 1 INSP. SST.
- 1 INSP. OBRA.
- 8 OFICIALES

NOTA: SE SOLICITA AL CONTR
PORTATIL YA QUE ESTAN

HORA: 09:19 AM.

INS. INTERVENTORIA.

14/10/2022. Se realiza recorrido por pa
se verifica instalación y p
información ubicados en la
cigarrena Luna Verde (Kr 9
(kr 96 G N° 16 c 11). Du
con la comunidad del sector

8/10/22 EN RECORRIDO POR PARTE
ACTIVIDADES EN LOS RT
EVIDENCIA INSTALACION

NOTA: NO SE HA INSTALADO
NOTA: NO HAY BAÑOS PORT

PERSONAL:
• 1 INSPECTOR DE OBRA.
• 1 INSPECTOR SST.

HORA: 08:00 AM

INS. INTERVENTORIA –

14/10/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES EN LOS RT. — . —

RT = ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO

ADICIONAL SE EVIDENCIA CARGUE DE ESCOMBROS.

- VOLQUETAS (3) MOVILES 029, MOVIL 027, MOVIL. 032.
- 1 INSP. SST.
- 1 RETRO.
- 1 BOAL.
- 1 INSP. OBRA.
- 1 OPERADOR.
- 8 OFICIALES
- 1 TRAFICO

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR ASEO AL BAÑO PORTATIL YA QUE ESTAN MALAS CONDICIONES (HAY MOSCAS).

HORA: 09:19 AM CLIMA: SOLEADO.

Alix Romero
Residente Interventoría

Pes. Inmobiliaria

INS. INTERVENTORIA.

14/10/2022. Se realiza recorrido por parte de la residente social de Interventoría, se verifica instalación y permanencia de los puntos satelites de información ubicados en la panaderia Muñoz Araúz (Dg 16 C N° 96 G 97), cigarrena Luna Verde (Kr 97 N° 16 D-15) y Panaderia Feria del Pan (Kr 96 G N° 16 C 11). Durante la visita no se presentan novedades con la comunidad del sector.

Res. Social Interventoría

8/10/22 EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES EN LOS RT 51136 AL 51141, LA CUAL SE EVIDENCIA INSTALACION Y EXCAVACION PARA CERRAMIENTOS.

NOTA: NO SE HA INSTALADO CARPA DE BIOSEGURIDAD

NOTA: NO HAY BAÑOS PORTATILES.

PERSONAL:

- 1 INSPECTOR DE OBRA.
- 1 BOAL.
- 3 AYUDANTES.
- 1 INSPECTOR SST.
- 1 TRAFICO.

HORA: 08:00 AM CLIMA: SOLEADO.

INS. INTERVENTORIA — Alix Romero Residente Interv.

NOTA: NO SE EVIDENCIA INSTALACIÓN DE PMT (PORTATIL).

- RT. 6966 = SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLÓN Y LIMPIEZA DE RT.

EN LOS RT SE EVIDENCIAN.

- (2) RETROS
- (1) OFICIAL
- (2) OPERADORES.
- (2) AYUDANTES.
- (1) TRAFICO.

NO HAY BOAL.

HORA: 02:00 PM. CLIMA: SOLEADO.

Alix Romero M.
Residente Int.

INTERVENTORIA. INSPECTOR.

18/10/2022
MARTES.

EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE OBRA EN ALGUNOS RT, LOS CUALES SON:

- RT 11170 = PROTECCIÓN DE ARBOLES, CAMBIO DE PROTECCIÓN A SUMIDEROS, SE EVIDENCIA EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS, SE EVIDENCIA PODA. (EN)

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.

NOTA: SE SOLICITA REALIZAR ASEO A BAÑOS PORTATILES.

NOTA: SE LE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN, DE POSTES Y ALAMBRE PARA CERRAMIENTOS.

- PERSONAL:
  - 2 BOAL.
  - 3 AYUDANTES.
  - 3 GUADAÑAS.
  - 2 OFICIALES
  - 3 GUADAÑADORES.

HORA: 11:00 AM. CLIMA: SOLEADO.

- RT 11085 - 11086 = NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA, NO SE EVIDENCIA EN SU TOTALIDAD CERRAMIENTOS.
- RT 6999 = ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA CERRAMIENTO, NO HAY ALAMBRE.
  - 1 OPERADOR.
  - 2 OFICIALES.
  - 2 (DOS) BOAL.
  - 1 RETRO.
  - 2 AYUDANTES

HORA: 11:30 AM. CLIMA: SOLEADO.

- RT 6966 = NO HAY ACTIVIDADES, FALTA CERRAMIENTOS. CON ALAMBRE.

INSPECTOR INTERVENTORIA. Red Ambiental

Alix Romero
Residente Int.

Residente SST Interventoría

Octubre 19 de 2022. Se evidencia la instalación de cerramiento con alambre de púas en los RT 51815 y los de la manzana correspondiente. Se evidencia instalación de malla nayford en aproximadamente 13 ml en los RT 51816 - 51817 - 51818. Pendiente instalar el resto del cerramiento, de acuerdo con los ítems contractuales. Se recomienda al contratista la implementación del PMT, conforme a lo aprobado. Por otro lado, se evidencia la limpieza del área y de sumideros.

Tiempo: soleado hasta las 12:00 pm.

Alix Romero Residente Interventoría. Residente Ambiental

20/10/2022 EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS RT 51816, 51817, 51818.

INSTALACIÓN DE MALLA NAYFORD APROXIMADAMENTE 13 ML.

NOTA= SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE DEBE DE TENER INSTALADO EL PMT EN SU TOTALIDAD, SEGÚN LO AUTORIZADO.

NOTA= SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA CERRAR TODOS LOS RT, YA QUE LA COMUNIDAD ESTA ARROJANDO BASURAS EN LOS LOTES.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 BOAL.
- 2 OFICIALES.
- 1 TRAFICO.
- 2 AYUDANTES.

HORA: 07:30 AM. CLIMA: LLUVIAS.

INSPECTOR INTERVENTORIA. Alix Romero Residente Interventoría

01/11/2023. EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PODEMOS EVIDENCIAR.

QUE HAY ACTIVIDADES EN LOS RT. 51816, 51817, 51818.

INSTALACIÓN DE MALLA NAYFORD APROXIMADAMENTE 13 ML.

NOTA: NO SE EVIDENCIA PMT INSTALADO EN SU TOTALIDAD.

NOTA: NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL CONTRATISTA CERRAR LOS RT, YA QUE PODEMOS EVIDENCIAR QUE LA COMUNIDAD ARROJAN BASURAS.

PERSONAL:

- 1 Boal.
- 1 TRAFICO.
- 1 Oficial.
- 3 Ayudantes

HORA: 09:05 AM. CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA.

02/11/2022 EN RECORRIDO POR

INSTALACIÓN DE CE

NOTA: NO HAY INSTALA

PERSONAL:

- 1 BOAL.

HORA: 08:10 AM

INC. INTERVENTOR

03/11/22. SE REALIZA

CERRAMIENTOS

- 1 BOAL.

NOTA: NO HAY

Hora 7:1

INTERVENT

04/11/22. SE EV

DE A

NOTA: NUEVA

PMT.

- 1

Hor

15/11/2022

NOTA

NOTA