FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

YAMILL MONTENEGRO

CONSORCIO OBRAS 2022

Ciudad: BOGOTA

Proyecto IDU 520-2022

FECHA			TIPO		DATOS	TRABAJADOR	ENTREGA EPP ANTERIOR	CABEZA				VISUAL		AUDITIVO	RESPIRATORIO		MANOS				CUERPO						PIES: BOTAS DE SEGURIDAD					ESPECIALES		LIMPIEZA			BRIGADA		NOMBRE, FIRMA Y CARGO
D	M	A	ENTREGA	REPOSICIÓN	CEDULA	NOMBRE	FECHA	Casco	Careta para casco	Careta	Barbuquejo	Gafas	Cordón gafas	Tapaoídos de Inserción o de copa	Respirador Lavable	Respirador polvos, materiales particulados	Guantes de caucho	Guantes de vaqueta ingeniero	Guantes de Nitrilo	Guantes de latex	Overol	Traje Tayvel	Impermeable	Talla Imper.	Chaleco reflectivo	Uniforme (Aseo)	Botas Caucho punta de acero	Talla bota caucho	Cuero punta de acero	Talla bota cuero	Zapato antideslizante	Talla zapato	Antes de cuerpo entero	Esfinga	Mosquetón	Gel antibacterial	solucion de cloro	Chaleco	Pito	DE QUIEN RECIBE
15	11	22	X	X	93150661	WILLIAM GUARNIZO	15-11					✓			✓			✓									✓													
15	11	22		X	1023961340	Jhon Duchas Casas						✓			✓			✓																					
				X	1012332160	Sandra Paola RR						✓			✓			✓																					
				X	1090471406	Luz Garzón						✓			✓			✓																					
15	11	22		X	1010725586	Jahaira	15-11-22					✓			✓																							
					21[illegible]692	Carlos Cuervo	15 11 22					✓			✓			X																				
					03153588	Luis Cifuentes						X			X																							
					3163408	Hector Cortes						+			+																							
15	11	22			80923337	Oscar Murillo	15 11 22					x			x			x										x										

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Jhorman Jaramillo

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

Las caracteristicas técnicas de los elementos que se entregan, cumplen con los estandares de seguridad que se describen en la matriz de EPP por cargos dispuesta por el Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente (S&SOMA)

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR

Por medio del presente documento hago constar que recibi, la dotación y elementos de protección personal marcados en la planilla de acuerdo a los riesgos segun el cargo, y que además recibi la capacitación acerca del uso y mantenimiento correcto de los mismos. Por lo anterior me comprometo a utilizar adecuadamente los elementos durante la realización de mi trabajo, siguiendo lo dispuesto por la compañia.

ES INDISPENSABLE PARA INGRESAR A LABORAR AL SITIO DE TRABAJO, UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑIA.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

REVISÓ:

ARCHIVO:

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

YAMILL MONTENEGRO

CONSORCIO OBRAS 2022

Ciudad: BOGOTA

Proyecto IDU 520-2022

FECHA			TIPO		DATOS	TRABAJADOR	ENTREGA EPP ANTERIOR	CABEZA				VISUAL		AUDITIVO	RESPIRATORIO		MANOS				CUERPO						PIES: BOTAS DE SEGURIDAD						ESPECIALES			LIMPIEZA		BRIGADA		NOMBRE, FIRMA Y CARGO
D	M	A	ENTREGA	REPOSICIÓN	CEDULA	NOMBRE	FECHA	Casco	Careta para casco	Careta	Barbuquejo	Gafas	Cordón gafas	Tapaoidos de Inserción ó de copa	Respirador Lavable	Respirador polvos, materiales particulado	Guantes de caucho	Guantes de vaqueta ingeniero	Guantes de Nitrilo	Guantes de latex	Overol	Traje Tayrel	Impermeable	Talla Imper.	Chaleco reflectivo	Uniforme (Aseo)	Botas caucho punteras acero	Talla bota caucho	Cuero punta de acero	Talla bota cuero	Zapato antideslizante	Talla zapato	Antes de cuerpo entero	Esponja	Mosquetón	Gel antibacterial	solución de cloro	Chaleco	Pito	DE QUIEN RECIBE
18	11	22			1195333350	Brayan Steven M.	4-11-22											✓																						
18	11	22			4561311	Rafael Arias						✓						✓																						
18	11	22			93306374	José Medina	4/11/22											✓																						

FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Jhoman Jaramillo

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

Las caracteristicas técnicas de los elementos que se entregan, cumplen con los estandares de seguridad que se describen en la matriz de EPP por cargos dispuesta por el Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente (S&SOMA)

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR

Por medio del presente documento hago constar que recibi, la dotación y elementos de protección personal marcados en la planilla de acuerdo a los riesgos segun el cargo, y que además recibi la capacitación acerca del uso y mantenimiento correcto de los mismos. Por lo anterior me comprometo a utilizar adecuadamente los elementos durante la realización de mi trabajo, siguiendo lo dispuesto por la compañia.

ES INDISPENSABLE PARA INGRESAR A LABORAR AL SITIO DE TRABAJO, UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑIA.

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	REVISO:
		ARCHIVO:

Powered by CamScanner

INSPECCIONES CONTRATISTA

CODIGO	FORMATO	VERSION
FO-AC-44	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA DE IZAJE PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano

PLACA EXCAVADORA MODELO 2022 MARCA SHANTUI SE135

No. INTERNO 023 PERIODO EVALUADO 07-11-2022 AL 12-11-2022

CAPACIDAD 13 TL LICENCIA DE TRANSITO 93119

TIPO DE MAQUINA DE IZAJE CONSTRUCCIÓN *PRCE N° VENCE:

	NUMERO	VENCE
*SOAT		
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICOMECANICA		
*CERTIFICADO OPERADOR		
*CERTIFICADO APAREJADOR		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PÓR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de velocidad (velocimetro)				✓		✓		✓		✓					
	*Indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓					
	Conexiones eléctricas				✓		✓		✓		✓					
	Fusibles				✓		✓		✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)				✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras				✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras				✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓					
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	De Stop y reversa				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de hidráulico del brazo (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Bomba hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Cilindros principal y auxiliar del brazo				✓		✓		✓		✓					
	Cilindros de extensiones del brazo				✓		✓		✓		✓					
	Cilindros de estabilizadores				✓		✓		✓		✓					
	Válvulas de bloqueo hidropiloteadas				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal / Limpia brisas				✓		✓		✓		✓					
	Equipo de prevención y seguridad				✓		✓		✓		✓					
	*Kit de control de emergencias ambientales				✓		✓		✓		✓					
	Asientos y tapicería				✓		✓		✓		✓					
	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas				✓		✓		✓		✓					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				✓		✓		✓		✓					
ELEMENTOS DE IZAJE	*Eslingas				✓		✓		✓		✓					
	*Cables de acero				✓		✓		✓		✓					
	*Grilletes				✓		✓		✓		✓					
	*Ganchos				✓		✓		✓		✓					
	*Poleas				✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión				✓		✓		✓		✓					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				✓		✓		✓		✓					
	Estado Radiador				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos del distribuidor y bilateral				✓		✓		✓		✓					
	*Brazo principal y Brazo Auxiliar de la pluma				✓		✓		✓		✓					


Powered by CamScanner

MI	* Gatos y zapatas de estabilización lateral				✓		✓		✓		✓							
	* Estado del bloque (gancho, seguro, roldanas)				✓		✓		✓		✓							
	* Cable de carga				✓		✓		✓		✓							
	* Mecanismo de giro (tornamesa)				✓		✓		✓		✓							
	Carta de cargas visible				✓		✓		✓		✓							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓							
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓							
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓							
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo				✓		✓		✓		✓							
	*Botiquín				✓		✓		✓		✓							
	*cruceta				✓		✓		✓		✓							
	*Tacos para bloquear el vehículo				✓		✓		✓		✓							
	*Triángulos reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓							
	*Linterna				✓		✓		✓		✓							
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)				✓		✓		✓		✓							
	*Extintor de incendios capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓							
	Operador	Nombre			[illegible]		[illegible]											
		Firma																
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre			[illegible]		[illegible]											
		Firma																

DIA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1157.8	1163.1	6 H	
MARTES	1163.1	1171.0	8 H	
MIERCOLES	1171.0	1177.1	6 H	
JUEVES	1177.1	1182.1	5 H	
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

ELEMENTO DE IZAJE	CANTIDAD	CERTIFICADOS		FECHA DE VENC. DE CERTIFICADO
		SI	NO	
*Eslingas de acero				
*Eslingas de Nylon				
*Cables de acero				
*Grilletes				
*Ganchos				
*Poleas				
Otros				

FOTOGRAFÍAS



El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.

Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) Maribel Herrera Echeverry
Maribel Herrera Echeverry
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) Margoth Aguilar
Margoth Aguilar
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia contratista

Powered by CamScanner

CODIGO	FORMATO	
FO-AC-44	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA DE IZAJE	
	PROCESO	VERSION
	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BUCARAMANGA
Desarrollo Urbano

PLACA EXCAVADORA MODELO 2022 MARCA SHANTUI SE75

No. INTERNO 021 PERIODO EVALUADO 08-11-2022 AL 12-11-2022

CAPACIDAD 7650 Kg LICENCIA DE TRANSITO 60732

TIPO DE MAQUINA DE IZAJE CONSTRUCCIÓN *PRCE N° VENCE:

	NUMERO	VENCE
*SOAT		
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICOMECANICA		
*CERTIFICADO OPERADOR		
*CERTIFICADO APAREJADOR		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables								✓		✓					
	Indicador de temperatura								✓		✓					
	Indicador de aceite								✓		✓					
	Indicador de bateria								✓		✓					
	Indicador de combustible								✓		✓					
	Indicador de velocidad (velocimetro)								✓		✓					
	*Indicador de presión de aire								✓		✓					
	Conexiones eléctricas								✓		✓					
	Fusibles								✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)								✓		✓					
	Direccionales delanteras								✓		✓					
	Direccionales traseras								✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)								✓		✓					
	De estacionamiento								✓		✓					
	De Stop y reversa								✓		✓					
	*Baliza								✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Nivel del liquido de hidráulico del brazo (verificar ausencia de fugas)								✓		✓					
	*Bomba hidráulica								✓		✓					
	Cilindros principal y auxiliar del brazo								✓		✓					
	Cilindros de extensiones del brazo								✓		✓					
	Cilindros de estabilizadores								✓		✓					
	Válvulas de bloqueo hidropiloteadas								✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores								✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo								✓		✓					
	Espejos laterales								✓		✓					
	*Alarma de retroceso								✓		✓					
	Pito								✓		✓					
	* Freno de servicio								✓		✓					
	* Freno de emergencia								✓		✓					
	Cinturones de seguridad								✓		✓					
	Vidrio frontal / Limpia brisas								✓		✓					
	Equipo de prevención y seguridad								✓		✓					
	*Kit de control de emergencias ambientales								✓		✓					
	Asientos y tapicería								✓		✓					
	Grupos y anclaje de chasis								✓		✓					
	Cadano del cardam								✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas								✓		✓					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos								✓		✓					
	Presión de aire de las llantas								✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)								✓		✓					
ELEMENTOS DE IZAJE	*Eslingas								✓		✓					
	*Cables de acero								✓		✓					
	*Grilletes								✓		✓					
	*Ganchos								✓		✓					
	*Poleas								✓		✓					
-	* Caja de cambios/Transmisión								✓		✓					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)								✓		✓					
	* Dirección								✓		✓					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)								✓		✓					
	Estado Radiador								✓		✓					
	Estado y tensión de las correas								✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)								✓		✓					
	Estado de filtro de aire								✓		✓					

Powered by CamScanner

MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								✓		✓							
	*Mandos del distribuidor y bilateral								✓		✓							
	*Brazo principal y Brazo Auxiliar de la pluma								✓		✓							
	* Gatos y zapatas de estabilización lateral								✓		✓							
	* Estado del bloque (gancho, seguro, roldanas)								✓		✓							
	* Cable de carga								✓		✓							
	* Mecanismo de giro (tornamesa)								✓		✓							
	Carta de cargas visible								✓		✓							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor								✓		✓							
	*Motor sin grietas								✓		✓							
	Humo de escape								✓		✓							
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo								✓		✓							
	*Boliguín								✓		✓							
	*cruceta								✓		✓							
	*Tacos para bloquear el vehículo								✓		✓							
	*Triángulos reflectivos-Conos								✓		✓							
	*Unterna								✓		✓							
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)								✓		✓							
	*Extintor de incendios capacidad: PQS								✓		✓							
	Operador: Nombre								Valbuena		Gallardo							
	Firma																	
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría: Nombre																	
	Firma																	

DIA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES	1523.0	1524.0	1	
VIERNES	1527.6	1528.1	0.5	
SABADO				
DOMINGO				

ELEMENTO DE IZAJE--	CANTIDAD	CERTIFICADOS SI	CERTIFICADOS NO	FECHA DE VENC. DE CERTIFICADO
*Eslingas de acero				
*Eslingas de Nylon				
*Cables de acero				
*Grilletes				
*Ganchos				
*Poleas				
Otros				

FOTOGRAFÍAS



El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.

Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
NIA: No aplica

Maribel Herrera Echeverry
(Firma)
Maribel Herrera Echeverry
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo.

(Firma)
Margoth Aguilar
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: interventor
2da copia: contratista

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-47	PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

PLACA SOR414 MODELO 2012 MARCA KENWORTH TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 26 CAPACIDAD 16900 PERIODO EVALUADO 8-11-22 AL 17-11-22.

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10022059347

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		
*SOAT		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales	/														
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales	//														
	Barra antivuelco	//														
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															

Powered by CamScanner

| | | |

CÓDIGO	FORMATO PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA PROCESO	VERSION
FO-AC-47	#¡REF!	#¡REF!

PLACA SPD785 MODELO 2013 MARCA KENWORTH TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 27 CAPACIDAD 17450 PERIODO EVALUADO 03-11-2022 AL 12-11-2023

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10021342341

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		14-01-2023
*SOAT		12-01-2023

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco	X														
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehiculo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA	
FO-AC-47	PROCESO #¡REF!	VERSIÓN #¡REF!

PLACA LLO634 MODELO 2022 MARCA FREIGHTLINER TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 28 CAPACIDAD 17500 Kg PERIODO EVALUADO 8-11-22 AL 12-11-22

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10026515716

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	1020728971	04-02-23
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		
*SOAT		2023-06-30

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)															
	*Extintor de incendios capacidad: POS															

Powered by CamScanner

Sat. 604

CODIGO	FORMATO	VERSIÓN
FO-AC-47	PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	#¡REF!

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

PLACA XJB419 MODELO 2011 MARCA KENWORTH TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 29 CAPACIDAD 20000 Kg PERIODO EVALUADO 08-11-22 AL 12-11-2022

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10017651700

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		
*SOAT		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)															
	*Extintor de incendios capacidad: POS															

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA PROCESO	VERSION
FO-AC-47	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

PLACA SZO419 MODELO 2012 MARCA INTERNATIONAL TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 32 CAPACIDAD 16580 Kg PERIODO EVALUADO 8-11-22 AL 12-11-22

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10017480719

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		
*SOAT		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo	/														
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco	/											/			
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA PROCESO	VERSIÓN	
FO-AC-47	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0	

PLACA KNM163 MODELO 2022 MARCA INTERNATIONAL TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 034 CAPACIDAD 15900 Kg PERIODO EVALUADO 08/11/2022 AL 12/11/2022

RADICADO PESV " *LICENCIA DE TRANSITO 10023691578

CONDUCTOR

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION		
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA		
*SOAT		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de bateria															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapiceria															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehiculo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															

Powered by CamScanner

CODIGO	FORMATO PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	VERSIÓN
FO-AC-47		1.0

PLACA KSO655 MODELO 2022 MARCA INTERNATIONAL TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 37 CAPACIDAD 15800 Kg PERIODO EVALUADO 08-11-22 AL 12-011-22

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO 10024079327

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	3198693334	18-10-2025
*MANEJO DEFENSIVO		23-09-2024
*REVISION TECNICO-MECANICA		22-09-2023
*SOAT		

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)															
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)															
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															

Powered by CamScanner

CODIGO	FORMATO	VERSIÓN
PO-AC-[illegible]	PRECOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA	#¡REF!
	PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	

PLACA LLO636 MODELO 2022 MARCA FREIGHTLINER TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

No. INTERNO 0063 CAPACIDAD 17500 Kg PERIODO EVALUADO 9 NOVIEN AL 12 NOVIEMBRE *LICENCIA DE TRANSITO 10026515751

RADICADO PESV

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	✓	23-03-2025
*MANEJO DEFENSIVO	✓	
*REVISION TECNICO-MECANICA	No aplica	
*SOAT	✓	

CONTRATO N° 520 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 y 2

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
	*Nivel de aceite															
GENERAL	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llavo de expansión y llaves fijas.)															
	*Extintor de incendios capacidad: PQS															

Powered by CamScanner

PLAN DE TRABAJO CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES		Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																												OBSERVACIONES
						MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
ACTIVIDADES BASICAS																																		
AFILIACIONES AL SGSS		Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y	Afiliacion al SGSS a todos los empleados y contratistas	Recursos Humanos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
INDUCCION	SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD A TODO EL PERSONAL	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgar el 100% de los lineamientos definidos en la Política y Objetivos del SGSST	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	SOCIALIZACION DE POLITICA DE PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgar el 100% de los lineamientos definidos en la Política	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	SOCIALIZACION DE POLITICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBJETIVOS Y METAS A TODO EL PERSONAL	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgar el 100% de los lineamientos definidos en la Política y Objetivos del SGSST	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	GENERAL: (SGSS, AT, EP, Plan de emergencia, EPP, Notificacion derecho examen egreso, que hacer en caso de accidente de trabajo, reporte a la ARL, copasst miembros y responsabilidades, comité de convivencia que es, funcionamiento .)	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgar el 100% la induccion general	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	La inducción será permanente al ingresar los trabajadores y será informado a la interventoría mensualmente en el formato
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	Normas de seguridad	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgar las normas de seguridad el 100% de los trabajadores	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	Deberes y responsabilidades frente al sistema de gestion de segurida y salud en el trabajo	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas:	Divulgar el 100% de los trabajadores y contratisas	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	AL CARGO	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas:	Divulgar el 100% de los trabajadores y contratisas	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Cada trabajador recibirá Notificación individual de riesgos asociados al cargo a desempeñar será permanente al ingresar los trabajadores y será informado a la interventoría mensualmente en el formato
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
	Comunicar Factores de Exposicion a los empleados en las actividades a realizar	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas:	Divulgar el 100% de los trabajadores y contratisas	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Presupuesto	Definicion de Recursos del Sistema de Gestion	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas:	realizar la planeacion del sistema de gestion	Residente SST	P	P	P	P	P	P																										
					E	E	E	E	E	E																										
plan de trabajo	Definicion de Actividades y plan de trabajo para el desarrollo del contrato	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Incluir el 100% de los lineamientos definidos en el decreto 1072 en el plan de trabajo anual de la organización	Residente SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P																								
					E	E	E	E	E	E	E	E	E																								
COPASST	INSPECCIONES	Técnicos: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos, Normas y Guias aplicables. Áreas Involucradas: Comunicaciones Internas y Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplir el 100% de los lineamientos definidos en la resolución 2013/86 en relación a la organización y funcionamiento del COPASST	Integrantes del COPASST del Proyecto	P													P						P						P					Realizadas por el COPASST
					E													E																	
	PARTICIPACION EN INVESTIGACION DE A.L			Integrantes del COPASST del Proyecto	P																														Participarán cuando se presenten accidentes de trabajo
					E																														
	CONFORMACION			Residente SST	P					P																									
					E					E																									
	CAPACITACION DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE COPASST			Residente SST	P									P																					
					E									E																					
	CAPACITACION EN INSPECCIONES PLANEADAS			Residente SST	P																	P												personal COPASST
					E																	E												

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES	Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																														OBSERVACIONES
					MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
CAPACITACION EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES			Residente SST	P														P																	
				E														E																	personal COPASST
No. DE REUNIONES MENSUALES			Integrantes del COPASST del Proyecto	P										P				P				P				P				P				P	
				E										E				E				E													Se reunirá en las instalaciones de la empresa en horario de trabajo y mensualmente.
Determinar el grado de cumplimiento del SGSST de la organización frente al Decreto 1072 y Resolución 111 Decreto 0312 y las acciones para su mejoramiento continuo	Técnicos: Resultados Evaluación Inicial (Decreto 1072), Estándares Mínimos SST (Resolución 0312)	Alcanzar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 95% frente a los requisitos del Decreto 1072 y Resolución 0312	Residente SST	P										P																					
				E										E																					
Realizar reporte de la Autoevaluacion realizada en la pagina del ministerio de trabajo	Técnicos: Resultados Evaluación Inicial (Decreto 1072), Estándares Mínimos SST (Resolución 0312)	Alcanzar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 95% frente a los requisitos del Decreto 1072 y Resolución 0312	Residente SST	P																															
				E																															
Revisión y Actualización de la Matriz de Peligros y Riesgos	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Identificar y controlar el 100% de los factores de riesgo laborales en la organización.	residente SST/ Muestra de Colaboradores	P				P																				P								
				E				E																											
Definir Programa de Capacitación acorde con las competencias establecidas para cada nivel organizacional	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Definir capacitaciones que den alcance al 100% de las competencias requeridas por nivel organizacional	Residente SST Copasst	P				P																											
				E				E																											
Dar tratamiento al control de documentos, según tabla de retención documental de los registros y documentos del SGSST	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Conservar el 100% de los registros y documentos definidos en el art 13 del Decreto 1072	Residente SST Copasst Director	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Verificar el cumplimiento de indicadores de estructura, proceso y resultado definidos en el SGSST frente a los objetivos y metas propuestos.	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Incluir en el 100% de las inducciones y reinducciones realizadas, los factores de riesgo expuestos en la organización	Residente SST Copasst Director	P				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Realizar Inspecciones (Planeadas y No Planeadas) Locativas en las áreas de la organización	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Incluir al 100% de los pisos tiene operación en el programa de inspecciones planeadas y no planeadas.	Residente SST Copasst Director	P															P										P							
				E															E																	
Establecer Plan de Acción con los Hallazgos Identificados en las Inspecciones Locativas	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Dar tratamiento, intervención y cierre al 100% de los hallazgos identificados en las inspecciones realizadas	Residente SST Copasst Director	P																P										P						
				E																E																
Realizar Inspecciones de EPP al	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y	Inspeccionar los EPP al 100% del personal	Residente SST	P											P													P								P

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES	Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																												OBSERVACIONES
					MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
personal de Seguridad y Cafetería	Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	de aseo y cafetería	Inspector SST	E											E																			
Establecer Plan de Acción con los Hallazgos Identificados en las Inspecciones de EPP	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Establecer Plan de Acción con los Hallazgos Identificados en las Inspecciones de EPP	Residente SST Inspector SST	P												P											P							
		Establecer Plan de Acción con los Hallazgos Identificados en las Inspecciones de EPP		E												E																		
Coordinar realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Analizar el 100% de los resultados de EMO de ingreso realizados por el personal a vincular al	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Coordinar realización de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Analizar el 100% de los resultados de EMO de Periodicos realizados por el personal a vincular al	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Coordinar realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Analizar el 100% de los resultados de EMO de retiro realizados por el personal retirado del Banco.	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Capacitar y Entrenar la Brigada de Emergencia	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Desarrollar las actividades inmersas en el plan de capacitaciones y entrenamiento definido para la brigada de emergencias en un porcentaje igual o superior al 90%	RESIDENTE SST	P													P				P				P									
				E													E				E													
Realizar simulacro	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Realizar el 100% de los simulacros programados en el año.	RESIDENTE SST	P																													
				E																													
Implementar proptocolo de Bioseguridad PAPSO	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Realizar el 100 de las actividades tendientes a mitigar el contagio por COVID -19	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Aplicación del protocolo de bioseguridad al incio de la jornada	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Realizar el 100 de las actividades tendientes a mitigar el contagio por COVID -20	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Capacitacion Protocolo de distanciamiento; minimo, medidas de conteccion de COVID, Sintomas asociados a COVID, Medidas preventivas de ingreso a la obra	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Tecnológico: Plataforma ARL	Cumplimiento al 100% del protocolo de Bioseguridad	RESIDENTE SST	P																													Se realizara en la induccion
				E																													
Capacitacion certificada trabajo en	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos	Capacitar al 100% de los trabajadores para	RESIDENTE SST	P									P																					Se capacitara a los trabajadores que requieran el curso

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES		Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																										OBSERVACIONES
						MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PREVENCION ENFERMEDAD:	alturas	Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	cumplimto del programa	[illegible]	E									E																				
	Reentrenamiento trabajo en Alturas	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa	RESIDENTE SST	P									P																				Se capacitara a los trabajadores que requieran el curso
					E									E																				
	Prevención de lesiones auditivas.	Incluir al 100% de los pisos tiene operación en el programa de inspecciones planeadas y no planeadas.	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa	RESIDENTE SST	P													P																Se realizará según población sintomática identificada y a manera de promoción de la salud a todos los trabajadores.
					E													E				P											
	Prevención de lesiones osteomusculares higiene postural y manejo de cargas.	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P																		E											Se realizará según población sintomática identificada y a manera de promoción de la salud a todos los trabajadores.
					E																												
	Prevención de enfermedades del aparato respiratorio. Riesgo químico material particulado.	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P																						P							Se realizará según población sintomática identificada y a manera de promoción de la salud a todos los trabajadores.
					E																												
	Uso de Elementos de Protección personal	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P																							P						Se realizará según población sintomática identificada y a manera de promoción de la salud a todos los trabajadores.
					E																												
CAMPAÑAS:	Tabaquismo/ Drogadicción / Alcoholismo	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa	RESIDENTE SST	P																											P		Las capañas de promoción y prevención de la salud en el trabajo se realizarán a travez de capacitaciones o folletos, volantes y cartelera.
					E																												
	HABITOS SALUDABLES	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P																												
					E																												

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES		Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																												OBSERVACIONES
						MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	Acoso Laboral	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P																											Se coorará junto con la administración las actividades recreativas, deportivas o culturales. Cuando se presenten
					E	E	E	E	E																											
UNIDADES SANITARIAS REPORTE LAS UNIDADES SANITARIAS REQUERIDAS DE ACUERDO A LA NORMA 1 POR C/15 TRABAJADORES Y/O UNA UNIDAD POR CADA 200 METROS		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Terner las unidades sanitarias necesarias para 15 personas por sexo al 100%	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Esta norma se mantedrá en cumplimiento durante todo el desarrollo del contrato.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
MANEJO DE VESTIERES REPORTE EL No. DE VESTIERES REQUERIDOS TENIENDO EN CUENTA EL NO: DE SUBCONTRATISTAS Y O CAMPAMENTOS EN OBRA		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	contar con la carpa vestier al 100%	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Esta norma se mantedrá en cumplimiento durante todo el desarrollo del contrato.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
DISPOSICION DE SUMINISTRO DE HIDRATACION SEGÚN ACTIVIDAD REPORTE EL NUMEROS DE BOLSAS DE AGUA POTABLE O BOTELLONES SUMINISTRADOS PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EN EL FRENTE DE OBRA		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Contar con unidad de hidratacion al 100%	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Esta norma se mantedrá en cumplimiento durante todo el desarrollo del contrato suministrando a diario hidratación a los trabajadores.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS:	Listado completo ESCRIBA EL TOTAL DE SUSTANCIAS INCLUIDAS EN ELSGSST	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Tener el 100% listadas las sutancias que se utulizan en obra	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P								P																		El SGSST define las posibles sustancias químicas a utilizar en el proyecto, entre ellas cemento, gasolina, thiner etc. En la medida en que utilicen en la obra se socializarán entre los trabajadores y se llevarán las acciones de
					E	E	E	E	E								E																		
	Socialización de Hojas de Seguridad.	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P																														El SGSST define las posibles sustancias químicas a utilizar en el proyecto, entre ellas cemento, gasolina, thiner etc. En la medida en que utilicen en la obra se socializarán entre los trabajadores
					E																													
	Condiciones de Almacenamiento	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumplimto del programa		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Para el almacenamiento de las sustancias químicas, se realizará conforme a los establecido en las fichas de seguridad.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
	Señalización	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	tern señalizada el 100% de las sustancias quimicas		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Todas las sustancias químicas utilizadas en la obra, se señalizarán conforme a las normas nacionales e internacionales.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
ENTREGA Y REPOSICION DE EPP SERÁ PERMANENTE.		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas	entregar los EPP al 100% de los empleados	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	ENTREGA Y REPOSICION DE EPP SERÁ PERMANENTE.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

ACTIVIDADES		Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	OBRA																														OBSERVACIONES
						MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE INCIDENTES		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	reportar el 100% de los accidentes presentados en la obra	RESIDENTE SST	P																															Actividad contínua que será reportada en los formatos establecidos para tal fin.
					E																															
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE ACCIDENTES		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas	Investigar el 100% de los accidentes presentados		P																															Se procederá conforme a lo estipulado en las normas legales colombianas y se reportará a la interventoría cuando se presenten.
					E																															
SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.	SE SOCIALIZARA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO S DE ALTO RIESGO TRABAJO EN ALTURAS, TRABAJO EN CALIENTE.	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	socializar los procedimeintos de alto riesgo al 100% de los trabajadors		P										P																					Será socializado cuando se presente en el desarrollo del proyecto y será evidencado por la interventoría en el formato.
					E										E																					
ACTIVIDADES DE CAPACITACION	Capacitacion uso adecuado de EPP. Forma de Reposicion, mantenimiento y limpieza de los EPP	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa	RESIDENTE SST	P					P																										Actividad realizada por el residente SST del contratista
					E					E																										
	Capacitación en manejo de cargas	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa		P												P																			
					E												E																			
	Capacitación Higiene Postural	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa		P																	P													
					E																	E													
	ORDEN Y ASEO	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa	Personal de obra que realice esta actividad	P																									P					
					E																														
EQUIPOS	Mantenimiento preventivo	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	realizar el 100% de los mantenimient os	Ingeniero mecanico	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Esta actividad será realizada en la obra al ingreso de la maquinaria o cuando se realicen actividades de mantenimiento de las mismas.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	**E**	**E**	**E**	**E**	E	E	E	E											
VEHICULOS	Documentación (Certificado de gases, SOAT)	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas	revision y seguieminto del 100% de los docuemntos	Ingeniero mecanico	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Actividad permanente.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	**E**	**E**	**E**	**E**	E	E	E	E											
	Revisión Tecnomecánica	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas		Ingeniero mecanico	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Actividad permanente.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	**E**	**E**	**E**	**E**	E	E	E	E											
Auditoria																																				
AUDITORIAS	AUDITORIAS INTERNAS	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Levantar plan de accion al 100% de las hallazgos de la auditoria	RESIDENTE SST	P													P																			Según requerimiento de la empresa
					E													**E**																	

CONSORCIO OBRAS 2022

PLAN DE TRABAJO
Contrato IDU- 502-2022

CODIGO

OBRA

ACTIVIDADES		Recurso	Meta	Responsable	ESTADO	MES 1 JULIO 2022				MES 2 AGOSTO 2022				MES 3 SEPTIEMBRE 2022				MES 4 OCTUBRE 2022				MES 5 NOVIEMBRE 2022				MES 6 DICIEMBRE 2022				MES 7 ENERO 2023				MES 8 FEBRERO 2022				OBSERVACIONES
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
PLAN DE EMERGENCIA																																				
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIA		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa	RESIDENTE SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se socializará en la inducción.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
CONFORMACION BRIGADAS		Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas	Conformacion de brigada integral		P						P																										En caso de que los trabajadores se retiren, sera conformado nuevamente
					E						E																										
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	Capacitación en Primeros auxilios, Manejo de extintores y evacuacion y rescate	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Capacitar al 100% de los trabajadores para cumpliemto del programa		P							P																									
					E							E																									
SIMULACROS	Nº de Simulacros y resultaado del mismo	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Ivantar accion de mejroa a los hayazgos del simulcro		P																					P											Se realizara un simulacro anual
					E																															
BOTIQUINES.	Inspeccion de botiquines y camillas, Locativas. Entrega y Reposición de Elementos de los Botiquines	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Hacer plan de accion al 100% de los hayazgos de las inspecciones		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se hará reposición cuando se requiera.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
EMERGENCIAS	Reporte y atención de emergencias (Cuando se requiera y se presenten).	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Hacer el reporte del 100% de los evetos que se presente		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Cando se presenten
					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
	Evaluación de la emergencia (Cuando se presente)	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Hacer el reporte del 100% de los evetos que se presente		P																															Cuando se presente.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E																								
	Análisis y seguimiento de las emergencias presentadas (Cuando se presente)	Técnicos: Procedimiento Peligros y Riesgos - Matriz de Peligros y Riesgos Programa de proteccion contra caidas Tecnológico: Plataforma ARL	Hacer el reporte del 100% de los evetos que se presente		P	P	P	P	P	P	P	P	P																								Cuando se presente.
					E	E	E	E	E	E	E	E	E																								

No. Actividades programadas Mes						**29**				**26**				**39**				**39**				**33**															
No. Actividades Cumplidas Mes						**29**				26				39				39				33															
% Cumplimiento						**100**				100				100				100				100				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!		

Aprobo: Yamill Montenegro Calderon
Representante Legal

Elaboro: Maribel Herrera Echeverry
Residente SST

INDICADORES DEL CONTRATISTA

Desempeño SST - Contratistas IDU

Año	**2022**
Contrato	**520 DE 2022**
Periodo	**NOVIEMBRE**
Número de trabajadores en el mes	**121**
DESEMPEÑO SST ESTIMADO: 100%	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	26	100%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	6	**Capacitaciones programadas**	6	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	6	**Personal que ingreso en el periodo**	6	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizdas**	5	**Número de inspecciones programadas**	5	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	33	**Número de actividades programadas**	33	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	121	**Número de trabajadores contratados**	121	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	121	**Número de personas con necesidades de capacitación**	121	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	100%

ANEXO 2. GESTION DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL PAI-SGSST

2.1 FORMATO IDU FO-AC-83 Y DOCUMENTOS DE INGRESO INTERVENTORIA

FORMATO		
AFILIACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Ambiental Calidad y SST	2/1/1900

FECHA		
30	NOVIEMBRE	2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	DESARROLLO_URBANO	DIRECCIÓN TÉCNICA	PROYECTOS	

CONTRATISTA OBRA	
CONTRATO No	520 de 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2022
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1 Y 2."

INTERVENTORIA	
CONTRATO No	523 de 2022
CONTRATISTA	TECNUMEC S.A.S
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1

PERIODO INFORME	1 de noviembre de 2022	A	30 de noviembre de 2022	

	DATOS DEL TRABAJADOR								ARL				EPS		AFP		FECHA EXAMENES			
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
	PERSONAL NUEVO																			
	PERSONAL ANTIGUO																			
1	TECNUMEC S.A.S	OPS	EDUARDO VALENCIA	94.505.361	44	**Director de Interventoria**	1/7/2022	NAP	SURA	V	3/2/2021	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	3/3/2021	N/A	NAP	Apto
2	TECNUMEC S.A.S	INDEFINIDO	ALIX ROMERO	1.014.201.387	33	**Residente Tecnico interventoria**	26/6/2022	NAP	SURA	V	13/5/2022	1/12/2022	SANITAS	1/12/2022	PORVENIR	1/12/2022	14/5/2022	N/A	NAP	Apto
3	TECNUMEC S.A.S	OPS	DAVID FERNANDO ROJAS CHAPARRO	79.569.005	49	**Especialista Legal**	1/7/2022	NAP	SURA	V	2/7/2022	6/12/2022	ALIANSALUD	6/12/2022	PORVENIR	6/12/2022	26/1/2021	N/A	NAP	Apto
4	TECNUMEC S.A.S	OPS	PEDRO DE LA OSSA	72277610		**Especialista Financiero**	1/7/2022	NAP	SURA	V	1/11/2022	1/12/2022	SANITAS	1/12/2022	PROTECCION	1/12/2022	2/9/2022	N/A	NAP	Apto
5	TECNUMEC S.A.S	OPS	MARTHA FLECHER	52153529	46	**Especialista Contable**	1/7/2022	NAP	SURA	V	2/7/2022	1/12/2022	FAMISANAR	1/12/2022	COLPENSIONES	1/12/2022	18/5/2021	N/A	NAP	Apto
6	TECNUMEC S.A.S	OPS	JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	79.156.932	57	**Especialista Tránsito Transporte**	1/7/2022	NAP	POSITIVA	V	7/7/2022	1/12/2022	COMPENSAR	1/12/2022	PORVENIR	1/12/2022	16/6/2022	N/A	NAP	Apto
7	LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S.A.S	OPS	LUIS GERMAN BULLA BAQUERO	79.156.932		**Especialista en Estructuras**	1/7/2022	NAP	POSITIVA	V	11/3/2014	1/12/2022	NUEVA EPS	1/12/2022	COLPENSIONES	1/12/2022	19/5/2022	N/A	NAP	Apto
8	TECNUMEC S.A.S	OPS	MARIA ALEJANDRA AGUILAR	1.015.434.196	29	**Especialista Ambiental**	1/7/2022	NAP	SURA	V	2/7/2022	25/11/2022	FAMISANAR	25/11/2022	PROTECCION	25/11/2022	28/5/2021	N/A	NAP	Apto
9	TECNUMEC S.A.S	OPS	YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERÓN	52352651	43	**Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo**	1/7/2022	NAP	SURA	V	3/12/2021	1/12/2022	FAMISANAR	1/12/2022	COLFONDOS	1/12/2022	10/10/2020	N/A	NAP	Apto
10	TECNUMEC S.A.S	OPS	JOHANA ANDREA ARCINIEGAS GARCIA	53.099.325	37	**Residente Social**	1/7/2022	NAP	SURA	V	2/7/2022	1/12/2022	COMPENSAR		PROTECCION		2/2/2022	N/A	NAP	Apto
11	TECNUMEC S.A.S	INDEFINIDO	GERARDO MOSCOSO ORTIZ	93407748	44	**Inspector**	26/6/2022	NAP	SURA	V	1/4/2021	1/12/2022	FAMISANAR	1/12/2022	PROTECCION	1/12/2022	9/4/2022	N/A	NAP	Apto
12	TECNUMEC S.A.S	INDEFINIDO	CAROLINA SAURY CEPEDA CEPEDA	52.437.463	44	**Secretaria**	26/6/2022	NAP	SURA	I	1/11/2009	1/12/2022	SANITAS	1/12/2022	PROTECCION	1/12/2022	9/2/2022	N/A	NAP	Apto
13	TECNUMEC S.A.S	INDEFINIDO	EDILSON MEDINA VASQUEZ	11438200	48	**Conductor**	26/6/2022	NAP	SURA	V	21/12/2021	1/12/2022	FAMISANAR	1/12/2022	PORVENIR	1/12/2022	20/12/2021	N/A	NAP	Apto
14	**TECNUMEC S.A.S**	INDEFINIDO	MARIO CORONADO PERNA	1.020.774.781	30	Auxiliar de Ingenieria	01//10//2022	NAP	SURA	V	1/6/2021	1/12/2022	SANITAS	1/12/2022	PORVENIR	1/12/2022	3/3/2022	N/A	NAP	Apto
	RETIRO DE PERSONAL																			
	retiro de antiguos																			
	N.A																			
	PERSONAL ROTATIVO																			
	Nuevo																			
1	NA																			
	Antiguo																			
1	NA																			
	Retiro de Antiguos																			
1	NA																			
	Ingreso - Retiro																			

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581

18/8/2021

Original:Dependencia (IDU)responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Firma _____
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)
Residente/Especialista SST CONTRATISTA
LIC. No. _____ (indicar el número de la licencia SST) _____ (fecha de expedición de la licencia SST)

Firma _____
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)
Nombre YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERON
Residente/Especialista SST Interventoría
LIC. No. 201 (indicar el número de la licencia SST) 10 DE ENERO DE 2018 (fecha de expedición de la licencia SST)

2.2 CUADRO CONTROL DEDICACIONES INTERVENTORIA

LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA NOVIEMBRE 2022									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 523 DE 2022 - GRUPO 1	**Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1**				**DEDICACION**				
CARGO	**NOMBRE**	**FECHA DE CONTRATO**	**FECHA DE OTROSI**	**TIPO DE CONTRATO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
Director de Interventoría	EDUARDO VALENCIA	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	20%	20%	20%	20%	20%
Residente Tecnico de Interventoría	ALIX ROMERO	24/06/2022	N/A	INDEFINIDO	100%	100%	100%	100%	100%
Especialista Legal	DAVID ROJAS	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	10%	10%	10%	10%	10%
Especialista Financiero	PEDRO DE LA OSSA	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	10%	10%	10%	10%	10%
Especialista Contable	MARTHA FLECHER	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	10%	10%	10%	10%	10%
Especialista Tránsito Transporte	JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	15%	15%	15%	15%	15%
Especialista en Estructuras	GERMAN BULLA	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	15%	15%	15%	15%	15%
Especialista Ambiental	MARIA ALEJANDRA AGUILAR	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	25%	25%	25%	25%	25%
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERÓN	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	25%	25%	25%	25%	25%
Residente Social	JOHANA ANDREA ARCINIEGAS GARCIA	DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023	OPS	100%	100%	100%	100%	100%
Auxiliar de Ingenieria	MARIO CORONADO PERNA	01 DE OCTUBRE 2022	N/A	INDEFINIDO	100%	100%	100%	100%	100%
Inspector	GERARDO MOSCOSO	24/06/2022	N/A	INDEFINIDO	50%	50%	50%	50%	50%
Secretaria	CAROLINA CEPEDA	24/06/2022	N/A	INDEFINIDO	20%	20%	20%	20%	20%
Conductor	EDILSON MEDICA	24/06/2022	N/A	INDEFINIDO	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 CERTIFICACION REVISOR FISCAL-RL INTERVENTORIA

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

CERTIFICA:

Que dentro del Contrato de interventoría No.523 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST- SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ. GRUPO 1"., acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación, encontrándose al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente para el desarrollodel proyecto del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 informe N° 5, para el siguiente personal:

PERSONAL CON CONTRATO DIRECTO TECNUMEC SAS:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
ALIX ROMERO MAHECHA	1.014.201.387	Residente Técnico de Interventoría
MARIO CORONADO PERNA	1.020.774.781	Auxiliar de Ingeniería
GERARDO MOSCOSO ORTIZ	93.407.748	Inspector
CAROLINA CEPEDA CEPEDA	52.437.463	Secretaria
EDILSON MEDINA VASQUEZ	11.438.200	Conductor

De igual manera, TECNUMEC SAS, realiza el pago por concepto de ARL para el personal contratado por prestación de servicios, y verifica que estos profesionales realicen sus pagos de aportes a seguridad social de acuerdo con lo definido en la legislación vigente, personal que se relaciona a continuación:

PERSONAL CON CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
EDUARDO VALENCIA GOMEZ	94.505.361	Director de Interventoría

Carrera 15 No. 93A - 84. OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
DAVID ROJAS CHAPARRO	79.569.005	Especialista Legal
PEDRO DE LA OSSA CONTRERAS	72.277.610	Especialista Financiero
MARTHA FLETSCHER MEDINA	52.153.529	Especialista Contable
JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	79.156.932	Especialista Tránsito Transporte
MARIA ALEJANDRA AGUILAR	1.015.434.196	Especialista Ambiental
YUDY MARGOTH AGUILAR	52.352.651	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
JOHANA ANDREA ARCINIEGAS	53.099.325	Residente Social

De acuerdo con la verificación de la información anteriormente aportada, se certifica que, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022, TECNUMEC S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

SUBCONTRATISTA

La interventoría verifica el pago de aportes por parte del subcontratista por los conceptos de salud, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en cumplimiento de las obligaciones laborales y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Así mismo, se informa que la empresa LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S.A.S, a la fecha no ha presentado la factura correspondiente a los honorarios del periodo noviembre de 2022.

LUIS GERMAN BULLA BAQUERO	19.201.493	Especialista en estructuras

Cordialmente,


EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
C.C. 22.519.126
Representante Legal
TECNUMEC S.A.S

Carrera 15 No. 93A - 84. OFI 604
(57)1 - 7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y SALARIOS

Yo **LUIS GERMAN BULLA BAQUERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **19201493**, en mi calidad de representante legal de la empresa LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S.A.S identificada con Nit 900.704.324, **CERTIFICO** que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022 en desarrollo del contrato IDU *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ. GRUPO 1",* la empresa realizó el pago de aportes por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de nuestros empleados, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en cumplimiento de las obligaciones laborales y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,



LUIS GERMAN BULLA BAQUERO
C.C. 19.201.493
Representante Legal

2.4 FORMATOS IDU 20 Y 21 INTERVENTORIA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GP-069	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE Desarrollo Urbano

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 31-oct-22

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO OBRA No. 520 de 2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. 523 de 2022

OBJETO Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS 2022

INTERVENTOR TECNIMEC SAS

1 NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	ÁREA DE LABOR DEL ACCIDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Segun NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Segun NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	CONTRATI	OTRAS								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA																											
Inf. 1 (23 jun-31 jul 2022)		NO APLICA PARA EL PERIODO																																											
Inf. 2 (1-31 agosto 2022)		NO APLICA PARA EL PERIODO																																											
Inf. 3 (1-30 septiembre 2022)		NO APLICA PARA EL PERIODO																																											
Inf. 4 (1-31 octubre 2022)		NO APLICA PARA EL PERIODO																																											
Inf. 5 (1-30 noviembre 2022)		NO APLICA PARA EL PERIODO																																											

(Firma)
(Nombre) Residente SISO del contratista

(Firma)
(Nombre) YEZID MARCELO PASCUAS CALDERON
Residente S&SO de la Interventoría

CÓDIGO	FORMATO	VERSION	
FO-GIP-065	FORMATO No. 21 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y A TERCEROS	1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA oct-22

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO OBRA No. 523 de 2022 **Razón Social Contratista** TECNUMEC SAS

Nit 830.018.821-0

OBJETO DEL CONTRATO

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 523 DE 2022 - GRUPO 1

Nombre de quien reporta: _____

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombres **NO APLICA PARA ESTE PERIODO** Apellidos _____

Tipo de Documento CC ☐ CE ☐ Otro ☐ Cual? _____ No. Documento _____

Edad cumplida (años) ☐ Género M ☐ F ☐

ARP de Afiliación _____ Fecha de Afiliación a la ARP (DD-MM-AA) _____

EPS _____ AFP _____

Cargo /Oficio: _____ Tiempo en el Cargo/Oficio ☐ Años ☐ Meses

Tiempo en la Empresa ☐ Años ☐ Meses

Jornada de trabajo: 1.1 Diurna ☐ 1.2 Nocturna ☐

Tipo de contrato: 2.1 Indefinido ☐ 2.2 Fijo ☐ 2.3 Temporal ☐ 2.4 Otro: ☐ Cuál? _____ Subcontratista: _____

DATOS SOBRE EL ACCIDENTE

Fecha del Accidente ☐☐ ☐☐ ☐☐ (DD MM AA) Fecha de Reporte ☐☐ ☐☐ ☐☐ (DD MM AA) Hora de Ocurrencia ☐☐ (Horas) ☐☐ (Minutos) Duración de Jornada de trabajo ☐☐ (Horas) ☐☐ (Minutos) A ☐☐ (Horas) ☐☐ (Minutos)

Sitio Exacto del Accidente: _____

Etapa de la Obra: _____

Oficio desempeñado al momento del accidente: _____

La actividad que estaba realizando es propia de su oficio ? SI ☐ NO ☐

La actividad estaba autorizada en el momento del accidente? SI ☐ NO ☐

Nombre completo y cargo de quien autorizó la tarea _____

El trabajador recibió entrenamiento para realizar la tarea? SI ☐ NO ☐ Fecha de Registro: ☐☐ (DD) ☐☐ (MM) ☐☐ (AA)

Recibió primeros Auxilio? SI ☐ NO ☐

Clase de Accidente: Tránsito ☐ Violencia ☐ Deportivo ☐ Proceso Constructivo ☐ Proceso Administrativo ☐ Otro? ☐

DE TRANSITO: Propiedad del vehículo: Contratista ☐ Subcontratista ☐ Alquiler ☐ Subsidiado ☐ Otro ☐

Condición de la víctima: Peaton ☐ Conductor ☐ Pasajero ☐

Tipo de Vehículo: Carro ☐ Moto ☐ Vehiculo de carga ☐ Bicicleta ☐ Otro ☐

DEPORTIVO: Que actividad desarrollaba: _____

Hacia parte de un equipo SI ☐ NO ☐ NA ☐

Severidad del Accidente: Mortal ☐ Grave(Res 1401/07) ☐ Leve ☐ Sin incapacidad ☐

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Versión del Accidentado: _____

Version de Testigos **1.** _____

2. _____

TESTIGOS:

1. Nombres Apellidos

C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

2. Nombres Apellidos

C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

PERSONAS ENTREVISTADAS

1. Nombres Apellidos

C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

2. Nombres Apellidos

C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

TIPO DE LESION

- ☐ CONTUSION
- ☐ LUXACION O EXGUINCE
- ☐ QUEMADURA O ERITEMA
- ☐ CUERPO EXTRAÑO
- ☐ DISTENCION MUS. O DESGARRO
- ☐ LACERACION
- ☐ HERIDA(CORTADA, PUNCIÓN
- ☐ AMPUTACION O ENUCLEACION
- ☐ TRAUMA POR GOLPE
- ☐ OTROS

Cuál_____

- ☐ INFLAMACION VIAS RESPIRATORIAS (AgenteQm)
- ☐ DERMATITIS
- ☐ CHOQUE ELECTRICO
- ☐ FRACTURA, FISURA
- ☐ INSOLACION, AGOTAMIENTO POR CALOR
- ☐ MUERTE
- ☐ POLITRAUMATISMO
- ☐ REACCION ALERGICA
- ☐ SIN LESION APARENTE
- ☐ ENVENENAMIENTO

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

- ☐ OJOS
- ☐ MANDIBULA
- ☐ BOCA
- ☐ CEJA
- ☐ CARA
- ☐ NARIZ
- ☐ CABEZA
- ☐ ABDOMEN
- ☐ BRAZO
- ☐ MANOS
- ☐ DEDOS
- ☐ COLUMNA
- ☐ ESPALDA
- ☐ OIDO
- ☐ TOBILLOS
- ☐ CUELLO
- ☐ PIES
- ☐ PIERNA
- ☐ PIEL
- ☐ OTROS
- ☐ MANO
- ☐ TORAX
- ☐ CADERAS
- ☐ HOMBRO
- ☐ CODO
- ☐ MUÑECA
- ☐ DEDOS DE LOS PIES
- ☐ GENITALES
- ☐ LESIONES MULTIPLES
- ☐ SISTEMA MUSCULAR
- ☐ Cuál_____

AGENTE DE LESION

- ☐ **HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS**
- ☐ **EQUIPOS:**
  - ☐ Manuales
  - ☐ Electromecánicos
- ☐ **MAQUINAS:**
  - ☐ Mov. Tierra
  - ☐ Demolición y derribo
  - ☐ Transporte de materiales
  - ☐ Compactación Materiales
  - ☐ Izaje y manipulacion de cargas
  - ☐ Preparación de materiales
  - ☐ Mediciones y ensayos
  - ☐ Otros
- ☐ **VESTUARIO**
- ☐ **OTRO: Cuál?**_____
- ☐ **PERSONAS**
- ☐ **ANIMALES**
- ☐ **SUST. QUIMICAS**
- ☐ **APARATOS ELECTRICOS**
- ☐ **ESCALERAS**
- ☐ **SUPERFICIES DE TRABAJO**
- ☐ **MEDIO AMBIENTE**
- ☐ **VEHICULOS**
- ☐ **MATERIALES**
- ☐ **ESTRUCTURAS**
- ☐ **ACCESORIOS PERSONALES**

AGENTE DEL ACCIDENTE

- ☐ **HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS**
- ☐ **EQUIPOS**
  - ☐ Manuales
  - ☐ Electromecánicos
- ☐ **MAQUINAS**
  - ☐ Mov. Tierra
  - ☐ Demolición y derribo
  - ☐ Transporte de materiales
  - ☐ Compactación Materiales
  - ☐ Izaje y manipulacion de cargas
  - ☐ Preparación de materiales
  - ☐ Mediciones y ensayos
  - ☐ Otros
- ☐ **ACCESORIOS PERSONALES**
- ☐ **ALTURAS**
- ☐ **OTRO Cuál?**_____
- ☐ **MOBILIARIO, MUEBLES Y ADORNOS**
- ☐ **PERSONAS**
- ☐ **ANIMALES**
- ☐ **PERSONAS**
- ☐ **ANIMALES**
- ☐ **SUST. QUIMICAS**
- ☐ **APARATOS ELECTRCIOS**
- ☐ **ESCALERAS**
- ☐ **SUPERFICIES DE TRABAJO**
- ☐ **MEDIO AMBIENTE**
- ☐ **VEHICULOS**
- ☐ **MATERIALES**
- ☐ **ESTRUCTURAS**
- ☐ **VESTUARIO**

TIPO DE ACCIDENTE

- ☐ **GOLPEADO**
- ☐ **CAIDA:**
  - ☐ Un mismo nivel
  - ☐ Diferente Nivel
- ☐ **ATRAPAMIENTO**
- ☐ **SOBREESFUERZO**
- ☐ **FRICCION**
- ☐ **SUPERF. CORTANTE**
- ☐ **CONTACTO-QUIMICO**
- ☐ **CONTACTO-ELECTRICO**
- ☐ **OTRO Cuál?**_____
- ☐ **REACCION CORPORAL**
- ☐ **CALOR /TEMPERATURA**
- ☐ **ACCIDENTE DE TRANSPORTE PÚBLICO**

COSTOS ESTIMADOS

DIRECTOS POR DAÑOS:

MATERIA PRIMA	
HERRAMIENTAS	
INSTALACIONES	
EQUIPOS	
MAQUINARIA	
PRODUCCION(Interrupción/ retrasos)	
PRODUCTO	
EQUIPOS Y PROVISIONES DE EMERGENCIA	
OTROS	
SUBTOTAL	$

INDIRECTOS:

INCAPACIDAD	
REEMPLAZOS	
EPP	
ASISTENCIALES	
LEGALES	
TIEMPO EN INVESTIGACION	
TIEMPO TRAMITES ADMINISTRATIVOS	
SOBRECOSTOS	
SALARIOS PAGADOS POR SUSPENSION	
OTROS	
SUBTOTAL	$

TOTAL $ _____

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE - ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES		FACTORES DE TRABAJO	
CAPACIDAD FISICA INADECUADA		SUPERVISIÒN Y LIDERAZGO DEFICIENTE	
CAPACIDAD PSIOLOGICA INADECUADA		INGENIERIA INADECUADA	
TENSION FISICA O FISIOLOGICA		DEFICIENCIAS EN LAS ADQUISICIONES	
TENSION MENTAL O PSICOLOGICA		MANUTENCIÒN DEFICIENTES	
FALTA DE CONOCIMIENTO		HERRAM- Y EQUIPOS INADECUADOS	
FALTA DE HABILIDAD		ESTANDARES DEFICIENTES DE TRABAJO	
MOTIVACION DEFICIENTE		USO Y DESGASTE	
OTROS:		ABUSO O MALTRATO	

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDAR		CONDICIONES SUBESTANDARES	
LIMPIEZA, LUBRICACION,AJUSTE O REPARACION DE EQUIPO MOVIL O DE PRESION			
OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTEC. PERSONAL DISPONIBLE		RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO	
OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO		RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIF. EN OTRA PARTE	
NO ASEGURAR O ADVERTIR		METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS	
BROMAS O JUEGOS PESADOS		RIESGO DE COLOCACIÒN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, EXCEPTO PERSONAS)	
USO INADECUADO DE EQUIPO		INADECUADAMENTE PROTEGIDO	
USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES EL CUERPO		RIESGOS AMBIEN. EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS RIESGOS PÙBLICOS	
FALTA DE ATENCIÒN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES		RIESGOS PUBLICOS	
HACER INOPERANTES LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPEPECIFICADOS EN OTRA PARTE	
OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA		DEFECTO DE LOS AGENTES	
ADOPTAR UNA POSISCIÓN INSEGURA			
ERRORES DE CONDUCCIÒN			
COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, INSEGURAMENTE			
USAR EQUIPO INSEGURO			
ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE			
NINGUN ACTO SUBESTNDAR			

A TERCEROS

CAUSAS INTERNAS

LOCATIVO	☐	VIAL	☐
P.M.T.: SEÑALIZACION	☐	ACCESO A VIVIENDA	☐
ILUMINACION	☐	MANEJO DE REDES	☐
ORDEN YASEO	☐	ORDEN Y ASEO	☐
MAQUINARIA Y EQUIPO	☐	MANEJO DE MATERIALES	☐
MANEJO DE MATERIALES	☐	ESCOMBROS	☐

OTROS

FACTORES PERSONALES	☐
VEHICULO AUTOMOTOR	☐
VEH. TRACCION ANIMAL	☐
CLIMA	☐
GEOMORFOLOGIA - TERRENO	☐
OTRO Cual? _____	☐

6. ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS

ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA
EN LA FUENTE		
1.		
2.		
EN EL MEDIO		
1.		
2.		
EN LA PERSONA		
1.		
2.		

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA EJECUCION
EN LA FUENTE		
1		
2		
EN EL MEDIO		
1		
2		
EN LA PERSONA		
1		
2		

VERIFICACION DE LA INTERVENTORIA

FECHA DEL CIERRE								FIRMA DE SISO INTERVENTORIA			
FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P

P: pendiente

COMENTARIOS

FECHA DE CIERRE

FIRMA RESIDENTE SISO DE LA INTERVENTORÍA

FIRMAS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN :

Firma
Nombre:
RESIDENTE SISO CONTRATISTA
Lic. No.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE DE LA FIRMA CONTRATISTA:

Firma
Nombre: YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERON
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA
Lic. No. 201 DE 10/01/2018

Firma
Nombre:
REPRESENTANTES COPASO / VIGIA CONTRATISTA

Firma
Nombre:
JEFE DEL ACCIDENTADO

Firma
Nombre:
Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

Nota: Para los casos de Investigación de accidentes a terceros sólo se debe diligenciar la información que aplica.

ELABORADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:
CLAUDIA FERNANDA CRUZ VALLEJO Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	**ROSA ELVIA ARGAEZ PRADA** Directora Técnica de Proyectos	**GABRIEL AMADO PARDO** Subdirector General de Desarrollo Urbano

2.5 CRONOGRAMA ACTIVIDADES INTERVENTORIA

ACTA COPASST INTERVENTORÍA

	SISTEMA DE GESTION ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha de Emisión	**Fecha de Modificación**	**Versión**	**Pagina**
	4 de Junio de 2021	05 de agosto de 2021	03	1 de 1

LUGAR:	**OFICINA**	**FECHA:**	**25 de noviembre de 2022**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carolina Cepeda	Representante por el Empleador COPASST TECNUMEC	
Alix Romero	Representante por los Trabajadores COPASST TECNUMEC	
Margoth Aguilar	Especialista SST COPASST TECNUMEC	

Acta No:	4	Tema principal	Reunión COPASST noviembre 2022
Hora inicio reunión	10:00	Hora fin reunión	11:00

TEMAS TRATADOS

1. Lectura del acta No. 03 - Reunión octubre 2022.

2. Revisión de los compromisos pactados en la reunión del mes de octubre 2022.

3. Verificaciòn cronograma y plan de trabajo

4. Verificar el cronograma propuesto para las actividades que se deben inspeccionar, no solo hacia el contratista si no, hacia las actividades de interventoria.

5. Se solicita a los componentes SST, realizar la veririficación de la entrega y reposicion de los EPP y dotación.

7. Realizar seguimiento a las aprobaciones de informes SST-MA del CTO 523-2022, seenvio al IDU las subsancion de los informes 2 y 3 , se emitio el #4 para revision y concepto. No se ha recibido concepto del PAI.

8. Durante el mes de noviembre, no se ha presentado ausentismo laboral por enfermedad comun o accidente laboral, por parte de la interventoria ni del contratista

9. Durante el mes de noviembre 2022 no se han presentado accidentes de trabajo por parte del contratista del contrato 520 de 2022, se informa que se ha verificado los EPPS.

COMPROMISOS / ACUERDOS / DIRECTRICES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA
Verificación del cronograma y plan de trabajo	RESIDENTES DE INTERVENTORÍA	1-dic-22	1-dic-22
Realización de seguimiento informe SSTMA CTO 523-2022 Subsanancion informes 2 y 3	RESIDENTE SST	1-dic-22	30-dic-22
Reporte de personal del CTO 520-2022	RESIDENTES SST	Semanal	30/21/2022
Reunión Copasst	VIGIA OCUPACIONAL	30-dic-22	30-dic-22

Nota #1

Se tiene en cuenta la Resolución 692 del 2022 de implementación del Protocolo de Bioseguridad en Oficina

Nota # 2

Tener presente la actualización de documentos del SGSST para la empresa TECNUMEC para reporte en plataforma de la ARL, verificación de las autoevaluaciones y plan de mejoramiento de las empresas mes de octubre.


TEMAS PENDIENTES

No aplica

ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL INTERVENTORIA

TECNUMEC Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos	**PROCEDIMIENTO CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

ACTA DE REUNIÓN			
Comité o Grupo:	Convivencia Laboral	Acta No	2
Citada por:	Margoth Aguilar	Fecha:	29 de NOVIEMBRE 2022
Coordinador:	Alix Romero	Hora inicio:	8:00
Secretario:	Carolina Cepeda	Lugar:	Oficina de interventoría Carrera 15 #93a -84

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
1	Carolina Cepeda	Secretaria	
2	Johana Arciniegas	Residente social	
3	Alix Romero	Residente técnico	
4	Margoth Aguilar	Residente SST	

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Accidentes presentados
2	Problemas presentados entre compañeros
3	Procesos pendientes
4	
5	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la segunda reunión con el comité de convivencia desarrollando los puntos propuestos:

1. Se comenta que, desde el componente SST del contrato de interventoría no se han presentado accidentes ni incidentes en el primer mes de ejecución del contrato a ninguna persona que labora de la interventoría.

2. Durante el primer trimestre del contrato no se han recibido quejas o situaciones presentadas entre los colaboradores de la interventoría.

3. Se continua haciendo el seguimiento al contrato velando por un buen ambiente laboral entre las personas de la interventoría.

4. Se informa que se llevo a cabo la capacitación de funciones y responsabilidades del CCL en octubre 2022.

Observaciones.

CONCLUSIONES

No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1	Citar al próximo comité de convivencia trimestral en el mes de enero 2022	Margoth Aguilar	Trimestral	Ninguna

ENTREGA DE EPPS INTERVENTORÍA

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

INSPECCIONES INTERVENTORÍA

TECNUMEC	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	FOR-SST-03
		VERSIÓN 0

FECHA: Noviembre 2022

CONTRATO: IDU No. 523 de 2022

NOMBRE: Margoth Aguilar Cargo: Residente SST Interventoria

Tipo: Solkaflam Capacidad: 10 Libras

Estado: B: Bueno R: Regular M: Malo N.A: No Aplica

Mes	Ubicación	Estado General	Manometro				Corneta				Seguros				Cilindro				Manija				Etiqueta				Señalización			
			B	R	M	N.A	B	R	M	N.A	B	R	M	N.A	B	R	M	N.A	B	R	M	N.A	B	R	M	N.A	B	R	M	N.A
Noviembre	Subestación Aplicativo		X				X				X				X				X				X				X			

Observaciones: Ninguna

Firma responsable de la inspección: Margoth Aguilar.

	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	FOR-SST-02
		VERSIÓN 0

Fecha de inspeccion: 28/11/2022	Código Botiquin: ____		Tipo:	Móvil X	Fijo ☐
Contrato: ____		Ubicación exacta: Oficina			
Se encuentra señalizado? Si X	No ☐	Se encuentra en un lugar visible libre de obstáculos?		Si X	No ☐
Responsable de la inspección:	Margoth Aguilar		Cargo:		

Elementos requeridos (cantidad)	Presente	No presente	Cantidad	Fecha de vencimiento	Observaciones (estado)
Agua destilada o solución salina (500cc)	X		1	Enero 2024	
Yodopovidona (Frasco 100 mL)	X		1	Noviembre 2023	
Aplicadores (10 und)	X		1	N/A	
Bajalenguas (10 und)	X		1	N/A	
Curas (20 und)	X		1	N/A	
Gasa esteril por paquete individual (10 und)	X		1	N/A	
Micropore o esparadrapo (1 rollo)	X		1	N/A	
Venda Elastica (1 und)	X		1	N/A	
Guantes de cirugia (2 pares)	X		1	N/A	
Tapabocas (2 und)	X		1	N/A	
Inmovilizador de cuello (1 und)	X		1	N/A	
Apósitos oculares (3 und)	X		1	N/A	
Tijeras (1 und)	X		1	N/A	
Termometro (1 und)	X		1	N/A	
Bolsa plastica (1 und)	X		1	N/A	
Solucion salina 250 cc (1)	X		1		
Linterna (1)	X		1		

En caso de detectarse algún incumplimiento diligenciar plan de acción

PLAN DE ACCION

Acción	Responsable	Fecha	Seguimiento
Inspeccion	Margoth Aguilar	Diciembre	

FORMATO

PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-47	Prácticas Integrales de Gestión	2

PLACA WMY859 **MODELO** 2016 **MARCA** DUSTER DYNAMIQUE

No. IDENTIFICACIÓN IDU 1 **CAPACIDAD** 5 **PERIODO EVALUADO** 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2022

***LICENCIA DE TRANSITO** 10018154249 **TIPO DE VEHICULO** CAMPERO

***LICENCIA DE CONDUCCION No.** 11438200 VENCE 19/06/2023

***MANEJO DEFENSIVO No.** VENCE sep-23

***REVISION TECNICO-MECANICA No.** 155483266 VENCE 30/09/2023

***SOAT No.** 4133395000 VENCE 24/09/2023

FOTOGRAFÍAS





CONTRATO N° 523 **DE** 2022

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Pito		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Kit de control de emergencias ambientales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Boliguin		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*cruceta		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Tacos para bloquear el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Linterna		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Operador — Nombre		Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	N/A	N/A	N/A
	Operador — Firma													N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre		Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO		KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL
			97068	97118	97118	97168	97168	97218	97218	97268	97268	97318	97318	97371		
	OBSERVACIONES		Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 2022													

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.

No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.

CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.

N/A: No aplica

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y7o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre) Ediliso Medina
Responsable de la Maquinaria y Equipos

Vo. Bo.
(Firma)
(Nombre) Margoth Aguilar Calderon
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

FORMATO

PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-47	Prácticas Integrales de Gestión	2

PLACA WMY859 **MODELO** 2016 **MARCA** DUSTER DYNAMIQUE

No. IDENTIFICACIÓN IDU 1 **CAPACIDAD** 5 **PERIODO EVALUADO** 7 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022

***LICENCIA DE TRANSITO** 10018154249 **TIPO DE VEHICULO** CAMPERO

***LICENCIA DE CONDUCCION No.** 11438200 VENCE 19/06/2023

***MANEJO DEFENSIVO No.** VENCE sep-23

***REVISION TECNICO-MECANICA No.** 155483266 VENCE 30/09/2023

***SOAT No.** 4133395000 VENCE 24/09/2023

FOTOGRAFÍAS





CONTRATO N° 523 **DE** 2022

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de embraque (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Pito		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Kit de control de emergencias ambientales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de pedales (embraque, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Boliguin		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*cruceta		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Tacos para bloquear el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Linterna		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Operador — Nombre		Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	Edilso Medina	N/A	N/A	N/A
	Operador — Firma													N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre		Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO		KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL
			97068	97118	97118	97168	97168	97218	97218	97268	97268	97318	97318	97371		
	OBSERVACIONES		Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 2022													

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.

No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.

CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.

N/A: No aplica

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y7o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre) Edilso Medina
Responsable de la Maquinaria y Equipos

Vo. Bo.

(Firma)
(Nombre) Margoth Aguilar Calderon
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

FORMATO

PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-47	Prácticas Integrales de Gestión	2

PLACA WMY859 **MODELO** 2016 **MARCA** DUSTER DYNAMIQUE

No. IDENTIFICACIÓN IDU 1 **CAPACIDAD** 5 **PERIODO EVALUADO** 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2022

***LICENCIA DE TRANSITO** 10018154249 **TIPO DE VEHICULO** CAMPERO

***LICENCIA DE CONDUCCION No.** 11438200 VENCE 19/06/2023

***MANEJO DEFENSIVO No.** VENCE sep-23

***REVISION TECNICO-MECANICA No.** 155483266 VENCE 30/09/2023

***SOAT No.** 4133395000 VENCE 24/09/2023

FOTOGRAFÍAS





CONTRATO N° 523 **DE** 2022

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Pito		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Kit de control de emergencias ambientales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Botiquín		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*cruceta		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Tacos para bloquear el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Linterna		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Operador — Nombre		Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	N/A	N/A	N/A
	Operador — Firma													N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre		Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO		KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL
			97068	97118	97118	97168	97168	97218	97218	97268	97268	97318	97318	97371		
	OBSERVACIONES		Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 2022													

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.

No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.

CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.

N/A: No aplica

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y7o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre) Ediliso Medina
Responsable de la Maquinaria y Equipos

Vo. Bo.

(Firma)
(Nombre) Margoth Aguilar Calderon
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

FORMATO

PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-47	Prácticas Integrales de Gestión	2

PLACA WMY859 **MODELO** 2016 **MARCA** DUSTER DYNAMIQUE

No. IDENTIFICACIÓN IDU 1 **CAPACIDAD** 5 **PERIODO EVALUADO** 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022

***LICENCIA DE TRANSITO** 10018154249 **TIPO DE VEHICULO** CAMPERO

***LICENCIA DE CONDUCCION No.** 11438200 VENCE 19/06/2023

***MANEJO DEFENSIVO No.** VENCE sep-23

***REVISION TECNICO-MECANICA No.** 155483266 VENCE 30/09/2023

***SOAT No.** 4133395000 VENCE 24/09/2023

FOTOGRAFÍAS





CONTRATO N° 523 **DE** 2022

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direcccionales delanteras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Direcccionales traseras		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Nivel del líquido de embraque (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Pito		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Kit de control de emergencias ambientales		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de pedales (embraque, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Bolígulo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*cruceta		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Tacos para bloquear el vehículo		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Triángulos reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Linterna		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	*Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	N/A	N/A	N/A
	Operador — Nombre		Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	Ediliso Medina	N/A	N/A	N/A
	Operador — Firma													N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre		Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	Margoth Aguilar	N/A	N/A	N/A
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO		KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL	KM - HOROMETRO INICIAL	KM - HOROMETRO FINAL
			97068	97118	97118	97168	97168	97218	97218	97268	97268	97318	97318	97371		
	OBSERVACIONES		Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 2022													

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.

No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.

CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.

N/A: No aplica

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y7o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre) Ediliso Medina
Responsable de la Maquinaria y Equipos

Vo. Bo.

(Firma)
(Nombre) Margoth Aguilar Calderon
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

TECNUMEC

SISTEMA DE GESTIÓN

FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Pagina
15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Gerardo MOSCOSO

CARGO: Inspector

ÁREA Y/O PROYECTO: 523 DE 2022

FECHA: 30 NOVIEMbre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja) :
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP.
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	MÉTODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN			
TAPAOIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NR
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCIÓN			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALON IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable** **(NR)**
MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra
No Requiere

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:
USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO: Semestral o cuando la organización lo considere**

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

TECNUMEC	SISTEMA DE GESTIÓN			
	FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Alejandro Aguilar

CARGO: Residente Ambiental

ÁREA Y/O PROYECTO: 523 DE 2022

FECHA: 30 Noviembre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja) :
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP.
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	MÉTODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN			
TAPAOIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NR
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCIÓN			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALON IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable** **(NR)**
MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra
No Requiere

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:
USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO: Semestral o cuando la organización lo considere**

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

TECNUMEC

SISTEMA DE GESTIÓN

FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Alix Romero

CARGO: Residente Tecnico

ÁREA Y/O PROYECTO: 523 DE 2022

FECHA: 30 Noviembre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja)
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	MÉTODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN			
TAPAOIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NR
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCIÓN			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALON IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable** **(NR) No Requiere**

MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:

USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO: Semestral o cuando la organización lo considere**

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

TECNUMEC	SISTEMA DE GESTIÓN			
	FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Edilson Medina

CARGO: Conductor

ÁREA Y/O PROYECTO: 523 DE 2022

FECHA: 30 Noviembre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja) :
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP.
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	MÉTODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN			
TAPAOIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NR
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCIÓN			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALÓN IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable** **(NR) No Requiere**

MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:

USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO: Semestral o cuando la organización lo considere**

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

TECNUMEC

SISTEMA DE GESTIÓN

FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Mario Coronado

CARGO: Auxiliar Ingeniería

ÁREA Y/O PROYECTO: 523 DE 2022

FECHA: 30 Noviembre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja) :
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra caracteristica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP.
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra caracteristica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra caracteristica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	MÉTODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPAOIDOS DE INSERCIÓN			
TAPAOIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NL
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCIÓN			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALON IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable** **(NR)**
MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra
No Requiere

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:
USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO: Semestral o cuando la organización lo considere**

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

TECNUMEC

SISTEMA DE GESTIÓN

FORMATO INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
15/02/2021	Primera Versión	00	1 de 1

NOMBRE TRABAJADOR: Johana Arcmiegas

CARGO : Residente social

ÁREA Y/O PROYECTO : 523 DE 2022

FECHA: 30 Noviembre 2022

Evalúe el estado del elemento teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidas dentro del Procedimiento de Epp (Criterios para dar de baja)
B= Bueno. Cuando el elemento NO PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que pueda desmejorar la protección que proporciona el EPP.
A= Aceptable. Cuando el elemento PRESENTA rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica pero que la misma no desmejora la protección que proporciona el EPP. Se debe asignar una fecha para su cambio.
M= Malo. Cuando el elemento NO ESTA EN CONDICIONES DE USO presentando rayones, desgastes, grietas, deformidades o cualquier otra característica que desmejoren la protección que proporciona el EPP. Se debe solicitar el cambio inmediatamente.

EPP	USO	ESTADO	METODOS DE CONTROL
CASCO CLASE A	SI	B	NR
CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS			
CASCO PROTECTOR			
GAFAS DE SEGURIDAD			
MONOGAFAS			
TAPACIDOS DE INSERCIÓN			
TAPACIDOS DE COPA			
TAPABOCA INDUSTRIAL			
TAPABOCA DESECHABLE			
MASCARILLA CON FILTROS VAPORES ORGÁNICOS			
GUANTES DE NYLON CON POLIPROPILENO			
GUANTES DE CAUCHO			
GUANTES DE NITRILO			
GUANTES DE VAQUETA			
GUANTES DE CARNAZA			
GUANTES CON PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS			
GUANTES DE LATEX			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PUNTA DE ACERO	SI	B	NR
BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO			
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS			
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			
ARNÉS CON LINEAS DE VIDA			
CAMISA MANGA LARGA	SI	B	NR
PANTALON JEAN	SI	B	NR
CHALECO/ CHAQUETA CON REFLECTIVO	SI	B	NR
VESTIDO ANTIFLUIDOS			
TRAJE ANTIFRICCION			
CHAQUETA/ ABRIGO Y/O PANTALON IMPERMEABLES			

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP **ESTADO:** (B) Bueno, (M) Malo, (A) Aceptable (NR)
MÉTODOS DE CONTROL: (1) Instrucción (2) Motivación (3) Cambio de EPP (4) Capacitación (5) Otra
No Requiere

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:

USO: Mensual o cuando la organización lo considere **ESTADO:** Semestral o cuando la organización lo considere

OBSERVACIONES :

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

CAPACITACIONES INTERVENTORÍA

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 25 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA: DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS

CONTRATO No.: 523 de 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.-GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA: TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación uso, cuidado y mantenimiento de los EPP, Campaña prevención y contagio COVID-19 Aplicación protocolo de bioseguridad, Capacitación del programa de gestión de seguridad en la vía, Campaña pausas activas - prevención de DME, Campaña hábitos y estilos de vida saludables.

LUGAR DEL EVENTO: TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Alix romero	1014201387	Residente Tecnico	Interventoria TECNUMEC SAS	
2	Edilso Medina	1438200	Conductor	Interventoria TECNUMEC SAS	
3	Mario Coronado	1020774781	Auxiliar de Ingenieria	Interventoria TECNUMEC SAS	
4	Gerardo Moscoso	93407748	Inspector	Interventoria TECNUMEC SAS	
5	Johana Andrea Arciniegas	53.099.325	Residente Social	Interventoria TECNUMEC SAS	
6	Maria Alejandra Aguilar Calderón	1015434196	Residente Ambiental	Interventoria TECNUMEC SAS	
7	Martha L. Fletscher	52153529	Profesional Contable	Interventoria TECNUMEC SAS	
8	Eduardo Valencia Gómez	94505361	Director de Interventoria	Interventoria TECNUMEC SAS	
9	Jorge Enrique Diaz Laverde	79156932	Especialista en tránsito y transporte	Interventoria TECNUMEC SAS	
10	German Bulla	19201493	Especialista en Estructuras	Interventoria TECNUMEC SAS	
11	Carolina Cepeda	52437463	Secretaria	Interventoria TECNUMEC SAS	
12	Pedro José De la Ossa	72277610	Especialista Financiero	Interventoria TECNUMEC SAS	
13	David Fernando Chaparro	79569005	Especialista Legal	Interventoria TECNUMEC SAS	

(Firma)

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÒDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No. **523 de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.-GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA: TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Autocuidado enfasis Postural / orden y Aseo en el puesto de trabajo

LUGAR DEL EVENTO TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Edisson Eduardo Valencia Gómez	94505361	Director de interventoría	Tecnumec	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
5					
6					
7					

(Firma)

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No. **523 de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.-GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Autocuidado e higiene postural / orden y aseo en puesto de trabajo

LUGAR DEL EVENTO TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO 7:00 HORA DE TERMINACIÓN 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	GERARDO MOSCOSO ORTIZ	93407748	INSPECTOR	TECNUMEC	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
5					
6					
7					

(Firma) Yudy Margoth Aguilar.

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No. **523 de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C -GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA: TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Autocuidado e higiene postural/orden y aseo

LUGAR DEL EVENTO: TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA	52,153,529	PROF. CONTABLE	TECNUMEC	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
5					
6					
7					

(Firma)

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No. **523 de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.-GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA: TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Autocuidado ehiguiene Postural / Orden y Aseo

LUGAR DEL EVENTO TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Maria Alejandra Aguilar Calderón	1015434196	**Residente Ambiental**	Interventoria TECNUMEC SAS	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
5					
6					
7					

(Firma)

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 16 (DD) 11 (MM) 2022 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA DE PREDIOS

DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No. **523 de 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYETOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.-GRUPO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL YUDY MARGOTH AGUILAR

EMPRESA: TECNUMEC S.A.S.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Orden y aseo en puestos de trabajo /Autocuidado ehiguiene Postural

LUGAR DEL EVENTO TECNUMEC S.A.S

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 8:00

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Johana Andrea Arciniegas	53.099.325	Residente social	TECNUMEC S.A.S	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
5					
6					
7					

(Firma)

(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR

Residente SST Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

MATRIZ DE RIESGOS

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

SISTEMA DE GESTIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
01/05/2022	23/04/2022	0	1 de 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022 NOVIEMBRE 2022 INFORME #5

ETAPA DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO) | EMERGENCIAS | PERSONAL EXTERNO | PELIGRO | EFECTOS POSIBLES | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | CONTROLES EXISTENTES | EVALUACIÓN DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS INTERVENCIÓN | SEGUIMIENTO SEMESTRAL

ETAPA PREVIA

INGRESO - SALIDA SITIO DE TRABAJO

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO)	Ingenieros Residentes	Especialistas Estructuras y Vías	Especialistas Ambiental	Especialistas SST	Residente Social	Apoyo Social, Predial y Transporte	Residentes Legal	Residentes Costos y Presupuestos	Administrador	Secretaria	Auxiliar Técnico Constructor	Auxiliares Administrativos	MEJORA DE EMERGENCIAS	Visitantes	Contratistas	Proveedores	DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	N de Expuestos	Peor Consecuencia	Requisito Legal asociado	Número especialistas (N+S)	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencias	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo de Intervención	Aceptabilidad del Riesgo	Actividad Crítica (SI/No)	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería (Aislamiento y/o Cerramiento)	Preventivos y/o controles administrativos (señalización, advertencia, cambio de actividad)	Elementos de Protección Personal	Acciones de gestión para disminuir la probabilidad de ocurrencia	EI	EO	Resultado del Seguimiento	Fecha de Seguimiento
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de niveles)	Locativo	Caídas, resbalones, fracturas, golpes, contusiones, traumatismos, esguinces	24	Fracturas, golpes, heridas	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	2	12	10	20	M	Aceptable	NO	N/A	N/A	Acondicionamiento de áreas de empalamiento	Mantenimiento a instalaciones	N.A.	Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones Programa de orden y aseo Guía de seguridad y prudencia para visitantes "control de ingreso para visitantes"		0		

VISITAS DE DIAGNÓSTICO A ZONAS DE INTERVENCION
VISITAS PARA DEFINICIÓN DE PUNTOS SDU Y PUNTOS SAE (ÁREA SOCIAL)

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO)	Ingenieros Residentes	Especialistas Estructuras y Vías	Especialistas Ambiental	Especialistas SST	Residente Social	Apoyo Social, Predial y Transporte	Residentes Legal	Residentes Costos y Presupuestos	Administrador	Secretaria	Auxiliar Técnico Constructor	Auxiliares Administrativos	MEJORA DE EMERGENCIAS	Visitantes	Contratistas	Proveedores	DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	N de Expuestos	Peor Consecuencia	Requisito Legal asociado	Número especialistas (N+S)	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencias	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo de Intervención	Aceptabilidad del Riesgo	Actividad Crítica (SI/No)	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería (Aislamiento y/o Cerramiento)	Preventivos y/o controles administrativos (señalización, advertencia, cambio de actividad)	Elementos de Protección Personal	Acciones de gestión para disminuir la probabilidad de ocurrencia	EI	EO	Resultado del Seguimiento	Fecha de Seguimiento
NO		X			X	X	X			X			X				Radiaciones No. Ionizantes (Radiaciones por exposición al sol)	Físico	Dermatitis, Alteraciones en la piel, Deshidratación, quemaduras, insolación	10	Lesiones cutáneas	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	M	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programa de Formación y entrenamiento (radiaciones) Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Físico	Pérdida temporal o permanente de la audición, Sordera, estrés y cefalea	10	Pérdida permanente de la Audición, Enfermedades como Hipertensión, Hipoacusia o sordera permanente, Fatiga auditiva, Incomunicación de la audición	SI	8	N/A	N/A	Se realizan Exámenes médicos periódicos	2	3	6	12	10	120	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Utilización permanente de Elementos de protección personal. Supervisar su uso adecuado.	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento Programa de Vigilancia epidemiológica de Ruido Procedimiento de Selección de EPP Inspección Uso de EPP. Inducción y notificación de riesgo	0		
NO		X			X	X	X			X			X				Virus Bacterias Patógenas	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	10	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inspección de Uso de EPP Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Picaduras	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	10	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Mordeduras	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	10	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto a contagios contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de inicio súbito, que puede ocasionar enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	10	Enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	SI	8	N/A	N/A	Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Programar actividades administrativas para realizar en casa (trabajo en casa). Realización e implementación de protocolos general de bioseguridad, protocolo de aislamiento preventivo, detección temprana, control y demarcación de áreas, entre otros. Señalización e información sobre COVID-19	Capacitación protocolos bioseguridad, protocolo específicos, entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de alcohol, solución de alcohol glicerinado)	10	6	60	MUY ALTO	100	6000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Mantener distanciamiento físico en ascensores, escaleras, evitando aumentar recirculación en vehículos.	Ninguno	Entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	Profesional general de bioseguridad y protocolos específicos, plan de movilidad segura		0	En implementación	En seguimiento
NO		X			X	X	X			X			X				Locativo (Sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de niveles), condiciones de orden y aseo	Condiciones de Seguridad	Hematomas, esguinces, fracturas	10	Fracturas en diferentes partes del cuerpo	SI	8	N/A	N/A	Utilización de EPP (Casco, botas de seguridad)	2	3	6	MEDIO	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en el programa de Orden y Aseo	N/A	Inspecciones de Orden y Aseo , Formato Valoración de Áreas de trabajo Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Intensidad personas: bares consecutivos, habilidades de relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento e identificación de la persona con la tarea y la organización. Planeación de las actividades, laborales	Psicosocial	Estrés ocupacional, Intolerancia, Fatiga auditiva, Incomunicación, Ansiedad	10	Estrés Ocupacional	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	Realización de las pausas activas.	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados) Programa de pausas activas Programa de gestión del riesgo psicosocial		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Gestión organizacional (estilo de mando, riesgo, comunicación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Psicosocial	Estrés ocupacional, Intolerancia, Fatiga auditiva, Incomunicación, Ansiedad, desmotivación laboral	10	Estrés Ocupacional	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados, liderazgo, manejo de equipos de trabajo, pausas activas, comunicación asertiva) Programa de pausas activas Programa de gestión del riesgo psicosocial		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Accidentes de tránsito	Condiciones de Seguridad	Fracturas, amputaciones	10	Muerte por atropellamiento o con vehículo del vehículos	SI	8	N/A	Cumplir con las normas de tránsito	Uso de chaleco con reflectivo, señales de señalización, implementación de protocolos de gestión de seguridad vial	6	3	18	II	10	180	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar al personal en cumplimiento de las normas de tránsito, señalizar vehículos de comunicación permanente con el personal, de la empresa en caso de accidentes, divulgación política de seguridad vial, divulgación cartas, PAI respectivos para cada frente de trabajo	Uso de chaleco con reflectivo.		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Público (robos, asalto, atracos, atentados, de orden público, etc.)	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, contusiones	10	Muerte por agresiones de personal ajeno a la obra	SI	8	N/A	Inducción y notificación de riesgos Implementación de protocolos bioseguridad Señalización de riesgos	Sensibilización de riesgos inherentes al trabajo, Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias y contingencias Identificación de fuentes de atracados en áreas críticas	6	3	18	II	25	450	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Inducción y notificación de riesgos al personal de obra Capacitación en medidas preventivas y de seguridad en robos y demás situaciones de riesgo Implementación de estrategias de acompañamiento por parte de las autoridades en caso de requerirse.	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento Plan de Emergencias y Contingencias Inducción y notificación de riesgos		0		
NO		X			X	X	X			X			X				Precipitaciones (lluvias, granizadas, tormentas eléctricas)	Origen Natural	Por la ubicación geográfica de las obras	10	Electrocución por descargas eléctricas, paralisis, paquetes intensos generales, ictopia eléctricas (incendios)	SI	8	Monitoreo del estado del tiempo	Suspensión de actividades ante las presencia de lluvias fuertes o tormentas eléctricas	Capacitación riesgos de emergencias, divulgación Plan de Emergencias y Contingencias	6			M	100	600	II	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Reforzar la capacitación en el Plan de Emergencias y Contingencias	N/A	Plan de Emergencias y Contingencias del Proyecto Inducción y notificación de riesgos		0		

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS.
REUNIONES IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO)	Ingenieros Residentes	Especialistas Estructuras y Vías	Especialistas Ambiental	Especialistas SST	Residente Social	Apoyo Social, Predial y Transporte	Residentes Legal	Residentes Costos y Presupuestos	Administrador	Secretaria	Auxiliar Técnico Constructor	Auxiliares Administrativos	MEJORA DE EMERGENCIAS	Visitantes	Contratistas	Proveedores	DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	N de Expuestos	Peor Consecuencia	Requisito Legal asociado	Número especialistas (N+S)	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencias	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo de Intervención	Aceptabilidad del Riesgo	Actividad Crítica (SI/No)	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería (Aislamiento y/o Cerramiento)	Preventivos y/o controles administrativos (señalización, advertencia, cambio de actividad)	Elementos de Protección Personal	Acciones de gestión para disminuir la probabilidad de ocurrencia	EI	EO	Resultado del Seguimiento	Fecha de Seguimiento
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto a contagios contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de inicio súbito, que puede ocasionar enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	27	Enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	SI	8	N/A	N/A	Trabajo en casa.Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Realización e implementación de protocolos general de bioseguridad, protocolo de aislamiento preventivo, detección temprana, control y demarcación de áreas, entre otros. Señalización e información sobre COVID-19	Capacitación protocolos bioseguridad, protocolo específicos, entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	10	6	60	MUY ALTO	100	6000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A	Suspensión de actividades de manera presencial en caso de ser necesario. Trabajo en casa.Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Programar actividades administrativas para realizar en casa (trabajo en casa). Puestos de trabajo que permitan separación del otros entre personas	Trabajo en casa (para labores administrativas de ser posible). Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Jornadas flexibles (mañana, tarde, nocturnas, para apoyo). Turnos rotativos de trabajadores en la ejecución simultaneamente. Control de ingresos al lugar (herramienta digital, encuesta diligencia y temperatura). Controles de distanciamiento (uso obligatorio de tapabocas, retiro de implementos de trabajo). Puntos de hidratación y alimentación (suspensión). Implementación de mayor suspensión y ventilación. Control puntos de inspección. Capacitación sobre medidas preventivas de COVID-19 (trabajo social, de manera, medidas para autocuidado en ambientes fuera de la obra). Capacitación de uso de mascara. Señalización de acceso de mascara. Señalización de uso de CCOVID-19 Señalización de obligación de protocolo de notificación. Señalización de uso de pasamanos o elementos o descarga.	Cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la intervención y uso y controlado de ellos.	Entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	Profesional general de bioseguridad y protocolos específicos, plan de movilidad segura		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacionales)	Biomecánico	Desordenes musculo esqueléticos de miembros superiores	26	Dolores Lumbares	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento sillas ergonómicas	N.A.	Programa de formación (autocuidado, higiene postural Programa de Pausas activas		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Movimientos repetitivos	Biomecánico	Desordenes musculo esqueléticos de miembros superiores	26	Desordenes musculo esqueléticos de miembros superiores	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N.A.	N.A.	Pausas activas Rotación de actividades		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto a contagios contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de inicio súbito, que puede ocasionar enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	27	Enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	SI	8	N/A	N/A	Trabajo en casa.Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Realización e implementación de protocolos general de bioseguridad, protocolo de aislamiento preventivo, detección temprana, control y demarcación de áreas, entre otros. Señalización e información sobre COVID-19	Capacitación protocolos bioseguridad, protocolo específicos, entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	10	6	60	MUY ALTO	100	6000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A	Suspensión de actividades de manera presencial en caso de ser necesario. Trabajo en casa.Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Programar actividades administrativas para realizar en casa (trabajo en casa). Puestos de trabajo que permitan separación del otros entre personas	Trabajo en casa (para labores administrativas de ser posible). Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Jornadas flexibles (mañana, tarde, nocturnas, para apoyo). Turnos rotativos de trabajadores en la ejecución simultaneamente. Control de ingresos al lugar (herramienta digital, encuesta diligencia y temperatura). Controles de distanciamiento (uso obligatorio de tapabocas, retiro de implementos de trabajo). Puntos de hidratación y alimentación (suspensión). Implementación de mayor suspensión y ventilación. Control puntos de inspección. Capacitación sobre medidas preventivas de COVID-19 (trabajo social, de manera, medidas para autocuidado en ambientes fuera de la obra). Capacitación de uso de mascara. Señalización de acceso de mascara. Señalización de uso de CCOVID-19 Señalización de obligación de protocolo de notificación. Señalización de uso de pasamanos o elementos o descarga.	Cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la intervención y uso y controlado de ellos.	Entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	Profesional general de bioseguridad y protocolos específicos, plan de movilidad segura		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Intensidad personas: bares consecutivos, habilidades de relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento e	Psicosocial	Estrés ocupacional, Intolerancia, fatiga auditiva, Incomunicación, ansiedad	20	Estrés Ocupacional	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	Realización de las pausas activas.	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados) Programa de pausas activas		0		
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Gestión organizacional (estilo de mando, riesgo, comunicación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Psicosocial	Estrés ocupacional, Intolerancia, fatiga auditiva, Incomunicación, ansiedad, desmotivación laboral	20	Estrés Ocupacional	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados, liderazgo, manejo de equipos de trabajo, pausas activas, comunicación asertiva) Programa de pausas activas Programa de gestión del riesgo psicosocial		0		
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Ambientes Inapropiados (Zonas de trabajo, Oficinas, Obras)	Condiciones de seguridad	Quemaduras, pérdida de información y/o equipos	24	Quemaduras	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	Ubicación estratégica de redes eléctricas	N/A	N/A	Programa de mantenimiento de redes eléctricas Formación en autocuidado		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Radiaciones No Ionizantes (Radiaciones por exposición al sol)	Físico	Dermatitis, Alteraciones en la piel, Deshidratación, quemaduras, insolación	23	Lesiones cutáneas	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programa de Formación y entrenamiento Inducción y notificación de riesgos		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Físico	Pérdida temporal o permanente de la audición, Sordera, estrés y cefalea	23	Pérdida permanente de la Audición, Enfermedades como Hipertensión, Hipoacusia o sordera permanente, Fatiga auditiva, Incomunicación de la audición	SI	8	N/A	N/A	Se realizan Exámenes médicos periódicos	2	3	6	12	10	120	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Utilización permanente de Elementos de protección personal. Supervisar su uso adecuado.	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento Programa de Vigilancia epidemiológica de Ruido Procedimiento de Selección de EPP Inspección Uso de EPP. Inducción y notificación de riesgo	0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		Virus Bacterias Patógenas	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	23	Enfermedades infectocontagiosas,	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inspección de Uso de EPP		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		Picaduras	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	23	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones.	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	12	10	60	I	No Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inducción y notificación de riesgos		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		Mordeduras	Biológico	Adquisición de enfermedades infecciosas	23	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones.	SI	8	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procedimiento de Selección de EPP y Matriz de EPPs Inducción y notificación de riesgos		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto a contagios contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de inicio súbito, que puede ocasionar enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	22	Enfermedad pulmonar severa, neumonía o muerte.	SI	8	N/A	Programar actividades administrativas para realizar en casa (trabajo en casa). Sensibilizar con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo y vehículos. Realización e implementación de protocolos general de bioseguridad, protocolo de aislamiento preventivo, detección temprana, control y demarcación de áreas, entre otros. Señalización e información sobre COVID-19	Divulgación del protocolo, bioseguridad protocolo específicos, entregado kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado) higiene de manos cada 3 horas.	10	6	60	MUY ALTO	100	6000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A N/A	N/A	Cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la intervención y uso y controlado de ellos.	Trabajo en casa (para labores administrativas de ser posible). Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Sistema de horarios flexibles de entrada y salida de personal. Jornadas flexibles (mañana, tarde, nocturnas, para apoyo). Turnos rotativos de trabajadores en la ejecución simultaneamente. Control de ingresos al lugar (herramienta digital, encuesta diligencia y temperatura). Controles de distanciamiento (uso obligatorio de tapabocas, retiro de implementos de trabajo). Puntos de hidratación y alimentación (suspensión). Implementación de mayor suspensión y ventilación. Control puntos de inspección. Capacitación sobre medidas preventivas de COVID-19 (trabajo social, de manera, medidas para autocuidado en ambientes fuera de la obra). Capacitación de uso de mascara. Señalización de acceso de mascara. Señalización de uso de CCOVID-19 Señalización de obligación de protocolo de notificación. Señalización de uso de pasamanos o elementos o descarga.	Entrega de kit de elementos de bioseguridad (Tabletas de cloro, solución de alcohol glicerinado)	Profesional general de bioseguridad y protocolos específicos, plan de movilidad segura		0		01/12/2022
SI	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacionales)	Biomecánico	Cargas dinámicas prolongadas por desplazamiento a pie. Fatiga, lesiones. Dimensionales	22	Patologías en miembros inferiores.	SI	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	12	10	60	I	Aceptable	NO	N/A	N/A N/A	N/A	Implementar Programa de pausas activas practica Prevención del Desordenes Musculoesqueléticos	N/A	Capacitación del riesgo biomecánico "Desórdenes musculo esqueléticos" Programa de pausas activas Hand, Higiene postural y autocuidados sitios puestos de trabajo Inducción y notificación de riesgos		0		01/12/2022

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

SISTEMA DE GESTIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
01/05/2022	23/04/2022	0	1 de 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022

ETAPA DEL PROYECTO: ETAPA DE OBRA

ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, GESTIÓN AMBIENTAL AL SGI Y DE GESTIÓN SOCIAL, ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DE INTERVENTORIA, REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, REPLANTEO Y LOCALIZACION DE OBRAS, MEDICION DE CANTIDADES, CÁLCULO DE ÁREAS Y VOLÚMENES, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, DIBUJO DE PLANOS TOPOGRÁFICOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA LABOR.

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO): SI

EMERGENCIAS: Incendio, Explosión, Derrame, Inundación, Sismo, Vendaval, Accidente de tránsito, Atentado, Asonada, Accidente Laboral, Enfermedad Laboral, BRIGADA DE EMERGENCIAS

PERSONAL EXTERNO: Visitantes, Contratistas, Proveedores

PELIGRO: DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO); CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

EFECTOS POSIBLES

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: Nivel Expuestos; Nivel Ocupacional; Peor efecto esperado relacionado; Tiempo expuesto (horas/mes)

CONTROLES EXISTENTES: Fuente; Medio; Individuo

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Deficiencia; Nivel de Exposición; Nivel de probabilidad (NP=ND*NE); Interpretación Nivel de Probabilidad; Nivel de Consecuencia; Nivel de Riesgo; Nivel de Riesgo de Intervención

VALORACIÓN DEL RIESGO: Aceptabilidad del Riesgo

MEDIDAS INTERVENCIÓN: Actividad Crítica (S/No.); Eliminación; Sustitución; Control de ingeniería (Aislamiento / Cerramiento / Señalización); Recursos para el cumplimiento del programa de intervención; Elementos de Protección Personal; Actividades de gestión (Capacitación / Formación del cargo)

SEGUIMIENTO SEMESTRAL: SI; NO; Resultado del Seguimiento; Fecha de Seguimiento

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO)	Incendio	Explosión	Derrame	Inundación	Sismo	Vendaval	Accidente de tránsito	Atentado	Asonada	Accidente Laboral	Enfermedad Laboral	BRIGADA DE EMERGENCIAS	Visitantes	Contratistas	Proveedores	DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	Nivel Expuestos	Nivel Ocupacional	Peor efecto esperado relacionado	Tiempo expuesto (horas/mes)	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (NP=ND*NE)	Interpretación Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo de Intervención	Aceptabilidad del Riesgo	Actividad Crítica (S/No.)	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería (Aislamiento / Cerramiento / Señalización)	Recursos para el cumplimiento del programa de intervención	Elementos de Protección Personal	Actividades de gestión (Capacitación / Formación del cargo)	SI	NO	Resultado del Seguimiento	Fecha de Seguimiento
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Locativo (Sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel), condiciones de orden y aseo	Condiciones de Seguridad	Hematomas, esguinces, fracturas	22	Fracturas en diferentes partes del cuerpo	SI	B	N/A	N/A	Utilización de EPP (Casco, botas de seguridad)	3	3	9	27	10	40	III	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en el programa de Orden y Aseo	N/A	Inspecciones de Orden y Aseo , Formato Valoración de Ítems de trabajo Inducción y retificación de riesgos	0			
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Accidentes de tránsito	Condiciones de Seguridad	Fracturas, lesiones, amputaciones	22	Muerte por atropellamiento o en colisión del vehículo	SI	B	N/A	Cumplir con las normas de tránsito	Uso de chaleco con reflectivo, señales de señalización, implementación del programa de gestión de seguridad vial	6	3	18	27	25	450	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Uso de chaleco con cinta reflectiva	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento , Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo , Procedimiento de Selección de EPP Inspección Uso de EPP, Inspección uso de EPP , Inducción y retificación de riesgos				01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Fósiles (rabos, avalitos, vitrasos, silenfaidos, de sidem (publicos, etc.)	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, contusiones	22	Muerte por agresiones de personal ajeno a la obra	SI	B	N/A	Inducción y retificación de riesgos , Plan de emergencias y contingencias , Estrategias de acompañamiento por parte de las autoridades en zonas críticas previamente identificadas	Socialización de riesgos inherentes al cargo , Divulgación del plan de emergencias y contingencias , Identificación de frentes de actuación, avanzas críticas dentro de la ciudad	6	3	18	27	25	450	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Inducción y retificación de riesgos al personal de obra , Capacitación en medidas preventivas y de seguridad en vias y zonas críticas identificadas previamente , Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento por parte de las autoridades en caso de requerirse.	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento , Plan de Emergencias y contingencias Inducción y retificación de riesgos	0			01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Sismo	Origen Natural	Fracturas, amputaciones, atrapamientos.	22	Golpes, fracturas, lesiones, muerte	SI	B	N/A	N/A	Divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	6		6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzar la capacitación en el Plan de Emergencia y Contingencia del proyecto al igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto , Inducción y retificación de riesgos	0			01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	Origen Natural	Por la ubicación geográfica de la región, Heridas, golpes, contacto eléctrico, fracturas, aplastamientos, muerte.	22	Electrocución por descargas eléctricas, paralisis pasajera, asfixias generales, shoques eléctricos (incendios)	SI	B	N/A	N/A	Divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	18	1	18	27	100	2700	I	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzar la capacitación en el Plan de Emergencia y Contingencias del proyecto al igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto , Inducción y retificación de riesgos	0			01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Interfase personas - bienes consecuimientos habilidades en relación con la demanda de la tarea, Incluye la valoración sistemática y la identificación de la persona con la tarea y la organización. Planeación de las actividades laborales.	Psicosocial	Estrés ocupacional, enfermedades, falta de concentración, ansiedad	22	Estrés Ocupacional	SI	B	N/A	N/A	N/A	7	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Realización de las pausas activas	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados, Liderazgo, manejo de equipos de trabajo, presentismo, con trabajadores a cargo) , Programa de pausas activas , Programa de gestión del riesgo psicosocial	0			01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Gestión organizacional (estilo de mando, riego, comunicación, participación, inducción y capacitación, liderazgo social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Psicosocial	Estrés ocupacional, enfermedades, falta de concentración, ansiedad, desmotivación laboral	22	Estrés Ocupacional	SI	B	N/A	N/A	N/A	7	3	6	27	10	60	II	Aceptable	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programa de formación y entrenamiento (riesgo psicosocial y los factores asociados, Liderazgo, manejo de equipos de trabajo, presentismo, con trabajadores a cargo) , Programa de pausas activas , Programa de gestión del riesgo psicosocial	0			01/12/2021
SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	Psicosocial	Fatiga, Trastornos gastrointestinales, Depresión, Trastornos de ansiedad, Trastornos psicosomáticos	22	Trastornos del entendido, Trastornos del sueño, Hipertensión, Ulceras pépticas, accidente cerebros vascular, Trastornar del intestino irritable	SI	B	N/A	Comité de Convivencia Laboral	Capacitaciones en riesgo psicosocial	7	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación Riesgo Psicosocial (Res. 2646), ley 1010 de Acoso Laboral , Resolver actividades de Bienestar Laboral y Social	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento , Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo , del Riesgo Psicosocial Inducción y retificación de riesgos	0			01/12/2021
SI	X						X	X								Ruido (de impacto, intermitente, continuo	Físicos	Perdida temporal y permanente de la audición, (fatiga, estrés y cefalea)	6	Perdida permanente sistia Audición, Enfermedades como Hipoacusia sensorial , Hipoacusia conductiva , Acufenos o Enmascaramiento de la audición	SI	B	N/A	N/A	Realización de audiometrias periodicas cumplido de periocidad auditiva	2	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Implementar Programa de Vigilancia epidemiológica para la Conservación Auditiva	Utilización permanente de Elementos de protección personal, Supervisar su uso adecuado.	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento , Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo , Procedimiento de Selección de EPP Inspección Uso de EPP, Inspección uso de EPP	0			01/12/2021
SI	X						X	X								Material particulado	Químicos	Intoxicación, neumoconiosis, asma.	6	Enfermedad Pulmonar Obstructiva crepicular, Infección de mucosas	SI	B	N/A	N/A	Examenes médicos Periódicos, Uso de EPP	2	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Utilización permanente de Elementos de protección personal, Supervisar su uso adecuado.	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento , Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo , Procedimiento de Selección de EPP Inspección Uso de EPP, Inspección uso de EPP	0			01/12/2021
SI	X						X	X								Virus Bacterias Parasitos	Biológicos	Adquisición de enfermedades infecciosas	6	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones.	SI	A	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP , Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0			01/12/2021
SI	X						X	X								Picaduras	Biológicos	Adquisición de enfermedades infecciosas	6	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones.	SI	B	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP , Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	27	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0			01/12/2021
SI	X						X	X								Mordeduras	Biológicos	Adquisición de enfermedades infecciosas	6	Enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones.	SI	B	N/A	N/A	Capacitación en Primeros Auxilios, Uso de EPP , Dotación de Botiquín con implementos básicos	2	3	6	BAJO	10	60	II	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0			01/12/2021
SI	X						X	X								Exposición a agentes biológicos como virus SARS CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados).	Biológicos	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonia o muerte.	6	Enfermedad pulmonar crónica, neumonia o muerte.	SI	B	N/A	Programar actividades administrativa se pueda realizar en casa (trabajo en casa) , Suministrar con insumos e insumos apropiados para el desarrollo de las actividades de trabajo, artículos y equipos , Adopción protocolos de bioseguridad implementados por la intervención para el control de el virus	Divulgación protocolos de bioseguridad (propios y del contratista), entrega de los elementos de bioseguridad , Socialización de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles , Capacitaciones sobre el COVID-19 (Definición, síntomas, prevención, como se transmite, cuidados en el hogar)	10	4	40	MUY ALTO	100	4000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A	Completamiento del protocolo en bioseguridad de la intervenitoria y del contratista de obra.	Trabajo en casa (para labores administrativas de ser posible) , Entrega de kit de elementos de bioseguridad individual para evitar contagios en herramta pública , Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos establecidos, para evitar aglomeraciones) , Implementar puntos de lavado de manos y desinfección en diferentes sitios estratégicos de la obra , Cierre de oficinas al ingreso (termómetro digital, pesquisa diligenciada) , Limpieza de tapetes (Estudio técnico de marca) , Cambio de turnos de trabajo (Horarios diferentes para evitar aglomeraciones) , Pico y placa (Restricción de movilidad de personal) , Pico de concentración de arrangues (promover de reflexión) , Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID19 (Lavado de manos, medidas para autocuidado en ambientes fuera de la casa) , Control estricto de temperatura

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

SISTEMA DE GESTIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
01/03/2022	23/04/2022	0	1 de 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-523-2022

ETAPA DEL PROYECTO: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOGRADO, REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, TRANSPORTE DE PERSONAL Y LOS EQUIPOS CUANDO SE REQUIRA, INSPECCIONES PRE OPERACIONALES DIARIAS.

ACTIVIDADES: EJECUTAR Y/O SUPERVISAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS A MATERIALES, EJECUTAR Y/O SUPERVISAR TAREAS PROPIAS DE LA OBRA, EJECUTAR Y/O SUPERVISAR TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO, EFECTUAR Y/O SUPERVISAR TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOGRADO, REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, TRANSPORTE DE PERSONAL Y LOS EQUIPOS CUANDO SE REQUIRA, INSPECCIONES PRE OPERACIONALES DIARIAS.

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI/NO)	Gerente	Ingeniero Residente	Especialista Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	Especialista Ambiental	Especialista SST	Residente Social	Especialista Social y Predial	Especialista Legal	Apoyo Gestión Social	Administrativo	Secretaria	Auxiliar Técnico - Conductor	Ninguno	EMERGENCIAS: MEDIO DE EMERGENCIA	PERSONAL EXTERNO: Visitantes	Contratistas	Proveedores	PELIGRO: DESCRIPCIÓN (FACTOR DE RIESGO)	PELIGRO: CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: N de Expuestos	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: Peor Consecuencia	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: Requisito Legal Asociado	Tiempo de exposición (horas/día)	CONTROLES EXISTENTES: Fuente	CONTROLES EXISTENTES: Medio	CONTROLES EXISTENTES: Individuo	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Deficiencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Exposición	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Probabilidad (NP=ND*NE)	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Interpretación del nivel de Probabilidad	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Consecuencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Riesgo	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Riesgo de Intervención	VALORACIÓN DEL RIESGO: Aceptabilidad del Riesgo	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Eliminación	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Sustitución	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Control de Ingeniería (Cuales son estos...)	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Controles administrativos, señalización, advertencia	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Elementos de Protección Personal	MEDIDAS INTERVENCIÓN: Actividades de gestión para intervenir el peligro (Cuales son estos...)	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: SI	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: NO	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: Resultado del Seguimiento	SEGUIMIENTO SEMESTRAL: Fecha de Seguimiento
SI		X									X							Locativo (Sistemas y medios de almacenamiento); superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Condiciones de Seguridad	Defectos o condiciones propias del terreno, Irregularidades, asperezas, fracturas	11	Fracturas en diferentes partes del cuerpo	SI	A	N/A	N/A	Utilización de EPP (Casco, botas de seguridad).	2	2	4	A	20	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzaría capacitación en el programa de Orden y Aseo	N/A	Programa de Orden y Aseo , inspecciones de las áreas de trabajo	0			01/12/2021
SI		X									X							Accidentes de tránsito	Condiciones de Seguridad	Fracturas, amputaciones	11	Muerte por atropellamiento o en por colisión del vehículo	SI	B	N/A	Cumplir con las normas de tránsito	Uso de chalecos con reflectivos, refuerzo de señalización, implementación del programa de gestión de seguridad vial	6	3	18	II	25	450	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar al personal en cumplimiento de las normas de tránsito, realizar campañas de sensibilización sobre seguridad vial, dentro de la empresa en caso de emergencia , divulgación política de seguridad vial, divulgación de los PAT respectivos para cada frente de trabajo.	Uso de chalecos con reflectivos	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo - Procedimiento de Señalización de EPP Inspección Uso de EPP, Inducción y notificación de riesgos	0			01/12/2021
SI		X									X							Público (ruidos, olores, vibrar, atentados, de orden público, etc.)	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, contusiones	11	Muerte por agresiones de personal ajeno a la obra	SI	B	N/A	Inducción y notificación de riesgos Plan de emergencias y contingencias Estratégias de acompañamiento por parte de las autoridades en zonas críticas previamente identificadas	Socialización de riesgos inherentes al cargo Divulgación del plan de emergencias y contingencias Identificación de frentes de atracción en zonas críticas de la ciudad	6	3	18	II	25	450	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Inducción y notificación de riesgos al personal de obra Capacitaciones en medidas preventivas y de seguridad en caso y Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento por parte de las autoridades en caso de requerirse.	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Plan de Emergencias y contingencias - Inducción y notificación de riesgos	0			01/12/2021
SI		X									X							Sismo	Origen Natural	Fracturas, amputaciones, atrapamientos	11	Golpes, fracturas, lesiones, muerte	SI	A	N/A	N/A	Divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	2	2	4	BAJO	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Se capacitara en el Plan de Emergencia y Contingencias del proyecto de igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto	0			01/12/2021
SI		X									X							Derrumbe	Origen Natural	Por locaciones con geografías de la región, Heridas, golpes, contusión, infecciosa, fracturas, aplastamientos, muerte	11	Muerte	SI	B	N/A	N/A	Divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	2	2	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Se capacitara en el Plan de Emergencia y Contingencias del proyecto de igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto	0			01/12/2021
SI		X									X							Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	Origen Natural	Por la ubicación geográfica de la región, Heridas, golpes, contusión infecciosa, fracturas, aplastamientos, muerte	11	Electrocución por descargas eléctricas, paralisis,caquexia, osteosis generadas, síntesis eléctricas (incendios)	SI	B	Monitoreo del estado del tiempo	Suspensión de actividades ante la presencia de lluvias fuertes y tormentas eléctricas	Capacitación dirigida de emergencias, divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	2	2	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Se capacitara en el Plan de Emergencia y Contingencias del proyecto de igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto	0			01/12/2021
SI		X									X							Desfase organizacional (Estilo de mando, comunicación, relaciones, cargos, responsabilidades, capacitación, ausencia social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Psicológica	Fatiga, Trastornos gastrointestinales, Depresión, Trastornos de ansiedad, Trastornos psicosomáticos	11	Trastornos de ansiedad, Trastornos del sueño, Hipertensión, Ulcera péptica, asociadente cerebro vascular, trastornos del sistema inmune	SI	B	N/A	Comité de Convivencia Laboral	Capacitaciones en riesgo psicosocial	2	2	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación de Riesgo Psicosocial (Res. 2646), divulgar Ley 1010 de Acoso Laboral Realizar actividades de Bienestar Laboral y Social	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo - de Riesgo Psicosocial	0			01/12/2021
SI		X									X							Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso)	Psicológica	Fatiga, Trastornos gastrointestinales, Depresión, Trastornos de ansiedad, Trastornos psicosomáticos	11	Trastornos de ansiedad, Trastornos del sueño, Hipertensión, Ulcera péptica, asociadente cerebro vascular, trastornos del sistema inmune	SI	B	N/A	Comité de Convivencia Laboral	Capacitaciones en riesgo psicosocial	2	2	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación de Riesgo Psicosocial (Res. 2646), divulgar Ley 1010 de Acoso Laboral Realizar actividades de Bienestar Laboral y Social	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, de Riesgo Psicosocial	0			01/12/2021
SI												X						Ruido (de impacto, intermitente, continuo | Físicos | Perdida temporal o permanente de la audición, Sordera, estrés y cefalea)	7	Perdida permanente de la audición, Enfermedades como hipertensión arterial, Fatiga,cefalea y/o Enmascaramiento de la audición	SI	A	N/A	N/A	Se realizan Exámenes médicos periódicos	2	3	6	II	15	90	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Implementar Conservación Auditiva inmediante capacitaciones	Utilización permanente de Elementos de protección personal, Supervisar su uso adecuado.	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo - Procedimiento de Señalización de EPP Inspección Uso de EPP,	0			01/12/2021
SI												X						Vibraciones (Cuerpo entero, segmentarios)	Físicos	Traumatismos en la columna vertebral , dolores abdominales, lumbalgias, problemas de equilibrio	1	Lumbalgias, hernias, presentimiento dolorales, variaciones clínico cerebral, Hernias discales, Artrosis, micromielia, Desordenes en el sistema nervioso central.	SI	B	N/A	N/A	Exámenes médicos ocupacionales Capacitación en Higiene Postural y Pausas Activas	2	3	6	II	10	60	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Verificación Presupuestacional, manejar cuidadosamente	N/A	Seguimiento subprograma medicina preventiva y del trabajo	0			01/12/2021
SI												X						Postura sedente prolongada	Biomecánicos	Dolores, lumbares, Fatiga, lesiones en espaldas, Tunkunitos retinianos	1	Hernia discal, Hernia intervertebral, estrés en músculos de la espalda y ligamentos.	SI	A	N/A	N/A	Exámenes médicos ocupacionales Capacitación en Higiene Postural y Pausas Activas	2	3	6	II	25	150	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo asociado, higiene postural, pausas activas	N/A	Seguimiento subprograma medicina preventiva y del trabajo	0			01/12/2021
SI												X						Locativo (Sistemas y medios de almacenamiento); superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Condiciones de Seguridad	Defectos o condiciones propias del terreno, Irregularidades, asperezas, fracturas	11	Fracturas en diferentes partes del cuerpo	SI	B	N/A	N/A	Uso de EPP (Casco, botas de seguridad).	4	1	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzaría capacitación en el programa de Orden y Aseo	N/A	Programa de Orden y Aseo , Formato Victimización de Áreas de trabajo	0			01/12/2021
SI												X						Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (coronavirus) directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Biológicos	Enfermedad COVID-19, Infección respiratoria aguda grave, Neumonía grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	11	Enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	SI	B	N/A	Fortalecer comunicación e insumos apropiados para el lavado de manos. Adopción protocolos de bioseguridad implementado por el contratista garantizar el cumplimiento (inventarios aptos)	Divulgación protocolos bioseguridad (limpieza y del contratista), entrega de insumos de protección personal (tapabocas) Establecer horarios solución de alcohol glicerinado) Vigilancia de manos constante por parte de las autoridades en zonas críticas de la ciudad	10	4	40	MUY ALTO	100	4000	I	No Aceptable	SI	N/A	N/A	Limpieza y desinfección de vehículos, elementos de trabajo entre subtareas y durante recorridos	Entrega de 30' de intermitentes para vehículos (Instalación los cuales solución de alcohol glicerinado)	Profusión general de bioseguridad y protocolos específicos, plan de mano distanciamiento	0			01/12/2021
SI												X						Accidentes de tránsito	Condiciones de Seguridad	Fracturas, amputaciones	11	Muerte por atropellamiento o en por colisión del vehículo	SI	B	N/A	Cumplir con las normas de tránsito	Uso de chalecos con reflectivos, refuerzo de señalización, implementación del programa de gestión de seguridad vial	6	3	18	II	25	300	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar al personal en cumplimiento de las normas de tránsito, realizar campañas de sensibilización sobre seguridad vial, dentro de la empresa en caso de emergencia , divulgación política de seguridad vial, divulgación de los PAT respectivos para cada frente de trabajo.	Uso de chalecos con reflectivos	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo - Procedimiento de Señalización de EPP Inspección Uso de EPP, Inducción y notificación de riesgos	0			01/12/2021
SI												X						Público (ruidos, olores, vibrar, atentados, de orden público, etc.)	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, contusiones	11	Muerte por agresiones de personal ajeno a la obra	SI	B	N/A	Inducción y notificación de riesgos Plan de emergencias y contingencias Estratégias de acompañamiento por parte de las autoridades en zonas críticas previamente identificadas	Socialización de riesgos inherentes al cargo Divulgación del plan de emergencias y contingencias Identificación de frentes de atracción en zonas críticas de la ciudad	6	3	18	II	25	300	II	Aceptable con control específico	SI	N/A	N/A	N/A	Inducción y notificación de riesgos al personal de obra Capacitaciones en medidas preventivas y de seguridad en caso y Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento por parte de las autoridades en caso de requerirse.	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Plan de Emergencias y contingencias - Inducción y notificación de riesgos	0			01/12/2021
SI												X						Sismo	Origen Natural	Fracturas, amputaciones, atrapamientos	11	Golpes, fracturas, lesiones, muerte	SI	A	N/A	N/A	Divulgación Plan de Emergencia y Contingencia	2	2	4	BAJO	10	40	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Reforzaría capacitación en el Plan de Emergencia y Contingencias del proyecto de igual forma darle cumplimiento al Programa de Simulacros.	N/A	Plan de Emergencia y Contingencias del Proyecto	0			01/12/2021
SI												X						Desfase organizacional (Estilo de mando, comunicación, relaciones, cargos, responsabilidades, capacitación, ausencia social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Psicosocial	Fatiga, Trastornos gastrointestinales, Depresión, Trastornos de ansiedad, Trastornos psicosomáticos	1	Trastornos de ansiedad, Trastornos del sueño, Hipertensión, Ulcera péptica, asociadente cerebro vascular, trastornos del sistema inmune	SI	A	N/A	Comité de Convivencia Laboral	Capacitaciones en riesgo psicosocial	2	2	4	II	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación de Riesgo Psicosocial (Res. 2646), divulgar Ley 1010 de Acoso Laboral Realizar actividades de Bienestar Laboral y Social	N/A	Programa Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo - Capacitación de Riesgo Psicosocial	0			01/12/2021
SI												X						Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso)	Psicosocial	Fatiga, Trastornos gastrointestinales, Depresión, Trastornos de ansiedad, Trastornos psicosomáticos	1	Trastornos de ansiedad, Trastornos del sueño, Hipertensión, Ulcera péptica, asociadente cerebro vascular, trastornos del sistema inmune	SI	A	N/A	Comité de Convivencia Laboral	Capacitaciones en riesgo psicosocial	2	2	4	BAJO	25	100	M	Aceptable	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación de Riesgo Psicosocial (Res. 2646), divulgar Ley 1010 de Acoso Laboral Realizar actividades de Bienestar Laboral y Social	N/A	Programas Anual de Formación Y Entrenamiento - Subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo - Capacitación de Riesgo Psicosocial	0			01/12/2021

ELABORÓ

YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERON
RESIDENTE SST

INDICADORES

Desempeño SST - interventoria IDU

Año	**2022**
Contrato	**523 DE 2022**
Periodo	**NOVIEMBRE**
Número de trabajadores en el mes	**14**
Desempeño SST estimado: 100 %	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	0	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	9	**Capacitaciones programadas**	9	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	0	**Personal que ingreso en el periodo**	0	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizdas**	5	**Número de inspecciones programadas**	5	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	21	**Número de actividades programadas**	21	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	14	**Número de trabajadores contratados**	14	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	14	**Número de personas con necesidades de capacitación**	14	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	N/A

FOAC 42 VEHICULO DE INTERVENTORIA

FORMATO LISTADO DE VEHÍCULOS		
CODIGO FO-AC-42	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	VERSIÓN 3,0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 522 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

PERIODO EVALUADO **1/10/2022** A **31/10/2022**

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

No.	No. INTERNO	VEHÍCULO			SOAT		RTM		EQUIPO CARRETERA	CONTROL KILOMETRAJE		PRÓXIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
		Placa	Modelo	Tipo	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO		Periodo actual	Acumulado		
1	1	WMY859	2016	WAGON	4133395000	24/09/2023	161782234	30-sep-23	SI				
2													
3													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina, Equipo o Vehículo.

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipo y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

FIRMAS: Las firmas abajo, corresponden a los profesionales responsables de maquinaria y equipos tanto de Obra como de Interventoría; que son los encargados de recopilar y hacer seguimiento a la documentación de maquinaria/equipos y vehículos.

(Firma)
(Nombre)
Responsable de Maquinaria y Equipos de Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre) YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERON
Responsable de Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia Responsable de Contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
TECNUMEC Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos	15 de Febrero de 2020	01 de Marzo de 2023	2	1 de 1

Empresa o Consorcio:	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS
Contrato:	523 de 2022
Fecha de inicio de contrato	23 d junio de 2022
Periodo:	1 al 30 de noviembre 2022

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ACT EJEC.	ACT. PROG.	CUMPL. %
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4						
		E	P	E	P	E	P	E	P					
1.	ASPECTOS BÁSICOS LEGALES													
1.1	Inducción y/o reinduccion, notificación de riesgos al personal (Cuando se de un ingreso, reingreso o después de un AT), generalidades de la empresa y objetivos	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Residente SST	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2022	0	4	0
1.2	Socialización de políticas y reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - (Cuando se de ingreso de personal o cuando se Elaboración, seguimimiento y actualización de la Matriz	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Residente SST	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2022	0	4	0
1.3	Verificación afiliaciones y/o pagos a seguridad Social (ARL, EPS,AFP, AFP) Cuando se de ingreso de personal y al finalizar el periodo							1	1	Residente SST	Se cumple	1	1	100
1.4	Convocatoria, Conformación y/o Reunión COPASST (o cuando se requiera)							1	1	Residente SST	Se cumple	1	1	100
1.5	Capacitación funciones y reponsabilidades del COPASST									Residente SST	N//A	0	0	#¡DIV/0!
1.6	Convocatoria, Conformación y/o Reunión Comité de Convivencia Laboral - CCL (o cuando se requiera)							1	1	Gerencia General/Representantes empleador y trabajadores	Se lleva a cabo CCL 29 de noviembre 2022	1	1	100
1.7	Capacitación funciones y reponsabilidades CCL					0	0			Coordinación Gestión Humana/Residente SST	llevada a cabo en el mes de octubre 2022	0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL	0	2	0	2	0	2	3	5			3	11	27,27
		3				11								

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ACT EJEC.	ACT. PROG.	CUMPL. %
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4						
		E	P	E	P	E	P	E	P					
2	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO													
2.1	Realizacion de exámes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos o egreso (cuando aplique).	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Gerencia Administrativa/ Coordinación Gestión Humana	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2023	0	4	0
2.2	Seguimiento a restricciones y/o recomendaciones registradas en los EMO							N/A	1	Coordinación Gestión Humana/Residente SST	Se reprograma para el mes de diciembre 2022	0	1	0
2.3	Actividades de bienestar social (celebreción de cumpleaños, fechas especiales, etc.).							N/A	1	Coordinación Gestión Humana/Residente SST	No se celebran cumpleaños en el mes de noviembre ni se hace integraciones	0	1	0
2.4	Campaña pausas activas - prevención de DME							1	1	Coordinación Gestión Humana/Residente SST	llevada a cabo el 25 de noviembre 2022	1	1	100
2.5	Capacitación en autocuidado e higiene postural									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
2.6	Capacitación orden y aseo en puestos de trabajo (campaña orden y aseo)									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
2.7	Campaña hábitos y estilos de vida saludables							1	1	Residente SST	llevada a cabo el 25 de noviembre 2022	1	1	100
2.8	Capacitación riesgo psicolaboral									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
2.9	Seguimiento estadístico de ausentismo laboral							1	1	Coordinación Gestión Humana/Residente SST		1	1	100
	TOTAL	0	1	0	1	0	1	3	6			3	9	33,3333333
		3				9								

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ACT EJEC.	ACT. PROG.	CUMPL. %
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4						
		E	P	E	P	E	P	E	P					
3	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL													
3.0	Divulgación de los riesgos identificados en la matriz de peligros (durante el proceso de inducción o cuando sea requerido)	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Residente SST	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2022	0	4	0,00
3.1	Entrega y reposicion de EPP y dotación (cuando se requiera)	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Residente SST	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2022	0	4	0,00
3.2	Capacitación reporte de actos y condiciones inseauras									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
3.3	Investigación de accidentes y/o incidentes (cuando sea requerido)							N/A	1	Dirección de proyecto/ COPASSST/ Residente SST	No se presentan accidentes ni incidentes en noviembre 2022	0	1	0,00
3.4	Inspecciones periodicas - uso de EPP, puestos de trabajo, orden y aseo, vehículas					1	1			COPASST/Residente SST	Se cumplio	1	1	100,00
3.5	Capacitación uso, cuidado y mantenimiento de los EPP			1	1					Residente SST	llevada a cabo el 25 de noviembre 2022	1	1	100,00
3.6	Capacitación manejo de sustancias químicas (fichas de seguridad, rombo de seguridad, almacenamiento).									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
3.7	Capacitación derechos y deberes en el SGRL									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
3.8	Capacitación tipos de señalización y código de colores									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
3.9	Campaña prevención y contagio COVID-19 Aplicación protocolo de bioseguridad	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección de proyecto/Coor. Recursos Humanos/Residente SST	Se realiza seguimiento telefonico a los profesionales verificando estado de salud y en capacitacion mensual se da charla de autocuidado en prevencion de contagio	4	4	100,00
3.10	Capacitación del programa de gestión de seguridad en la vía			1	1					Coordinación Gestión Humana/Residente SST	llevada a cabo el 25 de noviembre 2022	1	1	100,00
3.11	Capacitación en riesgo público (recomendaciones específicas en obra)									Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
3.12	Seguimiento estadístico de accidentalidad/incidentalidad							1	1	Residente SST	No se presentan accidentes ni incidentes en noviembre 2022	1	1	100,00
	TOTAL	1	3	3	5	2	4	2	5			8	17	47,06
		8				17								

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ACT EJEC.	ACT. PROG.	CUMPL. %
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4						
		E	P	E	P	E	P	E	P					
4	EMERGENCIAS													
4.1	Socialización plan de emergencias y MEDEVAC- (durante el proceso de inducción) o cuando se requiera	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	Residente SST	No se presentaron ingresos en el mes de noviembre 2023	0	4	0,00
4.2	Conformación brigada de emergencias									Coordinación Gestión Humana/Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
4.3	Formación para brigadistas de emergencias (integrales, prevención y control de incendios, primeros auxilios, rescate). - Pendiente de acuerdo con cupos disponibles con la ARL				1					Coordinación Gestión Humana/Residente SST	La ARL no ha dado fechas para capacitacion y formacion	0	1	0,00
4.4	Simulacro evacuación por sismo - articulado con la administración distrital e IDIGER									Gerencia General/ Gerencia Administrativa Coordinación Gestión Humana/ Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
4.5	Inspección preoperacional de vehículos	1	1	1	1	1	1	1	1	Conductor/Residente SST	Llevada a cabo semanalmente	4	4	100,00
4.6	Inspección de botiquines y extintores (inc. vehículos)			1	1					COPASST/Residente SST		1	1	100,00
	TOTAL	1	2	2	4	1	2	1	2			5	10	50,00
		5				10								

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ACT EJEC.	ACT. PROG.	CUMPL. %
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4						
		E	P	E	P	E	P	E	P					
5	MEDICIÓN													
5.0	Medición de Indicadores - cumplimiento, cobertura e impacto							1	1	Coordinación Gestión Humana/Residente SST	Se cumple	1	1	100,00
5.1	Formulación y seguimiento de planes de acción de los objetivos no cumplidos (cuando sea requerido)							1	1	Dirección de proyecto/Coordinación Gestión Humana/Residente SST	Se cumple	1	1	100,00
5.2	Auditorías (Cuando sean programadas por el FDLS) entidad									Dirección de proyecto/Residente SST		0	0	#¡DIV/0!
5.3	Revisión por la alta dirección/Director de interventoría									Dirección de proyecto		0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	2	2			2	2	100,00
		2				2								

TOTAL MES	21	49

Elaboró:

MARGOTH AGUILAR CALDERON
RESIDENTE SST

Revisó/Aprobó:

ING. EDUARDO VALENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: En este cronograma se programan actividades para cumplimiento del SG-SST; dichas actividades son suceptibles de cambios y modificaciones en función de la dinamica del proyecto, de las necesidades que puedan surgir a lo largo del período de ejecución y en algunos casos, de la disponibilidad y/o cupos de la ARL para las formaciones y/o entrenamientos programados.

ANEXO 3. GESTIÓN DE LA SUPERVISION AL CONTRATO DE OBRA

3.1 BITACORA DE OBRA Y ACTAS DE SEGUIMIENTO SST

Libro de Obra

Contrato Interventoría: 523 de 2022.

Contrato asociado: IDU 520 de 2022.

Contratistas Consorcio Obras 2022.

Interventoría: Tecnumec.

Objeto contrato de IDU No. 520-2022: "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - para la ejecución de proyectos viales y espacio público que se encuentren en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios - Proyectos varios, en Bogotá D.C. - Grupo 1".

Sept. 14-2022.

Residente Interventoría.

Atix Romero M.

Corramento con alambre	02/11/2022 EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE EVIDENCIA.
na correspondiente.	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS DE LOS RT 51816, 51817, 51818.
en aproximadamente.	NOTA: NO HAY INSTALACIÓN DE PMT.
Pendiente instalar el	PERSONAL:
ítems contractuales.	• 1 BOAL. • 1 TRAFICO • 2 OFICIALES • 2 AYUDANTES.
nentación del PMT,	HORA: 08:10 AM. CLIMA: SOLEADO.
e evidencia la limpieza	INC/ INTERVENTORIA. Alix Romero Residente Int.
Residente Ambiental	03/11/22. SE REALIZA RECORRIDO SE EVIDENCIA INSTALACIÓN. DE CERRAMIENTOS DE LOS RT 51816.
RIA PODEMOS EVIDENCIAR	• 1 BOAL. • 1 TRAFICO • 2 OFICIALES • 2 AYUDANTES.
, 51817, 51818.	NOTA: NO HAY PMT INSTALADO, NO SE EVIDENCIA.
MENTE 13 ML.	HORA: 7:10 AM. CLIMA: SOLEADO.
BE DE TENER INSTALADO	INTERVENTORIA. Alix Romero C. Residente Interventoría
NTORIZADO.	04/11/22. SE EVIDENCIA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO, INSTALACIÓN
TODOS LOS RT, YA QUE	DE ALAMBRE PARA CERRAMIENTOS DE LOS RT. 51816,
EN LOS LOTES.	NOTA: NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR.
	PMT.
	• 1 BOAL • 1 TRAFICO • 1 AYUDANTE • 2 OFICIALES
RIA PODEMOS EVIDENCIAR.	HORA: 11:00 AM. CLIMA SOLEADO.
1818.	Alix Romero C. Residente Interventoría.
13 ML.	INTERVENTORIA.
TORIDAD.	15/11/2022. EN RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS
AR LOS RT, YA QUE	• EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS.
ROJAN BANDERAS.	EN EL RT 51816,
	- PODEMOS OBSERVAR RETIRO DE ALAMBRE EXISTENTE
PAOLA SOTANO.	· BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.
INTERVENTORIA.	NOTA: NO HAY PMT INSTALADO.
	NOTA: NO HAY PUNTO DE HIDRATACIÓN.
	• TRAFICO 1. OFICIALES 4.
	• BOAL 3
	• AYUDANTES. 4
	NOTA: SE EVIDENCIA PERSONAL SIN LOS EPP.

HORA: 08:00 AM. CLIMA: SOLEADO.

David Solano. Alix Romero M.
Residente Interventoria.
INTERVENTORIA.

29 nov-22 Se realiza recorrido por parte de residente soual ole Interventoria, se verifica instalación y permanencia de puntos satélites de información ubicados en la panaderia Muñoz Arauz, Cigarreria Luna Verde y panaderia la Feria del Pan, se evidencia instalación a conformidad. Durante visita de Interventoria no se presentan novedades con la comunidad.

Res. Soud Interventoria

Noviembre 29, 2022. Se realiza recorido por parte de Interventoria para verificar las actividades en ejecución por parte del contratista en los frentes de la (ALO Norte) calle 13 - San Pedro de Los Robles: Se evidencia el cerramiento en Nyloford, algún desprendimiento de los postes de adoquín de espacio público contiguo ala instalación del Nyloford. Se evidencia el copio de alguna madera del cerramiento reemplazado, debidamente señalizado, se evidencia la carpa del contratista instalada. En cuanto al frente delacalle 13 - Casandra: Se tiene la vandalización de un predio esquinero de dos pisos, el cerramiento se encuentra en vara rolliza y alambre de puas (algunas varas se encuentran sin tensionar). Se conmina al contratista a continuar con el correcta implementación de la Señalización de los pmt y de materiales acopiados.

Clima: Parcialmente nublado.

Alix Romero
Residente Interventoria.

Noviembre 06 2022 se realiza recorrido Por Parte de interventoria Para verificar las actividades en ejecución Por parte del contratista en los frentes de obra de la calle 13 (san Pedro de los robles): se evidencia la instalación del cerramiento en nyloford en remplazo de los postes de madera (rollizos).

en el fren
de vias
de made

Alix Romero

Diciembre - 14 - 20
Para la
por parte
la calle
san Pedr
nidos ha
en nylo
casanare
dades

Diciembre - 29 -
interventa
ejecutado
obra de
san Pedr
frente
se logr
alrededo
nyloford
casandr
se enc
de vias
cerrami
puente
se enc
de vias

Alix Romero

3.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO SST

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

ACTA No.5 **FECHA:** 11 | 11 | 2022
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 520 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 523 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Jhonny Urrea
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maribel Herrera Echeverry	SST	Constratista obra	
Margoth Aguilar	Residente SST	Interventoría	

II. OBJETO

Comité de seguimiento SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No se tienen observaciones del acta pasada.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
No aplica					

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

1. Revision del estado del contrato y su componente SST.

DESCRIPCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO

Para esta semana se reporta (1) ingresos de personal al que se le hizo la respectiva inducción.

El contratista llevo a cabo esta semana la Capacitación alusiva a la importancia del uso permanente de tapa bocas en actividades de demolición.

Durante la semana el contratista continúa realizando la entrega de Dotaciones de obra-casco, botas, chaquetas, mascarillas y reposición de mascarillas y guantes al todo el personal que ingrese nuevo al frente de obra o aquellos que lo requieran; se realiza reposición de dotación según el estado de estos.

Maquinaria y vehículos en obra: Mismos desde el ultimo comite

RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E
RETROEXCAVADORA HITACHI 130
RETROEXCAVADORA LISHIDEN SC 160
RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC *RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75
RETROEXCAVADORA LINKBELT
RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502
CAMIONETA GUZ622
CAMION-MIXTO WOK655
CAMION SOQ510
CAMION GTX230
CAMIONETA NISSAN IDY87

La interventoria menciona que se debe tener un poco mas de detalle en cuanto a la presentacion de los informes mensuales, ya que el IDU exige que los documentos del personal sean legibles; igualmente, es importante que se mantenga actualizadas las AZ en los frentes de obra.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	**Cumplir con los requerimientos solicitados por la interventoría**	**contratista**	**ANE+C57:AA61XOS DEL ACTA**

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 30 (DIA) 11 (MES) 2022 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

11 (Día en letras) (Día en números) Once días del mes de noviembre noveimbre (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Margoth Aguilar

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.

3.3 ACTA DE COBRO CANTIDADES SST

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

3.4 OFICIO APROBACIÓN INFORME SST

Bogotá D.C., febrero 07 de 2023

Señores:
CONSORCIO OBRAS 2022
Atn. Ing. MONICA JIMENA GUERRA
Directora de Obra
Carrera 49 No.91-76
Correo electrónico: demoliciones520@gmail.com
direccion@infraestucturavias.com
infraestructuranacional@gmail.com

Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. IDU-523 de 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTIUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.-GRUPO 1".

ASUNTO: Aprobación Informe mensual No.5V1 componente SST periodo del 01 noviembre al 30 noviembre 2022- Comunicado CS-DEM-IDU520-219-2022 recibido el 24 de enero de 2023.

Estimados señores:

En atención a su comunicado CS-DEM-IDU520-219-2022, donde adjuntan el informe mensual No.5V1 SST correspondiente al periodo del del 01 noviembre al 30 noviembre 2022; nos permitimos informar que cumple con los requerimientos establecidos en el Apéndice E –Componente Ambiental y SST; por lo cual se da **APROBACIÓN** desde la interventoría en su componente SST.

Es importante indicar que la anterior aprobación no exime al contratista de obra de realizar los ajustes y/o aclaraciones y/o complementaciones que solicite la entidad o interventoría posterior a esta comunicación.

Cordialmente,

EDISSON EDUARDO VALENCIA GÓMEZ
Director de Interventoría

Proyectó: YMAC-Residente SST Interventoría
Revisó: EEVG
Copia a: Ing. Johnny Aldemar Urrea Restrepo. E-mail: johnny.urrea@idu.gov.co
Ing. Andrés Fernando Pinto. E-mail: andres.pinto@idu.gov.co
Archivo.

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 – 745 1419 745 5392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá – Colombia

3.5 FORMATO FO-GC-06 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

FORMATO INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

Fecha solicitud	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:			
Número:		**Fecha:**	dd/mm/aaaa
Objeto:			
Contratista:			
Interventor y/o Supervisor:			
Coordinador:			
Valor inicial del contrato:			
Plazo inicial de ejecución del contrato:			
Fecha de inicio del contrato:		**Fecha de terminación del contrato:**	

II. PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1.	
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	dd/mm/aaaa

III. ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1.	
2.	
3.	
Valor total del contrato:	

IV. SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1.	
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	dd/mm/aaaa

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1.		
2.		
3.		

VI. CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1.	
2.	
3.	

VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1.		
2.		
3.		

VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:			
Número de Garantía:			
Fecha de Expedición de la Garantía.		**Fecha de Aprobación de la garantía**	

Descripción del Amparo:			
Porcentaje:			
Anexo:			
Clase de Garantía:			
Número de Garantía:			
Fecha de Expedición de la Garantía.		**Fecha de Aprobación de la garantía**	
Descripción del Amparo:			
Porcentaje:			
Anexo:			
Clase de Garantía:			
Número de Garantía:			
Fecha de Expedición de la Garantía.		**Fecha de Aprobación de la garantía**	
Descripción del Amparo:			
Porcentaje:			
Anexo:			
IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
Nombre			
Nit.			
Fecha de Aprobación de la garantía			
Dirección de notificación			
X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO			
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:			
HECHOS QUE GENERAN EL (LOS) PRESUNTO (S) INCUMPLIMIENTO (S):			
PERJUICIOS			
OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:			
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:			
XI. EVIDENCIAS APORTADAS			
XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR			
Firma:			
Nombre:			
Cargo:			

3.6 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

CERTIFICA:

Que dentro del Contrato de Interventoría No. 523 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ. GRUPO 1"., se ha realizado la revisión y verificación del contenido de los informes mensuales técnico, ambiental, SST y Social del periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 y certifica que el contratista CONSORCIO OBRAS 2022, ha cumplido con los diferentes aspectos contractuales y legales, así mismo, ha verificado el pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente para el desarrollo del proyecto desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
C.C. 22.519.126
Representante Legal
TECNUMEC S.A.S

Carrera 15 No. 93A - 84. OFI 604
(57)1-7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

INFORMES SEMANALES RADICADOS AL IDU DE INTERVENTORÍA TECNICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 19 **DEL** 31/10/2022 **AL** 6/11/2022

CONTRATO No 523 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 520 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.583.119-7 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.018.821-0 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU Jhonny Aldemar Urrea Restrepo (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.533.822.951	Valor Inicial	$ 562.023.228
Valor Actualizado	$ 5.533.822.951	Valor Actualizado	$ 562.023.228
No. empleos Directos generados		No. empleos Directos generados	
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2%	50%	Trabajo Ejecutado	3%	48%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Preliminares**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Obras**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	Trabajo Ejecutado	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Predios ALO Norte, Avenida calle 127, Álamos Norte, Frente Comuneros, Parque La Paz (visita)	50%	48%	-2%	N/A

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

3.1 Técnico

El martes, 1/11/2022, la interventoría , ontratista y entiedad atienden la reunión citada por la JAL de la localidad de Santa Fé, en la cual, se llegaron a las siguientes conclusiones:

En los predios contiguos al parque de La PAZ, en la dirección Calle 22a bis carrera 2, con RT 4499, 4065, 4046, 9252, 38202 y 30195: realizar actividades de mantenimiento como son: poda, recolección de basuras, desratización.
Dichas actividades están previstas inicar el 15/11/2022.

***RT 47535, 47536 (Avenida calle 127 con 7):** Se realizan actividades de poda, retiro de basuras.
***RT 37535:** Se realizan actividades de poda, retiro de basuras.
***Calle 13, frente centenario - San Pedro de los Robles:** se continía con labores de instalación de cerramiento de Nyloford, limpieza, entre otros
***Álamos - Rt 110123, 110122:** Se realizan las actividades de adecuación de la cuneta, conforme a lo solicitado por la peticionaria**.**
***Frente comuneros - RT 48996 y 41568:** Se realizan actividades de poda y limpieza.
***Alo Norte - RT 6999:** Se instala cerramiento con vara rolliza, no obstante, no se ha instaldo el alambre de púas.
***Alo Norte - RT 11170:** Se instala cerramiento con alambre de púas y se continúa con la instalación de vara rolliza.
*** Predio (parque la paz) RT Cra. 2A #22-30:** Se asiste a la reunión en la JAL de Santa Fé.

Documentación radicada por interventoría:	
REG-IDU-523-2022-234	ATENCION COMUNICADO CS-DEM-IDU520-158-2022- REMISION ACTAS DE VECINDAD APROBADAS Y DEVOLUCIÓN DISCO DURO
REG-IDU-523-2022-235	REMISION CALIFICACION LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-236	APROBACION INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-165-2022- ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
REG-IDU-523-2022-237	REMISIÓN FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES Y SST FIRMADA
REG-IDU-523-2022-238	APROBACION HV CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-153-2022- CAMBIO HOJA DE VIDA MOTORISTA
REG-IDU-523-2022-239	SOLICITUD ATENCION OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUPERVISION IDU COMPONENTE SST AL INFORME MENSUAL SST No.2- RADICADO IDU- OGA 20221751689951
REG-IDU-523-2022-240	RESPUESTA DERECHO DE PETICION CIUDADANA ROSALBA ORTIZ- RADICADO IDU No. 20221851875112 DEL 19/10/2022
REG-IDU-523-2022-241	ATENCIÓN COMUNICADO CS-DEM-IDU520-164-2022- REMISIÓN ACTA DE VECINDAD APROBADA
REG-IDU-523-2022-242	APROBACIÓN PROVEEDOR MATERIAL MADERA- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-161-2022
REG-IDU-523-2022-243	RADICACION INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 13 AL 16 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-244	APROBACION INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU520-169-2022- ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL

Actividades ejecutadas por el contratista: Además de las resumidas anteriormente, las siguientes:	
El contratista radica la siguiente documentación:	
CS-DEM-IDU520-164-2022	REMISIÓN ACTA DE VECINDAD
CS-DEM-IDU520-165-2022	ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
CS-DEM-IDU520-166-2022	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN ROSALBA ORTÍZ
CS-DEM-IDU520-167-2022	REMISIÓN INSUMOS INFORME MENSUAL TÉCNICO
CS-DEM-IDU520-168-2022	RESPUESTA OFICIO REG-IDU-523-239 ATENCION DE OBSERVACIONES SUPERVISION IDU AL INFORME MENSUAL NÚMERO 2 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CS-DEM-IDU520-169-2022	ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
CS-DEM-IDU520-170-2022	ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
Por parte de la entidad, se recibe la siguiente correspondencia:	
20221751724901	RESPUESTA A LOS RADICADO IDU 20225261846252 DEL 14/10/2022 - 20225261930902 DEL 28/10/2022 INFORME MENSUAL SST No.1 VERSIÓN 2
20223251731691	ENVÍO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 202252161891052
20223251731401	ENVÍO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 20225261892352
5623981	SOLICITUD DE INFORMACION ATIVIDAD CONSTRUCCION JARILLON CON MATERIAL RCD, PREDIOS PROYCTO AVENIDA ALÓ NORTE LOCALIDAD DE SUBA

3.2 SST
Para esta semana se reporta (2) ingresos de personal a los que la interventoría reviso la respectiva documentación de afiliación. El contratista realiza inducción y notificación de riesgos, asimismo, socializaciones Reglamento y Política SST a los dos ingresos que se tuvieron en el mes. El contratista reporta un retiro de personal.
Maquinaria y vehículos en obra: RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E RETROEXCAVADORA HITACHI 130 RETROEXCAVADORA LISHIDEN SC 160 RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC *RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135 RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75 RETROEXCAVADORA LINKBELT RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502 CAMIONETA GUZ622 CAMION-MIXTO WOK655 CAMION SOQ510 CAMION GTX230 CAMIONETA NISSAN IDY87
Se continua con el seguimiento y control al contratista en que cumpla con los requerimientos contractuales y de ley.

3.3 Ambiental

PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA

Versión 2 del documento es radicado por la presente interventoría mediante REG-IDU-523-2022-163 el día 13 de septiembre (Radicado IDU N° 20225261633582 del 14 de septiembre de 2022) Durante el periodo reportado no se obtuvo concepto por parte de la entidad.

MANEJO AMBIENTAL EN OBRA MAO AMBIENTAL

-Se continúa a la espera de revisión, concepto y/o aprobación del documento MAO Ambiental remitido al IDU con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022.
-A la fecha, el contratista no ha presentado nueva información que implique modificaciones o actualizaciones del documento.
-Adicionalmente, se da cuenta de la implementación de los programas de manejo establecidos en el MAO, en donde el contratista ejecuta las acciones de manejo como protección de individuos arbóreos, consolidación de acopios temporales de RCD, campamento debidamente implementado, ejecución de jornadas de orden y aseo, conformación de la BOAL, se cuenta con punto ecológico y cabinas sanitarias, puntos de hidratación y kit antiderrames. Además se cumple con gestión documental, ya que se cuenta con las 8 carpetas exigidas por el Manual del IDU.
-Por medio del diligenciamiento del FOCI55 se ha dado aval para la apertura de más frentes de obra, cumpliendo con todos los requerimientos desde el componente ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES

-A la fecha la SDA no se ha pronunciado en cuanto al documento. En el comité del 20 de octubre y posterior al desarrollo del mismo, no se reportaron novedades en cuanto al PGRCD.
-Adicionalmente, se anota que el proyecto cuenta con el PIN ambiental 21733, durante la semana reportada, se continúa con la salida de RCD 30 m3 en total del frente Fontibón haciendo uso de las volquetas LLO636 y KNM163 (previamente aprobadas por la interventoría y cuentan con su respectivo PIN ambiental); y los RCD evacuados fueron transportados a los Sitios de Disposición Final SECAM y RECICLADOS INDUSTRIALES
-Por otro lado, se anota que no se cuenta con trámite para permiso de intervención silvitulcutral, que, se requiere concepto de la SDA frente a la vegetación presente en el proyecto. Pendiente mesa de trabajo forestal para definir el tema.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

a) RT 11170 Mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11170 Implementación de punto ecológico y frente de obra en condiciones de aseo, orden y limpieza, RT 11170 Acopio temporal de residuos de madera, señalizado e identificado, RT 11170 protección de individuos arbóreos, RT 11170 Mantenimiento de protección de sumideros
b) RT 6999 Campamento de obra, RT 6999 implementación punto ecológico, RT 6999D Unidad sanitaria portátil en condiciones optimas
c) RT 51122 Implementación de punto ecológico, RT 51139 Limpieza y protección de sumideros, RT 51122 Mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, RT 51139 Mantenimiento de unidades sanitarias
d) RT 11492 Mantenimiento unidad sanitaria portátil, RT 11492 Empresa encargada de mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11492 frente de obra, punto de ecológico y campamento, RT 11492 Implementación de punto ecologico
e) RT 42053,42054,42056,42058,42062,42061,42060. Actividades de poda y recolección de material vegetal, RT 42053,42054,42056,42058,42062,42061,42060. Acopio de material vegetal producto de la poda
f) RT KR 5 Identificación de la zona, Jornadas de orden, aseo y limpieza, Acopio de material vegetal

COMITES O MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo reportado no se llevaron a cabo comités, mesas de trabajo o reuniones

INFORMES SEMANALES O MENSUALES

INFORME MENSUAL N°3 Interventoría emite observaciones al informe mediante comunicado REG-IDU-523-2022-231
INFORMES SEMANALES: Al día con los 18 informes semanales

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL Y SST

Lista de chequeo semana comprendida entre el 31 de octubre al 6 de noviembre obtuvo una calificación del 100%.

3.4 Social

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Plataforma Bachué: Se actualizó la plataforma Bachué con la información de los soportes sociales generados durante el periodo.

Registro de PQRS: Durante el periodo no se registraron PQRSD a través del Punto IDU

Cierre de PQRS: Durante el periodo se realizó el cierre de tres (3) PQRSD relacionados a continuación:

1/11/2022 Se da cierre de PQRSD a satisfacción de los ciudadanos Alirio Calentura y Rosalba Ortiz, toda vez que el contratista atendió las solicitudes. Cierre en plataforma Bachué con aval de interventoría.
3/11/2022 Se da cierre de PQRSD a satisfacción de ciudadano Fernando Ramirez, toda vez que el contratista atendió las solicitudes. Cierre en plataforma Bachué con aval de interventoría.

PQRSD aperturadas en el periodo: 0
PQRSD en seguimiento a la fecha: 0
PQRSD registradas en total: 8
PQRSD cerradas a la fecha: 8

Derechos de petición en seguimiento:
1. Ana Dorey Martínez Radicado No. 2022185133271 :
Durante el periodo semanal el personal de obra inició adecuaciones en cuneta según recomendaciones dadas por la Supervisiòn IDU.

2. Ruth Tatiana Puentes radicado IDU N° 20221851676922:
Pendiente programar actividades de desratización en el predio ubicado en la KR 3 A BIS 3 A 76 (RT 20304).

3. María Elvinia Pinzón predio CL 187 A 8C 92 San Cristobal Norte:
Durante el periodo semanal el personal de obra inició las reparaciones en el predio.

4. Margarita Jurado predio Calle 17 Bis N° 134 B - 02 Puente Grande:
Durante el periodo semanal el personal de obra inició las actividades en el sector.

5. Nicolas Esguerra Administrador aptos Vista Mayor PH - Radicado IDU 20221851896402
03/11/2022: Contratista informa vía email que iniciará las actividades de mantenimiento en la zona en el transcurso de la semana del 8 al 12 nov-22.

6. IDIGER Radicado IDU 20225261714062
Contratista iniciará actividades en la zona en el transcurso de la semana del 8 al 12 de noviembre de 2022.

7. Harol Rivera de la Fundación Acción y Soluciones Radicado IDU 20221851908232
02/11/2022: Contratista inicia actividades en el predio.

8. Personería de Bogotá DP ciudadano José David Ramos
El 8/11/2022, Contratista e Interventoría realizarán acercamiento con el ciudadano para socializar el proyecto y verificar la solicitud con el fin de programar las actividades de mantenimiento requeridas**.**

9. Secretaria Distrital de Ambiente Radicado IDU 20225261761512
04/11/2022: El IDU remitió vía email solicitud para atención de derecho de petición de la Secretaria Distrital de Ambiente relacionado con requerimiento de información de las actividades de conformación de jarillones en la localidad de Suba.

Recorridos urbanos:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Volantes de información

Aprobación volantes:
Durante el periodo no fue requerido realizar aprobación de volantes

Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de información:

Volantes remitidos por correo en el periodo: 0
Total volantes en físico entregados en el periodo: 0
Total volantes entregados a la fecha: 142

Volantes de inicio:

Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de inicio

Volantes inicio remitido por correo en el periodo: 0
Total volantes inicio en físico entregados en el periodo: 0
Total volantes inicio entregados a la fecha: 477

Afiches informativos:

Durante el periodo el Contratista no entregó afiches informativos

Total afiches entregados en el periodo: 0
Total afiches a la fecha: 65

Puntos satélites de información:

Instalación:
Durante el periodo no fue requerido realizar instalación de PSI.

Adicionalmente, De acuerdo a verificación de PSI realizada por la Interventoría el 01/11/2022, continúan instalados 15 puntos satélites de información correspondientes a tres (3) PSI Kazandra, tres (3) PSI San Pedro de los Robles, tres (3) PSI El Pantanito, tres (3) PSI en Puente Aranda y tres (3) PSI en Puente Grande.

Actualización:
Durante el periodo no fue requerido realizar actualización de PSI.

Cierre:

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIUDADANO

02/11/2022: La Interventoría remitió al IDU el acta de comité IDU N° 1 debidamente revisada y firmada por el Contratista e Interventoria.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Levantamiento de actas de vecindad:
Durante el periodo no fue requerido realizar el levantamiento de actas de vecindad

Entrega a ciudadanos de copias de actas de vecindad:
4/11/2022 Puente Grande Se realizó entrega de copia de actas de vecindad en 4 predios

Aprobación actas de vecindad:
01/11/2022: Se recibió en Interventoría comunicación CS-DEM-IDU520-164-2022. Entrega de 1 acta de vecindad - Universidad Javeriana.
02/11/2022: Se remitió al Contratista comunicación REG-IDU-523-2022-234. Concepto de aprobación de 4 actas de vecindad del sector de Puente Grande
03/11/2022: Se remitió al Contratista comunicación REG-IDU-523-2022-241. Concepto de aprobación de 1 acta de vecindad de la Universidad Javeriana - calle 45 con Cr 5

Actas de compromiso: Durante el periodo no se suscribieron actas de compromiso.

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Contratación Mano de Obra:

Total Contratación MONC: 15 trabajadores
Total Contratación MONC localidades del proyecto: 9 trabajadores que representa el 60% de contratación.
Total Contratación población vulnerable: 2 trabajador que representa el 13% de contratación.

Gestión interinstitucional:

01/11/2022: Interventoría, Contratista e IDU participan en reunión convocada por la JAL de la localidad de Santafe para definir el alcance e intervención a realizar en el marco del contrato 520-22, para el mantenimiento de los predios a cargo del IDU aledaños al Parque de La Paz, ubicado en la Carrera 3 # 23
04/11/2022: Interventoría remitió vía email para conocimiento y fines pertinentes del IDU, el acta de la sesión de la JAL Suba celebrada el 04/10/22

REPORTES Y SEGUIMIENTO

Informe semanal del Contratista:
01/11/22: Se avaló el informe semanal social N° 18 del Contratista
El contratista se encuentra al día en la presentación de informes semanales a la fecha

Informe mensual de Interventoría:
01/11/2022: Se recibió en Interventoría el comunicado IDU 20223251731691 con el concepto de aprobación del informe mensual social N° 3 - V1

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO SOCIAL

02/11/2022: Se remitió al Contratista mediante comunicado REG-IDU-523-2022-235 la lista de chequeo con calificación social de la semana comprendida entre el 24 y el 30 de oct-22, en la cual se obtuvo una calificación del 100%.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha, no se han presentado precios no previstos.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

seis (6) días del mes de noviembre de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de Interventoría.
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 20 **DEL** 7/11/2022 **AL** 13/11/2022

CONTRATO No 523 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: 520 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT**: 901.583.119-7 (Escriba el NIT del contratista) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR: TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT**: 830.018.821-0 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU: Jhonny Aldemar Urrea Restrepo (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.533.822.951	Valor Inicial	$ 562.023.228
Valor Actualizado	$ 5.533.822.951	Valor Actualizado	$ 562.023.228
No. empleos Directos generados		No. empleos Directos generados	
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3%	53%	Trabajo Ejecutado	4%	52%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Preliminares**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Obras**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	Trabajo Ejecutado	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Calle 13 (san Pedro, Casandra y Puente Grande), Usaquén, álamos, calle 34 con 7ma, La Paz	53%	52%	-1%	N/A

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

3.1 Técnico

El 07/11/2022 se realiza la visita al predio localizado en la calle 34 con séptima, en atención al derecho de petición que se recibió. Se programan actividades de campo por parte del contratista: cerramiento, poda y desratización.

El 07/11/2022 se realiza la visita al predio localizado en Álamos, referente al derecho de petición tratado con anterioridad. En la visita se evidencia que el contratista ha realizado las adecuaciones del drenaje construido (cuneta) y construyó la conexión con tubería hasta el sumidero contiguo.

Se realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades resumidas a continuación:

***Calle 13, frente centenario - San Pedro de los Robles:** se continúa con labores de instalación de cerramiento de Nyloford, limpieza, entre otros. El contratista realiza la instalación de cerramiento en nyloford

*** calle 34 con 7ma** Se realiza visita al predio en atención al Derecho de Petición que llegó. Se programa el inicio de actividades por parte del contratista. Asi mismo, el 07/11/2022 inician con actividades de poda.

*** Álamos (RT 11023):** Se realiza visita, donde se evidenció que el contratista realizó los ajustes de la conexión con la cuneta con el sumidero contiguo.

*** RT (Usaquén):** Actividades de poda y recolección de pasto

***Calle 13, frente centenario - Casandra (RT 50877):** se realiza la demolición del predio, el cual se había solicitado, debido a que había sido bandalizado parcialmente. Se continúa con actividades de demolición de predios. el contratista realiza instalación de kit de aproximación de señalización.

***Calle 13, frente centenario - Puente grande (RT 50891):** se realizó demolición y limpieza. Se instaló el cerramienton y se encuentran con alambre de púas parcialmente.

*** Predio (parque la paz) RT Cra. 2A #22-30:** erl 11/11/2022 se realiza la visita al predio, en el cual se evidencia la necesidad de realizar actividades de poda y adecuación del cerramiento.

Documentación radicada por interventoría:

REG-IDU-523-2022-24	ATENCION OBSERVACIONES COMUNICADO OGA 20221750356883- INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.2 V1
REG-IDU-523-2022-24	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-25	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CIUDADANA MARGARITA JURADO
REG-IDU-523-2022-25	LLAMADO DE ATENCIÓN NO ENTREGA DE OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No.3- COMUNICADO DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-231

Actividades ejecutadas por el contratista: Además de las resumidas anteriormente, las siguientes:

El contratista radica la siguiente documentación:

CS-DEM-IDU520-171-2022	REMISIÓN INFORME SOCIAL MENSUAL No.4 PRIMERA VERSIÓN
CS-DEM-IDU520-172-2022	SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA DESRATIZACIÓN RT No. 6999D- SECTOR SUBA
CS-DEM-IDU520-173-2022	ENTREGA INFORME SST No.4
CS-DEM-IDU520-174-2022	DERECHO DE PETICIÓN CIUDADANA MARGARITA JURADO
CS-DEM-IDU520-175-2022	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL MENSUAL No.4 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
CS-DEM-IDU520-163-2022	*ATENCIÓN COMUNICADOS DE INTERVENTORÍA REG-IDU-523-2022-231 Y REG-IDU-523-2022-251 REMISIÓN*

Por parte de la entidad, se recibe la siguiente correspondencia:

3.2 SST

Para esta semana no se reportan ingresos de personal.

Durante esta semana el contratista realizo la capacitación sobre prevención de lesiones auditivas; se realizó actividad de bienestar/ partido de futbol de los trabajadores.

Maquinaria y vehículos en obra:

RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E
RETROEXCAVADORA HITACHI 130
RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75 *RETROEXCAVADORA LINKBELT
RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502
CAMIONETA GUZ622
CAMION-MIXTO WOK655
CAMION SOQ510
CAMION GTX230
CAMIONETA NISSAN IDY871

El contratista llevo a cabo reunión COPASST el 28 de noviembre 2022.

Se continua con el seguimiento y control al contratista en que cumpla con los requerimientos contractuales y de ley.

3.3 Ambiental

PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA

Versión 2 del documento es radicado por la presente interventoría mediante REG-IDU-523-2022-163 el día 13 de septiembre (Radicado IDU N° 20225261633582 del 14 de septiembre de 2022) Durante el periodo reportado no se obtuvo concepto por parte de la entidad.

MANEJO AMBIENTAL EN OBRA MAO AMBIENTAL

-Se continúa a la espera de revisión, concepto y/o aprobación del documento MAO Ambiental remitido al IDU con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022.
-A la fecha, el contratista no ha presentado nueva información que implique modificaciones o actualizaciones del documento.
-Adicionalmente, se da cuenta de la implementación de los programas de manejo establecidos en el MAO, en donde el contratista ejecuta las acciones de manejo como protección de individuos arbóreos, consolidación de acopios temporales de RCD, campamento debidamente implementado, ejecución de jornadas de orden y aseo, conformación de la BOAL, se cuenta con punto ecológico y cabinas sanitarias, puntos de hidratación y kit antiderrames. Además se cumple con gestión documental, ya que se cuenta con las 8 carpetas exigidas por el Manual del IDU.
-Por medio del diligenciamiento del FOCI55 se ha dado aval para la apertura de más frentes de obra, cumpliendo con todos los requerimientos desde el componente ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES

-A la fecha la SDA no se ha pronunciado en cuanto al documento. En el comité del 20 de octubre y posterior al desarrollo del mismo, no se reportaron novedades en cuanto al PGRCD.
-Adicionalmente, se anota que el proyecto cuenta con el PIN ambiental 21733, durante la semana reportada, se continúa con la salida de RCD 510 m3 en total (135 m3 frente calle 163) haciendo uso de las volquetas LLO63, KNM16, SPD78, KNL72, LLO63, XJB41, KSO65, SOR41, SZO419 (previamente aprobadas por la interventoría y cuentan con su respectivo PIN ambiental); y los RCD evacuados fueron transportados a los Sitios de Disposición Final SECAM, GRECO y RECICLADOS INDUSTRIALES
-Por otro lado, se anota que no se cuenta con trámite para permiso de intervención silvitulcutral, que, se requiere concepto de la SDA frente a la vegetación presente en el proyecto. Pendiente mesa de trabajo forestal para definir el tema.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

a) RT 11170 Mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11170 Implementación y adecuación punto ecológico, RT 11170 Sumideros protegidos, RT 11170 Adecuación de campamento. En condiciones de limpieza, orden y aseo, RT 11170 Protección de individuos arbóreos, RT 11170 Punto de hidratación
b) RT 6999 Campamento de obra, RT 6999 implementación unidad sanitaria portátil, RT 6999D Implementación de punto ecológico
c) RT 51122 Implementación campamento en condiciones óptimas. Jornada de orden, aseo y limpieza, RT 51139 Limpieza y protección de sumideros, RT 51122 Mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, RT 51139 Jornada de orden, aseo y limpieza en frente de obra ,
d) RT 11492 Mantenimiento unidad sanitaria portátil, RT 11492 frente de obra, punto de ecológico y campamento, RT 11492 Implementación de campamento,
e) RT 50929 Humectación demolición de RCD, RT 50929 Mantenimiento unidad sanitaria portátil, RT 50929 Implementación punto ecológico, RT 50929 evacuación de RCD,
f) RT 50929 Humectación demolición de RCD, RT 50929 Implementación de campamento, unidad sanitaria portatil, RT 50929 evacuación de RCD
g) Se culminó actividades de mantenimiento (limpieza) de predio ubicado enlaCalle45kr7correspondientesalosRT´s42053,42054,42056,42058,42062,42061,42060
h) Se continuo a actividades de limpieza y actividades de poda de predio ubicado en la avenida comuneros kr 5 RT 41568-48996
i) Se realizó actividades de limpieza y actividades de poda de predio ubicado en la calle 34 con kr 7 RT 46326, 46327 y 46328

COMITES O MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo reportado no se llevaron a cabo comités, mesas de trabajo o reuniones

INFORMES SEMANALES O MENSUALES

INFORME MENSUAL N°3 El contratista remite V2 del informe mediante comunicado CS-DEM-IDU 520-163-2022
INFORMES SEMANALES: Al día con los 18 informes semanales

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL Y SST

Lista de chequeo semana comprendida entre el 13 al 20 de noviembre obtuvo una calificación del 97%.

3.4 Social

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Plataforma Bachué: Se actualizó la plataforma Bachué con la información de los soportes sociales generados durante el periodo.

Registro de PQRS: Durante el periodo se registraron dos (2) PQRSD a través del Punto IDU del contrato relacionados a continuación:

9/11/2022 ID 224627 Sector Pantanito - Usaquen: Ciudadana Janeth Africano reporta presunta afectación en electrodomésticos en el predio de la CL 163 A 14 D 30 a causa de interrupción en el servicio de energía en el barrio Pantanito, durante las demolición de predio sobre la KR 15 con Cl 163A (PQRSD en seguimiento)

10/11/2022 ID 224766 Sector Pantanito - Usaquen: Ciudadana Lucila Varcarcel reporta presunta afectación en electrodomésticos en el predio de la KR 15 163 B 22 Piso 2 , a causa de interrupción en el servicio de energía en el barrio Pantanito, durante las demolición de predio sobre la KR 15 con Cl 163A.(PQRSD en seguimiento)

PQRSD aperturadas en el periodo: 2
PQRSD en seguimiento a la fecha: 2
PQRSD registradas en total: 10
PQRSD cerradas a la fecha: 8

Derechos de petición en seguimiento:

1. Ana Dorey Martínez Radicado No. 2022185133271 :
08/11/2022: Se realizó visita conjunta entre interventoría y Contratista al predio de la ciudadana, no obstante no se logró contacto con la peticionaria, Contratista contactará vía telefónica a la ciudadana para acordar una cita a fin de notificar finalización de actividades.

2. Ruth Tatiana Puentes radicado IDU N° 20221851676922:
Pendiente programar actividades de desratización en el predio ubicado en la KR 3 A BIS 3 A 76 (RT 20304).

3. María Elvinia Pinzón predio CL 187 A 8C 92 San Cristobal Norte:
Durante el periodo semanal el personal de obra del Consorcio Obras 2022 continua con las reparaciones en el predio.

4. Margarita Jurado predio Calle 17 Bis N° 134 B - 02 Puente Grande:
09/11/2022: Se recibió en Interventoría comunicación CS-DEM-IDU520-174-2022 con el reporte de las actividades adelantadas en el marco del contrato para dar respuesta a derecho de petición ciudadana Margarita Jurado
10/11/2022: Se remitió al IDU comunicación REG-IDU-523-2022-250 con Respuesta derecho de petición ciudadana Margarita Jurado

5. Nicolas Esguerra Administrador aptos Vista Mayor PH - Radicado IDU 20221851896402
Pendiente inicio de actividades de mantenimiento en el sector.

6. IDIGER Radicado IDU 20225261714062
Pendiente inicio de actividades de mantenimiento en el sector.

7. Harol Rivera de la Fundación Acción y Soluciones Radicado IDU 20221851908232
Durante el periodo semanal se continua con las actividades de mantenimiento en el predio, el Consorcio Obras 2022 se encuentra adelantando la instalación del cerramiento.

8. Personería de Bogotá DP ciudadano José David Ramos
8/11/2022 Se realiza visita conjunta entre Contratista e interventoría para verificar la solicitud del ciudadano José David Ramos, se indica a peticionario fecha de inicio de actividades de mantenimiento, las cuales iniciaron a partir del 9/11/2022 con la poda de cesped.

9. Secretaria Distrital de Ambiente Radicado IDU 20225261761512
La Interventoría esta a la espera de la proyección de la respuesta por parte del Contratista para revisión y complementación a fin de remitir la información al IDU.

Recorridos urbanos:
08/11/2022: Recorrido de seguimiento entre Interventoría y Contratista para atención de derechos de petición en los sectores de la Av. calle 34 con Cr 7 y Alamos - Alo Norte, asi como seguimiento al avance del Contrato en los tramos de San Pedro de los Robles y Kazandra.
11/11/2022: Recorrido de seguimiento al avance del Contrato entre Interventoría y Contratista en los sectores del predio parque la Paz y RTS de la Av. Comuneros

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Volantes de información: Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de información

Aprobación volantes:
09/11/2022: Se aprobó el volante N° 30 Convocatoria comité IDU N° 2 Sector Pantanito

Volantes remitidos por correo en el periodo: 0
Total volantes en físico entregados en el periodo: 0
Total volantes entregados a la fecha: 142

Volantes de inicio: Durante el periodo el Contratista entregó los siguientes volantes de inicio

8/11/2022: Entrega de 1 volante de inicio al ciudadano José David Ramos localidad de Santa Fé.
11/11/2022: Entrega de 1 volante de inicio a la ciudadana Elizabeth Aristizabal localidad de Santa Fé.

Volantes inicio remitido por correo en el periodo: 0
Total volantes inicio en físico entregados en el periodo: 2
Total volantes inicio entregados a la fecha: 479

Afiches informativos: Durante el periodo el Contratista no entregó afiches informativos

Total afiches entregados en el periodo: 0
Total afiches a la fecha: 65

Puntos satélites de información:

Instalación:
Durante el periodo no fue requerido realizar instalación de PSI.

Adicionalmente, De acuerdo a verificación de PSI realizada por la Interventoría el 11/11/2022, continúan instalados 15 puntos satélites de información correspondientes a tres (3) PSI Kazandra, tres (3) PSI San Pedro de los Robles, tres (3) PSI El Pantanito, tres (3) PSI en Puente Aranda y tres (3) PSI en Puente Grande.

Actualización:
Durante el periodo no fue requerido realizar actualización de PSI.

Cierre:
Durante el periodo no fue requerido realizar cierre de PSI.

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIUDADANO

11/11/2022: La Interventoría remitió al Contratista el acta de comité IDU N° 1 debidamente revisada y firmada por la Interventoría y el IDU.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Levantamiento de actas de vecindad:
Durante el periodo no fue requerido realizar el levantamiento de actas de vecindad

Entrega a ciudadanos de copias de actas de vecindad:
10/11/2022 Entrega de copia de acta de vecindad en 1 predio, Universidad Javeriana.

Actas de compromiso: Durante el periodo no se suscribieron actas de compromiso.

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Contratación Mano de Obra:

Total Contratación MONC: 15 trabajadores
TotalContratación MONC localidades del proyecto: 9 trabajadores que representa el 60% de contratación.
Total Contratación población vulnerable: 2 trabajador que representa el 13% de contratación.

Gestión interinstitucional:

08/11/2022: Se recibió en Interventoría comunicado CS-DEM-IDU520-172-2022 del Consorcio Obras 2022, con el concepto para solicitud de desratización RT N° 6999D

REPORTES Y SEGUIMIENTO

Informe semanal del Contratista:
09/11/22: Se avaló el informe semanal social N° 19 del Contratista
El contratista se encuentra al día en la presentación de informes semanales a la fecha

Informe mensual del Contratista:
08/11/2022: Se recibió comunicado CS-DEM-IDU520-171-2022 con la Remisión Informe Social Mensual Nº 4- V1
11/11/2022: Interventoría remitió al Contratista las observaciones generadas al informe mensual social N° 4 mediante comunicado REG-IDU-523-2022-252

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO SOCIAL

10/11/2022: Se remitió al Contratista mediante comunicado REG-IDU-523-2022-249 la lista de chequeo con calificación social de la semana comprendida entre el 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022., en la cual se obtuvo una calificación del 100%.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha, no se han presentado precios no previstos.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

trece (13) días del mes de noviembre de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de Interventoría.
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 21 **DEL** 14/11/2022 **AL** 20/11/2022

CONTRATO No 523 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 520 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.583.119-7 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.018.821-0 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU Jhonny Aldemar Urrea Restrepo (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.533.822.951	Valor Inicial	$ 562.023.228
Valor Actualizado	$ 5.533.822.951	Valor Actualizado	$ 562.023.228
No. empleos Directos generados		No. empleos Directos generados	
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3%	56%	Trabajo Ejecutado	2%	54%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE Preliminares	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE Obras	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	Trabajo Ejecutado	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Calle 13 (san pedro de los Robles), Alo Norte, segmetno Comuneros, Cota, atención DP	56%	54%	-2%	N/A

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

3.1 Técnico

El dia 18/11/22 se realiza visita en conjunto con el contratista y la interventoria en el predio del DP que se localiza en Álamos con Rt 110123 (cuneta). Para dicho predio se solicitó realizar la instalación de una tubería para prenar el agua a la vía y retirar los materiales sobrantes de la intervención de la cuneta.

Asi mismo, el 18/11/2022 se visita el predio del derecho de petición del predio localizado en Cl. 187a #8c 80. La visita consistió en la revisión técnica de las intervenciones que realizó el contratista en el predio, tales como pintura dentro de la vivienda, revoque de muros internos, se empañetó el lavadero, entre otras solicitudes de la peticionaria. quedó pendiente la realización de actividades como instalación de cerchas metálicas, solucionar las goteras que se presentan sobre las escaleras. Las intervenciones se realizan considerando que el contratista demolió el predio colindante al de la peticionaria.

Se registra la realización de las siguientes actividades:
RT San Pedro de los Robles: se continuan las actividades de instalación de cerramiento en nylofor.
RT Suba compartir: se continuan actividades de instalación de alambre y labores de poda.
RT 6999D: se realizan capacitaciones al personal de obra.
RT 48996 y 41568 comuneros: se realizan actividas de cerramiento en madera rolliza.
RT 11170: se continuan actividades de cerramiento, labores de poda y protección de individuos arboleos.
RT 52898: aún no se realizan actvidades en este frente. Se reaiza la respectiva visita por parte de la entidad, contratista e interventoría
RT 8346: se realizan capacitaciones al personal de obra y se realizan actividades de excavación para adecuación de la cuneta solicitada en el costado del muro que colinda con el predio del IDU.
RT cota: sin actividades
Documentación radicada por interventoría:

REG-IDU-523-2022-256	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.4- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU-520-173-2022
REG-IDU-523-2022-257	REMISIÓN INFORME MENSUAL SST No.3 V0 DE INTERVENTORÍA - CONTRATO IDU-523-2022 PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-258	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL - SEMANA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-259	RESPUESTA PROCESO 5623981 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE -SDA- SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN JARILLÓN CON MATERIAL RCD PREDIOS PROYECTO
REG-IDU-523-2022-260	RESPUESTA SOLICITUD DE DESRATIZACIÓN - CONTROL DE ROEDORES- RT SUBA 6966D
REG-IDU-523-2022-261	RESPUESTA MEMORANDO DTGJ 20224250391353- SOLICITUD DE ANTECEDENTES TUTELA 2022-00164-ELIZABETH ARISTIZABAL ALVARADO

Actividades ejecutadas por el contratista: Además de las resumidas anteriormente, las siguientes:
El contratista radica la siguiente documentación:

CS-DEM-IDU520-177-2022	RESPUESTA A PROCESO 5623981 SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN JARILLÓN CON MATERIAL RCD PREDIOS PROYECTO ALO NORTE LOCALIDAD SUBA
CS-DEM-IDU520-178-2022	RESPUESTA REG-IDU-523-2022-252 ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME SOCIAL MENSUAL No.4 SEGU

Por parte de la entidad, se recibe la siguiente correspondencia:

20221851981082	DERECHO DE PETICIÓN 20221851981082 REPARACIÓN DAÑOS OCASIONADOS CAMBIO DE VOLTAJE
20224250391353	ACCIÓN DE TUTELA - MEMORANDO DTGJ 20224250391353
20221852018252	DP ELICEO RUBIO - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO

3.2 SST

Para esta semana no se reportan ingresos de personal.

capacitación prevención de lesiones auditivas; se realizó actividad de bienestar/ partido de futbol de los trabajadores.

Durante la semana el contratista realizo la entrega de Dotaciones de obra-casco, botas, chaquetas, mascarillas y reposición de mascarillas y guantes al todo el personal que ingrese nuevo al frente de obra o aquellos que lo requieran; se realiza reposición de dotación según el estado de los mismos.

Maquinaria y vehículos en obra:

RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E
RETROEXCAVADORA HITACHI 130
RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75 *RETROEXCAVADORA LINKBELT
RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502
CAMIONETA GUZ622
CAMION-MIXTO WOK655
CAMION SOQ510
CAMION GTX230
CAMIONETA NISSAN IDY871

El contratista llevo a cabo reunión COPASST el 28 de noviembre 2022.

Se continua con el seguimiento y control al contratista en que cumpla con los requerimientos contractuales y de ley.

3.3 Ambiental

PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA

Versión 2 del documento es radicado por la presente interventoría mediante REG-IDU-523-2022-163 el día 13 de septiembre (Radicado IDU N° 20225261633582 del 14 de septiembre de 2022) Durante el periodo reportado no se obtuvo concepto por parte de la entidad.

MANEJO AMBIENTAL EN OBRA MAO AMBIENTAL

-Se continúa a la espera de revisión, concepto por parte de la entidad del documento MAO Ambiental remitido al IDU con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022.
-A la fecha, el contratista no ha presentado nueva información que implique modificaciones o actualizaciones del documento.
-Adicionalmente, se da cuenta de la implementación de los programas de manejo establecidos en el MAO, en donde el contratista ejecuta las acciones de manejo como protección de individuos arbóreos, consolidación de acopios temporales de RCD, campamento debidamente implementado, ejecución de jornadas de orden y aseo, conformación de la BOAL, se cuenta con punto ecológico y cabinas sanitarias, puntos de hidratación y kit antiderrames. Además se cumple con gestión documental, ya que se cuenta con las 8 carpetas exigidas por el Manual del IDU.
-Por medio del diligenciamiento del FOCI55 se ha dado aval para la apertura de más frentes de obra, cumpliendo con todos los requerimientos desde el componente ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES

-A la fecha la SDA no se ha pronunciado en cuanto al documento. En el comité del 20 de octubre y posterior al desarrollo del mismo, no se reportaron novedades en cuanto al PGRCD.
-Adicionalmente, se anota que el proyecto cuenta con el PIN ambiental 21733, durante la semana reportada no se generaron RCD, en consecuencia, no se realizó evacuación de residuos mediante el PIN Ambiental
-Por otro lado, se anota que no se cuenta con trámite para permiso de intervención silvitulcutral, que, se requiere concepto de la SDA frente a la vegetación presente en el proyecto. Pendiente mesa de trabajo forestal para definir el tema.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

a) RT 11170 Mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11170 Implementación y adecuación punto ecológico, RT 11170 Sumideros protegidos, RT 11170 Adecuación de campamento. En condiciones de limpieza, orden y aseo, RT 11170 Protección de individuos arbóreos, RT 11170 Punto de hidratación
b) RT 6999 Campamento de obra, RT 6999 implementación unidad sanitaria portátil, RT 6999D Implementación de punto ecológico
c) RT 51122 Implementación campamento en condiciones óptimas. Jornada de orden, aseo y limpieza, RT 51139 Limpieza y protección de sumideros, RT 51122 Mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, RT 51139 Jornada de orden, aseo y limpieza en frente de obra ,
d) Se culminó actividades de limpieza y actividades de poda de predio ubicado en la avenida comuneros kr 5 RT 41568-48996
e) Se realizó capacitación en frentes de obra san pedro de los robles (Fontibón) y suba aures, correspondiente a las funciones de la Brigada de Orden, aseo y limpieza BOAL de acuerdo a programación de cronograma de actividades ambientales.

COMITES O MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo reportado no se llevaron a cabo comités, mesas de trabajo o reuniones

INFORMES SEMANALES O MENSUALES

INFORME MENSUAL N°3 No cuenta con aprobaión, faltantes de soprtes de RCD y materiales
INFORMES SEMANALES: Al día con los 21 informes semanales

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL Y SST

Lista de chequeo semana comprendida entre el 14 y el 20 de noviembre obtuvo una calificación del 97%.

3.4 Social

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Plataforma Bachué: Se actualizó la plataforma Bachué con la información de los soportes sociales generados durante el periodo.

Registro de PQRS: Durante el periodo no se registraron PQRSD a través del Punto IDU del contrato.

Durante el periodo se adelantó la siguiente gestión para los PQRSD que se encuentran en seguimiento a la fecha:

15/11/2022: Se realizó visita entre áreas social y técnica del Contratista e Interventoría a los predios de las ciudadanas Janeth Africano predio CL 163 A 14 D 30 y Lucila Varcagel predio KR 15 163 B 22, para verificar reporte de daño a electrodomesticos por las actividades de demolición del RT 52872.

PQRSD aperturadas en el periodo: 0
PQRSD en seguimiento a la fecha: 2
PQRSD registradas en total: 10
PQRSD cerradas a la fecha: 8

Derechos de petición en seguimiento:

1. Ana Dorey Martínez Radicado No. 2022185133271 :
18/11/2022 Se realizó entre Interventoria y Contratista visita a predio ubicado en la CL 65 A 93-90 de la ciudadana Ana Martinez para notificar finalización de actividades y proceder al cierre de derecho de petición. Se suscribe acta con la peticionaria.

2. Ruth Tatiana Puentes radicado IDU N° 20221851676922:
Pendiente programar actividades de desratización en el predio ubicado en la KR 3 A BIS 3 A 76 (RT 20304).

3. María Elvinia Pinzón predio CL 187 A 8C 92 San Cristobal Norte:
18/11/2022 Se realizó entre Interventoria y Contratista, visita al predio ubicado en la Calle 187 A No 8 C 92 para adelantar seguimiento al avance de las actividades para atención de las afectaciones reportadas por la ciudadana.

4. Nicolas Esguerra Administrador aptos Vista Mayor PH - Radicado IDU 20221851896402
18/11/2022: Teniendo en cuenta la información del Contratista sobre el inicio de actividades en el RT 35015 en la semana del 8 al 12 de noviembre, las cuales de acuerdo a verificación de Interventoría no se han hecho efectivas, se remitió correo al Consorcio Obras 2022 solicitando información sobre la situación a la fecha para el inicio de las actividades, así como la programación de inicio del mantenimiento requerido para dar atención al derecho de petición.

5. IDIGER Radicado IDU 20225261714062
17/11/2022 El Contratista inicia actividades en los RT 2659A y 8346 según concepto de IDIGER sobre manejo de aguas de escorrentia

6. Harol Rivera de la Fundación Acción y Soluciones Radicado IDU 20221851908232
Durante el periodo semanal el Contratista finalizó instalación del cerramiento, poda y limpieza de los predios.

7. Personería de Bogotá DP ciudadano José David Ramos
El Contratista finalizó mantenimiento del cerramiento, poda y limpieza de los predios.

8. Secretaria Distrital de Ambiente Radicado IDU 20225261761512
17/11/2022: Se remitio al IDU la comunicación REG-IDU-523-2022-259 con la respuesta a solicitud de información requerida por la SDA.

9. Lucila Varcarcel RAD IDU 20221851981082
17/11/2022: IDU remitió vial email DP al Contratista e Interventoría para atención de dereho de petición RAD IDU 20221851981082 con solicitud de la ciudadana Lucila Varcacel de reparación a electrodomesticos por daños ocasionados tras cambio de voltaje en actividades de demolición del RT 52872

10.Eliceo Rubio RAD IDU 20221852018252
18/11/2022: IDU remitió vial email DP al Contratista e Interventoría para trámite derecho de petición con solicitud de mantenimiento de los predios

Recorridos urbanos:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Volantes de información: Durante el periodo el Contratista entregó los siguientes volantes de información
16/11/2022 Entrega de volante Nº 31 en 4 predios en el barrio Puente Grande, total volantes entregados 4.

Aprobación volantes:
16/11/2022: Aprobación volante N° 31 Notificación cierre de actas de vecindad localidad Fontibón

Volantes remitidos por correo en el periodo: 0
Total volantes en físico entregados en el periodo: 4
Total volantes entregados a la fecha: 146

Volantes de inicio: Durante el periodo el Contratista entregó los siguientes volantes de inicio

11/11/2022 Entrega de un (1) volante de incio en la KR 2 A # 22 A - 30, ciudadana Elizabeth Aristizabal, socialización inicio de actividades de mantenimiento RT 9252 predio contiguo a su predio.

Volantes inicio remitido por correo en el periodo: 0
Total volantes inicio en físico entregados en el periodo: 1
Total volantes inicio entregados a la fecha: 480

Afiches informativos: Durante el periodo el Contratista no entregó afiches informativos

Total afiches entregados en el periodo: 0
Total afiches a la fecha: 65

Puntos satélites de información:

Instalación:
Durante el periodo no fue requerido realizar instalación de PSI.

Adicionalmente, De acuerdo a verificación de PSI realizada por la Interventoría el 17/11/2022, continúan instalados 15 puntos satélites de información correspondientes a tres (3) PSI Kazandra, tres (3) PSI San Pedro de los Robles, tres (3) PSI El Pantanito, tres (3) PSI en Puente Aranda y tres (3) PSI en Puente Grande.

Actualización:
Durante el periodo no fue requerido realizar actualización de PSI.

Cierre:

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIUDADANO

15/11/2022: Se recibió en la Interventoría la presentación proyectada por el Contratista para el desarrollo del comité IDU N° 2 del sector de Pantanito
18/11/2022: Se remiten vía electrónico al Contratista las observaciones de la presentación para el desarrollo del comité IDU N° 2 del sector de Pantanito

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Levantamiento de actas de vecindad:
Durante el periodo se realizó el cierre de cuatro (4) actas de vecindad en el sector de Puente Grande así:

16/11/2022 Se realizó cierre de acta de vecindad en un predio.
17/11/2022 Se realizó cierre de acta de vecindad en 3 predios.

Entrega a ciudadanos de copias de actas de vecindad:
Durante el periodo no se entregaron copias de actas de vecindad a la comunidad.

Actas de compromiso: Durante el periodo no se suscribieron actas de compromiso.

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Contratación Mano de Obra:

Total Contratación MONC: 15 trabajadores
Total Contratación MONC localidades del proyecto: 9 trabajadores que representa el 60% de contratación.
Total Contratación población vulnerable: 2 trabajador que representa el 13% de contratación.

Otras actividades de coordinación:

18/11/2022: Se remitió al IDU REG-IDU-523-2022-261 con respuesta al memorando 20224250391353 del Director Técnico de Gestión Judicial del IDU a la solicitud de antecedentes de la acción de tutela 2022-00164 instaurada por ELIZABETH ARISTIZABAL ALVARADO

REPORTES Y SEGUIMIENTO

Informe semanal del Contratista:
16/11/22: Se avaló el informe semanal social N° 20 del Contratista
El contratista se encuentra al día en la presentación de informes semanales a la fecha

Informe mensual del Contratista:
17/11/2022: Se recibió en Interventoría el comunicado CS-DEM-IDU520-178-2022 remitido por el Conosrcio Obras 2022 con el informe mensual social N° 4 - V2
18/11/2022: Se remiten vía email al Contratista observaciones generadas al informe mensual social N° 4 V2 radicado mediante comunicado CS-DEM-IDU520-178-2022

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO SOCIAL

17/11/2022: Se remitió al Contratista mediante comunicado REG-IDU-523-2022-258 la lista de chequeo con calificación social de la semana comprendida entre el 7 y el 13 de noviembre de 2022., en la cual se obtuvo una calificación del 100%.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha, no se han presentado precios no previstos.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinte (20) días del mes de noviembre de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de Interventoría.
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No 523 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: 520 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT**: 901.583.119-7 (Escriba el NIT del contratista) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR: TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT**: 830.018.821-0 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU: Jhonny Aldemar Urrea Restrepo (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	24 (Día)	**DE**	6 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 5.533.822.951	Valor Inicial	$ 562.023.228
Valor Actualizado	$ 5.533.822.951	Valor Actualizado	$ 562.023.228
No. empleos Directos generados		No. empleos Directos generados	
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3%	59%	Trabajo Ejecutado	3%	57%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Preliminares**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE **Obras**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	Trabajo Ejecutado	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Calle 13 (San Pedro de los Robles), RT 8346, Alo Norte, Barrio Pantanito, carrera 45 con 6, Calle 34 con 7, calle 26 con 4ta	59%	57%	-2%	N/A

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

3.1 Técnico

El 21/11/2022 se asiste a reunión en la JAL de Suba, producto de la citación raelizada por la Junta.

Asi mismo, el 24/11/2022 se realiza visita al predio de RT 11170, donde se presenta el empozamiento indicado el 21/11/2022.

Se registra la realización de las siguientes actividades:

***Frente calle 13 (San Pedro de los Robles):** se continuan las actividades de instalación de cerramiento en nylofor.

RT 8346: Se evidencia la realización de excavación para conformación de la cuneta que va contigua al predio de la entidad.

*** RT Kr 7 con 34:** Aún no se inician las actividades de poda

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

RT Suba compartir: El 21/11/2022 se asiste y acompaña desde el componente técnico la reunión citada por la JAC de Suba Compartir, referente al empozamiento de agua que se presenta en el RT 11170 (Frente ALO Norte). Asi mismo, el 24/11/2022 se realizó visita al punto donde se presenta empozamiento.

Barrio Pantanito - Pradera norte: El 22/11/2022 se acompaña al contratista a la visita que realiza el personal técnico del contratista para realizar las reparaciones a los electrodomésticos relacionados con la PQR del sector.

***Carrera 26a No. 36-13 (RT 3317 y 3316):** se realizan actividades de poda.

***ALO Norte (RT 11170):** se hace la observacion al contratista que está pendiente la recolección de basuras en el predio.

***ALO Norte (RT 11085 y 11086):** se hace la observacion al contratista que está pendiente completar el cerramiento.

***ALO Norte (RT 6966):** labores de instalación de cerramiento en rollizos de madera

***Pantanito - Pradera Norte:** Dentro de los predios se ha evidenciado basuras ajenas a las obras

***RT Cl. 45 con Kr 6 :** Se realiza instalación de cerramiento con vara rolliza

***RT Cl. 34 # 7 - estado actual:** Pendiente iniciar actividades de poda

***RT de la Cl. 26 con 4 :** Se evidencia actividades de Excavacion Manual para la elaboración de cuneta

Documentación radicada por interventoría:

REG-IDU-523-2022-262	OBSERVACIONES INFORME DE GESTION AMBIENTAL No.3V2- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU-520-163-2022
REG-IDU-523-2022-263	SOLICITUD CONTRATISTA- REVISION Y PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA META FISICA EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA
REG-IDU-523-2022-264	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No.4 VERSIÓN 1
REG-IDU-523-2022-265	ATENCION COMUNICADO CS-DEM-IDU520-178-2022 DEL 17/11/2022 - INFORME MENSUAL SOCIAL No.4 VERSIÓN 2
REG-IDU-523-2022-266	REMISION INFORME MENSUAL TECNICO No.4 V1 DE INTERVENTORIA- CONTRATO IDU-523-2022 PERÍODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-267	REMISIÓN ACTA COMITÉ No.8 DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS- IDU-520-2022-IDU-523-2022
REG-IDU-523-2022-268	RESPUESTA DERECHO DE PETICION CIUDADANA RUTH TATIANA PUENTES RADICADO IDU No. 20221851676922
REG-IDU-523-2022-269	REMISION CALIFICACION LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-270	SOLICITUD SUBSANACIÓN PENDIENTES EN LOS PREDIOS INTERVENIDOS
REG-IDU-523-2022-271	REMISIÓN FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES Y SST FIRMADAS
REG-IDU-523-2022-272	APROBACION INGRESO PERSONAL CONTRATO IDU-520-2022- RESPUESTA COMUNICADO CS-DEM-IDU-520-186-2022- ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL
REG-IDU-523-2022-273	APROBACIÓN INFORME MENSUAL No.4 COMPONENTE SST PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2022-COMUNICADO CS-DEM-IDU520-181-2022

Actividades ejecutadas por el contratista: Además de las resumidas anteriormente, las siguientes:

El contratista radica la siguiente documentación:

CS-DEM-IDU520-179-2022	REQUERIMIENTO No. 221026- RADICADO 20221851676922
CS-DEM-IDU520-181-2022	RESPUESTA REG-IDU-523-2022-254 REQUERIMIENTOS SST-ENTREGA CERTIFICADOS DE AFILIACION A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CS-DEM-IDU520-182-2022	RESPUESTA REG-IDU-523-2022-256 ATENCIÒN DE OBSERVACIONES INFORME SST No.4
CS-DEM-IDU520-183-2022	REMISIÓN CIERRE ACTAS DE VECINDAD
CS-DEM-IDU520-186-2022	ENVÍO DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL

Por parte de la entidad, se recibe la siguiente correspondencia:

20221751819631	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225261639402 DEL 15/09/2022 DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA MÍNIMA DEL CONTRATO DE OBRA

3.2 SST

Para esta semana no se reportan ingresos de personal.

El contratista llevo a cabo esta semana la capacitación en seguridad y actores viales el 22 al 27 de noviembre 2022.
Durante la semana el contratista continúa realizando la entrega de Dotaciones de obra-casco, botas, chaquetas, mascarillas y reposición de mascarillas y guantes al todo el personal que ingrese nuevo al frente de obra o aquellos que lo requieran; se realiza reposición de dotación según el estado de estos.

El contratista reporta para la semana (5 retiros) de colaboradores de los cuales se adjuntará en el informe mensual el soporte correspondiente del mes de noviembre.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

Maquinaria y vehículos en obra:
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E
RETROEXCAVADORA HITACHI 130
RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75 *RETROEXCAVADORA LINKBELT
RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502
CAMIONETA GUZ622
CAMION-MIXTO WOK655
CAMION SOQ510
CAMION GTX230
CAMIONETA NISSAN IDY871

El contratista llevo a cabo reunión COPASST el 28 de noviembre 2022.

Se continua con el seguimiento y control al contratista en que cumpla con los requerimientos contractuales y de ley.

Se cuenta con 103 personas contratadas

3.3 Ambiental

PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA

La entidad emite aprobación al Componente Ambiental del documento PAI mediante comunicado OGA20221751824661 del 24 de noviembre de 2022.

MANEJO AMBIENTAL EN OBRA MAO AMBIENTAL

-Se continúa a la espera de revisión, concepto por parte de la entidad del documento MAO Ambiental remitido al IDU con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022.
-A la fecha, el contratista no ha presentado nueva información que implique modificaciones o actualizaciones del documento.
-Adicionalmente, se da cuenta de la implementación de los programas de manejo establecidos en el MAO, en donde el contratista ejecuta las acciones de manejo como protección de individuos arbóreos, consolidación de acopios temporales de RCD, campamento debidamente implementado, ejecución de jornadas de orden y aseo, conformación de la BOAL, se cuenta con punto ecológico y cabinas sanitarias, puntos de hidratación y kit antiderrames. Además se cumple con gestión documental, ya que se cuenta con las 8 carpetas exigidas por el Manual del IDU.
-Por medio del diligenciamiento del FOCI55 se ha dado aval para la apertura de más frentes de obra, cumpliendo con todos los requerimientos desde el componente ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES

-A la fecha la SDA no se ha pronunciado en cuanto al documento. En el comité del 28 de noviembre y posterior al desarrollo del mismo, no se reportaron novedades en cuanto al PGRCD.
-Adicionalmente, se anota que el proyecto cuenta con el PIN ambiental 21733, durante la semana reportada no se generaron RCD, en consecuencia, no se realizó evacuación de residuos mediante el PIN Ambiental.
- Por otro lado, se anota que no se cuenta con trámite para permiso de intervención silvitulcutral, que, se requiere concepto de la SDA frente a la vegetación presente en el proyecto. Pendiente mesa de trabajo forestal para definir el tema.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

a) RT 11170 Mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11170 Implementación y adecuación punto ecológico, RT 11170 Sumideros protegidos, RT 11170 Adecuación de campamento. En condiciones de limpieza, orden y aseo, RT 11170 Protección de individuos arbóreos, RT 11170 Punto de hidratación.
b) RT 6999 Campamento de obra, RT 6999 implementación unidad sanitaria portátil, RT 6999D Implementación de punto ecológico.
c) RT 51122 Implementación campamento en condiciones óptimas. Jornada de orden, aseo y limpieza, RT 51139 Limpieza y protección de sumideros, RT 51122 Mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, RT 51139 Jornada de orden, aseo y limpieza en frente de obra .
d) Se culminó actividades de limpieza y actividades de poda de predio ubicado en la avenida comuneros kr 5 RT 41568-48996.
e) Se realizó capacitación en frentes de obra san pedro de los robles (Fontibón) y suba aures, correspondiente a las funciones de la Brigada de Orden, aseo y limpieza BOAL, de acuerdo a programación de cronograma de actividades ambientales.

COMITES O MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo reportado no se llevaron a cabo comités, mesas de trabajo o reuniones

INFORME MENSUAL N°3 No cuenta con aprobaión, faltantes de soprtes de RCD y materiales
INFORME MENSUAL N°4 No se da por recibido ni aprobado en tanto no se apruebe el Informe N°3
INFORMES SEMANALES: Al día con los 22 informes semanales

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL Y SST

Lista de chequeo semana comprendida entre el 21 al 27 de noviembre obtuvo una calificación del 97%.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

3.4 Social

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Plataforma Bachué: Se actualizó la plataforma Bachué con la información de los soportes sociales generados durante el periodo.

Registro de PQRS: Durante el periodo no se registraron PQRSD a través del Punto IDU del contrato.
PQRSD en seguimiento: 2 PQRSD
1. ID 224627 Sector Pantanito: Afectación electrodomésticos predio de la CL 163 A 14 D 30.
2. ID 224766 Sector Pantanito: Afectación electrodomésticos predio de la KR 15 163 B 22 Piso.

Durante el periodo se adelantó la siguiente gestión para los PQRSD que se encuentran en seguimiento a la fecha:

22/11/2022: Se realizó visita entre áreas social y técnica del Contratista e Interventoría a los predios de las ciudadanas Janeth Africano predio CL 163 A 14 D 30 y Lucila Valcárcel predio KR 15 163 B 22, con el fin de que el técnico electricista realizará el diagnóstico de los electrodomésticos reportados por las ciudadanas. Se suscribió acta con las peticionarias y se acordó que el 28/11/2022 se daría inicio a las reparaciones de los electrodomésticos, una vez se realice la compra de las piezas requeridas.

PQRSD aperturadas en el periodo: 0
PQRSD en seguimiento a la fecha: 2
PQRSD registradas en total: 10
PQRSD cerradas a la fecha: 8

Derechos de petición en seguimiento:

1. Ana Dorey Martínez Radicado No. 2022185133271 :
Pendiente entrega a la Interventoría de comunicado por parte del Contratista con reporte de actividades adelantadas para atención de solicitud, el cual será remitido a la Interventoría a más tardar el 28/1172022.

2. Ruth Tatiana Puentes radicado IDU N° 20221851676922:
22/11/2022: Se recibió en Interventoría el comunicado CS-DEM-IDU520-179-2022 con la respuesta del Consorcio Obras 2022 al derecho de petición RAD IDU 20221851676922 de la ciudadana Ruth Tatiana Puentes, indicando inviabilidad para actividad de desratización.
23/11/2022: Interventoría remitió al IDU REG-IDU-523-2022-268 con Respuesta derecho de petición Ruth Puentes RAD 20221851676922.

3. María Elvinia Pinzón predio CL 187 A 8C 92 San Cristóbal Norte:
Entre el 22 y el 27 de noviembre de 2022 no se llevaron a cabo actividades en el predio debido a que la ciudadana no se encontraba en el predio para recibir a los trabajadores de obra, por lo tanto, el personal de obra retomará actividades el lunes 28/11/2022.

4. Nicolas Esguerra Administrador aptos Vista Mayor PH - Radicado IDU 20221851896402
Pendiente programación de inicio del mantenimiento requerido para dar atención al derecho de petición.

5. IDIGER Radicado IDU 20225261714062
25/11/2022: En recorrido de Interventoría se evidenció que en el predio se adelantaban actividades por parte de terceros, al respecto, el Contratista indagó con una de las propietarias de los predios que colindan con el predio del IDU, quien informó que contrató dicho personal para que adelantará actividades de retiro de material existente sobre los muros de la parte posterior del predio, el cual debido a las condiciones climáticas se desplazó tapando una de las ventanas. Se le informó a la ciudadana por parte del Contratista que las actividades de elaboración de cañuela serán retomadas por el contratista en la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.

6. Harol Rivera de la Fundación Acción y Soluciones Radicado IDU 20221851908232
El Contratista finalizó la instalación del cerramiento y actividades de mantenimiento requeridas en el predio. Pendiente de acuerdo a indicación del área técnica del Contratista, programación de actividad de desratización.

7. Personería de Bogotá DP ciudadano José David Ramos
El Contratista finalizó mantenimiento del cerramiento, poda y limpieza de los predios. Pendiente de acuerdo a indicación del área técnica del Contratista, programación de actividad de desratización.

8. Lucila Varcarcel RAD IDU 20221851981082
22/11/2022 El Contratista en compañía de la Interventoría y de un técnico electricista, realizaron visita al predio de la ciudadana para verificar el tipo de afectación de los electrodomésticos, Contratista realizará la compra de una pieza requerida para la nevera asi como la compra de una ducha eléctrica, durante visita se dejó equipo de sonido en funcionamiento. Se suscribió acta con las peticionarias y se acordó que el 28/11/2022 se daría inicio a las reparaciones de los electrodomésticos, una vez se realizará compra de las piezas requeridas.

9.Eliceo Rubio RAD IDU 20221852018252
Contratista inició actividades en los RTS 3317 y 3316 el día 21/11/2022. La anterior información fue suministrada por el Contratista al ciudadano Eliceo Rubio, a quien se le realizó presentación del Contrato IDU 520-22 y se le notificó el inicio de las actividades de mantenimiento.

Recorridos urbanos:
24/11/2022: Se realizó recorrido en conjunto con algunos representantes de la JAC Suba Compartir Etapa III, Contratista, Interventoría e IDU, para verificar en terreno las solicitudes presentadas por la comunidad, durante la visita se acordó, según indicación del IDU, que se bajará la altura de los jarillones, extendiendo el material hacia el predio del IDU desde la Calle 149 hasta la Calle 151B.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Volantes de información: Durante el periodo el Contratista entregó los siguientes volantes de información

21/11/2022 Volante Nº 30 a los integrantes del comité IDU y a la JAC del barrio El Pantanito. Total 6 volantes entregados.
24/11/2022 Volante Nº 32 cierre Acta de Vecindad, barrio San Pedro Los Robles. Total 6 volantes entregados

Aprobación volantes:
24/11/2022: Aprobación volante N° 32 Notificación cierre de actas de vecindad sector Puente Aranda

Volantes remitidos por correo en el periodo: 0
Total volantes en físico entregados en el periodo:12
Total volantes entregados a la fecha: 158

Volantes de inicio: Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de inicio

Volantes inicio remitido por correo en el periodo: 0
Total volantes inicio en físico entregados en el periodo: 1
Total volantes inicio entregados a la fecha: 480

Afiches informativos: Durante el periodo el Contratista no entregó afiches informativos

Total afiches entregados en el periodo: 0
Total afiches a la fecha: 65

Puntos satélites de información:

Instalación:
Durante el periodo no fue requerido realizar instalación de PSI.

Adicionalmente, De acuerdo a verificación de PSI realizada por la Interventoría el 22/11/2022, continúan instalados 12 puntos satélites de información correspondientes a tres (3) PSI Kazandra, tres (3) PSI San Pedro de los Robles, tres (3) PSI El Pantanito y tres (3) PSI en Puente Grande.

Actualización:
Durante el periodo no fue requerido realizar actualización de PSI.

Cierre:
24/11/2022 Se realizó el cierre de los 3 PSI relacionados a continuación:
*Ingelticos: KR 54 #13 54
*Surtiretenes CL 14 #54 53
*Talleres Vileikis: CL 13 # 54 20

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIUDADANO

Comité IDU
23/11/2022: Se aprobó por la Interventoría la presentación para el comité IDU N° 2 de Pantanito, adicionalmente el documento se remitió a la Supervisión del Contrato por parte del IDU.
24/11/2022: Se llevó a cabo el comité IDU N° 2 con la comunidad del sector de Pantanito de la localidad de Usaquén. Total convocados 6 personas, asistentes, según pico más alto de asistencia a Zoom, 20 asistentes

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Cierre de actas de vecindad:
24/11/2022: Se realizó el cierre de un (1) acta de vecindad del sector de los Naranjos.

Entrega a ciudadanos de copias de actas de vecindad:
Durante el periodo no se entregaron copias de actas de vecindad a la comunidad.

Aprobación actas de vecindad:
24/1172022: Se recibió en Interventoria comunicado CS-DEM-IDU520-183-2022 con la remisión del cierre de cuatro (4) actas de vecindad del sector de Puente Grande.

Actas de compromiso: Durante el periodo no se suscribieron actas de compromiso.

PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA

25/11/2022: Se llevó a cabo la cuarta sesión formativa a trabajadores de obra en los frentes de obra de San Pedro de Los Robles, Alamos, Suba Compartir y Suba Aures. Tema a abordar: Empatía para fomentar la sana convivencia. 21 asistentes personal de obra, 3 profesionales de contratista y 1 de interventoría.

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Contratación Mano de Obra:

Total Contratación MONC: 15 trabajadores
Total Contratación MONC localidades del proyecto: 9 trabajadores que representa el 60% de contratación.
Total Contratación población vulnerable: 2 trabajador que representa el 13% de contratación.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 22 **DEL** 21/11/2022 **AL** 27/11/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

Otras actividades de coordinación:

21/11/2022: Interventoria, Contratista e IDU participaron en reunión convocada por la JAL de la localidad de Suba para realizar seguimiento a compromisos establecidos con la comunidad del sector de Suba Compartir Etapa 3

REPORTES Y SEGUIMIENTO

Informe semanal del Contratista:
22/11/22: Se avaló el informe semanal social N° 21 del Contratista
El contratista se encuentra al día en la presentación de informes semanales a la fecha.

Informe semanal de la Interventoría:
22/11/2022: Se remitió al IDU el informe semanal N° 21 correspondiente al periodo del 14 al 20 de noviembre de 2022.

Informe mensual del Contratista:
23/11/2022: Se remitió al Contratista la comunicación REG-IDU-523-2022-265 con el concepto de aprobación del informe mensual N° 4 V2 en atención Comunicado CS-DEM-IDU520-178-2022 del 17/11/2022

Informe mensual de la Interventoría:
21/11/2022: Se remitió al IDU mediante comunicación REG-IDU-523-2022-264 el inf mensual social N° 4 V1

Comité social: El 23/11/2022 se adelantó entre Interventoría y Contratista el comité social de seguimiento social N° 11

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO SOCIAL

17/11/2022: Se remitió al Contratista mediante comunicado REG-IDU-523-2022-269 la lista de chequeo con calificación social de la semana comprendida entre 14 y el 20 de noviembre de 2022, en la cual se obtuvo una calificación del 100%.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha, no se han presentado precios no previstos.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete (Día en letras) (27) (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de Interventoría.
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 23 **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No 523 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá. GRUPO 1"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 520 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.583.119-7 (Escriba el NIT del contratista) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.018.821-0 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU Jhonny Aldemar Urrea Restrepo (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.533.822.951	Valor Inicial	$ 562.023.228
Valor Actualizado	$ 5.533.822.951	Valor Actualizado	$ 562.023.228
No. empleos Directos generados		No. empleos Directos generados	
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	4%	63%	Trabajo Ejecutado	4%	61%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE Preliminares	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-
ETAPA/FASE Obras	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	-	-	Trabajo Ejecutado	-	-
Valor del Trabajo Programado	-	-	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Calle 13 (San Pedro Robles), Barrio Inglés, atención DP en Pantanito	63%	61%	-2%	N/A

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

3.1 Técnico

RT 52877 - Pantanito: Se realiza el acompañamiento por parte del componente técnico y social a la visita realizada por el técnico del contratista, el día para revisar la reparación de la nevera del DP allegado, por causa de la demolición del predio contiguo.

RT 52882 hasta 52872 - Pantanito: Visita en predio el día 29/11/22 colindante a otro donde hubo demolición de un predio. Se presentan fisuras en uno de los muros. Se evidencia desprendimiento del guarda escobas, El propietario debe impermeabilizar la nueva fachada.

Frente calle 13 - San Pedro de los robles - Manzana 6 y 9 : sin actividad

Frente calle 13 - San Pedro de los robles - Manzana 31: Se evidencia que el cerramiento fue vandalizado

RT 51609 AL 51611 (manzana 20): sin actividad

RT 3317 y 3316 (carrera 26a # 36-13 - Barrio Inglés) :instalación del cerramiento en rollizos de madera

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 23 **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

Documentación radicada por interventoría:	
REG-IDU-523-2022-274	RESPUESTA DERECHO DE PETICION CIUDADANO NICOLAS ESGUERRA ADMINISTRADOR APARTAMENTO VISTA MAYOR PH- RADICADO IDU No. 20221851896402
REG-IDU-523-2022-275	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN ANA DOREY MARTÍNEZ RADICADO IDU 20221851332712
REG-IDU-523-2022-276	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 17 AL 21 DEL 17 DE OCTUBRE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-277	REMISIÓN CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO COMPONENTE SOCIAL- SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022
REG-IDU-523-2022-278	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CIUDADANO ELICEO RUBIO RADICADO IDU No. 20221852018252
REG-IDU-523-2022-279	SOLICITUD MESA DE TRABAJO FORESTAL CON PROFESIONAL DE LA ENTIDAD
REG-IDU-523-2022-280	APREMIO NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No.3- COMUNICADO REG-IDU-523-2020-262
Actividades ejecutadas por el contratista: Además de las resumidas anteriormente, las siguientes:	
El contratista radica la siguiente documentación:	
CS-DEM-IDU520-189-2022	ATENCIÓN A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO IDU No. 20221851896402
CS-DEM-IDU520-185-2022	RESPUESTA CIUDADADNA ANA DOREY MARTINEZ RADICADO No. 2022185133271
CS-DEM-IDU520-193-2022	VERIFICACIÓN PREDIO KR 14D 163B-29- SOLICITUD FERNANDO RAMÍREZ
CS-DEM-IDU520-194-2022	REMISIÓN SOLICITUD MESA DE TRABAJO PROFESIONAL FORESTAL DE LA ENTIDAD IDU PARA PRECISAR LINEAMIENTOS SILVICULTURALES EN PREDIO AVENIDA CARRERA 96#71A 10 BARRIO ÁLAMOS LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
CS-DEM-IDU520-195-2022	REMISIÓN CIERRE ACTAS DE VECINDAD
CS-DEM-IDU520-196-2022	ATENCIÓN A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO IDU No.20221852018252
Por parte de la entidad, se recibe la siguiente correspondencia:	
20221751824661	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225261633582 DEL 14/09/2022 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA - PAI VERSIÓN 2
20223251839831	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225262036972
20221751856661	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225262010722 DEL 16/11/2022 INFORME MENSUAL SST No.2 VERSIÓN 2
20221751856311	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225262017932 DEL 17/11/2022 INFORME MENSUAL SST No.3 V0

3.2 SST

Para esta semana no se reportan ingresos de personal ni retiros encontrándose las mismas 103 personas contratadas.
El contratista llevo a cabo esta semana la COPASST inspecciones planeadas.

Durante la semana el contratista continúa realizando la entrega de Dotaciones de obra-casco, botas, chaquetas, mascarillas y reposición de mascarillas y guantes al todo el personal que ingrese nuevo al frente de obra o aquellos que lo requieran; se realiza reposición de dotación según el estado de estos.

Maquinaria y vehículos en obra:
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC210-6E
RETROEXCAVADORA HITACHI 130
RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320D2GC
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 180G
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE135
RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75 *RETROEXCAVADORA LINKBELT
RETROEXCAVADORA SHANTUI 135 MC106502
CAMIONETA GUZ622
CAMION-MIXTO WOK655
CAMION SOQ510
CAMION GTX230
CAMIONETA NISSAN IDY871

El contratista realizó la reunión mensual del comité de COPASST el 28 de noviembre de 2022 y el comité de convivencia CCL de tiene programada para la última semana de enero de 2023.

Se continua con el seguimiento y control al contratista en que cumpla con los requerimientos contractuales y de ley.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 23 **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

3.3 Ambiental

MANEJO AMBIENTAL EN OBRA MAO AMBIENTAL

-Se continúa a la espera de revisión, concepto por parte de la entidad del documento MAO Ambiental remitido al IDU con radicado IDU No. 20225261296492 del 21 julio de 2022.
- A la fecha, el contratista no ha presentado nueva información que implique modificaciones o actualizaciones del documento.
-Adicionalmente, se da cuenta de la implementación de los programas de manejo establecidos en el MAO, en donde el contratista ejecuta las acciones de manejo como protección de individuos arbóreos, consolidación de acopios temporales de RCD, campamento debidamente implementado, ejecución de jornadas de orden y aseo, conformación de la BOAL, se cuenta con punto ecológico y cabinas sanitarias, puntos de hidratación y kit antiderrames. Además se cumple con gestión documental, ya que se cuenta con las 8 carpetas exigidas por el Manual del IDU.
-Por medio del diligenciamiento del FOCI55 se ha dado aval para la apertura de más frentes de obra, cumpliendo con todos los requerimientos desde el componente ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES

-A la fecha la SDA no se ha pronunciado en cuanto al documento. En el comité del 28 de noviembre y posterior al desarrollo del mismo, no se reportaron novedades en cuanto al PGRCD.
-Adicionalmente, se anota que el proyecto cuenta con el PIN ambiental 21733, durante la semana reportada no se generaron RCD, en consecuencia, no se realizó evacuación de residuos mediante el PIN Ambiental.
-Por otro lado, se anota que no se cuenta con trámite para permiso de intervención silvitulcutral, que, se requiere concepto de la SDA frente a la vegetación presente en el proyecto. Pendiente mesa de trabajo forestal para definir el tema. Teniendo en cuenta la directriz de la entidad dada en el Comité del 28 de noviembre de 2022, el contratista radica oficio solicitando formalmente el desarrollo de la mesa de trabajo con el profesional forestal de la entidad.

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

a) RT 11170 Mantenimiento de unidades sanitarias, RT 11170 Recolección de residuos de poda, RT 11170 Mantenimiento protección a Sumideros, RT 11170 Adecuación de campamento. En condiciones de limpieza, orden y aseo, RT 11170 Protección de individuos arbóreos, RT 11170 Jornada de orden, aseo y limpieza.
b) RT 6999 Campamento de obra, RT 6999 implementación unidad sanitaria portátil, RT 6999D Implementación de punto ecológico, RT 6999 Jornada de orden, aseo y limpieza de personal BOAL.
c) RT 51122 Implementación campamento en condiciones óptimas. Jornada de orden, aseo y limpieza, RT 51122 Implementación de unidades sanitarias portátiles posterior mantenimiento, RT 51139 Limpieza y protección de sumideros, RT 51139 Jornada de orden, aseo y limpieza en frente de obra.
d) Se realizó capacitación en frentes de obra san pedro de los robles (Fontibón), suba compartir y mantenimientos, correspondiente a las funciones de la Brigada de Orden, aseo y limpieza BOAL de acuerdo a programación de cronograma de actividades ambientales. Así mismo se reforzo el tema del manejo de material vegetal.

COMITES O MESAS DE TRABAJO

El día 28 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el Comité Integral de Obra programado por la entidad, al cual asistió la Residente Ambiental de Interventoría respectivamente.

INFORMES SEMANALES O MENSUALES

INFORME MENSUAL N°3 No cuenta con aprobación, faltantes de soportes de RCD y materiales. Se han reiterado mediante varios comunicados las observaciones pendientes, que no han sido subsanadas por parte del contratista.
INFORME MENSUAL N°4 No se da por recibido ni aprobado en tanto no se apruebe el Informe N°3.
INFORMES SEMANALES: Al día con los 23 informes semanales

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO AMBIENTAL Y SST

Lista de chequeo semana comprendida entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2022 obtuvo una calificación del 97%.

3.4 Social

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Plataforma Bachué: Se actualizó la plataforma Bachué con la información de los soportes sociales generados durante el periodo.
Registro de PQRS: Durante el periodo no se registraron PQRSD a través del Punto IDU del contrato.
PQRSD en seguimiento: Todos los PQRSD se encuentran cerrados a la fecha.

Cierre de PQRSD: Durante el periodo la Interventoría verificó el cierre de dos (2) PQRSD relacionados a continuación:
1. ID 224627 Sector Pantanito: Afectación electrodomésticos predio de la CL 163 A 14 D 30.
28/11/2022 Técnico electricista realiza reparación de los electrodomésticos: lavadora, horno microondas, y TV. Se verifica que los electrodomésticos funcionan correctamente.
28/11/2022 Ciudadana da cierre de la PQRSD a conformidad, quedando a paz y salvo por todo concepto. Con lo anterior la Interventoría cierra atención en plataforma Bachué.

2. ID 224766 Sector Pantanito: Afectación electrodomésticos predio de la KR 15 163 B 22 Piso.
28/11/2022 El técnico electricista realiza los ajustes en la nevera, se evidencia que hace falta una pieza para su correcto funcionamiento. Queda pendiente la instalación de la ducha eléctrica y la instalación de pieza faltante en la nevera.
30/11/2022 Se realiza la instalación de ducha eléctrica la cual se verifica funciona correctamente. Se instala ventilador en la nevera, sin embargo tras varias pruebas aunque refrigera la nevera no apaga, por lo tanto se hace necesario adquirir una nueva tarjeta.
30/11/2022 Se apertura acta de compromiso con fecha de cumplimiento del 7/12/2022; con lo cual se da cierre a la PQRSD, con el compromiso que el contratista realizará la instalación de la nueva tarjeta en la nevera.

PQRSD aperturadas en el periodo: 0
PQRSD en seguimiento a la fecha: 0
PQRSD registradas en total: 10

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 23 **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

Derechos de petición en seguimiento:

1. Ana Dorey Martínez Radicado No. 2022185133271:
28/11/2022: Se recibió en Interventoría comunicación CS-DEM-IDU520-185-2022 con reporte del Contratista de las gestiones adelantadas para atención del derecho de petición de la ciudadana Ana Dorey Martínez.
30/11/2022: Interventoría remitió al IDU comunicación REG-IDU-523-2022-275 con respuesta al derecho de petición de la ciudadana Ana Dorery Martínez.

2. María Elvinia Pinzón predio CL 187 A 8C 92 San Cristóbal Norte
02/12/2022: Contratista terminó las actividades y reparaciones en el predio por lo tanto el área técnica y social asisten al predio de la ciudadana para notificar la finalización de actividades. Se suscribe acta la cual es firmada por la señora María Pinzón.

3. Nicolas Esguerra Administrador aptos Vista Mayor PH - Radicado IDU 20221851896402
28/11/2022: Se recibió en Interventoría comunicación CS-DEM-IDU520-189-2022 con respuesta del Contratista a derecho de petición radicado IDU N° 20221851896402 del ciudadano Nicolas Esguerra.
30/11/2022: Interventoría remitió al IDU comunicación REG-IDU-523-2022-274 con respuesta derecho de petición del ciudadano Nicolas Esguerra Administrador Apartamentos Vista Mayor PH. En la comunicación se indica que no es viable adelantar el mantenimiento requerido debido al estado actual del presupuesto para el contrato.

4. IDIGER Radicado IDU 20225261714062
Pendiente que el Contratista retome actividades en el predio para continuar con el proceso de atención del derecho de petición. Durante el periodo semanal no se ejecutaron actividades en el RT 2659 y 8346..

5. Harol Rivera de la Fundación Acción y Soluciones Radicado IDU 20221851908232
El Contratista finalizó la instalación del cerramiento y actividades de mantenimiento requeridas en el predio. Pendiente de acuerdo a indicación del área técnica del Contratista, programación de actividad de desratización.

6. Personería de Bogotá DP ciudadano José David Ramos
El Contratista finalizó mantenimiento del cerramiento, poda y limpieza de los predios. Pendiente de acuerdo a indicación del área técnica del Contratista, programación de actividad de desratización.

7. Lucila Valcárcel RAD IDU 20221851981082
28/11/2022 El técnico electricista realiza los ajustes en la nevera, se evidencia que a pesar que la nevera funciona, hace falta una pieza para su correcto funcionamiento. Queda pendiente la instalación de la ducha eléctrica y la instalación de pieza faltante en la nevera.
30/11/2022 Se realiza la instalación de ducha eléctrica la cual se verifica funciona correctamente. Se instala ventilador en la nevera, sin embargo tras varias pruebas aunque refrigera la nevera no apaga, por lo tanto se hace necesario adquirir una nueva tarjeta.
30/11/2022 Se apertura acta de compromiso con fecha de cumplimiento del 7/12/2022; con lo cual se da cierre a la PQRSD, con el compromiso que el contratista realizará la instalación de la nueva tarjeta en la nevera.

8.Eliceo Rubio RAD IDU 20221852018252
01/12/2022: Se recibió en Interventoría el comunicado CS-DEM-IDU520-196-2022 con el reporte del Contratista de las gestiones adelantadas para atención del derecho de petición del ciudadano Eliceo Rubio.
01/12/2022: Se remitió al IDU comunicación REG-IDU-523-2022-278 con respuesta al derecho de petición Radicado IDU N° 20221852018252, del ciudadano Eliceo Rubio.

Recorridos urbanos:

29/11/2022: Recorrido de Interventoría por los sectores de Pantanito, Kazandra y San Pedro de los Robles para verificar avance de actividades y adelantar funciones de supervisión, apoyo y acompañamiento en territorio, Adicionalmente se realizó verificación de PSI

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Volantes de información: Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de información

Volantes remitidos por correo en el periodo: 0
Total volantes en físico entregados en el periodo:0
Total volantes entregados a la fecha: 158

Volantes de inicio: Durante el periodo el Contratista no entregó volantes de inicio

Volantes inicio remitido por correo en el periodo: 0
Total volantes inicio en físico entregados en el periodo: 0
Total volantes inicio entregados a la fecha: 480

Afiches informativos: Durante el periodo el Contratista no entregó afiches informativos

Total afiches entregados en el periodo: 0
Total afiches a la fecha: 65

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. **23** **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No **523 de 2022** (Número de Contrato)

Puntos satelites de información:

Instalación:
Durante el periodo no fue requerido realizar instalación de PSI.

Adicionalmente, De acuerdo a verificación de PSI realizada por la Interventoría el 29/11/2022, continúan instalados 12 puntos satélites de información correspondientes a tres (3) PSI Kazandra, tres (3) PSI San Pedro de los Robles, tres (3) PSI El Pantanito y tres (3) PSI en Puente Grande.

Actualización:
Durante el periodo no fue requerido realizar actualización de PSI.

Cierre:
Durante el periodo no se realizó cierre de PSI

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIUDADANO

Comité IDU:
29/11/2022: Se realizó visita entre Interventoría y Contratista a predio ubicado en la KR 14 D 163 B 29 del sector de Pantanito para verificar solicitud del ciudadano Raúl Ramírez por afectación al predio recibida mediante el comité IDU N° 2.

1/12/2022: Contratista envió al ciudadano Fernando Ramírez oficio CS-DEM-IDU520-193-2022 con respuesta a su solicitud, el concepto fue previamente revisado y avalado por la Interventoría.

01/12/2022: Contratista remitió a la Interventoría el acta del comité IDU N° 2. El acta se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Cierre de actas de vecindad:
28/11/2022: Se realizó cierre de acta de vecindad en dos (2) predios.

Entrega a ciudadanos de copias de actas de vecindad:
Durante el periodo no se entregaron copias de actas de vecindad a la comunidad.

Aprobación actas de vecindad:
01/12/2022: Se recibió en Interventoría el comunicado CS-DEM-IDU520-195-2022 Entrega de 7 actas de vecindad de cierre de los sectores de San Pedro de los Robles y Los Naranjos.

Actas de compromiso:
Durante el periodo se suscribió el acta de compromiso N° 3 con la ciudadana Lucila Valcárcel del sector de Pantanito. Se apertura acta con fecha de cumplimiento del 7/12/2022; con el compromiso que el contratista realizará la instalación de la nueva tarjeta en la nevera en predio de la KR 15 163 B 22 P 2.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

SEMANA N. 23 **DEL** 28/11/2022 **AL** 4/12/2022

CONTRATO No **523 de 2022**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Contratación Mano de Obra:

Total Contratación MONC: 15 trabajadores
Total Contratación MONC localidades del proyecto: 9 trabajadores que representa el 60% de contratación.
Total Contratación población vulnerable: 2 trabajador que representa el 13% de contratación.

Otras actividades de coordinación:

REPORTES Y SEGUIMIENTO

Informe semanal del Contratista:
30/11/22: Se avaló el informe semanal social N° 22 del Contratista
El contratista se encuentra al día en la presentación de informes semanales a la fecha.

Informe semanal de la Interventoría:
29/11/2022: Se remitió al IDU el informe semanal N° 22 correspondiente al periodo del 21 al 27 de noviembre de 2022.

Informe mensual de la Interventoría:
30/11/2022: Se recibió en interventoría el oficio N° 20223251839831 con el concepto de la entidad de aprobación del informe social N°4 V1

Comité de seguimiento:
28/11/2022: Participación en el comité N° 9 de seguimiento al Contrato 520-22.

CALIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO SOCIAL

01/12/2022: Se remitió al Contratista mediante comunicado REG-IDU-523-2022-277 la lista de chequeo con calificación social de la semana comprendida entre 21 y el 27 de noviembre de 2022, en la cual se obtuvo una calificación del 100%.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha, no se han presentado precios no previstos.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

cuatro (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
Director de Interventoría.
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

3.8 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1-nov-22 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 1	
	
FECHA:	1/11/2022
UBICACIÓN:	SUBA
COMENTARIOS:	ASEO DE UNIDADES SANITARIAS

FOTO 2	
	
FECHA:	1/11/2022
UBICACIÓN:	ENGATIVA
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

FOTO 3	
	
FECHA:	1/11/2022
UBICACIÓN:	CENTRO
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

FOTO 4	
	
FECHA:	1/11/2022
UBICACIÓN:	SUBA
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 44866 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 5	
	
FECHA:	1/11/2022
UBICACIÓN:	PUNTO UDU
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES DE INGRESO A LOS TRABAJADORES

FOTO 6	
	
FECHA:	2/10/2022
UBICACIÓN:	CENTRO
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

FOTO 7	
	
FECHA:	3/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE TRABAJADORES

FOTO 8	
	
FECHA:	3/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 44866 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 9



FECHA:	3/11/2022
UBICACIÓN:	ENGATIVA
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

FOTO 10



FECHA:	04/14/2022
UBICACIÓN:	CALLE 163
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION SST

FOTO 11



FECHA:	04/14/2022
UBICACIÓN:	CALLE 163
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION SST

FOTO 12



FECHA:	04/14/2022
UBICACIÓN:	USAQUEN
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/11/2022 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 13	
	
FECHA:	11/11/2022
UBICACIÓN:	SUBA
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA

FOTO 14	
	
FECHA:	11/11/2022
UBICACIÓN:	COTA
COMENTARIOS:	IDENTIFICACION DE MAQUINARIA EN FRENTE DE OBRA

FOTO 15	
	
FECHA:	10/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	IDENTIFICACION DE VEHICULOS EN FRENTE DE OBRA

FOTO 16	
	
FECHA:	10/11/2022
UBICACIÓN:	SUBA
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1-nov-22 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 17	
	
FECHA:	13/10/2022
UBICACIÓN:	CENTRO
COMENTARIOS:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

FOTO 18	
	
FECHA:	9/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	CAPACITACION EN FRENTES DE OBRA

FOTO 19	
	
FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	CENTRO
COMENTARIOS:	ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS

FOTO 20	
	
FECHA:	5/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION PREVENTIVA SST

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1-nov-22 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 21



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	FONTIBON
COMENTARIOS:	HUMECTACION DE AREAS DESPROVISTAS DE ACABADOS

FOTO 22



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	SUBA
COMENTARIOS:	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

FOTO 23



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE SUBA
COMENTARIOS:	DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LAVAMANOS EN FRENTES DE OBRA

FOTO 24



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTES SUBA
COMENTARIOS:	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1-nov-22 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 25



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE SUBA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES EN OBRA

FOTO 26



FECHA:	8/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE SUBA
COMENTARIOS:	DISPONIBILIDAD PERMAMANETE DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES

FOTO 27



FECHA:	15/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	ENTREGA / CAMBIO DE EPPS Y DOTACION

FOTO 28



FECHA:	15/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	ENTREGA / CAMBIO DE EPPS Y DOTACION

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1-nov-22 **HASTA** 30-nov-22

FOTO 29	
	
FECHA:	15/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	ENTREGA / CAMBIO DE EPPS Y DOTACION

FOTO 30	
	
FECHA:	15/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	ENTREGA / CAMBIO DE EPPS Y DOTACION

FOTO 31	
	
FECHA:	17/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES EN FRENTES DE OBRA

FOTO 32	
	
FECHA:	17/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES EN FRENTES DE OBRA

YAMILL MONTENEGRO
CONSORCIO OBRAS 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 520 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1".

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 0-ene-00 **HASTA** EGA / CAMBIO DE EPPS Y DOT

FOTO 33	
	
FECHA:	22/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES EN FRENTES DE OBRA

FOTO 34	
	
FECHA:	22/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE SUBA
COMENTARIOS:	DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LAVAMANOS EN FRENTES DE OBRA

FOTO 35	
	
FECHA:	24/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	LAVADO MANUAL DE CARPAS

FOTO 36	
	
FECHA:	24/11/2022
UBICACIÓN:	FRENTE OBRA SUBA
COMENTARIOS:	LAVADO MANUAL DE CARPAS

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 31/10/2022 - 06/11/2022



Descripción Foto 01. (31/10/2022)

RT 52898: Se realizan albores de poda en el predio



Descripción Foto 02. (31/10/2022)

RT 8346: predio en santa fe



Descripción Foto 03. (31/10/2022)

RT san pedro de los robles: se evidencia mezcla de mortero para instalación de cerramientos.



Descripción Foto 04. (31/10/2022)

RT san pedro de los robles: se evidencia mezcla para instalación de cerramientos.



Descripción Foto 05. (31/10/2022)

Rt 47536: calle 127 con carrera 7




Descripción Foto 06. (31/10/2022)

Rt 47536: se realizan actividades de poda de césped

Registro fotográfico semanal de interventoría


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 07. (31/10/2022)

Cra. 2A #22-30, Bogotá




Descripción Foto 08. (31/10/2022)

Cra. 2A #22-30, Bogotá: reunión en la JAL de Santa fe




Descripción Foto 09. (31/10/2022)

Cra. 2A #22-30, Bogotá: reunión en la JAL de Santa fe



Descripción Foto 10. (31/10/2022)

Localización de visita del predio RT48202: 4°36'25.6"N 74°03'57.0"W



Descripción Foto 11. (31/10/2022)

visita del predio RT48202: 4°36'25.6"N 74°03'57.0"W



Descripción Foto 12. (31/10/2022)

RT 11170 Se evidencia actividades de instalación de Alambre para cerramientos, se evidencia material de alambre

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 13. (31/10/2022)

Fontibón San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos



Descripción Foto 14. (31/10/2022)

Localización del RT 37535



Descripción Foto 15. (25/10/2022)

Actividades de poda en Rt 37535



Descripción Foto 16. (25/10/2022)

RT San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos de los RT 51816.



Descripción Foto 17. (25/10/2022)

Se realizan actividades de poda y limpieza en los RT 48996 y 41568




Descripción Foto 18. (26/10/2022)

Se realizan actividades de adecuación de la cuneta en atención al DP en el RT 110123

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 19. (27/10/2022)

RT 6999: estado actual



Descripción Foto 20. (27/10/2022)

RT San Pedro: Demolición parte del andén. Excavación para instalación de cerramiento.



Descripción Foto 21. (28/10/2022)

RT 6999B: estado actual



Descripción Foto 22. (28/10/2022)

RT 11170 Cerramiento del RT norte

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 07/11/2022 a 13/11/2022



Descripción Foto 01.

RT San Pedro se evidencia instalación de cerramiento en nylofor.



Descripción Foto 02.

Av. Alberto Lleras Camargo #33-91, Bogotá - visita de DP



Descripción Foto 03.

Visita dp calle 34 con 7ma. Cerramiento y poda y desratizacion




Descripción Foto 04.

Álamos, dp. El contratista realiza los ajustes de conexión con el tubo al sumidero



Descripción Foto 05.

RT de usaquen se evidencia poda y recolección de pasto



Descripción Foto 06.

Demolición vivienda rt 50877 frente calle 13 casandra

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 07.

Rt 50891 predio intervenido por el contratista. Calle 13 puente grande



Descripción Foto 08.

Rt 50891 predio intervenido por el contratista. Calle 13 puente grande



Descripción Foto 09.

Cra 7 con cll 34 se evidencia personal para iniciar con actividades de poda



Descripción Foto 10.

casandra se realizan demoliciones de predios



Descripción Foto 11.

casandra se realizan demoliciones de predios



Descripción Foto 12.

casandra se realizan instalación de kit de aproximación

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 13.

San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos



Descripción Foto 14.

San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos en nylofor.



Descripción Foto 15.

casandra se realizan demoliciones de predios




Descripción Foto 16.

Se realiza visita all predio está localizado por el parque de la Paz. Se planea poda y cerramiento



Descripción Foto 17.

Se realiza visita all predio está localizado por el parque de la Paz. Se planea poda y cerramiento



Descripción Foto 18.

San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos en nylofor.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 19.

San Pedro se evidencia instalación de Cerramientos en nylofor.

Descripción Foto 20.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 14/11/2022 a 20/11/2022



Descripción Foto 01.

RT San Pedro se evidencia Actividad de instalación de palos de madera rolliza, para el cerramiento del predio.



Descripción Foto 02.

RT compartir. instalación de palos de madera rolliza, para el cerramiento del predio.




Descripción Foto 03.

4°45'35.0"N 74°06'14.1"W



Descripción Foto 04.

RT compartir. Se realizan actividades de poda.



Descripción Foto 05.

Dg. 151b Bis A #128-2 a 128-10, Bogotá



Descripción Foto 06.

RT compartir se evidencia actividad de instalación de palos de madera rolliza y instlación de alambre.

Registro fotográfico semanal de interventoría


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 07.

RT 6999D



Descripción Foto 08.

RT 6999D



Descripción Foto 09.

Cra 7 con cll 34 se evidencia personal para iniciar con actividades de poda




Descripción Foto 10.

Cl 132 #118-83 a 118-1, Bogotá



Descripción Foto 11.

san pedro - instalación de cerramiendo en nylofor.



Descripción Foto 12.

san pedro - instalación de cerramiendo en nylofor.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 13.

Comuneros RT 48996 Y 41568 estado de las actividades, se instala cerramiento



Descripción Foto 14.

RT 11170 Se realizan actividades de cerramientos y protección de individuos arboleos.



Descripción Foto 15.

RT de los comuneros.
RT 48996 y 41568



Descripción Foto 16.

RT 11170 Se realizan actividades de poda de cesped.



Descripción Foto 17.

Rt 6999 - se realiza capacittación por parte del contratista.



Descripción Foto 18.

Rt 52898 - estado actual

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 19.

Rt 52898 - estado actual



Descripción Foto 20.

Rt 8346 - capacitación de personal.




Descripción Foto 21.

Rt 8346 - se realiza excavación manual.




Descripción Foto 22.

RT alamos norte - se realiza visita en conjunto a atención de derecho de petición



Descripción Foto 23.

RT alamos norte - estado actual de la cuneta.




Descripción Foto 24.

RT alamos norte- se realiza visita peticionaria maria elvinia. calle 187 A #8c 92

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 25.

Cl. 187a #8c 80, Bogotá



Descripción Foto 26.

Exteriores, impermeabilizante aplicado. Predio demolido



Descripción Foto 27.

RT cota - estado actual del predio.



Descripción Foto 28.

RT cota - estado actual del predio.



Descripción Foto 29.

RT San Pedro - se evidencia instalación de Cerramientos



Descripción Foto 30.

RT 11170 Actividades de cerramientos del RT

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

Fecha: 21/11/2022 - 27/11/2022



Descripción Foto 01.

RT San Pedro - se realizana actividades de cerramientos en nylofor




Descripción Foto 02.

RT 8346: predio en Santa Fé



Descripción Foto 03.

RT 48202 - estado actual



Descripción Foto 04.

RT Kr 7 con 34 - estado actual



Descripción Foto 05.

Se realiza reunión de la JAL en Suba



Descripción Foto 06.

RT san pedro - se realizana actividades de cerramientos en nylofor

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 07.

se realizan visitas a los predios con DP en la dirección KR 15 163 B 22, CL 163 A 14 D 30



Descripción Foto 08.

se realizan visitas a los predios con DP en la dirección KR 15 163 B 22, CL 163 A 14 D 30



Descripción Foto 09.

RT 3317 - se realizan actividades de poda



Descripción Foto 10.

RT 3316 - se realizan actividades de poda



Descripción Foto 11.

Visita recorrido con área social y técnica- suba compartir. Para revisar solicitud de la JAL



Descripción Foto 12.

Visita recorrido con área social y técnica- suba compartir. Para revisar solicitud de la JAL

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 13.

Rt 11170 - recolección de basuras pendiente



Descripción Foto 14.

Rt 11085 - Pendiente poner el alambre del cerramiento



Descripción Foto 15.

Rt 6999 labores de instalación de cerramiento en rollizos de madera



Descripción Foto 16.

Rt 6966 - Presencia de basuras



Descripción Foto 17.

Rt 6966 - instalación cerramiento incompleto, diámetros no cumplen, falta instalar alambre y está desapareciendo parte de las varas rollizas instaladas



Descripción Foto 18.

RT Pantanito - estado actual

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 19.

RT pantanito - Se evidencian basuras dentro de los predios, provenientes de actividades ajenas a la obra



Descripción Foto 20.

RT pantanito - estado actual



Descripción Foto 21.

RT Cl. 45 con Kr 6 - estado actual



Descripción Foto 22.

RT Cl. 34 # 7 - estado actual



Descripción Foto 23.

RT de la Cl. 26 con 4 Se evidencia actividades de Excavacion Manual para la elaboración de cuneta



Descripción Foto 24.

RT de la Cl. 26 con 4 Se evidencia actividades de Excavacion Manual para la elaboración de cuneta

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 28/11/2022 - 04/12/2022



Descripción Foto 01.

RT 4045: Cl 26 con 4 , estado actual



Descripción Foto 02.

RT 4045: Cl 26 con 4 , estado actual



Descripción Foto 03.

RT 4045: Cl 26 con 4 , estado actual




Descripción Foto 04.

RT 4045: Cl 26 con 4 , estado actual



Descripción Foto 05.

RT 52877 - Pantanito: Se realiza el acompañamiento por parte del componente técnico y social a la visita realizada por el técnico del contratista, el día para revisar la reparación de la nevera del DP allegado, por causa de la demolición del predio contiguo.




Descripción Foto 06.

RT 52877 - Pantanito: Se realiza el acompañamiento por parte del componente técnico y social a la visita realizada por el técnico del contratista, el día para revisar la reparación de la nevera del DP allegado, por causa de la demolición del predio contiguo.

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 07.

RT´s 52882 hasta 52872: Visita en predio colindante a otro donde hubo demolición de un predio. Se presentan fisuras en uno de los muros. Se evidencia desprendimiento del guardaescobas




Descripción Foto 08.

RT´s 52882 hasta 52872: Visita en predio colindante a otro donde hubo demolición de un predio. Se presentan fisuras en uno de los muros. Se evidencia desprendimiento del guardaescobas



Descripción Foto 07.

RT´s 52882 hasta 52872: Parte de atrás del predio demolido. El propietario debe impermeabilizar la nueva fachada



Descripción Foto 08.

RT´s manzana 6 y 9: san pedro de robles estado actual



Descripción Foto 09.

RT´s manzana 6 y 9: san pedro de robles estado actual



Descripción Foto 10.

RT´s manzana 6 y 9: san pedro de robles estado actual

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 11.

RT´s manzana 6 y 9: san pedro de robles estado actual



Descripción Foto 12.

RT´s manzana 6 y 9:san pedro de robles acopío de madera




Descripción Foto 13.

RT´s manzana 6 y 9:san pedro de robles acopío de madera




Descripción Foto 14.

RT´s manzana 21 . 50854 AL 50863: vandalización del predio casandra



Descripción Foto 15.

RT´s manzana 21 . 50854 AL 50863: vandalización del predio casandra




Descripción Foto 16.

RT´s manzana 20. 51609 AL 51611: estado actual del predio casandra

Registro fotográfico semanal de interventoría


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 17.

RT´s manzana 20. 51609 AL 51611: estado actual del predio casandra



Descripción Foto 18.

RT´s manzana 20. 51609 AL 51611: estado actual del predio casandra



Descripción Foto 19.

RT manzana 31 san pedro de los robles: vandalización del cerramiento



Descripción Foto 20.

RT manzana 31 san pedro de los robles: vandalización del cerramiento



Descripción Foto 21.

RT´s 3317 y 3316 :instalación del cerramiento en rollizos de madera



Descripción Foto 22.

RT´s 3317 y 3316 :instalación del cerramiento en rollizos de madera

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022**
(Número de Contrato)



Descripción Foto 23.

RT´s 3317 y 3316 :instalación del cerramiento en rollizos de madera



Descripción Foto 24.

RT´s 3317 y 3316 :instalación del cerramiento en rollizos de madera



Descripción Foto 25.

RT 52880: Verificación instalación de ducha en predio de la Kr 15 #163b -22, PQRSD sector Pantanito.



Descripción Foto 26.

RT 52880: Verificación instalación de ducha en predio de la Kr 15 #163b -22, PQRSD sector Pantanito.

3.9 REGISTRO INICIO DE OBRA

FORMATO		
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS FRENTES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-55	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA: VIAL

LISTA DE CHEQUEO No. 24 — FRENTE DE OBRA A INICIAR: ALO NORTE - PT: 6966-6958-6960-7230-6949-6972-6954-7234 Anx 11

CONTRATO 520 DE 2022

OBJETO

No. Contrato de Obra y objeto: 520 de 2022, "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1."

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 523 DE 2022

INTERVENTOR: TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. -- TECNUMEC S.A.S.

ÍTEM DE REVISIÓN	APLICA (S / N)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
TÉCNICO				
El PMT se encuentra aprobado por la entidad competente, correcta y totalmente implementado.	N			
Se cuenta con el equipo y maquinaria debidamente aprobadas por la interventoría e IDU	S	X		
AMBIENTAL				
Permisos, autorizaciones y/o licencias de índole ambiental (para actividades de rehabilitación y reconstrucción), PIPMA y Formato No. 1	N			
Punto Ecológico (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	S	X		
Campamento de obra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado (para actividades de rehabilitación y reconstrucción	S	X		
Se cuenta con el número de Brigadistas de orden aseo y Empleza - BOAL de acuerdo a los requerimientos contractuales, los cuales están dotados con el equipo mínimo para la realización de su labor, de acuerdo a los requerimientos contractuales	S	X		
Se cuenta con aprobación de ocupación de zonas verdes (formato respectivo debidamente diligenciado y suscrito)	N			
Se cuenta con el inventario de sumideros presentes en el área de influencia o contiguos a la misma del frente de obra a intervenir. Los mismos se encuentran debidamente protegidos.	N			
Se cuenta con sitio debidamente identificado para el acopio temporal de materiales y residuos de construcción y demolición - RCD (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	S	X		
Se cuenta con el cerramiento preliminar para los frentes de obra (aplica en el caso en que el cerramiento por PMT no encierre totalmente el frente de obra)	N			
Se cuenta con el inventario o registro fotográfico y/o fílmico de los árboles, su respectiva protección de acuerdo a las especificaciones contractuales y zonas verdes presentes en el área de influencia del frente de obra a intervenir (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	N			
Las volquetas destinadas para el transporte de escombros con el PIN de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	N			
Se cuenta con los materiales y herramientas (pala, material absorbante y bolsas plásticas rojas) necesarios para la atención de derrames. (Mezcla Asfáltica, combustible, GCR, entre otros)	S	X		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Certificados de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP)	S	X		
Certificado de aptitud médica de ingreso y/o periódico	S	X		
Listado de brigadistas y relación de números de contacto (Medevac).	S	X		
Disponer de equipos de emergencia (botiquín, camilla, inmovilizadores, extintor)	S	X		
Disponer de planos de evacuación, rutas de evacuación, puntos de encuentro (Plan de emergencias)	S	X		
Hojas de seguridad de productos químicos.	S	X		
Carpa Vestier y Baño	S	X		
Elementos de Protección Personal (EPP)	S	X		

FORMATO		
CÓDIGO: FO-CI-55	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS FRENTES PROCESO: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN: 2

idu

MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS				
Identificación visual (Sticker) de maquinaria, equipos y vehículos.	S	X		
Documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos revisada y aprobada por parte de la interventoría. (Manifiesto de importación, Certificación último mantenimiento, Certificación Ing. Mecánico, Compromiso de mantenimiento, manual de operación, SCAT, revisión tecnicomecánica, Licencia de tránsito)	S	X		
Documentación de operador/conductor revisada y aprobada por la interventoría. (Licencia de Conducción Vigente, Certificado de Idoneidad del operador)	S	X		
SOCIAL				
Implementación del Punto CREA virtual y/o fijo, de acuerdo con lo establecido en el apéndice social.	S	X		
Cuenta con el boletín de prensa, volante informativo de inicio de obra tipo folclogia con la información de la intervención y del Punto CREA revisado por la interventoría y avalado por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	N			
Instalación del Punto Satélite de Información - PSI, de acuerdo con lo establecido en el apéndice social.	N			
Proceso de Información: Elaboración de presentación, desarrollo de simulacro y de la reunión de inicio y generación de soportes de las actividades, conforme a lo establecido en el apéndice social (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	N			
Se realiza Capacitación del equipo social en el aplicativo Bachué (Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Solicitudes - PQRS).	S	X		
Soportes generados de la gestión para la consecución de Mano de Obra No Calificada de la Localidad - MONCL y población vulnerable, de acuerdo con la Directiva 001 de 2011.	S	X		
Inventario de predios y levantamiento de Actas de vecindad previo a la intervención de acuerdo el impacto (Metodología aprobada por la Interventoría). Elaboración de actas de compromiso en caso de requerirse.	N			

NOTAS: 1. Se incluye una casilla vacía al final del listado de requisitos de cada componente en caso de ser necesario incluir requisitos adicionales que no se encuentren en la presente lista.
2. Este formato debe ser diligenciado antes del inicio de las actividades de obra de cualquier frente del contrato de obra.

Para constancia de lo anterior y con el fin de garantizar la implementación de los requisitos mínimos por parte del contratista de obra y de certificar lo anterior y autorizar el inicio de las actividades por parte de la interventoría, se firma el presente formato bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ello, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de noviembre de 2022

Firma
(Nombre) Mónica Amaya Guerra Vergara
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
CONSORCIO OBRAS 2022

Firma
(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventoría
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

Copia: Destinatario/s
Archivo: Interventoría
Obra: Contratista

FORMATO			
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS FRENTES			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-55	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA — VIAL

LISTA DE CHEQUEO No. 25 — FRENTE DE OBRA A INICIAR: PT 48996 - 41568 - Av. Comuneros

CONTRATO 520 DE 2022

OBJETO

No. Contrato de Obra y objeto: 520 de 2022, "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1."

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 523 DE 2022

INTERVENTOR: TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

ÍTEM DE REVISIÓN	APLICA (S / N)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
TECNICO				
El PMT se encuentra aprobado por la entidad competente, correcta y totalmente implementado.	N			
Se cuenta con el equipo y maquinaria debidamente aprobadas por la interventoría e IDU	S	X		
AMBIENTAL				
Permisos, autorizaciones y/o licencias de índole ambiental (para actividades de rehabilitación y reconstrucción), PIPMA y Formato No. 1	S	X		
Punto Ecológico (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	S	X		
Campamento de obra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado (para actividades de rehabilitación y reconstrucción	S	X		
Se cuenta con el número de Brigadistas de orden asoo y limpieza - BOAL de acuerdo a los requerimientos contractuales, los cuales están dotados con el equipo mínimo para la realización de su labor, de acuerdo a los requerimientos contractuales	S	X		
Se cuenta con aprobación de ocupación de zonas verdes (formato respectivo debidamente diligenciado y suscrito)	N			
Se cuenta con el inventario de sumideros presentes en el área de influencia o contiguos a la misma del frente de obra a intervenir. Los mismos se encuentran debidamente protegidos.	N			
Se cuenta con sitio debidamente identificado para el acopio temporal de materiales y residuos de construcción y demolición - RCD (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	S	X		
Se cuenta con el cerramiento perimetral para los frentes de obra (aplica en el caso en que el cerramiento por PMT no encierre totalmente el frente de obra)	N			
Se cuenta con el inventario o registro fotográfico y/o fílmico de los árboles, su respectiva protección de acuerdo a las especificaciones contractuales y zonas verdes presentes en el área de influencia del frente de obra a intervenir (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	N			
Las volquetas destinadas para el transporte de escombros con el PIN de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	N			
Se cuenta con los materiales y herramientas (pala, material absorbente y bolsas plásticas rojas) necesarios para la atención de derrames. (Mezcla Asfáltica, combustible, GCR, entre otros)	S	X		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Certificados de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP)	S	X		
Certificado de aptitud médica de ingreso y/o periódico	S	X		
Listado de brigadistas y relación de números de contacto (Medevac).	S	X		
Disponer de equipos de emergencia (botiquín, camilla, inmovilizadores, extintor)	S	X		
Disponer de planos de evacuación, rutas de evacuación, puntos de encuentro (Plan de emergencias)	S	X		
Hojas de seguridad de productos químicos.	S	X		
Carpa Vestier y Baño	S	X		
Elementos de Protección Personal (EPP)	S	X		

FORMATO			
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MÍNIMOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS FRENTES			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-55	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS				
Identificación visual (Sticker) de maquinaria, equipos y vehículos.	S	X		
Documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos revisada y aprobada por parte de la Interventoría. (Manifiesto de importación, Certificación último mantenimiento, Certificación Ing. Mecánico, Compromiso de mantenimiento, manual de operación, SOAT, revisión tecnicomecánica, Licencia de tránsito)	S	X		
Documentación de operador/conductor revisada y aprobada por la interventoría. (Licencia de Conducción Vigente, Certificado de Idoneidad del operador)	S	X		
SOCIAL				
Implementación del Punto CREA virtual y/o fijo, de acuerdo con lo establecido en el apéndice social.	S	X		
Cuenta con el boletín de prensa, volante informativo de inicio de obra tipo fotocopia con la información de la intervención y del Punto CREA revisado por la interventoría y aveiado por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	S	X		
Instalación del Punto Satélite de Información - PSI, de acuerdo con lo establecido en el apéndice social.	N			
Proceso de información: Elaboración de presentación, desarrollo de simulacro y de la reunión de inicio y generación de soportes de las actividades, conforme a lo establecido en el apéndice social (para actividades de rehabilitación y reconstrucción)	N			
Se realizo Capacitación del equipo social en el aplicativo Bachué (Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Solicitudes - PQRS).	S	X		
Soportes generadas de la gestión para la consecución de Mano de Obra No Calificada de la Localidad - MONCL y población vulnerable, de acuerdo con la Directiva 001 de 2011.	S	X		
Inventario de predios y levantamiento de Actas de vecindad previo a la intervención de acuerdo al impacto (Metodología aprobada por la interventoría). Elaboración de actas de compromiso en caso de requerirse.	N			

NOTAS: 1. Se incluye una casilla vacía al final del listado de requisitos de cada componente en caso de ser necesario incluir requisitos adicionales que no se encuentren en la presente lista.
2. Este formato debe ser diligenciado antes del inicio de las actividades de obra de cualquier frente del contrato de obra.

Para constancia de lo anterior y con el fin de garantizar la implementación de los requisitos mínimos por parte del contratista de obra y de certificar lo anterior y autorizar el inicio de las actividades por parte de la interventoría, se firma el presente formato bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de noviembre de 2022

(Nombre) Mónica Jimena Cuesta Vergara
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
CONSORCIO OBRAS 2022

(Nombre) Edisson Eduardo Valencia Gómez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventoría
TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.

Firma: (Cargo Contratista)
Nombre: (Cargo)
Cargo: (Entidad)