
SECCIÓN B. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Fecha de inspección: 28/01/2026	Hora: 10:30	Localidad: Fuera de Bogotá
Inspección realizada por:	YERALDINE DANGOND	Nombre responsable de la unidad operativa: ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ

No	Ubicación de la camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado general?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Pasillo de coordinaación	X		X			X	X		X		X		X		X		x		x		CAMILLA DE EMERGENCIA
2	Enfermeria	X		X			X	X		X		X		X		X		x		x		
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						



Firma responsable inspección



Firma del responsable de la unidad operativa