SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 28/01/2026	Hora: 11:00	Área/Unidad operativa: CC LA MACARENA	Localidad: FUERA DE BOGOTÁ
Inspección realizada por: YERALDINE DANGOND		Nombre responsable unidad: ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Marquesina No1	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 10 lb
2	Marquesina No2	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	2 1/2 Galones
3	Marquesina No3	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 10 lb
4	Lavanderia	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	2 1/2 Galones
5	Parte Externa	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 30 lb
6	Cuartos de almacenamiento de residuos	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	2 1/2 Galones
7	Pasillo de coordinación	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 30 lb
8	Cocina	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						Tipo K
9	Clausura	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 10 lb
10	Capilla	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 30 lb
11	Carpa	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 10 lb
12	Jardin	12	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Capacidad 10 lb

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa