SECCIÓN B. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Fecha de inspección: 30-01-2026	Hora: 10:00 am	Localidad: Fuera de Bogota
Inspección realizada por: Diana Maritza Malpica	Nombre responsable de la unidad operativa: Maria Rubiela Giraldo Gallego	

No	Ubicación de la camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado general?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	1 PISO SEDE B	x		x			x	x		x		x		x			x		x		X	SE SOLICITA CAMBIO DE LA CAMILLA Y REUBICACIÓN
2	2 PISO SEDE B																					
3	3 PISO SEDE B	x		x			x		x	x		x		x			x		x		X	LIMPIEZA , CAMBIAR CORREAS
4	LAVANDERIA		x		x		x		x	x		x		x			x		x		X	CAMBIAR CORREAS
5	PISCINA	X		X			X	X		X		X		X			X		X		X	CAMBIAR CORREAS
6	COMEDOR	X		X			X	X		X		X		X			X		X			LIMPIEZA
7	2 PISO SEDE A	X		X			X	X		X		X		X			X		X			CAMBIAR CORREAS
8	3 PISO SEDE A	X		X			X	X		X		X		X			X		X			LIMPIEZA



Firma responsable inspección



Firma del responsable de la unidad operativa