ACTA N°113

FECHA: Silvana, 30 de noviembre 2023

HORA: 4:00 am

LUGAR: Instalaciones del Centro de comunidad de cuidado los Robles.

TEMA: EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y REGISTRO -FOR-PSS-417

ASISTENTES: Coordinadora y Técnico Operativo

ORDEN DEL DÍA

1. Introducción.
2. Objetivo.
3. Metodología.
4. Materiales.

DESARROLLO

1. OBJETIVOS.

Garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo propuestas en el formato FOR-PSS-417

2. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta la obligación 1 de ambientes adecuados y seguros y lo dispuesto en el anexo técnico, la comunidad de cuidado Los Robles, realizó mantenimiento preventivo en los espacios físicos de la comunidad de cuidado durante el presente mes.

.

3. METODOLOGÍA.

Teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento propuestas en el FOR-PSS-417, durante el periodo se realizó ajuste de cables en ducha eléctrica en la habitación 13, se arreglo grifo del lavaplatos en la cocina, se realizó poda de césped y se reviso el buen funcionamiento del sistema de red de internet en el Centro Comunidad de Cuidado.

4. MATERIALES**.**

Computador
Anexo técnico.


Compromisos	**Responsables**	**Fecha de Ejecución**
REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL	COORDINADORA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO AJUSTE DE CABLES EN DUCHA ELECTRICA DE LA HABITACIÓN 13.

ANTES




DESPUES




REGISTRO FOTOGRÁFICO ARREGLO DEL GRIFO EN EL LAVAPLATOS DE LA COCINA

ANTES




DESPUES




REGISTRO FOTOGRÁFICO PODO DE CESPED

ANTES




DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO SISTEMA DE RED DE INTERNET





En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lady Johana Escobar González	Coordinadora	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	
Cristhian Andrés González	Técnico Operativo	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	