Gobernación de Cundinamarca	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Código: M-PDS-GSP-LSP-FR-403
		Versión: 03
	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Fecha de Aprobación: 2024-11-12

CÓDIGO RADICACIÓN DEL LABORATORIO: AA00126-2026

DATOS PERSONA PRESTADORA

Nombre de la Empresa Prestadora o Acueducto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA

Dirección de la Empresa Prestadora o Acueducto: BARRIO EL RECREO — Departamento: CUNDINAMARCA

Nombre de la Planta o Sistema de Tratamiento de Agua: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) RIO DULCE Y QUEBRADA CUNE

Municipio donde se toma la muestra: VILLETA

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de toma de muestra: 2026 01 21

Hora de toma de muestra: 07 22

Fecha de recepción de muestra: 2026 01 21

Hora de recepción de muestra: 1:05 pm

Temperatura de la muestra: 32 °C

Temperatura de la muestra corregida: 28 °C

Nombre de Fuente de Abastecimiento (rio, quebrada, pozo, otro): RIO DULCE; QUEBRADA CUNE

Desinfectante: [X] AH | HS | HC | CC | MO | DS | DC | OZ | UV

Coagulante: SA | [X] SF3 | SF2 | CA | CF3 | CF2 | AS | PAC | PO

Tomada por: Diego Ramirez

Entregada por: Diego Ramirez

En caso de entrega de custodia:

Fecha de entrega de custodia: —

Hora de entrega de la custodia: —

Motivo de entrega de custodia: —

Análisis Solicitado: Fisicoquímico [X] — Microbiológico [X] — Especiales Fisicoquímico [ ] — Cryptosporodium y Giardia [ ] — Otros [ ]

Objeto de la muestra: Vigilancia y Control [X] — Queja y/o emergencia sanitaria [ ]

Tipo de Agua: Cruda para Consumo Humano [ ] — Tratada [X]

Desinfectantes Convenciones: Cloro Gaseoso(CG), Acido Hipocloroso(AH), Hipoclorito de Sodio-Oxicloruro de Sodio(HS), Hipoclorito de Calcio-HTH-Oxicloruro de Calcio(HC), Cal Clorada-Cloruro de Cal-Hipoclorito de Cal(CC), Monocloroamina(MO), Dicloroisocianurato de Sodio-NaOCC(DS), Dióxido de Cloro(DC), Ozono(OZ), Luz Ultravioleta(UV).

Coagulantes: Sulfato de Aluminio tipo A(SA), Sulfato de Aluminio tipo B(SB), Sulfato de Hierro III- Sulfato Ferrico(SF3), Sulfato de Hierro II- Sulfato Ferroso(SF2), Cloruro de aluminio- tricloruro de aluminio- clorhidrato de aluminio(CA), cloruro de hierro (III)- tricloruro férrico-Cloruro Férrico(CF3), Cloruro de hierro II- Cloruro Ferroso(CF2), Aluminato de Sodio- Aluminato(AS), Cloruro de Polialuminio-Policloruro de Alumino-PAC- Polialuminio Hidroxicloruro-PACl(PAC) Silicato de Sodio(SS),Poliacrilamidas.(PO)

Solicitante: SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA — Tel. Solicitante: 7491719

LOCALIZACIÓN DE PUNTO Y TOMA DE MUESTRA

Punto de Toma Concertado: SI [X] NO [ ]

Código de Punto de Toma Concertado: 1002

Punto de Toma (Grifo, Hidrante, etc.): Grifo

Dirección: Calle 11 No. 3-37

Ubicación: Barrio Villa Marie

Análisis in situ — Cloro Residual: 1.0 — Método: [X] CV | FO | ES

pH: 7.0 — Método: CO | [X] IN | CV | EL | PO

Métodos Cloro: Colorimétrico (CO)- comparación visual (CV) , fotométrico (FO) y espectrofotométrico (ES).
Métodos pH: Colorimétrico (CO)- tira indicadora(TI), indicadores de pH(IN), Comparación Visual(CV), Electrométrico(EL), Potenciométrico (PO)

Se toma Contramuestra por la E. S. P: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES:

Diego Ramirez
FIRMA DE QUIEN TOMÓ LA MUESTRA
Nombre: Diego Ramirez
Cargo: Tecnico Saneamiento
CC 1077.969.861

ELIZABETH CIFUENTES
FIRMA DE TESTIGO
Nombre: ELIZABETH CIFUENTES
Cargo: Director técnico labor.
C.C. 52655492 villeta.

Jeidy Tomes
FIRMA RECEPCIONISTA LABORATORIO
Nombre: Jeidy Tatiana Tomes