ACTA N° 81

FECHA: Silvana, 28 de febrero 2024

HORA: 4:00 pm

LUGAR: Instalaciones del Centro de comunidad de cuidado los Robles.

TEMA: EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y REGISTRO -FOR-PSS-417

ASISTENTES: Coordinadora y Técnico Operativo

ORDEN DEL DÍA

1. Introducción.
2. Objetivo.
3. Metodología.
4. Materiales.

DESARROLLO

1. OBJETIVOS.

Garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo propuestas en el formato FOR-PSS-417

2. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta la obligación 1 de ambientes adecuados y seguros y lo dispuesto en el anexo técnico, la comunidad de cuidado Los Robles, realizó mantenimiento preventivo en los espacios físicos de la comunidad de cuidado durante el presente mes.

.

3. METODOLOGÍA.

Teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento propuestas en el FOR-PSS-417, durante el periodo se realizo limpieza en canales y pozos; inspección de reguladores, flautas, perillas y verificación de hermeticidad; se realizó emboquillado de paredes y enchape de pisos; poda de prados y jardín; se realiza revisión de puntos de soportes y fijaciones de pasamanos en la comunidad de cuidado.

4. MATERIALES**.**

Computador
Anexo técnico.

Compromisos	**Responsables**	**Fecha de Ejecución**
REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL	COORDINADORA	28 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO LIMPIEZA DE CANALES Y POZOS.









REGISTRO FOTOGRÁFICO INSPECCION DE REGULADORES, FLAUTAS, PERILLAS Y VERIFICACIÓN DE HEMERTICIDAD.






REGISTRO FOTOGRÁFICO EMBOQUILLADO DE PAREDES Y PISOS.




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PODA DE PRADOS Y JARDIN.




REGISTRO FOTOGRÁFICO REVISIÓN PUNTOS DE SOPORTE Y FIJACION DE PASAMANOS.







En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lady Johana Escobar González	Coordinadora	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	
Luna Valentina Sosa Escobar	Técnico Operativo	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	