ACTA N° 144

FECHA: Silvania, 27 de marzo de 2024

HORA: 11:00 am

LUGAR: Instalaciones del Centro de comunidad de cuidado los Robles.

TEMA: EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y REGISTRO -FOR-PSS-417 Y -FOR-PSS-418

ASISTENTES: Coordinadora y Técnico Operativo

ORDEN DEL DÍA:

1. Introducción.
2. Objetivo.
3. Metodología.
4. Materiales.

DESARROLLO:

1. OBJETIVOS.

Garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo propuestas en el formato FOR-PSS- 417 y las actividades del formato de mantenimiento correctivo en el formato FOR-PSS-418.

2. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta la obligación 1 de ambientes adecuados y seguros y lo dispuesto en el anexo técnico, la comunidad de cuidado Los Robles, realizó mantenimiento preventivo y correctivo en los espacios físicos de la comunidad de cuidado durante el presente mes.

3. METODOLOGÍA.

Teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento propuestas en el FOR-PSS-417 durante el periodo se realizó sustitución de árboles sanitarios, sustitución de tomacorrientes e interruptores.

Así mismo se realizó arreglo del cableado expuesto en todas las duchas de la comunidad de cuidado como medida correctiva FOR-PSS-418.

4. MATERIALES.

Computador

Anexo técnico.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL	COORDINADORA	27 DE MARZO DE 2024


- **REGISTRO FOTOGRÁFICO FOR- PSS- 417**

SUSTITUCIÓN DE ÁRBOLES SANITARIOS.



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES.





REGISTRO FOTOGRÁFICO FOR- PSS- 418

- **ARREGLO CABLEADO EXPUESTO DE DUCHAS.**





En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lady Johana Escobar González	Coordinadora	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	
Luna Valentina Sosa Escobar	Técnico Operativo	Centro Comunidad de Cuidado los Robles	