

Bogotá, D.C.

(562)

Señor

HUMBERTO PEÑUELA CATIBLANCO

Presidente JAC Tunjuelito

Junta de Acción Comunal de Tunjuelito

Marimargutierrez4217@gmail.com

Ciudad destino

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta a solicitud urgente de intervención por riesgo estructural en la Casa Comunal del Barrio Tunjuelito – Predio Calle 58A Sur No. 12A-25.

Referencia: Respuesta Comunicación Radicado Alcaldía Local de Tunjuelito No. 20255610104962 Bogotá te escucha No. 6485392025.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el derecho de petición allegado ante el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito - FDLT, con radicado en la referencia donde se manifiesta:

“(…) Por medio del presente me permito poner en conocimiento y solicitar acciones inmediatas frente a la grave situación estructural que presenta la Casa Comunal del Barrio Tunjuelito, ubicada en el predio Calle 58A Sur No. 12A-25, riesgo que se ha venido agravando progresivamente debido al deterioro avanzado del inmueble colindante, localizado en la esquina de la Calle 58A Sur con Carrera 12D, actualmente en estado de abandono. (...)”

De acuerdo con lo anterior, El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, acusa recibo del oficio mediante el cual la Junta de Acción Comunal del Barrio Tunjuelito pone en conocimiento el riesgo estructural que presenta el inmueble de la Casa Comunal, ubicado en el predio Calle 58A Sur No. 12A-25, agradeciendo la oportuna alerta formulada por la comunidad.

En atención a los hechos descritos, se reconoce la existencia de una situación de riesgo y la necesidad urgente de atención, en salvaguarda de la vida, integridad y seguridad de los habitantes, usuarios del inmueble y transeúntes del sector.

Ahora bien, es preciso informar que el inmueble donde funciona la Casa Comunal se encuentra registrado como Bien de Uso Público, identificado con el RUPI No. 1453-45-2, razón por la cual la competencia directa sobre su administración, custodia, defensa e intervención corresponde al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP.

En consecuencia, y conforme a las competencias de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se ha dispuesto:

1. Trasladar de manera inmediata la solicitud al DADEP, como entidad administradora del bien de uso público, para que se adopten las acciones técnicas, administrativas y de intervención que resulten procedentes frente al riesgo estructural expuesto.

Alcaldía Local de Tunjuelito

Transversal 14 # 49a 11 Sur

Código Postal: 110611

Tel. 6015554848

Información Línea195

www.tunjuelito.gov.co

GDI-GPD-F058

Versión: 07

Vigencia: 15 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. Poner en conocimiento del DADEP los antecedentes técnicos señalados por la comunidad, incluidas las referencias al hallazgo del IDIGER y las patologías estructurales descritas.
3. Solicitar a dicha entidad la priorización de la evaluación técnica del inmueble, así como la adopción de medidas preventivas urgentes que mitiguen el riesgo para la comunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Alcaldía Local permanecerá atenta al desarrollo de las actuaciones adelantadas por el DADEP y a la coordinación interinstitucional que se requiera para la protección de la comunidad.

Agradecemos su gestión, vigilancia comunitaria y compromiso con la seguridad del barrio. Cualquier novedad relevante podrá ser informada a esta Alcaldía para su debido seguimiento.

Cordialmente,

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN


Alcaldesa local de Tunjuelito

alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Anexos: IDIGER RO-80017; 20255610104962_DP_SALON COMUNAL

Copia: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Piso 15 - dadepbogota@dadep.gov.co

Proyectó: Julián Alejandro Beltrán Gamboa – Profesional Área de Infraestructura FDLT CPS 425-2025 

Revisó: Víctor Alfonso López Díaz - Profesional Área de Infraestructura FDLT CPS 205-2025 

Aprobó: Diego Caballero Rojas - Profesional Especializado FDLT CPS 391-2025 