



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA"**

Acta No. **017219066** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR17-BIBEM-EJEC-29.6

Lugar y Fecha: Carepa (Ant), trece (13) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Intervienen:

MY. PANTOJA BURBANO ÁLVARO JAVIER
Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46
Supervisor

MY. CUELLO HURTADO OSCAR EMILIO
Ejecutivo y 2do. Comandante BIBEM17
Supervisor

MARIA DORALBA CANO AGUDELO
Representante legal
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S.

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los servicios objetos de la aceptación de oferta No. 034-BASPC17-2025, celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Batallón de ASPC No. 17 "Clara Elisa Narváez Arteaga" y MARIA DORALBA CANO AGUDELO representante legal de la empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTORURABÁ GRANDE S.A.S, que hacen los Supervisores del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	No.034-BASPC17-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".
FORMA REMUNERACIÓN CONTRATISTA	<p>DE AL El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.17 "Clara Elisa Narváez Arteaga" se compromete a realizar el giro directamente a la Cuenta de ahorros No. 54998316025 de BANCOLOMBIA a nombre de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S identificado(a) con NIT. 900.358.073-1, de la siguiente forma:</p> <p>UNICO PAGO: contra entrega de bienes y/o servicios, a través de giro directo dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
	<p>y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17, plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y Contratista. 2. Informe del Supervisor. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Verificación por parte del MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17 del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 5. Soporte de las facturas para el mecanismo de pago (Factura o documento equivalente, detalle de cargos – en el caso de que factura no lo detalle, copia de la resolución de facturación vigente del contratista en caso de pertenecer al régimen de responsabilidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes <p>Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>Nota 2: El área de Contabilidad del BASPC17, podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar).</p> <p>Nota 3: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000013 del 11 de febrero del 2021.</p>
CONTRATISTA	<p>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S. Representante legal MARIA DORALBA CANO AGUDELO NIT: 900.358.073-1</p>
SUPERVISORES	<p>MY. PANTOJA BURBANO ÁLVARO JAVIER Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
	MY. CUELLO HURTADO OSCAR EMILIO Ejecutivo y 2do. Comandante BIBEM17			
INTERVENTOR	OMITIDO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor inicial de la aceptación de oferta es por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 33.696.206,32) IVA INCLUIDO (Si Aplica).			
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la suscripción de la aceptación de oferta, hasta (4) meses adicionales al plazo de ejecución.			
FECHA INICIACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO			
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO			
CONTRATO ADICIONAL	N/A			
PLAZO	N/A			
VALOR ADICIÓN	N/A			
VALOR FINAL CONTRATO	El valor final de la aceptación de oferta es por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 33.696.206,32) IVA INCLUIDO (Si Aplica).			
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
<p>En Carepa (Antioquia), el día 13 del mes de diciembre de 2025, se reunieron: por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE ASPC No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA" MY. PANTOJA BURBANO ÁLVARO JAVIER Y MY. CUELLO HURTADO OSCAR EMILIO en su calidad de supervisores y MARIA DORALBA CANO AGUDELO representante legal del establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABÁ GRANDE S.A.S, en su calidad de contratista de la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de lo correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios así:</p>				
BASPC17				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AMBULANCIA CHEVROLET LUV DIMAX MOD2013 No. SERIE: 800403000000000002032760 PLACA MILITAR:A13451 PLACA CIVIL: DIX950 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000386 CENTRO DE COSTOS:3M4B036045				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA TOYOTA No. SERIE: 800403000000000002300010 PLACA MILITAR:D14478 PLACA CIVIL: GAU043 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000461 CENTRO DE COSTOS:3M4B036099				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizará la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del	SERVICIO	2	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS					
	sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET NPR MOD 2003 No. SERIE: 800403000000000000895399 PLACA MILITAR:K03178 PLACA CIVIL:ZTV033 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000381 CENTRO DE COSTOS:3M4B030957					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010 No. SERIE: 8004030000000000001094154 PLACA MILITAR:N10354 PLACA CIVIL:UAM834 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000366 CENTRO DE COSTOS:3M4B030950					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010 No. SERIE: 8004030000000000001094152 PLACA MILITAR:N10352 PLACA CIVIL:UAM837 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000364 CENTRO DE COSTOS:3M4B030948					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION FTR CHEVROLET No. SERIE: 8004030000000000001094048 PLACA MILITAR:N10242 PLACA CIVIL:TNH532 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000363 CENTRO DE COSTOS:3M4B030990					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION FTR CHEVROLET No. SERIE: 8004030000000000001094043 PLACA MILITAR:N10237 PLACA CIVIL:TNH527 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000371 CENTRO DE COSTOS:3M4B030946					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION FTR CHEVROLET No. SERIE: 9GDFTR327AB000048 PLACA MILITAR: N10239 PLACA CIVIL: TNH529 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000372 CENTRO DE COSTOS: 3M4B030947					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010 No. SERIE:8004030000000000001094153 PLACA MILITAR: N10353 PLACA CIVIL: UAM832 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000365 CENTRO DE COSTOS:3M4B030949					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET GRUA KODIAK MOD 2005 No. SERIE: 800403000000000000895409 PLACA MILITAR:Q05056 PLACA CIVIL TPR013 NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000343 CENTRO DE COSTOS:3M4B030976					
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES	
2	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizará la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	8	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN	
BASBAS4					
DESCRIPCIÓN: CAMION TIPO FVR MOD 013 NUMERO DE SERIE: 9GDFVR34XDB049003 PLACA MILITAR N 13440 PLACA CIVIL DIY 964 Identificación del Activo Fijo: 167500000394 Número de inventario: 8004030000000000002032821 CENTRO DE COSTO: 3M4B036046					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: CAMION CHEVROLET NPR MOD 2013 NUMERO DE SERIE: 9GDNPR750DB045051					

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
PLACA MILITAR: K 13419 PLACA CIVIL: DIY 943 Identificación del Activo Fijo: 167500000376 Número de inventario: 8004030000000000002032787 CENTRO DE COSTO: 3M4B036031				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: CAMION CHEVROLET NPR MOD 2013 NUMERO DE SERIE: 9GDNPR75XDB045056 PLACA MILITAR K13421 PLACA CIVIL DIY 945 Identificación del Activo Fijo: 167500000407 Número de inventario: 8004030000000000002032789 CENTRO DE COSTO: 3M4B036065				
DESCRIPCIÓN: VEHÍCULO CAMION MARCA FAW NUMERO DE SERIE: LFNA7LCE6MAX04706 PLACA MILITAR: K-21066 PLACA CIVIL: KNZ-908 Identificación del Activo Fijo: 167500000408 Número de inventario: 8004030000000000002829963 CENTRO DE COSTO: 3M4B140070				
DESCRIPCIÓN: CAMION TIPO FVR MOD 2013 NUMERO DE SERIE: 9GDFVR34XDB049003 PLACA MILITAR N 13440 PLACA CIVIL DIY 964 Identificación del Activo Fijo: 167500000394 Número de inventario: 8004030000000000002032821 CENTRO DE COSTO: 3M4B036046				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	4	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
BIBEM17				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA DIMAX MOD 2008 No. SERIE: 8LBETF1E980008846 PLACA MILITAR: EJC-17-C- 08071 PLACA CIVIL: LTH 015 IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 8004030000000000001573984 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000373 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120518				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIÓN CHEVROLET NPR MODELO 2005 No. SERIE: 9GDNPR7165B003241 PLACA MILITAR: EJC-B11-K-05041 PLACA CIVIL: URM202 IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 8004030000000000000375282 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000330 CENTRO DE COSTOS: 3MB036072				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2013 No. SERIE: 9GDNPR752DB045052 PLACA MILITAR: EJC-B11-K-13420				

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
 Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
 BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
PLACA CIVIL: DIY944 IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 800403000000000002032788 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000476 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036064 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 1998 No. SERIE: 9GDP7H1J8WB860220 PLACA MILITAR: EJC-17-N-98219 PLACA CIVIL: SHI-057 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000130477 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000395 CENTRO DE COSTOS: 3M4B038040				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VOLQUETA SENCILLA No. SERIE : 3HAMMAAR7AL276345 PLACA MILITAR: EJC-BR17-FU-00296 PLACA CIVIL: (NO APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001692124 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000226 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	4	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VOLQUETA 7600 No. SERIE : 3HTWYAHT2CN086594 PLACA MILITAR: EJC-BR17-FD-00437 PLACA CIVIL: (NO APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001921553 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000217 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VOLQUETA 7600 No. SERIE : 3HTWYAHT0CN086545 PLACA MILITAR: EJC-BR17-FD-00448 PLACA CIVIL: (NO APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001921581 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000221 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VOLQUETA 7600 No. SERIE : 3HTWYAHT9AN334739 PLACA MILITAR: EJC-BR17-FD-00307 PLACA CIVIL: (NO APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000854338 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000225 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VOLQUETA 7600 No. SERIE : 3HTWAHT4CN086600 PLACA MILITAR: EJC-BR17-FD-00443 PLACA CIVIL: (NO APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001921555 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000219 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: TRACTOCAMION 7.600 No. SERIE : 3HSWYAHT8CN085471 PLACA MILITAR: EJC-BR17-EF-00066 PLACA CIVIL: WFA-417 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001937693 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000213 CENTRO DE COSTOS: 3M4B022602				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
3	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 3 Ejes o más. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento	SERVICIO	5	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
 Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
	del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018 No. SERIE: 9FKDG2816J2005444 PLACA MILITAR: F18283 PLACA CIVIL: OOS-15E IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 800403000000000002674970 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000344 CENTRO DE COSTOS: 3M4B038044				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018 No. SERIE: FKDG281XJ2005432 PLACA MILITAR: F18285 PLACA CIVIL: OOS-16E IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 800403000000000002674968 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000346 CENTRO DE COSTOS: 3M4B038046				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018 No. SERIE: 9FKDG2812J2005442 PLACA MILITAR: F18284 PLACA CIVIL: OOS-18E IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 800403000000000002674969 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000345 CENTRO DE COSTOS: 3M4B038045				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
4	Revisión Técnico - mecánica Vehículo Tipo Motocicleta. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	3	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
BITER17				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: NPR 3 TON PLACA MILITAR: K- 12167 PLACA CIVIL: WFF - 935 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: CHEVROLET CAMION NPR NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000387 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036063				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: LUV D-MAX PLACA MILITAR: C-10574 PLACA CIVIL: HCD- 850 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: CHEVROLET LUV D-MAX NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000480 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036063				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
BIVEL47				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA No. SERIE: 8LBETF3W6F0271718 PLACA MILITAR: C15685 PLACA CIVIL: EAM939 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ5447 PLACA MILITAR C15685 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000448 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036048				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA No. SERIE: 8LBETF3WXF0271544 PLACA MILITAR: C15686 PLACA CIVIL: EAM940 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ4254 PLACA MILITAR C15686 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000248 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120523				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA No. SERIE: 8LBETF3WXF0271555 PLACA MILITAR: C15687 PLACA CIVIL: EAM941 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ4284 PLACA MILITAR C15687 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000249 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120524				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	3	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO NPR No. SERIE: 9GDNPR717BB000571 PLACA MILITAR: K11032 PLACA CIVIL: WDB875 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO NPR MOTOR 797641 PLACA MILITAR K11032 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000313 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120515				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO NPR FAW No. SERIE: LFNA7LCE8MAX04707 PLACA MILITAR: K21067 PLACA CIVIL: KNZ909 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTOR BF12588249 PLACA MILITAR K21067 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000412 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120567				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO CAMIO FTR No. SERIE: 9GDFTR325AB000047 PLACA MILITAR: N10238 PLACA CIVIL: TNH-528 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO FTR MOTOR 6HE1414140 PLACA MILITAR N10238 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000314 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120510				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO CAMIO FTR No. SERIE: 9GDFTR32XBB000613 PLACA MILITAR: N11087 PLACA CIVIL: VOH-312 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO FTR MOTOR GHE1416504 PLACA MILITAR N11087 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000177 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120512				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema	SERVICIO	4	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS			
	mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201152 PLACA MILITAR: F22129 PLACA CIVIL: BCU37G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201185PLACA MILITARF22129 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000422 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120550			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201165 PLACA MILITAR: F22130 PLACA CIVIL: BCU38G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201200PLACA MILITARF22130 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000423 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120551			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201166 PLACA MILITAR: F22131 PLACA CIVIL: BCU39G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201201PLACA MILITARF22131 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000424 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120552			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201174 PLACA MILITAR: F22132 PLACA CIVIL: BCU40G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201208 PLACA MILITARF22132 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000425 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120553			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201177 PLACA MILITAR: F22133 PLACA CIVIL: BCU41G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201211PLACA MILITARF22133 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000426 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120554			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201180 PLACA MILITAR: F22134 PLACA CIVIL: BCU42G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201212PLACA MILITARF22134 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000427 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120555			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201182 PLACA MILITAR: F22135 PLACA CIVIL: BCU43G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201217PLACA MILITARF22135 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000428 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120556			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR201185 PLACA MILITAR: F22136 PLACA CIVIL: BCU44G IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201140PLACA MILITARF22136 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000429 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120557			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 99C2ND1220NR203509 PLACA MILITAR: F22524 PLACA CIVIL: ZQE-26F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203511PLACA MILITARF22524			

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
 Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000420 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120558				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203729 PLACA MILITAR: F22523 PLACA CIVIL: ZQE-27F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203766PLACA MILITARF22523 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000416 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120559				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203791 PLACA MILITAR: F22522 PLACA CIVIL: ZPW-29F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203636PLACA MILITARF22522 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000415 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120560				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203792 PLACA MILITAR: F22526 PLACA CIVIL: ZPW-30F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203635PLACA MILITAR F22526 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000419 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120561				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203793 PLACA MILITAR: F22525 PLACA CIVIL: ZPW-31F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203725PLACA MILITAR F22525 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000418 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120562				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203794 PLACA MILITAR: F22527 PLACA CIVIL: ZPW-32F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203726PLACA MILITARF22527 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000417 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120563				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203796 PLACA MILITAR: F22528 PLACA CIVIL: ZPW-33F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203728PLACA MILITARF22528 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000421 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120565				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS No. SERIE: 9C2ND1220NR203795 PLACA MILITAR: F22521 PLACA CIVIL: ZPW-34F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N203727PLACA MILITARF22521 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000414 CENTRO DE COSTOS: 3M4B120564				
A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
3	Revisión Técnico - mecánica Vehículo Tipo Motocicleta. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	16	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
BIVOL46				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA DMAX 3.0 MODELO 2009 No. SERIE: 8LBET3E790025515 PLACA MILITAR: C09433				

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
 Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
 BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
PLACA CIVIL: HCI108 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000348 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002438432 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031002				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET TIPO NPR TURBO MODELO 2003 No. SERIE: 9GDNPR71L3B992703 PLACA MILITAR: K03418 PLACA CIVIL: SHI-476 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 830000003648 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002829965 CENTRO DE COSTOS: 3M4B030996				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION ESTACAS FAW No. SERIE: LFNA7LCEXMAX04708 PLACA MILITAR: K21068 PLACA CIVIL: KNZ-910 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000348 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001093974 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031025				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico- mecánica Vehículo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	2	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203772 PLACA MILITAR: F22531 PLACA CIVIL: ZPW21F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000432 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880499 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031027				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203775 PLACA MILITAR: F22532 PLACA CIVIL: ZPW22F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000433 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880500 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031028				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203777 PLACA MILITAR: F22535 PLACA CIVIL: ZPW23F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000434 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880503 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031029				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203782 PLACA MILITAR: F22536 PLACA CIVIL: ZPW24F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000435 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880530				

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031030				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203784 PLACA MILITAR: F22533 PLACA CIVIL: ZPW25F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000436 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880501 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031031				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203788 PLACA MILITAR: F22534 PLACA CIVIL: ZPW26F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000437 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880502 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031032				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203640 PLACA MILITAR: F22529 PLACA CIVIL: ZPW27F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000438 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880574 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031033				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022 No. SERIE: 9C2ND1220NR203790 PLACA MILITAR: F22530 PLACA CIVIL: ZPW28F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000439 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880581 CENTRO DE COSTOS: 3M4B031034				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
3	Revisión Técnico - mecánica Vehículo Tipo Motocicleta. Se realizará la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	8	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
EJERCITO - GGURA				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018 No. SERIE: MMBJNKL30JH001102 PLACA MILITAR: C18097 PLACA CIVIL: FIK079 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18097 PC: FIK-079 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000401 CENTRO DE COSTOS: 3M4B034030				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018 No. SERIE: MMBJNKL30JH001107 PLACA MILITAR: C18099 PLACA CIVIL: FIK080 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18098 PC: FIK-080 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000293 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036082				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018 No. SERIE: MMBJNKL30JH001108 PLACA MILITAR: C18098 PLACA CIVIL: FIK081 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18099 PC: FIK-081 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000292 CENTRO DE COSTOS: 3M4B036081				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
1	Revisión Técnico- mecánica Vehículo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	3	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125 MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU6201XJCD58731 PLACA MILITAR: F18101 PLACA CIVIL: RVS-64D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18101 PC: RVS-64D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000300 CENTRO DE COSTO: 3M4B036087				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125 MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU62018JCD58744 PLACA MILITAR: F18102 PLACA CIVIL: RVS-65D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18102 PC: RVS-65D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000301 CENTRO DE COSTO: 3M4B036088				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125 MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU6201XJCD58745 PLACA MILITAR: F18100 PLACA CIVIL: RVS-66D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18100 PC: RVS-66D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000299 CENTRO DE COSTO: 3M4B036089				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125 MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU62016JCD58760 PLACA MILITAR: F18103 PLACA CIVIL: RVS-67D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18103 PC: RVS-67D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000302 CENTRO DE COSTO: 3M4B034030				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017 No. SERIE: 9FSSP46A3HC113384 PLACA MILITAR: F17129 PLACA CIVIL: RVS-68D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17129 PC: RVS-68D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000303 CENTRO DE COSTO: 3M4B036083				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017 No. SERIE: 9FSSP46A5HC113385 PLACA MILITAR: F17130 PLACA CIVIL: RVS-69D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17130 PC: RVS-69D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000304 CENTRO DE COSTO: 3M4B036084				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017 No. SERIE: 9FSSP46A7HC113386 PLACA MILITAR: F17131 PLACA CIVIL: RVS-70D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17131 PC: RVS-70D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000305 CENTRO DE COSTO: 3M4B036085				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017 No. SERIE: 9FSSP46A9HC113387 PLACA MILITAR: F17132 PLACA CIVIL: RVS-71D IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17132 PC: RVS-71D NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000306 CENTRO DE COSTO: 3M4B036086				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico - mecánica Vehículo Tipo Motocicleta. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	8	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
COGAN - GGURA				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION FOTON AUMARK MODELO : 2018 No. SERIE: LVBV4PBB7JE001333 PLACA MILITAR: N/A PLACA CIVIL: ZAX-039				

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co




Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: ZAX-039 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000462 CENTRO DE COSTOS: 2CGF088346				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
1	Revisión Técnico- mecánica Vehiculo tipo Camión 2 Ejes. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA SZ15RR MODELO : 2021 No. DE SERIE: 9FKRG2222M2012757 PLACA MILITAR: N/A PLACA CIVIL: OIN-64F IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: OIN-64F NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000525 CENTRO DE COSTO: 2CGF088392				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
2	Revisión Técnico - mecánica Vehiculo Tipo Motocicleta. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.	SERVICIO	1	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL MODELO: 2019 PLACA MILITAR: N/A PLACA CIVIL: OUC-456 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: OUC-456 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000734 CENTRO DE COSTO: 2CGF088368				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO: 2021 PLACA MILITAR: N/A PLACA CIVIL: JNY-440 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: JNY-440 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000527 CENTRO DE COSTO: 2CGF088392				
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	OBSERVACIONES GENERALES
3	Revisión Técnico- mecánica Vehiculo Tipo Automóvil y Camionetas. Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos	SERVICIO	2	SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN
CONSTANCIAS				
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido ejecutado por el contratista y los elementos entregados a entera satisfacción.				
ANEXO				
1.	FACTURAS No. APFE65857, APFE65865, APFE65717, APFE65603, APFE65748, APFE65542, APFE65680, APFE65847, APFE65774, APFE65466, APFE64686, APFE65727, APFE65756, APFE65726, APFE65631, APFE65598, APFE64685, APFE65716, APFE64791, APFE64829, APFE64964, APFE65176, APFE65700, APFE64794, APFE65692, APFE65698, APFE65703, APFE65653, APFE64965, APFE64565, APFE64629, APFE64671, APFE65768, APFE65507, APFE64648, APFE65806, APFE64601, APFE64612, APFE64619, APFE64602, APFE64613,			

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
 Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
 BAS17@buzonejercito.mil.co

Continuación Acta de recibo a satisfacción de correspondiente a la aceptación de oferta No.034-BASPC17-2025, trata "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
	APFE64603, APFE64624, APFE64626, APFE64627, APFE64606, APFE64616, APFE64600, APFE64599, APFE64615, APFE65832, APFE65832, APFE65846, APFE64970, APFE65668, APFE64717, APFE64698, APFE65299, APFE65572, APFE64696, APFE64695, APFE65571, APFE65574, APFE64697, APFE64450, APFE64639, APFE64463, APFE64796, APFE64778, APFE64817, APFE64827, APFE64530, APFE64436, APFE64480, APFE64473, APFE64652, APFE64740, APFE64437, APFE64448.
2.	INFORME DE SUPERVISIÓN
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARIA DORALBA CANO AGUDELO Representante legal CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S.	 MY. PANTOJA BURBANO ÁLVARO Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46 Supervisor
 MY. CUELLO HURTADO OSCAR EMILIO Ejecutivo y 2do. Comandante BIBEM17 Supervisor	

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de ASPC No. 17
Kilómetro 1 Vía al Mar Carepa - Antioquia.
BAS17@buzonejercito.mil.co

