



INSPECCION DE EXTINTORES

SG-SST- F-11
Vigencia: 02-02-
2018
versión: 00

FECHA: 30/10/19

LUGAR DE INSPECCION: CV 57

No	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	COLOR DEL EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	UBICACIÓN	PRESION			SELO GARANTIA			MANOMERO			RECIENTE			MANIJA			MANGUERA			BOQUILLA			PINTURA			SERIALIZACION Y DESMARCAACION			MA MB B		
						B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M
1	10	ABC	AMARILLO	NOVA	UB19	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	11	ABC	AMARILLO	DIC19	CORPO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			

MA :Accion inmediata
MB:Accion pronta
B: Accion posterior

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Nombre:

Firma:

Fecha:

Auter Benito
30-10-2019



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10
Vigencia: 02-02-2016
Versión: 00

Fecha: 16-10-19
Vehículo: Vibro

Lugar de inspección: Chapiverno 57
Conductor: Huber

Nº	ARTICULO	ESTADO			NA	CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	M	M		RECIBIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	ME (Puntal)	B (Prolong)	
1	GASA PAQUETE	X				1	1					
2	CURITAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAJALINGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X										
7	TOALLA HIGIENICA	X										
8	PITO	X										
9	MICROPOR											
10	ESPARADRAPO	X										
11	VENDA ELASTICA	X										
12	TIJERAS	X										
13	APLICADORES MADERA-COPITOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X										
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X										
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X										
17	SOLUCION SALINA	X										

(*) SI DELIGENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSUMITIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:
Nombre: Y. B. 7
Firma:



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTQUIN

SG-SST-F-10
Vigencia: 02-02-2016
Versión: 00

Fecha: 16-12-19
Vehículo:

Lugar de Inspección:
Conductor:

HECTOR OSA CUS

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	MB (Frente)	MC (Posterior)	
1	GASA PAQUETE					1	4					
2	CURTAS					12	0					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO.					3	0					
4	GUANTES QUIRURGICOS					1	1					
5	BAJALINGUAS PAQUETE X 20					1	1					
6	APOSITO OCULAR					1	0					
7	TOALLA HIGIENICA					1	N/A					
8	PITO					1	0					
9	MICROPORÉ					1	0					
10	ESPARADRAPO					1	1					
11	VENDA ELASTICA					1	3					
12	TIJERAS					1	0					
13	APLICADORES MADERA-COPITOS					6	0					
14	CUELLO CERVICAL					1	1					
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)					1	2					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO					1	0					
17	SOLUCION SALINA					1	1					

*) SI DILIGENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones: SE DEBE COMPLETAR LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Inspeccionado por:
Nombre: ASGILDO TORRES
Firma:



contrato:

161019
FECHA DE INSPECCION

LUGAR DE INPECCION

C1157

[illegible]

(1) INSCRIBA SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO MA :INMEDIATA MB: PRONTA B:POSTERIOR

(2) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD REGISTRADA

OBSERVACIONES: Se debe realizar la reproducción de spp's

INSPECCIONADO POR: DA32-10015

FIRMA:

FECHA:

RIESGO		USO
A = Adecuada		POSTURA
I = Inadecuada		C = Correcto
		I = Incorrecto
		ESTADO
B = Bueno		M = Malo

Frente de obra C1151

Fecha 10-10-19

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapabocas inserción o copa en obra.	☒	☐	☐
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐
Los EPP se encuentran en buen estado	☐	☒	☐
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

SE REALIZA REVISIÓN DE EPP

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R
Palas	☒	☐	☐
picas	☒	☐	☐
Barras	☒	☐	☐
Maceta	☒	☐	☐
Carretillas	☒	☐	☐
Otros	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)	☒	☐	☐
El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

SE PUEDE COMPLETAR EL BOTIQUIN

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA
Cuenta con Botiquin dotado	☐	☐	☒
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☐	☐	☒
Cuenta con pito de reversa	☐	☐	☒
Cuenta con luces.	☐	☐	☒
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☐	☐	☒
Cuenta con Distintivo	☐	☐	☒
El conductor realiza el formato verificación diaria	☐	☐	☒
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☐	☐	☒

OBSERVACIONES

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas medidas	☒	☐	☐
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO



INSPECCION DE EXTINTORES

SG-SST-F-11
Vigencia: 02-02-2018
Version: 00

FECHA: 10-10-19

LUGAR DE INSPECCION: CALLE 60

Nº	DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	COLOR DEL EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	UBICACION	PRESION			SELLO GARANTIA			MANOMETRO			RECIENTE			MANILLO			MANGUERA			BOQUILLA			PINTURA			SEÑALIZACION Y DEMARCAION			MA	MB	B
						B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M			
1		ABC	Azul	SP19		✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓			✓			✓			
2		ABC	Amarillo	Dic 19	Retro	✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓			✓			✓			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			

MA: Accion inmediata
MB: Accion pronta
B: Accion posterior

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Nombre: DEISORTOROS

Firma:

Fecha: 10-10-19



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST- F-10
 Vigencia: 02-02-2016
 versión: 00

Fecha: 15-01-14
 Vehículo: _____

Lugar de Inspección: C/160
 Conductor: _____

Nº.	ARTICULO	ESTADO			NA	CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO		
		B	R	M		REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	MA (Prolata)	(*) No NC
1	GASA PAQUETE	✓				1	1				
2	GURITAS					12	0				
3	TAPABOCAS QUIRURGICO					3	1750				
4	GUANTES QUIRURGICOS					1	1750				
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	✓				1	1				
6	APOSITO OCULAR						0				
7	TOALLA HIGIENICA					1	0				
8	PITO					1	0				
9	MICROPOR	✓				1	1				
10	ESPARADRAPO	✓				1	1				
11	VENDA ELASTICA	✓				1	13				
12	TIJERAS					1	0				
13	APLICADORES MADERA-COPITOS					6	0				
14	CUELLO CERVICAL	✓				1	1				
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	✓				1	1				
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO					1	0				
17	SOLUCION SALINA					1	0				

(*) SI DILIGENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUATIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:
 Nombre: JOSE LUIS BARRA
 Firma: _____

Frente de obra

Fecha

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapacidos inserción o copa en obra.

SI/ NO NA

☒ ☐ ☐

Los trabajadores usan los epp

☒ ☐ ☐

Los EPP se encuentran en buen estado

☒ ☐ ☐

Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol

☒ ☐ ☐

OBSERVACIONES

Se debe realizar revisión de EPP's

HERRAMIENTA MENOR

Palas

B/ M R

☒ ☐ ☐

picas

☒ ☐ ☐

Barras

☒ ☐ ☐

Maceta

☒ ☐ ☐

Carretillas

☒ ☐ ☐

Otros

☐ ☐ ☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cuenta con la carpeta de emergencias.

SI NO NA

☒ ☐ ☐

Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)

☒ ☐ ☐

Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)

☒ ☐ ☐

Tiene el KIT de Emergencias (Botiquín- camilla- extintor)

☒ ☐ ☐

El botiquín cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirúrgicos - bajalenguas - tapabocas quirúrgicos - apósito ocular - aplicador madera

☒ ☐ ☐

Se encuentra las sustancias químicas rotuladas

☒ ☐ ☐

Bodega para cambio de ropa

☒ ☐ ☐

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.

☒ ☐ ☐

Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos

☒ ☐ ☐

Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.

☒ ☐ ☐

OBSERVACIONES

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Cuenta con Botiquín dotado

SI NO NA

☒ ☐ ☐

Cuenta con Extintor recargado y vigente

☒ ☐ ☐

Cuenta con pito de reversa

☐ ☐ ☒

Cuenta con luces.

☐ ☐ ☒

La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado

☒ ☐ ☐

Cuenta con Distintivo

☒ ☐ ☐

El conductor realiza el formato verificación diaria

☒ ☐ ☐

El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social

☒ ☐ ☐

OBSERVACIONES

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

Cuenta con señalización SST (cuantas)

SI NO NA

☒ ☐ ☐

Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas medidas

☒ ☐ ☐

Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)

☒ ☐ ☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO



FECHA DE INSPECCION 16-10-19

INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Contratto:

LUGAR DE INPECCION

NOMBRE DE TRABAJADOR	PANTALON		CAMISA		PROTECTOR RESPIRATORIO		BOTAS SEGURIDAD		CASCO		BARRERA ELÉCTRICA (EAF)		GUANTES		OTROS		CLASE DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (1)	No. NE (2)	FIRMA
	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO	UNID.	ESTADO			
José Antonio	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				
Eduardo O.	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				
Manuel	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				
Fernando	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				
Rodrigo	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				
Luis A. López	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	N	B	A	A	B				

(1) INSCRIBA SEGUN CORRESPONDA EL TIPO DE ACCION DE MEJORAMIENTO MA.: INMEDIATA MB.: PRONTA B.: POSTERIOR

(2) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD REGISTRADA

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR: <u>PAULO TORRES</u>		USO
FIRMA: <u>[Firma]</u>	RIESGO	
FECHA: <u>16-10-19</u>	A = Adecuada C = Correcto I = Inadecuada ! = Incorrecto	
		ESTADO
		B = Bueno M = Malo

Frente de obra

C11 68

Fecha

22 de Octubre

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapabocas inserción o copa en obra.

SI NO NA

☒☐☐

OBSERVACIONES

Los trabajadores usan los app

☒☐☐

Los EPP se encuentran en buen estado

☒☐☐

Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol

☒☐☐

HERRAMIENTA MENOR

Palas

☒☐☐

OBSERVACIONES

picas

☒☐☐

Barras

☒☐☐

Maceta

☒☐☐

Carretillas

☐☐☐

Otros

☐☐☐

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cuenta con la carpeta de emergencias.

☒☐☐

OBSERVACIONES

Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)

☒☐☐

Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)

☒☐☐

Tiene el KIT de Emergencias (Botiquín - camilla - extintor)

☒☐☐

El botiquín cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución - agua destilada - tijera - guantes quirúrgicos - bajalenguas - tapabocas quirúrgicos - apósito ocular - aplicador madera

☒☐☐

Se encuentra las sustancias químicas rotuladas

☒☐☐

Bodega para cambio de ropa

☒☐☐

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia

☒☐☐

Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos.

☒☐☐

Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.

☒☐☐

MAQUINARIA Y VEHICULOS

Cuenta con Botiquín dotado

☐☐☐

OBSERVACIONES

Cuenta con Extintor recargado y vigente

☐☐☐

Cuenta con pito de reversa

☐☐☐

Cuenta con luces.

☐☐☐

La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado

☐☐☐

Cuenta con Distintivo

☐☐☐

El conductor realiza el formato verificación diaria

☐☐☐

El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social

☐☐☐

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

Cuenta con señalización SST (cuantas)

☒☐☐

OBSERVACIONES

Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas medidas

☒☐☐

Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cercoamiento)

☒☐☐

RESIDENTE SISO



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST- F-10
Vigencia: 02-02-2016
versión: 00

Fecha:
Vehículo:

23 oct
Carpa

Lugar de Inspección
Conductor:

CI 68

No.	ARTICULO	ESTADO			NA	CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	R	M		REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	MA (Pronta)	B (Posterior)	
1	GASA BAQUETE	X				1	12					
2	CURTAS	X				12	3					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3						
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1						
5	BAJALENGUAS PAQUETEX 20	X				1						
6	APOSITO OCULAR	X				1						
7	TOALLA HIGIENICA	X				1						
8	PITO	X				1						
9	MICROPOR	X				1						
10	ESPARADRAPO	X				1						
11	VENTA ELASTICA	X				1						
12	TIJERAS	X				1						
13	APLICADORES MADERA-COPITOS	X				6						
14	CUELLO CERVICAL	X				1						
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1						
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1						
17	SOLUCION SALINA	X				1						

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA NA O MB POR FAVOR INDICAR EL CONSECUATIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:

Nombre:

Firma:

Nombre: Gladia Esquerma
Firma: Gladia Esquerma



INSPECCION DE EXTINTORES

SG-SST-F-11,
Vigencia: 02-02-
2018
versión: 00

FECHA: 23/10/19

LUGAR DE INSPECCION: CI 68

No. EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	COLOR DEL EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	UBICACIÓN	PRESION			SELO GARANTIA			MANOMETRO			RECIPIENTE			MANILLA			MANCUERA			BOQUILLA			PINTURA			SERIALIZACION Y DEMARCAACION			MA	MB	B
					B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M	B	P	M			
1	ABC	Amarillo	Sep 120	Cinco	X				X		X			X			X			X			X			X			X					X
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		

MA: Acción inmediata
MB: Acción pronta
B: Acción posterior

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Nombre: Alejandro Eguen

Firma: Alejandro Eguen

Fecha: 23 oct.



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra		Maquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA					
CHAPINERO		RETRO-EXCAVADORA HITACHI - EX 120		LUIS ALBERTO GONZALEZ		209346		01-10-19					
Cod Equipo	Licencia de conduccion del operador			Vence		Requiere Revision Tecnico Mecanica y de gases		Vence					
1EVP055910	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere SOAT:	día	mes	año	día	mes	año			
	C-2		09-04-21										
Firma operador:		[Firma]			Firma Residente SST:								
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica		Estado							
No.	Descripción				Estado								
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab	observaciones		
1	Estado de orugas o llantas				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	El sistema hidráulico tiene fugas				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	Condiciones de los frenos												
5	Estado de instrumentos y mandos				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	Estado del pito				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	Alarma de retroceso												
8	Estado de los Espejos				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	Estado de las luces delanteras				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	Estado de las Luces direccionales y parqueo												
11	Estado de las Luces traseras				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	Estado de limpia-brisas				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	Estado del freno de emergencia				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	Estado de lubricación				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	Estado de cuchilla y soporte												
16	Estado de cargador y balde				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	Estado malacates o diferenciales												
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o area de trabajo.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	Está dotado de extintor				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?												
24	Estado del cinturón de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)					✓							
27	Estado de la cabina y asientos.				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HOROMETRO DIARIO				22435				22493					
Corecciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma		Fecha programada		Fecha ejecución			
								día	mes	año	día	mes	año



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra		Maquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA			
CHA PINCO		Retrohita chi-x120		Luis Ballesteros		209346		07-10-2019			
Cod Equipo	Licencia de conduccion del operador			Vence			Vence				
	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere e SOAT:	día	mes	año	Requiere Revision Tecnico Mecanica y de gases	día mes año		
	B 2		09-04-2024								
Firma operador:		Luis Ballesteros		Firma Residente SST:							
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica		Estado					
No.	Descripción			Estado							
A	Estado de la Máquina			lun	mar	mir	jue	vier	sab observaciones		
1	Estado de orugas o llantas			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	El sistema hidráulico tiene fugas			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Condiciones de los frenos			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Estado de instrumentos y mandos			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Estado del pito			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Alarma de retroceso			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	Estado de los Espejos			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Estado de las Luces delanteras			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Estado de las Luces direccionales y parqueo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11	Estado de las Luces traseras			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Estado de limpia-brisas			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Estado del freno de emergencia			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
14	Estado de lubricación			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Estado de cuchilla y soporte			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Estado de cargador y balde			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Estado malacates o diferenciales			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o area de trabajo.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Está dotado de extintor			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	Estado del cinturon de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
27	Estado de la cabina y asientos.			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HOROMETRO DIARIO				22493				22493			
Corecciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma		Fecha programada		Fecha ejecución	
								día mes año		día mes año	



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST
FR-PRMQ-04
Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra	Maquina o equipo	Operador	Identificación	FECHA
C.HaPInero	Retro HITACHI 120	Luis Ballarín	209346	15-10-2019
Cod Equipo	Licencia de conducción del operador	Vence	Requiere Revisión Técnico Mecánica y de gases	Vence
Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere e SOAT:	
Firma operador:	Luis Ballarín	Firma Residente SST:		
B --> Bueno	M --> Malo	N.A --> No aplica		

No.	Descripción	Estado						observaciones
		lun	mar	mir	jue	vier	sab	
1	Estado de orugas o llantas							
2	El sistema hidráulico tiene fugas		B	B	B	B	B	
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático		B	B	B	B	B	
4	Condiciones de los frenos		B	B	B	B	B	
5	Estado de instrumentos y mandos		B	B	B	B	B	
6	Estado del pito		B	B	B	B	B	
7	Alarma de retroceso		B	B	B	B	B	
8	Estado de los Espejos		NO	NO	NO	NO	NO	
9	Estado de las luces delanteras		B	B	B	B	B	
10	Estado de las luces direccionales y parqueo		B	B	B	B	B	
11	Estado de las luces traseras		NO	NO	NO	NO	NO	
12	Estado de limpia-brisas		B	B	B	B	B	
13	Estado del freno de emergencia		B	B	B	B	B	
14	Estado de lubricación		NO	NO	NO	NO	NO	
15	Estado de cuchilla y soporte		B	B	B	B	B	
16	Estado de cargador y balde		NO	NO	NO	NO	NO	
17	Estado malacates o diferenciales		B	B	B	B	B	
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o área de trabajo.		NO	NO	NO	NO	NO	
19	Está dotado de extintor.		B	B	B	B	B	
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.		B	B	B	B	B	
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.		B	B	B	B	B	
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.		B	B	B	B	B	
23	Está dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?		B	B	B	B	B	
24	Estado del cinturón de seguridad		B	B	B	B	B	
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.		B	B	B	B	B	
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)		B	B	B	B	B	
27	Estado de la cabina y asientos.		NO	NO	NO	NO	NO	

HOROMETRO DIARIO	22503	22529		
Corecciones a realizar - Acciones de mejora	Responsable (Maquinaria y Equipo)	Firma	Fecha programada	Fecha ejecución
			dia mes año	dia mes año



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019.

Obra		Maquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA					
C Ha Pinero		RETRO HITACHI 120		Luis Ballesteros		209346		21-10-2019					
Cod Equipo	Licencia de conduccion del operador			Vence			Requiere Revision Tecnico Mecanica y de gases						
	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere e SOAT:	día	mes	año	día	mes	año			
Firma operador:				Firma Residente SST:									
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica		Estado							
No.	Descripción												
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab	observaciones		
1	Estado de orugas o llantas				B	B	B	B	B	B			
2	El sistema hidráulico tiene fugas				B	B	B	B	B	B			
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático				B	B	B	B	B	B			
4	Condiciones de los frenos				B	B	B	B	B	B			
5	Estado de instrumentos y mandos				B	B	B	B	B	B			
6	Estado del pito				B	B	B	B	B	B			
7	Alarma de retroceso				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
8	Estado de los Espejos				B	B	B	B	B	B			
9	Estado de las luces delanteras				B	B	B	B	B	B			
10	Estado de las luces direccionales y parqueo				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
11	Estado de las luces traseras				B	B	B	B	B	B			
12	Estado de limpia-brisas				B	B	B	B	B	B			
13	Estado del freno de emergencia				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
14	Estado de lubricación				B	B	B	B	B	B			
15	Estado de cuchilla y soporte				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
16	Estado de cargador y balde				B	B	B	B	B	B			
17	Estado malacates o diferenciales				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o área de trabajo.				B	B	B	B	B	B			
19	Está dotado de extintor				B	B	B	B	B	B			
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.				B	B	B	B	B	B			
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.				B	B	B	B	B	B			
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.				B	B	B	B	B	B			
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?				B	B	B	B	B	B			
24	Estado del cinturon de seguridad				B	B	B	B	B	B			
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.				B	B	B	B	B	B			
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
27	Estado de la cabina y asientos.				B	B	B	B	B	B			
HOROMETRO DIARIO				22529				22567					
Correcciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma		Fecha programada			Fecha ejecución		
								día	mes	año	día	mes	año



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra		Maquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA					
CHA PINERO		Retiro HITACHI		Luis Ballesteros		209346		28-10-2019					
Cod Equipo	Licencia de conduccion del operador			Requiere e SOAT:	Vence			Requiere Revision Tecnico Mecanica y de gases	Vence				
	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia		día	mes	año		día	mes	año		
Firma operador:				Firma Residente SST:									
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica		Estado							
No.	Descripción												
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab	observaciones		
1	Estado de orugas o llantas				B	B	B	B	B	B			
2	El sistema hidráulico tiene fugas				B	B	B	B	B	B			
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático				B	B	B	B	B	B			
4	Condiciones de los frenos				B	B	B	B	B	B			
5	Estado de instrumentos y mandos				B	B	B	B	B	B			
6	Estado del pito				B	B	B	B	B	B			
7	Alarma de retroceso				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
8	Estado de los Espejos				B	B	B	B	B	B			
9	Estado de las luces delanteras				B	B	B	B	B	B			
10	Estado de las luces direccionales y parqueo				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
11	Estado de las luces traseras				B	B	B	B	B	B			
12	Estado de limpia-brisas				B	B	B	B	B	B			
13	Estado del freno de emergencia				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
14	Estado de lubricación				B	B	B	B	B	B			
15	Estado de cuchilla y soporte				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
16	Estado de cargador y balde				NO	B	B	B	B	B			
17	Estado malacates o diferenciales				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o área de trabajo.				B	B	B	B	B	B			
19	Está dotado de extintor				B	B	B	B	B	B			
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.				B	B	B	B	B	B			
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.				B	B	B	B	B	B			
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.				B	B	B	B	B	B			
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?				B	B	B	B	B	B			
24	Estado del cinturon de seguridad				B	B	B	B	B	B			
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.				B	B	B	B	B	B			
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)				NO	NO	NO	NO	NO	NO			
27	Estado de la cabina y asientos.				B	B	B	B	B	B			
HOROMETRO DIARIO				22567						22591			
Correcciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma		Fecha programada			Fecha ejecución		
								día	mes	año	día	mes	año



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra		Maquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA			
		Bobcat		Pedro Pablo Paez		11348096		07-10-2019			
Cod Equipo 863	Licencia de conduccion del operador			Requiere SOAT:	Vence			Requiere Revisión Técnico Mecánica y de gases	Vence		
	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia		día	mes	año		día	mes	año
Firma operador:				Firma Residente SST:							
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica							
No.	Descripción				Estado						
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab	observaciones
1	Estado de orugas o llantas				B	B	B	B	B	B	
2	El sistema hidráulico tiene fugas				B	B	B	B	B	B	
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático				B	B	B	B	B	B	
4	Condiciones de los frenos				B	B	B	B	B	B	
5	Estado de instrumentos y mandos				B	B	B	B	B	B	
6	Estado del pito				B	B	B	B	B	B	
7	Alarma de retroceso				B	B	B	B	B	B	
8	Estado de los Espejos				B	B	B	B	B	B	
9	Estado de las luces delanteras				B	B	B	B	B	B	
10	Estado de las luces direccionales y parqueo				NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11	Estado de las luces traseras				B	B	B	B	B	B	
12	Estado de limpia-brisas				NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13	Estado del freno de emergencia				NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Estado de lubricación				B	B	B	B	B	B	
15	Estado de cuchilla y soporte				B	B	B	B	B	B	
16	Estado de cargador y balde				B	B	B	B	B	B	
17	Estado malacates o diferenciales				B	B	B	B	B	B	
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o área de trabajo.				B	B	B	B	B	B	
19	Está dotado de extintor				B	B	B	B	B	B	
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.				B	B	B	B	B	B	
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.				B	B	B	B	B	B	
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.				B	B	B	B	B	B	
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?				B	B	B	B	B	B	
24	Estado del cinturon de seguridad				B	B	B	B	B	B	
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.				B	B	B	B	B	B	
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)				B	B	B	B	B	B	
27	Estado de la cabina y asientos.				B	B	B	B	B	B	
HOROMETRO DIARIO				5862	5867	5872	5877	5880			
Correcciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)	Firma	Fecha programada			Fecha ejecución		
						día	mes	año	día	mes	año

Obra		Máquina o equipo		Operador		Identificación		FECHA		
		Bobcat		Pedro Pablo Paz		11348096		9/10/19		
Cod Equipo	Licencia de conducción del operador			Vence		Requiere Revisión Técnico Mecánica y de gases		Vence		
863	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere SOAT	día	mes	año	día	mes	
Firma operador:				Firma Residente SST:						
B --> Bueno				M --> Malo		N.A --> No aplica				
No.	Descripción				Estado					
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab
1	Estado de orugas o llantas					B	B	B	B	B
2	El sistema hidráulico tiene fugas					B	B	B	B	B
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático					B	B	B	B	B
4	Condiciones de los frenos					B	B	B	B	B
5	Estado de instrumentos y mandos					B	B	B	B	B
6	Estado del pito					B	B	B	B	B
7	Alarma de retroceso					B	B	B	B	B
8	Estado de los Espejos					B	B	B	B	B
9	Estado de las luces delanteras					B	B	B	B	B
10	Estado de las luces direccionales y parqueo					NA	NA	NA	NA	NA
11	Estado de las luces traseras					B	B	B	B	B
12	Estado de limpia-brisas					NA	NA	NA	NA	NA
13	Estado del freno de emergencia									
14	Estado de lubricación					B	B	B	B	B
15	Estado de cuchilla y soporte					B	B	B	B	B
16	Estado de cargador y balde					B	B	B	B	B
17	Estado malacates o diferenciales									
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o área de trabajo.					B	B	B	B	B
19	Está dotado de extintor.					B	B	B	B	B
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.					B	B	B	B	B
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.					B	B	B	B	B
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.					B	B	B	B	B
23	Está dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?					B	B	B	B	B
24	Estado del cinturón de seguridad					B	B	B	B	B
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.					B	B	B	B	B
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)					B	B	B	B	B
27	Estado de la cabina y asientos.					B	B	B	B	B
HOROMETRO DIARIO					5880	5890	5883	5884	5886	
Correcciones a realizar - Acciones de mejora					Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma	Fecha programada		Fecha ejecución
					Pedro Pablo Paz			día	mes	año
								día	mes	año



PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

SG-SST

FR-PRMQ-04

Versión 01

Fecha de Elaboración febrero de 2019

Obra		Maquina o equipo		Operador			Identificación			FECHA			
CI152 - CI186		Bobcat		Pedro Pablo Paez			11348096			15-10-19			
Cod Equipo	Licencia de conduccion del operador			Vence			Vence						
063	Categoría	corresponde a la categoría	vigencia	Requiere e SOAT:	día	mes	año	Requiere Revision Tecnico Mecanica y de gases	día	mes	año		
Firma operador:				Firma Residente SST:									
B --> Bueno		M --> Malo		N.A --> No aplica		Estado							
No.	Descripción												
A	Estado de la Máquina				lun	mar	mir	jue	vier	sab	observaciones		
1	Estado de orugas o llantas					B	B	B	B	B			
2	El sistema hidráulico tiene fugas					B	B	B	B	D			
3	Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático					B	B	B	B	P			
4	Condiciones de los frenos					B	B	B	B	D			
5	Estado de instrumentos y mandos					B	B	B	B	B			
6	Estado del pito					B	B	D	B	B			
7	Alarma de retroceso					B	B	B	B	B			
8	Estado de los Espejos					NA	NA	NA	NA	NA			
9	Estado de las luces delanteras					B	B	B	B	B			
10	Estado de las luces direccionales y parqueo					NA	NA	NA	NA	NA			
11	Estado de las luces traseras					B	B	B	B	B			
12	Estado de limpia-brisas					NA	NA	NA	NA	NA			
13	Estado del freno de emergencia					NA	NA	NA	NA	NA			
14	Estado de lubricación					B	B	B	B	B			
15	Estado de cuchilla y soporte					B	B	B	B	B			
16	Estado de cargador y balde					B	B	B	B	B			
17	Estado malacates o diferenciales					NA	NA	NA	NA	NA			
18	Está dotada de botiquín de primeros auxilios o se tiene acceso a uno de estos en el frente de trabajo, o area de trabajo.					B	B	B	B	B			
19	Está dotado de extintor					B	B	B	B	B			
20	La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.					B	B	B	B	B			
21	La maquinaria está correctamente pintada y los pasadores se encuentran en buen estado.					B	B	B	B	B			
22	El tanque de combustible no presenta fugas y posee tapa.					B	B	B	B	D			
23	Esta dotado o se tiene acceso al kit ambiental en el frente de trabajo?					B	B	B	B	B			
24	Estado del cinturon de seguridad					B	B	B	B	B			
25	Estado de las Escaleras y Apoyos.					B	B	B	B	D			
26	Posee kit de carretera y herramientas (si lo requiere)					B	B	B	B	B			
27	Estado de la cabina y asientos.					B	B	B	B	B			
HOROMETRO DIARIO				5886 5889 5891 5892 5893									
Correcciones a realizar - Acciones de mejora				Responsable (Maquinaria y Equipo)		Firma		Fecha programada			Fecha ejecución		
								día	mes	año	día	mes	año