Acta No. **031803313** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR17-BIVEL-EJEC-29.6

**Lugar y Fecha:** Carepa (Ant.), veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

**Intervienen:**

**MY. BLANCO ALARCON JAIRO ANIBAL**
Ejecutivo y 2do. Comandante BIVEL47
Supervisor

**MY. CABANZO CRISTANCHO ALEX FRANCISCO**
Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46
Supervisor

**MARIA DORALBA CANO AGUDELO**
Representante legal
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S.

**Asunto:** Acta de recibo a satisfacción de los servicios objetos de la aceptación de oferta No. 024-BASPC17-2024, celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Batallón de ASPC No. 17 "Clara Elisa Narváez Arteaga" y MARIA DORALBA CANO AGUDELO representante legal de la empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTORURABÁ GRANDE S.A.S, que hacen los Supervisores del Contrato.

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO** | No.024-BASPC17-2024 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MILITARES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 17 DE LA BR17". |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.17 "Clara Elisa Narváez Arteaga se compromete a cancelar el valor la siguiente forma:<br><br>Pagos Parciales: contra entrega de los bienes y servicios, a través de giro directo dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de los demás trámites administrativos |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | |
|---|---|
| | correspondientes, giro directo a la Cuenta de ahorros No.54998316025 a nombre de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTR identificado(a) con NIT 900358073, de la entidad bancaria: BANCOLOMBIA<br>previamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>1. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del **MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17**, plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor de contrato y Contratista.<br>2. Informe del Supervisor.<br>3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).<br>4. Verificación por parte del **MDN – EJC – DIV7 – BR17 – BASPC17** del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.<br>5. Soporte de las facturas para el mecanismo de pago (Factura o documento equivalente, detalle de cargos – en el caso de que factura no lo detalle, copia de la resolución de facturación vigente del contratista en caso de pertenecer al régimen de responsabilidad de Impuesto sobre las Ventas (IVA).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br><br>**Nota 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.<br><br>**Nota 2**: El área de Contabilidad del BASPC17, podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar).<br><br>**Nota 3:** En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000013 del 11 de febrero del 2021. |
| **CONTRATISTA** | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S.<br>Representante legal<br>MARIA DORALBA CANO AGUDELO |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | |
|---|---|
| | NIT: 900.358.073-1 |
| **SUPERVISOR** | **MY. BLANCO ALARCON JAIRO ANIBAL**<br>Ejecutivo y 2do. Comandante BIVEL47<br>Supervisor<br><br>**MY. CABANZO CRISTANCHO ALEX FRANCISCO**<br>Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46<br>Supervisor |
| **INTERVENTOR** | OMITIDO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISICIENTOS CINCO PESOS M/L (**$25.666.605,00**) INCLUIDO IVA (Si aplica). |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | Desde la suscripción de la aceptación de oferta, hasta (4) meses adicionales al plazo de ejecución. |
| **FECHA INICIACIÓN** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | OMITIDO |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | OMITIDO |
| **CONTRATO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | El valor final de Contrato es por la suma de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISICIENTOS CINCO PESOS M/L (**$25.666.605,00**) INCLUIDO IVA (Si aplica). |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 22 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En Carepa (Antioquia), el día 22 del mes de noviembre de 2024, se reunieron: por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE ASPC No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA" **MY. BLANCO ALARCON JAIRO ANIBAL Y MY. CABANZO CRISTANCHO ALEX FRANCISCO** en su calidad de supervisores y MARIA DORALBA CANO AGUDELO representante legal del establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABÁ GRANDE S.A.S, en su calidad de contratista de la aceptación de oferta No.024-BASPC17-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de lo correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los elementos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios así:

| BIVEL 47 |
|---|
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO LUV DIMAX (AMBULANCIA)<br>No. SERIE: 8LBDTF2L5A0036416<br>PLACA MILITAR: A10471<br>PLACA CIVIL: DOE311<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO LUV DIMAX MOTOR B41508 PLACA MILITAR A10471<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000315<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120517 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA<br>No. SERIE: 8LBETF3W6F0271718<br>PLACA MILITAR: C15685<br>PLACA CIVIL: EAM939<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ5447 PLACA MILITAR C15685 |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000448
CENTRO DE COSTOS: 3M4B036048

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA
No. SERIE: 8LBETF3WXF0271544
PLACA MILITAR: C15686
PLACA CIVIL: EAM940
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ4254 PLACA MILITAR C15686
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000248
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120523

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO DIMAX CAMIONETA
No. SERIE: 8LBETF3WXF0271555
PLACA MILITAR: C15687
PLACA CIVIL: EAM941
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO DIMAX MOTOR LZ4284 PLACA MILITAR C15687
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000249
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120524

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vehículo tipo Automóvil.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 4 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO NPR
No. SERIE: 9GDNPR717BB000571
PLACA MILITAR: K11032
PLACA CIVIL: WDB875
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO NPR MOTOR 797641 PLACA MILITAR K11032
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000313
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120515

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO FTR
No. SERIE: 9GDFTR325AB000047
PLACA MILITAR: N10238
PLACA CIVIL: TNH528
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO FTR MOTOR 6HE1414140 PLACA MILITAR N10238
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000314
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120510

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VEHICULO FTR
No. SERIE: 9GDFTR32XBB000613
PLACA MILITAR: N11087
PLACA CIVIL: VOH312
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: VEHICULO NPR MOTOR GHE1416504 PLACA MILITAR N11087
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000177
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120512

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 3 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201152<br>PLACA MILITAR: F22129<br>PLACA CIVIL: BCU37G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201185PLACA MILITARF22129<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000422<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120550 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201165<br>PLACA MILITAR: F22130<br>PLACA CIVIL: BCU38G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201200PLACA MILITARF22130<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000423<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120551 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201166<br>PLACA MILITAR: F22131<br>PLACA CIVIL: BCU39G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201201PLACA MILITARF22131<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000424<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120552 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201174<br>PLACA MILITAR: F22132<br>PLACA CIVIL: BCU40G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201208 PLACA MILITARF22132<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000425<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120553 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201177<br>PLACA MILITAR: F22133<br>PLACA CIVIL: BCU41G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201211PLACA MILITARF22133<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000426<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120554 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201180<br>PLACA MILITAR: F22134<br>PLACA CIVIL: BCU42G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201212PLACA MILITARF22134<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000427<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B120555 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS<br>No. SERIE: 9C2ND1220NR201182<br>PLACA MILITAR: F22135<br>PLACA CIVIL: BCU43G<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201217PLACA MILITARF22135 | | | | |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000428
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120556

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS
No. SERIE: 9C2ND1220NR201185
PLACA MILITAR: F22136
PLACA CIVIL: BCU44G
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: MOTORND12E2N201140PLACA MILITARF22136
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000429
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120557

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 8 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

**BIBEM17**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMAX MOD 2010
No. SERIE: 8LBETF3E5A0045900
PLACA MILITAR: EJC-17-C-10574
PLACA CIVIL: HCD850
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004300000000000002520565
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000391
CENTRO DE COSTOS: 3M4B030988

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA DIMAX MOD 2008
No. SERIE: 8LBETF1E980008846
PLACA MILITAR: EJC-17-C- 08071
PLACA CIVIL: LTH 015
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000001573984
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000373
CENTRO DE COSTOS: 3M4B120518

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Vehículo tipo Automóvil.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 2 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIÓN CHEVROLET NPR MODELO 2005
No. SERIE: 9GDNPR7165B003241
PLACA MILITAR: EJC-B11-K-05041
PLACA CIVIL: URM202
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000000375282
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000330
CENTRO DE COSTOS: 3MB036072

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2013
No. SERIE: 9GDNPR752DB045052
PLACA MILITAR: EJC-B11-K-13420
PLACA CIVIL: DIY944
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000002032788
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 163700064747
CENTRO DE COSTOS: 3M4B036064

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 1998
No. SERIE: 9GDP7H1J8WB860220
PLACA MILITAR: EJC-17-N-98219
PLACA CIVIL: SHI-057
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000000130477
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000395
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038040

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CARROTANQUE DINA MOD 1997
No. SERIE: SA4954001924
PLACA MILITAR: I97227
PLACA CIVIL: UGO198
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO : 167500000001
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000384
*CENTRO DE COSTOS*3M4B030989

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 4 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR650 MODELO 2018
No. SERIE: 9FSSP46A9JC113749
PLACA MILITAR:F18287
PLACA CIVIL: TXQ34E
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000002674972
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000356
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038048

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR650 MODELO 2018
No. SERIE: 9FSSP46A7JC113748
PLACA MILITAR:F18286
PLACA CIVIL: TXQ33E
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 8004030000000000002674971
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000355
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038047

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018
No. SERIE: 9FKDG2816J2005444

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

PLACA MILITAR:F18283
PLACA CIVIL: OOS-15E
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 800403000000000000002674970
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000344
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038044

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018
No. SERIE: FKDG281XJ2005432
PLACA MILITAR:F18285
PLACA CIVIL: OOS-16E
IDENTIFICACION DEL ACTIVO 800403000000000000002674968
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000345
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038046

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA 250 MODELO 2018
No. SERIE: 9FKDG2812J2005442
PLACA MILITAR:F18284
PLACA CIVIL: OOS-18E
IDENTIFICACION DEL ACTIVO: 800403000000000000002674969
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000345
CENTRO DE COSTOS: 3M4B038045

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 5 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

**BIVOL 46**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMIONETA DMAX 3.0 MODELO 2009
No. SERIE: 8LBETF3E790025515
PLACA MILITAR: C09433
PLACA CIVIL: HCI108
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000348
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000002438432
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031002

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vehículo tipo Automóvil.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | señales acústicas por encima de los niveles permitidos | | | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET TIPO NPR TURBO MODELO 2003
No. SERIE: 9GDNPR71L3B992703
PLACA MILITAR: K03418
PLACA CIVIL: SHI-476
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 830000003648
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002829965
CENTRO DE COSTOS: 3M4B030996

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203772
PLACA MILITAR: F22531
PLACA CIVIL: ZPW21F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000432
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880499
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031027

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203775
PLACA MILITAR: F22532
PLACA CIVIL: ZPW22F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000433
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880500
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031028

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203777
PLACA MILITAR: F22535
PLACA CIVIL: ZPW23F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000434
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880503
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031029

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203782
PLACA MILITAR: F22536
PLACA CIVIL: ZPW24F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000435
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880530
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031030

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203784
PLACA MILITAR: F22533
PLACA CIVIL: ZPW25F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000436
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002880501
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031031

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203788
PLACA MILITAR: F22534
PLACA CIVIL: ZPW26F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000437
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880502
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031032

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203640
PLACA MILITAR: F22529
PLACA CIVIL: ZPW27F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000438
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880574
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031033

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: Motocicleta HONDA XRE 300 2022
No. SERIE: 9C2ND1220NR203790
PLACA MILITAR: F22530
PLACA CIVIL: ZPW28F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000439
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002880581
CENTRO DE COSTOS: 3M4B031034

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 8 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

**BITER 17**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION 3 A 4.5 TONELADAS
No. SERIE: 9GDNPR754CB068850
PLACA MILITAR: K12167
PLACA CIVIL: WFF935
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000387
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000002520564
CENTRO DE COSTOS: 3M4B036063

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | | | |
| **BASPC17** | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AMBULANCIA CHEVROLET LUV DIMAX MOD2013<br>No. SERIE: 8004030000000000002032760<br>PLACA MILITAR:A13451<br>PLACA CIVIL: DIX950<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 163500396682<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000386<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B036045 | | | | |
| **CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO** | | | | |
| A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT.** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 5 | **Vehículo tipo Automóvil.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CARROTANQUE INTERNATIONAL DINA MOD 1997<br>No. SERIE:<br>PLACA MILITAR:097251<br>PLACA CIVIL FCL064<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:167500000383<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000036<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030969 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CARROTANQUE INTERNATIONAL DINA MOD 1997<br>No. SERIE: 8004030000000000000895413<br>PLACA MILITAR:I97228<br>PLACA CIVIL FCL065<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:1675000000382<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:16750000034<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030970 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:<br>No. SERIE: 9GDFTR323AB000046<br>PLACA MILITAR:N10237<br>PLACA CIVIL:TNH527<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:16350000085<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:1675000000371<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030946 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:<br>No. SERIE: 9GDFTR327AB000048<br>PLACA MILITAR:N10239<br>PLACA CIVIL:TNH529<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:16350000083<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:1675000000363<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030990 | | | | |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS |
|---|
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:<br>No. SERIE: 9GDFTR327AB000051<br>PLACA MILITAR:N10242<br>PLACA CIVIL:TNH532<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:16350000087<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:1675000000372<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030947 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010<br>No. SERIE:<br>PLACA MILITAR:N10353<br>PLACA CIVIL:UAM832<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:167500000365<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000365<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030949 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010<br>No. SERIE: 80040300000000000001094154<br>PLACA MILITAR:N10354<br>PLACA CIVIL:UAM834<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500006981<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000365<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030950 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET FTR MOD 2010<br>No. SERIE: 80040300000000000001094152<br>PLACA MILITAR:N10352<br>PLACA CIVIL:UAM837<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500006980<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000364<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030948 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET VOLQUETA FTR MOD 2009<br>No. SERIE: 80040300000000000000943816<br>PLACA MILITAR:R09044<br>PLACA CIVIL:VDJ211<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500002645<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000380<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030974 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET NPR MOD 2007<br>No. SERIE: 80040300000000000002566705<br>PLACA MILITAR:C18098<br>PLACA CIVIL:CEW081<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 163500017737<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000336<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B036081 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET NPR MOD 2003<br>No. SERIE: 80040300000000000000895399<br>PLACA MILITAR:K03178<br>PLACA CIVIL:ZTV033<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 167500000022<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000381<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030957 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET KODIAK MOD 2003<br>No. SERIE: 80040300000000000000895435<br>PLACA MILITAR:N03206<br>PLACA CIVIL:LHA668<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:167500000058<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000389<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030992 |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:CAMION CHEVROLET GRUA KODIAK MOD 2005<br>No. SERIE: 80040300000000000000943816<br>PLACA MILITAR:Q05056<br>PLACA CIVIL TPR013<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:167500000032 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000343<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B030976 | | | | |
| **CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO** | | | | |
| A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT.** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 6 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 13 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22522<br>PLACA CIVIL ZPW29F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22526<br>PLACA CIVIL ZPW30F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22525<br>PLACA CIVIL ZPW31F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22524<br>PLACA CIVIL ZPW32F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22528<br>PLACA CIVIL ZPW33F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS<br>No. SERIE: 8004030000000000002880499<br>PLACA MILITAR:F22521<br>PLACA CIVIL ZPW34F<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432<br>CENTRO DE COSTOS:3M4B031027 | | | | |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS
No. SERIE: 8004030000000000002880499
PLACA MILITAR:F22527
PLACA CIVIL ZQE26F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058092
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000432CENTRO DE COSTOS:3M4B031027

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:HONDA XRE 300 ABS
No. SERIE: 8004030000000000002880581
PLACA MILITAR:F22523
PLACA CIVIL ZQE27F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:163500058174
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:167500000439
CENTRO DE COSTOS:3M4B031034

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 8 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

**BASBA**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: CAMION CHEVROLET KODIAK MOD 1998
NUMERO DE SERIE:
9GDP7H1J8WB860423
PLACA MILITAR: N 98233
PLACA CIVIL DIY: SHI
048
Identificación del Activo Fijo: 167500000390
Número de inventario: 8004030000000000000038672
CENTRO DE COSTO: 3M4B036066

DESCRIPCIÓN: CAMION TIPO FVR MOD
2013
NUMERO DE SERIE: 9GDFVR34XDB049003
PLACA MILITAR N 13440
PLACA CIVIL DIY 964
Identificación del Activo Fijo: 167500000394
Número de inventario:
8004030000000000002032821
CENTRO DE COSTO: 3M4B036046

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: CAMION CHEVROLET NPR MOD
2013
NUMERO DE SERIE:
9GDNPR75XDB045056
PLACA MILITAR K13421
PLACA CIVIL DIY 945
Identificación del Activo Fijo: 167500000407
Número de inventario: 8004030000000000002032789
CENTRO DE COSTO: 3M4B036065

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT.** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 1 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 4 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |
| **GGURA** | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018<br>No. SERIE: MMBJNKL30JH001102<br>PLACA MILITAR: C18097<br>PLACA CIVIL: FIK079<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18097 PC: FIK-079<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000401<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B034030 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018<br>No. SERIE: MMBJNKL30JH001107<br>PLACA MILITAR: C18099<br>PLACA CIVIL: FIK080<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18098 PC: FIK-080<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000293<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B036082 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MITSUBISHI L200 4X4 MODELO : 2018<br>No. SERIE: MMBJNKL30JH001108<br>PLACA MILITAR: C18098<br>PLACA CIVIL: FIK081<br>IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM:C18099 PC: FIK-081<br>NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000292<br>CENTRO DE COSTOS: 3M4B036081 | | | | |
| **CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO** | | | | |
| A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT.** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 2 | **Vehículo tipo Automóvil.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 3 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CAMION FOTON AUMARK MODELO : 2018<br>No. SERIE: LVBV4PBB7JE001333<br>PLACA MILITAR: N/A | | | | |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

PLACA CIVIL: ZAX-039
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: ZAX-039
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000462
CENTRO DE COSTOS: 3M4B034030

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Vehículo tipo Camión 2 Ejes.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125
MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU6201XJCD58731
PLACA MILITAR: F18101
PLACA CIVIL: RVS-64D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18101 PC: RVS-64D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000300
CENTRO DE COSTO: 3M4B036087

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125
MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU62018JCD58744
PLACA MILITAR: F18102
PLACA CIVIL: RVS-65D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18102 PC: RVS-65D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000301
CENTRO DE COSTO: 3M4B036088

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125 MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU6201XJCD58745PLACA MILITAR: F18100PLACA CIVIL: RVS-66DIDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18100 PC: RVS-66DNUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000299
CENTRO DE COSTO: 3M4B036089

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: KYMCO FLY 125
MODELO : 2018 No. SERIE: 9FLU62016JCD58760
PLACA MILITAR: F18103
PLACA CIVIL: RVS-67D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F18103 PC: RVS-67D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000302
CENTRO DE COSTO: 3M4B034030

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650
MODELO : 2017 No. SERIE: 9FSSP46A3HC113384
PLACA MILITAR: F17129
PLACA CIVIL: RVS-68D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17129 PC: RVS-68D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000303
CENTRO DE COSTO: 3M4B036083

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650
MODELO : 2017

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

No. SERIE: 9FSSP46A5HC113385
PLACA MILITAR: F17130
PLACA CIVIL: RVS-69D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17130 PC: RVS-69D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000304
CENTRO DE COSTO: 3M4B036084

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017
No. SERIE: 9FSSP46A7HC113386
PLACA MILITAR: F17131
PLACA CIVIL: RVS-70D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17131 PC: RVS-70D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000305
CENTRO DE COSTO: 3M4B036085

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 MODELO : 2017
No. SERIE: 9FSSP46A9HC113387
PLACA MILITAR: F17132
PLACA CIVIL: RVS-71D
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PM: F17132 PC: RVS-71D
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000306
CENTRO DE COSTO: 3M4B036086

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos | SERVICIO | 8 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTOCICLETA YAMAHA SZ15RR MODELO : 2021
No. DE SERIE: 9FKRG2222M2012757
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: OIN-64F
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: PC: OIN-64F
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000525
CENTRO DE COSTO: 2CGF088392

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

A-02-02-02-008-003-04 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Vehículo tipo Moto.** Se realizara la revisión del adecuado estado de la carrocería. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. El buen funcionamiento del sistema mecánico. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. Eficiencia del sistema de combustión interno. Elementos de seguridad. Las llantas del vehículo Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita | SERVICIO | 1 | SE RECIBIÓ A SASTIFACCIÓN |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | señales acústicas por encima de los niveles permitidos | | | |

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los elementos entregados a entera satisfacción.

**ANEXO**

| | |
|---|---|
| 1. | FACTURAS No. APFE50920, APFE50921, APFE50922, APFE50924, APFE50925, APFE50926, APFE50927, APFE49652, APFE49656, APFE49657, APFE49658, APFE49660, APFE49661, APFE50208, APFE50210, APFE50928, APFE50929, APFE50930, APFE50682, APFE50931, APFE50932, APFE50933, APFE50948, APFE50949, APFE50610, APFE50586, APFE50951, APFE49484, APFE49457, APFE49458, APFE49460, APFE49461, APFE49462, APFE49463, APFE49469, APFE49473, APFE50952, APFE50953, APFE50967, APFE50968, APFE50969, APFE50973, APFE50974, APFE50976, APFE50977, APFE50978, APFE50980, APFE50983, APFE50981, APFE50982, APFE50984, APFE49551, APFE49552, APFE49554, APFE49555, APFE49556, APFE49557, APFE49559, APFE49560, APFE49811, APFE49852, APFE50114, APFE50593, APFE50368, APFE50631, APFE50345, APFE50453, APFE50400, APFE50395, APFE50406, APFE50424, APFE50561, APFE50653, APFE50488, APFE50538, APFE50411, ND69. |
| 2. | INFORME DE SUPERVISIÓN |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**MARIA DORALBA CANO AGUDELO**
Representante legal
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S.

**MY. CABANZO CRISTANCHO ALEX**
Ejecutivo y 2do. Comandante BIVOL46
Supervisor

**MY. BLANCO ALARCON JAIRO ANIBAL**
Ejecutivo y 2do. Comandante BIVEL47
Supervisor