ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Código: GAF-F-017
	Fecha de emisión: 19-05-2025	Versión: 04	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVI

CONTRATO No.: 024-2026

CONTRATISTA: LLANO POZOS S.A. Representante Legal: AUGUSTO RAMIREZ MORENO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, POZO PROFUNDO LLANITOS 2, SECTOR CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SUPERVISOR: HUGO CONTRERAS NOMELY

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	30 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de marzo de 2026
VALOR EJECUTADO	$ 56,260,569

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2026

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Movilización equipo (taladro o PH) y herramientas	UND	1	$ 2,791,976	$ 2,791,976
2	extracción del equipo de bomba-motor y tubería de succión	UND	1	$ 6,523,953	$ 6,523,953
3	Diagnóstico del equipo de bomba-motor y tablero de potencia y control	UND	1	$ 866,868	$ 866,868
4	Mantenimiento preventivo equipo de bomba- motor (cambio de bujes, ejes y anillos de desgaste, revisión de motor, cambio de refrigerante).	UND	1	$ 1,538,075	$ 1,538,075
5	Revisión visual de la tubería y pintura con anticorrosivo (incluye cheques y válvulas)	UND	1	$ 884,393	$ 884,393
6	Tratamiento con químico y desinfección del pozo, con productos amigables para el medio	UND	1	$ 10,360,563	$ 10,360,563
7	Tratamiento mecánico del pozo, cepillado y extracción de sedimento	UND	1	$ 19,183,050	$ 19,183,050
8	Instalación del equipo de bomba-motor y tubería de succión	UND	1	$ 6,523,953	$ 6,523,953
9	Toma de video final en cámara alta resolución, especifica para inspección de pozos profundos con rotación de 360 °. Pozo con profundidad de 190 metros.	UND	1	$ 4,795,763	$ 4,795,763
10	Desmovilización equipo y herramientas	UND	1	$ 2,791,976	$ 2,791,976

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE **LLANO POZOS S.A. Representante Legal: AUGUSTO RAMIREZ MORENO**

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE HUGO CONTRERAS NOMELY

SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

1	ENER	2010	CUMPLIÓ	SUMINISTRO
2	FEBR	2011	NO CUMPLIÓ	COMPRA VENTA
3	MARZ	2012		PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4	ABRIL	2013		OBRA
5	MAYC	2014		INTERVENTORÍA
6	JUNIC	2015		CONSULTORÍA
7	JULIC	2016		ESTUDIOS
8	AGOS	2017		DISEÑO Y OBRA
9	SEPT	2018		OTRO
10	OCTU	2019		
11	NOVII	2020		
12	DICIE	2021		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				