MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 16

PERÍODO: 01 al 31 de diciembre de 2025

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR005+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR002+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Objetivos 6

1.1 General 6

1.2 Específicos 6

2 . Información general del contrato 8

3 . VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 9

4 . ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO. 10

4.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO. 10

4.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS12

4.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO 13

4.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO. 14

4.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST. 15

4.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA. 15

4.5.2 AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL SEBASTIÁN CRUZ MENDIVELSO – ÁREA TÉCNICA 16

4.5.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA 16

4.5.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST 17

5 . correspondencia enviada y recibida 19

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 19

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 23

6 . ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 24

7 . Conclusiones Y RECOMENDACIONES 26

ANEXO No.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 28

LISTA DE FOTOS

Pág

Foto No. 1. 03/12/2025. Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR 80+0200 Ruta 2501A. 28
Foto No. 2. 05/12/2025. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa Calibio. PR 65+0700 Ruta 2501A. 28
Foto No. 3. 10/12/2025 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR 87+0045 Ruta 2501A. 28
Foto No. 4. 10/12/2025 Control de actividades y visita cooperativa El Encano. PR24+0620 Ruta 1003. 28
Foto No. 5. 10/12/2025 Revisión de actividades ejecutadas por parte del Contratista 4121 de 2024 en el PR 86+145 de la Ruta 2501A. 28
Foto No. 6. 16/12/2025 Revisión de actividades ejecutadas por parte del Contratista 4121 de 2024 en el PR 33+0060 de la Ruta 2501A. 28
Foto No. 7. 18/12/2025. Revisión de tubería según solicitud de derecho de petición en el PR 83+100 ruta 2501A. 29
Foto No. 8. 03/12/2025. Revisión técnica de canalización existente según solicitud derecho de petición en el PR 91+600 de la ruta 2501A. 29
Foto No. 9. 03/12/2025 Revisión tecnica de desvio de cauce en el PR 52+980 de la Ruta2501A. 29
Foto No. 10. 19/12/2025. Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR 39+0000 Ruta 2501A. 29
Foto No. 11. 12/12/2025. Revisión de hundimiento de vía previo a instalación de asfalto en el PR 81+0250 Ruta 2501A. 29
Foto No. 13. 01/12/2025. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina. 30

Foto No. 14. 10/12/2025. Visita y recomendaciones del SST en el PR 24+620 Ruta 1003. 30
Foto No. 15. 15/12/2025 Revisión de elementos de protección personal y equipos de rocería PR68+0540 Ruta 2501A. 30
Foto No. 16. 15/12/2025. Revisión de vehiculos de movilización en oficina ubicada en el municipio de Buesaco..... 30
Foto No. 17. 17/12/2025. Capacitación mensual mediante la integración de todas las cooperativas. PR44+0050. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Foto No. 18. 22/12/2025 Control de tráfico de usuarios de acuerdo con las actividades de demarcación vial en el PR 09+000 de la ruta 1003. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Foto No. 19. 02/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A. 31
Foto No. 20. 02/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A. 31
Foto No. 21. 12/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0040 Ruta 2501A 31
Foto No. 22. 12/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0040 Ruta 2501A 31
Foto No. 23. 12/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR82+0920 Ruta 2501A 31
Foto No. 24. 12/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR82+0920 Ruta 2501A 31
Foto No. 23. 22/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0550 Ruta 2501A 32
Foto No. 24. 22/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0550 Ruta 2501A 32

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas. 10
Tabla 2 Reporte de invasiones. 13
Tabla 3 Calendario de recorridos realizados en el periodo. 14
Tabla 4 Correspondencia enviada periodo diciembre de 2025. 19
Tabla 5 Correspondencia recibida periodo diciembre de 2025. 23
Tabla 6 Control financiero. 24

1. OBJETIVOS

Se presenta el siguiente objetivo general y específicos.

1.1 General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la "Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5", durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025.

1.2 Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, microempresas de mantenimiento rutinario y del contrato 4121 de 2024 (contratista que realiza trabajos en la ruta 2501A) en el periodo del informe.

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.

- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025.


Información general del contrato

Información general del contrato:

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Jonny Andrés Fajardo Rosero
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

2. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5

<table>
<tr>
<td>


</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)</td>
<td>Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.</td>
</tr>
</table>

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

Las actividades por exponer en el actual capítulo son: 1) Cuadro en donde se relaciona los contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante) y descripción de actividades de mantenimiento rutinario realizadas en el periodo. 2). Trabajos de mano de obra y recursos de insumos. 3) Reporte de invasiones. 4) Relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5. 5) Resumen de actividades por cada profesional del grupo de trabajo CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

3.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO.

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se les hace interventoría:

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)"	15 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Entre las actividades desarrolladas por cada CTA en el periodo del informe se enlistan así:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de calzada (paisajismo y seguridad vial) a una altura superior a 4 metros.
- Desmonte manual de talud.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas.
- Limpieza de encoles, descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y/o enderezamiento de señales verticales.
- Retiro y/o reemplazo de señales verticales dañadas o en mal estado.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de atropellamiento a fauna.
- Jornadas de tapahuecos con material común.
- Jornadas de recolección de basura.
- Despeje de derrumbes menores con herramienta menor.

- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular de usuarios viales en condiciones de seguridad y comodidad.
- Asistencia y participación a capacitación mensual orientada por AMVNG5.
- Reporte e informe a grupo de WhatsApp de la AMVNG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en horas de la mañana y de la tarde, así como también el reporte de las emergencias evidenciadas en los respectivos tramos asignados de vía.
- Señalización y refuerzo de señalización en sitios críticos, con colombinas reflectivas y cinta de peligro no pase.
- Apoyo al control de tráfico en implementación del PMT en actividades desarrolladas.

Los tramos y rendimientos de las actividades mencionadas se relacionan en el informe de indicadores para cada CTA. Adicionalmente, la programación semanal de las actividades ejecutadas es revisada y aprobada por la administración vial los lunes de cada semana.

3.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS

- Parcheo con mezcla asfáltica entre el PR16+0000 al PR28+0550, PR78+100 al PR83+450 de la ruta 2501A, con mano de obra de CTA Prado y CTA La Gran Vía.
- Bacheo con mortero en sectores en los PR 15+000, PR 19+850, PR 22+400, PR 22+720, PR 26+740 por CTA El Encano.
- Bacheo con mortero en sectores en los PR 55+920, PR 55+000, PR 56+0000, por CTA Calibio.
- Realce de bordillo y cuneta con fundida de mortero en el sector del PR 35+980 y PR 24+600 por la CTA La Gran Vía.

3.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO

En el periodo del actual informe se identificaron las siguientes contravenciones a la Ley, radicadas mediante comunicado y fecha como se muestra en el cuadro en la parte inferior:

Tabla 2 Reporte de invasiones.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
24/12/2025	531-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR87+0860.
24/12/2025	532-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ARBOLEDA EN PR59+0500 SOBRE MARGEN DERECHO y PR60+0700 SOBRE MARGEN IZQUIERDO.

Fuente: Propia.

3.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO.

Se presenta un calendario del mes de diciembre de 2025 con los recorridos diarios en las vías a cargo de la administración vial grupo 5 en este periodo.

Tabla 3 Calendario de recorridos realizados en el periodo.

dic-25						
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
1 1003	**2** 2501A	**3** 2501A	**4** 1003	**5** 2501A	**6**	**7**
8	**9** 2501A	**10** 1003 2501A	**11** 2501A	**12** 2501A	**13**	**14**
15 2501A	**16** 2501A	**17** Capacitación mensual AMVNG5	**18** 2501A	**19** 2501A 1003	**20**	**21**
22 1003 2501A	**23** 1003	**24** 1003	**25**	**26** 2501A	**27**	**28**
29 2501A	**30** 2501A 1003	**31** 2501A				

Fuente: Propia.

3.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST.

Se presenta un breve subcapítulo para cada uno de los profesionales de la administración vial, tanto del área técnica como del área de SST, en el que se detallan las actividades desarrolladas en el marco del contrato durante el periodo correspondiente a este informe.

3.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA.

- Gestión técnica para la resolución de problemas de infraestructura vial por medio de mano de obra de CTA y recursos e insumos suministrados por la Administración Vial (AMVNG5).
- Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.
- Recorridos con la Subdirección Territorial de INVIAS y contratistas de obra en las rutas a cargo.
- Supervisión de trabajos ejecutados con recursos en insumos y mano de obra de CTA.
- Reporte diario del estado o condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp “RESIDENTES AMV”, durante las horas de la mañana y tarde. Así como también el debido reporte de emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.
- Inspección técnica a los tramos de vía o rutas a cargo para exigir a CTA cumplimiento de acuerdo con los indicadores contractuales del mantenimiento rutinario, en el cual se toma de evidencias y se hacen llamados de atención grupales, al igual que de manera escrita por medio de comunicados.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron adscrito a la Administración Vial (AMVNG5).
- Elaboración, revisión y envío de informes técnicos a la Dirección Territorial Invias Nariño en cumplimiento del contrato 1982 de 2024.

3.5.2 AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL SEBASTIÁN CRUZ MENDIVELSO – ÁREA TÉCNICA

- Apoyo en la elaboración de informes: Recolección de información en campo, elaboración de informe de accidentalidad, mes inmediatamente anterior.
- Organización de registros fotográficos diario por cooperativa en almacenamiento de información de la empresa.
- Elaboración de informe mensual de acuerdo con las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas en el presente mes.
- Apoyo en la elaboración de informe trimestral.
- Complemento de la bitácora de actividades de cooperativa y administración tanto física. Quedando actualizada hasta el mes de diciembre de 2025.
- Supervisión de trabajos de instalación de asfalto en parcheo en ruta 2501A.
- Apoyo al diligenciamiento de información asociada a sitios críticos en ruta 1003 y 2501A en plataforma Survey.
- Toma de registros fotográficos de las actividades del contratista 4121 de 2024 para el reporte a la Dirección Territorial de Nariño.
- Inspección técnica a los tramos para exigir a CTA cumplimiento con indicadores: toma de evidencias y llamados de atención en grupo WhatsApp “COOPERATIVAS NARIÑO G5”.
- Recorridos para verificación de estado de sitios críticos.
- Reporte del estado diario de las vías a cargo en las horas de la mañana en grupo interno de la empresa “AMV GRUPO 5”.

3.5.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA

- Seguimiento y/o control a avance y programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo
- Organización y archivo de registro fotográfico técnico, SST y otros, asociado a las actividades de la administración vial.

- Elaboración de oficios asociados a invasiones y reiteraciones al derecho de vía y respuestas a requerimientos de entidades municipales.
- Elaboración de informes asociados a señalización horizontal y vertical.
- Diligenciamiento y procesamiento de información diaria de administración vial y contratos de mantenimiento rutinario en bitácora.
- Elaboración de reporte de emergencias mensual.
- Diligenciamiento y elaboración de formatos asociados a encuestas de fauna SUKUBUN.
- Organización de plan de trabajo y/o cantidades presupuestadas de mezcla asfáltica para ruta 2501A.
- Apoyo en la elaboración de informe trimestral.
- Apoyo a la supervisión de ejecución de labores asociadas a bacheo con mezcla asfáltica en ruta 2501A.

3.5.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST

En los recorridos viales realizados sobre las rutas a cargo durante el mes de diciembre, se socializaron en las visitas y charlas de seguridad los siguientes temas, tanto al personal de la administración vial (AMVNG5) como a las CTA:

- Buenas prácticas laborales
- Importancia de Inspecciones de herramientas
- Riesgo publico
- Riesgo locativo
- Pensar antes de actuar
- Rutas de emergencia

Se realizaron actividades de:

- Inspección del uso y estado de elementos de protección personal del personal de las cooperativas de trabajo.

- Inspección a vehículos (motos y carros) de las CTA, con el propósito de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.
- Inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores).
- Pausas activas con el personal de la administración vial (AMVNG5) y las CTA.
- Inspección de herramienta manual y menor de las CTA, todo ello con base a la herramienta mínima solicitada contractualmente para las labores de mantenimiento rutinario, asegurando el funcionamiento correcto para evitar accidentes e incidentes laborales.
- Seguimiento al diseño y ejecución al sistema de seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo, con el fin de que ejecuten actividades encaminadas a velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y así cumplir con la normatividad vigente.
- Actualizar y ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, con el fin de velar por la salud y seguridad del personal, al igual que por cumplir con la normatividad vigente.
- Visita e inspección de lugares de trabajo con el fin de brindar recomendaciones para realizar acciones seguras en la ejecución de sus tareas.
- Después de las visitas a cada cooperativa se analiza los hallazgos y se solicita de manera verbal o escrita a los representantes legales con el fin de prevenir accidentes o incidentes laborales.
- Solicitud y revisión de informes mensuales enviados por cada SST de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y así velar por el bienestar de cada uno de los trabajadores
- Apoyo al desarrollo de capacitación mensual para trabajadores de CTA.
- Acompañamiento al desarrollo de actividades programadas desde la Administración vial, y ejecutadas por el personal de las cooperativas con el

fin de velar por el cumplimiento de la señalización y plan de manejo de tránsito para así prevenir accidentes e incidentes tanto a los trabajadores como a las personas que transitan por el corredor vial.

4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida para el periodo del actual informe, así:

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Tabla 4 Correspondencia enviada periodo diciembre de 2025.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
02/12/2025	515-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS DIRECTORA TERRITORIAL (E)	SOLICITUD ATENCIÓN DESLIZAMIENTOS RUTA 2501A, MEDIANTE CONTRATO 4121 DE 2024.
03/12/2025	516-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS ATT. ING. DOUGLAS BUSTOS DUQUE	INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
03/12/2025	517-AMVNG5-CTO1982-2025	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARTAGO	GLADYS OLIVA LÓPEZ INSPECTOR DE POLICÍA	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.
03/12/2025	518-AMVNG5-CTO1982-2025	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE NARIÑO SAN JUAN DE PASTO	VÍCTOR ALFONSO CIFUENTES INTENDENTE	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
03/12/2025	519-AMVNG5-CTO1982-2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUESACO	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO (E)	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.
03/12/2025	520-AMVNG5-CTO1982-2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA	ÁLVARO KENNETH BURBANO ARMERO INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.
03/12/2025	521-AMVNG5-CTO1982-2027	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN	JAIME ANDRÉS ARMERO SOLARTE INSPECTOR DE POLICÍA DIEGO NARVÁEZ INSPECTOR DE POLICÍA	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.
03/12/2025	522-AMVNG5-CTO1982-2027	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA - CAUCA	DEIBY ANTONY SOLARTE ARAUJO INSPECTOR DE POLICÍA	SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD NOVIEMBRE DE 2025.
05/12/2025	523-AMVNG5-CTO1982-2028	COOPERATIVA CALIBIO	JOSÉ TITO CHAGÜENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	PERSONAL AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN, CONTRATO 3665 DE 2024.
05/12/2025	524-AMVNG5-CTO1982-2028	INVIAS	JONNY ANDRÉS FAJARDO SUPERVISOR INVIAS TERRITORIAL NARIÑO	RESPUESTA “PERSONAL AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN” CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024.
11/12/2025	525-AMVNG5-CTO1982-2029	INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO DIRECTORA MARIA DEL PILAR CERÓN	RESPUESTA FABIAN HORACIO MUÑOZ SALCEDO, RUTA 2501A PASTO – BUESACO - HIGUERONES, PR91+0600.
16/12/2025	526-AMVNG5-CTO1982-2029	COOPERATIVA EL PRADO	MILTON FABIAN GOMEZ TULANDE REPRESENTANTE LEGAL	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
16/12/2025	527-AMVNG5-CTO1982-2030	COOPERATIVA LA GRAN VÍA	MAIRA LEONELA BURBANO REPRESENTANTE LEGAL	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
16/12/2025	528-AMVNG5-CTO1982-2030	COOPERATIVA INTEGRACIÓN EL ENCANO	JOSE SILVIO YAMA REPRESENTANTE LEGAL	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
16/12/2025	529-AMVNG5-CTO1982-2031	COOPERATIVA CALIBIO	JOSÉ TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
24/12/2025	530-AMVNG5-CTO1982-2031	SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGO – NARIÑO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ ALCALDE	INFORME DE RIESGO Y DAÑOS PRESENTADOS DEBIDO A PRESUNTA FALLA EN TUBERÍA DE ACUEDUCTO, RUTA 2501A SECTOR PASTO – BUESACO - HIGUERONES, PR83+0100.
24/12/2025	531-AMVNG5-CTO1982-2032	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR87+0860.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
24/12/2025	532-AMVNG5-CTO1982-2032	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ARBOLEDA EN PR59+0500 SOBRE MARGEN DERECHO Y PR60+0700 SOBRE MARGEN IZQUIERDO.
24/12/2025	533-AMVNG5-CTO1982-2033	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA UNIÓN EMLAUNIÓN EICE ESP	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE MUNICIPAL JAIDER ANDRÉS MARTÍNEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN KAREN SALAZAR RAMÍREZ GERENTE EMLAUNION	DAÑOS SOBRE LA VÍA NACIONAL EN RUTA 2501A SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES EN PR88+0680 MARGEN DERECHO.
24/12/2025	534-AMVNG5-CTO1982-2033	INVIAS	"DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO DIRECTORA MARIA DEL PILAR CERÓN"	SOLICITUD AUTORIZACIÓN USO DE INSUMOS PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LÍNEA CENTRAL DOBLE PARA PR5+0000 AL PR11+0000 Y PR20+0050 AL PR25+0000 DE LA RUTA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA.
24/12/2025	535-AMVNG5-CTO1982-2034	SECRETARIA DE PLANEACIÓN LA UNIÓN ALCALDÍA DE LA UNIÓN INSPECCIÓN DE POLICÍA	JAIDER MARTÍNEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN JAIME ANDRÉS ARMERO SOLARTE INSPECTOR DE POLICÍA	ADECUACIONES EN TUBÉRIA PARA RUTA 2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES.

Fuente: Propia.

4.2CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Tabla 5 Correspondencia recibida periodo diciembre de 2025.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
2025I-VBOG-095170	1/12/2025	INVIAS	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	REITERACIÓN, SOLICITUD DE REPORTE DE EMERGENCIAS VIALES
2025I-VBOG-096345	1/12/2025	INVIAS	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	REPORTE SEMANAL N° 47 DE PUENTES A CARGO DE INVIAS, UBICADOS EN CORREDORES VIALES QUE SE ENCUENTRA EN ALERTA ROJA Y NARANJA POR ALTAS PRECIPITACIONES Y POR MOVIMIENTOS EN MASA.
20251-VBOG-096444	1/12/2025	INVIAS	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERA	MEMO CIRCULAR AMVRUT DESCUENTOS APLICABLES CTOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO RUT
	2/12/2025	HABITANTE DE LA COMUNIDAD	FABIAN HORACIO MUÑOZ SALCEDO	DERECHO DE PETICIÓN.
20251-VBOG-095521	5/12/2025	INVIAS	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERA	MEMO CIRCULAR AMVRUT DT CUADRO VIG FUTURAS 2026

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
20251-VBOG-099332	9/12/2025	INVIAS	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIAGNOSTICO DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SIPUCOL DE ACUERDO A LA VERIICACIÓN DE INFORMACIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIALES
20251-VBOG-099656	9/12/2025	INVIAS	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERA	SOLICITUD DE RETIRO DE SEÑALES VERTICALES A SUSTITUIR O REEMPLAZAR CONTRATOS DE SEÑALIZACIÓN 202: 1848-2025, 1852-2025 Y 1855-2025.
	13/12/2025	INSPECCIÓN DE POLICÍA ROSA FLORIDA	HAROLD ANDRES RIOS MORALES INSPECTOR DE POLICÍA RURAL	RESPUESTA A SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SOBRE LA VÍA NACIONAL PASTO – LA UNIÓN SECTOR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ARBOLEDA NARIÑO.
	12/13/2025	INSPECCIÓN DE POLICIA ARBOLEDA	JOSE VIVEROS ERAZO INSPECTOR DE POLICIA ARBOLEDA NARIÑO	RESPUESTA A OFICIO 529 AMVNG5-CTO1982-2024

Fuente: Propia.

5. ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

A continuación, se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo actual del contrato:

Tabla 6 Control financiero.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4.050.198.082,00		$ 4.050.198.082,00
Adiciones	-	-	-	-

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Acta No.1	12 al 30 de septiembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 55.830.078,00	$ 3.994.368.004,00
Acta No.2	01 al 31 de octubre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 77.889.022,00	$ 3.916.478.982,00
Acta No.3	01 al 30 de noviembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 86.900.464,00	$ 3.829.578.518,00
Acta No.4	01 al 31 de diciembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.423.264,00	$ 3.740.155.254,00
Acta No.5	01 al 31 de enero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.650.421.162,00
Acta No.6	01 al 28 de febrero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.560.687.070,00
Acta No.7	01 al 31 de marzo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 138.537.658,00	$ 3.422.149.412,00
Acta No.8	01 al 30 de abril de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 97.837.754,00	$ 3.324.311.658,00
Acta No.9	01 al 31 de mayo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.812.856,00	$ 3.206.498.802,00
Acta No.10	01 al 30 de junio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.628.000,00	$ 3.109.870.802,00
Acta No.11	01 al 31 de julio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 91.739.718,00	$ 3.018.131.084,00
Acta No.12	01 al 31 de agosto de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 137.869.116,00	$ 2.880.261.968,00
Acta No.13	01 al 30 de septiembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.106.710,00	$ 2.763.155.258,00
Acta No.14	01 al 31 de octubre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 100.967.026,00	$ 2.662.188.232,00
Acta No.15	01 al 30 de noviembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 159.378.842,00	$ 2.502.809.390,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Acta No.16	01 al 31 de diciembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 90.402.634,00	$ 2.412.406.756,00
TOTALES		**$ 4.050.198.082,00**	**$ 1.637.791.326,00**	**$ 2.412.406.756,00**

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza recorridos y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de las cooperativas y en su defecto, llamados de atención respectivos en cumplimiento de los indicadores.

- Se realiza a cabalidad el reporte del estado de la vía en el presente mes y así mismo, los días domingos y festivos las CTA se encargan de verificar e informar las novedades presentadas.

- El equipo de profesionales de la AMVNG5 ejecutaron sus funciones a cabalidad, atendiendo las obligaciones contractuales y cumplimiento de entrega de los informes y gestiones a tiempo.

- En cumplimiento de las funciones administrativas la AMV G5, realiza la remisión de comunicados a las diferentes entidades competentes, con la finalidad de asegurar la atención oportuna de los requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

- Se realizó capacitación mensual por parte de la administración vial a las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario. Por lo tanto, para el presente periodo, se realizó en el municipio de Buesaco de fecha 17 de diciembre de 2025.

- AMVNG5 informa e invita a la Dirección General del INVIAS Nariño en la participación de revisión y análisis de las posibles soluciones orientadas a mitigar

los problemas técnicos asociados a la inestabilidad de la banca identificados en las rutas 2501A y 1003.

- Se recomienda por parte de la administración vial al INVIAS, realizar los debidos estudios técnicos especializados (topografía, geotecnia, hidrología e hidráulica), los cuales son requeridos para identificar planos de falla, evaluar riesgos y diseñar o determinar soluciones para los sitios críticos de las rutas 1003 y 2501A.

- Se remite a la Entidad, la solicitud de viabilización de recursos para la adquisición de insumos destinados a la ejecución de una obra menor en los descoles de las obras de arte ubicadas en el PR 44+060 y PR 44+100 de la ruta 2501A. A la fecha del presente informe, dicha solicitud se encuentra pendiente de viabilización, para continuar su posterior ejecución.

- Se remite a la Entidad la solicitud de viabilización de recursos para la adquisición de insumos destinados a la ejecución de la demarcación horizontal de línea central doble, en los tramos comprendidos entre el PR 05+000 y PR 11+000, así como entre el PR 20+050 y PR 25+000, de la ruta 1003. La ejecución de dicha actividad se llevó a cabo durante las jornadas del 22 y 23 de diciembre de 2025.

- En el periodo se ejecutaron actividades por parte de la mano de obra de las cooperativas mediante recursos de insumos suministrados. Las labores comprendieron trabajos de parcheo con mezcla asfáltica entre el PR16+0000 al PR28+0550, PR78+100 al PR83+450 de la ruta 2501A y bacheo con mortero en sectores mediante el PR 15+000, PR 19+850, PR 22+400, PR 22+720, PR 26+740 por la CTA El Encano y PR 55+920, PR 55+000, PR 56+0000, por CTA Calibio.
- La gestión SST de la administración vial realizó charlas de seguridad, pausas activas y control de alcoholemia a los conductores, entre otras labores.

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto No. 1. 03/12/2025. Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR 80+0200 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 2. 05/12/2025. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa Calibio. PR 65+0700 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto No. 3. 10/12/2025 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR 87+0045 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 4. 10/12/2025 Control de actividades y visita cooperativa El Encano. PR24+0620 Ruta 1003.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto No. 5. 10/12/2025 Revisión de actividades ejecutadas por parte del Contratista 4121 de 2024 en el PR 86+145 de la Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 6. 16/12/2025 Revisión de actividades ejecutadas por parte del Contratista 4121 de 2024 en el PR 33+0060 de la Ruta 2501A.</td></tr>
</table>

	
Foto No. 7. 18/12/2025. Revisión de tubería según solicitud de derecho de petición en el PR 83+100 ruta 2501A.	*Foto No. 8. 03/12/2025. Revisión técnica de canalización existente según solicitud derecho de petición en el PR 91+600 de la ruta 2501A.*
	
Foto No. 9. 03/12/2025 Revisión tecnica de desvio de cauce en el PR 52+980 de la Ruta2501A.	*Foto No. 10. 19/12/2025. Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR 39+0000 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 11. 12/12/2025. Revisión de hundimiento de vía previo a instalación de asfalto en el PR 81+0250 Ruta 2501A.	*Foto No. 12. 24/12/2025 Revisión de toma de retroreflectividad según demarcación vial realizada en el PR 05+0400 de la Ruta 1003.*

	
Foto No. 13. 01/12/2025. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina.	*Foto No. 14. 10/12/2025. Visita y recomendaciones del SST en el PR 24+620 Ruta 1003.*
	
Foto No. 15. 15/12/2025 Revisión de elementos de protección personal y equipos de rocería PR68+0540 Ruta 2501A.	*Foto No. 16. 15/12/2025. Revisión de vehiculos de movilización en oficina ubicada en el municipio de Buesaco.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE MEZCLA CON INSUMOS

	
Foto No. 17. 02/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A.	*Foto No. 18. 02/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 19. 12/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0040 Ruta 2501A	*Foto No. 20. 12/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0040 Ruta 2501A*
	
Foto No. 21. 12/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR82+0920 Ruta 2501A	*Foto No. 22. 12/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR82+0920 Ruta 2501A*

	
Foto No. 23. 22/12/2025. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0550 Ruta 2501A	*Foto No. 24. 22/12/2025. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0550 Ruta 2501A*