MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 17

PERÍODO: 01 al 31 de enero de 2025

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR005+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR002+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Objetivos 9

1.1 General 9

1.2 Específicos 9

2 . VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 11

3 . ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO..... 12

3.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO..... 12

3.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS14

3.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO 15

3.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO. 17

3.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST. 18

3.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA..... 18

3.5.2 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA 19

3.5.3 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST..... 19

4 . correspondencia enviada y recibida 21

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:..... 21

4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 24

5 . ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 26

6 . Conclusiones Y RECOMENDACIONES..... 28

ANEXO No.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 30

LISTA DE FOTOS

Pág

Foto No. 1. 05/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR57+0080 Ruta 2501A. 30
Foto No. 2. 05/01/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR70+0000 Ruta 2501A. 30
Foto No. 3. 14/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR75+0860 Ruta 2501A. 30
Foto No. 4. 20/01/2026 Inspección de calzada. PR38+0750 Ruta 2501A. 30
Foto No. 5. 20/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR72+0200 Ruta 2501A. 30
Foto No. 6. 21/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR72+0200 Ruta 2501A. 30
Foto No. 7. 22/01/2026. Revisión de tubería según solicitud Directora Territorial PR35+0200 ruta 2501A. 31
Foto No. 8. 26/01/2026. 27/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR45+0840 Ruta 2501A. 31
Foto No. 9. 27/01/2026 Inspección sitio crítico, PR34+0320 de la Ruta2501A. ... 31
Foto No. 10. 09/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR24+0900 Ruta 1003. 31
Foto No. 11. 09/01/2026. Inspección sitio crítico. en el PR29+0600 Ruta 1003. .. 31
Foto No. 12. 23/01/2026 toma de información de accidentalidad en el PR28+0049 de la Ruta 1003. 31
Foto No. 13. 26/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR05+0600 Ruta 1003. 32
Foto No. 14. 23/01/2026 toma de información de accidentalidad en el PR28+0049 de la Ruta 1003. 32

Foto No. 15. 21/01/2026. Recorrido Directora Territorial, PR87+0150 Ruta 2501A. 32
Foto No. 16. 23/01/2026 Recorrido Directora Territorial, PR76+0700 Ruta 2501A. 32
Foto No. 17. 15/01/2026. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina. 32
Foto No. 18. 10/12/2026. Visita y recomendaciones del SST en el PR11+0020 Ruta1003. CTA El Encano 32
Foto No. 19. 16/01/2026 Visita y recomendaciones del SST en el PR11+0020 Ruta2501A. CTA La Gran Via. 33
Foto No. 20. 20/01/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR66+0850 Ruta2501A. CTA Calibio. 33
Foto No. 21. 14/01/2026 Entrega de señalizacion prevetiva, cinta de peligro y colombinas. PR75+0960 Ruta 2501A. 33
Foto No. 22. 14/01/2026. Señalización de deslizamiento. PR77+0020 Ruta25012A. 33
Foto No. 23. 26/01/2026. Parche después de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A. 33
Foto No. 24. 26/01/2026. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A. 33
Foto No. 25. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A. 34
Foto No. 26. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A. 34
Foto No. 27. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR28+0720 Ruta 2501A 34
Foto No. 28. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0720 Ruta 2501A 34

Foto No. 29. 26/01/2026. Estado del sector antes de la instalación de mezcla asfaltica. PR30+0090 Ruta 2501A 34
Foto No. 30. 26/01/2026. Estado del sector durante de la instalación de mezcla asfaltica. PR30+0090 Ruta 2501A 34
Foto No. 31. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR34+0520 Ruta 2501A 35
Foto No. 32. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfáltica. PR34+0520 Ruta 2501A 35
Foto No. 33. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR05+0000 Ruta 1003. 35
Foto No. 34. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR05+0000 Ruta 1003. 35
Foto No. 35. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR06+0000 Ruta 1003. 35
Foto No. 36. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR06+0000 Ruta 1003. 35
Foto No. 37. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR07+0000 Ruta 1003. 36
Foto No. 38. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR07+0000 Ruta 1003. 36
Foto No. 39. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR08+0000 Ruta 1003. 36
Foto No. 40. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR08+0000 Ruta 1003. 36
Foto No. 41. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR09+0000 Ruta 1003. 36
Foto No. 42. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR09+0000 Ruta 1003. 36

Foto No. 43. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR10+0000 Ruta 1003. 37
Foto No. 44. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR10+0000 Ruta 1003. 37
Foto No. 45. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR20+0050 Ruta 1003. 37
Foto No. 46. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR20+0050 Ruta 1003. 37
Foto No. 47. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR21+0000 Ruta 1003. 37
Foto No. 48. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR21+0000 Ruta 1003. 37
Foto No. 49. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR22+0000 Ruta 1003. 38
Foto No. 50. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR22+0000 Ruta 1003. 38
Foto No. 51. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR23+0000 Ruta 1003. 38
Foto No. 52. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR23+0400 Ruta 1003. 38
Foto No. 53. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR24+0000 Ruta 1003. 38
Foto No. 54. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR24+0400 Ruta 1003. 38
Foto No. 55. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR25+0000 Ruta 1003. 39
Foto No. 56. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR25+0400 Ruta 1003. 39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas. 12
Tabla 2 Reporte de invasiones. 15
Tabla 3 Calendario de recorridos realizados en el periodo. 17
Tabla 4 Correspondencia enviada periodo enero de 2026. 21
Tabla 5 Correspondencia recibida periodo enero de 2026. 24
Tabla 6 Control financiero. 26

1. OBJETIVOS

Se presenta el siguiente objetivo general y específicos.

1.1 General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la "Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5", durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025.

1.2 Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, microempresas de mantenimiento rutinario y del contrato 4121 de 2024 (contratista que realiza trabajos en la ruta 2501A) en el periodo del informe.

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.

- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2025.


Información general del contrato

Información general del contrato:

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Jonny Andrés Fajardo Rosero
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

2. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5

<table>
<tr>
<td>


</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)</td>
<td>Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.</td>
</tr>
</table>

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

Las actividades por exponer en el actual capítulo son: 1) Cuadro en donde se relaciona los contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante) y descripción de actividades de mantenimiento rutinario realizadas en el periodo. 2). Trabajos de mano de obra y recursos de insumos. 3) Reporte de invasiones. 4) Relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5. 5) Resumen de actividades por cada profesional del grupo de trabajo CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

3.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO.

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se les hace interventoría:

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)"	15 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Entre las actividades desarrolladas por cada CTA en el periodo del informe se enlistan así:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de calzada (paisajismo y seguridad vial) a una altura superior a 4 metros.
- Desmonte manual de talud.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas.
- Limpieza de encoles, descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y/o enderezamiento de señales verticales.
- Retiro y/o reemplazo de señales verticales dañadas o en mal estado.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de atropellamiento a fauna.
- Jornadas de tapahuecos con material común.
- Jornadas de recolección de basura.
- Despeje de derrumbes menores con herramienta menor.

- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular de usuarios viales en condiciones de seguridad y comodidad.
- Asistencia y participación a capacitación mensual orientada por AMVNG5.
- Reporte e informe a grupo de WhatsApp de la AMVNG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en horas de la mañana y de la tarde, así como también el reporte de las emergencias evidenciadas en los respectivos tramos asignados de vía.
- Señalización y refuerzo de señalización en sitios críticos, con colombinas reflectivas y cinta de peligro no pase.
- Apoyo al control de tráfico en implementación del PMT en actividades desarrolladas.

Los tramos y rendimientos de las actividades mencionadas se relacionan en el informe de indicadores para cada CTA. Adicionalmente, la programación semanal de las actividades ejecutadas es revisada y aprobada por la administración vial los lunes de cada semana.

3.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS

- Parcheo con mezcla asfáltica entre el PR22+0720, PR28+0690 al PR28+0720, PR30+0090, PR34+0520, de la ruta 2501A, con mano de obra de CTA Prado y CTA La Gran Vía, y suministro de mezcla realizado por el contrato 4121 de 2024.
- En la ruta 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones, Bacheo y cierre de fisuras con mortero en sectores en los PR 35+0580, 57+0960, 58+0980, 59+0400 .
- Señalización en la ruta 1003 Pasto – La Piscicultura, PR5+0000 al PR11+0000 y PR20+0020 al PR25+00050.

3.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO

En el periodo del actual informe se identificaron las siguientes contravenciones a la Ley, radicadas mediante comunicado y fecha como se muestra en el cuadro en la parte inferior:

Tabla 2 Reporte de invasiones.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
08/01/2026	539-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO – EXCAVACIÓN SOBRE TALUD SUPERIOR, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR78+0500.
21/01/2026	540-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ARBOLEDA EN PR57+0740 SOBRE MARGEN DERECHO.
21/01/2026	541-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – VALLA PUBLICITARIA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR16+0580.
21/01/2026	557-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – VALLA PUBLICITARIA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR32+0860.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
21/01/2026	558-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – EXCAVACIÓN EN TALUD INFERIOR SOBRE MARGEN DERECHO EN PR40+0860
21/01/2026	559-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – CONSTRUCCIÓN SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR95+0920.

Fuente: Propia.

3.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO.

Se presenta un calendario del mes de enero de 2025 con los recorridos diarios en las vías a cargo de la administración vial grupo 5 en este periodo.

Tabla 3 Calendario de recorridos realizados en el periodo.

ene-26						
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
			1	**2** 1003	**3**	**4**
5 2501A 1003	**6** 2501A	**7** 1003	**8** 2501A	**9** 1003	**10**	**11**
12	**13** 1003 2501A	**14** 2501A	**15** 1003	**16** 2501A	**17**	**18**
19 2501A	**20** 2501A 1003	**21** 2501A Recorrido DT Nariño	**22** 2501A 1003	**23** 1003 2501A Capacitación mensual AMV G5 Asistencia reunión supervisor	**24**	**25**
26 2501A 1003	**27** 2501A	**28** 2501A 1003	**29** 1003 1003	**30** 2501A	**31**	

Fuente: Propia.

3.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST.

Se presenta un breve subcapítulo para cada uno de los profesionales de la administración vial, tanto del área técnica como del área de SST, en el que se detallan las actividades desarrolladas en el marco del contrato durante el periodo correspondiente a este informe.

3.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA.

- Gestión técnica para la resolución de problemas de infraestructura vial por medio de mano de obra de CTA y recursos e insumos suministrados por la Administración Vial (AMVNG5).
- Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.
- Recorridos con la Subdirección Territorial de INVIAS y contratistas de obra en las rutas a cargo.
- Supervisión de trabajos ejecutados con recursos en insumos y mano de obra de CTA.
- Reporte diario del estado o condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp “RESIDENTES AMV”, durante las horas de la mañana y tarde. Así como también el debido reporte de emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.
- Inspección técnica a los tramos de vía o rutas a cargo para coordinar con CTA cumplimiento de acuerdo con los indicadores contractuales del mantenimiento rutinario, en el cual se toma de evidencias y se hacen las recomendaciones verbales grupales, y en los casos donde se requiere por medio de comunicados escritos.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron adscrito a la Administración Vial (AMVNG5).

- Elaboración, revisión y envío de informes técnicos a la Dirección Territorial Invias Nariño en cumplimiento del contrato 1982 de 2024.

3.5.2 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA

- Seguimiento y/o control a avance y programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo
- Organización y archivo de registro fotográfico técnico, SST y otros, asociado a las actividades de la administración vial.
- Elaboración de oficios asociados a invasiones y reiteraciones al derecho de vía y respuestas a requerimientos de entidades municipales.
- Diligenciamiento y procesamiento de información diaria de administración vial y contratos de mantenimiento rutinario en bitácora.
- Elaboración de reporte de emergencias mensual.
- Diligenciamiento y elaboración de formatos asociados a encuestas de fauna SUKUBUN.
- Apoyo a la supervisión de ejecución de labores asociadas a bacheo con mezcla asfáltica en ruta 2501A.
- Apoyo a la elaboración de informes correspondientes a accidentalidad de mes de diciembre de 2025.
- Actualización de reportes de sitios críticos en base de datos de plataforma survey para rutas 1003 y 2501A respectivamente.
- Apoyo a la ejecución de capacitación mensual dirigida a cooperativas de trabajo asociado.

3.5.3 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST

En los recorridos viales realizados sobre las rutas a cargo durante el mes de enero, se socializaron en las visitas y charlas de seguridad los siguientes temas, tanto al personal de la administración vial (AMV G5) como a las CTA:

- Análisis de accidentes laborales
- Seguridad en el trabajo
- Obligación del uso de elementos de protección personal
- Seguridad en la vía

Se realizaron actividades de:

- Se realizó la inspección del uso y estado de elementos de protección personal del personal de las cooperativas de trabajo.
- Se realizó inspección a vehículos (motos y carros) de las CTA, con el propósito de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.
- Se realizó inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores).
- Se realizaron pausas activas con el personal de la administración vial (AMV G5) y las CTA.
- Se realizó inspección de herramienta manual y menor de las CTA, todo ello con base a la herramienta mínima solicitada contractualmente para las labores de mantenimiento rutinario, asegurando el funcionamiento correcto para evitar accidentes e incidentes laborales.
- Se realiza seguimiento al diseño y ejecución al sistema de seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo, con el fin de que ejecuten actividades encaminadas a velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y así cumplir con la normatividad vigente.
- Se realiza seguimiento a la planeación y ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo de las cooperativas a cargo.
- Se visita, inspecciona y analiza lugares de trabajo con el fin de brindar recomendaciones para realizar acciones seguras en la ejecución de sus tareas.
- Después de las visitas a cada cooperativa se analiza los hallazgos y se solicita de manera verbal o escrita a los representantes legales con el fin de prevenir accidentes o incidentes laborales.
- Se solicita y revisa informes mensuales enviados por cada SST de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y así velar por el bienestar de cada uno de los trabajadores

- Apoyo en el desarrollo de capacitación mensual para trabajadores de CTA.
- Se realiza acompañamiento al desarrollo de actividades programadas desde la Administración vial, y ejecutadas por el personal de las cooperativas con el fin de velar por el cumplimiento de la señalización y plan de manejo de tránsito para así prevenir accidentes e incidentes tanto a los trabajadores como a las personas que transitan por el corredor vial.

4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida para el periodo del actual informe, así:

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Tabla 4 Correspondencia enviada periodo enero de 2026.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
08/01/2026	539-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA DE SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO – EXCAVACIÓN SOBRE TALUD SUPERIOR, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR78+0500.
08/01/2026	540-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ARBOLEDA EN PR57+0740 SOBRE MARGEN DERECHO
08/01/2026	541-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUESACO	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – VALLA PUBLICITARIA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR16+0580.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
09/01/2026	542-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	MARTHA ELENA ROMERO MORENO Subdirectora de sostenibilidad	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AMV – SUKUBUN, PERÍODO OCTUBRE–DICIEMBRE DE 2025..
09/01/2026	543-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa el Prado	Édison Javier Chicangana Asesor SST	Solicitud sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado año 2026.
09/01/2026	544-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa la gran via	Édison Javier Chicangana Asesor SST	Solicitud sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado año 2026.
09/01/2026	545-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa Calibio	German Soler Vargas Profesional SST	Solicitud sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado año 2026.
09/01/2026	546-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa Integración el Encano	Ana Morales Revelo Profesional SST	Solicitud sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado año 2026.
13/01/2026	547-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025
13/01/2026	548-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Solicitud de modificación contractual, ajuste en salarios conductor y auxiliar administrativo.
13/01/2026	549-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspector de policía Florencia, Cauca	DEIBY ANTONY SOLARTE ARAUJO Inspector	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
13/01/2026	550-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspector de policía San Pedro de Cartago	GLADYS OLIVA LÓPEZ Inspector	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
13/01/2026	551-AMVNG5-CTO1982-2024	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA	VÍCTOR ALFONSO CIFUENTES CAYCEDO Seccional de Tránsito y Transporte Nariño	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
13/01/2026	552-AMVNG5-CTO1982-2024	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO (E) Buesaco	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
13/01/2026	553-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspector de policía municipal Arboleda	ÁLVARO KENNETH BURBANO ARMERO Inspector	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
13/01/2026	554-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de Policia la Unión	JAIME ANDRÉS ARMERO SOLARTE Inspector de policía DIEGO NARVÁEZ Inspector de policía	Solicitud reporte de accidentalidad diciembre de 2025.
14/01/2026	555-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	RESPUESTA WILMAR EMERSON MONTILLA, RUTA 2501A PASTO – BUESACO - HIGUERONES, PR48+0100, APERTURA DE CAMINO.
15/01/2026	556-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA EL PRADO	MILTON FABIAN GOMEZ TULANDE	CONTRATO NUMERO 3695 DE 2024, SOLICITUD DE ELEMENTOS DE

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
			REPRESENTANTE LEGAL	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
21/01/2026	557-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – VALLA PUBLICITARIA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR32+0860.
21/01/2026	558-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – EXCAVACIÓN EN TALUD INFERIOR SOBRE MARGEN DERECHO EN PR40+0860.
21/01/2026	559-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldia Municipal de la Unión	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – CONSTRUCCIÓN SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR95+0920.
21/01/2026	560-AMVNG5-CTO1982-2024	ACUABUESACO	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BUESACO NARIÑO	APERTURA DE LA VÍA NACIONAL SIN TRAMITE DE USO DE ZONA DE VÍA. PR38+0700, SECTOR ESTADIO MUNICIPAL.
22/01/2026	561-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	VULNERABILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – SOBRE TALUD SUPERIOR DE LA VÍA EN PR91+0240.
22/01/2026	562-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA EL PRADO	MILTON FABIAN GOMEZ TULANDE REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de enero de 2026.
22/01/2026	563-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA LA GRAN VÍA	MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de enero de 2026.
22/01/2026	564-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA CALIBIO	JOSÉ TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de enero de 2026.
22/01/2026	565-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA INTEGRACIÓN EL ENCANO	JOSE SILVIO YAMA REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de enero de 2026.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
22/01/2026	566-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA EL PRADO	MILTON FABIAN GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3695 DE 2024, SOLICITUD DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN.
22/01/2026	567-AMVNG5-CTO1982-2024	COOPERATIVA CALIBIO	JOSE TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024, SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Fuente: Propia.

4.2CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Tabla 5 Correspondencia recibida periodo enero de 2026.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
MI-SGR-R25-0082	05/01/2026	INVIAS	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO	Observaciones a la informaciÛn remitida mediante memorando No. MI-DTNAR-R25-0018 – Directorio de Contactos de Emergencia e Inventario de Maquinaria y Equipos Disponibles –⁄ltimo trimestre 2025
IP-DT-NAR-004-2025	12/01/2026	Proyectos y desarrollos los Andres	Samuel Jose Cure Representante legal	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL, DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR Y/O DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LAS VÍAS CON CÓDIGO 2502 PASTO - MOJARRAS, 2501B CEBADAL - CONSACÁ - PASTO Y 2501A PASTO - BUESACO - MOJARRAS, A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL NARIÑO
MI-SPI-R26-0031	14/01/2026	INVIAS	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INVENTARIOS VIALES Resolución No. 20253040053135 del 23 de diciembre 2025 expedida por el Ministerio de Transporte.
MC-SGI-R26-0143	14/01/2026	INVIAS	CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	SOLICITUD DOCUMENTAL PARA RP 2026 VIG FUTURAS SERVICIO MTO RUT – AMV
OF-ITN-1767-0002	14/01/2026	Proyectos y desarrollos los Andes de los Andes.	Samuel José Cure Representante legal proyectos y desarrollo de los Andes	Inquietudes técnicas sobre contrato No. 1767-2025.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
	15/01/2026	Oficina gestión del riesgo Institución Educativa, S.P.C.	Santiago Muñoz Profesional de apoyo de gestión del riesgo Arvey Castillo Rector Institución Educativa, S.P.C.	Informe de visita, para presenta situación de emergencia sobre via nacional, San pedro de Cartago
	15/01/2026	Secretaria de Planeación San Pedro de Cartago	Daniela Martinez Erazo Secretaria de Planeación	Respuesta requerimiento invasión al derecho de vía, ruta 2501a, Pasto- Buesaco-Higuerones jurisdicción de municipio de Buesaco – construcción de estructura en concreto reforzado sobre margen izquierdo en PR76+0820.
	16/01/2026	Secretaria de Planeación Municipio de Buesaco	Bayrón Asdrubal Argoty Secretario de Planeación	Respuesta a requerimiento con N. radicado 715, correspondencia 273, AMVNG5-CTO 1982-2024 INVIAS
SUTRA-SETRA - 13.0	16/01/2026	Seccional tránsito y transporte Policía de Nariño	Roberto Bautista Escobar Jefe seccional transito y transporte	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de diciembre.
MI-SPI-R26-0025	17/01/2026	INVIAS	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Reporte semanal No. 02 del 2026. Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
IPM N. 018	20/01/2026	Inspección de Policia, Municipio de Unión - Nariño	Diego Fernando Narvaez Guerrero Inspector de convivencia y paz	Reporte de accidentalidad Diciembre de 2025
	20/01/2026	ACUABUESACO	WITHMAN PASCUAZA ÑAÑEZ GERENTE "ACUABUESACO"	Acompañamiento para visita técnica, en atención a una petición puesta por un integrante de la familia Jansansoy, en el municipio de Buesaco, Nariño.
	20/01/2026	INSPECCIÓN DE POLICIA BUESACO	JONATHAN DAVILA LOPEZ Inspector de Tránsito	Respuesta a Oficio 552-AMVNG5-CTO-1982-2024 con fecha 13 de enero de 2026.
	23/01/2026	Oficina gestión del riesgos y desastres	LUISA BASTIDAS MENESES Coord. de Gestión de Riesgos de Desastres	Resultado de visita técnica por movimientos de masa y solicitud de señalización preventiva

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
Oficio STTMB No. 2025-001	24/01/2026	Inspección de Policía Arboleda, Berruecos	JOSÉ VIVEROS ERAZO INSPECTOR DE POLICÍA ARBOLEDA	Respuesta oficio 553-AMVG5-CTO-1982-2024
S.P -180-120-20	24/01/2026	Secretaria de Planeación la Unión, Nariño	Carlos Eduardo Garcia Secretario de Planeación	Solicitud de actuaciones por infracción urbanistica PR 95+0920.
S.P -180-120-19	24/01/2026	Secretaria de Planeación la Unión, Nariño	Carlos Eduardo Garcia Secretario de Planeación	Solicitud de intervención sobre una camara de inspección
S.P -180-120-18	24/01/2026	Secretaria de Planeación la Unión, Nariño	Carlos Eduardo Garcia Secretario de Planeación	Solicitud de actuaciones por infracción urbanística PR 87+0860.

Fuente: Propia.

5. ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

A continuación, se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo actual del contrato:

Tabla 6 Control financiero.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4.050.198.082,00		$ 4.050.198.082,00
Adiciones	-	-	-	-
Acta No.1	12 al 30 de septiembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 55.830.078,00	$ 3.994.368.004,00
Acta No.2	01 al 31 de octubre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 77.889.022,00	$ 3.916.478.982,00
Acta No.3	01 al 30 de noviembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 86.900.464,00	$ 3.829.578.518,00
Acta No.4	01 al 31 de diciembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.423.264,00	$ 3.740.155.254,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Acta No.5	01 al 31 de enero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.650.421.162,00
Acta No.6	01 al 28 de febrero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.560.687.070,00
Acta No.7	01 al 31 de marzo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 138.537.658,00	$ 3.422.149.412,00
Acta No.8	01 al 30 de abril de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 97.837.754,00	$ 3.324.311.658,00
Acta No.9	01 al 31 de mayo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.812.856,00	$ 3.206.498.802,00
Acta No.10	01 al 30 de junio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.628.000,00	$ 3.109.870.802,00
Acta No.11	01 al 31 de julio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 91.739.718,00	$ 3.018.131.084,00
Acta No.12	01 al 31 de agosto de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 137.869.116,00	$ 2.880.261.968,00
Acta No.13	01 al 30 de septiembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.106.710,00	$ 2.763.155.258,00
Acta No.14	01 al 31 de octubre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 100.967.026,00	$ 2.662.188.232,00
Acta No.15	01 al 30 de noviembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 159.378.842,00	$ 2.502.809.390,00
Acta No.16	01 al 31 de diciembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 90.402.634,00	$ 2.412.406.756,00
Acta No.17	01 al 31 de enero de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 127.205.050,00	$ 2.285.201.706,00
TOTALES		**$ 4.050.198.082,00**	**$ 1.764.996.376,00**	**$ 2.285.201.706,00**

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza recorridos y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de las cooperativas y en su defecto, reprogramación en las actividades con el fin de dar cumplimiento en los respectivos indicadores.

- Se realiza a cabalidad el reporte del estado de la vía en el presente mes y así mismo, los días domingos y festivos las CTA se encargan de verificar e informar las novedades presentadas.

- El equipo de profesionales de la AMV G5 ejecutaron sus funciones a cabalidad, atendiendo las obligaciones contractuales y cumplimiento de entrega de los informes y gestiones a tiempo.

- En cumplimiento de las funciones administrativas la AMV G5, realiza la remisión de comunicados a las diferentes entidades competentes, con la finalidad de asegurar la atención oportuna de los requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

- Se realizó capacitación mensual por parte de la administración vial a las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario. Por lo tanto, para el presente periodo, se realizó en el municipio de Pasto – corregimiento del Encano, el 23 de enero de 2026.

- AMV G5 informa e invita a la Dirección General del INVIAS Nariño a la revisión y análisis de las posibles soluciones orientadas a mitigar los problemas técnicos asociados a la inestabilidad de la banca identificados en las rutas 2501A y 1003.

- Se ejecutaron recursos de insumos enfocados en mejorar la seguridad vial en la ruta 1003 Pasto – La Piscicultura, PR5+0000 al PR11+0000 y PR20+0050 al

PR25+0000. La actividad consistió en realizar la demarcación de la línea doble central.

- En el periodo se ejecutaron actividades por parte de la mano de obra de las cooperativas mediante recursos de insumos suministrados. Las labores comprendieron trabajos bacheo con mortero en sectores mediante el PR 35+0580, 57+0960, 58+0980, 59+0400 .

- La gestión SST de la administración vial realizó charlas de seguridad, pausas activas y control de alcoholemia a los conductores, entre otras labores.

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALIDAS TÉCNICAS Y RECORRIDOS.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 1. 05/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR57+0080 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 2. 05/01/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR70+0000 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 3. 14/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR75+0860 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 4. 20/01/2026 Inspección de calzada. PR38+0750 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 5. 20/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR72+0200 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 6. 21/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Prado en el PR72+0200 Ruta 2501A.</td></tr>
</table>

	
Foto No. 7. 22/01/2026. Revisión de tubería según solicitud Directora Territorial PR35+0200 ruta 2501A.	*Foto No. 8. 26/01/2026. 27/01/2026 Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR45+0840 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 9. 27/01/2026 Inspección sitio crítico, PR34+0320 de la Ruta2501A.	*Foto No. 10. 09/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR24+0900 Ruta 1003.*
	
Foto No. 11. 09/01/2026. Inspección sitio crítico. en el PR29+0600 Ruta 1003.	*Foto No. 12. 23/01/2026 toma de información de accidentalidad en el PR28+0049 de la Ruta 1003.*

	
Foto No. 13. 26/01/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR05+0600 Ruta 1003.	*Foto No. 14. 23/01/2026 toma de información de accidentalidad en el PR28+0049 de la Ruta 1003.*
	
Foto No. 15. 21/01/2026. Recorrido Directora Territorial, PR87+0150 Ruta 2501A.	*Foto No. 16. 23/01/2026 Recorrido Directora Territorial, PR76+0700 Ruta 2501A.*

INSPECCIONES Y VISITAS INSPECTORA SST

	
Foto No. 17. 15/01/2026. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina.	*Foto No. 18. 10/12/2026. Visita y recomendaciones del SST en el PR11+0020 Ruta1003. CTA El Encano*



Foto No. 19. 16/01/2026 Visita y recomendaciones del SST en el PR11+0020 Ruta2501A. CTA La Gran Via.



Foto No. 20. 20/01/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR66+0850 Ruta2501A. CTA Calibio.



Foto No. 21. 14/01/2026 Entrega de señalizacion prevetiva, cinta de peligro y colombinas. PR75+0960 Ruta 2501A.



Foto No. 22. 14/01/2026. Señalización de deslizamiento. PR77+0020 Ruta25012A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE MEZCLA SUMINISTRO DE CONTRATO 4121 DE 2024.



Foto No. 23. 26/01/2026. Parche después de instalar mezcla asfaltica. PR27+0900 Ruta 2501A.



Foto No. 24. 26/01/2026. Estado del sector antes de instalar mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A.



Foto No. 25. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A.



Foto No. 26. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0700 Ruta 2501A.



Foto No. 27. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR28+0720 Ruta 2501A



Foto No. 28. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfaltica. PR28+0720 Ruta 2501A



Foto No. 29. 26/01/2026. Estado del sector antes de la instalación de mezcla asfaltica. PR30+0090 Ruta 2501A



Foto No. 30. 26/01/2026. Estado del sector durante de la instalación de mezcla asfaltica. PR30+0090 Ruta 2501A

	
Foto No. 31. 26/01/2026. Estado del sector durante la instalación de mezcla asfaltica. PR34+0520 Ruta 2501A	*Foto No. 32. 26/01/2026. Estado del sector después de instalar mezcla asfáltica. PR34+0520 Ruta 2501A*

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEMARCACIÓN VIAL CON INSUMOS

	
Foto No. 33. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR05+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 34. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR05+0000 Ruta 1003.*
	
Foto No. 35. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR06+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 36. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR06+0000 Ruta 1003.*



	
Foto No. 37. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR07+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 38. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR07+0000 Ruta 1003.*
	
Foto No. 39. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR08+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 40. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR08+0000 Ruta 1003.*
	
Foto No. 41. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR09+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 42. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR09+0000 Ruta 1003.*


	
Foto No. 43. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR10+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 44. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR10+0000 Ruta 1003.*
	
Foto No. 45. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR20+0050 Ruta 1003.	*Foto No. 46. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR20+0050 Ruta 1003.*
	
Foto No. 47. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR21+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 48. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR21+0000 Ruta 1003.*


	
Foto No. 49. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR22+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 50. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR22+0000 Ruta 1003.*
	
Foto No. 51. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR23+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 52. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR23+0400 Ruta 1003.*
	
Foto No. 53. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR24+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 54. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR24+0400 Ruta 1003.*

	
Foto No. 55. ene/2026. Sector antes de realizar la demarcación vial. PR25+0000 Ruta 1003.	*Foto No. 56. ene/2026. Sector después de realizar la demarcación vial. PR25+0400 Ruta 1003.*