TUNJUELITO	JI RONDAS Y JUEGOS
TUNJUELITO	JI SANTA LUCIA

Ingreso que se realizará a partir del próximo viernes 16 de enero de 2026 para descargue de equipo y materiales y actividades preliminares.

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
1	52.317.823	Claudia Moncada Fonseca	Director de Obra	Seguros Bolivar
2	74.860.596	Rubén Darío Girón	Profesional Ambiental	Seguros Bolivar
3	79.707.281	Alejandro Higuera	Residente de Obra	Seguros Bolivar
4	40.432.072	Johanna del Pilar Ñustes Velásquez	Residente de Obra	Seguros Bolivar
5	1.000.326.339	Sebastián Vargas Vargas	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
6	1.030.696.291	Valentina Arcila	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
7	1.072.706.210	Andrés Felipe Castillo	Especialista Costos y Presupuestos	Seguros Bolivar
8	80.010.031	Camilo Alfonso	Especialista Estructural	Seguros Bolivar
9	80.826.823	Camilo Rojas	Especialista Redes Humedas	Sura
10	1.026.569.128	Fabian Steven Moreno Bermúdez	Especialista Redes Secas	Positiva
11	1.030.612.097	Luis Andrés Murcia	Subcontratista	Sura
12	79.641.295	Antonio Cely Pinzón	Subcontratista	Sura
13	52.371.798	Diana del Pilar Roa Cutiva	Subcontratista	Sura
14	1.024.530.680	Giovanny Steven García	Subcontratista	Sura
15	1.013.658.459	Andri Lorena Cely Roa	Subcontratista	Sura
16	12.133.451	Arnoldo Prada	Subcontratista	Positiva
17	1.022.397.819	Luis Guillermo Torres	Subcontratista	Positiva
18	1.069.924.505	Norbei Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
19	1.020. 785.526	David Felipe Diaz Duarte	Subcontratista	Positiva
20	41.727.362	Rosa Mari Forero Rodríguez	Subcontratista	Colsanitas
21	1.023.922.756	Jeferson Andres Rios Forero	Subcontratista	Colsanitas
22	52.446.416	Rosa Marilyn Vergara Forero	Subcontratista	Colsanitas
23	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
24	1.013.623.103	Juan Stiven Cutiva	Subcontratista	ARL
25	1.013.670.597	Kevin Andres Cely Roa	Subcontratista	SURA
26	71.241.033	William Marin Cuesta	Subcontratista	SURA
27	1.025.521.753	Javier Alexander Quintero	Subcontratista	SURA
28	80.130.918	Carlos Andrés Pacasuca	Subcontratista	SURA
29	1.005.660.360	Alberto Jose Banquez Castellar	Subcontratista	ARL
30	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
31	80.902.444	John Jauder Cutiva	Subcontratista	SURA
32	1.024.520.019	Jhon Alexander Gutiérrez Alonso	Subcontratista	SURA
33	79.912.644	Jose Antonio Cagua Sepúlveda	Subcontratista	SURA
34	1.010.214.727	Juan Camilo Uiza Fajardo	Subcontratista	SURA
35	1.064.117.059	Carlos Javier Peralta	Subcontratista	SURA
36	9.237.605	Emiro Zambrano	Subcontratista	SURA
37	92.501.649	Alberto Macareno	Subcontratista	SURA
38	1.082.064.475	Deuwis Peña	Subcontratista	SURA
39	7.642.911	Alberto Solaez	Subcontratista	SURA
40	1.085.104	Jose Mejía	Subcontratista	SURA

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
41	7.188.019	Andreina Medina	Subcontratista	SURA
42	80.124.888	Juan David Camargo	Subcontratista	SURA
43	53.890.205	Laura Beltrán	Subcontratista	SURA
44	104.595.345	Andrés Felipe Oyola Puentes	Subcontratista	SURA
45	1.028.942.074	Sneider Guerrero	Subcontratista	SURA
46	1.031.804.969	Jose Ruiz	Subcontratista	SURA
47	7.642.217	Donasis Peña Hoyos	Subcontratista	SURA
48	1.069.925.193	Abelardo Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
49	1.069.925.393	Horacio Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
50	1.003.523.504	Jonnathan Esteban Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
51	80.278.106	Alfonso Avila Niño	Subcontratista	Positiva
52	80.743.518	Maximiliano González Pardo	Subcontratista	Positiva
53	6.426.888	Yovani Lopez	Subcontratista	Positiva
54	11.797.780	Bernardino Palacios	Subcontratista	Positiva
55	9.155.079	Adalberto Pérez	Subcontratista	Positiva
56	10.933.098	Manuel Mendoza	Subcontratista	Positiva
57	1.089.290.041	Julio Armando Checa	Subcontratista	Positiva
58	1.004.606.901	Junior Aguiño Rodríguez	Subcontratista	Positiva
59	12.133.451	Cristian Danobis Agudelo Ortiz	Subcontratista	Positiva
60	10.938.345	Luis Eduardo Masías Licona	Subcontratista	Positiva
61	1.126.124.551	Víctor Enrique Contreras Arrieta	Subcontratista	Positiva
62	1.070.809.962	Juan Andrés Bolaños	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
63	10.943.206	Jose Gregorio Herrera Barón	Subcontratista	Positiva
64	72.301.632	Walter Enrique Cera Barraza	Subcontratista	Positiva
65	1.043.442.186	Eliu Kaleth Martínez Amador	Subcontratista	Positiva
66	1.030.532.214	Brayan Prada Vargas	Subcontratista	Positiva
67	1001.187.352	Cristian Camilo Ortigoza	Subcontratista	Positiva
68	1023.242.316	Nicolás Guerrero Garzón	Subcontratista	Positiva
69	114.315.871	Martín Alejandro Peña	Subcontratista	Positiva
70	1118.567.137	Paula Andrea Vela	Subcontratista	Positiva

Agradecemos de antemano la atención prestada cualquier inquietud en los teléfonos: 3102978930 o 3202725729 o en los correos consorciosantaisabel02@gmail.com, residente.santaisabel@gmail.com

Cordialmente,

Ing. Claudia Moncada Fonseca
Directora de Obra.
CONSORCIO SANTA ISABEL.

CC. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Arq. Luis Felipe Peña, archivo y Consecutivo.

ConsorcioSI-Obra-0013-01-2026
Bogotá D. C.
Enero 20 de 2026

Señores
Doctora:
Susana Margarita Guerra Becerra
CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL.

C.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección de Plantas Físicas
Atn. Dr.Johnny Edward Padilla Ariza
Supervisor contrato
Arq. Luis Felipe Peña
Prof. Apoyo la supervisión
Bogotá.

Referencia: Contrato **No 10675-2025 – Objeto "REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" GRUPO 3**

Asunto: Remisión Listado personal Consorcio Santa Isabel y subcontratistas

Respetados Señores:

De manera atenta nos permitimos relacionar el listado de personal técnico, administrativo y operativo que ingresará a las sedes:

LOCALIDAD	SEDES
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DIA SIERRA MORENA
CIUDAD BOLIVAR	JI CPI YANAKONA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL BUENA VISTA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL LOS ROBLES
FONTIBON	JI RAFAEL POMBO
FONTIBON	JI SABANA GRANDE
KENNEDY	JI GRAN COLOMBIANO
KENNEDY	JI BELLA VISTA
KENNEDY	JI TINTALITO
TUNJUELITO	JI SAN BENITO

TUNJUELITO	JI RONDAS Y JUEGOS
TUNJUELITO	JI SANTA LUCIA

Ingreso que se realizará desde el 16 de enero de 2026 para descargue de equipo y materiales y actividades preliminares.

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
1	52.317.823	Claudia Moncada Fonseca	Director de Obra	Seguros Bolivar
2	74.860.596	Rubén Darío Girón	Profesional Ambiental	Seguros Bolivar
3	79.707.281	Alejandro Higuera	Residente de Obra	Seguros Bolivar
4	40.432.072	Johanna del Pilar Ñustes Velásquez	Residente de Obra	Seguros Bolivar
5	1.000.326.339	Sebastián Vargas Vargas	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
6	1.030.696.291	Valentina Arcila	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
7	1.072.706.210	Andrés Felipe Castillo	Especialista Costos y Presupuestos	Seguros Bolivar
8	80.010.031	Camilo Alfonso	Especialista Estructural	Seguros Bolivar
9	80.826.823	Camilo Rojas	Especialista Redes Humedas	Sura
10	1.026.569.128	Fabian Steven Moreno Bermúdez	Especialista Redes Secas	Positiva
11	1.030.612.097	Luis Andrés Murcia	Subcontratista	Sura
12	79.641.295	Antonio Cely Pinzón	Subcontratista	Sura
13	52.371.798	Diana del Pilar Roa Cutiva	Subcontratista	Sura
14	1.024.530.680	Giovanny Steven García	Subcontratista	Sura
15	1.013.658.459	Andri Lorena Cely Roa	Subcontratista	Sura
16	12.133.451	Arnoldo Prada	Subcontratista	Positiva
17	1.022.397.819	Luis Guillermo Torres	Subcontratista	Positiva
18	1.069.924.505	Norbei Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
19	1.020. 785.526	David Felipe Diaz Duarte	Subcontratista	Positiva
20	41.727.362	Rosa Mari Forero Rodríguez	Subcontratista	Colsanitas
21	1.023.922.756	Jeferson Andres Rios Forero	Subcontratista	Colsanitas
22	52.446.416	Rosa Marilyn Vergara Forero	Subcontratista	Colsanitas
23	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
24	1.013.623.103	Juan Stiven Cutiva	Subcontratista	ARL
25	1.013.670.597	Kevin Andres Cely Roa	Subcontratista	SURA
26	71.241.033	William Marin Cuesta	Subcontratista	SURA
27	1.025.521.753	Javier Alexander Quintero	Subcontratista	SURA
28	80.130.918	Carlos Andrés Pacasuca	Subcontratista	SURA
29	1.005.660.360	Alberto Jose Banquez Castellar	Subcontratista	ARL
30	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
31	80.902.444	John Jauder Cutiva	Subcontratista	SURA
32	1.024.520.019	Jhon Alexander Gutiérrez Alonso	Subcontratista	SURA
33	79.912.644	Jose Antonio Cagua Sepúlveda	Subcontratista	SURA
34	1.010.214.727	Juan Camilo Uiza Fajardo	Subcontratista	SURA
35	1.064.117.059	Carlos Javier Peralta	Subcontratista	SURA
36	9.237.605	Emiro Zambrano	Subcontratista	SURA
37	92.501.649	Alberto Macareno	Subcontratista	SURA
38	1.082.064.475	Deuwis Peña	Subcontratista	SURA
39	7.642.911	Alberto Solaez	Subcontratista	SURA
40	1.085.104	Jose Mejía	Subcontratista	SURA

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
41	7.188.019	Andreina Medina	Subcontratista	SURA
42	80.124.888	Juan David Camargo	Subcontratista	SURA
43	53.890.205	Laura Beltrán	Subcontratista	SURA
44	104.595.345	Andrés Felipe Oyola Puentes	Subcontratista	SURA
45	1.028.942.074	Sneider Guerrero	Subcontratista	SURA
46	1.031.804.969	Jose Ruiz	Subcontratista	SURA
47	7.642.217	Donasis Peña Hoyos	Subcontratista	SURA
48	1.069.925.193	Abelardo Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
49	1.069.925.393	Horacio Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
50	1.003.523.504	Jonnathan Esteban Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
51	80.278.106	Alfonso Avila Niño	Subcontratista	Positiva
52	80.743.518	Maximiliano González Pardo	Subcontratista	Positiva
53	6.426.888	Yovani Lopez	Subcontratista	Positiva
54	11.797.780	Bernardino Palacios	Subcontratista	Positiva
55	9.155.079	Adalberto Pérez	Subcontratista	Positiva
56	10.933.098	Manuel Mendoza	Subcontratista	Positiva
57	1.089.290.041	Julio Armando Checa	Subcontratista	Positiva
58	1.004.606.901	Junior Aguiño Rodríguez	Subcontratista	Positiva
59	12.133.451	Cristian Danobis Agudelo Ortiz	Subcontratista	Positiva
60	10.938.345	Luis Eduardo Masías Licona	Subcontratista	Positiva
61	1.126.124.551	Víctor Enrique Contreras Arrieta	Subcontratista	Positiva
62	1.070.809.962	Juan Andrés Bolaños	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
63	10.943.206	José Gregorio Herrera Barón	Subcontratista	Positiva
64	72.301.632	Walter Enrique Cera Barraza	Subcontratista	Positiva
65	1.043.442.186	Eliu Kaleth Martínez Amador	Subcontratista	Positiva
66	1.030.532.214	Brayan Prada Vargas	Subcontratista	Positiva
67	1001.187.352	Cristian Camilo Ortigoza	Subcontratista	Positiva
68	1023.242.316	Nicolás Guerrero Garzón	Subcontratista	Positiva
69	114.315.871	Martín Alejandro Peña	Subcontratista	Positiva
70	1118.567.137	Paula Andrea Vela	Subcontratista	Positiva
71	1.069.720.530	Iván David Gracia	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
72	1.070.012.372	Milton Ferney Gómez	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
73	1.022.938.021	Karol Selene Pérez Moralez	Subcontratista	Positiva
74	14.295.925	Luis Andrés Rivera	Subcontratista	Positiva
75	79.763.531	Otoniel Muñoz	Subcontratista	Positiva
76	79.245.630	Luis Alberto Herrera	Subcontratista	Bolívar
77	79.913.726	Andrés Briceño	Subcontratista	Sura

Agradecemos de antemano la atención prestada cualquier inquietud en los teléfonos: 3102978930 o 3202725729 o en los correos consorciosantaisabel02@gmail.com, residente.santaisabel@gmail.com

Cordialmente,

Ing. Claudia Moncada Fonseca
Directora de Obra.
CONSORCIO SANTA ISABEL.

CC. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Arq. Luis Felipe Peña, archivo y Consecutivo.

ConsorcioSI-Obra-0015-01-2026
Bogotá D. C.
Enero 22 de 2026

Señores
Doctora:
Susana Margarita Guerra Becerra
CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL.

C.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección de Plantas Físicas
Atn. Dr.Johnny Edward Padilla Ariza
Supervisor contrato
Arq. Luis Felipe Peña
Prof. Apoyo la supervisión
Bogotá.

Referencia: Contrato **No 10675-2025 – Objeto "REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" GRUPO 3**

Asunto: Remisión Listado personal Consorcio Santa Isabel y subcontratistas **Actualizado**

Respetados Señores:

De manera atenta nos permitimos relacionar el listado de personal técnico, administrativo y operativo que ingresará a las sedes:

LOCALIDAD	SEDES
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DIA SIERRA MORENA
CIUDAD BOLIVAR	JI CPI YANAKONA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL BUENA VISTA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL LOS ROBLES
FONTIBON	JI RAFAEL POMBO
FONTIBON	JI SABANA GRANDE
KENNEDY	JI GRAN COLOMBIANO
KENNEDY	JI BELLA VISTA
KENNEDY	JI TINTALITO

TUNJUELITO	JI SAN BENITO
TUNJUELITO	JI RONDAS Y JUEGOS
TUNJUELITO	JI SANTA LUCIA

Ingreso que se realizará desde el 16 de enero de 2026 para descargue de equipo y materiales y el inicio de las actividades de obra.

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
1	52.317.823	Claudia Moncada Fonseca	Director de Obra	Seguros Bolivar
2	74.860.596	Rubén Darío Girón	Profesional Ambiental	Seguros Bolivar
3	79.707.281	Alejandro Higuera	Residente de Obra	Seguros Bolivar
4	40.432.072	Johanna del Pilar Ñustes Velásquez	Residente de Obra	Seguros Bolivar
5	1.000.326.339	Sebastián Vargas Vargas	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
6	1.030.696.291	Valentina Arcila	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
7	1.072.706.210	Andrés Felipe Castillo	Especialista Costos y Presupuestos	Seguros Bolivar
8	80.010.031	Camilo Alfonso	Especialista Estructural	Seguros Bolivar
9	80.826.823	Camilo Rojas	Especialista Redes Humedas	Sura
10	1.026.569.128	Fabian Steven Moreno Bermúdez	Especialista Redes Secas	Positiva
11	1.030.612.097	Luis Andrés Murcia	Subcontratista	Sura
12	79.641.295	Antonio Cely Pinzón	Subcontratista	Sura
13	52.371.798	Diana del Pilar Roa Cutiva	Subcontratista	Sura
14	1.024.530.680	Giovanny Steven García	Subcontratista	Sura
15	1.013.658.459	Andri Lorena Cely Roa	Subcontratista	Sura
16	12.133.451	Arnoldo Prada	Subcontratista	Positiva
17	1.022.397.819	Luis Guillermo Torres	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
18	1.069.924.505	Norbei Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
19	1.020. 785.526	David Felipe Diaz Duarte	Subcontratista	Positiva
20	41.727.362	Rosa Mari Forero Rodríguez	Subcontratista	Colsanitas
21	1.023.922.756	Jeferson Andres Rios Forero	Subcontratista	Colsanitas
22	52.446.416	Rosa Marilyn Vergara Forero	Subcontratista	Colsanitas
23	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
24	1.013.623.103	Juan Stiven Cutiva	Subcontratista	ARL
25	1.013.670.597	Kevin Andres Cely Roa	Subcontratista	SURA
26	71.241.033	William Marin Cuesta	Subcontratista	SURA
27	1.025.521.753	Javier Alexander Quintero	Subcontratista	SURA
28	80.130.918	Carlos Andrés Pacasuca	Subcontratista	SURA
29	1.005.660.360	Alberto Jose Banquez Castellar	Subcontratista	ARL
30	1.024.530.680	Giovanny Steven García Mendivelso	Subcontratista	SURA
31	80.902.444	John Jauder Cutiva	Subcontratista	SURA
32	1.024.520.019	Jhon Alexander Gutiérrez Alonso	Subcontratista	SURA
33	79.912.644	Jose Antonio Cagua Sepúlveda	Subcontratista	SURA
34	1.010.214.727	Juan Camilo Uiza Fajardo	Subcontratista	SURA
35	1.064.117.059	Carlos Javier Peralta	Subcontratista	SURA
36	9.237.605	Emiro Zambrano	Subcontratista	SURA
37	92.501.649	Alberto Macareno	Subcontratista	SURA
38	1.082.064.475	Deuwis Peña	Subcontratista	SURA
39	7.642.911	Alberto Solaez	Subcontratista	SURA

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
40	1.085.104	Jose Mejía	Subcontratista	SURA
41	7.188.019	Andreina Medina	Subcontratista	SURA
42	80.124.888	Juan David Camargo	Subcontratista	SURA
43	53.890.205	Laura Beltrán	Subcontratista	SURA
44	104.595.345	Andrés Felipe Oyola Puentes	Subcontratista	SURA
45	1.028.942.074	Sneider Guerrero	Subcontratista	SURA
46	1.031.804.969	Jose Ruiz	Subcontratista	SURA
47	7.642.217	Donasis Peña Hoyos	Subcontratista	SURA
48	1.069.925.193	Abelardo Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
49	1.069.925.393	Horacio Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
50	1.003.523.504	Jonnathan Esteban Ovalle Rodríguez	Subcontratista	Positiva
51	80.278.106	Alfonso Avila Niño	Subcontratista	Positiva
52	80.743.518	Maximiliano González Pardo	Subcontratista	Positiva
53	6.426.888	Yovani Lopez	Subcontratista	Positiva
54	11.797.780	Bernardino Palacios	Subcontratista	Positiva
55	9.155.079	Adalberto Pérez	Subcontratista	Positiva
56	10.933.098	Manuel Mendoza	Subcontratista	Positiva
57	1.089.290.041	Julio Armando Checa	Subcontratista	Positiva
58	1.004.606.901	Junior Aguiño Rodríguez	Subcontratista	Positiva
59	12.133.451	Cristian Danobis Agudelo Ortiz	Subcontratista	Positiva
60	10.938.345	Luis Eduardo Masías Licona	Subcontratista	Positiva
61	1.126.124.551	Víctor Enrique Contreras Arrieta	Subcontratista	Positiva

No	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ARL
62	1.070.809.962	Juan Andrés Bolaños	Subcontratista	Positiva
63	10.943.206	José Gregorio Herrera Barón	Subcontratista	Positiva
64	72.301.632	Walter Enrique Cera Barraza	Subcontratista	Positiva
65	1.043.442.186	Eliu Kaleth Martínez Amador	Subcontratista	Positiva
66	1.030.532.214	Brayan Prada Vargas	Subcontratista	Positiva
67	1001.187.352	Cristian Camilo Ortigoza	Subcontratista	Positiva
68	1023.242.316	Nicolás Guerrero Garzón	Subcontratista	Positiva
69	114.315.871	Martín Alejandro Peña	Subcontratista	Positiva
70	1118.567.137	Paula Andrea Vela	Subcontratista	Positiva
71	1.069.720.530	Iván David Gracia	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
72	1.070.012.372	Milton Ferney Gómez	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
73	1.022.938.021	Karol Selene Pérez Moralez	Subcontratista	Positiva
74	14.295.925	Luis Andrés Rivera	Subcontratista	Positiva
75	79.763.531	Otoniel Muñoz	Subcontratista	Positiva
76	79.245.630	Luis Alberto Herrera	Subcontratista	Bolívar
77	79.913.726	Andrés Briceño	Subcontratista	Sura
78	79.214.967	Edwin Yesid Toscano Taborda	Subcontratista	Positiva
79	80.496.387	Luis Armando Reyes Zambrano	Subcontratista	Positiva

Agradecemos de antemano la atención prestada cualquier inquietud en los teléfonos: 3102978930 o 3202725729 o en los correos consorciosantaisabel02@gmail.com, residente.santaisabel@gmail.com

Cordialmente,

Ing. Claudia Moncada Fonseca
Directora de Obra.
CONSORCIO SANTA ISABEL.

CC. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Arq. Luis Felipe Peña, archivo y Consecutivo.

ConsorcioSI-Obra-0018-01-2026
Bogotá D. C.
Enero 27 de 2026

Señores
Doctora:
Susana Margarita Guerra Becerra
CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL.

C.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Subdirección de Plantas Físicas
Atn. Dr.Johnny Edward Padilla Ariza
Supervisor contrato
Arq. Luis Felipe Peña
Prof. Apoyo la supervisión
Bogotá.

Referencia: Contrato **No 10675-2025 – Objeto "REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" GRUPO 3**

Asunto: Remisión Listado personal Consorcio Santa Isabel y subcontratistas **Actualizado**

Respetados Señores:

Por medio del presente nos permitimos relacionar listado de personal de obra actualizado a la fecha, para la ejecución y acompañamiento de las actividades de obra en las sedes correspondientes al Grupo 3:

LOCALIDAD	SEDES
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO DIA SIERRA MORENA
CIUDAD BOLIVAR	JI CPI YANAKONA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL BUENA VISTA
CIUDAD BOLIVAR	JI SOCIAL LOS ROBLES
FONTIBON	JI RAFAEL POMBO
FONTIBON	JI SABANA GRANDE
KENNEDY	JI GRAN COLOMBIANO
KENNEDY	JI BELLA VISTA
KENNEDY	JI TINTALITO

TUNJUELITO	JI SAN BENITO
TUNJUELITO	JI RONDAS Y JUEGOS
TUNJUELITO	JI SANTA LUCIA

No	No identificación	Nombres y Apellidos	CARGO	ARL
1	52.317.823	Claudia Moncada Fonseca	Director de Obra	Seguros Bolivar
2	74.860.596	Rubén Darío Girón	Profesional Ambiental	Seguros Bolivar
3	79.707.281	Alejandro Higuera	Residente de Obra	Seguros Bolivar
4	40.432.072	Johanna del Pilar Ñustes Velásquez	Residente de Obra	Seguros Bolivar
5	1.000.326.339	Sebastián Vargas Vargas	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
6	1.030.696.291	Valentina Arcila	Inspector de Obra	Seguros Bolivar
7	1.072.706.210	Andrés Felipe Castillo	Especialista Costos y Presupuestos	Seguros Bolivar
8	80.010.031	Camilo Alfonso	Especialista Estructural	Seguros Bolivar
9	80.826.823	Camilo Rojas	Especialista Redes Húmedas	Sura
10	1.026.569.128	Fabian Steven Moreno Bermúdez	Especialista Redes Secas	Positiva
11	1.030.612.097	Luis Andres Murcia	Subcontratista	Sura
12	79.641.295	Antonio Cely Pinzón	Subcontratista	Sura
13	52.371.798	Diana del Pilar Roa Cutiva	Subcontratista	Sura
14	1.024.530.680	Giovanny Steven García	Subcontratista	Sura
15	1.013.658.459	Andri Lorena Cely Roa	Subcontratista	Sura
16	12.133.451	Arnoldo Prada	Subcontratista	Positiva
17	1.022.397.819	Luis Guillermo Torres	Subcontratista	Positiva
18	1.069.924.505	Norbei Ovalle Rodriguez	Subcontratista	Positiva
19	1.020.785.526	David Felipe Diaz Duarte	Subcontratista	Positiva
20	41.727.362	Rosa Mari Forero Rodriguez	Subcontratista	Colsanitas
21	1.023.922.756	Jeferson Andres Rios Forero	Subcontratista	Colsanitas
22	52.446.416	Rosa Marilyn Vergara Forero	Subcontratista	Colsanitas
23	1.024.530.680	Giovanny Steven Garcia Mendivelso	Subcontratista	SURA
24	1.013.623.103	Juan Stiven Cutiva	Subcontratista	ARL

No	No identificación	Nombres y Apellidos	CARGO	ARL
25	1.013.670.597	Kevin Andres Cely Roa	Subcontratista	SURA
26	71.241.033	William Marin Cuesta	Subcontratista	SURA
27	1.025.521.753	Javier Alexander Quintero	Subcontratista	SURA
28	80.130.918	Carlos Andres Pacasuca	Subcontratista	SURA
29	1.005.660.360	Alberto Jose Banquez Castellar	Subcontratista	ARL
30	1.024.530.680	Giovanny Steven Garcia Mendivelso	Subcontratista	SURA
31	80.902.444	John Jauder Cutiva	Subcontratista	SURA
32	1.024.520.019	Jhon Alexander Gutierrez Alonso	Subcontratista	SURA
33	79.912.644	Jose Antonio Cagua Sepulveda	Subcontratista	SURA
34	1.010.214.727	Juan Camilo Uiza Fajardo	Subcontratista	SURA
35	1.064.117.059	Carlos Javier Peralta	Subcontratista	SURA
36	9.237.605	Emiro Zambrano	Subcontratista	SURA
37	92.501.649	Alberto Macareno	Subcontratista	SURA
38	1.082.064.475	Deuwis Peña	Subcontratista	SURA
39	7.642.911	Alberto Solaez	Subcontratista	SURA
40	1.085.104	Jose Mejia	Subcontratista	SURA
41	7.188.019	ANDREINA MEDINA	Subcontratista	SURA
42	80.124.888	Juan David Camargo	Subcontratista	SURA
43	53.890.205	Laura Beltran	Subcontratista	SURA
44	104.595.345	Andres Felipe Oyola Puentes	Subcontratista	SURA
45	1.028.942.074	Sneider Guerrero	Subcontratista	SURA
46	1.031.804.969	Jose Ruis	Subcontratista	SURA
47	7.642.217	Donasis Peña Hoyos	Subcontratista	SURA
48	1.069.925.193	Abelardo Ovalle Rodriguez	Subcontratista	Positiva
49	1.069.925.393	Horacio Ovalle Rodriguez	Subcontratista	Positiva
50	1.003.523.504	Jonnathan Esteban Ovalle Rodriguez	Subcontratista	Positiva
51	80.278.106	Alfonso Avila Niño	Subcontratista	Positiva
52	80.743.518	Maximiliano Gonzalez Pardo	Subcontratista	Positiva
53	6.426.888	Yovani Lopez	Subcontratista	Positiva
54	11.797.780	Bernardino Palacios	Subcontratista	Positiva
55	9.155.079	Adalberto Perez	Subcontratista	Positiva
56	10.933.098	Manuel Mendoza	Subcontratista	Positiva
57	1.089.290.041	Julio Armando Checa	Subcontratista	Positiva
58	1.004.606.901	Junior Aguiño Rodriguez	Subcontratista	Positiva
59	12.133.451	Cristian Danobis Agudelo Ortiz	Subcontratista	Positiva

No	No identificación	Nombres y Apellidos	CARGO	ARL
60	10.938.345	Luis Eduardo Masías Licona	Subcontratista	Positiva
61	1.126.124.551	Victor Enrique Contreras Arrieta	Subcontratista	Positiva
62	1.070.809.962	Juan Andrés Bolaños	Subcontratista	Positiva
63	10.943.206	José Gregorio Herrera Barón	Subcontratista	Positiva
64	72.301.632	Walter Enrique Cera Barraza	Subcontratista	Positiva
65	1.043.442.186	Eliu Kaleth Martínez Amador	Subcontratista	Positiva
66	1.030.532.214	Brayan Prada Vargas	Subcontratista	Positiva
67	1001187352	Cristian Camilo Ortigoza	Subcontratista	Positiva
68	1023242316	Nicolás Guerrero Garzón	Subcontratista	Positiva
69	114315871	Martín Alejandro Peña	Subcontratista	Positiva
70	1118567137	PAULA ANDREA VELA	Subcontratista	Positiva
71	1069720530	Iván David Gracia	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
72	1070012372	Milton Ferney Gómez	Consorcio Santa Isabel	Bolívar
73	1.022.938.021	Karol Selene Pérez Moralez	Subcontratista	Positiva
74	14.295.925	Luis Andrés Rivera	Subcontratista	Positiva
75	79.763.531	Otoniel Muñoz	Subcontratista	Positiva
76	79.245.630	Luis Alberto Herrera	Subcontratista	Bolívar
77	79.913.726	Andrés Briceño	Subcontratista	Sura
78	79.214.967	Edwin Yesid Toscano Taborda	Subcontratista	Positiva
79	80.496.387	Luis Armando Reyes Zambrano	Subcontratista	Positiva
80	98.687.930	Jhon Albeiro Gutiérrez	Subcontratista	Positiva
81	1.037.472.003	Fredy Miguel Gutiérrez	Subcontratista	Positiva
82	1.083.008.299	Gerson Mojica Clavijo	Subcontratista	Positiva
83	80.311.182	José Raúl Segura	Subcontratista	Positiva
84	1.047.372.893	Deivis Gutiérrez Guerrero	Subcontratista	Positiva
85	11.803.497	Misale Murillo	Subcontratista	Positiva
86	9.155.079	Adalberto Pérez	Subcontratista	Positiva
87	1.019.109.726	Duber Betancourt	Subcontratista	Positiva
88	79.873.377	José Betancourt	Subcontratista	Positiva
89	11.387.757	Rafael Villalobos	Subcontratista	Positiva
90	1.007.106.916	Juan Carlos Sanabria Gaona	Subcontratista	Sura
91	1.007.981.375	Junior Rodrigo Marichal Alvear	Subcontratista	Sura
93	1.016.002.092	Wilson Alexander Rodríguez Garavito	Consorcio Santa Isabel	Bolivar

El ingreso a las sedes, se realizará de lunes a domingo, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a fin de dar cumplimiento a los cronogramas y entrega de espacios para el inicio de las actividades de las sedes en las fechas establecidas en las reuniones de coordinación de cada localidad.

De acuerdo con estas mismas reuniones, en cada sede se ha establecido el horario de ingreso de los trabajadores en procura de no interferir con el ingreso de padres y niños. Esto aplicará a partir del próximo 2 de febrero, en los días anteriores el ingreso será desde las 7:00 a.m.

Agradecemos de antemano la atención prestada cualquier inquietud en los teléfonos: 3102978930 o 3202725729 o en los correos consorciosantaisabel02@gmail.com, residente.santaisabel@gmail.com

Cordialmente,

Ing. Claudia Moncada Fonseca
Directora de Obra.
CONSORCIO SANTA ISABEL.

CC. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Arq. Luis Felipe Peña, archivo y Consecutivo.

Bogotá D.C.; 15 de diciembre de 2025

AL responder cite:
792-007

Señores:
CONSORCIO SANTA ISABEL
ING. CLAUDIA MONCADA
consorciosantaisabel02@gmail.com
DIRECTORA DE OBRA
Bogotá D.C.

Referencia: *Contrato No. 10675-2025 REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*

ASUNTO: REMISION RTA PARCIAL NO. 0009 envió de hojas de vida, PMA y Plan SST

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el **CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL**, en calidad de interventor y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite remitir las observaciones técnicas efectuadas respecto al envío de las hojas de vida del personal y del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

1 HOJAS DE VIDA

Se emite concepto favorable al personal presentado, bajo el entendido de que deberán atenderse y subsanarse las observaciones técnicas formuladas, aun cuando se evidencia el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de las funciones asignadas.

NOMBRE	CARGO	EXPERIENCIA SOLICITADA	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES
CLAUDIA MONCADA FONSECA	DIRECTOR DE OBRA	(POSGRADO) 10 AÑOS GENERAL Y 7 AÑOS ESPECIFICA	SI	**APROBADA**
PAULA GERLADINE PABON MURILLO	INSPECTOR DE OBRA 1	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3 AÑOS DE ESPECIFICA	SI	**APROBADA;** sin embargo, se debe tener en cuenta la dedicación solicitada para el presente proyecto, ya que la certificación adjunta indica que labora en 3 proyectos actualmente y se requiere su dedicación del 100% para el contrato del asunto.
YURY TATIANA PERDOMO PALADINEZ	INSPECTOR DE OBRA 2	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3 AÑOS DE ESPECIFICA	SI	**APROBADA;** sin embargo, se debe tener en cuenta la dedicación solicitada para el presente proyecto, ya que la certificación adjunta indica que labora en 3 proyectos actualmente y se requiere su dedicación del 100% para el contrato del asunto.
BRYAN STEVENN BERMUDEZ DIAZ	INSPECTOR DE OBRA 3	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3	SI	**APROBADO**

		AÑOS DE ESPECIFICA		
MILTON FERNEY GOMEZ GARZON	PROFESIONAL AUXILIAR SST 2	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3 AÑOS DE ESPECIFICA	SI	**APROBADO;** sin embargo, el certificado de SERVICE PRIMAX SAS no especifica el objeto del contrato en que se desempeñó el profesional, al igual que el certificado de C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S
GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	(POSGRADO) 8 AÑOS GENERAL Y 6 AÑOS ESPECIFICA	SI	**APROBADO**
CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	(POSGRADO) 8 AÑOS GENERAL Y 6 PROYECTOS ESPECIFICA	SI	**APROBADO**
RUBEN DARIO GIRON CASTILLO	PROFESIONAL AMBIENTAL Y FORESTAL	6 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 4 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	SI	**APROBADO**
ANDRES FELIPE CASTILLO MANRIQUE	ESPECIALISTA EN CONTROL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	(POSGRADO) 8 AÑOS GENERAL Y 6 AÑOS ESPECIFICA	SI	**APROBADO**

En cuanto a los demás Hojas de Vida, se presentan las siguientes observaciones:

NOMBRE	**CARGO**	**EXPERIENCIA SOLICITADA**	**CUMPLE S/N**	**OBSERVACIONES**
JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES	RESIDENTE DE OBRA 1	6 AÑOS GENERAL Y 4 AÑOS ESPECIFICA	No cumple con la totalidad de la experiencia especifica	• Se incluye en los soportes de certificaciones laborales un acta de terminación que no tiene relación con la profesional y su experiencia. • La certificación expedida por HUMANO'S no es válida dado que presenta a la profesional en un cargo desempeñado de Jefe técnico. • La certificación expedida por CONSTRUSAR no es válida dado que presenta a la profesional en un cargo desempeñado de Residente administrativa. • La certificación expedida por CONSORCIO DESARROLLO AMAZONICO 2015 no es válida dado que presenta a la profesional en un cargo desempeñado de Residente administrativa en fase de estudios y diseños • El certificado de CONSORCIO HOSPITALARIO no indica el objeto del contrato en que se desempeñó la profesional por lo cual no es posible verificar si

				corresponde a lo solicitado en el pliego. • El certificado expedido por BELISARIO QUINTERO MARTINEZ indica que la profesional laboró como coordinadora de proyecto, lo cual no es válido de acuerdo con lo solicitado en el pliego. De esta misma persona se presenta un segundo certificado que indica que la profesional laboró como auxiliar administrativa por lo cual tampoco aplica de acuerdo con lo requerido.
LUIS ALEJANDRO HIGUERA GUZMAN	RESIDENTE DE OBRA 2	6 AÑOS GENERAL Y 4 AÑOS ESPECIFICA	No cumple con la totalidad de la experiencia especifica	• La certificación expedida por CONSORCIO CONCRECAPITAL-23 no es válida dado que presenta al profesional en un cargo desempeñado de director de obra. • La certificación expedida por INVERSIONES DELTHA SAS no es válida dado que presenta al profesional en un cargo desempeñado de director de obra. • La certificación expedida por PROTELCA no es válida dado que presenta al profesional en un cargo desempeñado de director de obra. • La certificación expedida por DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES BIOCLIMATICAS no es válida dado que presenta al profesional en un cargo desempeñado de Coordinador de proyectos, director técnico • La certificación expedida por OBRAS Y DISEÑOS no es válida dado que presenta al profesional en un cargo desempeñado de Ingeniero residente
CAMILO ISAIAS HEREDIA ZAMBRANO	Profesional SG-SST - Coordinador alturas	6 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 4 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	No cumple	• El profesional presentado posee el título de administrador de empresas y un posgrado en administración de salud ocupacional; sin embargo, el anexo técnico es claro en que el perfil de este cargo es de "Ingeniero(a) Civil o Industrial o Ambiental o Arquitecto(a) o profesiones a fines" lo cual no cumple el profesional presentado.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ALEMAN	INSPECTOR DE OBRA 4	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3 AÑOS DE ESPECIFICA	Pendiente	• El certificado de PROTELCA presentado incluye en el numeral 2 un contrato "Contrato No P004-19" con inicio de 2020 y fin de 2019. Se solicita aclarar por qué los numerales 3 y 4 presentan el mismo contrato.
IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	PROFESIONAL AUXILIAR SST 1	4 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 3 AÑOS DE ESPECIFICA	No cumple	• El certificado de CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y RAMIREZ SAS no especifica los objetos de los contratos en que se desempeñó el profesional, al igual que el certificado de INGECON, LA FELICIDAD-LA BAHIA
ELIANA MARCELA FIRALDO CALDAMIL	GESTOR SOCIAL	6 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 4 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	Pendiente	• Se solicita presentar un soporte para validar la vigencia del contrato certificado por PROTELCA.
FABIAN STEVEN MORENO BERMUDEZ	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	(POSGRADO) 8 AÑOS GENERAL Y 6 PROYECTOS ESPECIFICA	No cumple	• La certificación expedida por YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO S.A.S no es válida ya que menciona a otra persona. • Los certificados de "RENATO CASSANDRO CAJIAO" y "CONSTRUCTORA SRD SA" no son válidos ya que acreditan una experiencia de la profesional previa a la obtención del título en el 2018.

2 Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Observaciones Generales

- Los títulos Introducción, Objetivos, Antecedentes y Alcance deberán delimitar claramente los sitios donde se atenderán las primeras intervenciones, citando de manera expresa las doce (12) zonas locativas. En especial, en el alcance del proyecto, se deberá acotar la ejecución de actividades a las doce (12) sedes a intervenir, sobre las cuales se identificaron impactos y se definieron medidas ambientales. Si bien se describe el desarrollo de actividades a nivel general, es necesario precisar su aplicación específica en dichas sedes.
- Los anexos deben ser citados en el documento con la numeración de las carpetas correspondientes a los anexos remitidos.
- A nivel general en la descripción de los aspectos generales de cada una de las instituciones a intervenir, se deberán referenciar de manera expresa los anexos listados y unificar el criterio de presentación de las imágenes. Por ejemplo, en el apartado de localización de los proyectos, se sugiere presentar una imagen por localidad que identifique la ubicación de las sedes y eliminar los mapas planteados en el ítem “Identificación del proyecto” del título “Aspectos generales”, dejando únicamente la imagen de la localización.

- En el diagnóstico de cada una de las sedes, es indispensable describir de forma clara a qué corresponde cada imagen, en relación con los aspectos identificados, así como mejorar el tamaño y legibilidad de las fotografías. Cuando se liste una actividad, deberá incorporarse, en la mayoría de los casos, al menos una fotografía de referencia, que permita identificar el estado previo y posterior a la intervención.
- Si bien las carpetas de anexos se encuentran numeradas, sin embargo, a lo largo del documento no se citan y se referencian correctamente. Adicionalmente, no se evidencia la inclusión de la matriz legal ambiental, la cual deberá ser incorporada y debidamente referenciada.
- Se requiere revisar y unificar las fechas y versiones consignadas en los pies de página de todo el documento, a fin de garantizar coherencia documental.
- En el anexo 2 se incluye un archivo denominado “Anexo 1”; por lo tanto, se solicita revisar y corregir la denominación general de los anexos, dado que dicha inconsistencia genera confusión al lector.
- No se evidencian referencias bibliográficas ni bibliografía dentro del documento, por lo cual se requiere su inclusión, conforme a las fuentes técnicas y normativas utilizadas.

Observaciones a las fichas de manejo ambiental

- Recordar que el plan establece medidas de control; por lo tanto, para las actividades de manejo ambiental deben establecerse actividades que permitan formular indicadores de cumplimiento (Manejo), En caso de establecer actividades de monitoreo y seguimiento, deberán formularse indicadores de efectividad (Seguimiento y Monitoreo – SYM). En consecuencia, se requiere revisar y ajustar la totalidad de las fichas ambientales.
- En todas las fichas de manejo deberán revisarse y ajustarse los indicadores, indicando claramente su nombre, formulación y coherencia con las metas establecidas, a su vez incluirse el campo de soportes, que garanticen que se puede realizar un cálculo cuantitativo para soportar esa medición. Además de los registros fotográficos deben incluirse soportes de formatos de registros, vales de proveedores, certificados de disposición, permisos y licencias de fuentes de materiales y sitios de disposición, según aplique.
- No resulta claro el motivo por el cual, previo al contenido de cada ficha, se incluye una descripción de las actividades a implementar, teniendo en cuenta que la ficha ambiental ya contempla dicho campo. Se solicita evaluar la pertinencia de mantener dicha información, considerando que, en la mayoría de los casos, se presenta de manera repetitiva. Se recomienda que toda la información requerida se consolide directamente en las fichas, evitando duplicidades.

Así mismo, se remiten las observaciones consolidadas y el documento con comentarios y control de cambios activados, con el fin de solicitar su revisión y atención en una nueva versión, conforme a los ajustes requeridos.

Lo anterior se realiza en el marco de nuestras obligaciones contractuales, quedando atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que pueda surgir.

Cordialmente,

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
Representante Legal
CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

Con copia: Ing. Johanna del Pilar Ñustas Velásquez / residente.santaisabel@gmail.com
Arq. Alejandro Higuera / residente2.santaisabel@gmail.com
Anexos: CONSORCIO SANTA ISABEL PMA v1_obs, documento WORD
Preparó: Ing. Marcela Aguilar Rivera / ing. Natalia Rodriguez / Ing. Maria Fernanda Cuellar
Reviso: Arq. Jose Luis Duarte
Aprobó: Abog. Susana Margarita Guerra Becerra

Bogotá D.C.; 16 de diciembre de 2025

AL responder cite:
792-008

Señores:
CONSORCIO SANTA ISABEL
ING. CLAUDIA MONCADA
consorciosantaisabel02@gmail.com
DIRECTORA DE OBRA
Bogotá D.C.

Referencia: *Contrato No. 10675-2025 REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*

ASUNTO: REMISION RTA PARCIAL NO. 0009, REVISION PLAN SST

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el **CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL**, en calidad de interventor y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite remitir las observaciones técnicas efectuadas respecto al envío del plan SST:

1. **PLAN SST**

- Página 18; se debe describir el perfil contractual descrito en el anexo técnico

Requisitos del profesional designado por la gerencia:

- Profesional o especialista en SST.
- Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
- Curso de 50 o 20 horas de Seguridad y Salud en el Trabajo

- indicar a que hacen referencia cuando relacionan el nombre de ese consorcio

10.11 Contratistas

- Cumplir y hacer cumplir con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo de **CONSORCIO RC DEPORTIVO,** de acuerdo con el marco legal vigente.
- Antes de ingresar y periódicamente, enviar o entregar (2) dos días antes el listado y la

- Se solicita relacionar en el documento Plan SST los formatos aplicados sobre cada programa, procedimiento, etc

ANEXOS

- En el documento matriz de EPP describir los cargos que aplicará el uso de los elementos descritos
- Se solicita en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES incluir las actividades a ejecutar basado en el anexo técnico y los cargos establecidos en la plantilla mínima.
- Se solicita anexar las políticas del SGSST con la firma correspondiente del representante legal.
- Se solicita al contratista incluir el plan de trabajo 2026 describiendo las actividades a ejecutar durante la ejecución del proyecto relacionando el cumplimiento de los programas relacionados en el plan SST y descritos en la matriz de identificación de peligros.
- Se solicita relacionar los formatos que se aplicaran para el cumplimiento del plan SST
- Se solicita anexar la matriz legal actualizada
- Se solicita al contratista adjuntar el PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)
- Se recomienda al contratista contar con los procedimientos respectivos para las actividades de desmonte, mantenimiento y reparaciones contemplando realizar las intervenciones simultáneamente con personal de la entidad o en espacios vacíos.
- Se solicita anexar el programa de medicina preventiva, así como el programa de pausas activas
- Se solicita al contratista anexar los estándares de seguridad sobre las actividades a desarrollar.
- Anexar el cronograma de inspecciones o relacionarlo en el plan de trabajo 2026

Lo anterior se solicita sea radicado ante la interventoría el día martes 23 de diciembre de 2025.

Por otra parte, los documentos correspondientes a la conformación de comités (COPASST, COCOLAB y Seguridad Vial), el acta de conformación de la brigada, así como el Plan de Emergencias y el Análisis de Vulnerabilidad, serán solicitados

una vez se dé inicio a las actividades de obra y se registre el ingreso de personal; debido a lo anterior, la documentación mencionada deberá ser entregada a la interventoría a más tardar el 30 de enero de 2026.

Lo anterior se realiza en el marco de nuestras obligaciones contractuales, quedando atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que pueda surgir.

Cordialmente,

_____

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
Representante Legal
CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

Con copia: Ing. Johanna del Pilar Ñustas Velásquez / residente.santaisabel@gmail.com
Arq. Alejandro Higuera / residente2.santaisabel@gmail.com
Anexos: CONSORCIO SANTA ISABEL PMA v1_obs, documento WORD
Preparó: Ing. Marcela Aguilar Rivera / ing. Yulieth Galvis
Reviso: Arq. Jose Luis Duarte
Aprobó: Abog. Susana Margarita Guerra Becerra

Bogotá D.C.; 31 de diciembre de 2025

Al responder cite:
792-020

Señores:
CONSORCIO SANTA ISABEL
ING. CLAUDIA MONCADA
consorciosantaisabel02@gmail.com
DIRECTORA DE OBRA
Bogotá D.C.

Referencia: *Contrato No. 11835-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.*

ASUNTO: AVAL HOJAS DE VIDA CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el **CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL**, en calidad de interventor y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite informar que, una vez revisada la subsanación de las hojas de vida presentadas por el Consorcio Santa Isabel mediante el comunicado No. ConsorcioSI-0015-12-2025, se da aval a equipo que ejecutara el contrato No. 10675-2025, el cual es el siguiente:

No.	NOMBRE	CARGO	ESTADO
1	Claudia Moncada Fonseca	Director obra	Cumple
2	Johanna Del Pilar Ñustes Velasquez	Residente de obra 1	Cumple
3	Luis Alejandro Higuera Guzman	Residente de obra 2	Cumple
4	Camilo Isaías Heredia Zambrano	Profesional SG-SST	Cumple
5	Paula Geraldine Pabón Murillo	Inspector de obra No. 1	Cumple
6	Yury Tatiana Perdomo Paladinez	Inspector de obra No. 2	Cumple
7	Bryan Steven Bermudez Diaz	Inspector de obra No. 3	Cumple
8	Luis Alfredo Rodriguez Alemán	Inspector de obra No. 4	Cumple
9	Ivan Davis Gracia Cubillos	Auxiliar SST1	Cumple
10	Milton Ferney Gomez Garzon	Auxiliar SST2	Cumple
11	German Camilo Alfonso Gonzalez	Especialista Estructural	Cumple
12	Eliana Marcela Giraldo Candamil	Gestor Social	Cumple
13	Camilo Alberto Rojas Hoyos	Especialista Redes Humedas	Cumple
14	Fabian Stevén Moreno Bermudez	Especialistas Redes Secas	Cumple

15	Rubén Dario Girón Castillo	Profesional Ambiental	Cumple
16	Andres Felipe Castillo Manrique	Especialista Presupuestos	Cumple

Cordialmente,

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
Representante Legal
CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

Con copia: Arq. Luis Felipe Peña / lpenav@sdis.gov.co / claudiamoncadaf@gmail.com
Anexos: Lo mencionado
Preparó: Ing. Marcela Aguilar Rivera
Reviso: Arq. Jose Luis Duarte
Aprobó: Abog. Susana Margarita Guerra Becerra

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Cntro día Santa Marta	Cntro día Santa Marta	19/01/2026.
Empresa / Contratista	**Responsable del contratista**	**Equipo de Trabajo que elaboró el ATS**
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Horacio valle	Selene Perez.

Descripción de la tarea a realizar	Corte, daplicación de Placa, levantamiento de Manto.
Área de trabajo	Cubierta.
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barra, Pica, Pala, cuchilla, Destornillador, Ruidosa, manila.
Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ Trabajo en ALTURAS ☐ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☒ Trabajo en CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
61) Ingreso a Proyecto 62) Charla y calistenia 63) Alistamiento de herramientas y epps. 64) Corte de Placa con Pulidora 65) Demolición con Taladro demoledor de Placa 66) Levantamiento de Manto en cubierta 67) Cargue de escombro 68) Orden y aseo 69) Salida del Proyecto.	61) Caidas a mismo y/o diferente nivel 62) Psicosocial, estrés 63) golpes, contusiones caidas 64) Cortes, laceraciones, Particulas en ojos, muerte 65) Ruido, Hipoacusia, Vibraciones, Posturas Prolongadas, movimientos repetitivos. 66) movimientos repetitivos Postura Prolongada, caidas golpes 1,8,9) Caidas a mismo y/o diferente nivel	61) Evitar uso de distracciones mientras camina o ejecuta actividad 62) escucha activa, descanso, pausas. 63) Buen almacenamiento de herramientas y epps. 64) Uso adecuado de epps, Señalización 65) Pausas activas, descanso entre actividades uso de epps. 66) descanso, Pausas, activas, hidratación 1,8,9) transitar por areas aptas, evitar uso de distracciones.

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alfonso Avila Horacio Valle Norberto Ortiz R Alejandro Ortiz R Sandra Cano	Ayudante Inspector R. Legal Abogado	Alfonso Avila Horacio Valle Abogado

Revisión realizada por

Nombre	Cargo	Fecha / Firma
Selene Perez	Insp. SST.	23/01/26

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas; mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Scanned with CamScanner

VENTANAS & CRISTALES SAS	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	CODIGO: FT-SST-679
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 00
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURDO	ene-22

¡Mi compromiso es con la seguridad! Identifico, analizo y tomo las medidas de control para los peligros a los cuales estaré expuesto antes de realizar tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones o espacios confinados. Comprendo que el ATS va anexo al permiso de trabajo.

1. Información General

Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE — Número de consecutivo: 001

Fecha de solicitud: 23 01 26
Hora de inicio: 8 00 AM
Duración de la Actividad (Fecha Final): 24 01 26

Tarea a realizar: (Describir, preparación y pintura con vinilo y varnish): CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL.

Herramientas a utilizar: (Herramientas Manuales, eléctricas, EPP, materiales): TALADRO, MADERA, MATERIAL, SIERRA.

2. Análisis

Por favor inicie diligenciando la casilla de acuerdo con la secuencia de las flechas, una vez la diligencie en su totalidad pase a la siguiente y así sócesivamente.

SECUENCIA PARA REALIZAR LA TAREA	PELIGROS REALES O POTENCIALES (Fuente, situación o acto)	CONSECUENCIA (Lesión/enfermedad)	CONTROLES (Medidas a aplicar para controlar los peligros)	RESPONSABLES DE LOS CONTROLES
Rensión del área y delimitación	Falta de señalización, transito de terceros	Golpes, atropellos, ingreso no autorizado	Señalización visible. aislamiento area, charla inicio.	
Limpieta y preparación	superficie irregular	caidas al mismo nivel	Orden, aseo,	
Acopio de madera lona y herramientas	Manipulación manual de cargas, apilamiento inestable,	sobreesfuerzo, golpes, atrapamiento.	Tecnica de levantamiento apilado seguro	
Replanteo del Cerramiento.	Uso de cuerdas, estacas y herramientas.	Golpes, cortes.	Uso Correcto de herramientas, orden del area, EPP	
Instalación lote de madera	Uso de herramientas manuales. (Golpes)	Contusiones lesiones musculares	Técnica ergonómica, matillos en buen estado, guantes (EPP)	
Instalacion lona perimetral.	trabajo en altura bajo. tensión de la lona	Caídas, golpes, inestabilidades	EPP,	
Revisión y limpieza	volcamiento de estructura fijaciones debiles. residuos.	caidas, cortes.	Retiro adicionales, disposición adecuada.	

Nombres y Apellidos	CEDULA	CARGO	FIRMA
- Edwin Toscano	79214967	- Oficial obra.	
Armando Pavés	3208990705	oficial encargado	
Paula Andrea Vela.	1118567137	Residente de Obra	

3. Verificación y Aprobación

La información del análisis de trabajo seguro consignada en el presente registro, fue verificada.

Nombre de la persona que verifico la inspección	Cargo	Firma
Andrea Vela	INSPECTOR HSE	

Powered by CamScanner

VENTANAS & CRISTALES SAS

JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURDO

CODIGO: FT-SST-079

VERSION 06

ano-22

¡Mi compromiso es con la seguri adi Identifico, analizo y tomo las medias de control para los peligros a los cuales estaré expuesto antes de realizar tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones o espacios confinados. Comprendo que el ATS va anexo al permiso de trabajo.

Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE

Fecha de solicitud:	28	01	26.
Hora de Inicio:	8	0	AM
Duración de la Actividad (Fecha Final)	31	01	26.

Tra ajo a rea zar: Ritmos, disposición yajustes con vinilos y cemento. DESMONTE Y MONTAJE CUBIERTA.

Ha amientas a utilizar: (Retroexcavadora, Maquinaria, andamios,EPP,protectales. ARNÉS. ESLINGA, ESCALERAS.

Número de consecutivo: 001

Por favor inicie diligenciando la casilla de acuerdo con la secuencia de las flechas, una vez la diligencie en su totalidad pase a la siguiente y así sócesivamente.

SECUENCIA PARA REALIZAR LA TAREA	PELIGROS REALES O POTENCIALES (Fuente, situación o acto)	CONSECUENCIA (Lesión/enfermedad)	CONTROLES (Medidas a aplicar para controlar los peligros)	RESPONSABLES DE LOS CONTROLES
Preparación del trabajo	Falta de información del estado estructural.	caidas desde alturas	permiso de trabajo en altrar inspección, Previa.	
Instalación de escaleras o Plataforma	caida al subir y bajar	Golpes, fracturas	Anclajes certificados, Inspección	
Desmonte de la cubierta EXIS.	Perdida de equilibrio sobre la cubierta.	Caida desde Alturas	Trabajo en zonas seguras EPP	
Manipulación y traslado Material	Golpes por carga Suspendida.	lesiones, Golpes graves.	Tecnicas correctas de levantamiento.	
Montaje nueva Cubierta	Caida desde altra	lesiones, cortes	Arnés, EPP, orden	
Revisión final.	caidas Por descuido.	lesiones.	Mantener protección hasta el final	

Nombres y Apellidos	CEDULA	CARGO	FIRMA
Armando Reyes	80486387	Oficial encargado	
Edwin Toscano	79214967	Oficial.	

La información del análisis de trabajo seguro consignada en el presente registro, fue verificada.

Nombre de la persona que verifico la inspección	Cargo	Firma
Andrea Vela	INSPECTOR HSE	

Powered by CamScanner

VENTANAS & CRISTALES SAS	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	CODIGO: FT-SST-070
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 00
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURDO	ene-22

¡Mi compromiso es con la seguri. ad! Identifico, analizo y tomo las medias de control para los peligros a los cuales estaré expuesto antes de realizar tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones o espacios confinados. Comprendo que el ATS va anexo al permiso de trabajo.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE — Número de consecutivo: 001

Fecha de solicitud:	25	01	26
Hora de Inicio:	7	00	am
Duración de la Actividad (Fecha Final)			

Tarea a realizar: (Describa brevemente la tarea a ejecutar) DEMOLICIÓN DE PLACA.

Herramientas a utilizar: (Herramientas Manuales, andamios,EPP,materiales. DEMOLEDOR, PICO, CORTADOR DE PERNOS.

2. ANÁLISIS

Por favor inicia diligenciando la casilla de acorde con la secuencia de las flechas, una vez la diligencia en su totalidad pase a la siguiente y así sucesivamente.

SECUENCIA PARA REALIZAR LA TAREA	PELIGROS REALES O POTENCIALES (Fuente, situación o acto)	CONSECUENCIA (Lesión/enfermedad)	CONTROLES (Medidas a aplicar para controlar los peligros)	RESPONSABLES DE LOS CONTROLES
Limpieza, y, Perfilería área	Superficie Irregular, escombros, polvo.	caídas, torceduras	orden y aseo, retiro de obstaculos, hidratación, EPP	
ACOPIO.	Manipulación de cargas cables electricos.	sobreesfuerzos, tropiezos, d. Lesiones acditivas oculares	Técnica de levantamiento Inspección, cables, EPP	
DEMOLICIÓ.	ruido Vibración Sobreesfuerzo.	EPP, hidratación, herramienta certificada.		
Corte y retiro de acero de refuerzo.	Bordes cortantes,	cortes.	EPP, herramienta certificada	
Retiro y Cargue escombros	Manipulación manual	Lumbalgias	técnica ergonómica, EPP	
Limpieza final.	Residuos.	caídas.	orden, aseo y disposición adecuada de escombros	

Nombres y Apellidos	CEDULA	CARGO	FIRMA
Edwin Toscano.	79214967	Oficial de Obra	
Armando rojas	80491387	oficial encargado	
Andrea Vela	1118567137	Residente de Obra	

3. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

La información del análisis de trabajo seguro consignada en el presente registro, fue verificada.	Nombre de la persona que verifico la inspección	Cargo	Firma
	Paola Andrea Vela	INSPECTOR HSE	

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Jardín Infantil Pablos.	Rampa.	14/01/2026

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Selene Perez.	SST - Selene P.

Descripción de la tarea a realizar	Pintura de estructura, Desmonte de lamina galvanizada, instalación, manto plastico
Área de trabajo	Rampa.
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores

Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ *Trabajo en* ALTURAS	☐ *Entrada a* ESPACIOS CONFINADOS	☒ *Trabajo en* CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal		
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	ATS Semanal		

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
(01) Ingreso al Proyecto (02) Alistamiento de herramientas electricas y manuales. (03) Desmonte de lamina galvanizada con uso de escalera. (04) Pintura de estructura metalica. (05) Instalación manto plastico. (06) Aseo y orden (07) Salida del Proyecto.	(01) Caidas a mismo y distinto nivel (02) Estres laboral, cargas, caidas de objetos, golpes, contusiones. (03) Lesiones, cortadas, golpes, fracturas, caidas a distinto nivel (04) Quimico, Polvo, Alergia. (05) cortes, amputaciones, laceraciones, ruido, Hipoacusia (06) caidas a mismo nivel (07) Robos, caidas.	(01) Transitar por senderos autorizados. (02) Asistencia charla SST en almacen inicio. (03) uso adecuado de EPPS, asegurar escalera, (04) uso de tapabocas y guantes. (05) Inspección de herramientas electricas, verificados antes para actividad (06) No uso de distracciones. (07) Salida en grupo estar alerta.

Responsable de Realizar la Tarea		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Abelardo ovalle	OF	Abelardo
Esteban ovalle.	OF.	

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
Selene Perez	SST	14/01/26

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): *En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así tamblén aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto, en el análisis, control y desarrollo de estas.*

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Scanned with CamScanner

PAAA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	SG-SST-RG-07 VERSION 3 26/12/2024

Ubicación donde se realiza el trabajo:	JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS
Hora de Inicio: 7:00 AM Hora final: 4:00 PM	Lugar de Trabajo: Sede Principal
Fecha de Inicio: 20-01-2026	Fecha de Finalización: 25-01-2026

Descripción de la tarea a realizar:

✓ Inicio de Actividad
✓ Alistar Herramienta
✓ Raspar con Espatula los muros
✓ Pintura con Vinilo al 1 Poo los muros
✓ ORDEN Y ASEO
✓ Pellenar con masilla estuco los muros.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA: NO	ESPACIO CONFINADO: NO	CALIENTE: NO
ENERGIA PELIGROSAS: NO	¿OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	✓	Espatulas, Punteros, macetas.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 PISO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTA PRINCIPAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	-CASCO - Tapabocas - Ropa de Trabajo -Guantes -GAFAS -Botas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 TRABAJADORES
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	-Espatulas - Punteros - macetas
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	-Polvo - Fritura de pintura

ACTIVIDAD A REALIZAR: - Raspar, picar la pintura de los muros.

Scanned with CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
1. INGRESO A OBRA	**CONDICIONES DE SEGURIDAD**	Golpes, fracturas, esguinces y caídas al mismo nivel	**1.** Precaución al transitar **1.2** no caminar con el celular en mano **1.3** reportar alguna anormalidad de salud **1,4** reportar ingresos no validos en portero
2. CHARLAS, CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES, FIRMAS DE PERMISOS, PREOPERACIONALES E INSPECIONES Y INSPECCIONES DE HERRAMIENTASELECTRICAS Y MANUALES A UTILIZAR	**MATERIAL PARTICULADO MECANICO LOCATIVO ELECTRICO CONDICIONES DE SEGURIDAD**	Inhalación de material particulado, caídas al mismo nivel y posibles quemaduras de primer grado por revisión y manipulación de equipos eléctricos y cables encauchetado	**2.** Antes de iniciar informe si tiene una condición de salud que le impida realizar el trabajo. **2.1** Autocuidado **2.2** Acompañamiento SST **2.3** Uso de **EPP (Guantes)** **2.4 Prohibido fumar**
3. INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE REALIZAR LABOR PARA IDENTIFICAR CONDICIONES SEGURAS DEL AREA.	**LOCATIVO:** Superficies de trabajo: con diferencia de nivel, caída de objetos. **MECANICO** **FISICO:** Ruido continuo	Golpes, machucones, tropezones, cortaduras, esguinces, caídas a diferente y mismo nivel	**3.** Verificación y ubicación de herramientas y equipos, las vías de acceso no obstruidas, superficies limpias sin presencia de aguas. **3.1 ubicación** de cilindros con su señalización, protección de válvulas. Verificar que se encuentren amarradas u en un lugar fresco y seguro. **3.2** mantener el área de influencia del trabajo fuera de obstáculos, pisos limpios sin presencia de aguas (mantener orden y aseo) **3.3 Uso de EPP básicos:** Casco, gafas, botas, tapa oídos, camisa manga larga y pantalón.
4. INSPECCION Y TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL AL AREA DE TRABAJO.	**MECANICO**	Golpes, cortaduras, lesiones en cualquier parte del cuerpo, machucones y tropezones.	**4,** realizar check list de herramientas menores teniendo en cuenta que las herramientas defectuosas se deben retirar de la caja **4.1** transportar los equipos de soldadura y corte con autocuidado y comportamiento seguro. **4.2** prestar primeros auxilios en caso de ser una emergencia. **4.3 Uso de EPP básicos:** Casco, gafas, botas, camisa manga larga y pantalón.
	FACTORES CLIMATICOS	Enfermedades comunes, Disconfort, problemas, golpes de calor, respiratorios, efectos cardiovasculares y estrés térmico.	**4.4** Formación e información de las personas trabajadoras. **4.5** reducción de los tiempos de exposición y rotaciónde tareas. **4.6** uso de ropa adecuada **4.7** hidratación por calor **4.8** uso de EPP
	FISICO/QUIMICO	Inhalación de material particulado, humos, irritación en ojos, generación de polvo y proyección de polvo en ojos	**4.9.** Hidratación, uso de **EPP**, Autocuidado y supervisión, SST
	BIOMECANICO: Posturas prolongadas, Posturas mantenidas, posturas forzadas, Movimientos repetitivos y manipulación manual de carga.	Afección al Sistema Osteomuscular.	**4.10,** Evitar adoptar posiciones inadecuadas, se debe mantener la espalda recta. Usar técnicas de levantamiento y transporte de cargas no mayores a 25kgr. **4.11** Utilización de **EPP** Básicos obligatorios permanentes [guantes, gafas, casco, botas, camisa manga larga y pantalón. **4.12** Prestar primeros auxilios en caso de ser una emergencia.
5. LIMPIAR, LIJAR MUROS, VIGAS Y COLUMNAS	**QUIMICOS:** Humos Metálicos y tóxicos cuando se realiza polución	Irritaciones, Afecciones al Sistema Respiratorio, intoxicación, Incrustación de material particulado en ojos y la cara por Proyección de partículas metálicas, Náuseas, cefalea, mareo.	**5** Verificar el estado de la mascarilla para evitar exposición a los humos metálicos, mantener y divulgar fichas de seguridad. **5.1 Uso EPP básicos:** mascarilla y careta para humos metálicos, peto, mono gafas y mangas largas. **5.2** Prestar primeros auxilios en caso de que se requiera y según la gravedad.

Scanned with CamScanner

	RIESGO MECANICO: uso de CEMENTO	Incrustación de partículas metálicas en los ojos y la cara por Proyección de partículas	5.3 Usar gafas de Seguridad, guantes, tapabocas y careta de protección facial 5.4 autocuidado 5.5 acompañamiento SST
	FISICOS /QUIMICOS: Exposición a altas temperaturas	Quemaduras Y deshidratación.	**5.6** . Tener punto de hidratación cerca del área de ejecución del trabajo y utilización de bloqueador solar. **5.7** uso de **EPP**, casco, overol, camisa manga larga, guantes, mangas y mono gafas, visera de acetato. **5.8 prestar** primeros auxilios en caso de que se requiera y según la gravedad.
6. ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO (ANTES, DURANTE Y DESPUES)	**BIOLOGICO:** residuos, baterías	Golpes, posible esguince, cefalea, posibles cortaduras y contaminación del ambiente	**6.1.** Uso de guantes, autocuidado, acompañamiento SST, disponer de estos residuos en canecas o lonas para luego realizar disposición final.
	FISICO: Exposición a ruido,	Vértigo, perdida de equilibrio, pérdida de audición.	**6.2.** Tener en cuenta los EPPS como los tapa oídos
	LOCATIVOS: Uso de plataformas y andamios	Golpes, Heridas, Contusiones, Accidentes, torceduras, Resbalones, lesiones menores y caídas.	**6.3** Utilizar Epp básicos Casco, guantes, gafas filtros UV, camisa manga larga y pantalón **6.4** Mantener el área de influencia del trabajo fuera de obstáculos, pisos limpios sin presencia de aguas y aceites. [mantener orden y aseo]. **6.5** Distribución adecuada de los residuos sólidos, en los sitios dispuestos por la interventora.

EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.	
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☐ Si, proceda con la tarea.	
☑ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
1 Victor	Victor
2 Jose G.	Jose
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
KAREN DIAZ 1000213463	
Nombre y cedula de la persona Autoriza	**Firma**
Arnold Acda 12.133451	

Scanned with CamScanner

VENTANAS & CRISTALES SAS	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	CODIGO: PT-SST-070
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 00
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURDO	ene-22

¡Mi compromiso es con la seguridad! Identifico, analizo y tomo las medidas de control para los peligros a los cuales estaré expuesto antes de realizar tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones o espacios confinados. Comprendo que el ATS vs anexo al permiso de trabajo.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE — Número de consecutivo: 001

Fecha de solicitud:	21	1	2026
Hora de inicio:	7	0	am
Duración de la Actividad (Fecha Final)	25	1	26

Trabajo a realizar: Resane, preparación y pintura con vinilo y esmalte. PINTURA. semana 1 (21 al 25 enero 2026)

Herramientas a utilizar: (Herramientas Manuales, andamios,EPP,materiales.

2. ANÁLISIS

Por favor inicie diligenciando la casilla de acorde con la secuencia de las flechas, una vez la diligencie en su totalidad pase a la siguiente y así sucesivamente.

SECUENCIA PARA REALIZAR LA TAREA	PELIGROS REALES O POTENCIALES (Fuente, situación o acto)	CONSECUENCIA (Lesión/enfermedad)	CONTROLES (Medidas a aplicar para controlar los peligros)	RESPONSABLES DE LOS CONTROLES
PREPARACION DE SUPERFICIE	Exposición a material particulado fino	irritación ocular y respiratoria,alergias,enfermedades respiratorias ocupacionales	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
RESANE	Exposición a polvo del material	irritación ocular y respiratoria,alergias,enfermedades respiratorias ocupacionales	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIJADO	Generación de polvo fino	inhalación, irritación ocular y respiratoria	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad,limpieza constante del area	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIMPIEZA DE POLVO	Residuos en el piso	Tropezones y caidas	Trapo humedo, trapero, escopa.	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
APLICACIÓN DE PINTURA VINILO	Vapores y salpicaduras	Irritación ocular y respiratoria.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
APLICACIÓN DE ESMALTE	Vapores, solventes, salpicadura	quemaduras quimicas, alergias, intoxicación.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIMPIEZA FINAL	Residuos quimicos, solventes	contacto con la piel,inhalacion de vapores	Uso de EPP adecuado, manejo correcto de residuos peligrosos, limpieza inmediata de derrames	PAULA ANDREA VELA GOMEZ

Nombres y Apellidos	CEDULA	CARGO	FIRMA
Nicolas Guerrero	1023241016	Ayudante de obra.	Nicolas.
Martin peña	1141315871	Ayudante de obra	Martín
Camilo Torres	1007187352	Oficial de obra	Camilo.
Andrea Vela	1118569137	Residente de Obra	

3. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

La información del análisis de trabajo seguro, consignada en el presente registro, fue verificada.	Nombre de la persona que verifico la inspección	Cargo	Firma
	ANDREA VELA	INSPECTOR HSE	

Powered by CamScanner

VENTANAS & CRISTALES SAS	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	CODIGO: FT-SST-079
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 00
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURDO	ene-22

¡Mi compromiso es con la seguridad! Identifico, analizo y tomo las medias de control para los peligros a los cuales estaré expuesto antes de realizar tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, excavaciones o espacios confinados. Comprendo que el ATS va anexo al permiso de trabajo.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE

Número de consecutivo: 001

Fecha de solicitud:	25	1	2026
Hora de inicio:	7	0	am
Duración de la Actividad (Fecha Final)	31	1	26

Trabajo a realizar: Resane, preparación y pintura con vinilo y esmalte. (PINTURA) semana2 del 26 al 31 enero 2026

Herramientas a utilizar: (Herramientas Manuales, andamios,EPP,materiales.

2. ANÁLISIS

Por favor inicie diligenciando la casilla de acorde con la secuencia de las flechas, una vez la diligencie en su totalidad pase a la siguiente y así sucesivamente.

SECUENCIA PARA REALIZAR LA TAREA	PELIGROS REALES O POTENCIALES (Fuente, situación o acto)	CONSECUENCIA (Lesión/enfermedad)	CONTROLES (Medidas a aplicar para controlar los peligros)	RESPONSABLES DE LOS CONTROLES
PREPARACION DE SUPERFICIE	Exposición a material particulado fino	Irritación ocular y respiratoria,alergias,enfermedades respiratorias ocupacionales.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
RESANE	Exposición a polvo del material	Irritación ocular y respiratoria,alergias,enfermedades respiratorias ocupacionales.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIJADO	Generación de polvo fino	inhalación, irritación ocular y respiratoria	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad,limpieza constante del area	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIMPIEZA DE POLVO	Residuos en el piso	Tropezones y caidas	Trapo humedo, trapero, escopa.	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
APLICACIÓN DE PINTURA VINILO	Vapores y salpicaduras	Irritación ocular y respiratoria.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
APLICACIÓN DE ESMALTE	Vapores, solventes, salpicadura	quemaduras químicas, alergias, intoxicación.	Mascarilla, guantes, gafas de seguridad. EPP	PAULA ANDREA VELA GOMEZ
LIMPIEZA FINAL	Residuos quimicos, solventes	contacto con la piel,inhalacion de vapores	Uso de EPP adecuado, manejo correcto de residuos peligrosos, limpieza inmediata de derrames	PAULA ANDREA VELA GOMEZ

Nombres y Apellidos	CEDULA	CARGO	FIRMA
NICOLAS GUERRERO	1023241016	Ayudante de Obra.	Nicolas
Martín Peña	1141315871	Ayudante de Obra	Martín
Camilo Toles	1001187352	Oficial de Obra	Camilo
Andrea Vela Gomez	1118567737	Residente de Obra.	

3. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

La información del análisis de trabajo seguro, consignada en el presente registro, fue verificada.	Nombre de la persona que verifico la inspección	Cargo	Firma
	Andrea Vela	INSPECTOR HSE	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	SG-SST-RG-07
PAAA		VERSION 3
		26/12/2024

Ubicación donde se realiza el trabajo:	JARDIN SAN BENITO.
Hora de inicio: 7:00 AM Hora final: 4:00 PM	Lugar de Trabajo: Sede Principal
Fecha de inicio: 20 - ENERO - 2026	Fecha de Finalización: 25 - ENERO 2026

Descripción de la tarea a realizar:

DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE EN BAÑOS DE CAMINADORES, RASPADO DE FISURAS EN MUROS DEL AREA DE CAMINADORES Y COMEDOR.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA: NO	ESPACIO CONFINADO: NO	CALIENTE: NO
ENERGIA PELIGROSAS: NO	¿OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	SI	MACETAS Y PUNTEROS.
Eléctricas	SI	PULIDORA.
Neumáticas	NO	
Hidráulicas	NO	
Mecánicas	NO	
Otras	NO.	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	ALTURA MAXIMA 1,6 metros.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTAS PRINCIPALES PRIMER PISO.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTES CARNAZA, MONOGAFAS, TAPA OIDOS DE INSERCION
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 X ZONA DE TRABAJO
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	MACETA, PUNTERO, ESCOBA, RECOGEDOR, TRAPERO Y LONAS.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	ELECTRICO SUPERFICIE RESBALADIZA. CARGAS PESADAS.

ACTIVIDAD A REALIZAR:

Scanned with CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
1. INGRESO A OBRA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, fracturas, esguinces y caídas al mismo nivel	1. Precaución al transitar 1.2 no caminar con el celular en mano 1.3 reportar alguna anormalidad de salud 1,4 reportar ingresos no validos en portero
2. CHARLAS, CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES, FIRMAS DE PERMISOS, PREOPERACIONALES E INSPECIONES Y INSPECCIONES DE HERRAMIENTASELECTRICAS Y MANUALES A UTILIZAR	MATERIAL PARTICULADO MECANICO LOCATIVO ELECTRICO CONDICIONES DE SEGURIDAD	Inhalación de material particulado, caídas al mismo nivel y posibles quemaduras de primer grado por revisión y manipulación de equipos eléctricos y cables encauchetado	2. Antes de iniciar informe si tiene una condición de salud que le impida realizar el trabajo. 2.1 Autocuidado 2.2 Acompañamiento SST 2.3 Uso de EPP (Guantes) 2.4 Prohibido fumar
3. INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE REALIZAR LABOR PARA IDENTIFICAR CONDICIONES SEGURAS DEL AREA.	LOCATIVO: Superficies de trabajo: con diferencia de nivel, caída de objetos. MECANICO FISICO: Ruido continuo	Golpes, machucones, tropezones, cortaduras, esguinces, caídas a diferente y mismo nivel	3. Verificación y ubicación de herramientas y equipos, las vías de acceso no obstruidas, superficies limpias sin presencia de aguas. 3.1 ubicación de cilindros con su señalización, protección de válvulas. Verificar que se encuentren amarradas u en un lugar fresco y seguro. 3.2 mantener el área de influencia del trabajo fuera de obstáculos, pisos limpios sin presencia de aguas (mantener orden y aseo) 3.3 Uso de EPP básicos: Casco, gafas, botas, tapa oídos, camisa manga larga y pantalón.
4. INSPECCION Y TRASLADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL AL AREA DE TRABAJO.	MECANICO	Golpes, cortaduras, lesiones en cualquier parte del cuerpo, machucones y tropezones.	4, realizar check list de herramientas menores teniendo en cuenta que las herramientas defectuosas se deben retirar de la caja 4.1 transportar los equipos de soldadura y corte con autocuidado y comportamiento seguro. 4.2 prestar primeros auxilios en caso de ser una emergencia. 4.3 Uso de EPP básicos: Casco, gafas, botas, camisa manga larga y pantalón.
	FACTORES CLIMATICOS	Enfermedades comunes, Disconfort, problemas, golpes de calor, respiratorios, efectos cardiovasculares y estrés térmico.	4.4 Formación e información de las personas trabajadoras. 4.5 reducción de los tiempos de exposición y rotaciónde tareas. 4.6 uso de ropa adecuada 4.7 hidratación por calor 4.8 uso de EPP
	FISICO/QUIMICO	Inhalación de material particulado, humos, irritación en ojos, generación de polvo y proyección de polvo en ojos	4.9. Hidratación, uso de EPP, Autocuidado y supervisión, SST
	BIOMECANICO: Posturas prolongadas, Posturas mantenidas, posturas forzadas, Movimientos repetitivos y manipulación manual de carga.	Afección al Sistema Osteomuscular.	4.10, Evitar adoptar posiciones inadecuadas, se debe mantener la espalda recta. Usar técnicas de levantamiento y transporte de cargas no mayores a 25kgr. 4.11 Utilización de EPP Básicos obligatorios permanentes [guantes, gafas, casco, botas, camisa manga larga y pantalón. 4.12 Prestar primeros auxilios en caso de ser una emergencia.
5. LIMPIAR, LIJAR MUROS, VIGAS Y COLUMNAS	QUIMICOS: Humos Metálicos y tóxicos cuando se realiza polución	Irritaciones, Afecciones al Sistema Respiratorio, intoxicación, Incrustación de material particulado en ojos y la cara por Proyección de partículas metálicas, Náuseas, cefalea, mareo.	5 Verificar el estado de la mascarilla para evitar exposición a los humos metálicos, mantener y divulgar fichas de seguridad. 5.1 Uso EPP básicos: mascarilla y careta para humos metálicos, peto, mono gafas y mangas largas. 5.2 Prestar primeros auxilios en caso de que se requiera y según la gravedad.

Scanned with CamScanner

	RIESGO MECANICO: uso de CEMENTO	Incrustación de partículas metálicas en los ojos y la cara por Proyección de partículas	5.3 Usar gafas de Seguridad, guantes, tapabocas y careta de protección facial 5.4 autocuidado 5.5 acompañamiento SST
	FISICOS /QUIMICOS: Exposición a altas temperaturas	Quemaduras Y deshidratación.	**5.6** . Tener punto de hidratación cerca del área de ejecución del trabajo y utilización de bloqueador solar. **5.7** uso de **EPP**, casco, overol, camisa manga larga, guantes, mangas y mono gafas, visera de acetato. **5.8 prestar** primeros auxilios en caso de que se requiera y según la gravedad.
6. ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO (ANTES, DURANTE Y DESPUES)	**BIOLOGICO**: residuos, baterías	Golpes, posible esguince, cefalea, posibles cortaduras y contaminación del ambiente	**6.1. Uso de guantes, autocuidado**, acompañamiento SST, disponer de estos residuos en canecas o lonas para luego realizar disposición final.
	FISICO: Exposición a ruido,	Vértigo, perdida de equilibrio, pérdida de audición.	**6.2.** Tener en cuenta los EPPS como los tapa oídos
	LOCATIVOS: Uso de plataformas y andamios	Golpes, Heridas, Contusiones, Accidentes, torceduras, Resbalones, lesiones menores y caídas.	**6.3 Utilizar Epp básicos Casco, guantes, gafas** filtros UV, camisa manga larga y pantalón **6.4** Mantener el área de influencia del trabajo fuera de obstáculos, pisos limpios sin presencia de aguas y aceites. [mantener orden y aseo]. **6.5** Distribución adecuada de los residuos sólidos, en los sitios dispuestos por la interventora.

EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☐ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
1 Jose G. 1094432106	
2 Victor 1126121561	
3 Luis 1082854459	
4 Walter 72301632	
5 Juan Andres 1070609962	
6 1030532219	
7 Edith N. Arador 1043442186	
8	
9	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
CRISTIAN D. AGUDELO	
Nombre y cedula de la persona Autoriza	**Firma**
Brayan Prada 1030532219	

Scanned with CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Socin Integral Santa Lucia	Cocina y Salones.	19/01/2026.

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Silene Perez.	SST. Silene Perez.

Descripción de la tarea a realizar	Cubierta de cocina y Pisado y afinado de Pañetes de salones.
Área de trabajo	Cocina y salones.
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores

Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ *Trabajo en* ALTURAS	☐ *Intrada a* ESPACIOS CONFINADOS	☒ *Trabajo en* CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	**ATS Semanal**		
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	**ATS Semanal**		

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
01 Ingreso al Proyecto 02 Alistamiento de herramientas y otros 03 Corte de baldosa con Pulidora 04 Instalacion de Pañete 05 Pisado de Paredes para 06 Afinado de Paredes. 07 Cabo y aseo 08 Salida del Proyecto	01 Caidas a mismo y/o diferente nivel 02 Golpes, machacados, heridas. 03 Corte, amputación, laceración, Particulas a ojos, muerte. 04 Caidas a mismo nivel, golpes 05 Machacados, Golpes, Fractura 06 Machacamiento, Golpes, Fractura Rodilla, Golpes 07 Caidas a mismo nivel 08 Golpes, caidas	01 Charla por personas autorizadas 02 Capacitacion, Charla de Peligros, Socializacion 03 Uso de EPPS, Inspección a herramienta. 04 Uso de Señalizaciones, area limpia. 05 Pausas activas, Descanso 06 Pausas activas EPPS Uso de Guantes de Latex. 07 No uso de distractores. 08 Salir ordenado, Transitar por areas autorizadas.

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gabriel Munoz	of.	
Rodolfo. Guacaneme	of.	Rodolfo.

Revisión realizada por

Nombre	Cargo	Fecha / Firma
Silene Perez	SST.	19/01/26.

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): *En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto, en el análisis, control y desarrollo de estas.*

Tarea de alto riesgo (TAR): *Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.*

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): *Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada una de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.*

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
		Versión:
		Fecha:

ANÁLISIS SEGURO DE LA TAREA

Desmonte de manta				Jardín Infantil Social tintalida	
Hora de Inicio	8:00 Am	Hora de Finalización		Fecha	26/01/2026.
Supervisor a Cargo	Gowny Garcia			Quien realiza el AST	

Peligros Periféricos y Generales (Guía Técnica Colombiana 45)

Marca con una "X" los peligros asociados a la actividad y N/A aquellos que no aplique

	Seguridad	
Locativo	Terreno irregular	X
	Objetos que obstruyen el transito	X
	Lugar Desordenado y sin aseo	X
	Falta de señalización	
	Caída de objetos	X
	Superficie deslizantes	X
Tecnológicos	Explosión	
	Fuga	
	Eléctrico	X
	Derrame	X
	Incendio	X
Mecánico	Accidente de transito	X
	Mecanismos en movimiento	X
	Equipos, Herramientas u objetos punzocortantes	X
	Carga en movimiento	X
	Proyección de partículas	X
	Partes expuestas de maquinarias en movimiento	X
	Desplome o Derrumbe	X
	Carga suspendía	X
	Material inflamable	X
	Fatiga de contención de líquidos peligrosos	X
	Fugas	

Fenómenos naturales	
Precipitaciones (Lluvias, Tormentas electricas)	
Sismos	
Terremotos	
Vendaval	
Inundación	
Desprendimientos, Desplomes y Derrumbes	

Criticos	
Trabajos en altura	
Espacios confinados	
Izajes de cargas	
Alta tensión 57,5 kV hasta 230 kV	
Media Tensión 1kV hasta 57,5 kV	X
Baja tensión 25V hasta 1 Kv	X
Corriente continúa (D.C.)	
Trabajos en caliente	X

Biomecánicos	
Posturas (Prolongada, Mantenida, Forzada, Anti gravitacional)	
Esfuerzo	
Movimiento repetitivo	
Manipulación manual de cargas	

Biológicos	
Virus	
Bacterias	
Hongos	
Rickettsias	
Parásitos	
Picaduras	
Mordeduras	
Fluidos y excrementos	

Otros	
Vandalismo	
Agresiones de terceros	X
Excavaciones	
Escaleras mal diseñadas	

Químicos	
Fibras	
Gases y Vapores	X
Humos	X
Líquidos (Ácidos, aditivos otros)	X
Material Particulado	X
Polvos	X
Elementos Explosivos (Pólvora, TNT, Otros)	

Psicosocial	
Gestión Organizacional	X
Características de la organización del trabajo	X
Características del grupo social del trabajo	X
Condiciones de la tarea	X
Interfase Tarea-Persona	X
Jornada de trabajo	X

Físicos	
Ruido	X
Vibraciones	X
Iluminación	
Temperaturas extremas	X
Presión atmosférica	
Radiaciones Ionizantes	
Radiaciones no ionizantes	X

Otros	
Diseño de vías inadecuadas	
Cambios bruscos de temperatura	
Altura geográfica sobre los 4000 metros	
COVID-19	

Otros riesgos identificados en la actividad

Lista de verificación de elementos de protección personal/colectiva y apoyo

Marca con una "X" según corresponda: Están disponibles en buen estado, Normalizado y en número requerido para realizar labor en el marco de la orden de trabajo, en la Casilla "A" (Aplica), El elemento no se requiere (NO Aplica) en la casilla N/A. NO iniciar la labor hasta no contar con el (los) elementos requeridos.

Elementos de Protección Personal	A	N/A
Casco Dieléctrico con Barbuquejo	X	
Anteojos de seguridad o Monogafas		X
Protección Respiratorio (Mascarilla Desechable)		X
Protección Respiratorio con filtro		X
Protección auditiva de inserción o copa		X
Corta vientos, Cubre Nuca, Monja	X	
Protección Facial contra Arco Eléctrico		X
Protección facial contra impacto		X
Guantes (Poliuretano- Vaqueta)	X	
Guantes de impacto		X
Guantes de Nitrilo		X
Mangas dieléctricos		X
Chaqueta y Pantalón de cuero		X
Peto de cuero, Gorra de cuero y Polainas cuero		X
Chaleco reflectivo		X
Polainas o Viboneras		X
Calzado de Seguridad	X	
Tyvek		X
Guantes de cuero largo tipo soldador		X
Protector facial Soldador	X	

Elementos para trabajos Electicos	A	N/A
Banqueta aislante		X
Candados		X
Bloqueos múltiples		X
Etiquetas o tarjetas		X
Detector de ausencia de tensión a contacto		X
Tapete aislante		X
Traje contra arco eléctrico		X
Traje ignífugo		X
Sistema temporal de puesta a tierra		X

Elementos para trabajos en Altura	A	N/A
Arnés Dieléctrico	X	
Eslingas de posicionamiento	X	
Eslingas en Y	X	
Eslingas con absorbedor de energía	X	
Eslingas en Y con absorbedor de energía	X	
Freno para cuerda	/	X
Freno para cable		X
Mosquetón	X	
Mecanismo de anclaje temporal (TIE OFF)		X
Línea de vida/ Rescate	X	
Cuerda de Amarre para la escalera	X	
Cuerda de Servicio (Mensajero)		X
Sistema de descenso controlado		X
Andamios		X

Elementos para la iluminación	A	N/A
Linterna para casco		X
Linterna de mano		X
Torre de iluminación		X

Manejo de cargas	A	N/A
Grilletes		X
Garruchas		X
Estrobo en cable		X
Eslingas o bandas		X
Diferenciales y polipastos		X
Manilla para direccionamientos (Viento)		X
Puente grúa		X
Grúa sobre camiones (Telescópica/Articulada)		X
Manipulador Telescópico		X
Gancho de Izaje		X

Configuración puesto de trabajo	A	N/A
Cinta de señalización		X
Conos de señalización vial		X
Delineadores tubulares		X
Luces de identificación de peligro		X
Valla informativa		X
Señales preventivas, informativas y Reglamento		X
Paletas PARE-SIGA (Manejo Vial)		X
Extintor (ABC, CO2)		X
Kit control de Derrames		X

Equipo para espacios confinados	A	N/A
Analizador de atmosferas		X
Equipo de respiración autónoma		X
Sistema de rescate		X

Equipos, maquinarias y herramientas	A	N/A
Maquina Hincadora		X
Grupo Eléctrico		X
Vehículo de combustible		X
Winches (Equipo pasa cables)		X
Equipo de soldar		X
Equipo taladro magnético		X
Esmeril angular		X
Tableros eléctricos industriales y cables		X
Herramientas menores	X	
Banquillo, escalas, escaleras		X
Camión grua		X
Escalera		X
Dispositivo estrobo en cadena		X
Uñas de Izaje		X

Riesgos

1 X	Caída a mismo nivel	6 X	Amputación Extremidad	11	Quemaduras	16 X	Ex. A Radiación UV	21 X	Estrés Laboral	26	Choque/Colisión	31	Riesgo Eléctrico
X	Caída a distinto nivel	7	Caída de material/objeto	12	Incendio	17	Exposición a Ruido	22	Inundaciones	27 X	Golpe de Calor	32	Interacción Fauna
3 X	Golpes, Machucones	8	Atrapamiento	13	Explosión	18	Exposición a Polvo	23 X	Picaduras (Insectos)	28	Volcamiento	33 X	Posturas incomodas
4 X	Tropiezos	9	Partículas incandescentes	14	Derrame Sustancias Peligrosas	19	Ex. A Vibraciones	24	Intoxicación	29	Atropello	34 X	Tormenta Eléctrica
5	Cortes	10	Contacto Eléctrico	15	Exposición a gases	20	Sobreesfuerzo	25	Asfixia	30	Contagio COVID-19	35	Mordedura Ofidios (Serpientes)

No. Tarea	Descripción de la Tarea (Paso a Paso)	Riesgos	Medidas de Control
1	Adecuacion de escalera	caida escalera	Adecuar superficie.
2.	Desmonte de manto	Ergonomico, Respons	Pausas activas, Guantes
3.	Evacuacion de Residuos	caidas de objetos	bajar residuos con cable guia
4.	Limpieza de zona	fatiga muscular	Pausas con intervalos.
5.	Adecuacion de linea de vida	caidas, golpes	EPPS, linea de vida auxiliar

Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ART y comprendemos la información consignada en el análisis de riesgos Operación / Análisis de Riesgos del trabajo, nos comprometemos a utilizar los elementos de control e implementar las acciones de prevención citadas en el documento y a poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realizar el presente análisis.

Nombre	Cedula /Documento de Identidad	Firma
Kevin Lely	1013670577	
Carlos Pacasura	80120918	
Alberto	1005266056	

Nombre	Cedula /Documento de Identidad	Firma

Compromiso Linea de Mando

Certificamos con nuestras firmas que velaremos por mantener un ambiente libre de riesgos y verificaremos el cabal cumplimiento de todas las directrices en seguridad y salud laboral, aún si ello significara suspender la labor hasta solventar las situaciones de riesgos que se pueden presentar durante la ejecución de la labor (Nombre Y firma).

Supervisor Responsable de la Actividad	SST (Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Nombre y Apellido: Giovanny Garcia	Nombre y Apellido: Antonio Cely
Firma:	Firma:

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código: FMSST-SP 18
Pagina: 1 de 1
Versión: 2
Fecha: diciembre 2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19 01 26	HASTA:	21 01 26

SITIO/LUGAR	EQUIPOS A UTILIZAR	FECHA DE INCIO	FECHA CIERRE
JARDIN YANACONA			
TRABAJO A REALIZAR	**HERRAMIENTAS A UTILIZAR**	**RESPONSABLE DEL TRABAJO**	
RETIRO DE TECHO DE POLICARBONATO	MARTILLO, PUNTERO,PILIDORA	EMIRO ZAMBRANO	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

Para diligenciar el formato primero describa los pasos, con un ejemplo los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y posteo los controles existentes o a implementar

	DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONTROLES IMPLEMENTADOS
PASO 1	INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO	**Locativo:** Superficies frajiles o deterioradas, **Consecuencias:** caidas a nivel, cortadas, machucones, laseraciones. **Riesgo Biologico:** (Picaduras, Mordeduras,Contagio) **Consecuencias**: virus, infecciones, alergias. **Fenomenos naturales**: Lluvia, viento fuerte, sismos, incendios. **Consecuencias:** Muerte, Lesiones graves , fracturas, Daños materiales, Daños almedio ambiente.	Socializacion de las acividades, uso adecuado de EPP, Casco, botas, gafas, guantes, camisa manga larga, prohibido trabajar en condiciones adversas(lluvia,vientos fuertes, vendavales. Capacitar a los trabajadores en los riesgos mas prevalentes. Uso adecuado de los senderos o areas de acceso.
PASO 2	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	**Riesgo Locativo:** Piso desnivelado,orden y aseo,(caidas tropezones, laseraciones) **Cosecuencias**: Lesiones, Contusiones, golpes. **Mecanico:** Herramientas manuales en mal estado, cortes, machucones. **Consecuencias** : Heridas, contusiones. **Biomecanico:** (Posturas orzadas, movimientos repetitivos) **Consecuencias:** Dolores musculares, tendinitis, fatiga muscular, lumbalgias. **Fenomenos Naturales:** Lluvia, viento fuerte, sismos, incendios. **Conscuencias:** Muerte, lesiones, daños materiales, daños al medio ambiente.	Caminar por areas permitidas, seguir las recomendciones de seguridad, capacitar al personal en riesgo biomecanico (posturas), uso adecuado de los espacios , no manipular el telefono mientras se esta caminando, reportar cual quier acto o condicion insegura, mantener las areas en orden y aseo
PASO 3	RETIRO TECHO CON ESCALERA	**Fenomenos Naturales**: Lluvia, viento fuerte, sismos, incendios. **Conscuencias:** Muerte, lesiones, daños materiales, daños al medio ambiente. **Riesgo Locativo:** Piso desnivelado,orden y aseo,(caidas tropezones, laseraciones) **Cosecuencias**: Lesiones, Contusiones, golpes. **Biomecanico:** (Posturas Forzadas, posturas cedentes movimientos repetitivos) **Consecuencias:** Dolores musculares, tendinitis, fatiga muscular, lumbalgias. **Mecanico**: Escaleras en mal estado, cortes, machucones, caidas a nivel, caidas a distinto nvel **Consecuencias** : Heridas, contusiones, fracturas, lesiones leves **Fisico Ruido :** Herramientas **Consecuencias:** Hipoacusia,trastorno del sueño, estres, irritabilidad	Hacer buen uso de las herramientas, reportar daño o deterioro de las mismas, señalizacion de las areas a intwrvenir, uso de EPP en todo momento, acompañamiento sst, prohibido trabajar en condiciones adversas lluvia,viento fuerte, capacitar al personalen risgo locativo, selaizar y delimitar las areas intervenidas, uso de tapaoidos de copa o de insercion,
PASO 4	RETIRO MANUAL DE LAMINA DE POLIURETANO	**Biomecanico**: (Posturas Forzadas, posturas sedentes movimientos repetitivos) **Consecuencias**: Dolores musculares, tendinitis, fatiga muscular, lumbalgias. **Mecanico:** Escaleras en mal estado, cortes, machucones, caidas a nivel, caidas a distinto nvel **Consecuencias :** Heridas, contusiones, fracturas, lesiones leves. **Riesgo Locativo:** Piso desnivelado,orden y aseo,(caidas tropezones, laseraciones) **Cosecuencias**: Lesiones, Contusiones, golpes.	Señalizacion de las areas a intwrvenir, uso de EPP en todo momento casco, gafas, tapabocas, guantes acompañamiento sst, prohibido trabajar en condiciones adversas lluvia,viento fuerte, capacitar al personalen risgo locativo, uso de tapaoidos de copa o de insercion, autocuidado
PASO 5	ACOPIO DEL MATERIAL	**Riesgo Locativo**: Piso desnivelado,orden y aseo,(caidas tropezones, laseraciones) **Cosecuencias**: Lesiones leves , Contusiones, golpes, fracturas **Biomecanico**: (Posturas Forzadas, movimientos repctitivos) **Consecuencias**: Dolores musculares, tendinitis, fatiga muscular, lumbalgias.	Caminar con precaucion , seguir las recomendciones de seguridad, capacitar al personal en riesgo biomecanico (posturas), uso adecuado de los espacios , no manipular el telefono mientras se esta caminando, reportar cual quier acto o condicion insegura, delimitar el area de acopio
PASO 6	ORDEN Y ASEO DEL AREA	**Locativo:** Superficies lisas o deterioradas, desniveles **Consecuencias:** caidas a nivel, cortadas, machucones, laseraciones. **Biomecanico:** (Posturas Forzadas, posturas cedentes movimientos repetitivos) **Consecuencias:** Dolores musculares, tendinitis, fatiga muscular, lumbalgias.	Al finalizar la jornada dejar las areas en perfecto orden y aseo, dejar las herramientas limpias y en orden, hacer buen uso de los puntos ecologicos, evita las posturas inadecuadas.

DIVULGADO A:

1	EMIRO ZAMBRANO	9237605	ENCRGADO								
2	IDOLFO VILLARREAL	85163976	AYUDANTE								
3	ALBERTO MACARENO	92501694	AYUDANTE								
4	CAMILO ZAMBRANO	1002374438	AYUDANTE								
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Validacion diaria SST

OBSERVACIONES

Nombre	Laura Beltran	Luis Alvarez
Documento	53890205	1020652094
Fecha	19-01-26	19/1/26
Firma		
	PROFESIONAL SST (elaboró)	RESPONSABLE TECNICO (aprobó)

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Ciudad: BOGOTA | Area/Proceso | mantenimiento [X] | acabados [ ] | Otros:

DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Proceso, Actividad o Tarea: Cambio cubierta

Ubicación realiza el trabajo: Jardin Infantil Social Tintilito

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: _____ mts.

VIGENCIA DEL PERMISO

Desde: Día: 26 Mes: 01 Año: 2024 **Hasta:** Día: Mes: Año:

Desde las: 8:00 AM - PM **Hasta las:** HH MM AM - PM **Observaciones:**

REVALIDACION

Desde: DD Hasta: DD Del año: Desde las: HH MM Hasta las: DD

Obsevaciones:

PERSONAL AUTORIZADO

					OBSERVACIONES
Nombre: T1	Alberto	C.C 1005666366	Firma:		
Nombre: T2	carlos pacasuca	C.C 80130958	Firma:	carlos pacasuca	
Nombre: T3	Reina Cely	C.C 1013610997	Firma:		
Nombre: T4		C.C	Firma:		
Nombre: T5		C.C	Firma:		
Nombre: T6		C.C	Firma:		

Ayudante de seguridad Cc. Firma:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Sistemas de Acceso a Utilizar: Andamio [ ] Escalera [X] abla [ ] Elevadores de personal Otros (¿Cuáles?): _____

Se Involucran otras Tareas: SI [ ] NO [ ] Espacio Confinados [ ] Trabajo en caliente [ ] Energías Peligrosas [ ] Otros (¿Cuáles?)

Sistemas a utilizar: Restriccion : [ ] Posicionamiento: [X] spension: [ ] encion: [ ]

Tipo de trabajo Rutinario [X] No rutinario [ ]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Trabajador	T1		T2		T3		T4		T5		T6	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Casco con barbuquejo			X									
botas de seguridad	X											
Proteccion visual												
Guantes	X		X									
Proteccion respiratoria												

SISTEMA DE PRTECCION CONTRA CAIDAS

Arnes [X] Linea de trabajo [ ] Tie Off [ ]

ID [ ] Sistema de freno [ ] Poleas [ ]

Eslinga sencilla [X] Silla de descenso [ ] Linea de vida Vertical [ ]

Eslinga en Y [X] Mosqueton [X] Otros (¿Cuáles?)

Linea de vida Horizontal [X]

Distancia de caida libre : 4.10 mts

Fueron controlado los demas Riesgos: Si: X No: _____

Punto de anclaje: Si: X No: _____

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Taladro Electrico. Palin, Espatula

AUTORIZACION DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas:	Cc. 79641243	Firma:	
Supervisor de obra:	Cc. 1024530680	Firma:	
Responsable de activar el plan de emergencia	Cc. 79641243	Firma:	

CIERRE DEL PERMISO

Persona que cierra el permiso: Cc Firma:

Fecha: DD/MM/AAAA Hora: HH MM AM - PM

Motivo del cierre:

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Código: FMSST-SP 03
Página: 1 de 1
Versión: 2
Fecha: diciembre 2025

Fecha: Día 19 Mes 01 Año 2025.

Hora de inicio: 8:am Hora de finalización: 4 pm. Duración estimada:

Ubicación especifica del sitio de trabajo: jardin social B. vista - cubierta.

Descripción del trabajo a realizar: corte de estructura metalica.

Nombre del responsable de la actividad: Emiro Zambrano

Nombre de los trabajadores que ejecutan la actividad

Nombre	C.C	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
1. Emiro Zambrano Polo	9237603	Encargado	Emiro	Emiro	—	—	—	Emiro	D
2. Adolfo Villamil	86163971	Oficial	Adolfo	Adolfo					

Elementos de Protección Personal Necesarios para la Actividad

Casco de seguridad ☒	Visera o Careta ☐	Área de trabajo delimitada ☒	Guantes de soldador ☐
Gafas de seguridad ☒	Traje de Soldador ☐	Reunión pre trabajo ☒	Botas de soldador ☐
Guantes ☒	Polainas para soldador ☐	Inspección de equipos ☒	Peto de soldador ☐
Botas de seguridad ☒	Mascara para soldar ☐	Permiso de Trabajo en Alturas ☒	
Respirador para polvos o humos ☐	Tapa bocas ☒	Charla de Seguridad ☒	
Respirador para vapores ácidos ☐	Protección auditiva ☒	Aptitud Física ☒	

Lista de verificación	SI	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente?	✓		
Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas intervenidas?			✓
Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor?			
Se ha verificado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?			✓
Los equipos de corte se encuentran buenas condiciones para ser utilizados ?	✓		
El trabajador cuenta con todos los EPP adecuados y necesarios para la realización de la actividad ?	✓		
Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?	✓		
Los manómetros de los cilindros de acetileno y oxigeno se encuentran en buenas condiciones y son legibles?			✓
Las salidas de los cilindros de acetileno y oxigeno cuenta con válvulas antirretroceso?			✓
Los cilindros están perfectamente identificados en todo momento.			✓
Los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno se encuentran situados de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas?			✓
Las botellas están a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo			✓
Se verificó antes de empezar que el manómetro de los cilindros marque "cero" con el grifo cerrado			✓
Antes de colocar el manorreductor, se purgo el grifo de la botella de oxigeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad?			✓
Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y aseguradores correctamente?			✓
Se verificó que no existieran fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con llama?			✓
Se cerraron los grifos de los cilindros después de terminada la sesión de trabajo?. Después de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete			✓
Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco?			✓
Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura?			✓
Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos?			✓
Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo?			✓
Los trabajos de soldadura de arco se realizan sobre suelos libres de agua o humedad?			✓
Los cables de la masa y la pinza no debe encontrarse expuestos en zonas de circulación, como pasos peatonales o vehiculares.			✓
Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas o en espacios confinados?			✓
La persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para desarrollar la tarea?	✓		

Se autoriza el trabajo SI (✓) NO ( )

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Responsable del Trabajo	Nombre	Emiro Zambrano Polo
	Firma	Emiro
	Cargo	Encargado
Persona Competente o Técnico	Nombre	Emiro Zambrano Polo
	Firma	Emiro
	Cargo	
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo.	Nombre	Laura Beltran
	Firma	
	Cargo	SST.

La autorización de este trabajo es personal e intransferible.

Cierre del trabajo

	SI	NO
Todo el trabajo se termino?	✓	
El área quedo ordenada y limpia?	✓	
Se aviso al personal interesado sobre la terminación de las actividades?	✓	

Elaboro:	Emiro Zambrano	Reviso:	Laura B
Cargo:	Encargado	Cargo:	SST.
Firma:	Emiro	Firma:	

Powered by CamScanner

Acta de nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo

Para: Todo el personal de
De: Gerencia General

Asunto: Nombramiento de los trabajadores quien realizará la función de Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2026- 2027
El día 15 de enero de 2026 en las instalaciones del **CONSORCIO SANTA ISABEL** con Nit 902.003.595-6**.**

El representante legal Telmo Alexander Castillo Fajardo, se reúne con el personal de la empresa para la elección y conformación del VIGIA en SST, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 2013 de 1986, "por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo". El Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012 y a las exigencias de la división de seguridad y salud en el trabajo de los entes gubernamentales, así como lo dispuesto en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

En virtud de lo anterior, el referido actuará como vigía principal por el término del contrato laboral suscrito a término fijo menor a un año, período durante el cual el empleador se obliga a brindar 4 horas semanales dentro de la jornada normal para que estos realicen sus respectivas funciones.

La presente se firma al 15 de enero de 2026

Vigía Principal
SEBASTIAN VARGAS

_____
Nombre: Sebastián Vargas Vargas
Cargo: Inspector de obra
Cedula: 1000.326.339

Vigía Suplente



Nombre: María Valentina Arcila Bautista
Cargo: Inspectora de obra
Cedula: 1030696291

FUNCIONES DEL COPASST / VIGIA SST

En general, velar por el desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa SGSST.

En particular, debe cumplir con las funciones establecidas en el Artículo 11º. De la Resolución 2013 de 1986, que Reza: *Son funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial,* además de las señaladas por el Artículo 26 de Decreto 614 de 1984, las siguientes:

Asignación de responsabilidades del vigía en seguridad y salud en el trabajo

A continuación, se listan las responsabilidades que se deben asignar al vigía en seguridad y salud en el trabajo en el momento de su nombramiento.

Responsabilidades de la Resolución 2013 de 1986

1. Proponer actividades que procuren la salud de los trabajadores y un ambiente adecuado en los sitios de trabajo.
2. Proponer y participar en las actividades de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Colaborar con los funcionarios de los entes gubernamentales en las actividades que ellos adelanten.
4. Vigilar el cumplimiento de las normas, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes. Además, se debe promover su divulgación y observancia.
5. Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas para su ocurrencia.
6. Visitar, periódicamente, las instalaciones de trabajo e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas o de control.
7. Estudiar las sugerencias de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Revisar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales.
10. Archivar los informes de las actividades que desarrolle en ejercicio de sus funciones y mantenerlos a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
11. Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Responsabilidades del Decreto 1072 de 2015

1. Revisar el plan anual de capacitación propuesto por el administrador del SG-SST (artículo 2.2.4.6.11).
2. Revisar la política y los objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 2.2.4.6.5).
3. Formular recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST (artículo 2.2.4.6.8).
4. Emitir recomendaciones sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo a que haya lugar (artículo 2.2.4.6.15).
5. Participar en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de cambios en la empresa (artículo 2.2.4.6.26).
6. Participar en la planificación de las auditorías al SG-SST (artículo 2.2.4.6.29).
7. Revisar el documento generado en la revisión por la dirección y supervisar la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivados de este (artículo 2.2.4.6.31).
8. Rendir cuentas de su desempeño en el periodo como mínimo una vez al año (artículo 2.2.4.6.8).

_____

Nombre Telmo Alexander Castillo Fajardo
Representante legal
Consorcio Santa Isabel