INFORME DE TRABAJO

CONTRATANTE	**COLEGIO SAN JUAN DE GIRON**
CONTRATISTA	**IDAGAR**
NIT	**901.790.855-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**Iván David García Ramírez**
OBJETO	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON**
PLAZO INICIAL	**DOS MESES**
FECHA ACTA DE INICIO	**27 de Agosto de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**26 de Octubre de 2024**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 19.100.000 =**
FECHA PRESENTE INFORME	**24 de Octubre 2025**
SUPERVISOR	**MARGARITA CRUZ LOZANO**

CALIDAD DEL TRABAJO

El contratista trabaja con especificaciones técnicas, y materiales certificados que garantiza el trabajo

MANEJO AMBIENTAL

El Contratista ha dado cumplimiento al componente ambiental en la ejecución de los trabajos en obra, realizando la recolección de escombros y aseo general.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal en obra cumple con la dotación básica y con los elementos de protección personal propios de cada tarea.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El Contratista ha efectuado los pagos por concepto de Aportes al Sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, desde el inicio del contrato y hasta la fecha para los trabajadores en obra.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA SEDE B TAPADO DE GOTERAS IMPERMEABILIZACIÓN Unidad DE CANALES PRINCIPALES Y MANTENIMIENTO DE CANALES METÁLICO.
- MANTENIMIENTO FACHADA AULA PRESCOLAR SEDE B (PATIO BRUJAS) PINTADA MUROS VENTANAS Y PUERTAS.
- REPARACIÓN PISO SALÓN SEDE B (LEVANTADA Y PEGADA DE TABLETA NUEVA)
- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE C (MANTENIMIENTO UND DÉ CUBIERTAS, PAREDES Y PUERTAS)

- MANTENIMIENTO FACHADA, TECHO INFRAESTRUCTURA SALA PROFESORES SALÓN 1 AL 7 SEDE A.

Se anexa el registro fotográfico














HONOR Magic7 Lite


HONOR Magic7 Lite

