
| SAFRID ingenieria sas | INSPECCION DE HERRAMIENTA | Código: SAF-FOR-038 |
|---|---|---|
| | | Fecha:Nov 2021 |
| | | Versión: 02 |

FECHA: 26-01-2026

OBRA: UBATE - Sede Judicial

| DESCRIPCIÓN | FECHA DESDE: 26-01-2026 HASTA: 01-02-2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
| | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A | C | NC | N/A |
| **HERRAMIENTAS MANUALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se usa la adecuada al trabajo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentran en buen estado | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se guardan y portan adecuadamente | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **HERRAMIENTAS DE CORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cinceles se encuentran afilados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HERRAMIENTAS DE GOLPE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se emplea el martillo adecuado según la labor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sus caras y bordes están en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su mango no está quebrado, astillado ni flojo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se observan en la llave huellas y palancas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se dispone de llaves para golpear | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se dispone de herramientas que no produzcan chispas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HERRAMIENTAS ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Están limpia y lubricadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tienen sus guardas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El cable y enchufe no presentan daños | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En los taladros se observa el mandil con golpes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner