	INSPECCION DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	Código: SAF-FOR-103
		Fecha: Sep-2024
		Versión: 1.0

PROYECTO: Sede Judicial	Sede Judicial Pamplona	FECHA DE LA INSPECCION:	21/01/2026
IDENTIFICACION DEL ANDAMIO:	DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO: Bodega		

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

1. ASPECTOS GENERALES	C	NC	N/A
1. ¿Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sido entrenados en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?	X		
2. ¿Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos (analisis de trabajo seguro ATS?	X		
3. El sitio de trabajo se encuentra en buen estado de orden y aseo.			
4. Los pisos que sirven de apoyo se encuentran nivelados.	X		
5. Las crucetas se encuentran en buen estado (No deben estar rotas ó torcidas).	X		
6. Las plataformas de trabajo están en buen estado.	X		
7. Las plataformas de trabajo están aseguradas o amarradas al andamio para evitar que se caigan.	X		
9. Los andamios cuentan con rodapiés para evitar que se caigan objetos.			X
10. Los andamios cuentan con barandas de protección.	X		
11. No se sobre cargan los andamios con materiales.	·		X
12. Los trabajadores utilizan los elementos de protección personal.	X		
13. Los trabajadores utilizan linea de vida y arnés de seguridad.	X		
14. Los trabajadores suben cosas pesadas con la ayuda de Manila.			X
15. Los trabajadores cuentan con porta herramientas para estas.	·		X
16. ¿Se ha determinado y fijado la carga máxima que el sistema puede soportar?	X		
17. ¿La torre está rigidamente unida a la estructura a que está sirviendo?	X		
18. ¿Si el andamio no se puede unir a la estructura, se están usando lazos, anclajes o lastres para asegurar la torre?			X
19. ¿Está el área debajo de la plataforma de trabajo demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?	X		
2. ASPECTOS DE CHEQUEO	**SI**	**No**	**N/A**
20. ¿Después de que se haya erigido y se haya inspeccionado el andamio, se marcó con etiqueta como "Apto para el servicio" con la fecha e iniciales de la persona competente (inspector)?			
21. ¿Se requiere de sistema de protección contra caida?	X		
22. ¿Si se requiere de sistema de protección contra caida, esta disponible un punto de anclaje independiente?		X	
La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	X		
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)			
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada			
El andamio es armado lejos de lineas eléctricas			X
el andamio cuenta con ruesdas en buen estado (no desgastadas y limpias)			X
El freno de las ruesdas se encuantra en buen estado			X
23. El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo?	X		

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

HALLAZGO/ COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO / ESTADO

CLASIFICACION A _____ B X C _____

CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LAS CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte una incapacidad permanente o inmediata pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor	
B	Podría ocasionar lesión o enfermedad grave con una Pronta incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A	
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes. Posterior enfermedad leve o daños pequeños	

CARGO: SUPERVISOR	FIRMA:
EMPRESA CONTRATISTA: CYMPO	

4. AUTORIZACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL INSPECTOR DE SEGURIDAD: Jeimy Malagon	
FIRMA:	CONTRATISTA:

5. FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

NOMBRE:	CARGO	FIRMA
Getman	SUPERVISOR	

6. FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE:	CARGO	FIRMA
Jeimy Malagon	RES. SST	

Powered by CamScanner