INASKA CONSORCIO	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CODIGO :	HSEQ-F-04
		VERSION:	1
		FECHA:	1/8/2017

Empresa: INASKA	Ciudad: FUNZA
Área/Proceso: Construccion	Ubicación donde se realiza el trabajo: Via casa blanca
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 01/12/25 - 06/12/25	Lugar de Trabajo: Via casa blanco
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 04:00 PM
Descripción de la tarea a realizar: Vaciado de Concreto.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		ANALISIS DE LA TAREA					
		CONDICION	SI	NO	CONDICION	SI	NO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.	1. Hay riesgo de Corte	X		8.Será usado en la tarea disco de corte?		X
Manuales	X	2. Hay riesgo de caida de altura o del mismo nivel?	X		9.Todos poseen los elementos de Protección personal necesarios?	X	
Eléctricas	N/A	3. Hay riesgo de proyección de partículas?	X		10.Bloquearon todas las fuentes de energia (electric/ hidra/mec/ neumat)?		N/A
Neumáticas	N/A	4. Hay riesgo de atrapamiento en cualquier parte del cuerpo?	X		11.Se emitió permiso para la tarea de alto riesgo(cuando sea necesario)	X	X
Hidráulicas	N/A	5. Existe riesgo de quemaduras con soldadura?		X	12.El área esta debidamente señalizada?		X
Mecánicas	N/A	6. Hay riesgo de explosión o incendio?		X	13. Hay riesgo de choque electrico? En caso de que si lo haya lo interviene un tecnico electri	X	
Otras		7. Hay buena ventilación local?		X	14.Estan identificadas las Redes por donde se va a intervenir?		

En caso de no aplicar la condición para la tarea, escribir No Aplica N.A.

PASO A PASO

A) ALISTAMIENTO Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS	B) VACIADO DE CONCRETO CON MIXER	C) NIVELACIÓN Y PULIDO CON VIBRADOR	D) ORDEN Y LIMPIEZA

PASO A PASO	PELIGRO / RIESGO / ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO	CONSECUENCIAS / IMPACTOS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
A)	Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados Biomecanico: Posturas mantenidas Biologico: picadura o mordedura de insectos	_ Fracturas. Lesiones incapacitantes _ Hematomas, esguinces _ Alergias _ Lumbalgias	PREVENTIVO: Divulgación del ATS . Divulgación del procedimiento y notificación de riesgos . No correr . PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco , botas con puntera) REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 /	Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil
B)	Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de partículas Locativo: caídas Superficies irregulares Biomecánico: Posturas mantenidas	Fracturas por caidas a nivel. Contusiones. Laceraciones. Amputaciones Caidas a nivel	PREVENTIVO: Divulgación del ATS . Divulgación del procedimiento y notificación de riesgos . No correr . PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco , botas con puntera) REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 /	Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil

Powered by CamScanner

C)	Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de particulas Biomecanico: Posturas mantenidas Biologico: picadura o mordedura de insectos Fisicos: Ruido, Exposicion a radiacion no ionizante	Lumbalgias Laceraciones Irritacion respiratoria. Neumoconiosis Politraumatismo.	PREVENTIVO: Calistenia Pausas activas Inspección De equipos y herramientas, Demarcación de áreas Permiso de trabajo para trabajo en alturas. Andamios certificados PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco con barbuquejo , botas con puntera, tapabocas, gafas) REACTIVO: Activación de Plan de emergencias /En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170	Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil
D	Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de particulas Biomecanico: Posturas mantenidas Biologico: picadura o mordedura de insectos Fisicos: Ruido, Exposicion a radiacion no ionizante	Lumbalgias Laceraciones Irritacion respiratoria. Neumoconiosis Politraumatismo.	PREVENTIVO: Orden y aseo de áreas. Almacenamiento adecuado de herramientas. No correr PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco con barbuquejo , botas con puntera) REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS , revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170	Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil

Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Cedula	DIA 1 Lunes	DIA 2 Martes	DIA 3 Miercoles	DIA 4 Jueves	DIA 5 Viernes	DIA 6 Sabados	DIA 7 Domingo
CARLOS AUGUSTO MORENO	14.011.234							
CARLOS DEYVIS OTALVARO	1.024.476.026							
CIRO DIAZ DIAZ	93.021.912							
LUIS ALBEIRO DORANTES	6.612.352							
LUIS ALBEIRO RIAÑO MENDEZ	1.110.172.485							
ANDRES FELIPE LIMA	1110179519							
RUSBELT GARCIA MUÑOZ	93021968							
Jose Nuñez Nuñez								

Nombre y Cedula del ing residente o director de obra	Cedula	Firma
ALBERT STEVEN FAJARDO	1,110,579,517	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Cedula**	**Firma**
JOHN JAIRO MARIN	93,303,917	

Powered by CamScanner