OASIS	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versiòn:01

PERIODO: DEL 29 DIC **AL** 03 ENERO **DEL** 2026

MARCA : DE WALT **MODELO**

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	N/A		N/A		✓		N/A		✓		N/A			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	N/A		N/A		✓		N/A		✓		N/A			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL	N/A		✓		N/A		N/A		✓		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓						✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	N/A		✓		N/A				✓		N/A			
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	N/A		✓		N/A				✓		N/A		N/A	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA INSPECTOR HSE	[signature]		[signature]		[signature]				[signature]		[signature]			

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

OASIS	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versiòn:01

PERIODO: DEL 22 **AL** 27 **DEL** Diciembre

MARCA : DE WALT **MODELO**

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓	N/A	✓	N/A	✓				✓	N/A	✓	N/A		
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓	N/A	✓	N/A	✓				✓	N/A	✓	N/A		
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL	N/A	✓	✓		N/A				N/A		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	N/A	✓	✓		N/A				✓		N/A			
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	N/A		✓		N/A				N/A		N/A			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓	✓	✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓	✓	✓		✓				✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS	✓	✓	✓		✓				✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA INSPECTOR HSE	✓		✓		✓				✓		✓			

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

OASIS	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versiòn:01

PERIODO: DEL 15 **AL** 20 **DEL** diciembre

MARCA: DE WALT **MODELO**

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	N/A		N/A			N/A		N/A		N/A		N/A		
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	N/A		N/A		N/A			N/A		N/A				
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	N/A		N/A			N/A		N/A		N/A		N/A		
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	N/A		N/A		✓		N/A			N/A		N/A		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA INSPECTOR HSE	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

OASIS	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versiòn:01

PERIODO: DEL 09 AL 13 DEL Diciembre

MARCA : DE WALT. MODELO

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL			N/A		N/A				N/A		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			N/A		N/A				N/A		N/A			
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner