OASIS	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versión:01

PERIODO: DEL 13 AL 17 DEL 2026.

MARCA: DE WALT

MODELO

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	N/A		N/A			N/A			N/A		N/A			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	N/A		N/A		N/A				N/A		N/A			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL	N/A		N/A			N/A			N/A		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	N/A		N/A			N/A			N/A		N/A			
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	N/A		N/A			N/A			N/A		N/A		N/A	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA INSPECTOR HSE	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

FUERA DE SERVICIO: SI ✓ NO

OBSERVACIONES:

D.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	OASIS INGENIERIA S.A.S	Fecha: 20/02/2025
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo: GQ-FO-24
	PREOPERACIONAL PARA TALADRO	Versiòn:01

ERIODO: DEL 19 AL 23 DEL 2026.

MARCA: DE WALT. MODELO

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL MANDRIL			N/A		N/A		✓		N/A		N/A			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			N/A		N/A		✓		N/A		N/A			
HAY SUFIENTE ESPACIO ALREDEDOR DEL EQUIPO QUE PERMITE REALIZAR EL TRABAJO EN FORMA CORRECTA Y SEGURA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
LA BROCA ESTA LIMPIA Y EN BUENAS CONDICIONES PARA USARSE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO APROPIADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner