

Bogotá D.C, 30 de enero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: 23. 39. Mantenimiento preventivo y correctivo con soportes CCTV.

HOSPITAL TINTAL

En la sede en mención durante el mes de enero no se realizó ningún mantenimiento preventivo ni correctivo.

CENTRO DE SALUD TINTAL

En la sede en mención durante el mes de enero no se realizó ningún mantenimiento preventivo ni correctivo.

CENTRO DE SALUD MEXICANA



COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 100 No. 57-23 Of. 508 Edificio Square 100 No. 1004708 Cel. 317 331 4268

CONTROL DE SERVICIO N° 31234

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-POM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 10 de Marzo de 2017 SOLICITANTE: Diana Ponce
 DIRECCION: CAPS La Mexicana TELEFONO: CUIDADO: 31234

CCV: ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ APERTURA ☐ OTRO

REPORTE DE LA AVARIA: Cambio de sistema de CCTV

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Funcionando con el nuevo sistema de CCTV

ACTIVIDAD REALIZADA: Se realizó la instalación de los equipos de CCTV en 14 cámaras hasta la fecha.

ESTADO FINAL: Sin

FECHA: 10/03/17 HORA ENTRADA: HORA SALIDA: CALIFICACIÓN:
 ENTREGA: RECIBE: MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐ EXCELENTE ☐
 NOMBRE: Carlos Ponce NOMBRE: Jairo Rodríguez
 CARGO: Cuidador de cámara CARGO: administrador de red

OBSERVACIONES: Sin

COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 100 No. 57-23 Of. 508 Edificio Square 100 No. 1004708 Cel. 317 331 4268

CONTROL DE SERVICIO N° 31233

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-POM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 10 de Marzo de 2017 SOLICITANTE: Diana Ponce
 DIRECCION: CAPS La Mexicana TELEFONO: CUIDADO: 31233

CCV: ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ APERTURA ☐ OTRO

REPORTE DE LA AVARIA: Cambio de sistema de CCTV

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sin clave administrativa

ACTIVIDAD REALIZADA: Se realizó la instalación de los equipos de CCTV en 14 cámaras hasta la fecha.

ESTADO FINAL: Pendiente de cámara

FECHA: 10/03/17 HORA ENTRADA: HORA SALIDA: CALIFICACIÓN:
 ENTREGA: RECIBE: MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐ EXCELENTE ☐
 NOMBRE: Carlos Ponce NOMBRE: Jairo Rodríguez
 CARGO: Cuidador de cámara CARGO: administrador de red

OBSERVACIONES: Sin

PATIOS 92

En la sede en mención durante el mes de enero no se realizó ningún mantenimiento preventivo ni correctivo.



Luis David Galindo Gutiérrez.
Coordinador de zona bosa

Bogotá D.C, 31 de enero del 2026

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: 23. 39. Mantenimiento preventivo y correctivo con soportes CCTV

LOCALIDAD BOSA

En la sede en mención durante el mes de enero no se realizó ningún mantenimiento preventivo ni correctivo.



JAVIER ORLANDO LOPEZ.

Coordinador Lda. Bosa

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

Bogotá D.C, 31 de enero del 2025.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: 23. 39. mantenimiento preventivo y correctivo con soportes cctv.

Trinidad Galán

FECHA: 02 enero 2026



 COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO			
		Nº	31223
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD:	2017-01-25	CLIENTE:	Dina Power
DIRECCIÓN:	Trinidad Galán	TELÉFONO:	
CCTV	☒ ACCESO	☐ INCENDIO	☐ ALARMA
	☐ RX	☐ ARCOS	☐ OTRO:
REPORTE DE LA AVERÍA: Revisión del sistema de CCTV.			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 27 DVR y 29 cámaras.			
ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza la revisión del sistema encontrando 27 cámaras fuera de funcionamiento por lo que se le cambia el video cable dejando la nueva cámara cargada sin novedad.			
ESTADO FINAL: SIN			
FECHA:	02-01-2017	HORA ENTRADA:	
ENTREGA:	CIS	RECIBE:	Dina Power
NOMBRE:	Carlos Pineda	NOMBRE:	Maribelis Alencón
CARGO:	Técnico	CARGO:	Cuadra de seguridad
OBSERVACIONES: SIN			
		CALIFICACIÓN: MALO ☐ ☐ ☐ REGULAR ☐ ☐ ☐ BUENO ☒ ☐ ☐ EXCELENTE ☐ ☐ ☐	

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados
ojo Antiexplosivos
nivel nacional de la
eneral de la Nación
Ciudadana MEBOG
Empresarial DIJIN

CES
Colaboradora de Empresas de Seguridad

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapo
Tel.: (57) 601 - 745

Bogotá, D.C. (ofic
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14


Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Administrativa puente aranda

FECHA: 14 enero 2026



 COMPANÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31229	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 14-01-26	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN: <u>Sede admin Penitenciaría</u>	TELÉFONO: <u> </u>	CUIDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: <u> </u>			
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Camaras fuera de servicios.</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 02 DVR y 17 camaras</u>			
CON 03 fuera de servicios.			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revision de las 03 camaras y se</u>			
<u>le realiza el cambio de fuentes y video belu dejando la</u>			
<u>novedad corregida</u>			
ESTADO FINAL: <u>S/N</u>			
FECHA: <u>14-01-26</u>	HORA ENTRADA: <u> </u>	HORA SALIDA: <u> </u>	
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>		
NOMBRE: <u>Carlos Prens</u>	NOMBRE: <u>Carlos Mesa</u>		
CARGO: <u>Tecnico</u>	CARGO: <u>Guarda de seguridad</u>		
OBSERVACIONES: <u>Pendiente al desbloqueo del DVR</u>			
		CALIFICACIÓN: MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐ SERVICIO ☐ PRESENTACIÓN ☒	

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados
Banco Antiterroristas
nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3


Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2




Registro para Bogotá, D.C.

Cámaras habilitadas



Administrativa Asdingco

FECHA: 14 enero 2026



VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados
oyo Antiexplosivos
nivel nacional de la
eneral de la Nación
Ciudadana MEBOG
Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269								
CONTROL DE SERVICIO Nº 31228								
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0					
FECHA DE SOLICITUD: 14-01-26	CLIENTE: Dina Power	SOLICITANTE: Dina Power						
DIRECCIÓN: Sede admin Asdingo	TELÉFONO: _____	CIUDAD: Bogotá						
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____								
REPORTE DE LA AVERÍA: Camaras fuera de servicios.								
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 01 DVR y 25 Camaras y 02 fuera de servicios.								
ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza la revision de las camaras del Biciparqueadero y la Huerfana se realiza el cambio de las fuente y video talu dejando estas con la novedad conegidad.								
ESTADO FINAL: Sistema funcionando con 01 DVR y 27 camaras sin novedad								
FECHA: 14-01-25	HORA ENTRADA: _____	HORA SALIDA: _____						
ENTREGA: Cis	RECIBE: Dina Power	CALIFICACIÓN:						
NOMBRE: Carlos Prens	NOMBRE: Emilse Diaz	MALO ☐	<table border="1"> <tr><td>SERVICIO</td><td rowspan="4">☒</td></tr> <tr><td>REGULAR</td></tr> <tr><td>BUENO</td></tr> <tr><td>EXCELENTE</td></tr> </table>	SERVICIO	☒	REGULAR	BUENO	EXCELENTE
SERVICIO	☒							
REGULAR								
BUENO								
EXCELENTE								
CARGO: Tecnico	CARGO: Guarda de seguridad	PRESENTACIÓN ☒						
OBSERVACIONES: S/N								

Cámaras habilitadas



Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

FECHA: 22 enero 2026



COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO N° 31231

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDIM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 22-01-26 CLIENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power
DIRECCIÓN: USS Catalina TELÉFONO: _____ CIUDAD: Bogotá
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____
REPORTE DE LA AVERIA: Cameras fuera de servicios.

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 07 DVR y 05 cámaras con 03 fuera de servicios.
ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza la revisión del sistema encontrando este con la clavija de alimentación de las cámaras dañadas a esta se le realiza el arreglo dejando la novedad corregida.
ESTADO FINAL: Sistema funcionando con sus 08 cámaras sin novedad

FECHA: 23-01-26 HORA ENTRADA: 15:22 HORA SALIDA: 15:50
ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power
NOMBRE: Carlos Priens NOMBRE: Le Ydi Lozano
CARGO: Técnico CARGO: Guarda de seguridad

OBSERVACIONES: 3/N

CALIFICACIÓN: MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐

Vinculados

soy Antiexplosivos
nivel nacional de la
General de la Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.


Cámaras habilitadas

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional



Alquería

FECHA: 26 enero 2026



Vinculados
soy Antiexplosivos
nivel nacional de la
eneral de la Nación
Ciudadana MEBOG
Empresarial DIJIN

www.dinapo
Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2






DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

 COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31232	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 26-01-26	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	CIUDAD: <u>Bogotá</u>
DIRECCIÓN: <u>U.S.S. Arqueria</u>	TELÉFONO:		
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión de los sistemas de CCTV y alarma.</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema de CCTV funcionando con 01 DVR y 02 cámaras con 02 cámara fuera de servicio.</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revisión del sistema de CCTV dejando la novedad de la cámara cargada. También se realiza la revisión del sistema de alarma dejando la alarma con nuevas claves sin novedad.</u>			
ESTADO FINAL: <u>Sistema funcionando con 01 DVR y 04 cámaras sin novedad.</u>			
FECHA: 26-01-26	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	
ENTREGA: <u>Cis</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>	CALIFICACIÓN:	
NOMBRE: <u>Carlos Priens</u>	NOMBRE: <u>Tatiana Rios</u>	MALO ☐	REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐
CARGO: <u>Tecnico</u>	CARGO: <u>Guarda de seguridad</u>	SERVO ☐	
OBSERVACIONES: <u>Pendiente la comunicación de la alarma</u>		PRESERVA ☐	

Cámaras habilitadas



Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

bagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

Sedes sin reportes de CCTV

***Administrativa Cundinamarca
Asunción Bochica
Bodega santa Rita
Alcalá Muzu
Floralita
Bodega Carvajal no CCTV
Carvajal
Britalia
Abastos
Bomberos
Centro de salud 29
Bodega san Andresito no CCTV***

ATENTAMENTE



**María Ana Callejas A.
Coordinadora zona puente Aranda
subred suroccidente. Dinapower Ltda.**



**Andrey Yesid Lozano García
Coordinador General
SubredSuroccidente.
Dinapower.
Correo
Coordinadorboq@dinapower.co**

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

Bogotá D.C, 31 de enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS CCTV KENNEDY.

KENNEDY.

Se realiza mantenimiento preventivo de cámaras de seguridad torre hospitalización de Kennedy concerniente a la limpieza de lentes, caparazones enfoque y adecuación física y visualización general de proyección reflejada en los NVR.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

 COMPañÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31105	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD:	05	CLIENTE:	Subred Suroccidente
DIRECCIÓN:		SOLICITANTE:	Coordinadora Gonzales
CCTV ☒	ACCESO ☐	INCENDIO ☐	ALARMA ☐
	RX ☐	ARCOS ☐	OTRO: ☐
REPORTE DE LA AVERÍA: Se solicita limpieza de lentes - Carcasas - Adecuación y orientación en Foco real y objetivo.			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Buenos			
ACTIVIDAD REALIZADA: Limpieza total lentes y Carcasas Camaras - Orientación y posicionamiento correcto de la optica real y ojos de enfoque			
ESTADO FINAL: Limpieza general - Posicionamiento correcto Optica real			
FECHA:	11-01-26	HORA ENTRADA:	07:00
ENTREGA:	David Argumedo	HORA SALIDA:	16:00
NOMBRE:	David Argumedo	RECIBE:	José E. Gonzalez C
CARGO:	Tecnico	NOMBRE:	José E. Gonzalez C
		CARGO:	Coordinador
OBSERVACIONES: Se recibe a Satisfacción			
Kennedy			

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN




Registro para Bogotá, D.C.



Atentamente.



José E González Caicedo
Coordinador Seguridad Hospital Kennedy.
Realizo: José E González



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.
Correo Coordinadorbog@dinapower.co

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

Bogotá D.C, 31 de enero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: 23. mantenimiento preventivo y correctivo con soportes cctv.

HOSPITAL BOSTON

ANTES



VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 del 27-04-2018 ProMojla Rev. 2020410005937

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincedejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

AHORA



 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tel: 6004736 Cel: 317 331 4289			
CONTROL DE SERVICIO N° 31226			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 08-01-17	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dinapower</u>	
DIRECCIÓN: <u>USS Bastian</u>	TELÉFONO: _____	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
DCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____	REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema de CCTV</u>		
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 07 DVR y 14 cámaras</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revisión del sistema de CCTV encontrando este con 07 cámaras fuera de servicios a 01- se le realiza cambio de fuente y video bajo de cada la novedad corregida</u>			
ESTADO FINAL: <u>sistema funcionando con 07 DVR y 26 cámaras sin novedad</u>			
FECHA: 08-01-17 HORA ENTRADA: _____	HORA SALIDA: _____		CALIFICACIÓN:
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>	MALO ☐	☐ MALO ☒ BUENO ☐ EXCELENTE
NOMBRE: <u>Carlos Pizar</u>	NOMBRE: <u>Yalcada Mendoza</u>	REGULAR ☐	
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>guarda de seguridad</u>	BUENO ☒	
OBSERVACIONES: <u>Pendiente el cambio de la cámara del stand de enfermería 2 piso y la cámara de la sala de espera 2 piso</u>			

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co
Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Síncelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

ADMINISTRATIVA BOSTON

ANTES



AHORA



VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 ProMojga Rev. 20204100055927

Vinculados
-Red de apoyo Antibexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

 COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tel: 8004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31227	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 08-01-26	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN: <u>Sede Admin Bogotá</u>	TELÉFONO: _____	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____			
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema de CCTV.</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 01 DVR y 10 cámaras con 02 fuera de servicio</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>Se realiza la revisión del sistema de CCTV encontrando 02 cámaras fuera de servicio a esta se le realiza el cambio de fuente y video balu" dejando la novedad corregida</u>			
ESTADO FINAL: <u>funcionando con 01 DVR y 12 cámaras sin novedad</u>			
FECHA: 08-01-26	HORA ENTRADA: _____	HORA SALIDA: _____	CALIFICACIÓN:
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>		MALO ☐
NOMBRE: <u>Carlos Prieto</u>	NOMBRE: <u>Yolanda Mendoza</u>		REGULAR ☐
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>Guinda de seguridad</u>		BUENO ☒
OBSERVACIONES: <u>S/N</u>			EXCELENTE ☐
			PRESENCIA ☒

Cordialmente:



Sandra Patricia Ruiz
Coordinadora de Seguridad Zona Fontibón.



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.
Correo Coordinadorbog@dinapower.co.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102. Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial Dijn



CIUDAD : BOGOTA FECHA 1 ENERO 2026 -DICIEMBRE 31 2026 SUB
RED SUBRED SURORIENTE

[illegible]