Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389-7

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE IBAGUE (COBI)

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

2023-00441

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA DE VISITA			RADICADO Nº	5101
26	1	2023		

2. DIRECCION	CR 4 N 20-84 BRR LA ESTACION - Brr La Estacion		
RAZON SOCIAL	CARNES BUEN DIA LA 21	C.C O NIT	1.053.822.883
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA ISABEL BUENDIA GIRALDO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos carnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados

7. TELÉFONOS		8. Nº DE EMPLEADOS	NA	PROMEDIO DE VISITANTES	NA	TOTAL	NA

		SÍ	NO	NA	OBSERVACIONES
12	TIENE PLAN DE EMERGENCIA	0	X	0	0
13	CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS	0	X	0	0
SALIDAS DE EVACUACION					
14	TIENE SUFICIENTES SALIDAS PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA	X	0	0	0
15	LOS PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS, LIBRES DE OBSTÁCULOS	X	0	0	0
16	LA SEÑALIZACIÓN INDICA LA EVACUACIÓN A UN LUGAR SEGURO - PUNTO DE ENCUENTRO	X	0	0	0
17	CUENTA CON ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA PROPIO	0	X	0	0
ESCALERAS Y RAMPAS (OTROS SISTEMAS DE ACCESO - VERTICAL)					
18	POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN	0	X	0	0
19	LAS ESCALERAS SON LOS SUFICIENTEMENTE AMPLIAS	0	X	0	0
20	EL ANCHO Y ALTO DE LAS PUERTAS ES EL ADECUADO	X	0	0	0
C. MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES		**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
21	POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN	0	X	0	0
22	TIENE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL COMBUSTIBLE (GNC)	0	X	0	0
23	LOS PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS , LIBRES DE OBSTACULOS	X	0	0	0
24	LOS SISTEMAS Y ACOMETIDAS DE GASES ESTÁN DEBIDAMENTE INSTALADOS (TUBERÍAS, VÁLVULAS, MEDIDORES,TANQUES, CILINDROS, UBICACIÓN, VENTILACIÓN, OTROS)	0	X	0	0
D. RIESGOS COMUNES DE INCENDIO		**SI**	**NO**		**OBSERVACIONES**
25	RIESGOS POR FUENTES DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESTBLECIMIENTO TALES COMO: LAMPARAS,BOMBILLOS, AVISOS LUMINOSOS, OTROS.	0	X	0	0
26	TIENE DENTRO SU ESTABLECIMIENTO LLAMAS ABIERTAS TALES COMO: FOGONES, VELAS, CHIMENEAS,PEBETEROS	0	X	0	0
27	TIENE SUPERFICIES CALIENTES TALES COMO RADIADORES, PLANCHAS , TUBERIAS DE VAPOR, OTRAS	0	X	0	0
28	SE PRESENTAN RIESGOS POR TOMAS ELECTRICAS RECARGADAS	0	X	0	0
29	SE PRESENTAN RIESGOS POR EL MAL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS Y BASURAS	0	X	0	0
E. EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS		**SÍ**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMAS DE TOMAS DE AGUA (GABINETES CONTRA INCENDIO)					
30	LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE TOMAS FIJAS DE AGUA	0	0	X	0
31	LAS TOMAS FIJAS DE AGUA (GABINETES) ESTAN EQUIPADOS	0	0	X	0
SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS					
32	LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE ROCIADORES	0	X	0	0
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA					
33	LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIO	0	X	0	0
EXTINTORES		***SI***	***NO***		,
34	LOS EXTINTORES SON ADECUADOS AL TIPO DE RIESGO	X	0		0
35	TIENEN REVISIÓN VIGENTE	X	0		0
36	SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE UBICADOS	X	0		0

F. PLAN DE MEJORAMIENTO

SE RECOMIENDA MANTENER LIBRE LA RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA. LIBRE DE OBSTACULOS.

38. DE ACUERDO A LA REVISIÓN TÉCNICA Y LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN, EL ESTABLECIMIENTO REÚNE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

X | 0

LA VIGENCIA DE ESTA REVISIÓN SERA A PARTIR DE LA FECIA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA, TIEMPO EN QUE EL COBI PODRA EFECTUAR VISITA DE VERIFICACIÓN Y EN CASO TAL RATIFICAR O REVOCAR EL CONCEPTO TÉCNICO. EL CONCEPTO PERDERÁ SU VALIDEZ EN EL MOMENTO EN QUE SE INCUMPLAN LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

39. PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL		40. INSPECTOR COBI		41. Vo. Bo. COBI	
		NOMBRE:	URBANO SANCHEZ REYES	NOMBRE:	URBANO SANCHEZ REYES
NOMBRE:	NATALIA ISABEL BUENDIA GIRALDO	C.C.	93.384.914	C.C.	93.384.914
Nit ó C.C.	1.053.822.883	RESOLUCIÓN	0	CARGO	CABO

Powered by CamScanner