PRECISION
BIM INGENIERIA

INFORME SEMANAL DE OBRA

SEMANA No.: 03
FECHA INFORME: 8/12/2025 – 18/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL

Ítem	Detalle
Municipio	Boavita – Boyacá
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACÁ
Plazo de ejecución	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Fecha de inicio	19/11/2025
Contratista	CONSORCIO CS2025 – R/L: Juan Pablo Rosas Medina
Interventoría	PRECISIÓN BIM INGENIERÍA – R/L: Dany Julieth Segura Montoya
Supervisor	Secretaría de Planeación Municipal de Boavita

MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADO

Maquinaria / Equipo	Observaciones de uso
Herramientas menores	Corte, nivelación y limpieza de área de trabajo.
Herramientas de fundida	Preparación y vertido de concreto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividad	Descripción
Organización del área de trabajo	Se adelantaron labores de adecuación y ordenamiento de zonas de acopio y protección de materiales.
Replanteo	Ubicación y replanteo de la cimentación
Armado de acero de refuerzo	Se realizó el armado y figurado de canastas para vigas de cimentación.
Recepción y acopio de materiales	Se recibieron materiales pétreos (arena y grava) y cemento, garantizando su correcta disposición y resguardo.
Fundida de losas de pavimento rígido	Se ejecutaron fundidas parciales en el sector intervenido, con control de nivelación y curado inicial del concreto.
Limpieza general	Se efectuaron labores de limpieza y organización del frente de trabajo al cierre de la semana.

PRECISION
BIM INGENIERIA

Construcción de muros, columnas	Se ejecutaron construcción de columnas y levantamiento de muros
Ventanera, puetas y cubierta	Avance en instalación de ventanera, puestas e instalaciones cubierta


OBSERVACIONES GENERALES DE LA SEMANA

OBSERVACIÓN
• Las actividades se desarrollaron bajo condiciones climáticas favorables, con poca precipitación.
• Se hacen correcciones con maestro y ayudantes en cuanto al manejo de materiales, con el fin de garantizar el almacenamiento y uso correcto de los mismos.
• La interventoría verificó, cimentación, dimensiones, escuadras, armado de acero, formaleta, verticalidad de muros y columnas, niveles, espesores, instalación de cubierta, dimensiones de prefabricados, avalando la correcta ejecución de las actividades.
• En revisión junto con el constructor y beneficiario de la vivienda asignada a la señora Estrella Lizarazo Hernandez, se idéntico que, por temas de espacio, la habitación quedo reducida en una de sus dimensiones, esta diferencia en las cantidades de materiales se verá reflejada en una acata de mayores y menores cantidades donde se evidencia la disminución de cada actividad generando un saldo a favor de contratante.

PRECISION
BIM INGENIERIA


REGISTRO FOTOGRÁFICO

BENEFICIARI@	JOSE MIGUEL ALBARRACIN BURGOS
%AVANCE	90






BENEFICIARI@	JOAQUIN DIAZ DIAZ
%AVANCE	55



PRECISION
BIM INGENIERIA


BENEFICIARI@	PEDRO JESUS BONILLA BALLESTEROS
%AVANCE	100





BENEFICIARI@	YURY CAROLINS APONTE TORRES
%AVANCE	100






PRECISION
BIM INGENIERIA

BENEFICIARI@	ELBA JAIMES BURGOS
%AVANCE	100





BENEFICIARI@	ARTURO EVANGELISTA CORDOBA
%AVANCE	30





PRECISION
BIM INGENIERIA

BENEFICIARI@	FLAMINIO BAEZ BAEZ
%AVANCE	10




BENEFICIARI@	LEOPOLDINA MOJICA DE OLIVARES
%AVANCE	5




PRECISION
BIM INGENIERIA

BENEFICIARI@	ROBERTO BOTIA
%AVANCE	80




BENEFICIARI@	CARMEN SOCORRO
%AVANCE	75





PRECISION
BIM INGENIERIA


BENEFICIARI@	NELSON ENRIQUE MEDINA
%AVANCE	70





BENEFICIARI@	ESTRELLA LIZARAZO HERNANDEZ
%AVANCE	70





PRECISION
BIM INGENIERIA

BENEFICIARI@	NUBIA FERNANDA GARCIA
%AVANCE	





BENEFICIARI@	LUIS ANTONIO BONILLA
%AVANCE	5





PRESICION BIM INGENIERIA S.A.S
C.C: 1.070.620.295
Celular: 3212228151
R/L . DANY JULIETH SEGURA MONTOYA