Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Sub Dirección Infraestructura						
Objetivo:	Visita tecnica a LOCAL Plaza central. scala.						
Fecha:	25/02/2026.	Hora inicio:	9:00AM.	Hora finalización:		Lugar:	Centro comercial plaza central.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Geovanny Rojas Castro	Subdirección Infraestructura	HUSJDMI	3131633971	geovarojas42@gmail.com	[signature]
2	Rubén Darío Martínez	Contratista - Ing Electrico	HUSJDMI	3003104073	rubenmartinezmedrizo@gmail.com	[signature]
3	Diana Leticia Trujillo	Arq. Cont. Asc Direc	HSJDMI	3103316763	diana.trujillo669@gmail.com	[signature]
4	Johana Páez Burbano	Contratista Sub infra	HUSJDMI	3105609069	johanpb@gmail.com	[signature]
5	María Andrea Plazas Posada	Jefe Oficina Calidad	HUSJDMI	3164660174	mplazas@husjdmi.gov.co	[signature]
6	María Alejandra Roa P.	Contratista	HUSJDMI	3102922156	alejandraroaparra@gmail.com	[signature]
7	Carlos Y Soto M.	Contratista	HUSJDMI	3212182061	carsotoma@gmail.com	[signature]
8	Laura Daniela Ortiz P.	SST	HUSJDMI	3107712612	ladaorpo@hotmail.com	[signature]
9	Francy Domínguez	Prof Especializ.	HUSJDMI	3138881375	francyyamely@yahoo.com	[signature]
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

Salud	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SI	SEGUIMIENTO NO	OBSERVACIONES
1	Se revisan temas de fase 1			☐	☐	
	Se asigna a la arquitecta Maria Alejandra			☐	☐	
	para que sea el unico canal con el			☐	☐	
	centro comercial para temas tecnicos			☐	☐	
				☐	☐	
2.	El HUSJDMI debe gestionar la obtención			☐	☐	
	de certificacion RETIE.			☐	☐	
3.	Se evidencia una fuga de agua en			☐	☐	
	el cuarto de aseo y residuos.			☐	☐	
	Del centro comercial se comprometen a			☐	☐	
	revisar el tema.			☐	☐	
4.	El local se entrega como esta			☐	☐	
	excepto la revisión de la fuga.			☐	☐	
5.	La dra. Francy Dominguez realiza	Francy Dominguez		☐	☐	Si se contrata con ECOCAPITAL
	ruta sanitaria del cuarto de desechos			☐	☐	no hay necesidad de
	externos al local.			☐	☐	adecuar cuarto tecnico
6.	El ingeniero Carlos Soto se compromete	Carlos Soto		☐	☐	

a investigar sobre planimetria de intalaciones internas del local

7. Se requiere separaciones en consultorios de area de entrevista al area de examen.

8. Para habilitar se requiere un equipo tecnico de las diferentes especialidades para las adecuaciones que se requieran ya que no existe por parte del centro comercial, planos de las adecuaciones realizadas por el anterior arrendatario.

[illegible] se solicita mantener la [illegible] de prestación de servicios

9. En los consultorios se debe quitar los zocalos y poner media caña, en pared Piso

10. Se reciben sugerencias de prestación de servicios para fase 2:

11. En el espacio que tiene doble puerta se sugiere revisar la viabilidad para habilitar una sala de procedimientos o un consultorio de procedimientos

12. Se debe revisar la posibilidad de contar con baño en el consultorio enumerado como 106. El baño sería ubicado en el vestier de hombres para dejar el vestier de mujeres como atención al usuario

13. De no ser posible vestieres se vuelven oficinas, [illegible] lo cual se requiere cambiar puertas

Fecha de Versión: 25 de julio de 2016

Powered by CamScanner