sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral@ibal.gov.co

18 de marzo de 2026 a las 10:35 a.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025.PDF

IBAL SIG	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-050 FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

Ibagué, 17 de marzo de 2026

Geraldine R.
17/03/2026
3:10 PM.
Rad: 20260113

Doctor(a)
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°062 de 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 12:

1. Factura Electrónica.
2. Acta No.12
3. Ficha Técnica de Evaluación de Proveedores.
4. Certificación del Contratista Pago Seguridad Social.
5. Planilla de Pago de Seguridad Social.
6. Informe con Registro Fotográfico.

Atentamente,

GINNA REINOSO MERCHÁN
Director(a) Operativo
Supervisor

Contrato No.	062 – 24 DE ABRIL DE 2025
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Valor Adición No. 01	$ 903.209.286.00
Valor Adición No. 02	$ 451.604.643.00
Valor Total Del Contrato	$ 4.117.143.555
Contratista	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 – RL JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
Supervisor	GINNA REINOSO MERCHÁN – DIRECTOR OPERATIVO.
Fecha de Inicio	06 DE MAYO DE 2025
Nueva Fecha de terminación	16 DE MARZO 2026
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES
Plazo Prorroga No. 01	UN (1) MES Y VENTICINCO (25) DÍAS
Plazo Prorroga No. 02	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo Total Del Contrato	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	03	17

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.12 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 14 de febrero de 2026 al 10 De marzo de 2026
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	**Distribución de Maquinaria, Equipos y Vehículos** Para garantizar la ejecución eficiente de los trabajos realizados por las cuadrillas operativas de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en las actividades de atención y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado, la empresa cuenta con el siguiente parque de maquinaria y equipos especializados: retroexcavadora de orugas, retroexcavadora de llantas, minicargador, volquetas, turbos y saltarín. Las labores se desarrollaron estratégicamente en los barrios: 2 de Julio, Alberto Lleras, Ambalá, Aparco, Arkalá, Arkaniza, Bocatoma Río Combeima, Botadero El Zorro, Brisas de Ambalá, Calle 21 con Av. Guabinal, Calle 24 y

Calle 27 con Carrera Quinta, Calle 42 con Carrera Quinta, Calle 29 y Calle 37 con Ferrocarril, Calle 60 con Av. Guabinal, Calle 60 con carrera Octava, Centenario, Chembe, Colinas del Norte, Departamental, El Arado, El Bunde, El Limonar, El Oasis, El Poblado, Gaitán, Germán Huertas, Hacienda Piedra Pintada, Hipódromo, Jardín, Jardín Altosure, Jardín Santander, Jordán Tercera, Sexta y Octava etapa, La Aurora, La Campiña, La Ceiba Norte, La Ceibita, La Cima, La Florida, La Gaviota, Las Brisas, Las Ferias, Los Tunjos, Mártires, Monte Carlo, Murillo Toro, Nazareth, Piedra Pintada, Planta Ibal, Plaza de la 28, Restrepo, Rincón de Piedra Pintada, San Carlos, San Vicente de Paúl, Santa Bárbara, Santofimio, Topacio, Varsovia, Villa Café, Villa Marlen, Villa Marlen 2, Villa Resistencia, Bocatoma CAY, Jordán Séptima Etapa, Prados Del Norte

Informe Relación De Operarios En Cada Maquina y/o Vehículo

EQUIPO	SERIE / PLACA	RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	**KOMATSU PC200LC-8**	**JHON SEBASTIAN MORALES**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 416**	**WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 420E**	**JAIRO ORLANDO MORENO**
MINICARGADOR	**430S**	**JAIME RAMON PALMA ARBELÁEZ**
TURBOCAMIÓN	**SPL 933**	**MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO**
TURBOCAMIÓN	**SYQ 747**	**LUIS FERNANDO AGUIRRE ZAMBRANO**
TURBOCAMIÓN	**STP773**	**WILLIAM MARTINEZ**
TURBOCAMIÓN	**TMZ690**	**JUAN CARLOS RAMIREZ MESA**
VOLQUETA	**OVD 527**	**BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN**
VOLQUETA	**AKI 237**	**FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO**
VOLQUETA	**UNB055**	**JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS**
VOLQUETA	**BUM756**	**JHON FELIPE CAMARGO CHICA**
SALTARINES (2 UNIDADES)	**HONDA DIESEL 4HP**	**NO INCLUYE OPERADOR**

+Evidencias de la ejecución del contrato

Nota 1: En el caso de los contratos de servicio y suministro y los demás a los que aplique este registro y que tengan clasificador CPC, deberán diligenciar las siguientes tablas:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	66012	Servicio de alquiler de maquinaria y equipos con operador.	1	$ 285.508.778	$ 285.508.778	$ 80.920.941	$ 0
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	73122	Servicio de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y de equipos de construcción sin operario.	1	$ 547.450.897	$ 547.450.897	$169.970.527	$11.018.226
						VALOR PRESENTE ACTA	**$ 250.891.468**	**$ 11.018.226**

ESTADO DE CUENTA

Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Adición 1	$ 903.209.286
Adición 2	$ 451.604.643.00
Valor contrato	$ 4.117.143.555
Valor Acta No. 01	$ 394.618.518
Valor Acta No. 02 (Emergencias)	$ 171.375.652
Valor Acta No. 03	$ 657.203.918
Valor Acta No. 04	$ 394.618.518
Valor Acta No. 05	$ 443.732.000
Valor Acta No. 06	$ 394.618.518
Valor Acta No. 07	$ 376.412.113
Valor Acta No. 08	$ 320.158.512
Valor Acta No. 09	$ 100.356.587
Valor Acta No. 10	$ 301.069.762
Valor Acta No. 11	$ 301.069.762
Valor Acta No. 12	$ 250.891.468
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 11.018.227

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 12: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (MCTE) ($250.891.468)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI ☐	NO ☐

ANEXOS:	Marque con x
Factura Electrónica	X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	X
Copia de planillas Resumen General de pago de Seguridad del Contratista	X
Informe con registro fotográfico.	X

Firma		
Nombre	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**GINNA REINOSO MERCHÁN – DIRECTOR OPERATIVO**
	Contratista	**Supervisor**
V°B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

Ibagué, 12 de marzo de 2026

Señores:
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

Ref.: Entrega oficial del Informe de gestión No. 12 - Contrato 062 de 2025

En atención a las obligaciones establecidas en el **Contrato No. 062 de 2025**, **EL CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025** presenta **Informe de gestión No. 12,** en el cual se cumple el desempeño eficiente de todas las actividades técnicas estipuladas garantizando la ejecución integral del objeto contractual y los términos y condiciones establecidos.

Cordialmente,

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES
Representante legal
Consorcio Maquinaria MYV 2025

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

INFORME DE ACTIVIDADES No. 12

CONTRATO NO 062 DEL 24 DE ABRIL DE 2025

Contratista:	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
NIT:	901.935.745-1
Periodo del informe:	DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026
Objeto del Contrato:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S. P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
Supervisor Operativo:	GINNA REINOSO MERCHÁN

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
06-mayo-2025	FIRMA ACTA DE INICIO	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL

	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1	Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato y en los términos de referencia.	Se ha desarrollado el objeto contractual garantizando la calidad, oportunidad y cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia.
2	Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Se han comunicado oportunamente al IBAL S.A E.S.P OFICIAL todas las reclamaciones con potencial impacto en el desarrollo del contrato. En este periodo no hay reclamaciones
3	Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	Las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las obligaciones se han implementado de manera proactiva, asegurando la ejecución oportuna de las actividades pactadas.

4	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	Se realiza pago de seguridad social correspondiente al Mes de febrero de 2026, cumpliendo con lo establecido a la norma legal vigente con Planilla.
5	Entregar con la factura de cobro, el certificado expedido por Revisor Fiscal, Contador o Representante legal, informando que se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales de sus empleados.	Se presenta Factura electrónica de marzo de 2026 y se adjunta certificado correspondiente al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondiente actividades con fecha de 10 marzo de 2026
6	Garantizar que la maquinaria se encuentre en óptimo estado para cumplir con los servicios requeridos. Además, que se encuentra asegurada y amparada por pólizas todo riesgo (contra robos, daños a terceros, lesiones u homicidio).	La maquinaria ha sido mantenida en condiciones óptimas de operación, asegurada bajo pólizas todo riesgo, incluyendo cobertura contra robos, daños a terceros y otros imprevistos.
7	Realizar los cambios de las máquinas que resulten varadas o averiadas en un término no mayor a un (1) día, en cualquier frente de trabajo.	Los cambios de maquinaria averiada o varada se han realizado dentro del plazo de un día, asegurando la continuidad de las operaciones.
8	Amparar los daños que se le ocasionen a terceros con la maquinaria suministrada por EL CONTRATISTA.	No aplica para este periodo de cobro ya que no se presentó ningún siniestro.
9	Garantizar la idoneidad de los operarios, maquinistas y/o conductores.	Los operarios, maquinistas y conductores cuentan con la idoneidad técnica requerida, garantizando un servicio eficiente y seguro.
10	Disponer del personal necesario para la realización de las labores del contrato, y que tenga disponibilidad del 100% de tiempo para la ejecución de este.	El personal asignado ha estado disponible al 100% durante toda la ejecución del contrato.
11	Cumplir con las demás obligaciones derivadas de los documentos que hagan parte integral del contrato.	Se han cumplido las demás obligaciones derivadas de los documentos contractuales.
12	Mantener los precios fijos durante un año o la vigencia del contrato.	Los precios establecidos se han mantenido fijos durante la vigencia del contrato.
13	Movilizar al sitio de las obras los equipos, herramientas, el personal idóneo y todos los recursos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato	Todos los recursos necesarios, incluyendo equipos, herramientas y personal calificado, han sido movilizados de manera oportuna a los sitios de obra.
14	Informar al área de Salud Ocupacional de la obra y al jefe de Recursos Humanos de EL CONTRATANTE todas las novedades de accidentes de trabajo. En caso de la	No se ha presentado accidentes ni incidentes de trabajo para este periodo de cobro

	ocurrencia de accidentes, elaborar y entregar un informe por escrito que contenga lo siguiente: Informe con precisión del tipo de obra que se estaba ejecutando en la fecha y lugar de ocurrencia del accidente. Fotos fechadas de la zona de ocurrencia del accidente. Copia del informe de accidente de tránsito elaborado por la autoridad de tránsito correspondiente (de ser el caso). En el evento en que no exista tal documento, verificar si existe algún informe elaborado por el Administrador Vial y solicitar la copia correspondiente.	
	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	**OBSERVACIÓN**
1	Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecución del objeto contractual.	Se ha atendido de manera oportuna todas las observaciones y sugerencias efectuadas por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adaptando nuestras actividades para mejorar la ejecución del objeto contractual y garantizar la plena satisfacción de las expectativas de la entidad.
2	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y entregar mensualmente al supervisor del contrato, dicha información a la fecha de suscripción del contrato y durante el tiempo de ejecución contractual. Esta obligación será tanto para verificar la afiliación del contratista, como del personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con personal deberá presentar manifestación juramentada que no tiene personal vinculado laboralmente; una vez suscrito el contrato los pagos del personal a cargo y ofertado deberán estar a nombre del contratista como empleador no procede la subcontratación. En caso de ser necesaria la utilización de personal para trabajo en alturas este deberá contar con certificado para trabajo en alturas, el contratista deberá presentar el respectivo certificado que acredite tal calidad. El incumplimiento de esta obligación será	Se cumple a cabalidad con el sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo aportes a Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en los términos establecidos por la ley.

	causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la empresa.	
3	El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL, el transporte necesario para lograr el fin del contrato, así como destinar del personal idóneo y experto, los equipos especializados, y demás gastos administrativos necesarios para la ejecución del contrato.	Mensualmente, se realiza entrega al supervisor del contrato la documentación que acredita el pago de dichos aportes tanto para el contratista como para el personal a cargo.
4	El contratista debe cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuentra a disposición del contratista en la página web del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	Se cumple con la obligación para este periodo de cobro.
5	Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas, suscribir todas las actas que le apliquen conforme al contrato, realizar los trámites que le correspondan de legalización y demás, en el tiempo otorgado para ello.	Se cumple con la obligación para este periodo de cobro.
6	El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualización 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 versión 2018.	Se realiza plenamente los lineamientos del SIG de IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y se controla los aspectos significativos de las operaciones.
7	El contratista se compromete a llevar los Registros del SIG de la empresa.	Se desarrolla y cumple con la obligación
8	Suscribir las actas de inicio, parciales, final y demás a que haya lugar en desarrollo del contrato.	Se atiende y cumple con la obligación
9	Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las vigencias de las pólizas y presentarlas a la secretaría general para su respectiva aprobación.	Las pólizas requeridas han sido actualizadas en los términos indicados por la entidad y presentadas a la Secretaría General para su respectiva aprobación.
10	Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único	Se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de

	Reglamentario del sector Trabajo" respecto de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello deberá recibir inducción por parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y a llegar constancia de la misma a la secretaria general de la empresa.	2015. El personal ha recibido las inducciones necesarias por parte de la Profesional en Salud Ocupacional de IBAL S.A E.S.P OFICIAL, y las constancias respectivas han sido enviadas. Por otro parte, durante este periodo de cobro, se llevaron a cabo entrega de dotación al personal tanto los requeridos por el IBAL S.A E.S.P, como los preoperacionales por el área SG-SST
11	Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información adoptada por la empresa mediante resolucion N° 0668 del 29 de Julio de 2019, para ello deberá recibir inducción por parte del grupo tecnológico y de sistemas del IBAL y allegar constancia de la misma a la secretaría general de la empresa	Se acata y cumple con la obligación
12	Todas las que haya lugar en el desarrollo del objeto contratado y las que corresponden al sistema integrado de gestión establecido por la empresa.	Se cumplido de manera integral con todas las demás obligaciones que surgen del desarrollo del contrato y con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

ANEXO 1

CONTRATO DE 062 **Nº 24** de **ABRIL** de **2025**

ANALISIS PRESUPUESTAL

ITEMS	CANT.	MES	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL, UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VOLQUETA 6M3.: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley, combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la volqueta. Disponibilidad inmediata las 24 horas del día.	4	1	$15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 74,559,212
CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la turbo disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día.	4	1	$ 14,175,000	$ 2,693,250	$ 16,868,250	$ 67,473,000
EXCAVADORA TIPO ORUGA: Incluido Conductor todas las prestaciones de ley combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día y transporte ida y regreso en cama baja	1	1	$ 47,630,000	$ 9,049,700	$ 56,679,700	$ 56,679,700
MINICARGADOR (BOBCAT o SIMILAR) CON ROTOMARTILLO ADICIONAL: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	1	1	$ 15,935,000	$ 3,027,650	$ 18,962,650	$ 18,962,650

RETROEXCAVADORA DE LLANTA CARGADOR Y PALA EXCAVADORA: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	**2**	**1**	**$ 31,350,000**	**$ 5,956,500**	**$ 37,306,500**	**$ 74,613,000**
APISONADOR/SALTARÍN COMPACTADOR: Se requiere que el equipo cuente con las diferentes especificaciones técnicas	**2**	**1**	**$ 3,690,000**	**$ 701,100**	**$ 4,391,100**	**$ 8,782,200**
TOTALES			**$128,443,700**	**$24,404,303**	**$152,848,003**	**$ 301,069,762**

RELACIÓN DE MAQUINARIA & EQUIPO

EQUIPO	SERIE / PLACA	RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO
VOLQUETA 6M3	OVD 527	BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN MARIN
VOLQUETA 6M3	AKI 237	FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO
VOLQUETA 6M3	UNB055	JOHN FREDDY RODRIGUEZ ROJAS
VOLQUETA 6M3	BUM 756	JHON FELIPE CAMARGO CHICA
TURBOCAMIÓN	SPL 933	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO
TURBOCAMIÓN	SYQ 747	LUIS FERNANDO AGUIRRE
TURBOCAMIÓN	STP 773	WILLIAM MARTINEZ
TURBOCAMIÓN	TMZ690	JUAN CARLOS RAMIREZ MESA
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	KOMATSU PC 200	JHON SEBASTIAN MORALES
MINICARGADOR	430S	JAIME RAMON PALMA ARBELAEZ
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	CAT 416	WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	CAT 420E	JAIRO ORLANDO MORENO
SALTARINES (2) UNIDADES	(2) UNIDADES	NO INCLUYE OPERADOR

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901935745	1	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MYV	CRA 4 N 15-18	IBAGUE-TOLIMA	3203208245	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	134353952	9501364071	E	2026/03/11	2026/03/12	BANCOLOMBIA	1	$6,611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MYV (13 Afiliados)						$20,485,589	$3,278,400			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$1,548,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (13 Afiliados)						$20,485,589	$3,278,400			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$1,548,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (13 Afiliados)						$20,485,589	$3,278,400			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$1,548,200		$0	$0
1	CC	1110587605	BELTRAN MARIN BRAYAN ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1110534693	CAMARGO CHICA JHON FELIPE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	93368485	GARCIA MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1032384069	GONZALEZ PANTOJA NITOR YAMID	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	14397200	MARTINEZ OSORIO FREDY ALEXANDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	93368107	MARTINEZ OSPINA JOSE WILLIAM	25-14	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF50	21	$1,225,634	$49,100	14-23	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0
7	CC	1106309787	MORALES TRIANA JHON SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	17312589	MORENO ROJAS JAIRO ORLANDO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1005780617	OTALVARO MARIN WILMER ALBEIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	93387382	PALMA ARBELAEZ JAIME RAMON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	93367502	RAMIREZ MESA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1110483056	RODRIGUEZ ROJAS JOHN FREDDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1001044371	ZAMBRANO AGUIRRE LUIS FERNANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$20,485,589	$3,278,400			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$890,300			$22,236,494	$1,548,200		$0	$0

INFORME FOTOGRÁFICO ACTA FINAL Y/O ACTA No. 12	
PERIODO INFORME:	14 DE FEBRERO 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO RECEBO PARA BARRIO CAÑAVERAL - BARRIO RESTREPO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JARDÍN



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO LAS FERIAS



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO 2 DE JUNIO



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JARDÍN



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA




TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 LLEVANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA LA CALLE 29 - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO SANTOFIMIO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - TANQUES IBAL CALLE 29



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO GAITAN



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO SAN CARLOS



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO ALBERTO LLERAS



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO MALETINES Y PALETAS - BARRIO SAN CARLOS



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO ARKANIZA



RETROEXCAVADORA CAT 416 Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA LA PLANTA IBAL - PLAZA DE LA 28




RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU 200 REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL - CALLE 60 CON AV. GUABINAL



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO RECEBO PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



EQUIPO SALTARIN EN ACTIVIDADES - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - TANQUES IBAL CALLE 29



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO SAN CARLOS



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO GAITAN



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO MATERIALES Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO HIPÓDROMO



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO GAITAN



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO EL BUNDE



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JARDÍN SANTANDER



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO SALADO



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO HIPÓDROMO



RETROEXCAVADORA CAT 416 REALIZANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO ALBERTO LLERAS



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO LA FLORESTA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO VILLA CAFÉ



RETROEXCAVADORA CAT 416 REALIZANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO QUÍMICOS - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO MATERIALES - CALLE 29 CON AV. FERROCARRIL



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO GAITAN



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO SANTOFIMIO



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO GAITÁN

	
TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO GERMAN HUERTAS	TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - CALLE 29 CON AV. FERROCARRIL
	
TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO LA CAMPIÑA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA
	
TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO EL LIMONAR	TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA
	
TURBOCAMIÓN SPL 933 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN STP 773 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



RETROEXCAVADORA CAT 416 - PLANTA IBAL BARRIO PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 LLEVANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO GAITAN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO GAITAN



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA OVD 527 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



VOLQUETA UNB 055 RECOGIENDO ESCOMBROS - BARRIO VILLA JARDÍN



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




VOLQUETA UNB 055 RECOGIENDO ESCOMBROS - BARRIO LA FLORESTA



TURBOCAMIÓN SPL 933 - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN SPL 933 CARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTOFIMIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




VOLQUETA AKI 237 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 LLEVANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPOS SALTARINES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO MURILLO TORO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO SANTOFIMIO



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO ANCON



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO ARKANIZA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA DE CHEMBE



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO REJILLA - CALLE 21 CON AV. GUABINAL



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO ARKANIZA




TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - CALLE 37 CON AV. FERROCARRIL



VOLQUETA BUM 756 DESCARGANDO MATERIAL - BOTADERO EL ZORRO



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA

	
TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO MATERIALES - BARRIO JARDÍN SANTANDER	TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL LIMONAR
	
RETROEXCAVADORA CAT 420E GUARDADA - BARRIO JARDÍN	TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO SANTOFIMIO
	
VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - BARRIO ARKANIZA	TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO REFUGIO
	
TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 CARGANDO COMPRESOR PARA BARRIO TOPACIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO COMPRESOR - BARRIO TOPACIO



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA BUM 756 Y RETROEXCAVADORA CAT 416 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO COMPRESOR - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y HERRRAMIENTA - BARRIO TOPACIO



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



VOLQUETA OVD 527 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA




RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO HERRAMIENTAS - BARRIO SANTOFIMIO



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO 2 DE JULIO



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO VILLA CAFÉ - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - BARRIO 2 DE JULIO



RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA

	
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA	TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA CIMA
	
TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO PIEDRA PINTADA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA
	
TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO EL BUNDE	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JARDÍN SANTANDER
	
TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO ARKANIZA 1	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO MATERIAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO LA CIMA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO VILLA CAFÉ



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO ARKALÁ



RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA PLANTA IBAL BARRIO LA POLA - BARRIO 2 DE JULIO



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)

	
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA	TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y HERRRAMIENTA - BARRIO 2 DE JULIO
	
TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL BUNDE	TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA
	
VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO PIEDRA PINTADA
	
TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA BARRIO VARSOVIA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO LA CAMPIÑA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTOFIMIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA BUM 756 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO LA CAMPIÑA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO LA CAMPIÑA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - BARRIO VARSOVIA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO PIEDRA PINTADA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO LA CEIBA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO JARDÍN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - CALLE 42 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO LAS DELICIAS (AMBALÁ)

	
TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA
	
TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO TOPACIO	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO VILLA MARLEN
	
TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO EL BUNDE
	
RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO JARDÍN SANTANDER



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO MONTE CARLO



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO ARKALÁ




MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO VARSOVIA



RETROEXCAVADORA CAT 416 REALIZANDO MOVIEMIENTO DE MATERIAL - BARRIO LA CEIBA



TURBOCAMIÓN STP 773 MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO SANTOFIMIO



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO SANTOFIMIO



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMS RÍO COMBEIMA



VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - TIERRA PINTADA




TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO TRANSBORDO DE EQUIPO Y MATERIALES DE LA SYQ 747 - BARRIO DEPARTAMENTAL



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA PLANTA IBAL BARRIO LA POLA - BARRIO VARSOVIA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CIMA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO VILLA MARLEN 2



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO TOPACIO



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIAL - CALLE 42 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JARDIN SANTANDER



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CAMPIÑA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA BARRIO MURILLO TORO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO JARDÍN ALTOSURE



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO SANTOFIMIO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO VILLA RESISTENCIA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO EL BUNDE



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO PIEDRA PINTADA



VOLQUETA BUM 756 DESCARGANDO MATERIAL - BOTADERO EL ZORRO



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - CALLE 24 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y HERRAMIENTAS - BARRIO LA CEIBA (SALADO)



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JARDÍN ALTOSURE



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBA (SALADO)



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO JARDIN ALTOSURE




TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO SEÑALIZACIÓN - BARRIO PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - CALLE 24 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO VILLA RESISTENCIA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIAL - BARRIO JARDÍN ALTOSURE



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO JARDIN ALTOSURE



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 CARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTOFIMIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO LA CEIBA (SALADO)




TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL BUNDE



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBA



EQUIPO SALTARIN - BARRIO LA CEIBA (SALADO)



MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO JARDIN ALTOSURE



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO TOPACIO



MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO JARDIN ALTOSURE



RETROEXCAVADORA CAT 416 TAPANDO EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBA (SALADO)



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JARDÍN SANTANDER



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA FLORIDA



VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO VARSOVIA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO VARSOVIA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO NAZARETH



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JARDÍN SANTANDER



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR - PLANTA IBAL BARRIO PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA BARRIO AURORA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO MATERIAL Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTOFIMIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO MURILLO TORO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL OASIS




TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - BARRIO NAZARETH



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



RETROEXCAVADORA CAT 416 Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



VOLQUETA OVD 527 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO EL ARADO



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMS RÍO COMBEIMA



VOLQUETA OVD 527 CARGANDO ASFALTO PARA BARRIO PIEDRA PINTADA - PLANTA IBAL FISCALÍA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO FRESADO PARA BARRIO VILLA MARLEN - PLANTA IBAL FISCALÍA




TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - BARRIO MURILLO TORO



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - CALLE 60 CON CARRERA OCTAVA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO NAZARETH



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO NAZARETH



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR CASE 430S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO RINCÓN DE PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430S PARA BARRIO LA CAMPIÑA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 Y RETROEXCAVADORA CAT 420E CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO VILLA MARLEN 2 - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 Y RETROEXCAVADORA CAT 420E CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO LA CAMPIÑA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 Y RETROEXCAVADORA CAT 420E CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO LA CEIBA NORTE - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - BARRIO VILLA MARLEN 2



MINICARGADOR CASE 430S Y VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO EL LIMONAR



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO VILLA MARLEN 2



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO VILLA RESISTENCIA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO VILLA MARLEN 2



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO LA GAVIOTA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL BUNDE



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO FRESADO PARA BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA - BARRIO EL ARADO



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO FRESADO - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO CHICÓ (SALADO)



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO FRESADO PARA BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA - BARRIO EL ARADO



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO FRESADO PARA BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA - BARRIO EL ARADO



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO BRISAS DE AMBALÁ



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO LA CEIBA NORTE



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN RECUPERACIÓN - BARRIO EL POBLADO



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO APARCO



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - BARRIO VILLA MARLEN 2



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)

	
TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO CHICÓ (SALADO)	TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - BARRIO EL LIMONAR
	
TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO LA AURORA	TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA
	
TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA
	
VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	VOLQUETA AKI 237 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTOFIMIO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




VOLQUETA AKI 237 SALIENDO PARA BARRIO EL ARADO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO SANTOFIMIO



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO ESCOMBROS - CALLE 21 CON AV. GUABINAL



TURBOCAMIÓN SYQ 747 CARGANDO TUBERÍA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y TUBERÍA - BARRIO SANTA BÁRBARA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL FRESADO PARA PLANTA IBAL - BARRIO EL ARADO



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL FRESADO PARA PLANTA IBAL - BARRIO EL ARADO



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL FRESADO - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL FRESADO PARA PLANTA IBAL - BARRIO EL ARADO



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN VIAL - BARRIO SAN VICENTE DE PAÚL




TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - CALLE 22 CON CARRERA OCTAVA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO MATERIALES - BARRIO EL BUNDE



RETROEXCAVADORA CAT 416 Y VOLQUETA UNB 055 - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO SANTOFIMIO



TURBOCAMIÓN SYQ 747 EN ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN VIAL - BARRIO LOS MÁRTIRES



TURBOCAMIÓN TMZ 690 EN ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN - CALLE 24 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO LAS BRISAS



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO SANTA BÁRBARA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 Y EQUIPO SALTARIN EN RECUPERACIÓN - CALLE 24 CON CARRERA QUINTA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



VOLQUETA OVD 527 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCACADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 CARGANDO MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO EL BUNDE - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO COLINAS DEL NORTE



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO EL BUNDE



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO SANTA BÁRBARA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO TUBOS - BARRIO LA CEIBITA (SALADO)



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MATERIAL - BARRIO LAS BRISAS





TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN TERCERA ETAPA

	
TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MATERIAL - BARRIO EL OASIS	TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO TUBOS - BARRIO SANTA BÁRBARA
	
TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA
	
VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA	TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO EL BUNDE
	
TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO ESCOMBROS - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA	VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - BARRIO JORDÁN SANTA BÁRBARA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO SANTA BÁRBARA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO EL OASIS - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO LA CEIBA NORTE - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO SANTA BÁRBARA



TURBOCAMIÓN TMZ 690 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO PRADOS DEL NORTE



VOLQUETA UNB 055 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO SANTA BÁRBARA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y HERRAMIENTA - BARRIO LA AURORA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO EL OASIS



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA




VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA



VOLQUETA BUM 756 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO ARKANIZA



RETROEXCAVADORA CAT 420E EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - BOCATOMA CAY



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN TERCERA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO EL OASIS



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y EQUIPO SALTARIN - BARRIO LAS BRISAS



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA




TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO JORDÁN TERCERA ETAPA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL Y MATERIAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN SÉPTIMA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO JORDÁN SEXTA ETAPA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO MATERIAL Y HERRAMIENTAS - BARRIO EL OASIS




VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO JORDÁN TERCERA ETAPA



VOLQUETA OVD 527 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - VILLA MARLEN 2



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MATERIAL - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - VILLA MARLEN



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO VILLA MARLEN 2



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO LA AURORA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 CARGANDO MINICARGADOR CASE 430 S - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SYQ 747 DESCARGANDO PERSONAL - BARRIO LA CAMPIÑA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



RETROEXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC 200 EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZ - BOCATOMA RÍO COMBEIMA



VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BOTADERO EL ZORRO - BARRIO EL BUNDE



VOLQUETA BUM 756 DESCARGANDO MATERIAL - BOTADERO EL ZORRO



RETROEXCAVADORA CAT 420E Y VOLQUETA UNB 055 CARGANDO MATERIAL PARA BARRIO LA AURORA - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN - BARRIO LA CEIBITA



TURBOCAMIÓN STP 773 CARGANDO PERSONAL - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO JORDÁN SÉPTIMA ETAPA



VOLQUETA AKI 237 DESCARGANDO MINICARGADOR - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN STP 773 RECOGIENDO EQUIPO SALTARIN - BARRIO LA AURORA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL - BARRIO JORDÁN OCTAVA ETAPA



TURBOCAMIÓN SPL 933 RECOGIENDO PERSONAL Y MATERIALES - BARRIO AMBALÁ



TURBOCAMIÓN STP 773 DESCARGANDO EQUIPO SALTARIN Y PERSONAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



TURBOCAMIÓN SPL 933 DESCARGANDO PERSONAL Y MATERIALES - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



VOLQUETA AKI 237 LLEVANDO MINICARGADOR CASE 430S - BARRIO JORDÁN 9 ETAPA



VOLQUETA MZP 791 GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 420E GUARDADA EN PLANTA IBAL - PLANTA IBAL BARRIO LA POLA



RETROEXCAVADORA CAT 416 GUARDADA - BARRIO SALADO

RETROEXCAVADORA

DE

ORUGAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC200LC-8**
SERIE	**2002090**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden

No. 146980

No. DE REGISTRO: MC675362
MARCA: KOMATSU
LINEA: PC200LC-8
AÑO MODELO: 2021
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION
CLASE: EXCAVADORA
No. SERIE: 2002090
COLOR(ES): AMARILLO
No. MOTOR: 26697063
RODAJE: ORUGAS
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO: 21157 Kg
ALTO: 3190 mm
ANCHO: 3180 mm
LARGO: 5885 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUÉ PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.504.403

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-JAIRO ALBERTO GONZALEZ MELO
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
FECHA REGISTRO: 09-10-2023
FECHA EXPEDICIÓN: 27-03-2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORIGEN: IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN: 352023000466484
FECHA DE LEVANTE: 03/10/2023
COSMOCOLOR COLOMBIA TM-24
ESTA TARJETA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM07000053017

RETROEXCAVADORA

DE

LLANTAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416**
SERIE	**CAT00416PL9P10637**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 137869

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC739046	CATERPILLAR	416	2024

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT00416PL9P10637

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G8X15313	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7600 Kg	2840 mm	2310 mm	7180 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VALUE PARTNESS GROUP SAS	NIT 901.504.403

MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416**
SERIE	**CAT0016PL9P10637**

2. HOJA DE VIDA




	CONSORCIO MYV 2025			
	Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104		Versión 05
	NIT:	901504403-7		3203208245
Nombre del equipo	Retroexcavadora			
Marca	Caterpillar			
Modelo	416			
Fabricación	2024			
Serie del Motor	GBX15313			
País origen	Colombia			
Declaración de importe.	137869			
Registro	MC739046			
Ubicación	Ibagué			
Serie	CAT00416PL9P10637			



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		7600 KG		2840 mm	2310 mm	7180 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación			Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES





MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 76507

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC058745	CATERPILLAR	420E	2009

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420EKKMW02159

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D18201	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7310 Kg	2819 mm	2438 mm	7343 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA	C.C. 38.236.500

MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025


Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104	Versión 05
NIT:	901504403-7	3203208245

Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	Caterpillar
Modelo	420 E
Fabricación	2009
Serie del Motor	G4D18201
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	482015000164291
Registro	MC058745
Ubicación	Ibagué
Serie	CAT420EKKMW02159



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto		Ancho	Largo
		7310 KG		2819	mm	2438 mm	7343 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante				Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación				Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

MINICARGADOR

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CASE**
LINEA	**430S**
SERIE	**N8M488423**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 77594

No. DE REGISTRO: MC064204	MARCA: CASE	LINEA: 430	AÑO MODELO: 2008
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION	CLASE: MINICARGADOR		No. SERIE: N8M488423
COLOR(ES): AMARILLO	No. MOTOR: 0002383		RODAJE: ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
1000 Kg	1950 mm	1640 mm	3500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 38 236 500

MARCA	**CASE**
MODELO	**430S**
SERIE	**N8M488423**

2. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025


Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104	Versión 05
NIT:	901504403	3203208245


Nombre del equipo	Minicargador
Marca	CASE
Modelo	430
Fabricación	2008
Serie del Motor	0002383
País origen	Colombia
Declaración de importe.	06200810015588 3
Registro	MC064204
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	N8M488423



Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		1000 kg		1950 mm	1640 mm	3500 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación		Profundidad de excavación			Extendido	

COMPONENTES PRINCIPALES





CAMION TURBO DE 2.5 TONELADAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	SPL 933
FECHA_SOAT	10/06/2026
FECHA_TECNO	12/11/2026

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026176480

PLACA: SPL933
MARCA: JAC
LÍNEA: HFC1040K2
MODELO: 2010
CILINDRADA CC: 2.771
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 2750
NÚMERO DE MOTOR: 1V2724
REG: N
VIN: *******
NÚMERO DE SERIE: *******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LJ11KBBC9A6001493
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): VALUE PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: *******
POTENCIA HP: U
5520100000024952
No: 1
FECHA MATRÍCULA INICIAL: 16/02/2010
FUNCIONA: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *******
FECHA MATRÍCULA: 01/03/2010
FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/05/2022
FECHA VENCIMIENTO: *******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07001652439

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2026**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-06-10	2025-06-11	2026-06-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006886750000	SPL933	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2771	2010

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	JAC	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
HFC1040K2	1V2724	LJ11KBBC9A6001493		2.75

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GROUP SAS. VALUE PARTNESS	3134142613	CC	901504403	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2400

TOTAL A PAGAR
$ 885000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487588, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 185240965

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/11/12 **Fecha de vencimiento:** 2026/11/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SPL933	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2010
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	1V2724
NRO. CHASIS:	LJ11KBBC9A6001493	**VIN:**	
LÍNEA:	HFC1040K2		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	SYQ 747
FECHA_SOAT	18/03/2026
FECHA_TECNO	19/03/2026

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028561816

PLACA: SYQ747 | MARCA: CHEVROLET | LÍNEA: NKR | MODELO: 2002
CILINDRADA CC: 2.771 | COLOR: PLATA NIQUEL | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 3000
NÚMERO DE MOTOR: 796076 | REG: N | VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9GDNKR55E2B485505 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUE PARTNESS GROUP SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 9014010807968 | I/E: I | FECHA IMPORT.: 24/08/2001 | PUERTAS: 2
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 25/01/2002 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/03/2023 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07002302182

PLACA	**SYQ 747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

2. SOAT



SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
4293139700	SYQ747	CARGA O MIXTOS	Público	2771	2002

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	ESTACAS
	LINEA/DISEÑO: NKR	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
796076	9GDNKR55E2B486505	9GDNKR55E2B486505	3000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	3171166581	NIT	901504403	COTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL AGENCIA/OFICINA	CLAVE PRODUCTO	No FORMULARIO	LUGAR EXPEDICION
1306	26	61032	4293139700	MANIZALES

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONSAT	FAM AUST
310	$580.700,00	$301.900,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$884.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADOS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valida que tu póliza este registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el rechazo por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña (igual al número de documento del tomador en: https://www.fasfonsatnacional.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se necesita un abogado.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 9 4-6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se me haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**SYQ747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 180307896

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/03/19 **Fecha de vencimiento:** 2026/03/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SYQ747	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2002
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	796076
NRO. CHASIS:	9GDNKR55E2B485505	**VIN:**	
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	PLATA NIQUEL		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**03/05/2026**
FECHA_TECNO	**04/05/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022238097

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMZ690	DAIHATSU	DELTA V126L-HUTEC	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.104	BLANCO ARTICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	3000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
1830732	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FPV126C081001156	N	9FPV126C081001156	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): JOGARZ SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901208332

0
13305020393711 | I | 28/04/2006 | 2
******
15/10/2008 | 11/02/2021 | ******
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT02006297390

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**03/05/2026**
FECHA_TECNO	**04/05/2026**

2. SOAT

Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia
04/05/2025	03/05/2026
25/02/2024	24/02/2025
09/02/2023	08/02/2024
07/05/2021	06/05/2022
11/03/2020	10/03/2021

Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	310	✓ VIGENTE
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	310	✗ NO VIGENTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	310	✗ NO VIGENTE
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	310	✗ NO VIGENTE
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	310	✗ NO VIGENTE

PLACA	TMZ 690
FECHA_SOAT	03/05/2026
FECHA_TECNO	04/05/2026

3. TECNOMECANICA

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181061953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/05/04 **Fecha de vencimiento:** 2026/05/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TMZ690	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	DAIHATSU	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4104	**NRO. MOTOR:**	1830732
NRO. CHASIS:	9FPV126C081001156	**VIN:**	
LÍNEA:	DELTA V126L-HUTEC		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: JOGARZ SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**04/02/2027**
FECHA_TECNO	**06/02/2027**

1. TARJETA PROPIEDAD



PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**04/02/2027**
FECHA_TECNO	**06/02/2027**

2. SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-02-04	2026-02-05	2027-02-04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308006337358000	STP773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3900	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
BJ1043V8JE6-D	625346	LVBV8JE65DE001206	LVBV8JE65DE001206	2.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	*******737	NI	9015044037	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14343	0	IBAGUE

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 582900	$ 303100	$ 2400

TOTAL A PAGAR
$ 888400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 109, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 910, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital**: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Física**: impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya obligado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información, tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487655, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**04/02/2027**
FECHA_TECNO	**06/02/2027**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 187494521

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2026/02/06 **Fecha de vencimiento:** 2027/02/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: STP773 **CLASE:** CAMION

MARCA: FOTON **MODELO:** 2013

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 3900 **NRO. MOTOR:** 625346

NRO. CHASIS: LVBV8JE65DE001206 **VIN:** LVBV8JE65DE001206

LÍNEA: BJ1043V8JE6-D

COLOR: MULTICOLOR

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

VOLQUETAS

6M3

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2027**
FECHA_TECNO	**28/08/2026**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006818873

PLACA: AKI237
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: C 3603 133
MODELO: 1969
CILINDRADA CC: 5.700
COLOR: VERDE
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: VOLCO
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5000
NUMERO DE MOTOR: 362GM2U1058114
REG: N
VIN: ******
NUMERO DE SERIE: CS539P865997
REG: N
NUMERO DE CHASIS: BPM5337279
REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MARTINEZ CUELLAR JOSE RESURRECCION
IDENTIFICACION: C. 79500080

RESTRICCION MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACION DE IMPORTACION: 27445
I/E: I
FECHA IMPORT.: 11/05/1979
PUERTAS: 2
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 04/07/1979
FECHA EXP. LIC. TTO.: 07/02/2014
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL UBATE

LT0200212099S

PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2027**
FECHA_TECNO	**28/08/2026**

2. SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2026-01-26	2026-01-27	2027-01-26

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408005106636000	AKI237	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	5700	1969

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	VOLCO
	LÍNEA VEHÍCULO: C 3603 133	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
362GM2U1058114	BPM5337279		5.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS,	*******737	NI	9015044037	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 842400	$ 438000	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 1282800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: Digital: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o Físico: Impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea diaria. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

PLACA	**AKI 237**
FECHA_SOAT	**26/01/2027**
FECHA_TECNO	**28/08/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 183518878

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/08/28 **Fecha de vencimiento:** 2026/08/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AKI237 **CLASE:** CAMION

MARCA: CHEVROLET **MODELO:** 1969

SERVICIO: Particular **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 5700 **NRO. MOTOR:** 362GM2U1058114

NRO. CHASIS: BPM5337279 **VIN:**

LÍNEA: C 3603 133

COLOR: VERDE


NOMBRE PROPIETARIO: JOSE R. MARTINEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

PLACA	**OVD 527**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**19/06/2026**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031187907

PLACA: OVD527
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: C 70
MODELO: 1982
CILINDRADA CC: 5.800
COLOR: ROJO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 7000
NÚMERO DE MOTOR: 468TM2U506777
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: CM2004091982
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: CM200409
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUÉ PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 36320
I/E: I
FECHA IMPORT.: 15/09/1982
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 17/08/1982
FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

LT03007424222

PLACA	**OVD 527**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**19/06/2026**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2026	06	10	2026	06	11	2026	06	10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILATAJE	MODELO
4307000800	OVD527	CARGA O MIXTOS	Particular	5800	1982

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	C 70	PLATON

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
468TM2U506777	CM200409	CM200409	7000

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	3171156581	NIT	901504403	PEREIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	4307000800	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valida que tu póliza esté registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturabrasfriendo

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 198 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, si cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 - 6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**OVD 527**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**19/06/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181863124

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/19 **Fecha de vencimiento:** 2026/06/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OVD527	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5800	**NRO. MOTOR:**	468TM2U506777
NRO. CHASIS:	CM200409	**VIN:**	
LÍNEA:	C 70		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

PLACA	BUM 756
FECHA_SOAT	18/03/2026
FECHA_TECNO	10/06/2026

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021754167

PLACA: BUM756
MARCA: INTERNATIONAL
LÍNEA: 7600 SBA
MODELO: 1971
CILINDRADA CC: 9.000
COLOR: ROJO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 14000
NÚMERO DE MOTOR: 469GM2U0870712
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 456850H146138
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 456850H146138
REG: S
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ROCHA DIAZ JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN: C.C. 93389371

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 02480020507198
SE: I
FECHA IMPORT.: 30/11/1995
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 05/01/2004
FECHA EXP. LIC. TTO.: 29/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSP TTOYTTE CALARCA

LT07002975100

PLACA	**BUM 756**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**10/06/2026**

2. SOAT



SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL... AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 24 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2026	03	18	2026	03	19	2026	03	18

No. DE POLIZA	PLACA No	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS	MODELO
4293149000	BUM756	CARGA O MIXTOS	Público	9000	1971

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LINEA VEHICULO: 7600 SBA

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
469GM2U0870712	456850H146138	456850H146138	14000

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS	3171156581	NIT	901504403	CALARCA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	4293149000	MANIZALES

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$639.200,00	$436.300,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR
$1.277.600,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de transito lo pueden solicitar en cualquier momento Valida que tu poliza este registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de transito el recibirá por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento de tomador en: https://www.facturatransitando.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar de accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de transito (Articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 -6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la poliza y demas servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro acostar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**BUM 756**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**10/06/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181682530

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/10 **Fecha de vencimiento:** 2026/06/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	BUM756	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1971
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	9000	**NRO. MOTOR:**	469GM2U0870712
NRO. CHASIS:	456850H146138	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 SBA		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit 901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**12/02/2027**
FECHA_TECNO	**27/02/2027**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034330885

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UNB055	INTERNATIONAL	4700 4X2	1996

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.700	MULTICOLOR	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
469GM2U8299211	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
1HTSCAAM3TH875669	N	TH875699RGDO	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901504403

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**12/02/2027**
FECHA_TECNO	**27/02/2027**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-02-12	2026-02-13	2027-02-12

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308006365229000	UNB055	CARGA O MIXTO	PUBLICO	4700	1996

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHICULO	
4700 4X2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
469GM2U8299211	TH875699RGDO		10.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	*******737	NI	9015044037	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	DÓG. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14343	0	IBAGUE

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 842400	$ 438000	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1282800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 168, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deberán regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denúncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Convalecencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 023 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación o anulación de esta póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales, relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero así como de otros ramos de seguros que entregue LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias, y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que esta procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá por medio del teléfono 3487565, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

PLACA	**UNB 055**
FECHA_SOAT	**12/02/2027**
FECHA_TECNO	**27/02/2027**

3. TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 188022886

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2026/02/27 **Fecha de vencimiento:** 2027/02/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UNB055 **CLASE:** VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL **MODELO:** 1996

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 4700 **NRO. MOTOR:** 469GM2U8299211

NRO. CHASIS: TH875699RGDO **VIN:**

LÍNEA: 4700 4X2

COLOR: MULTICOLOR

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

APISONADOR

SALTARIN

COMPACTADOR

Coagro® COMERCIAL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: **FI1 898**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software:
Autorización DIAN No.18763001898099 de Nov-22-2019 Vigencia: 24 meses
Vence: Nov-22-2021 Rango: FI1 1-5000

Nit: 900795665-3
Iva - Regimen Común
No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores en Renta
CR 4 C 26 48 BRR HIPODROMO IBAGUE TOLIMA Tel. 2668938

Cliente: **GARZON CESPEDES JOSE RAMIRO**
Nit/C.C: **93376678** Tel: **2149385**
Dir: **CLL 5A # 5-08 BRR LA POLA (IBAGUE)**
IBAGUE - TOLIMA

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
Ago-28-2020	Ago-28-2020	0 días	ANTICIPO DE CLIENTES	
Vendedor	Pedido	Zona	Elaboró	Pág
RIVERA GUZMAN			AUXILIAR	1/1

_SUDJXP18

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
CO85-AD-R	APISONADOR CON MOTOR DIESEL 4HP UND	19	1.00	3,936,554.62	3,936,554.62
300021	ACEITE DIESEL TOP TURBO SAE 15W/40 12X1/4 UND		1.00	15,500.00	15,500.00

OBSERVACIONES: *GARANTIA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA SE ENTREGA ENSAYADO Y EN PERFECTO ESATDO DE FUNCIONAMIENTO*

SERIE: 19 24 33

PRIMER CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR A LAS 10 PRIMERAS DE HORAS DE TRABAJO Y LUEGO CADA 40 HORAS DE TRABAJO UTILIZAR ACEITE 15W40

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS mcte.

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y GARANTIAS SIN LA COPIA DE LA FACTURA *

PARA CONSIGNACIONES COAGRO COMERCIAL SAS	BANCO BBVA AHORROS 636225476
	BANCOLOMBIA CORRIENTE 61938269453
	BANCO AGRARIO AHORROS 466013010845
	DAVIVIENDA CORRIENTE 6169997334

Enviar copia de la consignacion - FAX 2640942 Email: contabilidad@coagro.com

SubTotal	3,952,054.62
Iva	747,945.38
TOTAL	**4,700,000.00**

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	15,900	0
IVA 19.00%	3,936,554	747,945

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

FORMAS YA FORMAS

Nº 227493

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Ciudad y fecha: Ibague Diciembre 21 - 2023

Conste por medio del presente documento, que entre los suscritos a saber:

VENDEDOR: Olga Maria Galeano Rojas

C.C. 28'747091 de Ierida Dirección Villa Cindy manzana1 Tel. 3 8442973

COMPRADOR: M y M Construcciones Jose Ramiro Garzon.

C.C. 93376678 de Ibague Dirección Tel. 3212149385

Ambos mayores de edad hemos celebrado el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA** regido por las siguientes

CLÁUSULAS: PRIMERA: EL VENDEDOR da en **VENTA REAL Y MATERIAL AL COMPRADOR** un vehículo de su propiedad distinguido con las siguientes **CARACTERÍSTICAS:**

PLACAS N°.	CLASE	MARCA
LÍNEA	MODELO	TIPO
COLOR(ES)	MOTOR N°.	HONDA DIESEL 4HP
CHASÍS N°.	SERIE	192433
CAPACIDAD	SERVICIO	
MATRICULADO EN:	EMPRESA	COAGRO
Manifiesto de Aduana N°.	de	Fecha
Tarjeta de propiedad N°.	a nombre de:	
Seguro obligatorio N°.	Código	Cía. Aseguradora
Certificado de Gases N°.	Fecha Exp.	Fecha Venc.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Ibal	**FECHA**	16-21 Febrero 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO	Valué	**OPERADOR**	Wilmer Otálvaro.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		NC			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C				
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O.	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Fbal	FECHA	23-28 Febrero 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra ___		
PROPIETARIO	Valué	OPERADOR	Wilmer Otálvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		X			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		X			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O.	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO		**FECHA**	02-07 Marzo 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra ___		
PROPIETARIO	Valué Partners Group	**OPERADOR**	Wilmer Otálvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	NC	NC	NC	NC		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O.	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Ibal	**FECHA**	9-10 Marzo 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra ___ _____		
PROPIETARIO	Valué	**OPERADOR**	wilmer otalvaro.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C						
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C						
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C						
1,4	Verificar estado de las correas	C	C						
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C						
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C						
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C						
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C						
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C						
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C						
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C						
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C						
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C						
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C						
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C						
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C						
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C						
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C						
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C						
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C						
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C						
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C						
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C						
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C						
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C						

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C						
2,2	Hidrolavadora	C	C						
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C						
2,4	Tanque de agua	C	C						
2,5	Pala de carga	C	C						
2,6	Tambor	C	C						
2,7	Tablero de mezcla	C	C						

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: wilmer O.	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO 2025

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador	Jaime Palma			Kilometraje	
proyecto	Ibal				

SEMANA DEL 16 AL 21 DE Febrero 2026

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
2		Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X		X				
3		De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
4		De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
5		De frenado			X		X		X		X		X		X				
6	CABINA	Protección antivuelco			X		X		X		X		X		X				
7		Pito			X		X		X		X		X		X				
8		Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X				
9		Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X				
10		* Frenos de servicio			X		X		X		X		X		X				
11		* Freno de parqueo			X		X		X		X		X		X				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			Y		X		X		X		X		V				
13		Extintor de incendios			X		X		X		X		X		V				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			X		X		X		X		X		V				
15		Vidrio panorámico			X			X		X		X		X		X			
16		Parabrisas			X			X		X		X		X		X			
17		Espejos laterales		X				X		X		X		X		X			
18		Espejo central convexo		X			X		X		X		X		X				
19		Pasamanos de acceso		X			X		X		X		X		X				
20		*Dirección			X		X		X		X		X		X				
21		Orden y limpieza			X		X		X		X		X		X				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			X		X		X		X		X		X				
23		Mecanismo de giro			X		X		X		X		X		X				
24		Mandos de avance			X		X		X		X		X		X				
25		Guardas			X		X		X		X		X		X				
26		Estado del bastidor			X		X		X		X		X		X				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			X		X		X		X		X		X				
28		* Balde y gancho original y buen estado			X		X		X		X		X		X				
29		Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X				
30		Control de fugas Aceite Motor			X		X		X		X		X		X				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			X		X		X		X		X		X				
32		Bomba Hidraulica			X		X		X		X		X		X				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			X		X		X		X		X		X				
34		Motor			X		X		X		X		X		X				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X		X				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			X		X		X		X		X		X				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Jaime Palma.																
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO 2025

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador	Jaime Palma			Kilometraje	
proyecto	Ibal				

SEMANA DEL 23 AL 28 DE Febrero 2026

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
2		Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X		X				
3		De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
4		De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
5		De frenado	X		X		X		X		X		X		X				
6	CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		X				
7		Pito	X		X		X		X		X		X		X				
8		Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
9		Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
10		* Frenos de servicio	X		X		X		X		X		X		X				
11		* Freno de parqueo	X		X		X		X		X		X		X				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	X		X		X		X		X		X		X				
13		Extintor de incendios	X		X		X		X		X		X		X				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador	X		X		X		X		X		V		X				
15		Vidrio panorámico		X		X		X		X		X		X		X			
16		Parabrisas		X		X		X		X		X		X		X			
17		Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X			
18		Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X			
19		Pasamanos de acceso		X		X		X		X		X		X		X			
20		*Dirección	X		X		X		X		X		X		X				
21		Orden y limpieza	X		X		X		X		X		X		X				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes	X		X		X		X		X		X		X				
23		Mecanismo de giro	X		X		X		X		X		X		X				
24		Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X				
25		Guardas	X		X		X		X		X		X		X				
26		Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X				
27		Rodillos Inferiores-Superiores	X		X		X		X		X		X		X				
28		* Balde y gancho original y buen estado	X		X		X		X		X		X		X				
29		Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
30		Control de fugas Aceite Motor	X		X		X		X		X		X		X				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X		X		X				
32		Bomba Hidraulica	X		X		X		X		X		X		X				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento	X		X		X		X		X		X		X				
34		Motor	X		X		X		X		X		X		X				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad	X		X		X		X		X		X		X				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Jaime Palma.																
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO 2025

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430 S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador	Jaime Palma			Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 02 AL 07 DE Marzo 2026

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
2		Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X		X				
3		De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
4		De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
5		De frenado	X		X		X		X		X		X		X				
6	CABINA	Protección antivuelco	X		X		X		X		X		X		X				
7		Pito	X		X		X		X		X		X		X				
8		Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
9		Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
10		* Frenos de servicio	X		X		X		X		X		X		X				
11		* Freno de parqueo	X		X		X		X		X		X		X				
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	X		X		X		X		X		X		X				
13		Extintor de incendios	X		X		X		X		X		X		X				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador	X		X		X		X		X		X						
15		Vidrio panorámico		X		X		X		X		X		X		X			
16		Parabrisas		X		X		X		X		X		X		X			
17		Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X			
18		Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X			
19		Pasamanos de acceso		X		X		X		X		X		X		X			
20		*Dirección	X		X		X		X		X		X		X				
21		Orden y limpieza	X		X		X		X		X		X		X				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes	X		X		X		X		X		X		X				
23		Mecanismo de giro	X		X		X		X		X		X		X				
24		Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X				
25		Guardas	X		X		X		X		X		X		X				
26		Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X				
27		Rodillos Inferiores-Superiores	X		X		X		X		X		X		X				
28		* Balde y gancho original y buen estado	X		X		X		X		X		X		X				
29		Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
30		Control de fugas Aceite Motor	X		X		X		X		X		X		X				
31		Estado de Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X		X		X				
32		Bomba Hidraulica	X		X		X		X		X		X		X				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento	X		X		X		X		X		X		X				
34		Motor	X		X		X		X		X		X		X				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad	X		X		X		X		X		X		X				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Jaime Palma.																
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR	CODG: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 13 DE MARZO 2025

Nombre de Maquinaria Amarilla		Marca	Case	Modelo	430 S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador	Jaime Palma			Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 9 AL 10 DE Marzo 2026

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	N	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			C														
2		Direccionales traseras			C														
3		De trabajo delanteras			X														
4		De trabajo traseras			X														
5		De frenado			X														
6	CABINA	Protección antivuelco			X														
7		Pito			X														
8		Alarma de retroceso			X														
9		Cinturón de seguridad			X														
10		* Frenos de servicio			X														
11		* Freno de parqueo			X														
12		* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)			X														
13		Extintor de incendios			X														Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			X														
15		Vidrio panorámico		X															
16		Parabrisas		X															
17		Espejos laterales		X															
18		Espejo central convexo		X															
19		Pasamanos de acceso		X															
20		*Dirección			X														
21		Orden y limpieza			X														
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			X														
23		Mecanismo de giro			X														
24		Mandos de avance			X														
25		Guardas			X														
26		Estado del bastidor			X														
27		Rodillos Inferiores-Superiores			X														
28		* Balde y gancho original y buen estado			X														
29		Control de fugas hidráulicas			X														
30		Control de fugas Aceite Motor			X														
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			X														
32		Bomba Hidraulica			X														
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			X														
34		Motor			X														
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X														Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			X														

FIRMAS		
	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Jaime Palma
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION	
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha de Emisión:** **13 de marzo del 2025**

PROYECTO	Ebal	**FECHA**	16-21 Febrero 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO	Value Partness group	**OPERADOR**	Jairo MoreNO

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jairo M.	Nombre:	Nombre:
C.C 17312589	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Ibal	**FECHA**	23-28 Febrero 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra ___		
PROPIETARIO	Value Partness group	**OPERADOR**	Jairo Moreno

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C				
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C				
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jairo M.	Nombre:	Nombre:
C.C 1731258 9	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Ibal	FECHA	02-07 Marzo 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO	Value Partness group SAS	OPERADOR	Jairo Moreno

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C				
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jairo M.	Nombre:	Nombre:
C.C 17372589	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO	Ibal	**FECHA**	9-10 Mar 10 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO	Value Partners Group SAS	**OPERADOR**	Jairo Moreno.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C						
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C						
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C						
1,4	Verificar estado de las correas	C	C						
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C						
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C						
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C						
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C						
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C						
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C						
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C						
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C						
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C						
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C						
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C						
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C						
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C						
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C						
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C						
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C						
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C						
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C						
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C						
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C						
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C						

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C						
2,2	Hidrolavadora	NC	NC						
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C						
2,4	Tanque de agua	C	C						
2,5	Pala de carga	C	C						
2,6	Tambor	C	C						
2,7	Tablero de mezcla	C	C						

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	C		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jairo M.	Nombre:	Nombre:
C.C 17312589	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO		FECHA	Febrero 16/2026 / Febrero 22/2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		OPERADOR	Jhon Sebastian Morales Triana

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor	X	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Camles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal								
2.2	Hidrolavadora								
2.3	Bomba sube-baja canal								
2.4	Tanque de agua								
2.5	Pala de carga								
2.6	Tambor								
2.7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jhon M.	Nombre:	Nombre:
CC 1106309787	CC	CC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO		FECHA	Febrero 23/2026 / Febrero 28/2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		OPERADOR	Juan Sebastian Morales Triana

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Juan M.	Nombre:	Nombre:
C.C 1106309787	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2025

PROYECTO		**FECHA**	Marzo 1ot 2026 / Marzo 10t 2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Juan Sebastian Morales Tovar

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Juan M.	Nombre:	Nombre:
C.C 1106309787	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código: POR-SST-01
Versión: 1
Fecha de Emisión: 13 de marzo del 2026

PROYECTO		**FECHA**	Marzo 09/2026 Marzo 10/2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora X Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jhon Sebastian Morales Jaramillo

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C						
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C						
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C						
1,4	Verificar estado de las correas	C	C						
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C						
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C						
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C						
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C						
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C						
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C						
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C						
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C						
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C						
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C						
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C						
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	N/A	N/A						
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	N/A	N/A						
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	N/A	N/A						
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C						
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C						
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C						
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C						
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	N/A	N/A						
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C						
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C						

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?					

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jhon M.	Nombre:	Nombre:
C.C 1106309787	C.C	CC.

IBAL SIG	INFORME MENSUAL DE SST CONTRATISTAS	CÓDIGO: SG-R-197
		FECHA DE VIGENCIA: 2025-05-21
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 00
		PÁGINA 1 DE 1

PROCESO:	SISTEMA DE GESTION					
FECHA DE ENTREGA:	13-mar-26	No. Contrato	62	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S. P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE	
RESPONSABLE DEL INFORME:	TATIANA MURILLO					
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES			NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025	
PERIODO:	62					

RELACION DEL PESONAL QUE INGRESA EN EL PERIODO CON LAS AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA INDUCCION	FECHA DE AFILIACION							
				EPS		ARL		AFP		CAJA COMPENSACION	
BELTRAN MARIN BRAYAN ALEJANDRO	1110587605	OPERADOR/CONDUCTOR	7/05/2025	SALUD TOTAL	7/05/2025	POSITIVA	7/05/2025	COLFONDOS	7/05/2025	COMFENALCO	7/05/2025
CAMARGO CHICA JHON FELIPE	1110534693	OPERADOR/CONDUCTOR	8/05/2025	SANITAS	8/05/2025	POSITIVA	8/05/2025	PROTECCION	8/05/2025	COMFENALCO	8/05/2025
MARTINEZ OSORIO FREDY ALEXANDER	14397200	OPERADOR/CONDUCTOR	13/05/2025	SALUD TOTAL	13/05/2025	POSITIVA	13/05/2025	PROTECCION	13/05/2025	COMFENALCO	13/05/2025
RODRIGUEZ ROJAS JOHN FREDDY	1110483056	OPERADOR/CONDUCTOR	22/05/2025	NUEVA E.P.S.	22/05/2025	POSITIVA	22/05/2025	PORVENIR	22/05/2025	COMFENALCO	22/05/2025
GARCIA MOLANO MIGUEL ANGEL	93368485	OPERADOR/CONDUCTOR	10/05/2025	NUEVA E.P.S.	10/05/2025	POSITIVA	10/05/2025	PORVENIR	10/05/2025	COMFENALCO	10/05/2025
MORALES TRIANA JHON SEBASTIAN	1106309787	OPERADOR/CONDUCTOR	14/05/2025	NUEVA E.P.S.	14/05/2025	POSITIVA	14/05/2025	PORVENIR	14/05/2025	COMFENALCO	14/05/2025
MORENO ROJAS JAIRO ORLANDO	17312589	OPERADOR/CONDUCTOR	15/05/2025	NUEVA E.P.S.	15/05/2025	POSITIVA	15/05/2025	PORVENIR	15/05/2025	COMFENALCO	15/05/2025
OTALVARO MARIN WILMER ALBEIRO	1005780617	OPERADOR/CONDUCTOR	17/05/2025	NUEVA E.P.S.	17/05/2025	POSITIVA	17/05/2025	PORVENIR	17/05/2025	COMFENALCO	17/05/2025
PALMA ARBELAEZ JAIME RAMON	93387382	OPERADOR/CONDUCTOR	19/05/2025	SALUD TOTAL	19/05/2025	POSITIVA	19/05/2025	PORVENIR	19/05/2025	COMFENALCO	19/05/2025
RAMIREZ MESA JUAN CARLOS	93367502	OPERADOR/CONDUCTOR	21/05/2025	SALUD TOTAL	21/05/2025	POSITIVA	21/05/2025	COLPENSIONES	21/05/2025	COMFENALCO	21/05/2025
ZAMBRANO AGUIRRE LUIS FERNANDO	1001044371	OPERADOR/CONDUCTOR	25/05/2025	SALUD TOTAL	25/05/2025	POSITIVA	25/05/2025	PORVENIR	25/05/2025	COMFENALCO	25/05/2025
JOSE WILLIAM MARTINEZ OSPINA	93.368.107	OPERADOR/CONDUCTOR	14/02/2026	NUEVA E.P.S	14/02/2026	POSITIVA	14/02/2026	COLPENSIONES	14/02/2026	COMFENALCO	14/02/2026

INFORMACION DE TRABAJADORES EN OBRA

RELACION DEL PERSONAL DE LA OBRA EN GENERAL

Numero	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	BELTRAN MARIN BRAYAN ALEJANDRO	1.110.587.605	OPERADOR/CONDUCTOR	7/05/2025
2	CAMARGO CHICA JHON FELIPE	1.110.534.693	OPERADOR/CONDUCTOR	8/05/2025
3	RODRIGUEZ ROJAS JOHN FREDDY	1.110.483.056	OPERADOR/CONDUCTOR	22/05/2025
4	MARTINEZ OSORIO FREDY ALEXANDER	14,397,200	OPERADOR/CONDUCTOR	22/05/2025
5	GARCIA MOLANO MIGUEL ANGEL	93,368,485	OPERADOR/CONDUCTOR	10/05/2025
6	ZAMBRANO AGUIRRE LUIS FERNANDO	1.001.044.371	OPERADOR/CONDUCTOR	25/05/2025
7	JUAN CARLOS RAMIREZ MESA	93.367.502	OPERADOR/CONDUCTOR	21/05/2025
8	JOSE WILLIAM MARTINEZ OSPINA	93,368,107	OPERADOR/CONDUCTOR	14/02/2026
9	MORALES TRIANA JHON SEBASTIAN	1.106.309.787	OPERADOR/CONDUCTOR	14/05/2025
10	MORENO ROJAS JAIRO ORLANDO	17.312.589	OPERADOR/CONDUCTOR	15/05/2025

11	OTALVARO MARIN WILMER ALBEIRO	1.065.780.617	OPERADOR/CONDUCTOR	1/01/1900
12	PALMA ARBELAEZ JAIME RAMON	93.387.382	OPERADOR/CONDUCTOR	19/05/2025

RELACION DEL PERSONAL RETIRADO DURANTE EL PERIODO

Numero	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO

INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	MECANISMO DEL ACCIDENTE	DIAS INCAPACITANTES	DESCRIPCION DEL EVENTO
LUIS FERNANDO AGUIRRE ZAMBRANO	ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	MOTOCICLETA INFRINGE SEMÁFORO EN ROJO Y AFECTA EL VEHICULO A CARGO DEL CONDUCTOR ENCARGADO


INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

MES	No. De Trabajadores	No. De Accidentes	No.dias trabajados en el mes	No. De Accidentes mortales	No.dias cargados en el mes	Dias de incapacidad origen comun	Dias de incapacidad origen laboral	K	IF	IS	Ausentismo por causa medica	Tasa mortalidad	
ENERO	12	0	30	0	0	0	0	100	0	0	0,0	0	
FEBRERO	12	1	15	0	0	0	0	100	8,333333333	0	0,0	0	
MARZO	12	0	12	0	0	0	0	100	0	0	0,0	0	

GRAFICA:









REGISTRO DE ACTIVIDADES, CAPACITACION, INDUCCION Y ENTRENAMIENTO EN SST

FECHA	N° DE TRABAJADORES	INDUCCION	REINDUCCION	CAPACITACION/SENSIBILIZACION	TEMA	COMPROMISOS O RECOMENDACIONES REALIZADAS AL PERSONAL
3/03/2026	12			CAPACITACIÓN	SEGURIDAD VIAL - USO DE EPP Y DOTACIÓN	DEBIDO Y ADECUADO USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL, PRUDENCIA AL MOMENTO DE CONDUCIR

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SST ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO

ACTIVIDADES REALIZADAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Actividades Programadas en el Mes		1	1				
% Ejecucion Mensual del Programa PLAN DE TRABAJO		85%	80%				
% Cumplimiento Meta en el Mes		80%	80%				

REGISTRO ENTREGA DE EPP				
9/03/2026	CC. 1.106.309.787	JHON SEBASTIAN MORALES	CASCO, GAFAS, TAPA OÍDOS	
10/03/2026	CC. 1.005.780.617	WILMER ALBEIRO OTÁLVARO	CASCO, GAFAS, TAPA OÍDOS, GUANTES	

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y CONTROLES (SEGÚN APLIQUE)

MES	FECHA	ACTIVIDAD	CONTROLES ESTABLECIDOS
FEBRERO	CONSTANTE	EL OPERADOR REALIZA ACTIVIDADES CONSTANTES DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DENTRO DEL RÍO COMBEIMA	SE LE INDICA AL OPERADOR QUE CUANDO EL RÍO POSEA UN CAUDAL ALTO O EN ASCENSO DEL MISMO NO INGRESAR AL RÍO Y DE IGUAL MANERA SI SE ENCUENTRA DENTRO DEL RÍO SALIR INMEDIATAMENTE DE EL.
MARZO	CONSTANTE	EL OPERADOR REALIZA ACTIVIDADES CONSTANTES DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DENTRO DEL RÍO COMBEIMA	SE LE INDICA AL OPERADOR QUE CUANDO EL RÍO POSEA UN CAUDAL ALTO O EN ASCENSO DEL MISMO NO INGRESAR AL RÍO Y DE IGUAL MANERA SI SE ENCUENTRA DENTRO DEL RÍO SALIR INMEDIATAMENTE DE EL.

ACTUALIZACIONES MATRIZ DE PELIGROS -(NUEVAS ACTIVIDADES EN EL CONTRATO- ACCIDENTES DE TRABAJO- GESTION DEL CAMBIO)

FECHA	DESCRIPCION DE ACTUALIZACION O CAMBIO	MEDIDAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS
16/02/2026	Actualización por mejora continua	Se realizó una actualización de las medidas preventivas como parte del proceso de mejora continua en seguridad, incorporando nuevos controles de ingeniería y administrativos para optimizar la gestión de riesgos en el área de trabajo.
23/02/2026	Cambio por incorporación de nueva maquinaria o proceso	Se efectuó una revisión y actualización de los controles debido a la incorporación de nuevos equipos/procesos, ajustando la señalización, demarcación y capacitación para garantizar un entorno seguro y adaptado a los nuevos riesgos.

Ítem	Descripción	Fecha	Acciones preventivas y correctivas	Registro Fotográficos	Condición	Evidencias
1	Señalización, protecciones físicas, inducción reforzada, evaluación médica. Se reforzaron los controles en áreas críticas e incluyó la evaluación médica periódica.	15/10/2025	Instalación de nuevas señales preventivas.Colocación de barreras y barandillas.Inducción de seguridad actualizada. - Evaluación médica a todo el personal operativo.	SE ANEXA INFORME FOTOGRAFICO	ACTUALIZADA	Informe médico y registros de capacitación.
2	Demarcación de área, señalización, capacitación en maniobras seguras. Se mejoró la delimitación y señalización del área de trabajo.	26/10/2025	Redemarcación de zonas operativas y pasillos. Colocación de letreros informativos. - Capacitación práctica en maniobras seguras.	SE ANEXA INFORME FOTOGRAFICO	CUMPLE	Listas de asistencia y plan de maniobras seguras.
3	Actualización tecnológica en señalización. Se incorporaron alarmas visuales y sonoras para reforzar el control de riesgos.	26/10/2025	Redemarcación de zonas operativas y pasillos. Colocación de letreros informativos. - Capacitación práctica en maniobras seguras.	SE ANEXA INFORME FOTOGRAFICO	IMPLEMENTADA	Acta de instalación y registro de mantenimiento.

GESTION DEL COPASST Y COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

COMITÉ	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	FECHA

ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (SEGÚN APLIQUE)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIAS Y SOPORTES


ANEXO FOTOS DE EVIDENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS






ELABORO: DATOS SUPERVISOR SST DEL CONTRATISTA					
NOMBRE:	CARLOS FELIPE HURTADO	FIRMA	NOMBRE:	TATIANA MURILLO	FIRMA
CARGO:	REP LEGAL SUPLENTE		CARGO:	DIRECTORA TALENTO HUMANO	

BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN MARIN



MIGUEL ANGEL GARCIA MOLANO




FREDY ALEXANDER MARTINEZ




JOSE WILLIAM MARTINEZ OSPINA




JHON SEBASTIÁN MORALES TRIANA



JAIRO ORLANDO MORENO ROJAS




WILMER ALBEIRO OTÁLVARO MARÍN




JAIME RAMÓN PALMA ARBELAEZ



JUAN CARLOS RAMIREZ MESA




JOHN FREDDY RODRIGUEZ ROJAS



LUIS FERNANDO AGUIRRRE ZAMBRANO



NITOR YAMID GONZALEZ




INFORME DETALLADO DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO


Kit Básico de Vehículos y Máquinas - Contrato de Alquiler de maquinaria - 062-2025


FECHA DE CORTE: 10 DE MARZO 2026

EQUIPO	SERIE/PLACA	OPERADOR ASIGNADO	ESTADO ACTUAL	PUNTO DE OPERACIÓN	MANTENIMIENTO PROGRAMADO	FECHA PROXIMA REVISIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	KOMATSU PC 200	JHON SEBASTIÁN MORALES	OPERATIVO	AIRE ACONDICIONADO	16/03/2026	16/03/2026	Funcionamiento Normal
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	CAT 420 E	JAIRO ORLANDO MORENO	OPERATIVO	ZONA B-2	14/03/2026	15/03/2026	Funcionamiento Normal
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	CAT 416	WILMER ALBEIRO OTALVARO	OPERATIVO	TALLER	21/03/2026	21/03/2026	Funcionamiento Normal
MINICARGADOR	4308	JAIME RAMON PALMA ARBELAEZ	OPERATIVO	TALLER	21/03/2026	21/03/2026	Funcionamiento Normal
TURBOCAMION	SPL 933	MIGUEL ANGEL GARCIA MOLANO	OPERATIVO	RUTA PRINCIPAL	21/03/2025	21/03/2026	Funcionamiento Normal
TURBOCAMION	SYO 747	LUIS FERNANDO AGUIRRE ZAMBRANO	OPERATIVO	PUERTA DERECHA	16/03/2026	16/03/2026	Funcionamiento Normal
TURBOCAMION	STP773	WILLIAM MARTINEZ	OPERATIVO	TALLER	24/03/2026	24/03/2026	Funcionamiento Normal
TURBOCAMION	TMZ690	JUAN CARLOS RAMIREZ MESA	OPERATIVO	RUTA PRINCIPAL	16/03/2026	16/03/2026	Funcionamiento Normal
VOLQUETA	AKI 237	FREDY ALEXANDER MARTINEZ OSORIO	OPERATIVO	TALLER	19/03/2026	19/03/2026	Funcionamiento Normal
VOLQUETA	UNB055	JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS	OPERATIVO	CANTERA SUR	18/03/2026	18/03/2026	Funcionamiento Normal
VOLQUETA	OVD527	BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN MARIN	OPERATIVO	CANTERA ESTE	18/03/2026	18/03/2026	Funcionamiento Normal
VOLQUETA	BUM756	JHON FELIPE CAMARGO CHICA	OPERATIVO	TALLER	18/03/2026	18/03/2026	Funcionamiento Normal



BOTIQUIN





CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES identificado con **C.C 93.376.678** de Ibagué en mi condición de representante legal de la **CONSORCIO DE MAQUINARIA MYV 2025** identificada con **NIT 901.935.745-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 12 días del mes de marzo de 2026.

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES C.C. 93.376.678 de Ibagué

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Evaluación: [X] Fecha evaluación 17 De Marzo de 2026 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial **ACTA 12** Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 062 de 2025	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 - R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	NIT:901.935.745-1 C.C. 93376678
FECHA DE INICIO: 06 de mayo de 2025	FECHA DE TERMINACION: 16 de Marzo de 2026.
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	X
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE	3.5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.0
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	3.5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4.0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3.5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4.0
TOTAL PROMEDIO	**3.5**	**TOTAL PROMEDIO**	**4.0**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4.0	**EVALUACION TOTAL**	**3.73**
TOTAL PROMEDIO	**4.0**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_ REEVALUACION __ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades). El contratista ha suministrado los vehiculos y maquinaria requeridos para los trabajos de atencion a las redes de acueducto y alcantarillado

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_REEVALUACION __ POR PARTE DEL CONTRATISTA:
DE ACUERDO CON LA CALIFICACION Y OBSERVACION DEL SUPERVISOR.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

GINNA REINOSO MERCHAN - Director Operativo
Supervisor

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES - R.L CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Contratista

CONSORCIO MAQUINARIA MYV

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 17

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094101521 de 06/06/2025 - 06/06/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/03/2026 09:35
Fecha de Vencimiento	12/03/2026 09:35
Fecha de Validación	12/03/2026 09:35
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Nombre Comercial	
NIT	901935745
Obligación	IVA
Email	mymconstrucciones.2022@gmail.com
Teléfono	3212149385
Dirección Fiscal	CR 4 15 18 MULTIFAMILIARES ESPAfiA LC 104, IBAGUE, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
Nombre Comercial	IBAL S.A E.S.P
NIT	800089809
Obligación	IVA
Email	ventanilla.unica@ibal.gov.co
Teléfono	
Dirección	CRA 5 5-00
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	(66012) SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON OPERADOR.	1	EA	$68,000,791.00	IVA 19%	$68,000,791.00	$80,920,941.00
2	02	(73122) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO.	1	EA	$142,832,375.00	IVA 19%	$142,832,375.00	$169,970,526.00

2

Subtotal	$210,833,166.00
IVA 19%	$40,058,302.00
Total a Pagar	$250,891,468.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0cc2ccdc6e3d3a506fa783cbea7d13ffd38240ed43978915e1e20881e7eae20cb7dca07ef2ebc3a88b267ab7a38c736b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648