**BASE EN MATERIAL GRANULAR, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**




**RIEGO DE IMPRIMACION**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA**



**CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000, PARA SEPARAR CAPAS GRANULARES**



**ROCERÍA Y LIMPIEZA**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRAMO 3**

**RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EXTENDIDA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA**



**ACERO DE REFUERZO 60.000PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TUBERÍA PERFORADA PVC Ø4" CORRUGADA PARA FILTRO HORIZONTAL, INSTALADO**



**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**OBRAS HIDRAULICAS LONGITUDINALES EN CONCRETO DE 21MPA**



**ACERO DE REFUERZO 60.000PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSIÓN, 8X12 C.12 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**



**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SUBBASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**




**GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSIÓN, 8X12 C.12 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**



**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**ACERO DE REFUERZO 60.000PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**



**CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**RIEGO DE LIGA PARA EMULSION ASFALTICA**







**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRAMO 4**

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**



**TUBERÍA PERFORADA PVC Ø4" CORRUGADA PARA FILTRO HORIZONTAL, INSTALADO**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**



**DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**




**SOLADO EN CONCRETO 17,5 MPA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**CONCRETO 28 MPA PARA ZAPATAS, VIGAS Y DENTELLONES**




**CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, VÁSTAGO Y PANTALLAS**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**CONCRETO 28 MPA PARA VIGAS Y LOSA**




**ACERO DE REFUERZO 60.000PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MEJORAMIENTO SUB RASANTE CON PIEDRA RAJON EXTENDIDA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 4.0 INFORME AMBIENTAL

# 4.0 INFORME AMBIENTAL.



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

# INFORME AMBIENTAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER | | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO VÍA CENTRO | | **NIT:** 901.740.397-9 |
| **Contrato N°** | No. LP-FC-38-2023 | **Corredor vial:** CORNEJO-CUCUTILA, NORTE DE SANTANDER. | |
| **Objetivo:** | MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532- 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | | |
| **Intervención:** | Actividades de mejoramiento de la vía que comprenden los tramos ubicados en las abscisas: cornejo-Santiago desde K4+000 al K5+900, cornejo-Santiago desde K12+200 al K12+600, Arboledas-Salazar desde K21+900 al K22+900, Arboledas-Cucutilla desde K0+000 al K0+920, Cucutilla-Arboledas desde K2+000 al K3+300 del departamento Norte de Santander. | | |
| **Periodo:** | 1 – 31 enero 2026 | **Fecha de entrega**: 16/01/2026 | |
| **Elabora:** | Profesional Ambiental, Ing. LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS | | |
| **Revisa y aprueba** | Directora de Obra: Ing. DENNIS JOHANNA RAMIREZ | | |
| **Interventoría:** | CONSORCIO R&Q – JOYCO | **Contrato N°** | 1032-2023 |
| **Objetivo:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" | | |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 1. INTRODUCCIÓN

Este documento es presentado por: El CONSORCIO VÍA CENTRO y, contiene el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS (PAGA), para el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER.

El proyecto se encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander – CORPONOR. El informe es elaborado como una herramienta a través de la cual se da fe del cumplimiento de las estrategias ambientales implementadas como medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía Cornejo - Cucutilla.

# 2. OBJETIVO

Dar seguimiento al cumplimiento de los programas estipulados para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante el periodo comprendido del 1-31 de enero de 2026, en la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía en los tramos intervenidos denominados como TRAMO 1, 2, 3 y 4.

## 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la conglomeración de la información en un documento que resuma la ejecución del programa ambiental desarrollado durante este periodo.
- Entregar todo tipo de registro que evidencie el cumplimiento de los programas estipulados en el documento PAGA.
- Informar sobre la ejecución de las actividades ambientales desarrolladas por el CONSORCIO VÍA CENTRO, en cumplimiento a los compromisos adquiridos.
- Informar cualquier tipo de inconveniente que se presente durante el desarrollo de las actividades contractuales en los aspectos ambientales



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 3. INFORME MENSUAL

| INFORME COMPONENTE AMBIENTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER | | | | |
| Elaborado: 13 de enero de 2026 | | | | |
| Periodo comprendido entre el 1-31 de enero de 2026. | | | | |
| Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600, TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, y TRAMO 4 en las abscisas K0+000 al K0+700 jurisdicción del municipio de Arboledas. El tramo 5 por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos. | | | | |
| PROGRAMA | PRYECTO | ¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO? | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental | 1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA) | X | | Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto.<br>El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales:<br>Directora de obra Ing. Johana Ramírez,<br>Residente de obra. Ing. Cesar Cárdenas<br>Profesional ambiental Ing. Lina Olejua,<br>Profesional SST Darly Galvis,<br>Profesional Social Yuri peña, |
| | 2 Capacitación y concientización para el personal de obra. | X | | Durante el periodo del mes de enero se realizó inducción a trabajadores nuevos, a continuación relación de inducciones impartidas en cada tramo:<br>TRAMO 1: 7 trabajadores nuevos<br>TRAMO 3: 1 trabajadores nuevos<br>TRAMO 4: 6 trabajadores nuevos<br>En este periodo Se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambiental, Sostenibilidad y SST. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, en TRAMO 1: 12 charlas diarias y 2 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 3: 8 charlas diarias y 2 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 4: 4 charlas diarias y 2 capacitaciones<br>(ver carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /Anexo 2. Soportes de Capacitación/) |
| | 3 Cumplimiento requerimientos legales. | x | | Durante el transcurso de este periodo NO se recibieron actos administrativos por parte de la Autoridad Ambiental<br><br>Se realizaron las siguientes gestiones ante CORPONOR:<br>1.Expediente No. 36800: Se realizó informe de seguimiento administrativo el día 19 de enero de 2026, a partir del cual se generó el requerimiento No. 2026010150005461.<br>2.Expediente No. 35561: Se recibió solicitud de prórroga por la autoridad ambiental mediante el radicado No. 2026010150003061, emitiéndose concepto favorable a través del informe técnico correspondiente el día 16 de enero de 2026.<br>3.Expedientes Nos. 36099 y 36535: Se efectuó la entrega de la medida de restauración ambiental el día 30 de enero de 2026.<br>4.Expediente No. 36735: Se llevó a cabo mesa técnica con la Autoridad Ambiental, en la cual se definió la medida de restauración ambiental asociada al permiso otorgado.<br>Ver soportes en la carpeta / ANEXO 02. ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS<br><br>Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación:<br><br>permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas 2 vallas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de ene/2026<br><br>permiso de ocupación de cauces de TRAMO 3 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas 2 vallas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Agosto/2024. Las vallas continúan instaladas durante este periodo.<br><br>permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, fue instalada una valla, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre 2024. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de junio./2025<br><br>Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de sep/2025.<br><br>permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025. La valla fue desinstaladas durante el mes de junio/2025.<br><br>permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de octubre del 2025.<br><br>permiso de tala por 40 árboles de TRAMO 1B mediante Resolución 443 del 14/07/2025, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instalada el 21/07/2025. La valla instalada fue hurtada durante el mes de agosto/2025. fue repuesta pero debido a que las actividades de tala se encuentran suspendidas, se volverá a colgar solo durante las actividades de tala.<br><br>permiso de Ocupación de Cauces de TRAMO 1 - Resolución 558 del 11/08/2025. El cual establece dentro de sus obligaciones la instalación de 2 vallas informativas, La instalación se realizó en el mes de octubre/2025 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Permiso de aprovechamiento forestal para TRAMO 1C - RES 752 del 25/09/2025 El cual establece dentro de sus obligaciones la instalación de 1 valla informativa, por lo que una de las vallas de tramo 2 fue reutilizada para dar cumplimiento a esta obligación, los datos le fueron reemplazados con los de la resolución 752. Esta fue instalada durante las actividades de tala, y así mismo desinstalada en el mes de octubre del 2025.<br><br>permiso de tala por 34 árboles de TRAMO 4 mediante Resolución 1022 del 01/12/2025, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, las cuales fue instaladas el 11 de diciembre 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de dic 2025.<br><br>Permiso NEPTUNO 36800 - Ocupación de cauce TRAMO 4 mediante Resolución 1216 del 2026, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fue instaladas el 29 de enero de 2026. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de enero 2026<br><br>En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron. ver formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL |
| 2.Manejo de las Actividades Constructivas | 1 Manejo integral de materiales de construcción | x | | Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en enero/2026 fue el siguiente:<br>En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto premezclado, cemento, madera, entre otros.<br>El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llego se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo.<br>En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía a espera de la asignación de la siguiente obra, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes.<br>El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo.<br>A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor:<br><br>TRANSMATERIALIALES<br>ENE/26= 324M3<br><br>CEMEX - CEMENTO<br>ENE/26= 120,36 TON<br><br>CEMEX - CONCRETO<br>ENE/26= 174,00 TON<br><br>TPU<br>ENE/26= 341M3<br><br>COLPAO<br>ENE/26= 502,42 M3<br><br>EDIVIAL S.A.<br>ENE/26= 843 M3<br><br>MADERAS PARDILLO<br>ENE/26= 0<br><br>ARCOMEX - Proveedor cerrado, ver soporte del paz y salvo en el informe ambiental del mes de julio/2025.<br><br>(Ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /ANEXO 3. BALANCE DE MASAS/). |
| | 2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción | | X | NA |
| | 3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales | x | | Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 3 y 4 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe.<br><br>(Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN). |
| | 4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. | x | | Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores<br><br>TRAMO 3<br>Receptor 1 - Rancho Pluma<br>Receptor 2 - Villa José lote 4.<br>Receptor 3 - Villa José Lote 5<br><br>TRAMO 1 Y 2<br>Receptor 4 - Los Samanes<br><br>TRAMO 4<br>Acopio temporal en el campamento<br><br>Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son:<br><br>Receptor 1. Rancho Pluma<br>ENE2026=0<br><br>Receptor 2. Villa José lote 4<br>ENE2026=0m3<br><br>Receptor 3. Villa José lote 5<br>ENE2026=0m3<br><br>Receptor 4. Los Samanes lote 2<br>ENE2026= m3<br><br>Acopio temporal en el campamento de TRAMO 4<br>ENE2026= 532m3<br><br>(El volumen del material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor). |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD).<br><br>Para este periodo se realizó disposición final en FUNAMBIENTE de residuos RCD producto de demoliciones de elementos existentes y estructura asfáltica existente.<br><br>Volumen de material dispuesto en FUNAMBIENTE ENE/2026=36,4 m3<br><br>Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 6. Control y Seguimiento RCD |
| | 5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. | x | | **TRAMO 1.**<br><br>La Unidad de Servicios Públicos del municipio de Santiago es la entidad encargada de la recolección de residuos sólidos ordinarios generados por este tramo. Durante enero de 2026 esta actividad se continuó realizando conforme a lo programado.<br><br>La recolección se efectúa los días sábado, en el punto de acopio ubicado en la entrada del campamento, con una frecuencia de una vez por semana, de acuerdo con las necesidades del proyecto.<br><br>En el mes de enero de 2026 se programaron y ejecutaron cuatro jornadas de recolección para el tramo correspondiente.<br><br>Respecto al volumen o cantidad de residuos, el prestador del servicio no exige registro de peso ni cálculo volumétrico; por lo tanto, no se dispone de esa información. La trazabilidad del servicio se respalda mediante la frecuencia de las recolecciones realizadas..<br><br>(ver carpeta /ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RS/ - documento /USP_SANTIAGO_RSO_T_1y2)<br><br>**TRAMO 3**<br><br>La Unidad de Servicios Públicos del municipio de Salazar de las Palmas es la entidad encargada de la recolección de residuos sólidos ordinarios |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | generados por este tramo. Durante enero de 2026 esta actividad se continuó realizando conforme a lo programado.<br><br>La recolección se efectúa los días martes y viernes, en el punto de acopio ubicado en la entrada del campamento, con una frecuencia de una a dos veces por semana, de acuerdo con las necesidades del tramo.<br><br>En el mes de enero de 2026 se programaron y ejecutaron seis jornadas de recolección para el tramo 3.<br><br>Respecto al volumen o cantidad de residuos, el prestador del servicio no exige ni realiza registro de peso ni cálculo volumétrico; por lo tanto, no se dispone de esa información. La trazabilidad del servicio se respalda mediante la frecuencia de las recolecciones realizadas.<br><br>ver carpeta /ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RS/ - documento /USP - SALAZAR - RSO_T3/<br><br>**TRAMO 4**<br><br>En atención a la gestión de los residuos sólidos ordinarios generados por las actividades de obra ejecutadas en el Tramo 4, correspondiente a las abscisas 0+000 a 0+700, se informa que actualmente se encuentra en proceso de gestión ante la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Arboledas la asignación de un usuario comercial de carácter temporal, con el fin de garantizar la adecuada recolección, transporte y disposición final de dichos residuos.<br><br>Esta gestión se adelanta en cumplimiento de la normatividad ambiental y de servicios públicos vigente, y tiene como propósito asegurar que los residuos sólidos ordinarios derivados de las actividades constructivas sean manejados de manera técnica y ambientalmente responsable, evitando su acumulación en el área de intervención y previniendo posibles afectaciones al entorno y a la comunidad. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Mientras se culmina el trámite administrativo correspondiente, el proyecto mantiene medidas de manejo interno para el almacenamiento temporal y control de los residuos generados, garantizando condiciones de orden, limpieza y salubridad, hasta tanto se formalice el servicio de recolección por parte del prestador autorizado.<br><br>**Para el caso de los residuos peligrosos, durante este periodo no se realizó disposición final debido a que el consorcio los acumula hasta alcanzar un volumen considerable para programar recolección con el proveedor aprobado que para el caso sería LASPATH LATINOAMERICA SOLUCIONES PATOGENAS.** |
| | 6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales | | x | Durante el periodo se dio seguimiento al geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto. .<br><br>SI hubo registro de instalación en áreas nuevas, por lo tanto:<br>TRAMO 1<br>ENE/2026 = 0 M2<br><br>TRAMO 2<br>ENE/2026 = 0 M2<br><br>TRAMO 3<br>ENE/2026 = 0m2<br><br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el residente de obra.<br><br>ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/subcarpeta /Anexo 11. Restaura áreas afectadas/ |
| 3.Gestión Hídrica y atmosférica | 1 Manejo de aguas superficiales. | | x | Durante el periodo comprendido entre el 1-31 del mes de enero de 2026, la Unidad de Servicios Públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra del proyecto, por un total de 23m3.<br>consumo por tramos:<br>TRAMO1: 20M3<br>TRAMO 2: 0M3<br>TRAMO 3: 3M3<br>TRAMO 4: 0M3 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | La certificación del suministro de suministro de agua se entrega con el informe.<br>(ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 5. Control de Vol_Agua.<br><br>El volumen de agua proyectado para este proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir. |
| | 2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales | X | | Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de:<br>TRAMO 1 = 0.200 M3. - 3 mantenimientos efectuados los días 10, 19 y 28 de enero/2026<br>TRAMO 3 = 0.300 M3 - 3 mantenimientos efectuados los días 10, 19 y 28 de enero/2026<br>TRAMO 4 = 0.250 M3 - 3 mantenimientos efectuados los días 10, 19 y 28 de enero/2026<br><br>(ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /Anexo 7. Soport Resid Liqui/). |
| 4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal | x | | **TRAMO 1A**<br>RES 223 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue finalizado en el mes de mayo de 2025.<br><br>**TRAMO 1B**<br>RES 443 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue ejecutado de la siguiente manera:<br>• 28 de mayo de 2025: Tala anticipada de 4 unidades forestales, con previa autorización de CORPONOR, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>• 21 de julio de 2025: Aprovechamiento forestal de 8 unidades.<br>• 22 de julio de 2025: Aprovechamiento forestal de 17 unidades.<br>• 04 de diciembre de 2025: Aprovechamiento forestal de 2 unidades.<br>• 15 de enero de 2026: Aprovechamiento forestal de 5 unidades.<br>Cabe resaltar que las unidades arbóreas restantes se encuentran localizadas en áreas que aún no están |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | programadas para intervención. Por tal motivo, las actividades de tala se han ido programando a media que las necesidades de obra lo ameriten, con el fin de evitar inestabilidad en el talud o alteraciones geomorfológicas que pudieran generar algún tipo de riesgo o accidente.<br><br>**TRAMO 1C**<br>RES 752 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue finalizado y reportado en el mes de octubre de 2025.<br><br>**TRAMO 2**<br>RES 715 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025.<br>RES 802 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025<br><br>**TRAMO 3**<br>RES 107 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de septiembre del 2025.<br><br>**TRAMO 4**<br>RES 1022 DEL 2025: El aprovechamiento forestal está siendo ejecutado de la siguiente manera:<br>• Del 11 al 19 de diciembre del 2025: Tala de 24 unidades forestales, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>• El día 13 de enero de 2026: Tala de 9 árboles unidades forestales, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>Ver soporte en la carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta/Anexo 1. Control de aprovech forest/archivo/INFORME DE TALA_T4-dic 2025 |
| | 2. Manejo de residuos vegetales | X | | **- Manejo de residuos vegetales**<br>Disposición final de material vegetal:<br>Durante el periodo se realizó disposición final de material vegetal.<br><br>Durante el periodo se realizó disposición final de material vegetal.<br>Durante la ejecución del proyecto el contratista forestal a realizado entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Acumulado:<br>mayo/2024 = 6m3<br>sep./2024 = 5242kg<br>dic/2024 = 4290 kg<br>ene/2025 = 4790 kg<br>May/2025 =6900 kg<br>may/2025 = 4760 kg<br>jul/2025 = 4760 kg<br>sep/2025 = 4520 kg<br>oct/2025 = 4490 kg<br>Nov/2025= 0 kg<br>Dic/2025= 4850 kg<br>**Ene/2026= 4790kg**<br>Ver soporte en la carpera / ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA / subcarpeta / Anexo 1. Control de aprovecha forest |
| | 2. Recuperación de áreas afectadas | | x | **-Durante el periodo se dio seguimiento al geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto.**<br>NO hubo registro de instalación en áreas nuevas, por lo tanto:<br>TRAMO 1<br>DIC/2025 = 0 M2<br>TRAMO 2<br>DIC/2025 = 0 M2<br>TRAMO 3<br>DIC/2025 = 0 m2<br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el residente de obra.<br>ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta /Anexo 11. Restaura áreas afectadas/<br><br>**-Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización.**<br>Nombre científico: Brachiaria, Familia: Poaceae<br>Nombre científico: Chrysopogon zizanioides, Familia: Poaceae, Especie: C. zizanioides; (L.) Roberty, Nombre común: vetiver<br>Área recuperada por tramos durante este periodo:<br>TRAMO 1<br>DIC/2025 = 0 M2<br>TRAMO 2<br>DIC/2025 = 0 M2<br>TRAMO 3<br>DIC/2025 = 0 M2 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/subcarpeta/Anexo 11. Restaura áreas afectadas/ |
| | 3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles | NA | NA | N/A |
| | 4. Protocolo de fauna en obra | | X | Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas. |
| | 5. Protección de fauna en vías | | X | Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma. |
| | 6.Compensación ambiental. | x | | **SOBREVIVENCIA DE PLANTAS SEMBRADAS COMO MEDIDA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, OBLIGACION IMPLEMENTADA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LAS RESOLUCIONES OTORGADAS PARA CADA TRAMO.**<br><br>**TRAMO 1A - RES 223 del 2025**<br>Mediante Radicado 2025010150147162 del 08/11/2025 se realizó la entrega de la factura FE-16 VIVERO EL MANÁ a CORPONOR, en cumplimiento a la medida de restauración impuesta en el art 6° de la res 223 del 2025.<br>Ver soportes del cumplimiento en el informe ambiental entregado del mes de noviembre del 2025<br>**TRAMO 1B Y 1C - RES 443 Y 752 DEL 2025**<br>Se realizo el proceso de cambio de la medida de restauración con la subdirección de Recursos Naturales de CORPONOR, por lo que se surtió el proceso e compra y el Consorcio se encuentra a espera de la llegada de los artículos comprados, así mismo se realizo solicitud de protocolo de entrega de los mismo a CORPONOR mediante oficio Rad N°2025010150177832 del 20/12/2025<br>- Se Entrega de medida de restauración para las Resoluciones 443 del 14/07/2025(EXPEDIENTE 36099) y 752 del 25/09/2025(EXPEDIENTE 36535), en respuesta a Radicado 202501015015146-1 del28/10/2025. mediante radicado No. 2026010150030932 del 30/01/2026<br><br>VER SOPORTE ANEXO AL FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PERMISO OTORGADO MEDIANTE RES 443 DEL 14/07/2025 Y 752 DEL 25/09/2025. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **TRAMO 2. RES 715 Y 802 DEL 2024**<br>Durante el seguimiento mes SIETE (7), correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de oct y el 25 de nov de 2025, se realizó la verificación del estado de la siembra implementada en tramo 2, la cual corresponde a la medida de restauración impuesta mediante las Resoluciones No. 802 y No. 715 de 2024, por medio de las cuales se otorgaron al Tramo 2 los permisos de aprovechamiento forestal para árboles aislados.<br>Durante las labores de seguimiento se efectuó una inspección individual de las plantas, verificando que las veintiocho (28) unidades se encuentran vivas.<br>Lo cual evidencia un panorama favorable para el proceso de restauración y demuestra la efectividad de las labores de mantenimiento realizadas durante el presente periodo.<br>Permisos cerrados mediante RES 913 y 469 del 2025, ver soportes en el informe ambiental del mes de diciembre del 2025.<br><br>**TRAMO 3. RES 107 DEL 2024**<br>Durante el periodo comprendido entre el 16 de nov y el 16 de dic de 2025, se realizó seguimiento al ultimo mes de mantenimientos a la siembra implementada en el tramo 3, la cual corresponde a la medida de restauración impuesta mediante la Resolución No. 107 del 11 de marzo de 2024, por medio de la cual se otorgó al Consorcio Vía Centro el permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para el Tramo 3, se impuso en el artículo 6º como medida de compensación ambiental la restauración mediante la siembra de 146 individuos arbóreos, distribuidos de la siguiente manera:<br>• 10 palmas reales (Roystonea regia) sembradas en el predio El Placer.<br>• 136 árboles sembrados en el predio Agua Blanca.<br>Durante el seguimiento, se verificó que las 10 palmas reales del predio El Placer se encuentran en buen estado fitosanitario, presentan vigor adecuado, desarrollo<br>favorable y se mantienen con vida en su totalidad.<br>En cuanto al predio Agua Blanca, donde fueron sembrados 136 árboles, se observó que el crecimiento general de las especies no ha sido el más favorable, principalmente debido a afectaciones por presencia de hormigas y conflictos con vecinos aledaños al área de siembra. Se resalta |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | que el control de hormigas continúa realizándose de manera periódica, como parte de las labores de mantenimiento y seguimiento a la medida de restauración.<br>El día 30/10/2025 se recibió visita técnica por parte de CORPONOR, en la cual se verifico el área de siembra y se evidencio el cumplimiento de la obligación ambiental.<br>permiso en proceso de cierre, ver soporte de entrega del informe final en el informe del mes de septiembre del 2025.<br>El día 11 de diciembre de 2025 mediante acto administrativo No. 1165 expedido por CORPONOR se da cierre al permiso NEPTUNO 33904<br><br>**ENTREGA DE PLANTAS EN FACTURA A CORPONOR COMO MEDIDA DE REPOSICIÓN AMBIENTAL, OBLIGACION IMPLEMENTADA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LAS RESOLUCIONES OTORGADAS PARA CADA TRAMO.**<br><br>**TRAMO 1A RES 223**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de JUN/2025.<br><br>**TRAMO 1B RES 443**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de JUL/2025.<br><br>**TRAMO 1C RES 752**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de OCT/2025.<br><br>**TRAMO 2 RES 715**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de NOV/2024.<br><br>**TRAMO 2 RES802**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de ENE/2025.<br><br>**TRAMO 3 RES 107** |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de marzo/2024.<br><br>TRAMO 4 RES 1022<br>Esta actividad se generó el día 30/01/2026 mediante acta No. 01 de Corponor "Entrega de material vegetal de la especie Syzygium paniculatum, conocida comúnmente como Eugenia, por un valor de once millones trescientos cuarenta mil pesos ($11.340.000)" |
| 5.Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos | 1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal. | x | | Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico).<br><br>Receptores RCD en los predios<br>Receptor 1 - Rancho Pluma de T3.<br>Receptor 2 - villa José lote 4 de T3<br>Receptor 3 - villa José lote 5 de T3<br>Receptor 4 - Los Samanes de T2<br><br>El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 2 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 4 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br><br>(Ver carpeta ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 7. Soport Resid Liqui).<br>(Ver carpeta ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA subcarpeta Anexo 10. Manejo Campamentos)<br>(Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 6. Control y Segul_RCD). |
| | 2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento | NA | NA | NA |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | de la planta de triturado, asfalto y concreto. | | | |
| | 3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | x | | En la carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta /ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA/, se encontrará la relación de inspecciones a vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo. |

Los anexos del informe podrán ser descargados mediante el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lj0V8w5o3Kn9m0mwz1Q82fnh4BAqh1Y7?usp=sharing

| *ELABORO* | *CARGO* | *FECHA* | *FIRMA* |
|---|---|---|---|
| *ING. LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS* | *PROFESIONAL AMBIENTAL* | *7/01/2026* | Lina Gabriela Olejua R. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 5.0 INFORME PREDIAL



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 5.0 INFORME PREDIAL



Dirección: Calle 10 No. 3 – 20 Local 2 – Centro Agrodinámico
Correo: [illegible] Teléfono: (57) 272 8322 – Celular: 320 323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

1210

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

**Contrato No. LP-FC-038-2023**
**CONSORCIO VÍA CENTRO**

# INFORME DE ACTIVIDADES
# ÁREA DE GESTIÓN PREDIAL

**ENERO DEL 2026**

## TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL ..... 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 3
2.1. Descripción General de la localización de los tramos a Intervenir ..... 4
3. IDENTIFICACIÓN PREDIAL Y ESTADO DE LA APROBACIÓN ..... 5
4. AVANCES EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL ..... 9
4.1. AVALUOS APROBADOS ..... 10
4.2. ENAJENACIÓN ..... 10
4.3. PREDIOS ADQUIRIDOS ..... 11
4.4. INSUMOS RADICADOS EN LA GOBERNACIÓN Y FARO DEL CATATUMBO ..... 12
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ..... 12
5.1. Actividades desarrolladas con propietarios ..... 12
5.2. Recorrido realizado con Interventoria: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. TIRA TOPOGRÁFICA ..... 14
7. ANEXOS. ..... 14

## CONTENIDO DE LAS TABLAS

**Tabla 1.** Información descriptiva de los tramos ..... 4
**Tabla 2.** Número de predios objeto de adquisición ..... 5
**Tabla 3.** Sectores Tramo 1. ..... 5
**Tabla 4.** Predios Radicados Tramo No.1. ..... 6
**Tabla 5.** Predios Radicados Tramo No.2. ..... 7
**Tabla 6.** Predios Radicados Tramo No.3 ..... 8
**Tabla 7.** Avance en la Aprobación de avalúos ..... 10

## CONTENIDO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Registro Fotográfico No. 1.** Reunión aceptación de la OFC propietaria del predio 002IT2MJCS..... **¡Error! Marcador no definido.**
**Registro Fotográfico No. 2.** Notificación predio 001DIT1MJCS ..... 14
**Registro Fotográfico No. 3.** Notificación Predio 002DIT1MJCS. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
**Registro Fotográfico No. 4.** Recorrido realizado tramo 4 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El tramo vial objeto del presente informe es el "mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 Corredor Vial Cornejo – Puente Gómez – Salazar – Arboledas – Cucutilla, Norte De Santander" distribuido en cinco (5) tramos. A lo largo de la existe una dinámica en su mayor parte agrícola, con comportamientos de los habitantes típicos de las zonas rurales y aledañas. Se pueden observar múltiples usos de los cuales se destacan principalmente silvopastoril, agrícola, viviendas comerciales e industria, en menor medida se puede encontrar usos agropecuarios asociados a cultivos tecnificados y cría de ganado. El mejoramiento de la vía actual tiene un alcance a nivel de vía secundaria, por lo cual se resalta que las obras necesarias a ejecutar permitirán brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos técnicos, ambientales, de seguridad, comodidad para los usuarios de la vía.

## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto vial se localiza en el Departamento de Norte de Santander en los Municipios de San Cayetano Santiago, Salazar de las Palmas, Arboledas y Cucutilla, para mejor ilustración, se remite plano ilustrativo:




*Ilustración 1. Plano de localización del Departamento de Norte de Santander en el País – Georreferenciación propia.*



*Ilustración 2. Plano de Localización de los Municipios con Influencia directa en el Proyecto vial – Georreferenciación propia.*

## 2.1. Descripción General de la localización de los tramos a Intervenir

| Tramo | Localización | Abs. Inicial | Abs. Final | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Tramo No. 1. | Cornejo - Santiago | K 4+000 | K 5+900 | 1.900 |
| Tramo No. 2. | Cornejo - Santiago | K 12+200 | K 12+600 | 400 |
| Tramo No. 3. | Arboledas - Salazar | K 21+900 | K 22+900 | 1.000 |
| Tramo No. 4. | Arboledas - Cucutilla | K 0+000 | K 0+920 | 920 |
| Tramo No. 5. | Cucutilla - Arboledas | K 2+000 | K 3+300 | 1.300 |
| **TOTAL** | | | | **5.520** |

*Tabla 1. Información descriptiva de los tramos*

**Tramo No. 1: (Tramo Santiago)** Localizado en la Vereda La Amarilla del municipio de Santiago.

**Tramo No. 2: (Tramo Santiago)** Localizado en las Veredas Cornejito, Cañaguate, del municipio de Santiago.

**Tramo No. 3: (Tramo Salazar de las Palmas)** Localizado en las Veredas Juan Esteban, Betania del municipio de Salazar de las Palmas.

**Tramo No. 4: (Tramo Arboledas)** Localizado en las Veredas Siravita, Guacamayas y Román del Municipio de Arboledas y Cucutilla.

**Tramo No. 5: (Tramo Cucutilla)** Localizado en la vereda Pedregal del Municipio de Cucutilla.

## 3. IDENTIFICACIÓN PREDIAL Y ESTADO DE LA APROBACIÓN

En el proceso de verificación de la gestión predial, se ha identificado la necesidad de treinta y nueve (39) predios, sobre los cuales se realizará un análisis técnico y jurídico, conforme al diseño geométrico aprobado. A continuación, se presenta el estado de avance en la elaboración y aprobación de los insumos correspondientes:

| TRAMO | NÚM PREDIOS | FICHAS PREDIALES PRESENTADAS | FICHAS PREDIALES APROBADAS | Estudios de Títulos / Diagnósticos jurídicos | Avalúos Presentados | Avalúos Aprobados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tramo 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tramo 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Tramo 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **39** | **21** | **15** | **16** | **16** | **15** |

*Tabla 2. Número de predios objeto de adquisición*

**Predios Desafectados:** Se realiza la desafectación del predio 009IT3MJAS dado que, por ajuste en el diseño, no será requerido para la obra.

Para la ejecución del tramo No. 1, se ha subdivido en tres sectores denominados (1A, 1B y 1C), los cuales se describen a continuación:

| Tramo 1 | Abs Inicial | Abs Final |
|---|---|---|
| Sector 1A | K 4+000 | K 4+700 |
| Sector 1B | K 4+700 | K 5+300 |
| Sector 1C | K 5+300 | K 5+900 |

*Tabla 3. Sectores Tramo 1.*




*Ilustración 3. Subdivisión del tramo 1 por sectores.*

A continuación, se presenta el detalle de los insumos radicados:

**Tramo No. 1:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT1MJCS | Sociedad Carbones de exportación - Carboexco | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 |
| 2 | 002DIT1MJCS | Juan De Jesús Gelvez | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 |
| 3 | 003DIT1MJCS | Marina Lobo de Carrascal y otros (4) | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 **Alcance** CC-1940 06/01/2026 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 **Alcance** CC-1940 06/01/2026 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 **Alcance** En revisión Interventoria99 |
| 4 | 004DT1MJCS | Sociedad Minera La Quiracha LTDA | Aprobado CC-1868 del 05/12/2025 | Aprobado CC-1868 del 05/12/2025 | Aprobado CC-1976 del 23/01/2026 |
| 5 | 005IT1MJCS | Coal Unión Productión Company S.A | Aprobado CC-1769 del 07/11/2025 | Aprobado CC-1769 del 07/11/2025 | Aprobado CC-1976 del 23/01/2026 |

*Tabla 4. Predios Radicados Tramo No.1.*

**Tramo No. 2:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Hermes Badillo y otro | CC-1011 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 | CC-1144 08/04/2025 |
| 2 | 002IT2MJCS | Rumith Silva Carrillo | CC-1013 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 | CC-1318 11/06/2025 |

*Tabla 5. Predios Radicados Tramo No.2.*

**Tramo No. 3:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DT3MJAS | Ana Francisca Pacheco de Ayala | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 2 | 002IT3MJAS | Ana Francisca Pacheco | CC-630 18/09/2024 **Alcance Aprobado** CC-1978 23/01/2026 | CC-630 18/09/2024 **Alcance Aprobado** CC-1978 23/01/2026 | Radicado Interventoria |
| 3 | 003IT3MJAS | Elida Rosa Ortiz Manosalva | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 | N/a |
| 4 | 004DT3MJAS | Municipio de Salazar de las Palmas | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 5 | 004DAT3MJAS | María Belén Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 6 | 005IT3MJAS | Eloina Pabón de Arias y otra | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-713 18/10/2024 | **Aprobado** CC-1726 del 27/10/2025 |
| 7 | 006IAT3MJAS | Luis Humberto Rozo | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1318 11/06/2025 |
| 8 | 006IT3MJAS | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 **Alcance Ficha Predial** CC-1299 10/06/2025 | CC-704 15/10/2024 **Alcance Ficha Predial** CC-1299 10/06/2025 | CC-1318 11/06/2025 |

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 007DT3MJAS | Carmen Stella Duque Ramírez y otros (8) | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial<br><br>**Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025 | CC-704 15/10/2024<br><br>**Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025 | CC-1124 del 26/03/2025 |
| 10 | 008DT3MJAS | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |

*Tabla 6. Predios Radicados Tramo No.3*

**Tramo No. 4:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001IT4MJAC | Nelson Enrique Jaimes Gelvez | Radicado CE-PP-CVC-20260128-02 del 28/01/2026 | | |
| 2 | 002IT4MJAC | Vitermina Gómez Contreras | Radicado CE-PP-CVC-20260128-01 del 28/01/2026 | | |
| 3 | 003IT4MJAC | José Alcides Parra Héctor Rafael Parra Carlos Alfonso Pallares Parra | Con observaciones CC 1972 | | |
| 4 | 004IT4MJAC | Francelina Gelves Carillo y Otro | Radicado CE-PP-CVC-20260128-02 del 28/01/2026 | | |

*Tabla 7. Predios Radicados Tramo No.4*

Con el propósito de detallar de manera expedita la información, se adjunta el **ANEXO No. 1.** Sabana predial[1].

[1] **ANEXO No.1.** Sábana Predial.

## 4. AVANCES EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL

A continuación, se presenta un resumen del avance del proceso de adquisición predial, referente al proceso de notificación de las ofertas:

| TRAMO | Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios sin Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tramo 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tramo 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Tramo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 |

Así mismo, se relaciona a continuación el avance frente a los procesos de adquisición concluidos y la adquisición de mejoras en los diferentes tramos del proyecto:

| Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |

*Tabla 8. Avance en la etapa de enajenación*

## 4.1. AVALUOS APROBADOS

| Avalúos Aprobados (13) |
|---|
| 001DIT1MJCS |
| 002DIT1MJCS |
| 003DIT1MJCS |
| 004DT1MJCS |
| 005IT1MJCS |
| 001DIT2MJCS |
| 002IT2MJCS |
| 001DT3MJAS |
| 004DT3MJAS |
| 004DAT3MJAS |
| 005IT3MJAS |
| 006IAT3MJAS |
| 006IT3MJAS |
| 007DT3MJAS |
| 008DT3MJAS |

*Tabla 9. Avance en la Aprobación de avalúos*

## 4.2. ENAJENACIÓN

En el presente mes, se efectúo el siguiente avance en el proceso de notificación de la Oferta Formal de compra:

| Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| **003DIT1MJCS (**)** | 001DIT1MJCS | 001DIT1MJCS | 002IT2MJCS | 001DIT1MJCS | 003IT3MJAS | 001DIT2MJCS | 004DAT3MJAS |
| 004DT1MJCS | 002DIT1MJCS | 001DIT2MJCS | 003IT3MJAS | 002DIT1MJCS | 006IT3MJAS | | 006IAT3MJAS |
| 005IT1MJCS | 001DIT2MJCS | 002IT2MJCS | 004DT3MJAS | 001DIT2MJCS | 007DT3MJAS | | |
| | 002IT2MJCS | 001DT3MJAS | 006IT3MJAS | 001DT3MJAS | 008DT3MJAS | | |
| | 001DT3MJAS | 004DT3MJAS | 007DT3MJAS | | | | |

| Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004DT3MJAS | 005IT3MJAS | 008DT3MJAS | | | | |
| | 005IT3MJAS | 006IT3MJAS | | | | | |
| | 006IT3MJAS | 007DT3MJAS | | | | | |
| | 007DT3MJAS | 008DT3MJAS | | | | | |
| | 008DT3MJAS | | | | | | |

**Nota (*):** El predio 003DIT1MJCS deberá ser objeto de alcance derivado de una venta de cuotas partes, lo cual implica un cambio en la tradición del inmueble.

A la fecha, se encuentra pendiente la respuesta frente a la notificación del predio 005IT3MJAS. efectuada el pasado 23/01/2026 al predio.

### 4.3. PREDIOS ADQUIRIDOS

Actualmente, se registran cinco (5) predios a favor de la Gobernación de Norte de Santander, de los cuales cuatro (4) fueron adquiridos por enajenación voluntaria y uno (1) por expropiación. A continuación, se presenta la relación:

| | Número Predio | ESCRITURA PÚBLICA | FECHA | NOTARIA | FOLIO A FAVOR GOBERNACIÓN | PAGO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003IT3MJAS | Escritura Pública No. 138 | 4/10/2024 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-11986 | Cesión a título gratuito |
| 2 | 006IT3MJAS | Escritura Pública No. 169 | 10/10/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-12026 | Pago realizado 12/11/2025 |
| 3 | 007DT3MJAS | Escritura Pública No. 94 | 2/07/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-10154 | Pago realizado 21/08/2025 |
| 4 | 008DT3MJAS | Escritura Pública No. 102 | 15/07/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-12005 | Pago realizado 21/08/2025 |

**Adquirido mediante Expropiación por vía administrativa:**

| | Número Predio | Resolución de Expropiación | FOLIO A FAVOR GOBERNACIÓN | PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Resolución No. 15 del 16/12/2025 | 260-384733 | En trámite |

Así mismo, se informa que se han suscrito dos (2) contratos de compraventa de mejoras:

| | Número Predio | Documento suscrito | FECHA | PAGO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004ADT3MJAS | Contrato de compraventa de mejoras | 02/07/2025 | 29/10/2025 |
| 2 | 006IAT3MJAS | Contrato de compraventa de mejoras | 04/12/2025 | 30/12/2025 |

### 4.4. INSUMOS RADICADOS EN LA GOBERNACIÓN Y FARO DEL CATATUMBO

**CE-PP-CVC-20260129-03:** Remisión de la oferta formal de compra e inscripción de la oferta formal de compra en la ORIP del predio: 002DIT1MJCS.

**CE-PP-CVC-20260127-03:** Remisión de Resolución de Expropiación Administrativa del predio 001DT3MJAS.

**CE-PP-CVC-20260121-01:** Se solicito la expedición de la Declaratoria de utilidad pública para los predios identificados con folio de matricula 276-6201 y 276-3055.

**CE-PP-CVC-20251231-01:** Solicitud de cancelación de la Oferta Formal de Compra y la Declaratoria de Utilidad Pública de los predios 004DT3MJAS y 002DIT2MJCS.

**CE-PP-CVC-20250617-01:** Reiteración No.2 Solicitud de lineamientos de pago. Se informa nuevamente frente a la necesidad de obtener lineamientos frente a los procesos de pagos y descuentos aplicables en esta materia. (Sin respuesta de fondo a la fecha).

## 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### 5.1. Actividades desarrolladas con propietarios

En el presente mes se obtuvieron la firma de los siguientes Permisos de Intervención[2]:

| PREDIO | PROPIETARIO | Permiso de Intervención |
|---|---|---|
| 001IT4MJAC | Nelson Enrique Jaimes Gelvez | Suscrito 09/01/2026 |

[2]

| PREDIO | PROPIETARIO | Permiso de Intervención |
|---|---|---|
| 002IT4MJAC | Viterminia Gómez Contreras | Suscrito 09/01/2026<br>El permiso de intervención fue firmado por un heredero, considerando que la señora falleció el pasado 03/03/2020 |
| 004IT4MJAC | Francelina Gelves Carillo y Otro | Suscrito 15/01/2026 |



***Registro Fotográfico No. 1.*** *Recorrido y socialización de área de compra para suscripción de los PIV.*

Adicionalmente, Se realizó el trámite de notificación de la oferta formal de compra del predio 005IT3MJAS[3].



[3] **Anexo 4.** Notificación Predio 005IT3MJAS.

*Registro Fotográfico No. 2. Notificación predio 005IT3MJAS*

## 6. TIRA TOPOGRÁFICA

Se remite Tira Topográfica con los ajustes surtidos en el mes de enero del 2026. **ANEXO No. 5**[4].

Aunado a lo anterior, se informa que se anexa ajuste realizado a la línea de compra para el tramo

## 7. ANEXOS.

| | |
|---|---|
| **ANEXO No.1.** | Sabana predial enero del 2026. |
| **ANEXO No.2.** | Sabana de avalúos enero del 2026. |
| **ANEXO No.3.** | Permisos de Intervención suscritos |
| **ANEXO No.4.** | Notificación Predio 005IT3MJAS |
| **ANEXO No.5.** | Tira Topográfica en formato DWG y PDF. |
| **ANEXO No.6.** | Seguimiento Gobernación |

[4] **ANEXO No.5.** Tira Topográfica.

# 6.0 INFORME SOCIAL



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 6.0 INFORME SOCIAL



Dirección: Calle 10 No. 8 – 50 Local 27 Centro Bucaramanga
Correo: consorcioviacentro@gmail.com - Teléfono: (07) 572-8932 – Celular 320 123 7654
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

| INFORME COMPONENTE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER | | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO VÍA CENTRO | | **NIT:** 901.740.397-9 |
| **Contrato N°:** | No. LP-FC-38-2023 | **Corredor vial:** CORNEJO-CUCUTILA, NORTE DE SANTANDER. | |
| **Objetivo:** | MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532- 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | | |
| **Intervención:** | Actividades de mejoramiento de la vía que comprenden los tramos ubicados en las abscisas: cornejo-Santiago desde K4+000 al K5+900, cornejo-Santiago desde K12+200 al K12+600, Arboledas-Salazar desde K21+900 al K22+900, Arboledas-Cucutilla desde K0+000 al K0+920, Cucutilla-Arboledas desde K2+000 al K3+300 del departamento Norte de Santander. | | |
| **Periodo:** | 1 – 30 de enero 2026. | | **Fecha de entrega:** 30/01/2026 |
| **Elabora:** | Profesional Social, Yury Peña | | |
| **Revisa y Aprueba** | Ing. DENNIS JOHANNA RAMIREZ | | |
| **Interventoría:** | CONSORCIO R&Q – JOYCO | **Contrato N°** | 1032-2023 |
| **Objetivo:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" | | |

## 1. INTRODUCCIÓN

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se ejecutan con y para las y los ciudadanos y las comunidades en general, a partir de la transformación de los espacios socialmente construidos; en ellas el concepto intervención social en obra adquiere múltiples sentidos.

La empresa Faro del Catatumbo a través del Consorcio Vía Centro ejecuta el contrato de obra No. LP-FC-38-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER." Entregando a la comunidad nortesantandereana vías en óptimas condiciones de infraestructura.

El informe es elaborado como una herramienta a través de la cual se da fe del cumplimiento de las estrategias sociales implementadas como medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía Cornejo - Cucutilla.

## 2. OBJETIVO

Dar seguimiento al cumplimiento de los programas estipulados para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico y socioeconómico durante el periodo comprendido del 1 al 15 de diciembre del presente año, en la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía en los tramos intervenidos denominados como TRAMO 1,2,3 y 4.

### 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la conglomeración de la información en un documento que resuma la ejecución del programa social desarrollado durante este periodo.
- Entregar todo tipo de registro que evidencie el cumplimiento de los programas estipulados en el documento PAGA.
- Informar sobre la ejecución de las actividades del componente social desarrolladas por el CONSORCIO VÍA CENTRO, en cumplimiento a los compromisos
- Informar cualquier tipo de inconveniente que se presente durante el desarrollo de las actividades contractuales en los aspectos sociales.

## 3. INFORME MENSUAL

| INFORME COMPONENTE SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Durante el periodo del presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de implementar los programas y subprogramas elaborados para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER" de conformidad al cumplimiento del Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA), relacionados a continuación: | | | | |
| **PROGRAMA** | **SUBPROGRAMA** | **¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?** | | **OBSERVACIONES** |
| | | **SI** | **NO** | |
| **PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.** | MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL. | **X** | | Tramo # 1<br>Se realizó charla dirigida a los trabajadores sobre el tema de la no violencia contra la mujer, con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia frente a la prevención de cualquier tipo de violencia basada en género, promoviendo el respeto, la equidad, la sana convivencia y el cumplimiento de la normatividad vigente tanto en el entorno laboral como en la comunidad. |
| **8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA,** | | | | Tramo # 4<br>Se realizó acompañamiento durante la visita técnica de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.** | INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | | | CENS, en el marco del proceso de reubicación de postes y redes de energía eléctrica de alta tensión, con el fin de apoyar la verificación en campo, facilitar la articulación interinstitucional y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas en el área de intervención.<br><br>Tramo # 5<br><br>Se realizó el inventario de predios ubicados en el área de intervención directa (AID) y, de manera simultánea, se elaboraron las respectivas actas de vecindad a las viviendas identificadas, con el fin de registrar el estado actual de las estructuras y dejar constancia formal previa al inicio de las actividades constructivas.<br><br>Predio receptor<br><br>Tramo 3<br><br>Se realizó solicitud formal ante la Oficina de Servicios Públicos del municipio para la reubicación de la tubería de agua potable ubicada |

1220

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | entre las abscisas K22+785 y K22+790, tramo correspondiente al área donde se adelantan actividades de construcción de la vía, con el fin de evitar afectaciones en la prestación del servicio y garantizar la adecuada ejecución de la obra. |
| | APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. | x | | N/A |
| | ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOPREDIAL | | | Tramo # 4<br>Se realizó acompañamiento durante la socialización del Permiso de Intervención Voluntaria a la señora Francelina Carrillo, brindando orientación sobre el alcance del documento, las actividades a ejecutar y los compromisos establecidos, garantizando su adecuada comprensión y formalización del proceso.<br>Tramo # 5<br>Se realizó acompañamiento durante la jornada de socialización de la línea de |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | compra a los propietarios de predios ubicados en el Área de Intervención Directa (AID), brindando apoyo en la explicación del procedimiento, alcances, requisitos y etapas del proceso, con el propósito de garantizar información clara, participación informada y transparencia en la gestión predial del proyecto. |
| | ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | | | Tramo # 4<br>Se atendió la inquietud presentada por el señor Enrique Díaz respecto al inicio de la construcción del box culvert en el área aledaña a la vivienda de su propiedad, brindando información clara sobre el cronograma de ejecución, el alcance de la actividad y las medidas previstas para prevenir posibles afectaciones. |
| | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | X | | Tramo # 3<br>1. Se informó a los residentes ubicados entre las abscisas K22+785 y K22+790 sobre el inicio de las actividades de cajeo en dicho tramo, socializando |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | previamente el alcance de las labores a ejecutar. Asimismo, se dieron a conocer las medidas preventivas y recomendaciones de seguridad que deben tener en cuenta durante el tiempo de ejecución de la obra, con el fin de mitigar riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad.<br><br>2. Se realizó la entrega del material pétreo retirado del puente Miguel A. Torres a la Secretaría de Planeación Municipal, dejando constancia formal mediante la respectiva acta de reunión, en la cual se registraron las condiciones, cantidades y destino del material entregado. |

**ANEXOS**

**Registro fotográfico**















CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario

**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074

San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 7. INFORME SST



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 7. INFORME SST



Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobanano
Correo: [illegible] Teléfono: 607 572 3321 – Celular 300-273-1074
San Jorge de [illegible] – Norte de Santander

1224

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

## INFORME DE

## SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




**"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".**

**PERIODO:**

**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026**

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

## Contenido


1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 4
3. OBJETIVO GENERAL ..... 5
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS ..... 5
5. MARCO CONCEPTUAL ..... 5
6. MARCO LEGAL ..... 10
7. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 10
7.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES. ..... 11
7.2 RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA (CONSORCIO VIA CENTRO-SUBCONTRATISTAS).. 12
7.2.1 PERSONAL ACTIVO TRAMO 3 ..... 12
7.2.2 PERSONAL ACTIVO TRAMO 2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.2.3 PERSONAL ACTIVO TRAMO 1 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ..... 18
8.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 19
8.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..... 19
8.3 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ..... 20
8.4 EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO. ..... 24
9. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 26
9.1 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN. ..... 26
9.2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 29
9.3 REPORTE E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES ..... 33
9.4 REPORTE AUSENTISMO LABORAL ..... 33
9.5 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE OBRA ..... 35
10. COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) ..... 36
10.1 REUNIONES DEL COMITÉ. ..... 36
10.2 FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST). ..... 37
10.3 FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. ..... 37

10.4 FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ. 38
11. COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL (COVILA) 38
11.1 REUNIONES DEL COMITÉ. 38
11.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 38
11.3 PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. 39
11.4 REUNIONES DEL COMITÉ. 39
11.5 FUNCIONES DEL COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 39
11.6 FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. 40
11.7 FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ. 41
12. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 41
12.1 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 42
13. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 43
14. CONCLUSIONES 44

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

## 1. INTRODUCCIÓN

El programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo principal Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la organización. Y así dar cumplimiento de todas las normas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo al decreto 1072 del 2015 y cumpliendo con la resolución 0312 del 2019 que trata de los estándares mínimos de SG-SST.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) al Proyecto: ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".*** Presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto como consecuencia a la exposición a factores de riesgo generados durante las actividades de obra. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de sus Elementos de Protección Personal.

En este documento recopila todas las actividades ejecutadas para preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores para dar cumplimento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de enero de 2026, realizado por el **CONSORCIO VIA CENTRO**.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato consta de el ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADODEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".***

.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

3. OBJETIVO GENERAL

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".*** Y así dar cumplimiento a los requisitos y obligaciones establecidas de acuerdo al decreto 1072 de 2015.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir a cabalidad con las reglas y normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y así mismo cumplir también con los requisitos contractuales propuestos en el peligro de condiciones.
- Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del proyecto ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".***

5. MARCO CONCEPTUAL

- **Peligro:** Fuente, situación o acto con efecto potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
- **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:** Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo; con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de

los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

- **Comité de Convivencia Laboral:** Es un grupo de empleados conformado por representantes del empleador y representantes de los empleados que, en el desarrollo de medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, contribuyen a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los sitios de trabajo.
- **COPASST:** Comité Partitorio de Seguridad y Salud en el trabajo, es el organismo que debe velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional (medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguridad industrial) dentro de la entidad, minimizando los riesgos laborales.
- **ARL:** Aseguradora de Riesgos Laborales.
- **Accidente de trabajo:** Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
- **Actividad rutinaria:** Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
- **Auto reporte de condiciones de trabajo y de salud:** Proceso mediante el cual es trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
- **Aislamiento:** Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
- **Limpieza:** Es el proceso de remover, a través de medios mecánicos y/o físicos como son el polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, y materiales entre otros. Es el proceso previo a la desinfección.
- **Desinfección:** Es el proceso que implica la destrucción de los microorganismos a través del uso de sustancias químicas o agentes físicos.

- **Equipo de protección personal**: Es equipo diseñado para para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias por contacto con productos peligrosos como químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos entre otros.
- **Afectado:** Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.
- **Bioseguridad:** Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.
- **Caso Probable:** Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios.
- **Caso Confirmado:** Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
- **Caso Descartado:** Persona que cumple la definición de caso probable (del presente documento) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo real.
- **Caso índice:** En epidemiología, se llama caso índice o paciente cero al primer caso que da lugar a la atención del investigador y origina una serie de acciones, visitas y pasos necesarios para conocer un foco de infección. Puede ocurrir que el caso sea primario, comprimario o secundario dentro del foco, pero la definición está dada desde el punto de vista de la investigación epidemiológica. El caso índice tiene hasta cierto punto un carácter administrativo, porque corresponde al primero notificado a la autoridad sanitaria y conduce (indica) hacia un brote localizado.
- **Caso Sospechoso:** Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se considera Caso Sospechoso:

- **Paciente con infección respiratoria aguda severa** (con fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.
- **Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda** y en el que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-19, o b) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas.
- **Contagio:** Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.
- **Control:** Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones.
- **Contacto Cercano:** Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
- **Los coronavirus (COV)** son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.
- **COVID-19:** El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS.
- **Cuarentena:** Consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado.
- **Desinfección:** Proceso químico para erradicar microorganismos.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

- **Enfermedad:** Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa.
- **Epidemia:** Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo.
- **Gel antimaterial:** Es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto.
- **Protección:** Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.
- **Respirador N95:** Las mascarillas de protección N95 son las mascarillas más simples. La denominación «N95» de NIOSH significa que la mascarilla retiene al menos el 95% de las partículas de 0,3 µm o mayores y la letra N indica que NO es resistente al aceite.
- **Salud Pública:** De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.
- **Seguimiento:** Procedimiento para mantener el contacto con Casos Sospechosos o Con-firmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas de prevención y cuidado.
- **Sintomatología:** Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.
- **Tratamiento:** Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.
- **Virus:** Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

6. MARCO LEGAL

| REQUISITO LEGAL | ENTIDAD QUE LA EMITE | AÑO | TITULO |
|---|---|---|---|
| **Decreto 1072** | Ministerio del trabajo | 2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo |
| **Guía Técnica Colombiana (GTC) 45** | Icontec | 2010 | Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional |
| **Resolución 2013** | Ministerio del Trabajo y Seguridad Social | 1986 | Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. |
| **RESOLUCIÓN 0312** | Ministerio de trabajo | 2019 | Definición de Estándares Mínimos del SGSST. |

7. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

## 7.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES.

En el siguiente cuadro se verifican los requisitos mínimos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo con los que se cuentan para el desarrollo del proyecto ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".*** como parte del plan integral de seguridad y salud en el trabajo del **CONSORCIO VIA CENTRO**.

| ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | Mensual | | |
| | SI | NO | |
| El contratista tiene al dia las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal. | X | | |
| Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:<br>• SOAT<br>• Seguro de automóviles contra todo riesgo<br>• Tarjeta de propiedad<br>• Licencia de conducción de la persona responsable | X | | |
| El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal. | X | | |
| Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo. | X | | |

## 7.2 RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA (CONSORCIO VIA CENTRO-SUBCONTRATISTAS).

### 7.2.1 PERSONAL ACTIVO TRAMO 3

| N | NOMBRE APELLIDOS | CEDULA | CARGO | INGRESOS | RETIROS | SEGURIDAD SOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GAMERO | 88278273 | INGENIERO RESIDENTE | 1/11/2025 | 20/12/2025 | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 2 | YÉSICA GARCÍA IBARRA | 1005042765 | AUX SST | | 30/12/2025 | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 3 | YURI MARCELA PEÑA | 1096947236 | PROFESIONAL SOCIAL | | | INDEPENDIENTE |
| 4 | DAREN OVALLOS | 1094269900 | PROFESIONAL AMBIENTAL | | 15/01/2026 | INDEPENDIENTE |
| 5 | MARLON CASTRILLÓN | 1090175924 | AUX LABORATORIO | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 6 | MARTHA VILLAMIZAR | 1090395293 | CONTROLADORA TRAFICO | | 30/12/2025 | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 7 | YANETH IBÁÑEZ | 60446960 | CONTROLADORA TRAFICO | | 30/12/2025 | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 8 | JOSE URIBE LAGUADO | 88179493 | VIGILANTE | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 9 | EDGAR ADRIÁN CASTRILLÓN | 88253361 | ALMACENISTA | | | CONSTRUCTORA CUCUTA |
| 10 | JAVIER ALEXANDER LÓPEZ | 88239557 | CONDUCTOR CAMIONETA | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 11 | LUIS EDUARDO VALERO | 13487307 | AUX LABORATORIO | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 12 | LUIS ARTURO MENDOZA | 1007197272 | OPERADOR VIBRO COMPACTADOR | | | EXPORIENTE |

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | YEFFERSON SANJUAN CAMARGO | 1094369267 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | | 20/12/2025 | EXPORIENTE |
| 14 | ANDRES DAVID ORTIZ | 1093764297 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | | | EXPORIENTE |
| 15 | ÁNGEL GARCÍA | 88177643 | CONDUCTOR VOLQUETA | | | EXPORIENTE |
| 16 | EUDES BLADIMIR PEÑARANDA | 1094166881 | OPERADOR PAJARITA | | | EXPORIENTE |
| 17 | CÉSAR ADRIÁN PEÑARANDA | 5497850 | CONDUCTOR VOLQUETA | | | EXPORIENTE |
| 18 | MARCO ANTONIO CÁRDENAS | 1090495934 | CONDUCTOR CAMIÓN | | | EXPORIENTE |
| 19 | JHONATAN JAVIER BAUTISTA | 1005042843 | TOPOGRAFÍA | | | FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ |
| 20 | JAHIR ORTIZ | 1094332836 | TOPOGRAFÍA | | | FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ |
| 21 | LUIS ALBERTO ROJAS ORTIZ | 88179353 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 22 | JOSE ALEXANDER GALVIS | 1092646153 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 23 | ELKIN JAVIER SALINAS | 1120564035 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 24 | ALEXANDER ROJAS FONTALVO | 88265303 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 25 | LUIS ARVEY LAGUADO | 1093886824 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 26 | JOSE PRIMITIVO PÉREZ | 1093884367 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 27 | LUIS ANTONIO RAMÍREZ CARDENAS | 88179256 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FELIX GARCÍA ROJAS | 1063348429 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 29 | EMILIO HERNANDO LAGUADO | 5497753 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 30 | JUAN CARLOS ORTIZ | 100788610 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 31 | VÍCTOR CONTRERAS | 1094859085 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 32 | CRISTIAN TIBADUISA | 1093887157 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 33 | EDGAR LINDARTE CARDENAS | 88178696 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCIONES JARP |
| 34 | JESUS ANTONIO PALACIOS | 88178746 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 35 | CRISANTO PALACIOS PALACIOS | 88179321 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |

### 7.2.2 PERSONAL ACTIVO TRAMO 1

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS ENERO | RETIROS ENERO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA | 13506458 | MAESTRO | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 2 | ELIBER QUINTERO PEREZ | 1090427870 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 3 | FRANKLIN ZUÑIGA SANCHEZ | 1090375442 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 4 | NAHUM RIVERA REMOLINA | 13197639 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NARIEN JOSE NAVARRO CARRILLO | 1092357090 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 6 | DIOMEDEZ SANCHEZ ORTEGA | 1091593674 | OFICIAL DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 7 | LUIS ALFREDO REYES | 1994002 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 8 | OSCAR GABRIEL PEREZ GUERRERO | 1094858993 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 9 | LUIS RAMIRO PEREZ PARADA | 1094858770 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 10 | JAVIER CAÑIZARES LOPEZ | 88252039 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 11 | JOSE ANTONIO RAMIREZ | 5497245 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 12 | GERMAN RUBIO | 5497428 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 13 | GILBERTO RAMIREZ | 5497064 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 14 | YHON ALEXANDER MARTINEZ RAMIREZ | 5497833 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 15 | CARLOS YOVANI RINCON GARCIA | 1093887345 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 16 | JOSE ELADIO PEÑA MORA | 5489902 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 17 | RAUL MONCADA VILLAMIZAR | 88178989 | AYUDANTE DE OBRA | 13/01/2026 | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 18 | JOSE EDILSO GAONA MORENO | 1091802626 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 19 | JHAN CARLOS CARRILLO CARRILLO | 1007444980 | AYUDANTE PILERO | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 20 | JOSE DANIEL MERCHAN PIEDRAS | 1092395390 | PILERO | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 21 | JESUS ALBERTO BRAVO PABON | 1093887291 | AYUDANTE PILERO | | | CONSTRUCCIONES JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CESAR DIAZ | 96168127 | AYUDANTE DE OBRA | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 23 | JUAN JAVIER ROJAS OLIVEROS | 1090487067 | SUPERVISOR | | | CONSTRUCCIONES JARP |
| 24 | YEISON ARLEY PEREA | 11938385 | PILERO | 05/01/2025 | | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 25 | DANY DAVIER ARANGO PEREZ | 1122237674 | PILERO | 05/01/2026 | | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 26 | WILLIAM ARROYO PALACIOS | 1042732967 | PILERO | 05/01/2026 | | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 27 | LUIS CARLOS MARTINEZ | 1007112416 | AYUDANTE PILERO | 06/01/2026 | | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 28 | FRANCISCO JAVIER SALAS FLOREZ | 73584713 | ALMACENISTA | 16/01/2026 | | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 29 | MARLYN YELITZA JAIMES | 1004996797 | TOPOGRAFA | | | SANDRA KATHERINE BARRERA MONSALVE |
| 30 | YEIFERSON STEWART ORTEGA SÁNCHEZ | 1010062145 | CADENERO | | | SANDRA KATHERINE BARRERA MONSALVE |
| 31 | JUAN DAVID HERNÁNDEZ | 1093590006 | CADENERO | | | MARÍA ESPERANZA MONSALVE |
| 32 | SERGIO PÉREZ PÉREZ | 1090485739 | TOPÒGRAFO | | | SANDRA KATHERINE BARRERA MONSALVE |
| 33 | KEINER RUBIO REYES | 1090486257 | OPERADOR EXCAVADORA ORUGA | | | EXPO RIENTE REPRESENTACIONES |
| 34 | MANUEL JESÚS LEAL BLANCO | 882556554 | OPERADOR MOTONIVELADORA | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 35 | OSCAR PEÑARANDA ACERO | 12388186 | OPERADOR RETROCARGADOR | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 36 | CRISTIAN FERNANDO CELIS SANDOVAL | 1092156255 | OPERADOR VIBRO | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 37 | DIEGO ANDRÉS DIAZ CHACÓN | 1090487944 | OPERADOR MINI CARGADOR | | | CONSTRU CÚCUTA |

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | LUIS ALFREDO HERRERA OSPINO | 88256554 | VOLQUETERO | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 39 | JHON SNEIDER MENDOZA | 1010122441 | VOLQUETERO | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 40 | JAVIER SUAREZ | 88200398 | VOLQUETERO | | | EXPORIENTE REPRESENTACIONES |
| 41 | CARLOS ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ | 1094244145 | CONDUCTOR | | | CONSORCIO VÍA CENTRO |
| 42 | KELLY ZULEIMA CÁCERES | 1094858628 | CONTROLADORA DE TRAFICO | | | CONSORCIO VÍA CENTRO |
| 43 | MILDRE NEIRA FERNANDEZ | 1094858628 | CONTROLADORA DE TRAFICO | 05/01/2026 | | CONSORCIO VÍA CENTRO |
| 44 | LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ | 13465276 | ALMACENISTA | | | DANISSAN |
| 45 | YANK CARLOS MARTÍNEZ | 1094552023 | AUX LABORATORIO | | | CONSORCIO VÍA CENTRO |
| 46 | YEFERSON QUINTANA ALVERNIA | 5401800 | INGENIERO RESIDENTE | | | CONSORCIO VÍA CENTRO |
| 47 | DARLY JUDITH GALVIS RODRÍGUEZ | 1093774341 | AUXILIAR RESPONSABLE SST | | | CONSORCIO VÍA CENTRO |

### 7.2.2 PERSONAL ACTIVO TRAMO 4

| N | NOMBRE APELLIDOS | CEDULA | CARGO | INGRESOS | RETIROS | SEGURIDAD SOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS SNEIDER PARRA RAMIRES | 1090385445 | INGENIERO RESIDENTE | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 2 | BELCY YOHANNA URBINA POLENTINO | 1093886323 | AUXILIAR SST | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 3 | CARLOS ALBERTO PINEDA TARAZONA | 1007909639 | TOPOGRAFO | | | INDEPENDIENTE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WILSON ELIAS ORTEGA | 1092645373 | CADENERO | | | INDEPENDIENTE |
| 5 | BETTY ISABEL VILLAMIZAR ATUESTA | 1090458213 | CONTROLADORA | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 6 | LAURA DANIELA ANGARITA PALOMINO | 1097781192 | CONTROLADORA | | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 7 | HEYSON FERNANDO CONTRERAS CRUZ | 1004941117 | AYUDANTE | | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 8 | WILSON HARLEY CARRERO BAEZ | 1092646452 | AYUDANTE | | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 9 | JOHN BETANCUR | 1093750881 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | | | EXPORIENTE |
| 10 | JUAN CARLOS RODIRGUEZ | 1090413797 | OPERADOR PAJARITA | | | EXPORIENTE |
| 11 | JHON BELEÑO | 1085100485 | OFICIAL | 05-01-2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 12 | JORGE CORTÉS | 1047423241 | OFICIAL | 05-01-2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 13 | YOMEL FERNANDEZ | 6202934 | AYUDANTE DE OBRA | 05-01-2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 14 | YULIS PAOLA BELEÑO | 1065660929 | ALMACENISTA | 06-01-2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 15 | YILMER ASCANIO | 1007307881 | ALMACENISTA | 20-01-2026 | | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 16 | VICTOR JOSE DITTA CARRILLO | 77104687 | AUXILIAR PILERO | 05/01/2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 17 | ALIPIO SERNA MATURANA | 11830608 | PILERO | 05/01/2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 18 | PEDRO CARLOS ROMAÑA | 1077443783 | OFICIAL PILERO | 07/01/2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |
| 19 | JHOAN SEBASTIAN ORTEGA VACA | 1093292289 | OFICIAL PILERO | 07/01/2026 | | CONSTRUCCIONES BELEÑO |

## 1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

## 1.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A continuación, se relacionan las actividades desarrollas por el profesional SST del **CONSORCIO VIA CENTRO**, en lo relacionado a SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y en el desarrollo del proyecto en materia de seguridad y salud en el trabajo con los que se cuentan para el desarrollo del proyecto ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".***

El desarrollo de las actividades de obra, se cumple con todas las disposiciones que sobre seguridad y salud en el trabajo ha expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo especial cuidado en salvaguardar la integridad física de los trabajadores cuyas labores de seguimiento, verificación y control, se desarrollan en la obra.
La función encargada del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo la conformaron los siguientes profesionales:

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| Darly Judith Galvis Rodríguez | Auxiliar responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Tramo 1 y 2 |
| Belcy Jhoanna Urbina Polentino | Auxiliar en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Tramo 3 y 4 |

## 1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A continuación, se nombran las actividades desarrolladas en el desarrollo del proyecto por parte del contratista con el personal idóneo y herramientas adecuadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en tramo 1, tramo 2 y tramo 3 y tramo 4

- ✓ Redacción, divulgación y publicación de las políticas (seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, tabaquismo y alcoholismo) a trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.

- ✓ Publicación de reglamento de higiene y seguridad industrial a trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.
- ✓ Afiliaciones de ARL, EPS, AFP y CCF del personal que ingresa a la obra en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.
- ✓ Elaboración de exámenes de ingreso del personal que ingresa a laboral en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.
- ✓ Entrega de dotación y notificación de riesgos a empleados nuevos.
- ✓ Proceso de inducción al personal nuevo de la obra que ingresa a laboral en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.
- ✓ el que se encuentran los siguientes temas:
- ✓ Generalidades de la empresa, formas de paso de su salario, Inducción al Cargo, Notificación al Examen de ingreso, Socialización políticas de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, Socialización procedimiento de Seguridad Social, Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimiento de Accidente de Trabajo, uso y cuidados de EPP.
- ✓ Diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo a las actividades que se están ejecutando en obra con el fin de identificar en campo los peligros a los que se exponen los trabajadores de acuerdo a las actividades contempladas en obra y así disminuir o eliminar el riesgo a sufrir algún accidente.
- ✓ Diligenciamiento de inspecciones y preoperacionales de las máquinas y equipos operados en obra.
- ✓ Se culmina con la señalización completa y adecuada de las áreas de trabajo.

### 1.3 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Esta actividad se brindó a todo el personal que ingresó a laboral, brindándole una inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se socializó la inducción al cargo, uso de los Elementos de Protección Personal y su respectiva limpieza y el buen uso de herramientas.

- ✓ Esta actividad es constante se realiza a todo el personal contratista, subcontratista técnico-administrativo y operativo que ingreso a laborar en las instalaciones del proyecto entre el 01 de enero de 2026 al 30 de enero 2026.
- ✓ la inducción en seguridad y salud en el trabajo es realizada por el profesional en seguridad y salud en el trabajo del **CONSORCIO VIA CENTRO**, y consta de una hora donde se le dan a conocer al colaborador temas como:
- ✓ Que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

1234

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

- ✓ Políticas y se dan a conocer las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- ✓ POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ✓ POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
- ✓ POLITICA DE PREPARACION, PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
- ✓ POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL
- ✓ POLITICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
- ✓ Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Enfermedad laboral, accidente de trabajo, riesgo, peligro.
- ✓ Que hacer en caso de presentarse un accidente de trabajo.
- ✓ Que es COPASST y sus funciones.
- ✓ Comité de Convivencia Laboral y sus Funciones.
- ✓ Importancia de los Elementos de protección Laboral.
- ✓ Clase de Riesgo y los Riesgos a los que se encuentra expuestos en su puesto de trabajo. (conocimiento de Riesgo al Trabajador)
- ✓ Plan de EMERGENCIA, objetivos y amenazas
- ✓ Plan de Evacuación.
- ✓ Que son Pausas Activas.
- ✓ Afiliación al sistema de seguridad social integral.

Las capacitaciones son dadas al personal según el plan de capacitaciones del proyecto, donde se van a tratar temas contemplados en Seguridad y Salud en el Trabajo, según la necesidad de cada proceso.

A continuación, se detalla las capacitaciones y charlas diarias realizadas en obra.

| TEMAS EJECUTADOS CHARLAS DIARIAS TRAMO 1 | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|
| PAUSA ACTIVA Y CHARLA DE INGRESO | 05/01/2026 |
| CAPACITACION DE REINDUCCION | 06/01/2026 |

| | |
|---|---|
| USO CORRECTO DE LOS EPP | 07/01/2026 |
| IDENTIFICACION DE RIESGO EN CADA ACTIVIDAD DE LA OBRA | 08/01/2026 |
| ERGONOMIA PARA TRABAJO DE FUERZA Y POSTURAS EN LA CONSTRUCCION | 09/01/2026 |
| MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES | 10/01/2026 |
| PREVENCION DE CAIDAS A DISTINTO NIVEL | 13/01/2026 |
| SEÑALIZACION | 14/01/2026 |
| CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 15/01/2026 |
| TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | 16/01/2026 |
| MANEJO DE CARGAS Y CORRECTO LEVANTAMIENTO | 17/01/2026 |
| PAUSA ACTIVA | 19/01/2026 |
| MANEJO ADECUADO DE CARGAS | 20/01/2026 |
| USO ADECUADO DE EPP | 21/01/2026 |
| JORNADA DE ORDEN Y ASEO | 22/01/2026 |
| IDENTIFICACION DE PUNTOS CIEGOS EN VEHICULOS | 23/01/2026 |
| PAUSA ACTIVA | 24/01/2026 |
| PAUSA ACTIVA | 26/01/2026 |
| RECOMENDACIONES DE VIDA SALUDABLE | 27/01/2026 |
| IDENTIFICACION DE PELIGROS | 28/01/2026 |
| QUE ES EL SISTEMA DE GESTION DE SST | 29/01/2026 |
| CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE | 30/01/2026 |

| TEMAS EJECUTADOS CAPACITACIONES MES ENERO TRAMO 1 | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|
| CAPACITACION DE INDUCCION Y REINDUCCION | 06/01/2026 |

| TEMAS EJECUTADOS CHARLAS DIARIAS TRAMO 3 | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|
| pausa activa y charla de ingreso | 05/01/2026 |
| capacitación de reinducción | 06/01/2026 |
| identificación de riesgo en cada actividad de la obra | 07/01/2026 |

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

| | |
|---|---|
| uso correcto de los EPP | 08/01/2026 |
| ergonomía para trabajos de fuerza y posturas en la construcción | 09/01/2026 |
| Manejo seguro de herramientas manuales | 10/01/2026 |
| Señalización | 13/01/2026 |
| Pausa activa | 14/01/2026 |
| Control de sustancias químicas | 15/01/2026 |
| Trabajo en alturas | 16/01/2026 |
| Manejo de cargas y correcto levantamiento | 17/01/2026 |
| Pausa activa | 19/01/2026 |
| Manejo adecuado de cargas | 20/01/2026 |
| Uso adecuado de EPP | 21/01/2026 |
| Jornada de orden y aseo | 22/01/2026 |
| Identificación de puntos ciegos en vehículos | 23/01/2026 |
| Pausa activa | 24/01/2026 |
| Pausa activa | 26/01/2026 |
| Recomendaciones de vida saludable | 27/01/2026 |
| Identificación de peligros | 28/01/2026 |
| Que es el sistema de gestión de SST | 29/01/2026 |
| Cuidemos el medio ambiente y pausa activa | 30/01/2026 |

| TEMAS EJECUTADOS CAPACITACIONES MES NOVIEMBRE TRAMO 3 | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|
| PLAN DE MERGENCIAS Y MANEJO DE EXTINTORES | 20/01/2026 |

| TEMAS EJECUTADOS CHARLAS DIARIAS TRAMO 4 | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|
| pausa activa y charla de ingreso | 05/01/2026 |
| capacitación de reinducción | 06/01/2026 |
| identificación de riesgo en cada actividad de la obra | 07/01/2026 |
| uso correcto de los EPP | 08/01/2026 |
| ergonomía para trabajos de fuerza y posturas en la construcción | 09/01/2026 |
| Manejo seguro de herramientas manuales | 10/01/2026 |
| Señalización | 13/01/2026 |

| | |
|---|---|
| *Pausa activa* | *14/01/2026* |
| *Control de sustancias químicas* | *15/01/2026* |
| *Trabajo en alturas* | *16/01/2026* |
| *Manejo de cargas y correcto levantamiento* | *17/01/2026* |
| *Pausa activa* | *19/01/2026* |
| *Manejo adecuado de cargas* | *20/01/2026* |
| *Uso adecuado de EPP* | *21/01/2026* |
| *Jornada de orden y aseo* | *22/01/2026* |
| *Identificación de puntos ciegos en vehículos* | *23/01/2026* |
| *Pausa activa* | *24/01/2026* |
| *Pausa activa* | *26/01/2026* |
| *Recomendaciones de vida saludable* | *27/01/2026* |
| *Identificación de peligros* | *28/01/2026* |
| *Que es el sistema de gestión de SST* | *29/01/2026* |
| *Cuidemos el medio ambiente y pausa activa* | *30/01/2026* |

| ***TEMAS EJECUTADOS CAPACITACIONES MES DICIEMBRE TRAMO 4*** | ***FECHAS DE REALIZACIÓN*** |
|---|---|
| *Plan de emergencia y manejo de extintores* | *14/01/2026* |

## 1.4 EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO.

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y, por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo. Los exámenes médicos ocupacionales, además de cumplir con un requisito legal, deberán contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las manifestaciones clínicas, de enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades de origen común que pudieran ser agravadas por las condiciones de trabajo.

Al personal que ingreso a laborar en las actividades propias de la obra se le realizó exámenes de Ingreso, con el objeto de conocer las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación y a los trabajadores que

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

ya no se encuentran laborando en la obra se le realizó examen de egreso, para conocer las condiciones de salud del trabajador a la culminación de su contratación.

Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 30/01/2026 se realizó exámenes médicos ocupacionales de ingreso al proyecto ***"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PORGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ -SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CT01-SV-02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL FARO DEL CATATUMBO S.A.S".***

A continuación, se relaciona el personal que se les realizo examen médico ocupacional de ingreso.

| EXAMENES MEDICOS PERSONAL TRAMO 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NOMBRE APELLIDOS | CEDULA | CARGO | INGRESOS | IPS | CONCEPTO | CONTRATISTA |
| 1 | MILDRED NEIRA FERNANDEZ | 1094858628 | CONTROLADORA DE TRAFICO | 29/12/2025 | IPS MEDCARE | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | CONSORCIO VIA CENTRO |
| 2 | RAUL MONCADA VILLAMIZAR | 88178989 | AYUDANTE DE OBRA | 11/12/25 | IPS PROGRESANDO EN SALUD | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | CONSORCIO JARP |
| 3 | YEISSON ARLEY PEREA PEREA | 11938385 | PILERO | 05/01/2025 | MEDICINA LABORAL EL TREBOL | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 4 | DANNY DAVIER ARANGO PEREZ | 112227674 | PILERO | 05/01/2026 | MEDICINA LABORAL EL TREBOL | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 5 | WILLIAM ARROYO PALACIOS | 1042732967 | PILERO | 05/01/2026 | MEDICINA LABORAL EL TREBOL | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUIS CARLOS MARTINEZ | 1007112416 | AYUDANTE PILERO | 05/01/2026 | MEDICINA LABORAL EL TREBOL | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 7 | FRANCISCO JAVIER SALAS | 73584713 | ALMACENISTA | 15/01/2026 | IPS FIGURAS SST | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |

**EXAMENES MEDICOS PERSONAL TRAMO 3**

| N | NOMBRE APELLIDOS | CEDULA | CARGO | INGRESOS | IPS | CONCEPTO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES DAVID ORTIZ | 1093764297 | OPERADOR | 05/01/2026 | IPS MEDCARE | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | CONSORCIO VIA CENTRO |

**EXAMENES MEDICOS PERSONAL TRAMO 4**

| N | NOMBRE APELLIDOS | CEDULA | CARGO | INGRESOS | IPS | CONCEPTO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOAN SEBASTIAN ORTEGA VACA | 1093292289 | PILERO | 19/11/2025 | IPS FIGURAS SST | SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 2 | WILSON ARLEY CARRERO BAEZ | 1092646452 | AYUDANTE DE OBRA | 03/01/2026 | IPS FIGURAS SST | SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 3 | YULIS PAOLA BELEÑO MORA | 1065660929 | ALMACENISTA | 07/01/2026 | IPS FIGURAS SST | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | JOSE BELEÑO DE LA HOZ |
| 4 | YILMER JAVIER ASCANIO | 901740307 | ALMACENISTA | 17/01/2026 | MEDCARE | SIN RESTRICIONES PARA EL CARGO | CONSORCIO VIA CENTRO |

## 2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

### 2.1 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
## CONSORCIO VIA CENTRO
## NIT:901740307-9

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

Para iniciar con el diseño de la matriz de elementos de protección personal se partió identificando los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Al tener identificado los riesgos se inició con la clasificación y caracterización de que EPP debe utilizar el trabajador en su área de trabajo.

A continuación, se relacionan los Elementos de Protección Personal que se utilizan en obra el personal de la **CONSORCIO VIA CENTRO**.

| *ELEMENTO* | *FOTOGRAFIA* | *CARGO AL QUE APLICA* |
|---|---|---|
| *Casco de seguridad con barbuquejo.* |  | *Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Controlador de tráfico, Ingenieros.* |
| *Gafas de seguridad con lente oscuro o claro.* |  | *Controlador de trafico, Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Protector auditivo tipo copa.* |  | *Operador de equipos, oficial de obra, ayudante de obra.* |
| |  | |

| | | |
|---|---|---|
| *Protector auditivo inserción.* | | *Controlador de tráfico, Ayudante de Obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Mascarilla anti polvo industrial.* |  | *Controlador de tráfico, Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Dotación* |  | *Todo el personal de obra.* |
| *Capuchón en tela.* |  | *Controlador de tráfico, Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Guantes vaqueta reforzado.* |  | *Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos.* |
| *Guantes de caucho.* |  | *Auxiliar de obra, Oficial de obra* |

| | | |
|---|---|---|
| *Guantes de precisión.* |  | *Controlador de tráfico, Ingenieros.* |
| *Botas de seguridad con puntera.* |  | *Controlador de tráfico, Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Botas de seguridad caña alta de caucho.* |  | *Controlador de tráfico, Ayudante de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.* |
| *Chaleco reflectivo.* |  | *Controlador de tráfico, Oficiales de obra, Ayudantes de obra.* |
| *Equipo contra caídas.* |  | *Oficial de obra, Ingenieros.* |

## 2.2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación, se relacionan la maquinaria y equipos usados en el desarrollo de la obra por parte del contratista **CONSORCIO VIA CENTRO**.

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

Diariamente los trabajadores que utilicen cualquier tipo equipo o maquinaria deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por parte del trabajador u operador en el que constate que todos los componentes, se encuentran en buen estado.

las inspecciones pre operacionales antes de su uso debe ser acompañada por parte del auxiliar SST verificando que la inspección se realice, el mismo instruye con anterioridad a los trabajadores sobre la forma de realizar la inspección.

**RELACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS TRAMO 3**

| N° | VEHICULO/ MAQUINA | PLACA/N° DE REGISTRO | FECHA SOAT<br>FECHA CERTIFICADO GASES | NOMBRE CONDUCTOR | N° CEDULA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retroexcavadora-Oruga. | MC038576 | CATERPILLAR 324D | ANDRES DAVID ORTIZ | 1093764297 |
| 2 | Retrocargador Pajarita. | MC043322 | CATERPILLAR 416D | EUDES BALDIMIR PEÑARANDA | 1094166681 |
| 3 | Motoniveladora | MC35644 | CATERPILLAR 120 G | MARLON SAUL REALES | 1090472764 |
| 4 | Vibro Compactador | MC034834 | CATERPILLAR CS533E | LUIS ARTURO MENDOZA | 1007197272 |
| **TOTAL, DE MAQUINARIA AMARILLA EN OBRA:** | | | | **4 MAQUINAS** | |
| 6 | Volqueta Doble Troque | KENWORD TH TTS-107 | SOAT:14/02/2026<br>TECNICOMECANICO:09/03/2026 | ANGEL CENEN GARCIA | 88177643 |
| 8 | Volqueta Sencilla | HINO VIS-106 | SOAT:19/03/2026<br>TECNICOMECANICO:20/06/2026 | CESAR ADRIAN PEÑARANDA | 5497850 |
| **TOTAL, DE VEHICULOS EN OBRA:** | | | | **2 VEHICULOS** | |

# INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# CONSORCIO VIA CENTRO
# NIT:901740307-9

| N° | MAQUIINAS-EQUIPOS TRAMO 3 | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. | Planta eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 3. | Mezcladora de concreto | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 4. | Tronzadora eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 5. | Pulidora eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 6. | Vibrador de concreto | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 7. | Apisador Tipo canguro | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 8 | Taladro Manual | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 9 | Motobomba Sumergible | 1 | Activa- cuando se requiere |
| TOTAL, EQUIPOS EN OBRA: | | | 9 EQUIPOS |

## RELACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS TRAMO 4

| N° | VEHICULO/ MAQUINA | PLACA/N° DE REGISTRO | FECHA SOAT<br>FECHA CERTIFICADO GASES | NOMBRE CONDUCTOR | N° CEDULA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retroexcavadora | BN0037 | CATERPILLAR 320 C | JOHN BETANCUR | 1093750881 |
| 2 | Retrocargador mixto Pajarita. | CB008890 | CATERPILLAR 420E | JUAN RODRIGUEZ | 1090413797 |
| TOTAL, DE MAQUINARIA AMARILLA EN OBRA: | | | | 2 MAQUINAS | |
| 1 | Volqueta Sencilla | HINO ELLA - 416 | SOAT:15/11/2026<br>TECNICOMECANICO:13/12/2026 | ALDEMAR CARRILLO | 88250757 |
| TOTAL, DE VEHICULOS EN OBRA: | | | | 1 VEHICULOS | |

| N° | MAQUIINAS-EQUIPOS TRAMO 4 | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. | Planta eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 3. | Mezcladora de concreto | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 4. | Tronzadora eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 5. | Pulidora eléctrica | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 6. | Vibrador de concreto | 1 | Activa- cuando se requiere |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Apisador Tipo canguro | 1 | Activa- cuando se requiere |
| 8 | Taladro Manual | 0 | Activa- cuando se requiere |
| 9 | Motobomba Sumergible | 0 | Activa- cuando se requiere |
| TOTAL, EQUIPOS EN OBRA: | | | 6 EQUIPOS |

**RELACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS TRAMO 1**

| Nº | VEHICULO/ MAQUINA | PLACA/Nº DE REGISTRO | FECHA SOAT<br>FECHA CERTIFICADO GASES | NOMBRE CONDUCTOR | Nº CEDULA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retroexcavadora-Oruga. | MC002337 | CATERPILLAR 320D | KEINER RUBIO REYES | 1090486257 |
| 2 | Retrocargador pajarita | MC037468 | CATERPILLAR 416 E | OSCAR PEÑARANDA | 13388186 |
| 3 | Vibro compactador | MC612138 | CATERPILLAR CS533E | CRISTIAN FERNANDO CELIS | 1092156255 |
| 4 | Motoniveladora | MC029731 | CATERPILLAR 120 CL | MANUEL LEAL BLANCO | 5534965 |
| 5 | Minicargador | MC046939 | CATERPILLAR236D | DIEGO ANDRES DIAZ | 1090487941 |
| TOTAL, DE MAQUINARIA AMARILLA EN OBRA: | | | | 5 MAQUINAS | |
| 8 | Volqueta sencilla | HINO<br>VIS-105 | SOAT:30/06/2026<br>TECNOMECANICO:01/07/2026 | LUIS ALFREDO HERRERA | 88256554 |
| 9 | Camión | FORD A70BP6M | TECNOCIMECANICO:19/06/2026 | CARLOS GARCIA MARTINEZ | 1094244145 |
| 10 | Volqueta Doble Troque | TTR000 | | JONH MENDOZA | 1010122441 |