COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXOS

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 1
REPORTES AMBIENTALES
FRENTES DE OBRA

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MG1 - 03

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		X		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Se suspende actividad por deficiencias en instalación de PMT y accidente de transito

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	23/01/2026	1:50	1369-25-	111

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con aceite			Kg
		Suelo (tierra)			Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)				
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Solo tiene trapos, espuma y bolsas rojas				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	Kit de derrames altamente deficiente	Se solicita NUEVAMENTE un kit optimo
2	Se atiende derrame de aceite con elementos NO aptos para su ejecución	Es necesario realiza revisión de kit antes de ser enviado a campo
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yeimy Hernández Jimenez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Inspectora SST	Inspectora ambiental	
FECHA	23/enero/2026	23/01/2026	


23 ene. 2026 01:24:28 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 105
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
OBRA EN LA VIA
CONSORCIO
ALIANZA XXI

23 ene. 2026 02:04:17 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106


23 ene. 2026 01:47:11 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 50
CARRERA 49
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


23 ene. 2026 02:06:45 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


23 ene. 2026 02:13:50 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


23 ene. 2026 03:44:21 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


23 ene. 2026 03:46:01 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 105
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


23 ene. 2026 03:49:42 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE					LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Cll 106					CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03		
ACTIVIDADES GENERALES	a) PINTURA		b) SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalación de flejes y formaletas.							

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	24/01/2026	4:30	1369-25-	112

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
		ACPM			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Partículas de la soldadura	Espacio a aire abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Tapabocas, Material granulado (aserrin y arena), trapos, 3 pares de guantes, espuma, gafas Falta: Barreras absorb, liquido epox, Pala y cepillo				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yeiny Hernández J.	Cardina Gutiérrez	
CARGO	Inspectora SST	Insp. Ambiental	
FECHA	24/enero/2026	24/01/26	


CALLE 108
CALLE 109
Lancaster House
CALLE 106
ESTORIL
CARRERA 90
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALI
Mapas
24 ene. 2026 01:09:10 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 01:10:27 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:01:06 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:03:08 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:37:21 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 100
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 102A
CALLE 102
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:37:34 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
ESTORIL
Lancaster House
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
CALLE 104
CALLE 109
AVENIDA CALLE 101
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:37:36 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 4
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


24 ene. 2026 02:56:44 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Mapas
ESTORIL
Lancaster House
PPG
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MVE					LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estaciòn Cll 106					CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03		
ACTIVIDADES GENERALES	a) PINTURA	X	b) SOLDADURA	X	c) GENERACIÓN RESPEL				
	d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT	X	f) GENERACIÓN DE RCD				
	g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalaciòn de fleyes y formaletas. Tambièn serealiza aplicaciòn de barrera							
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	26/02/2026	Hora	4:40	Número de Reporte	1369-25-	113		

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Tiner			
		Soldadura			
		Pintura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersiòn de Pintura	Cubrimiento con Plasticos y trabajo en espacio abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, guantes, gafas, tapabocas, material granulado				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yeiny Hernández Jimenez	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	26/enero/2026	FECHA	26/01/2026	FECHA	


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
A 200 m
11:23p. m.
104A-63 Avenida 45
Suba
Bogotá, D.C.
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
Calle 104a
SADENA
SANTA BIBIAN
Calle 102a
Calle 103
Google



CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
11:50p. m.
10520 Autopista Norte
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106
Calle 114a
Calle 114
Calle 108
Calle 109
AVARRA
Calle 105
Calle 106
ADENA
Calle 105
Calle 104a
SANTA BIBIANA
Calle 102a
Calle 103
Google


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
11:49p. m.
106-46 Carrera 45
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106
HAMBRA
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
ADENA
Calle 105
Calle 104a
SANTA BIBIANA
Google
Calle 103


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
KIT DE
DERRAMES
CALLE 10
LHAMBRA
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
ADENA
Calle 104a
SANTA BIBIANA
Google
Calle 102a
12:15a. m.
106-90 Carrera 45
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
Calle 104a
SANTA BIBIAN
Calle 102a
Calle 103
Google
01:02a. m.
Suba
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
02:04a. m.
Suba
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
Calle 104a
SADENA
SANTA BIBIAN
Calle 102a
Calle 103
Google


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
03:53a. m.
Suba
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 106
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
Calle 104a
SANTA BIBIAN
Calle 102a
Calle 103
Google

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO	X	f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		. Fundición de Concreto								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	27/01/2026	2:42	1369-25-	114

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)				
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barreras absorb, recogedor de mano, tapabocas, espuma, desengrasante, Paños absorb, guantes de nitrilo, bolsas rojas y material granulado. Falta Cinta P				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Concretera: Coval
1 Mixer de 6m de 3000 PSI
Se alcanzan a fundir 112 mL


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez.	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp Ambiental.	Insp. Ambiental	
FECHA	27-01-2026.	27/01/2026	


26 ene. 2026 11:40:01 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
30
CONSORCIO
ALIANZA XXI


Lancaster House
CALLE 106
ESTORIL
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
AVENIDA
Mapas
26 ene. 2026 11:40:36 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
DESVIO
CONSORCIO
ALIANZA XXI


CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
AVENIDA CARR
Mapas
26 ene. 2026 11:49:42 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
CONSORCIO
ALIANZA XXI


27 ene. 2026 12:16:19 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
CII 106
Lancaster House
CONSORCIO
ALIANZA XXI



Consorcio Alianza
Lo
Cll

COVAL concretos

REMISION SALIDA DE PLANTA
CONCRETOS COVAL S.A.S.
NIT: 901521620-0
TELEFONO: 320 399 48 92 - 311 247 37 29

Fecha: lunes, 26 de enero de 2026

No Remisión: **7804**

Cliente: B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
Nit: 900.400.133
Obra: TRASMILENIO
Dirección: Estación CALLE 106

Mixer: **VKK763**
Operario Mixer: LUIS RAMIREZ

PLANTA	
Inicio C.	
Fin C.	
Salida P.	
Llegada P.	

OBRA	
Llegada O.	
Inicio D.	
Fin D.	
Salida O	

Tipo de Mezcla: 3000 PSI GF Acel 03D 6" TIPO BOMBEO + ACEL

Asentamiento: 6"+/-1
m3: 6

OBSERVACIONES:
Nº PRECINTO: 007681


TIEMPO DE DESCARGUE MAXIMO 60 MINUTOS

OPERADOR DE PLANTA

Recibe Conforme


27 ene. 2026 01:31:49 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CARRERA 19
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


27 ene. 2026 02:36:14 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
CALLE 108
AVENIDA CARRERA
Centro Médico
Chico Navarra
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


CALLE 105
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 50
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Mapas
27 ene. 2026 03:12:15 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Cll 106
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026					LOTE	2		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Marly					CÓDIGO ACTIVIDAD			
ACTIVIDADES GENERALES	a) PINTURA		b) SOLDADURA	X	c) GENERACIÓN RESPEL				
	d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT		f) GENERACIÓN DE RCD				
	g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalación y soldadura de celosías -se suspende por lluvias-							
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	28/01/2026	Hora	2:50	Número de Reporte	1369-25-	115		

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN o): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Polvillo de Soldadura	Lugar de trabajo al espacio abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Bolsas rojas, gafas de seguridad, cinta peligro, recogedor de mano, barrera absorb, mascara media cara				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michell Castro R.	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Ins. SST.	Insp. Ambiental	
FECHA	28/01/2026	28/01/26	


28 ene. 2026 12:20:20 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CHAPINERO
QUESADA
MARLY
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


28 ene. 2026 12:25:22 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CHAPINERO
Theatron
Estación Calle 52
QUESADA
Clínica Santo Tomás
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


28 ene. 2026 01:27:27 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CHAPINERO
QUESADA
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


28 ene. 2026 01:27:29 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CHAPINERO
QUESADA
MARLY
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


28 ene. 2026 01:33:40 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
28 ene. 2026 01:37:10 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


CHAPINERO
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LOPEZ
MARLY
Mapas
28 ene. 2026 02:03:33 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


CHAPINERO
Teatron
CHAPIN
CENTE
Estación
Calle 57
QUESADA
LFONSO
LÓPEZ
AVENIDA CARRERA 13
CARRERA 13
Clínica
Santo Tomás
Mapas
MARLY
28 ene. 2026 02:54:25 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estaciòn Cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X	
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Instalaciòn de formaleta y limpieza								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	29/01/2026	3:50	1369-25-	116

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Polvillo de soldadura	Lugar de trabajo al aire libre.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barreras absorb, bolsas rojas, material granulado, desengr, cinta de seguridad, masilla, Pala de mano, guantes, gafas				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	
ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES					
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Yeiny Hernandez J	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Inspector SST	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	29/enero/2026	FECHA	29/01/26	FECHA	


29 ene. 2026 12:05:07 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
AVENIDA
Mapas
OBRA EN LA VIA
A 300 m
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 12:07:46 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
Centro Médico
Chico Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 01:48:29 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Centro Médico
Chico Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SANT
BIBIAI
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


CAMILLA
29 ene. 2026 01:50:06 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 106
CALLE 108
AVENIDA CARRERA 7
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
KIT DE
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 02:01:05 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 02:01:35 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
AVENIDA CARRERA 45
CALLE 104
CALLE 103A
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 02:01:48 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
ESTORIL
Lancaster House
AVENIDA CL 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 02:02:37 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
Lancaster House
ESTORIL
AVENIDA CARRERA 9
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estacion Cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES												
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL				
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO	X	f)	USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS											

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	30/01/2026	3:10	1369-25-	117

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN o): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Concreto			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barreras abs, recogedor de mano, tapabocas, espuma, guantes de nitrilo, material granulado, bolsas rojas, cinta.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Concretera: coval
1 mixer de 6'' 3000 PSI
m^3: 4,5
1 mixer devuelto por asentamiento.

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Inf. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	30-enero-2026.	30/01/26	


29 ene. 2026 11:26:33 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CARRERA
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 11:27:52 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
COVAL
007710
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CARRERA 54
ESTORIL
Centro Médico
Chico Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


29 ene. 2026 11:31:58 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CARRERA 50
ESTORIL
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
Mapas
40 kg
CONSORCIO ALIANZA XXI


29 ene. 2026 11:49:39 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
CALLE 102A
Lancaster House
ESTORIL
Centro Médico
Chico Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
DESVIO
CONSORCIO
ALIANZA XXI

COVAL concretos

REMISION SALIDA DE PLANTA
CONCRETOS COVAL S.A.S.
NIT: 901521620-0
TELEFONO: 320 399 48 92 - 311 247 37 29
DIRECCION: KILOMETRO 14 VIA BOGOTA GIRARDOT

Fecha:	jueves, 29 de enero de 2026
Cliente:	B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
Nit:	900.400.133
Obra:	TRANSMILENIO
Dirección:	ESTACION calle 106

No Remisión: ***7834***

Mixer: *WCU234*

Operario Mixer: HENRY MENDIVELSO

Tipo de Mezcla: 3000 PSI GF Acel 03D 6" TIPO BOMBEO + ACEL

Asentamiento: 6"+/-1
m3: 4.5

PLANTA	
Inicio C.	
Fin C.	
Salida P.	
Llegada P.	

OBRA	
Llegada O.	
Inicio D.	
Fin D.	
Salida O	

OBSERVACIONES:

Nº PRECINTO: **0007711** **0**


TIEMPO DE DESCARGUE MAXIMO 60 MINUTOS

OPERADOR DE PLANTA

Recibe Conforme

CONSORCIO ALIANZA XXI



30 ene. 2026 12:57:57 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 108
CALLE 108A
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
234
CONSORCIO
ALIANZA XXI


30 ene. 2026 01:19:20 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 9
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SAN
BIBIA
CALLE 102A
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


30 ene. 2026 02:14:37 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 107
CALLE 106
CALLE 102A
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SAN
BIBIA
Mapas
50
CONSORCIO
ALIANZA XXI


30 ene. 2026 02:17:00 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
SANT BIBIAN
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


30 ene. 2026 02:19:05 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
ESTUDIL
Centro Médico
Chicó Navarra
SANT
BIBIAN
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI




162,22 m

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Marly	CÓDIGO ACTIVIDAD	

ACTIVIDADES GENERALES												
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalación y soldadura de celosias

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	02/02/26	3:30	1369-25-	118

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Polvillo de soldadura	Lugar de trabajo al aire libre		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, guantes, gafas, material granulado, Cinta de seguridad, tapabocas				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES


	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michell Castro R.	Carolina Gutiérrez.	
CARGO	Ins. SST.	Insp. ambiental	
FECHA	02/02/2026	02/02/2026	


CHAPINERO
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
02 feb. 2026 12:03:19 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
02 feb. 2026 12:11:39 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


02 feb. 2026 12:11:55 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


CHAPINERO
Theatron
Estación Calle 57
QUESADA
AVENIDA CARRERA 13
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
02 feb. 2026 02:32:36 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


02 feb. 2026 02:51:11 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 67
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


02 feb. 2026 12:29:12 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 97
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


CHAPINERO
Theatron
Estación Calle 57
QUESADA
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
02 feb. 2026 12:01:29 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	M4E Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES									
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO	X	f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	03/02/2026	3:00 am	1369-25-	119

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura			
		Tiner			
		Concreto			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión de pintura	Espacio al aire libre.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, Paños absorb, material granulado, tapabocas, Desengrasante, espumas. Falta: Solución epoxi, guantes nitrilo, bolsas rojas, cinta				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


1 mixer de concreto Coval Acel 030 6" Tipo bombeo
m^3: 4

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Maqueo.	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Insp. Ambiental.	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	03- feb 2026.	FECHA	03/02/26	FECHA	


CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit - Calle 100
03 feb. 2026 12:17:42 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
OBRA EN LA VIA
A 300 m
CONSORCIO ALIANZA XXI


03 feb. 2026 12:18:50 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 108
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit - Calle 100
CONSORCIO ALIANZA XXI


03 feb. 2026 12:27:01 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Mapas
1733
CONSORCIO
ALIANZA XXI


03 feb. 2026 12:57:31 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit Calle 100
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI

REMISION SALIDA DE PLANTA
CONCRETOS COVAL S.A.S.
NIT: 901521620-0
TELEFONO: 320 399 48 92 - 311 247 37 29
DIRECCION: KILOMETRO 14 VIA BOGOTA GIRARDOT

Fecha:	lunes, 2 de febrero de 2026	No Remision:	7877
Cliente:	B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S		
Nit:	900.400.133		
Obra:	TRANSMILENIO		
Dirección:	Estación de CALL 106		

Mixer: NHO101

Operario Mixer: ALVARO BONILLA

PLANTA	
Inicio C.	
Fin C.	
Salida P.	
Llegada P.	

OBRA	
Llegada O.	
Inicio D.	
Fin D.	
Salida O	

Tipo de Mezcla: 3000 PSI GF Acel 030 6" TIPO BOMBEO + ACEL

Asentamiento: 6"+/-1

m3: 4

OBSERVACIONES:

Nº PRECINTO: 0007754 0

TIEMPO DE DESCARGUE MAXIMO 60 MINUTOS


OPERACION DE PLANTA

Recibe Conforme


03 feb. 2026 01:19:49 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
AVENIDA CL
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 108
CARRERA 45
ESTORIL
Centro Medico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SANT
BIBIAN
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5
007754
LHAMBRA
Calle 114a
Calle 114
Calle 109
Calle 108
NAVARRA
Calle 105
Calle 106
Calle 105
ADENA
Calle 104a
SANTA BIBIANA
Google
01:11:35 a.m.
TMSA
lote 1
Estación Calle 106


CALLE 108
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit - Calle 100
Mapas
AVENIDA CALLE 100
03 feb. 2026 01:29:07 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CONSORCIO ALIANZA XXI


CALLE 108
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 50
CARRERA 48
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Smart Fit - Calle 100
Mapas
03 feb. 2026 01:51:00 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CONSORCIO ALIANZA XXI


03 feb. 2026 02:12:25 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
ESTORIL
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
Mapas
SANT BIBIANA
CONSORCIO ALIANZA XXI


03 feb. 2026 02:16:40 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
Mapas
ESTORIL
Centro Médico Chicó Navarra (E.P.S. Sanitas)
KIT DE DERRAMES CALLE 106
CONSORCIO ALIANZA XXI


Lancaster House
ESTORIL
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit Calle 100
Mapas
AVENIDA CALLE 100
03 feb. 2026 03:21:39 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Marly	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-11 MET-02

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalación y Soldadura de celosías.										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	04/02/2026	3:05	1369-25-	120

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Polvillo de Soldadora	Ejución del trabajo al aire libre		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorbente, Chaleco, material absorb, guantes, gafas, Cinta de seguridad *El kit se encuentra con mucha humedad				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michel Castro	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Ins. SST.	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	04/02/26	FECHA	04/02/26	FECHA	


CHAPINERO
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
03 feb. 2026 11:45:42 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 12:03:24 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
HITACHI
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 12:15:22 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 01:41:57 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CHAPINERO
Estación Calle 57
QUESADA
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


CHAPINERO
Estación Calle 67
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
04 feb. 2026 03:01:18 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 01:47:23 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO		CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES								
a) PINTURA	X	b) SOLDADURA		c) GENERACIÓN RESPEL				
d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT	X	f) GENERACIÓN DE RCD				
g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Pintura y limpieza de cerramiento tipo ola

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	05/02/2026	4:00	1369-25-	121

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD


GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con tiner y pintura		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	
		DESTINO RESPEL		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Tiner		
		Pintura		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión de Pintura	Lugar de trabajo en espacio abierto y Plásticos Protectores	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Guantes, barreras absorb, chaleco, trapos, espumas, recogedor, tapabocas, masilla, guantes indust, material granulado. Faltan bolsas rojas			


3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	
4. NOVEDADES	
4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
#	**HALLAZGO** / **CORRECTIVO**
1	
2	
3	
4	
5	
6	

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	
ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES					
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yeny Hernandez Jimenez	NOMBRE	Carolina Gutierrez	NOMBRE	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	05/02/26	FECHA	05/02/26	FECHA	


CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit
Calle 100
Mapas
AVENIDA CALLE 100
VOTE
04 feb. 2026 11:48:25 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO
ALIANZA XXI



04 feb. 2026 11:51:24 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
OBRA EN LA VIA
A 100 m
A 650m
CARRIL
IZQUIERDO
CERRADO
CONSORCIO
ALIANZA XXI
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
Smart Fit -
Calle 100
AVENIDA CALLE 100
Mapas


04 feb. 2026 11:52:09 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Smart Fit - Calle 100
Mapas
OBRA EN LA VIA
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 11:53:21 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 50
CARRERA 49
CALLE 105
CALLE 102A
AVENIDA CALLE 100
Smart Fit - Calle 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 11:53:45 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
Smart Fit Calle 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


04 feb. 2026 11:59:50 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico Chico Navarra (E.P.S. Sanitas)
Mapas
PELIGRO NO PASE
UN3469
UN1263
CONSORCIO ALIANZA XXI


05 feb. 2026 12:00:39 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CIL 106
CALLE 109
CALLE 108
CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


05 feb. 2026 01:26:45 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
KIT DE
DERRAME
CALLE
CONSORCIO
ALIANZA XXI
ESTORIL
CALLE 108
CALLE 109
CARRERA 45
AVENIDA CA
Mapas


05 feb. 2026 01:38:17 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CONSORCIO
ALIANZA XXI


05 feb. 2026 01:41:55 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
AVENIDA CL
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Mapas
SANT
BIBIAN
CONSORCIO
ALIANZA XXI


05 feb. 2026 03:25:43 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SAN
BIBIA
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Narly	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación y soldadura de celosías

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	09/02/2026	3:30	1369-25-	123

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Residuos de Soldadura	Ejecución del trabajo al aire libre.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Material granulado, chaleco, martillo, Bolsas rgas, barreras absorb, guantes, cepillo, recogedor de mano *El kit contiene con agua.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Michel Castro R.	NOMBRE	Carolina Gutierrez	NOMBRE	
CARGO	Tec. SST	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	09/02/26	FECHA	09/02/26	FECHA	


Estación Calle 67
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
08 feb. 2026 11:33:13 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI



Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
09 feb. 2026 12:56:43 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI


09 feb. 2026 01:59:41 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


09 feb. 2026 01:59:43 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


09 feb. 2026 01:59:55 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


09 feb. 2026 01:59:56 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
Estación Calle 57
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
Universidad Santo Tomás
MARLY
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


Estación Calle 67
QUESADA
ALFONSO LÓPEZ
MARLY
Mapas
08 feb. 2026 11:32:54 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación Marly
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Limpieza y Masillado de detalles del Cerramiento

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	10/02/2026	3:50	1369-25-	124

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Masilla			
		Tiner			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Trapos, esponjas, Material granulado, gafas de seguridad, barreras absorb, guantes, chaleco, recogedor, desengras.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yeiny Hernandez Jimenez	NOMBRE	Cardina Gutièrrez	NOMBRE	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	10/02/2026	FECHA	10/02/26	FECHA	



09 feb. 2026 11:31:37 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
OBRA EN LA VIA
A 100 m.
Lancaster House
ESTORIL
Calle 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


09 feb. 2026 11:32:02 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Lancaster House
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit
Calle 100
Mapas
AVENIDA CALLE 100
CONSORCIO
ALIANZA XXI


09 feb. 2026 11:41:33 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 54
CARRERA 45
AVENIDA CALLE 100
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit - Calle 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI



09 feb. 2026 11:46:10 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
Carulla
CALLE 108
CALLE 106
ESTORIL
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


10 feb. 2026 12:10:24 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 106
CALLE 105
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 60
CALLE 104
CALLE 103A
AVENIDA CALLE 100
Smart Fit
Calle 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


10 feb. 2026 01:41:02 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
Carulla
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI


10 feb. 2026 03:43:54 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación CII 106
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 109A
AVENIDA CARRERA 58
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
Smart Fit
CONSORCIO
ALIANZA XXI


10 feb. 2026 03:46:15 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
CONSORCIO
ALIANZA XXI


09 feb. 2026 11:31:01 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 1
Estación Cll 106
Lancaster House
ESTORIL
CALLE 106
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit
Calle 100
AVENIDA CALLE 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Marly	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-11

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación y Soldadura de celosías

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	11/02/2026	3:40	1369-25-	125

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD

TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A	
TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A
DESTINO RCD	N/A	
VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A
	PIN-TRANS	

GENERACIÓN RESPEL

RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
			Kg
			Kg
			Kg
TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
DESTINO RESPEL			

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES

RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
			Kg
			Kg

EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA

FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Residuos de soldadura	Ejecución de la actividad en espacio abierto.

VERIFICACIÓN KIT DERRAMES: Chaleco, barreras absorb, cinta de seguridad, Bol rojos, Material granulado, cepillo, cabrebocas, recogedor

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	L.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación AV. Dorado	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES												
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL				
	d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Demolición de tachones									

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	12/02/2026	02:50	1369-25-	126

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Pétreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	AEC 321 (SEC DE BOGOTÁ) - EKF 181 (ZIPAQUIRÁ)		
	DESTINO RCD	Greco			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	928		
		PIN-TRANS	3401		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
		N/A			
		N/A			
		N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
		N/A			Kg
		N/A			Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Chaleco, barrera absorbente, pala de mano, martillo, cepillo (escoba), respirador doble, cuerda, gafas, guantes, pita: Material granulado lera muy poco y se usó, paños absorb.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El kit de derrames contiene agua, esta vez se le informa a la Ingeniera ambiental	La ing. ambiental informa que ya fue solicitado el cambio del mismo
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Demolición de 152 mL de tachones [total de la longitud por desmontar]

5. RESPONSABLES


	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Jessica Lorena Cotrina	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Ingeniera Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	12-02-2026.	12/02/26	



Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá
AVENIDA CALLE
ACEVEDO TEJADA
Carulla
AVENIDA CALLE
LAS AMERICAS
Mapas
12 feb. 2026 12:14:19 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
30
OBRA EN LA VÍA
A 300 mts



12 feb. 2026 12:38:27 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


12 feb. 2026 12:54:40 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
12 feb. 2026 12:56:09 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Tá
Mapas
12 feb. 2026 02:11:23 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
12 feb. 2026 01:44:19 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
12 feb. 2026 01:48:31 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
12 feb. 2026 02:47:40 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación AV. Dorado	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES											
a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Primera adecuación de cobramiento tipo da

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	13/02/2026	03:50	1369-25-	127

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS	N/A		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL	N/A			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Polvillo de Soldadura	Ejecución de trabajo en espacio abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Chaleco, Bolsas rojas, recogedor de mano, martillo, cepillo, barrera absorb, mascarilla *Aún no se cambia o seca				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

N	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michel Castro F	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Ins. SST.	Insp. Ambiental.	
FECHA	13/02/26	13/02/26	


Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá
ACEVEDO TEJADA
Crepes & Waffles
LAS AMÉRICAS
Mapas
12 feb. 2026 11:57:26 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
OBRA EN LA VÍA A 300 mts
CONSORCIO ALIANZA XXI


Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá
ACEVEDO TEJADA
Crepes & Waffles
LAS AMÉRICAS
Mapas
12 feb. 2026 11:57:30 p.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
OBRA EN LA VIA A 200 mts
30
OBRA EN LA VIA A 200 mts
CONSORCIO ALIANZA XXI



13 feb. 2026 12:51:45 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
OBRA EN LA VIA
A 300 mts
CONSORCIO ALIANZA XXI



13 feb. 2026 02:26:25 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Té
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


13 feb. 2026 02:54:06 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMERICAS
Templo Té
Mapas
13 feb. 2026 02:55:11 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
wolf
BOGOTA D.C.
MAVERICK
CONSORCIO ALIANZA XXI


ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Te
Mapas
13 feb. 2026 03:34:27 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
CONSORCIO ALIANZA XXI


13 feb. 2026 03:34:36 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Te
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI


13 feb. 2026 03:43:33 a.m.
Consorcio Alianza XXI
Lote 2
Estación av dorado
ACEVEDO TEJADA
Carulla
LAS AMÉRICAS
Templo Tó
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-07

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Aplicación de barrera en Cerramiento Instalado										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	15/02/2026	02:00 PM	1369-25-	128

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura		
		Tiner		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión de Pintura	Se cubre con polisombra y plastico en el suelo	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	El contratista no presenta Kit de derrames			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE		Carolina Gutiérrez	
CARGO		Insp. Ambiental	
FECHA		15/02/2026	



Cementerio
El Apogeo
AVENIDA C.
BARLOVENTO
Uniminuto
Pendiente
Mapas
Portal Sur - JFK Coop. Financier
Portal sur
Lote 1



Cementerio
El Apogeo
AVENIDA C
BARLOVENTO
Uniminuto
Perdomo
Mapas
Portal sur
Lote 1
ERES TODO LO QUE
NECESITO
POR LAS MAÑANAS
CONSORCIO
ALIANZA XXI



Portal sur
Lote 1

CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


Portal sur
Lote 1
Cementerio
El Apogeo
AVENIDA C
SUR
BARLOVENTO
STANCIA
Mapas
Uniminuto
Perdomo
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


Portal sur
Lote 1
Cementerio
El Apogeo
AVENIDA C
SUR
BARLOVENTO
Uniminuto
Perdomo
STANCIA
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


Cementerio
El Apogeo
AVENIDA
BARLOVENTO
Uniminuto
Perdomo
Mapas
Portal sur
Lote 1
PELIGRO NO PASE
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


Cementerio
El Apogeo
AVENIDA
SUR
BARLOVENTO
Uniminuto
Perdomo
ESTANCIA
Mapas
Portal sur
Lote 1
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


Cementerio
El Apogeo
AVENIDA
SUR
BARLOVENTO
Uniminuto
Perdomo
STANCIA
Mapas
Portal sur
Lote 1
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES											
a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X			
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Demolición de tachones

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	20/02/2026	03:40	1369-25-	129

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Pétreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	ICA-040		
	DESTINO RCD	Greco			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS	12452		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Trapos, barrera absorb, material granulado, chalteo, recogedor, guantes, paños, lig ebox falta: cinta, bolsas rojas, tapabocas				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El kit de derrames cuenta con un contenedor difícil de abrir y roto	Se informa a la ingeniera ambiental
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	20-febrero-2026	20/02/26	


20/02/2026 00:11
Estación Cll 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
ICA 040
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 00:22
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
CARRERA 21
Mapas
Ecotel
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 00:41
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 00:56
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CARRERA 49B
CARRERA 49
CARRERA 21
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 01:06
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
Edificio GMT
106-25
MIO 18473
S185
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 01:09
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
MIO 18473
Bobcat
EXAMEN MEDICO
PARA EL PASE
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 02:15
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
SAN
BIBIA
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit -
Calle 100
MIO 1843
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 03:31
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit
Calle 100
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 03:31
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
AVENIDA CARRERA
CALLE 106
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
AVENIDA CARRERA 45
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit -
Calle 100
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 03:32
Estación CII 106
Lote
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
AVENIDA CARRERA 45
CALLE 102A
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Smart Fit -
Calle 100
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


20/02/2026 03:32
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
AVENIDA CARRERA 45
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
CALLE 102A
Mapas
Smart Fit -
Calle 100
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE							LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Cll 106							CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Instalación y Soldadora de olas y aplicación de barrera en olas previamente instaladas								
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa		25/02/2026	Hora		4:50	Número de Reporte		1369-25-		130

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con pintura y tiner			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	KSQ 865		
	DESTINO RESPEL	Bodega area limpia			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura			
		Tiner			
		Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersion de Pintura	→ Aire libre y Protección de zonas		
		Polvillo soldadura	→ Trabajo al aire libre		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Paños absorb, Chaleco, Sin epox, Material granulado, recogedor, guantes, barrera absorb.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	De acuerdo al reporte anterior (129) el kit continua con contenedor roto y papele que algun trabajador pegajoso se regó dentro de este	Se informa nuevamente a insp. ambiental para que solicite cambio.
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	LISETH Marquez	Carolina Gutierrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	25/02/2026	25/02/2026	


25/02/2026 00:42
Estación Cll 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
ESTORIL
CALLE 105
CALLE 104
CALLE 102A
CARRERA 23
Smart Fit - Calle 100
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 00:45
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
ESTORIL
CALLE 105
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit - Calle 100
CARRERA 23
Mapas
CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5



CALLE 108
CALLE 109
AVENIDA CARRERA
CALLE 106
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
ESTORIL
CALLE 105
CALLE 104
CALLE 102A
Smart Fit - Calle 100
Mapas
25/02/2026 00:47
Estación CII 106
Lote 1
CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 01:18
Estación CII 106
Lote 1
AVENIDA
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 02:58
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 04:14
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 04:14
Estación Cll 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 04:42
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
Lancaster House
ESTORIL
CARRERA 50
CARRERA 49B
CARRERA 49
CALLE 105
AVENIDA CARRERA 45
CALLE 104
CALLE 102A
CARRERA 23
Smart Fit - Calle 100
Mapas
CALLE 101
AVENIDA CALLE 10
CONTRATISTA
CONSORCIO CARACAS SUR
CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5


25/02/2026 04:48
Estación CII 106
Lote 1
CALLE 108
CALLE 109
CALLE 106
AVENIDA CARRERA 45
ESTORIL
Centro Médico
Chicó Navarra
(E.P.S. Sanitas)
Mapas
CONSORCIO
ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5



COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 2
ELEMENTOS DESMONTADOS INFRAESTRUCTURA BRT

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 2
ELEMENTOS DESMONTADOS INFRAESTRUCTURA BRT

	CONSORCIO ALIANZA XXI CTO1369-25		
	ENTREGA DE ELEMENTOS PATIO DE LA HOJA		
FECHA ENTREGA:	**CONSORCIO MYE BOGOTA**	**LOTE 1**	**CTO 1380-2025**
ITEM	**ELEMENTO DESMONTADO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1	VIDRIOS TEMPLADOS 2.35 x 0.77	116	SIN OBSERVACIONES
2	VIDRIOS TEMPLADOS 2.35 x 0.22	4	SIN OBSERVACIONES
3	VIDRIOS TEMPLADOS 40 x 166	19	SIN OBSERVACIONES
4	VIDRIOS TEMPLADOS 1,53 x 0.77	10	SIN OBSERVACIONES
5	VIDRIOS TEMPLADOS 1,93 x 0.77	10	SIN OBSERVACIONES
6	VIDRIOS TEMPLADOS 0,22 x 0.77	5	SIN OBSERVACIONES
7	VIDRIOS TEMPLADOS 0,55 x 0.77	5	SIN OBSERVACIONES
8	VIDRIOS PASARELAS	178	SIN OBSERVACIONES
9	REJILLAS DE ALUMINIO 1.47 X 2.37 m	12	SIN OBSERVACIONES
10	REJILLAS DE ALUMINIO 8,0 x 1,95m	4	SIN OBSERVACIONES
11	REJILLAS DE ALUMINIO 1,45 X 0,33m	1	SIN OBSERVACIONES
12	RELLIJA DE ALUMINIO IRREGULAR DE 1,54 x 0,55m	1	SIN OBSERVACIONES
13	PARALES VERTICALES DE ALUMINIO 5.8 m	11	SIN OBSERVACIONES
14	PERFILES TRANSVERSALES DE ALUMINIO (2.45m)	21	SIN OBSERVACIONES
15	PERFILES TRANSVERSALES EN ALUMINIO	16	SIN OBSERVACIONES
16	PERFILES HORIZONTALES DE 6,67m	2	SIN OBSERVACIONES
17	PERFILES HORIZONTALES DE 1,66m	16	SIN OBSERVACIONES
18	PERFILES VERTICALES DE 2,20	5	SIN OBSERVACIONES
19	PERFILES EN ALUMINIO DE 1.53	14	SIN OBSERVACIONES
20	PERFILES EN ALUMINIO DE 2.35 [m]	14	SIN OBSERVACIONES
21	PERFILES EN ALUMINIO DE 1.93 [M]	14	SIN OBSERVACIONES
22	PERFILES EN ALUMINIO DE 0.55 [M]	7	SIN OBSERVACIONES
23	PERFILES EN ALUMINIO DE 0.22 [M]	7	SIN OBSERVACIONES
24	PERFILES EN ALUMINIO DE 5.8 [M]	3	SIN OBSERVACIONES
25	PERFILES EN ALUMINIO DE 5.10 [M]	7	SIN OBSERVACIONES
26	RIEL DE ALUMINIO HORIZONTALES DE 1.90 X 0.05.	40	SIN OBSERVACIONES
27	RIEL DE ALUMINIO VERTICALES DE 2.04 X 0.05.	20	SIN OBSERVACIONES
28	RIEL DE ALUMINIO SUPERIOR DE 19.23 X 0.1.	1	SIN OBSERVACIONES
29	RIEL DE ALUMINIO INFERIOR DE 19.23 X 0.1.	1	SIN OBSERVACIONES
30	CELOSÍAS DE ALUMINIO DE 0.96 X 0.97.	17	SIN OBSERVACIONES
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
RESPONSABLE ENTREGA CONTRATISTA		**RESPONSABLE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA**	
NOMBRE: JENNIFER CAPERA	**NOMBRE:** LISETH MARQUEZ	**NOMBRE:** ANDRES CARMONA RAMOS	**NOMBRE:** EDUARDO ACERO
CARGO: INGENIERA AMBIENTAL CONSORCIO MYE BOGOTA	**CARGO:** INSPECTORA AMBIENTAL CONSORCIO MYE BOGOTA	**CARGO:** INGENIERO AMBIENTAL CONSORCIO ALIANZA XXI	**CARGO:** DIRECTOR INTERVENTORÍA CONSORCIO ALIANZA XXI
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**	**FIRMA:**

	CONSORCIO ALIANZA XXI CTO1369-25		
	ENTREGA DE ELEMENTOS PATIO DE LA HOJA		
FECHA ENTREGA: 15-01-2026	**UT SAN DIEGO 2026**	**LOTE 2**	**CTO 1381-25**
ITEM	**ELEMENTO DESMONTADO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1	Vidrios 1,80 x 95	93	Desmonte de elemento por instalación de celosías
2	Tubulares de 1,78 ML	110	Desmonte de elemento por instalación de celosías
3	Lámparas	46	Desmonte de elemento por instalación de celosías
4	Perfil tubular 1.80	43	Desmonte de elemento por instalación de celosías
5	Rejas - cerramiento 3 x 2	50	Desmonte de elemento por instalación de cerramiento perimetral
6	Rejas - cerramiento 3,19 x 2	2	Desmonte de elemento por instalación de cerramiento perimetral
RESPONSABLE ENTREGA CONTRATISTA		**RESPONSABLE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA**	
NOMBRE: JESSICA LORANY CORTES REINA	**NOMBRE: TANIA CATHERINE CONTRERAS SANDOVAL**	**NOMBRE:** **ANDRES CARMONA RAMOS**	**NOMBRE: EDUARDO ACERO**
CARGO: **INGENIERA AMBIENTAL** **UT SAN DIEGO 2026 LOTE 2**	**CARGO:** **INSPECTORA AMBIENTAL UT SAN DIEGO 2026 LOTE 2**	**CARGO:** **INGENIERO AMBIENTAL CONSORCIO ALIANZA XXI**	**CARGO:** **DIRECTOR INTERVENTORÍA CONSORCIO ALIANZA XXI**
FIRMA:	**FIRMA:** TANIA CONTRERAS	**FIRMA:**	**FIRMA:**

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 3

R-OP-019 REPORTE PIGA

CONSORCIO ALIANZA XXI

REPORTE DE INFORMACION DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA
TERCEROS

Fecha Reporte:	31/01/25	**Periodo Reportado:**	Periodo 7 Enero 21 de 2026 a Febrero 20 de 2026	**Contratista:**	CONSORCIO ALIANZA XXI
Elaboró:	ANDRÉS CARMONA RAMOS			**Cargo:**	PROFESIONAL AMBIENTAL
Revisó y Aprobó:	EDUARDO ACERO C			**Cargo:**	DIRECTOR INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL			
No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	MATERIALES, BIENES O SERVICIOS QUE SUMINISTRA
1369-25	**21/07/25**	**20/10/26**	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	PAPEL (kg)	CARTÓN (kg)	PLÁSTICO (kg)	VIDRIO (kg)	METAL (kg)	EMPRESA GESTORA	SOPORTES
7							

Observaciones:

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	NOMBRE RESIDUO	ACTIVIDAD GENERADORA	CANTIDAD (kg)	GESTIÓN DEL RESIDUO	EMPRESA TRANSPORTE	EMPRESA GESTORA	SOPORTES

Observaciones:

CONTROL DE CERTIFICACIONES DE RESPEL					
NOMBRE RESIDUO	PERIODO DE GENERACIÓN DEL RESIDUO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (kg)	No. CERTIFICADO DE TRANSPORTE (REMISIÓN)	No. CERTIFICADO DE GESTIÓN FINAL

Observaciones:

GESTIÓN RCD (ESCOMBROS) GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	ACTIVIDAD GENERADORA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDAD (ESTIMADA)	VOLUMEN DE RESIDUOS (m3)	EMPRESA ENCARGADA RECOLECCIÓN	EMPRESA ENCARGADA DISPOSICION FINAL	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (ESCOMBRERA)	SOPORTES

Observaciones:

CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN / SOCIALIZACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES						
TEMÁTICA	ACTIVIDAD	FECHA REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	POBLACION OBJETIVO	No. PARTICIPANTES	SOPORTES

PARQUE AUTOMOTOR VINCULADO AL CONTRATO			
TIPO VEHICULO	PLACA	No. CERTIFICADO RTMyEC	FECHA DE VENCIMIENTO
CAMIONETA	FZO361	182871301	30/07/26

CRITERIOS / CLÁUSULA(S) AMBIENTALES INCLUIDA(S) EN CONTRATO		
NÚMERO DE CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE DE CUMPLIMIENTO

REPORTE DE INFORMACIÓN:

- La información a reportar será de mes vencido. Entregar a la supervisión del contrato el formato totalmente diligenciado por medio del correo electrónico o como defina el supervisor, con frecuencia mensual dentro de los quince (15) primeros días del mes o según el plazo establecido por el supervisor.

- Cuando no se reporte información de algún ítem, o no aplique de acuerdo con las actividades objeto del contrato, se deberá registrar N/A (no dejar espacios sin diligenciar).

La información registrada deberá ser completa, veraz, confiable y trazable .

SOPORTES: Registrar en la respectiva casilla el número de registro con el cual se verifica el dato reportado y adjuntar en medio magnético copia de los soportes que evidencian la gestión ambiental realizada en el periodo registrado. Las copias de los soportes a entregar deben ser legibles, en formato .jpg o .pdf, y los archivos deben estar identificados:

- Listados de asistencia a capacitaciones/socializaciones.
- Copia de registro de aforos de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia de registro de almacenamiento de residuos peligrosos (puede ser un registro fotográfico del lugar en que se encuentran almacenados los residuos)
- Copia certificados de gestión de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia licencia ambiental empresa gestora de residuos peligrosos
- Registro fotográfico si aplica.
- Permisos/registros y/o licencias ambientales establecidas en normatividad.

Registrar en la casilla de Observaciones, la información pertinente para complementar o aclarar los datos reportados.

R-OP-019

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 4
ACTAS DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

20	2	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-014

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JENNIFER CAPERA - CONSORCIO MYE BOGOTÁ	
JORGE RODRÍGUEZ - CONSORCIO MYE BOGOTÁ	
ANDRÉS CARMONA RAMOS - CONSORCIO ALIANZA XXI	

II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Una vez revisado el informe ambiental 7, remitido a esta interventoría por Consorcio MYE Bogotá, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

CONSORCIO MYE BOGOTÁ
Observaciones Informe Ambiental 7.
Periodo: enero 21 a febrero 20 de 2026.

INFORME

1.Revisar la cantidad de RESPEL generada en el periodo 7 (37,4kg), toda vez que no coincide con la cantidad que se relaciona en el informe, ver pág 12.

2. Se debe presentar en el informe 7 si aplica, la cantidad reportada en el aplñicativo WEB de la SDA, la cantidad de RCD generado entre el 21 de enero al 20 de febrero de 2026. Mencionar el radicado 2025ER300921 del 26 de enero de 2026 a que correspode, toda vez que se llevó a cabo la gestión en el periodo 7.

3. Se solicita informar que actualmente se está tramitando la certificación de la gestión adelantada de los residuos generados en la Estación General Santander, conforme con las solicitudes realizadas previamente por parte de la interventoría.

4. Relacionar en el informe 7, numeral 6.1, la cantidad de RECD generado en el periodo, provenientes de la Estación Calle 106.

ACTA DE REUNIÓN

20	2	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-014

ANEXOS

1. El formato R-OP-019 del periodo 7, presenta una cantidad de 31,4 kg, que no corresponden a la cantidad reportada en la Bitácora y en el Informe 7.

2. Se solicita realizar seguimiento a los próximos vencimientos de las revisiones técnicomecánicas y de gases que se puedan dar en el primer cuatrimestre del año 2026.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Revisar las observaciones generadas al informe ambiental 7 y realizar los ajustes correspondientes	Equipo ambiental CONSORCIO MYE BOGOTÁ

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Andrés Carmona Ramos - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-014**

ACTA DE REUNIÓN

20	2	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-015

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JESSICA CORTES REINA UT SAN DIEGO 2026	
ANDRÉS CARMONA RAMOS - CONSORCIO ALIANZA XXI	

II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Una vez revisado el informe ambiental 7, remitido a esta interventoría por la Unión Temporal San Diego 2026, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026
Observaciones Informe Ambiental 7.
Periodo: enero 21 a febrero 20 de 2026.

ANEXOS

1. No se relacionan en el formato R-OP-019 del periodo 7, la información de los RCD generados en el periodo 7, provenientes de las actvidades demolición de separadores en la Estación Universidad Nacional.

Se solicita relacionar la información requerida.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Revisar las observaciones generadas al informe ambiental 7 y realizar los ajustes correspondientes	Equipo ambiental UT SAN DIEGO 2026

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA ____ (DIA) ____ (MES) ____ (AÑO)

Andrés Carmona Ramos - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-015**

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 5

SEGUIMIENTO A REQUISITOS LEGALES
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONSORCIO ALIANZA XXI**
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
CONTRATO 1369-25	**feb-26**

AUTORIDAD QUE EXPIDE	NORMA	AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	ARTÍCULO(S) APLICABLE(S)	CUMPLIMIENTO	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES PERIODO 7
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Resolución 2400	1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	ARTÍCULO 38. Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores. ARTÍCULO 39. La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes. ARTÍCULO 45. Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en lo posible, cuando no haya personal laborando, y se usarán métodos que eviten la dispersión de los materiales, especialmente de aquellas substancias nocivas para la salud.	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Congreso de la República	Ley 769	2002	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones	Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. rtículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor.	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Bogotá)	Resolución 1188	2003	Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital	Artículo 4° Obligaciones Generales Artículo 5° Obligaciones del Generador Artículo 6° Obligaciones del Acopiador Primario Artículo 7° Prohibiciones del Acopiador Primario	Cumple	Solicitar al propietario del vehículo que presta los servicios al Contrato la información que certifique que el cambio de aceite se realice en lugares que garanticen el manejo y gestión del aceite usado y demás residuos contaminados con hidrocarburos, con gestores autorizados.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1362	2007	Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.	Artículo 2°. Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Artículo 4°. Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.	Cumple	Se llevará un registro mensual de las cantidades de RESPEL que se puedan generar en el marco de la ejecución del proyecto.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1511	2010	Por la cual se establecen los Sistemas De Recolección Selectiva y Gestión Ambiental De Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones	Artículo 1°. Objeto. Artículo 2°. Ambito de aplicación Artículo 16°. Obligaciones de los consumidores	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de luminarias usadas. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1383	2010	Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones	Artículo 10º El artículo 50 de la Ley 769 de 2002. Artículo 11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002. Artículo 12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002 Artículo 13. El artículo 53 de la Ley 769 de 2002	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Hacienda y CP Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio TIC	Ley 1672	2013	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.	Artículo 2° Alcance Artículo 6° Obligaciones	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de RAEE. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Concejo de Bogotá	Acuerdo 540	2013	Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones	Artículo 3° Principios	Cumple	Ser parte de los modelos, directrices y lineamientos ambientales que se planteen desde TRANSMILENIO	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Decreto 1076	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Artículo 2.2.6.1.3.1° Obligaciones del Generador. Artículo 2.2.6.1.3.2° Responsabilidad del generador.	Cumple	Evitar el uso de equipos de impresión y fotocopiado; Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 100. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse: /numerales 2 al 5)	Cumple	Realizar el lavado del vehículo asignado al Contrato de interventoría en sitios autorizados y que implementen prácticas ambientales apropiadas con respecto al uso racional del agua.	N/A

Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 94. Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: (numerales 2 y 7) Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse: (numerales 1 al 13)	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1326	2017	Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones	Artículo 18. Obligaciones de los consumidores.	Cumple	En caso de requerirse, realizar el cambio de llantas del vehículo que presta sus servicios a la interventoría en lugares donde se garantice el manejo y gestión de las llantas usadas en el marco de la normatividad ambiental que regula la materia.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 762	2022	Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones.	Artículo 13º. Límites máximos permisibles de emisión para motocicletas, fuentes móviles de tres (3) ruedas, cuadriciclos y demás fuentes móviles terrestres de carretera con componentes mecánicos de motocicleta Artículo 14º. Límites máximos permisibles de emisión para fuentes móviles de carretera clasificadas como vehículos livianos, medianos o pesados con motor de encendido por chispa de funcionamiento con gasolina.	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A