INFORME EJECUTIVO ACTA No. 6 INTERVENTORIA SST

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5347795

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203



ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN			
VERSIÓN	**FECHA**	**OBJETO**	**ELABORADO POR:**
01	01 DE AGOSTO DEL 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	INFORME SST	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

2.1. OBJETIVO GENERAL 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

2.3. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD: 5

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES 5

4. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 6

5. PLANILLAS DE SEGURIDAD 7

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO SST. 7

7. SEGUIMIENTOS A LOS EXAMENES DE INGRESOS, PERIODICOS DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES Y REGISTRO DE ENTREGAS DE RECOMENDACIONES MÉDICAS 7

8. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES 7

9. CERTIFICADO DE ALTURAS 7

10. SEGUIMIENTO DE ENTREGA Y SUMINISTROS DE DOTACIÓN 7

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Personal de interventoría del mes de julio, 2024..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2. Personal de interventoría del mes de agosto, 2024..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 3. Personal de interventoría del mes de septiembre, 2024.**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 4. Planillas de seguridad. 7
Tabla 5. Registro de actividades de capacitación de interventoría 7
Tabla 6. Relación de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro y registro de entregas de recomendaciones médicas. 7
Tabla 7. Seguimiento de accidentes. 7
Tabla 8. Certificados de alturas. 7
Tabla 9. Entrega y suministro de dotación. 7

1. INTRODUCCIÓN

La **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** es un componente fundamental durante las actividades de interventoría, ya que asegura que las condiciones laborales sean seguras, minimizando riesgos tanto para los trabajadores del proyecto como para el equipo de supervisión. Dado que las actividades constructivas incluyen riesgos inherentes como trabajos en alturas, uso de maquinaria pesada y manejo de materiales peligrosos, es imperativo implementar controles eficaces y dar cumplimiento estricto a las normativas de SST.

El propósito de este informe es evaluar el cumplimiento de las disposiciones de SST durante las actividades de interventoría, con el fin de garantizar un entorno seguro y saludable para todo el equipo involucrado, prevenir riesgos laborales y proponer medidas correctivas y preventivas que contribuyan al éxito del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- **Identificar riesgos asociados con las actividades de interventoría:** Evaluar los peligros presentes durante las actividades de supervisión en el proyecto, incluyendo visitas a obra, inspección de procesos constructivos y reuniones en campo, con el fin de determinar los riesgos laborales que podrían comprometer la seguridad y salud de los interventores.
- **Presentar medidas preventivas específicas para mitigar riesgos:** Proponer estrategias y controles específicos para prevenir incidentes y garantizar un entorno seguro durante las labores de interventoría, alienados con las normativas de SST y las mejores prácticas del sector.
- **Documentar hallazgos en temas de seguridad y salud laborar:** Registrar de manera sistemática los hallazgos, observaciones y áreas de mejora identificadas durante la supervisión, destacando las acciones correctivas y preventivas implementadas o recomendadas para fortalecer el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Evaluar el cumplimiento normativo:** Verificar que todas las actividades de la construcción cumplan con las normativas nacionales e internacionales de seguridad y salud en el trabajo.
- **Monitorear la implementación de medidas de prevención:** Supervisar la correcta aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales establecidas en el plan de seguridad del proyecto.
- **Identificar y controlar peligros:** Detectar posibles peligros y riesgos en el sitio de trabajo, proponiendo medidas correctivas para su control.

- **Fomentar la cultura de seguridad:** Promover una cultura de seguridad entre todos los trabajadores mediante programas de capacitación y concientización.
- **Registrar incidentes y acciones correctivas:** Documentar todos los incidentes y accidentes ocurridos, así como las acciones correctivas implementadas.

2.3. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD:

Dentro de las principales recomendaciones y mejores que se deben tener en el avance de la obra son las siguientes:

- Concientizar a todo el personal que hace parte del proyecto sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19, completar el esquema y no bajar la guardia con el uso constante de la mascarilla y el lavado de manos.
- Continuar con las inspecciones en campo y toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora para evitar accidentes en obra e igualmente tener una mejora continua de acuerdo con lo estipulado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, también a nivel de Bioseguridad manteniendo las condiciones óptimas en obra para mitigar o evitar el contagio con el COVID-19.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Actividades realizadas por el equipo de interventoría:

El equipo de interventoría desarrolló las siguientes actividades durante el periodo evaluado:

- Supervisión de tareas críticas:
  - Supervisión de trabajos en alturas realizados en estructuras metálicas y plataformas elevadas.
  - Supervisión de actividades de excavación y cimentación, verificando la estabilidad de taludes y la correcta delimitación de las áreas.
  - Observación de procedimientos en el manejo de materiales pesados, incluyendo transporte y almacenamiento.
- Recorridos en la obra:
  - Verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad en zonas activas de trabajo.
  - Supervisión de áreas con maquinaria pesada en operación, como grúas y compactadoras.
  - Revisión de señalización de zonas restringidas y senderos de tránsito seguro del personal.
- Evaluación documental:

- Revisión de registros de entrega de Equipos de Protección Personal (EPP)
- Validación de listas de asistencia a capacitaciones sobre manejo seguro de maquinaria y trabajo en alturas.
- Control de registros de inspección de herramientas y equipos utilizados en obra.

4. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

- Mes de Agosto, 2025.

ÍTEM	NOMBRE APELLIDO	DOC. IDENTIDAD	CARGO	EPS	ARL	AFP	CCF	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Wilson Martínez	7160215	Residente 1	Sanitas	Sura	Colpensiones	N/A	01/09/2023	
2	Orlando León	19335020	SST	Nueva Eps	Sura	Porvenir	N/A	01/09/2023	
3	Maribel Cubillos	21006988	Topografía	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	03/10/2023	
4	Ingrid Morales	1073605703	Apoyo SST	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	20/05/2024	
5	Andrés Duran	80050952	Inspector	Compensar	Sura	Porvenir	N/A	10/07/2024	
6	Nicolle Rodríguez	1018493777	Inspectora	Compensar	Sura	Protección	N/A	10/07/2024	
7	Julian Cortes	80459004	Inspector	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	01/10/2024	
8	Andrés Ochoa		Apoyo	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	17/06/2025	

Tabla 1. Personal de interventoría del mes de julio, 2025

- Mes de Septiembre, 2025.

ÍTEM	NOMBRE APELLIDO	DOC. IDENTIDAD	CARGO	EPS	ARL	AFP	CCF	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Wilson Martínez	7160215	Residente 1	Sanitas	Sura	Colpensiones	N/A	01/09/2023	
2	Orlando León	19335020	SST	Nueva Eps	Sura	Porvenir	N/A	01/09/2023	
3	Maribel Cubillos	21006988	Topografía	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	03/10/2023	
4	Ingrid Morales	1073605703	Apoyo SST	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	20/05/2024	
5	Andrés Duran	80050952	Inspector	Compensar	Sura	Porvenir	N/A	10/07/2024	
6	Nicolle Rodríguez	1018493777	Inspectora	Compensar	Sura	Protección	N/A	10/07/2024	
7	Julian Cortes	80459004	Inspector	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	01/10/2024	
8	Andrés Ochoa		Apoyo	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	17/06/2025	

- Mes de Octubre, 2025.

ÍTEM	NOMBRE APELLIDO	DOC. IDENTIDAD	CARGO	EPS	ARL	AFP	CCF	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Wilson Martínez	7160215	Residente 1	Sanitas	Sura	Colpensiones	N/A	01/09/2023	
2	Orlando León	19335020	SST	Nueva Eps	Sura	Porvenir	N/A	01/09/2023	
3	Maribel Cubillos	21006988	Topografía	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	03/10/2023	
4	Ingrid Morales	1073605703	Apoyo SST	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	20/05/2024	
5	Andrés Duran	80050952	Inspector	Compensar	Sura	Porvenir	N/A	10/07/2024	

6	Nicolle Rodríguez	1018493777	Inspectora	Compensar	Sura	Protección	N/A	10/07/2024	
7	Julian Cortes	80459004	Inspector	Sanitas	Sura	Porvenir	N/A	01/10/2024	
8	Andrés Ochoa		Apoyo	Famisanar	Sura	Porvenir	N/A	17/06/2025	

5. PLANILLAS DE SEGURIDAD

PLANILLA	MES	ESTADO
Interventoría	Agosto 2025	Verificada
Interventoria	Septiembre 2025	Verificada
Interventoría	Octubre 2025	Verificada

Tabla 2. Planillas de seguridad.

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO SST.

FECHA	TEMA DE LA CAPACITACION O CHARLA	PARTICIPANTES	RESPONSABLES	EVIDENCIA DOCUMENTADA	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 3. Registro de actividades de capacitación de interventoría

7. SEGUIMIENTOS A LOS EXAMENES DE INGRESOS, PERIODICOS DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES Y REGISTRO DE ENTREGAS DE RECOMENDACIONES MÉDICAS

FECHA	NOMBRE APELLIDO	CARGO	TIPO DE EXAMEN	RESULTADOS	RESTRICCIONES MEDICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 4. Relación de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro y registro de entregas de recomendaciones médicas.

8. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES

FECHA	DESCRPCION DEL ACCIDENTE	GRAVEDAD	MEDIDAS CORRRECTIVAS	CON/SUB	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 5. Seguimiento de accidentes.

9. CERTIFICADO DE ALTURAS

NOMBRE APELLIDO	DOC. IDENTIDAD	FECHA DE INICIO	VIGENTE HASTA	NIVEL	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 6. Certificados de alturas.




10. SEGUIMIENTO DE ENTREGA Y SUMINISTROS DE DOTACIÓN

FECHA	NOMBRE APELLIDO	CARGO	EPP ENTREGADO	FIRMA DEL TRABAJADOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 7. Entrega y suministro de dotación.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Agosto de 2025

	
Se evidencia manejo de material en obra	Se observa trabajo en alturas en obra
	
Se evidencia manejo de material en obra	Se observa personal con epp en obra




Se evidencia manejo de material en obra





Se evidencia fundida en obra





Se observa personal con epp en obra







Se observa manejo de material en obra

	
Se evidencia trabajo de alturas en obra	Se observa orden y aseo en obra
	
Se evidencia señalizacion en obra	Se observa personal con epp en obra



- Septiembre 2025



	
Se evidencia manejo de material en obra	Se observa trabajo en alturas en obra
	
Se evidencia manejo de herramienta en obra	Se observa trabajo en alturas en obra



	
Se evidencia trabajo en alturas en obra	Se evidencia trabajo en alturas en obra
	
Se observa personal con epp en obra	Se observa orden y aseo en obra

	
Se evidencia personal con epp en obra	Se observa orden y aseo en obra
	
Se evidencia manejo de material en obra	Se observa trabajo en alturas en obra

- Octubre 2025

	
Se evidencia manejo de material en obra	Se observa trabajo en equipo en obra
	
Se evidencia manejo de maquina en obra	Se observa trabajo en alturas en obra

	
Se evidencia personal con epp en obra	Se evidencia fundida en obra
	
Se observa personal con epp en obra	Se observa fundida en obra

	
Se evidencia personal con epp en obra	Se observa manejo de herramientas en obra
	
Se evidencia simulacro en obra	Se observa trabajo en alturas en obra

ORLANDO ABRAHAM LEON
PROFESIONAL SST
CONSORCIO ARTES 2023