

## ACTA DE VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE FAUNA

**Proyecto:** Mantenimiento y adecuación del lado aire del aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral

**Contrato / Obra:** No. 25000676 H4 2025

**Ubicación de la obra:** aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral

**Fecha:** 25 / 08 / 2025

**Hora:** 13:20

### 1. OBJETIVO

Dejar constancia de la inspección ambiental realizada con el fin de verificar la **presencia o ausencia de fauna silvestre** dentro del área de intervención de la obra civil, como parte de las medidas de manejo ambiental y cumplimiento normativo.

### 2. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

- **Nombre:** Andrea Basante Romo
- **Cargo:** Ingeniero Ambiental
- **Profesión:** Ingeniero Ambiental
- **Entidad / Empresa:** Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.

### 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA INSPECCIONADA

La inspección se realizó en el área correspondiente a la obra civil, la cual presenta las siguientes características:

- Superficie intervenida predominantemente por pavimento y zonas de tránsito de maquinaria.
- Presencia mínima de cobertura vegetal en la zona intervenida tipo pasto ralo en los bordes de la obra.
- Alta actividad antrópica asociada a maquinaria, personal operativo y actividades continuas.

#### 4. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN

La verificación se llevó a cabo mediante:

- Recorrido visual sistemático del área de obra y sus zonas aledañas inmediatas.
- Observación directa de superficies, bordes verdes y posibles refugios.
- Registro fotográfico como soporte de la actividad.

La inspección se realizó sin manipulación del entorno y sin intervención sobre la vegetación existente.

#### 5. RESULTADOS

Durante el recorrido realizado **NO se evidenció la presencia de fauna silvestre**, tales como:

- Mamíferos
- Reptiles
- Anfibios
- Aves residentes o en anidación

Tampoco se identificaron rastros indirectos de fauna (huellas, madrigueras, nidos, excretas o sonidos característicos).

Las condiciones del área, sumadas al alto nivel de intervención humana, no representan un hábitat propicio para el establecimiento de fauna silvestre.

#### 6. CONCLUSIÓN

Con base en la inspección realizada, **se concluye que no existe presencia de fauna silvestre en el área de la obra** al momento de la verificación. Por lo anterior, las actividades constructivas pueden continuar sin requerir medidas adicionales de manejo de fauna.

No obstante, se recomienda mantener vigilancia ambiental durante el desarrollo del proyecto y reportar cualquier hallazgo fortuito conforme al plan de manejo ambiental.

#### 7. SOPORTES

- Registro fotográfico de la inspección.

## 8. FIRMA

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta:

**Nombre:** Andrea Basante R

**Cargo:** Ingeniero Ambiental



**Firma:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** 27 / 08 / 2025