Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48364**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo: Paquete (Industrial) | Serie: 3408437330897240100004 | Servicio: Central de Urgencias |
| Código-Placa: IMA-0259/34011 | Código ECRI: | Ubicación: C7 |
| Marca: Blue Line | Riesgo: | Edicio: Edificio Principal |
| Modelo: PAQ-9010A3 | Clasificación Biomédica: | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69282 | Preventiva | Lunes 31, Marzo 2025 | Martes 18, Marzo 2025 | 17:21 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspección de las bases del equipo | **Buen Estado** | Apagado |
| Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad evaporadora | **Limpieza óptima** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad condensadora | **Limpieza óptima** | Ninguna |
| Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas | **Ajustado** | Ninguna |
| Revisión eléctrica del sistema | **Revisado** | Ninguna |
| Revisión de fugas de aire o refrigerante | **Normal** | Ninguna |
| Revisión del estado de los ductos | **Bueno** | Ninguna |
| Revisión del estado de las rejillas | **Bueno** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Equipo apagado

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Brillalum | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo | 2025-03-18 17:21:28 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-03-19 08:59:17 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-03-19 08:59:24 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025