Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48324**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Licuadora (Industrial)	Serie n/t	Servicio UCI Neonatal
Código-Placa IMLIC-02/45564	Código ECRI	Ubicación Lactario
Marca NR	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo n/t		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
73010	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Viernes 14, Marzo 2025	15:56 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificar voltaje de alimentación	**Verificado**	Ninguna
Verificar consumo de equipo	**Verificado**	Ninguna
Revisión de sello mecánico	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de botones de velocidad	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizada**	Ninguna
Funcionamiento	**Verificado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje116.4

consumo: 4.5amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-03-14 15:56:14	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-03-17 09:43:08	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-03-17 09:43:13	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025