Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48226**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Portón ingreso urgencias (Industrial)	Serie:	Servicio: Central de Urgencias
Código-Placa: IMPOR-01	Código ECRI:	Ubicación: Central de Urgencias
Marca: NR	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo:	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69793	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Lunes 10, Marzo 2025	13:55 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En Reparación	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Protocolo de mantenimiento preventivo según indicaciones del fabricante.	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje c.c. 21.72 vcc

consumo: 0.052 amp

voltaje: 128.6 v

voltaje int: 1.43 v

se realiza instalacion de brazos -tarjetas elctronica-control de apertura

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
limpiador electronico				
dw-40				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
brazos				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: diego elle/marlon hernandez	2025-03-10 13:55:26	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-03-11 09:21:24	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-03-11 09:21:29	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025