

	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 1 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ		CÉDULA: 1.004.915.511 DE ARMENIA- QUINDÍO.	CORREO DEL CONTRATISTA: catanorodriguezj@gmail. com	
SUPERVISOR: JEMAY ADOLFO ARIAS MORA C.C. 89.009.934 Jefe de oficina de infraestructura social			CORREO DEL SUPERVISOR: Jefaturasocial@goberna cionquindio.gov.co	
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 675 del 16 de enero de 2026			TELÉFONO DEL CONTRATISTA: 3164201455	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA EN LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO				
COMPROBANTE No: 9499899794 de febrero de 2026. TOTAL, APOORTE: \$ 541,800 SALUD: \$ 218,900 PENSION: \$ 280,200 ARL: \$ 42,700				
PERÍODO DEL INFORME: 18 de febrero al 19 de marzo de 2026 SITIO DE EJECUCIÓN: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO				
		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Apoyar a la supervisión en la vigilancia, seguimiento, control y correcta ejecución de las obras físicas y procesos que se adelanten en los proyectos de infraestructura, al igual que los contratos que se suscriban en la Secretaría de Aguas e Infraestructura.	Realicé la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de la visita técnica el 5 de marzo de 2026 al mantenimiento de la pista de patinaje del municipio y la instalación de luminarias para la misma. Durante el recorrido se evidenció que la pista presenta falta de mantenimiento de la pintura y el material de la pista, la misma presenta grietas en varios puntos clave que puede dificultar la práctica de los deportistas, presenta deterioro en la cuneta perimetral y poca iluminación lo que dificulta la práctica de los deportistas en horas de la noche, finalmente se observa la falta de gradería óptima, también la visita técnica que se realizó el 12 de marzo en la IE Liceo Andino en el municipio de Filandia Q. con el fin de verificar el estado de la cubierta del polideportivo. La teja presenta deterioro en la cubierta y daños en la estructura metálica ocasionado por las lluvias constantes en los últimos periodos. La estructura presenta deterioro de pintura y requiere cambio total de la cubierta por una que presente menor peso.	INFORMES DE VISITA	Anexo #1 Informe de visita pista de patinaje y registro IE Liceo Andino
2	Brindar apoyo en la revisión de presupuestos, especificaciones técnicas y demás documentos técnicos que se requieran para la suscripción y ejecución de los contratos suscritos para el cumplimiento de los proyectos de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.	Esta actividad la realizare el próximo periodo, dado que se están formulando los proyectos, por lo tanto, esta presto para realizar esta actividad en los siguientes periodos.	NO APLICA	

	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 2 de 5

3	Proporcionar la documentación requerida, incluyendo informes de progreso, informes técnicos y cualquier otra información relevante para el seguimiento y control de los proyectos de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, teniendo en cuenta las pautas realizadas por el supervisor.	Realicé la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de la visita técnica el 5 de marzo de 2026 al mantenimiento de la pista de patinaje del municipio y la instalación de luminarias para la misma. Durante el recorrido se evidenció que la pista presenta falta de mantenimiento de la pintura y el material de la pista, la misma presenta grietas en varios puntos clave que puede dificultar la práctica de los deportistas, presenta deterioro en la cuneta perimetral y poca iluminación lo que dificulta la práctica de los deportistas en horas de la noche, finalmente se observa la falta de gradería óptima, también la visita técnica que se realizó el 12 de marzo en la IE Liceo Andino en el municipio de Filandia Q. con el fin de verificar el estado de la cubierta del polideportivo. La teja presenta deterioro en la cubierta y daños en la estructura metálica ocasionado por las lluvias constantes en los últimos periodos. La estructura presenta deterioro de pintura y requiere cambio total de la cubierta por una que presente menor peso.	INFORMES DE VISITA	Anexo #3 Informe de visita pista de patinaje y registro IE Liceo Andino
4	Ejecutar las actividades de campo y/o visitas a sitios de obra que le sean encomendadas. Debe a sus expensas dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad mínimos requeridos, tener la disponibilidad, por sus propios medios y de su propia cuenta, para desplazarse oportunamente a cualquier sitio del Departamento (12 municipios) en donde se requiera por parte del supervisor.	Realicé la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de la visita técnica el 5 de marzo de 2026 al mantenimiento de la pista de patinaje del municipio y la instalación de luminarias para la misma. Durante el recorrido se evidenció que la pista presenta falta de mantenimiento de la pintura y el material de la pista, la misma presenta grietas en varios puntos clave que puede dificultar la práctica de los deportistas, presenta deterioro en la cuneta perimetral y poca iluminación lo que dificulta la práctica de los deportistas en horas de la noche, finalmente se observa la falta de gradería óptima, también la visita técnica que se realizó el 12 de marzo en la IE Liceo Andino en el municipio de Filandia Q. con el fin de verificar el estado de la cubierta del polideportivo. La teja presenta deterioro en la cubierta y daños en la estructura metálica ocasionado por las lluvias constantes en los últimos periodos. La estructura presenta deterioro de pintura y requiere cambio total de la cubierta por una que presente menor peso.	INFORMES DE VISITA	Anexo #4 Informe de visita pista de patinaje y registro IE Liceo Andino
5	Brindar acompañamiento a la secretaria de aguas e infraestructura en la elaboración y/o revisión de las respectivas actas de supervisión, actas de comité y registros de visita de los contratos, así como los informes que presenten los contratistas, lo anterior en cumplimiento de los proyectos de la secretaria de aguas e infraestructura.	Realicé la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de la visita técnica el 5 de marzo de 2026 al mantenimiento de la pista de patinaje del municipio y la instalación de luminarias para la misma. Durante el recorrido se evidenció que la pista presenta falta de mantenimiento de la pintura y el material de la pista, la misma presenta grietas en varios puntos clave que puede dificultar la práctica de los deportistas, presenta deterioro en la cuneta perimetral y poca iluminación lo que dificulta la práctica de los deportistas en horas de la noche, finalmente se observa la falta de gradería óptima, también la visita técnica que se realizó el 12 de marzo en la IE Liceo Andino en el municipio de Filandia Q. con el fin de verificar el estado de la cubierta del polideportivo. La teja presenta deterioro en la cubierta y daños en la estructura metálica ocasionado por las lluvias constantes en los últimos periodos. La estructura presenta deterioro de pintura y requiere cambio total de la cubierta por una que presente menor peso.	INFORME DE VISITA	Anexo #5 Informe de visita pista de patinaje y registro IE Liceo Andino
6	Apoyo en gestión de archivo, desde foliar, organizar, imprimir, rotular los procesos contractuales de la Gobernación que adelante la Secretaría de Aguas e Infraestructura o lo designado por el supervisor.	Realice el folio del contrato de obra 017 de 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".	REGISTRO FOTOGRAFICO	NO APLICA

	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 3 de 5

7	Acompañar y/o apoyar a la Secretaría de Aguas e Infraestructura en la proyección, diseño y elaboración de planos cuando se requiera, al igual que en la liquidación de los contratos suscritos para el cumplimiento de los proyectos de infraestructura ejecutados en el Departamento del Quindío.	Realice la elaboración del acta de liquidación del contrato 017 de 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".	ACTA DE LIQUIDACION	Anexo #7 Acta de liquidación
8	Apoyar en los demás trabajos conexos y necesarios que sean requeridos por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.	Asistí a las siguientes reuniones: El contratista asistió a las siguientes reuniones: - Actividad 1: Asistí a reunión realizada el 4 de febrero, de carácter informativo, en la cual se socializó la forma en que se desarrollaría el trabajo durante el periodo. En este espacio participó todo el equipo del área social y se llevó a cabo la presentación ante los nuevos compañeros, con el fin de fortalecer la integración del equipo de trabajo.	ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	NO APLICA


OBLIGACIONES GENERALES		
1	Usar las diferentes plataformas que ha implementado el Departamento del Quindío para el manejo, envío, radicación y control de la documentación interna y externa que se manejará por parte de Funcionarios y Contratistas del Departamento del Quindío.	Use las diferentes plataformas que ha implementado el Departamento del Quindío para el manejo, envío, radicación y control de la documentación interna y externa. 

	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 4 de 5

		
2	Asistir a capacitaciones sobre temas relacionados con el objeto del contrato impartidas por funcionarios de la Administración Central Departamental a las que sean convocados.	Durante el periodo reportado no se realizaron capacitaciones relacionadas con el objeto del contrato; no obstante, asistiré a las capacitaciones cuando sea requerido.
3	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía profesional y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindío.	He cumplido con el objeto del contrato con plena autonomía profesional y administrativa
4	Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. Este informe, deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al cumplimiento de las obligaciones de manera mensual, quien tendrá la obligación de avalar la información ante el Ordenador del Gasto para la autorización del respectivo pago.	Elaboré y presenté el segundo informe mensual de actividades, dentro del término establecido, para revisión y aval del supervisor del contrato.
5	Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.	Actúe conforme a la Ley
6	Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.	Obré con la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de los que tuve conocimiento y acceso en virtud de la ejecución del contrato.
7	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	Actúe conforme a la Ley
8	Dar adecuado uso de los bienes puestos a su disposición (material de oficina, computadores, impresoras, instalaciones, libros de consulta, material de trabajo, entre otros) para la ejecución de los servicios del contrato.	Realice el adecuado uso de los bienes puestos a disposición.
9	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, manteniendo los pagos al día durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo y párrafo primero del artículo 41 de la	Febrero de 2026 Valor total de aporte: \$541.800 Planilla No: 9499899794 Salud (Salud Total): \$218.900 Pensión (Colpensiones): \$280.200 ARL (Positiva): \$42.700

	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 5 de 5

	Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	
10	El contratista para efectos de la ejecución del contrato deberá de contar con los elementos o equipos necesarios para cumplir a cabalidad el objeto del negocio jurídico y con ello satisfacer la necesidad que dio origen al contrato.	Dispongo de los elementos, equipos y medios requeridos para la ejecución adecuada del objeto contractual y el cumplimiento de las actividades asignadas.


JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
Contratista
Secretaría de Aguas e infraestructura