

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04
		Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 5

Armenia Quindio, 05 de Marzo de 2026

Nombre: Jemay Adolfo Arias Mora

Cargo: Jefe de Oficina de Infraestructura social

Entidad: Secretaria de agua e infraestructura departamental

Dirección: CAD Piso 5

Objeto de la visita: PETICION GRAL - MANTENIMIENTO PISTA PATINAJE DEL CLUB HALCONES DE QUIMBAYA E INSTALACIÓN Y/O REPOSICION LUMINARIAS

Lugar de desplazamiento: Quimbaya Quindío, barrio Laureles

A petición: Zharick Ximena López Hernández, entrenadora Club Halcones

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro ____

Si la respuesta es otro:Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION

Localización:



Quimbaya Quindío, pista de patinaje
(4°37'40.21"N 75°45'43.11"W)

Descripción:

- Presenta deterioro evidenciando grietas y desniveles en la pista.
- Presenta deterioro en la canal de aguas perimetral.
- Presenta ausencia de iluminarias optimas.
- Requiere nuevas graderías.
- Requiere mantenimiento de zonas verdes.

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 2 de 5

INFORME
CONCEPTO TÉCNICO
<p>Se realizó visita técnica con el objetivo de darle respuesta a la solicitud emitida por el club halcones y realizar un primer diagnóstico que permitiera evaluar las condiciones de la pista de patinaje, durante la visita se pudo evidenciar el deterioro en zonas importantes de la pista con grietas visibles y huecos a lo largo del perímetro, también se evidencio la necesidad del mantenimiento de la canal de aguas perimetral ya que también cuenta con fisuras importantes que pueden generar accidentes entre los deportistas, por otro lado, las luminarias con las que cuenta el sector no son óptimas para brindar la iluminación suficiente por lo cual se necesita plantea la instalación de nuevos puntos de iluminación, finalmente se percibió que las graderías actuales no cuentan con la capacidad suficiente para los espectadores por lo tanto se plantea la construcción de nuevas graderías.</p> <p>Concepto de viabilidad y solución a la problemática:</p> <p>Como solución se plantea realizar el mantenimiento del acabado de los 200 metros de la pista removiendo el material del acabado actual e instalando un nuevo acabado, instalar nuevos puntos de iluminación los cuales brinden la visibilidad ideal para los deportistas, realizar mantenimiento de las canales perimetrales y reemplazar piezas fracturadas de la misma, realizar un nuevo bloque de graderías que permita brindar espacios para todos los espectadores.</p> <p>Este proyecto beneficia a todos los habitantes del barrio Laureles, del municipio de Quimbaya y del departamento del Quindío.</p>

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 3 de 5

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Solución propuesta: Mantenimiento de la pista, canales de agua perimetrales e instalación de nuevas luminarias


Obras adicionales: Construcción de nuevas graderías

Mejoras de infraestructura: Se propone la pintura acrílica deportiva en la pista de patinaje, instalación de nuevos puntos de iluminarias óptimos para una buena visibilidad, construcción de gradería y reposición de material fracturado en la canal de aguas perimetral.


Beneficio comunitario: Este proyecto beneficia a todos los habitantes del municipio de Quimbaya y del departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04
		Fecha: 01/08/2018
		Página 4 de 5

ANEXOS



	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 5 de 5



Firma responsable de la visita
 Nombre: Juliana Cataño Rodríguez
 Cargo: Contratista
 Teléfono: 3164201455
 Correo electrónico: catanorodriguezj@gmail.com



Firma responsable de la visita
 Nombre: Breyner Alejandro Clavijo Hernandez
 Cargo: Contratista
 Teléfono: 3246140465
 Correo electrónico: arqalejandroclav@gmail.com



Firma quién avala la visita
 Nombre: Jemay Adolfo Arias Mora
 Cargo: Jefe de oficina de infraestructura social
 Teléfono: 3114742842
 Correo electrónico: vialysocial@gobnacionquindio.gov.co

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 6 de 5