Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50662**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Tableros Auxiliares (Industrial) | Serie<br>NR | Servicio<br>Mantenimiento |
| Código-Placa<br>IMTAB-0102 | Código ECRI | Ubicación<br>TALLERMANTENIMIENTO |
| | Riesgo | |
| Marca<br>NR | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>NR | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69561 | Preventiva | Sábado 31, Mayo 2025 | Jueves 22, Mayo 2025 | 15:09 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| VERIFICAR PUNTOS CALIENTES | **Estado Normal** | Ninguna |
| AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES | **Torque Ajustado** | Ninguna |
| VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas) | **voltajes: L1: 128.0 V L2: 127.7 V L3: 126.6V L1-L2: 222.0 V L2-L3: 219.6 V L3-L1: 221.3 V** | Ninguna |
| VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas) | **consumo: L1: 61.1 A L2: 69.3 A L3: 61.4 A** | Ninguna |
| EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS | **Realizado(ver Informe)** | Ninguna |
| AJUSTAR BARRAJES | **No Requiere** | Ninguna |
| REVISAR AISLADORES | **Realizado** | Ninguna |
| LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD | **Completa** | Ninguna |
| ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION | **No Requiere** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL | **No Hay Necesidad** | Ninguna |
| VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES | **Verificado (revisar Informe)** | Ninguna |
| REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS | **Ajustado** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO | **Cambiado** | Ninguna |
| REVISAR PUNTO DE TIERRA | **Punto De Tierra Ok** | Ninguna |
| IDENTIFICAR CIRCUITOS | **Circuitos Identificados** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

condiciones normales de funcionamiento

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

**INSUMOS**

**No registra.**

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez | 2025-05-22 15:09:23 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-05-28 10:07:36 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-05-28 10:07:43 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025