Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50887**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Mini Split (Ind) | Serie<br>NR | Servicio<br>Gerencia |
| Código-Placa<br>IMA-1504/21517 | Código ECRI | Ubicación<br>REVISORIAFISCAL |
| Marca<br>Lg | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>SJ092CD | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70503 | Preventiva | Sábado 31, Mayo 2025 | Miércoles 28, Mayo 2025 | 16:12 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | BIMESTRAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA | **Si** | Ninguna |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | **Bueno** | Ninguna |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA. | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS | **Ajustado** | Ninguna |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR. | **Limpio** | Ninguna |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE | **Revisada** | Ninguna |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE | **No** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO | **Funciona** | Ninguna |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | **Operativo** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

voltaje:  221.6v

consumo: 4.1 amp

temperatura saida evaporador: 10.3°c

temperatura control: 18°c

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| manometros | | | | |
| hidro lavadora | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|

bio clean chemi clean 0.1 lts

brillalum -0.1 lts

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: fabio alvarado/jesus soto | 2025-05-28 16:12:03 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-06-05 15:45:40 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-06-05 15:45:46 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025