
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	marzo de 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-1128**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JUAN CARLOS RAPALINO VALLE** **CC. No. 72181627**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente periodo del 17 de febrero al 16 de marzo de 2026	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($38.688.000)**		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante este periodo de informe, se realizan recorridos de revisión de los trabajos de remodelación (enchapes de pisos, cocina, baño, instalación de puertas y redes eléctricas, estuco, pintura, entre otros) de viviendas en el barrio EL BOSQUE, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, se observan los avances de las obras y se realizan registros fotográficos de las viviendas visitadas, las cuales se relacionan:

#	Postulante	Barrio	Dirección
1	Maria Elena Perez Canole	El Bosque	K 9B 75 08
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	Luis Alberto Orozco Elles	El Bosque	K 9C 80 65

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AREAS COMUNES: Estuco y pintura en sala comedor y de pasillo, enchape de pisos.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

COCINA: Enchape de mesón, enchape de salpicadero, piso en cerámica, estuco y pintura.





#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Yaneth Del Carmen Morales Guerrero	El Bosque	K 9B 80 78


REGISTRO FOTOGRÁFICO





AREAS COMUNES: Estuco y pintura en sala comedor, enchape de pisos.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

COCINA: Enchape de salpicadero y de mesón, piso en cerámica, instalación de lavaplatos, estuco y pintura.





#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Domitila Padilla Granados	El Bosque	C 80 7C 80

REGISTRO FOTOGRÁFICO





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.
AREAS COMUNES: Estuco y pintura en sala comedor y enchape de pisos.

COCINA: Enchape de mesón y entrepaño, piso en cerámica, instalación de lavaplatos, estuco y pintura general.





Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades, se relaciona lo observado durante los recorridos de inspección de obras en las direcciones y barrios relacionados:

- Las actividades en obra de pavimentación de vías son:
- Levantamiento topográfico
- Nivelación y compactación de terreno
- Suelo cemento
- Demolición de placas en mal estado
- Retiro de material sobrante
- Construcción de andenes y Bordillos
- Pavimentación de vías
- Construcción y relleno laterales de box volver
- Reconstrucción de vías
- Reposición e instalación acometida de agua potable



CALLE 35 ENTRE CARRERAS 8 Y 11 (RECONSTRUCCIÓN) - LAS PALMAS



CALLE 50 ENTRE CARRERAS 54 Y 62 - MONTECRISTO



VÍAS CALCÁREOS - LAS GRANJAS



CARRERA 7C ENTRE CALLES 33 Y 34 (RECONSTRUCCIÓN) - TAYRONA



LOS TRAMPOSOS. CALLE 5 CARRERA 10 - CORREGIMIENTO JUAN MINA



CALLE 52 ENTRE CARRERAS 36 Y 31 - LUCERO



CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 - CORREGIMIENTO JUAN MINA



CALLE 63B ENTRE CARRERAS 10 Y 15 - LA CEIBA



CALLE 118A ENTRE CARRERAS 12 Y ARROYO - LOS ANGELES III



CARRERA 14 ENTRE CALLE 117 Y 118 - LOSANGELES III



CALLE 73F ENTRE CARRERA 15 Y ARROYO - LA ESMERALDA



CALLE 98C ENTRE CARRERAS 7F Y DIAGONAL 97- LAS MALVINAS



CALLE 98A ENTRE DIAGONAL 97 Y CARRERAS 7J- LAS MALVINAS



DIAGONAL 73G ENTRE CARRERA 13C (DIAGONAL 74C) Y 15 - LA ESMERALDA



CARRERA 40A ENTRE CALLES 84 Y 84B (RECONSTRUCCION) - CAMPO ALEGRE



CARRERA 40 ENTRE CALLES 84 Y 84A (RECONSTRUCCIÓN) - CAMPO ALEGRE



CALLE 84 ENTRE CARRERAS 39 Y 41 - CAMPO ALEGRE



CARRERA 41 ENTRE CALLES 84 Y 84A (RECONSTRUCCIÓN) - CAMPO ALEGRE



CARRERA 3 SUR ENTRE CARRERAS 99B ARROYO - VILLA SAN CARLOS



CARRERA 18 SUR ENTRE CALLES 45 Y 45G- VILLA SEVILLA




CALLE 44 ENTRE CARRERAS 1A Y 1H - VILLA BLANCA




CARRERA 1E ENTRE CALLES 42 Y 45 - VILLA BLANCA



CALLE 84A1 ENTRE CARRERAS 41B Y 41C - CAMPO ALEGRE



CALLE 84A1 ENTRE CARRERAS 41B Y 41C - CAMPO ALEGRE



TRANSVERSAL 44 ENTRE CALLES 99 Y 100 (ADOQUÍN) - MIRAMAR



CARRERA 5 SUR ENTRE CALLES 51B Y 68 - SIETE DE ABRIL



CARRERA 13 SUR ENTRE CALLES 73 Y 76 (PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ) - SIETE DE

Atentamente,

JUAN CARLOS RAPALINO VALLE
C.C. 72.181.627
Contratista